

Numéro d'indice	commune	lieu_dit	autre_lieu	Parcelle cadastrale	X Coordonnées en Lambert 1 Nord	Y Coordonnées en Lambert 1 Nord	Archives départementales	Archives communales
76121-01	Bosc-Edeline	La Beauce		C1 - 313	534478.73	207596.86		
76121-02	Bosc-Edeline	Hucleu		A1 - 42	534938.73	210279.07		
76121-03	Bosc-Edeline	Hucleu		A1 - 42	535009.4	210306.04		
76121-04	Bosc-Edeline	Hucleu		B1 - 18	534836.59	209634.65		
76121-05	Bosc-Edeline	Hucleu	La Moutoussière	A1 - 53	535300.71	209981.27		
76121-06	Bosc-Edeline	Hucleu	La Moutoussière	A1 - 57	535558.18	210063.18		
76121-07	Bosc-Edeline	Hucleu	La Moutoussière	A1 - 61	535834.38	209925.58		
76121-08	Bosc-Edeline	La Vierge		B1 - 1	534451.01	208604.77		
76121-09	Bosc-Edeline	Route de Bosc-Roger		C1 - 187	533975.15	208241.66		
76121-10	Bosc-Edeline	La Beauce		C1 - 197c	534034.21	207728.84		
76121-11	Bosc-Edeline	Hucleu		B1 - 17	534742.32	209481.31		
76121-12	Bosc-Edeline	Hucleu		D1 - 46	534595.6	209473.7		

76121-13	Bosc-Edeline	La Vierge		D1 - 84	534210.52	208848.25		
76121-14	Bosc-Edeline	La Vierge		D1 - 84	534154.08	208839.51		
76121-15	Bosc-Edeline	La Vierge		D1 - 84	533955.8	208721.51		
76121-16	Bosc-Edeline	Hucleu		D1 - 50	534537.17	209279.78		
76121-17	Bosc-Edeline	Hucleu		D1 - 47	534405.31	209343.21		
76121-18	Bosc-Edeline	Hucleu		D1 - 47	534320.53	209304.13		
76121-19	Bosc-Edeline	Hucleu		D1 - 42	534289.81	209267.3		
76121-20	Bosc-Edeline	Hucleu		D1 - 42	534235.24	209400.9		
76121-21	Bosc-Edeline	Hucleu		D1 - 82	534085.28	209291.52		
76121-22	Bosc-Edeline	Hucleu		D1 - 82	534254.72	209181.39		
76121-23	Bosc-Edeline	Le Grêle Val		D1 - 22	533737.16	209410.01		
76121-24	Bosc-Edeline	La Vierge		D1 - 83	534365.98	208890.58		
76121-25	Bosc-Edeline	La Beauce		C1 - 208	534675.64	207182.94		
76121-26	Bosc-Edeline	Tête d'Hucleu		B1 - 23a	535263.5	209388.54		

76121-27	Bosc-Edeline	Tête d'Hucleu		B1 - 22	535189.46	209404.9		
76121-28	Bosc-Edeline	Tête d'Hucleu		B1 - 22	535161.24	209395.91		
76121-29	Bosc-Edeline	Tête d'Hucleu		B1 - 22	535209.81	209289.27		
76121-30	Bosc-Edeline	Tête d'Hucleu	Rouvray Catillon		535521.85	208932.78		
76121-31	Bosc-Edeline	Le Grêle Val		D1 - 9	533242.95	208976.86		
76121-32	Bosc-Edeline	Hucleu		A1 - 177	534937.98	209818.57		
76121-33	Bosc-Edeline	Hucleu		A1 - 196a	534842.33	209912.59		
76121-34	Bosc-Edeline	Hucleu	Rue aux Loups		534365.85	209753.39		
76121-35	Bosc-Edeline	Hucleu		A1 - 119	534480.73	209853.28		
76121-36	en suspens							
76121-37	Bosc-Edeline	Route de Rouvray		C1 - 390a	534668.65	208044.25		
76121-38	Bosc-Edeline	Route de Rouvray		C1 - 308	534451.01	208089.83		
76121-39	Bosc-Edeline	Route de Rouvray		C1 - 369	534417.42	208071.72		
76121-40	Bosc-Edeline	Route de Bois Héroult		C1 - 382	534024.97	208086.58		
76121-41	Bosc-Edeline	Route de Bois Héroult		C1 - 381	533864.52	208103.81		
76121-42	Bosc-Edeline	Route de Bosc Roger		C1 - 251	533812.33	208311.58		
76121-43	Bosc-Edeline	Route de Bosc Roger		C1 - 376a	533525.14	208261.26		
76121-44	Bosc-Edeline	Hucleu	Rue aux Loups		534919.87	209841.8		
76121-45	Bosc-Edeline	Route de Bosc Roger		C1 - 420	533640.02	208220.06		

76121-46	Bosc-Edeline	Route de Bosc Roger		C1 - 4	532947.14	208370.15	
76121-47	Bosc-Edeline	Tête d'Hucleu	Rouvray-Catillon		535464.53	209254.93	
76121-48	Bosc-Edeline	Tête d'Hucleu	Rouvray-Catillon		535357.52	209332.22	
76121-49	Bosc-Edeline	Hucleu	Rue aux Loups		534230.25	209709.81	
76121-50	Bosc-Edeline	Hucleu		A1 - 33	534707.36	209909.97	Ouverture de carrière au registre 8S21, déclarée sur la parcelle n°8 du cadastre napoléonien par M Vadecard (enregistrement du 12-17/09/1900, numéro d'ordre 2074)
76121-51	Bosc-Edeline	Hucleu		A1 - 30	534539.16	209984.52	Ouverture de carrière au registre 8S21, déclarée sur la parcelle n°13 du cadastre napoléonien par M Lucas Adolphe (enregistrement du 4/12/1905, numéro d'ordre 4808)
76121-52	Bosc-Edeline	Hucleu		A1 - 136	535026.88	209893.74	Ouverture de carrière au registre 8S21, déclarée sur la parcelle n°8 du cadastre napoléonien par M Vadecard (enregistrement du 12-17/09/1900, numéro d'ordre 2074)
76121-53	Bosc-Edeline	Hucleu		A1 - 135	535052.23	209877.26	Ouverture de carrière au registre 8S21, déclarée sur la parcelle n°13 du cadastre napoléonien par M Lucas Adolphe (enregistrement du 4/12/1905, numéro d'ordre 4808)
76121-54	Bosc-Edeline			C1 - 158	533248.44	208086.33	Ouverture de carrière au registre 8S21, déclarée sur la parcelle n°8 du cadastre napoléonien par M Vadecard (enregistrement du 12-17/09/1900, numéro d'ordre 2074)
76121-55	Bosc-Edeline			C1 - 374a	533224.22	208227.43	Ouverture de carrière au registre 8S21, déclarée sur la parcelle n°8 du cadastre napoléonien par M Vadecard (enregistrement du 12-17/09/1900, numéro d'ordre 2074)

Autres	Cartes	Etudes	Enquete orale	Indice photo campagne	effondrement	affaïssement	zone remblayée
			M.Brument Michel (visite du 13-12-07)				
			M.Petit Rémi (visite du 13-12-07)				
			M.Petit Rémi (visite du 13-12-07)			X	
			M.Petit Rémi (visite du 13-12-07)				
			M. Creton (visite du 13-12-07)				
			M. Creton (visite du 13-12-07)				
			M. Creton (visite du 13-12-07)				X
			M. Leboucher (visite du 13-12-07)				
			M. Leboucher (visite du 13-12-07)				
			M. Leboucher (visite du 13-12-07)		X		
			M. Vallée (visite du 13-12-07)				
			M. Vallée (visite du 13-12-07)			X	

			M. Vallée (visite du 13-12-07)				
			M. Vallée (visite du 13-12-07)				
			M. Vallée (visite du 13-12-07)				
			M. Vallée (visite du 13-12-07)				
			M. Vallée (visite du 13-12-07)				
			M. Vallée (visite du 13-12-07)			X	
			M. Vallée (visite du 13-12-07)				
			M. Vallée (visite du 13-12-07)				
			M. Vallée et M Houel (visite du 13-12-07)			X	
			M. Vallée et M Houel (visite du 13-12-07)				
			M. Vallée (visite du 19-12-07)				
	Indice recensé sur la carte géologique de St-Saëns 1/50 000 comme "sondage de reconnaissance"						
	Indice recensé sur la carte géologique de St-Saëns 1/50 000 comme "sondage de reconnaissance"						
			M Vatelier Frédéric et M Vatelier Louis (visite du 9-01-08)			X	

			M Vatelier Frédéric et M Vatelier Louis (visite du 9-01-08)			X	
			M Vatelier Frédéric et M Vatelier Louis (visite du 9-01-08)				
			M Vatelier Frédéric et M Vatelier Louis (visite du 9-01-08)				
	Indice recensé sur la carte géologique de St-Saëns 1/50 000 comme carrière à ciel ouvert						
	Indice recensé sur la carte géologique de St-Saëns 1/50 000 comme carrière à ciel ouvert						
		Schéma d'assainissement établi par le SPANC pour le SIAEPA de la région de Sigy-en-Bray - Diagnostic des dispositifs d'assainissement individuels					
		Schéma d'assainissement établi par le SPANC pour le SIAEPA de la région de Sigy-en-Bray - Diagnostic des dispositifs d'assainissement individuels					
			M. Vallée (visite du 06-02-08)				X
		Schéma d'assainissement établi par le SPANC pour le SIAEPA de la région de Sigy-en-Bray - Diagnostic des dispositifs d'assainissement individuels					
		Schéma d'assainissement établi par le SPANC pour le SIAEPA de la région de Sigy-en-Bray - Diagnostic des dispositifs d'assainissement individuels					
		Schéma d'assainissement établi par le SPANC pour le SIAEPA de la région de Sigy-en-Bray - Diagnostic des dispositifs d'assainissement individuels					
		Schéma d'assainissement établi par le SPANC pour le SIAEPA de la région de Sigy-en-Bray - Diagnostic des dispositifs d'assainissement individuels					
		Schéma d'assainissement établi par le SPANC pour le SIAEPA de la région de Sigy-en-Bray - Diagnostic des dispositifs d'assainissement individuels					
		Schéma d'assainissement établi par le SPANC pour le SIAEPA de la région de Sigy-en-Bray - Diagnostic des dispositifs d'assainissement individuels					
		Schéma d'assainissement établi par le SPANC pour le SIAEPA de la région de Sigy-en-Bray - Diagnostic des dispositifs d'assainissement individuels					
			M. Vallée (visite du 06-02-08)			X	
Banque de Données du Sous-Sol, référence du point = 77-8-7							

puits	entree sur coteau	autre	circulaire	diamètre	forme quelconque	longueur	largeur	profondeur	Observations	plateau	talweg	coteau
									Indice non visible (pas d'effondrement, pas de trace de remblais, pas d'arbre isolé), situé dans une parcelle cultivée			X
									Indice non visible (pas d'effondrement, pas de trace de remblais, pas d'arbre isolé), situé dans une parcelle enherbée	X		
			X	25 m				80 cm	Une large dépression marque la position de l'indice. L'indice est situé dans une parcelle enherbée.	X		
									Indice non visible (pas d'effondrement, pas de trace de remblais, pas d'arbre isolé), situé dans une parcelle cultivée	X		
									Indice non visible (pas d'effondrement, pas de trace de remblais, pas d'arbre isolé), situé dans une parcelle enherbée	X		
									Indice non visible (pas d'effondrement, pas de trace de remblais, pas d'arbre isolé), situé dans une parcelle cultivée.	X		
									Indice non visible (pas d'effondrement, pas de trace de remblais, pas d'arbre isolé), situé dans une parcelle cultivée.	X		
									Indice non visible (pas d'effondrement, pas de trace de remblais, pas d'arbre isolé), situé dans une parcelle cultivée.	X		
		X	X	1 m				+ de 50 cm	Indice situé au coin d'une mare, forme un trou dans le flanc de celle-ci.	X		
			X	40 cm				60 cm	Effondrement visible. Trou en limite d'une parcelle enherbée et d'une parcelle cultivée.	X		
									Indice non visible (pas d'effondrement, pas de trace de remblais, pas d'arbre isolé), situé dans une parcelle cultivée.	X		
			X	8 m				50 cm	Une dépression est visible sur la parcelle enherbée, visible de la route.	X		

									Indice non visible (pas d'effondrement, pas de trace de remblais, pas d'arbre isolé), situé dans une parcelle cultivée.	X		
									Indice non visible (pas d'effondrement, pas de trace de remblais, pas d'arbre isolé), situé dans une parcelle cultivée.	X		
									Indice non visible (pas d'effondrement, pas de trace de remblais, pas d'arbre isolé), situé dans une parcelle cultivée.	X		
									Indice non visible (pas d'effondrement, pas de trace de remblais, pas d'arbre isolé), situé dans une parcelle cultivée.	X		
									Indice non visible (pas d'effondrement, pas de trace de remblais, pas d'arbre isolé), situé dans une parcelle cultivée.	X		
		X	2 m				50 cm		Une dépression est visible dans la parcelle enherbée.	X		
									Indice non visible (pas d'effondrement, pas de trace de remblais, pas d'arbre isolé), situé dans une parcelle enherbée.	X		
									Indice non visible (pas d'effondrement, pas de trace de remblais, pas d'arbre isolé), situé dans une parcelle enherbée.	X		
			1 m				<50 cm		Indice visible situé dans une parcelle enherbée.	X		
									Indice non visible (pas d'effondrement, pas de trace de remblais, pas d'arbre isolé), situé dans une parcelle cultivée.		X	
									Indice non visible (pas d'effondrement, pas de trace de remblais, pas d'arbre isolé), situé dans une parcelle cultivée.	X		
									Indice non visible (pas de tubage, pas de remblai, etc...) situé dans une parcelle cultivée	X		
									Indice non visible (pas de tubage, pas de remblai, etc...) situé dans une parcelle cultivée	X		
		X	<1m				<10 cm		Indice difficilement repérable, situé dans une parcelle enherbée.		X	

			X	1,50 m				<10 cm	Petite dépression marquée par une végétation différente à l'intérieur d'un affaissement plus grand de 8m de diamètre, située dans une parcelle enherbée.			X
									Indice non visible (pas d'effondrement, pas de trace de remblais, pas d'arbre isolé), situé sur le chemin d'accès à une parcelle enherbée.			X
									Indice non visible (pas d'effondrement, pas de trace de remblais, pas d'arbre isolé), situé dans une parcelle enherbée.	X		
	X								Vestiges visibles, zone de creusement du coteau laissant apparaître la craie.			X
	X								Vestiges visibles, zone de creusement du coteau.			X
			X						Non vu sur le terrain	X		
			X						Non vu sur le terrain	X		
			X	1 m				50 cm	Effondrement en bordure de route rempli de silex. Exutoire des eaux de ruissellement venant de la route.	X		
			X						Non vu sur le terrain	X		
									Non vu sur le terrain	X		
			X						Non vu sur le terrain	X		
									Non vu sur le terrain	X		
			X						Non vu sur le terrain	X		
			X						Non vu sur le terrain	X		
			X						Non vu sur le terrain	X		
			X	1 m				10-15 cm	Affaissement dans l'alignement de la haie au niveau de laquelle il manque le talus.	X		
X			X					52,56 m en 1967	Non vu sur le terrain	X		

			X	6 m				50 cm	Une dépression est visible dans la parcelle cultivée. Dépression visible de la route.	X		
X									Vestiges de la zone d'extraction encore visibles (craie à l'affleurement).		X	
X									Vestiges de la zone d'extraction encore visibles.		X	
					X	1,50 m	50 cm	30 cm	Effondrement en bordure de route, une petite ravine s'est creusée dans le bas côté et dirige les eaux de ruissellement vers l'indice.	X		
									Parcelle du Cadastre Napoléonien section A n°8	X		
									Parcelle du Cadastre Napoléonien section A n°13	X		
									Parcelle du Cadastre Napoléonien section B n°8	X		
									Parcelle du Cadastre Napoléonien section B n°13		X	
									Parcelle du Cadastre Napoléonien section C n°13	X		
									Parcelle du Cadastre Napoléonien section C n°8	X		

		x					
		x					
		x					
x					x		
x				x	x		
			x				
			x				
			x				
			x				

Commentaires

D'après l'enquête orale, un effondrement a été observé il y a 10-12 ans. Celui-ci faisait 2 à 3 m de profondeur sur 60 cm à 1 m de diamètre. Selon M. Brument il s'agirait d'un puits d'accès à une marnière, remblayé. Cet indice n'a pas évolué depuis. Indice connu de M. Brument depuis son enfance, l'ancien exploitant agricole ne travaillait pas la terre à cet endroit là. Position approximative sur la parcelle C313. La situation topographique (plateau, hors axe de ruissellement) et la description de l'effondrement laissent supposer qu'il s'agirait d'un puits de marnière. Toutefois, l'absence d'information complémentaire (archive précise, indice visible de terrain, autre témoignage, etc...) ne permet pas de déterminer la nature exacte de l'indice.

D'après l'enquête orale, la formation d'un trou bien rond de 1,50 m de profondeur sur + de 2 m de diamètre a été observée il y a plus de 15 ans. Il s'agirait d'un puits de marnière. Il a été rebouché et n'est pas réapparu depuis. Au vu de la situation topographique et de la description, il pourrait en effet s'agir d'une marnière. Toutefois, l'absence d'indice de terrain, d'archive précise et de témoignage complémentaire ne permet pas de déterminer la nature exacte de l'indice.

D'après l'enquête cet affaissement est présent depuis plus de 50 ans, avec la formation d'un trou de 1 m de diamètre et de 50 cm de profondeur au centre depuis 4-5 ans. Les observations de terrain (morphologie de l'indice, situation topographique, absence d'axe de ruissellement) laissent supposer qu'il s'agirait d'un indice de chambre de marnière. Toutefois, l'absence d'information complémentaire ne permet pas de déterminer la nature exacte de l'indice.

D'après l'enquête, un effondrement a été observé il y a 4-5 ans, de 1,50 m de diamètre et de 2 m de profondeur, rebouché et effondré une deuxième fois mais sur seulement 1 m de profondeur. Au vu de la description et de la situation topographique de l'indice (plateau, hors axe de ruissellement), il pourrait s'agir d'un puits d'accès à une marnière. Toutefois, l'absence d'information complémentaire (archive précise, indice de terrain, autre témoignage, etc...) ne permet pas de déterminer la nature exacte de l'indice.

D'après l'enquête, il s'agit d'une marnière effondrée deux fois. Une première fois vers 1965 et la deuxième fois il y a 15 ans environ. Le premier effondrement faisait 5 m de diamètre sur 4-5 m de profondeur, le deuxième effondrement a été rebouché avec 20 m3 de terre. Ne bouge plus depuis 15 ans. D'après la situation topographique (plateau, hors axe de ruissellement) et la description de l'indice, il pourrait s'agir d'une chambre de marnière. Par ailleurs, d'après la carte géologique du secteur, il pourrait s'agir d'une ancienne zone d'extraction de silex. Toutefois, l'absence d'information complémentaire (archive précise, indice de terrain, autre témoignage, etc...) ne permet pas de déterminer la nature exacte de l'indice.

D'après l'enquête, un affaissement a été observé il y a 30 ans, de 2 m de diamètre sur 50 cm de profondeur. Comble au tur et a mesure du passage du tracteur et du retournement de la terre. Position approximative. Au vu de la description et de la situation topographique de l'indice (plateau, hors axe de ruissellement), il pourrait s'agir d'un puits d'accès à une marnière. Par ailleurs, d'après la carte géologique du secteur, il pourrait s'agir d'une ancienne zone d'extraction de silex. L'absence d'information complémentaire (archive précise, indice de terrain, autre témoignage, etc...) ne permet pas de déterminer la nature exacte de l'indice.

D'après l'enquête, un effondrement s'est formé il y a 6-7 ans sur 5 m de diamètre et 2 m de profondeur, en forme d'entonnoir. N'a pas bougé depuis son remblaiement. Au vu de la description et de la situation topographique de l'indice (plateau, hors axe de ruissellement), il pourrait s'agir d'une chambre de marnière. Toutefois, en l'absence d'information complémentaire (archive précise, indice visible de terrain, autre témoignage), la nature exacte de l'indice ne peut être déterminée.

D'après l'enquête, un trou de 2 m de diamètre et de 1 m de profondeur s'est formé il y a 15 ans. Il a été comblé de terre et n'a pas rebougé depuis. Position approximative. Au vu de la situation topographique (plateau, hors axe de ruissellement) et de la description de l'indice, il pourrait s'agir d'un puits de marnière. Toutefois, l'absence d'information complémentaire (archive précise, indice visible de terrain, autre témoignage, etc...), ne permet pas de déterminer la nature exacte de l'indice.

D'après l'enquête, une bande de terre a été enlevée entre la mare et le trou afin de vider un peu la mare et de terminer la vidange de celle-ci à l'aide d'une tonne à eau en vue de son curage. Toute l'eau s'est alors engouffrée dans le "trou" en 1h de temps. Ce trou sert maintenant de trop plein à la mare. Au vu de la description et des fortes capacités d'absorption de l'indice, il pourrait s'agir d'une béttoire. Sa situation en plateau, en dehors de tout axe de ruissellement n'est cependant pas propice à l'ouverture d'une béttoire en surface. L'absence d'information complémentaire ne permet pas de déterminer la nature exacte de l'indice.

D'après l'enquête, cet effondrement s'est formé il y a 5 ans mais n'évolue pas. L'absence d'information complémentaire (archive précise, autre témoignage) ne permet pas de déterminer la nature exacte de l'indice.

D'après l'enquête, un trou a été repéré en 1942. Il faisait 4-5 m de diamètre et 2 m de profondeur. Il a été rebouché en 1944 et ne s'est jamais reformé depuis. La situation topographique (plateau, hors axe de ruissellement) et la description de l'effondrement laissent supposer qu'il s'agirait d'une chambre de marnière. Toutefois, l'absence d'information complémentaire (archive précise, indice visible de terrain, autre témoignage, etc...), ne permet pas de déterminer la nature exacte de l'indice.

D'après l'enquête, cet indice est connu depuis 1945, il faisait 2,5 m de profondeur. Il a été rebouché dans les années 50. Il continue à se creuser petit à petit. La situation topographique (plateau, hors axe de ruissellement) et la description de l'effondrement laissent supposer qu'il s'agirait d'une chambre de marnière. Toutefois, l'absence d'information complémentaire (archive précise, autre témoignage, etc...), ne permet pas de déterminer la nature exacte de l'indice.

<p>D'après l'enquête, un affaissement de 1 m de profondeur pour 2 m de diamètre a été rebouché en 1948-50 et n'est pas réapparu. Position approximative dans un périmètre de 30 m. La situation topographique (point haut de plateau, hors axe de ruissellement) et la description technique de l'indice laissent supposer qu'il s'agirait d'une marnière. Toutefois, l'absence d'information complémentaire (archive précise, indice visible de terrain, autre témoignage, etc...), ne permet pas de déterminer la nature exacte de l'indice.</p>
<p>D'après l'enquête, un effondrement intérieur à 1 m de diamètre s'est formé en 1948. L'indice est stabilisé depuis son remblaiement. L'absence d'information complémentaire (archive précise, autre témoignage) ne permet pas de déterminer la nature exacte de l'indice.</p>
<p>D'après l'enquête, un trou de 5 m de diamètre et de 1,50 m de profondeur a été rebouché en 1945 et ne s'est jamais reformé. Position approximative à +/- 20 m. La situation topographique (plateau, hors axe de ruissellement) et la description de l'effondrement laissent supposer qu'il s'agirait d'une chambre de marnière. Toutefois, l'absence d'information complémentaire (archive précise, indice visible de terrain, autre témoignage, etc...), ne permet pas de déterminer la nature exacte de l'indice.</p>
<p>D'après l'enquête, un trou de 1 m de profondeur sur 2 m de diamètre est apparu en 1995. Suppose que c'est le puits d'accès à une marnière. A été rebouché et ne se voit plus. Position approximative. L'absence d'information complémentaire (archive précise, indice visible de terrain, autre témoignage, etc...) ne permet pas de déterminer la nature exacte de l'indice.</p>
<p>D'après l'enquête, un effondrement de 80 cm de profondeur et de <1m de diamètre a été observé en 1942. Cet effondrement a été rebouché et n'est jamais réapparu depuis. L'absence d'information complémentaire (archive précise, indice visible de terrain, autre témoignage, etc...) ne permet pas de déterminer la nature exacte de l'indice.</p>
<p>D'après l'enquête, cet indice a commencé à se creuser dans les années 90. Affaissement en évolution. La situation topographique (plateau, hors axe de ruissellement) et les observations de la morphologie de l'indice laissent supposer qu'il s'agirait d'une chambre de marnière. Toutefois, l'absence d'information complémentaire (archive précise, autre témoignage, etc...), ne permet pas de déterminer la nature exacte de l'indice.</p>
<p>D'après l'enquête un effondrement de 1,3 m de profondeur sur 2,5 m de diamètre a été rebouché en 1944 et ne s'est jamais reformé. Marnière supposée. La situation topographique (plateau, hors axe de ruissellement) et la description de l'effondrement laissent supposer qu'il s'agirait d'une marnière. Toutefois, l'absence d'information complémentaire (archive précise, indice visible de terrain, autre témoignage, etc...), ne permet pas de déterminer la nature exacte de l'indice.</p>
<p>D'après l'enquête, un affaissement est apparu dans les années 1970. Il faisait alors 2 m de diamètre pour moins d'1 m de profondeur. Cet affaissement a été comblé et n'a jamais évolué depuis. La situation topographique (plateau, hors axe de ruissellement) et la description de l'affaissement laissent supposer qu'il s'agirait d'une marnière. Toutefois, l'absence d'information complémentaire (archive précise, indice visible de terrain, autre témoignage, etc...), ne permet pas de déterminer la nature exacte de l'indice.</p>
<p>D'après l'enquête, un effondrement a été rebouché en 1942 et rebouché en 1945. Il faisait alors 8-10 m de profondeur sur 2 m de diamètre. Puits d'accès de marnière supposé. Cet effondrement a été rebouché et n'a jamais évolué depuis. La description de l'effondrement laisse supposer qu'il s'agirait d'un puits de marnière. D'après la carte géologique du secteur, il pourrait s'agir également d'une ancienne zone d'extraction d'argile à silex ou d'argile-sableux. Toutefois, l'absence d'information complémentaire (archive précise, autre témoignage, etc...), ne permet pas de déterminer la nature exacte de l'indice.</p>
<p>D'après l'enquête, un effondrement de 2 m de diamètre sur 1 à 2 m de profondeur est apparu et a été rebouché en 1967. L'indice n'est jamais réapparu depuis. Cet indice est situé dans un talweg le long d'un axe de ruissellement des eaux pluviales. Il pourrait s'agir d'une bétière. Toutefois, l'absence d'information complémentaire (indice visible de terrain, autre témoignage) ne permet pas de déterminer la nature exacte de cet indice.</p>
<p>D'après l'enquête, cet indice est apparu dans les années 1950. Un effondrement de 2 m au maximum de profondeur sur 1,5 m de diamètre a été observé. Cet effondrement a été remblayé et semble stabilisé depuis. La situation topographique (plateau, hors axe de ruissellement) et la description de l'effondrement laissent supposer qu'il s'agirait d'un puits de marnière. Toutefois, l'absence d'information complémentaire (archive précise, indice visible de terrain, autre témoignage, etc...), ne permet pas de déterminer la nature exacte de l'indice.</p>
<p>La position de l'indice est approximative en raison de l'échelle de la carte géologique.</p>
<p>La position de l'indice est approximative en raison de l'échelle de la carte géologique.</p>
<p>D'après l'enquête, cet indice est connu depuis plusieurs générations. L'indice n'a jamais été remblayé mais ne semble pas évoluer. La situation topographique (talweg prononcé) et la morphologie de l'indice laissent supposer qu'il s'agirait d'une bétière. D'après la carte géologique du secteur, il pourrait s'agir également d'une ancienne zone d'extraction de silex. Toutefois, l'absence d'information complémentaire ne permet pas de déterminer la nature exacte de l'indice.</p>

<p>D'après l'enquête, comme pour l'indice 26, cet indice est connu depuis plusieurs générations. L'indice n'a jamais été remblayé mais ne semble pas évoluer. La situation topographique (flanc de talweg) de l'indice laisse supposer qu'il s'agirait d'une béttoire, tandis que la morphologie de l'indice pourrait indiquer la présence d'une marnière. Par ailleurs, la carte géologique du secteur indique qu'il pourrait s'agir d'une ancienne zone d'extraction de silex. L'absence d'information complémentaire (archives précises, autre témoignage, etc...) ne permet pas de déterminer la nature exacte de l'indice.</p>
<p>D'après l'enquête, comme pour les indices 26 et 27, cet indice est connu depuis plusieurs générations. D'après la carte géologique du secteur, il pourrait s'agir d'une ancienne zone d'extraction de silex. L'absence d'information complémentaire (archives précises, indice visible de terrain, historique sur l'apparition et les dimensions de l'indice, autre témoignage, etc...) ne permet pas de déterminer la nature exacte de l'indice.</p>
<p>D'après l'enquête, cet indice s'est creusé 1 fois, il y a plus de 50 ans. Il a été remblayé et n'a jamais évolué depuis. Position approximative. D'après la carte géologique du secteur, il pourrait s'agir d'une ancienne zone d'extraction de silex. L'absence d'information complémentaire (archives précises, indice visible de terrain, historique sur l'apparition et les dimensions de l'indice, autre témoignage, etc...) ne permet pas de déterminer la nature exacte de l'indice.</p>
<p>Carrière à ciel ouvert abandonnée.</p>
<p>Carrière à ciel ouvert abandonnée.</p>
<p>Puisard servant de rejet pour les eaux usées domestiques. Localisation : 876 rue aux Loups</p>
<p>Puisard et terrain servant de rejet pour les eaux usées domestiques. Localisation : 745 rue aux Loups D'après l'enquête orale, cet indice a toujours existé (depuis 1942). Il fait au moins 1,50 m de profondeur. Il a été comblé par des silex. Il prend les eaux de ruissellement de la route et lors de très fortes pluies, il lui arrive de déborder. Il y a 5 ans, l'orifice s'est agrandi en direction de la route. Cet agrandissement a été comblé par du béton. Au vu de la description et des fortes capacités d'absorption de l'indice, il s'agit d'une béttoire.</p>
<p>Puisard servant de rejet pour les eaux usées domestiques. Localisation : 397 rue aux Loups</p>
<p>Béttoire servant de rejet pour les eaux usées domestiques. Localisation : 388 route de Rouvray. Cet indice est recensé en tant que béttoire.</p>
<p>Puisard servant de rejet pour les eaux usées domestiques. Localisation : 170 route de Rouvray</p>
<p>Béttoire servant de rejet pour les eaux usées domestiques. Localisation : 140 route de Rouvray. Cet indice est recensé en tant que béttoire.</p>
<p>Puits filtrant servant de rejet pour les eaux usées domestiques. Localisation : 203 rte de Bois Héroult</p>
<p>Puits filtrant servant de rejet pour les eaux usées domestiques. Localisation : 280 rte de Bois Héroult</p>
<p>Puisard servant de rejet pour les eaux usées domestiques. Localisation : 414 rte de Bosc Roger</p>
<p>Puisard servant de rejet pour les eaux usées domestiques. Localisation : 697 rte de Bosc Roger D'après l'enquête orale, cet indice a toujours existé (depuis 1942). Il prend les eaux de ruissellement de la route. L'indice n'a jamais été remblayé mais ne semble pas évoluer. Au vu de la description de l'indice et de sa capacité à absorber les eaux de ruissellement, il s'agit d'une béttoire.</p>
<p>Puits non exploité</p>

La situation topographique (plateau, hors axe de ruissellement) et la morphologie de la dépression laissent supposer qu'il s'agirait d'une marnière. D'après la carte géologique du secteur, il pourrait également s'agir d'une ancienne zone d'extraction à ciel ouvert d'argiles à silex ou d'argiles sableux. L'absence d'information complémentaire (archive précise, témoignage, etc...) ne permet pas de déterminer la nature exacte de l'indice.

Carrière à ciel ouvert abandonnée.

Carrière à ciel ouvert abandonnée.

D'après l'enquête orale, cet indice a toujours existé (depuis 1942). Il prend les eaux de ruissellement de la route et de la mare située en face quand elle déborde. L'indice n'a jamais été remblayé mais ne semble pas évoluer. Au vu de la description de l'indice et de sa capacité à absorber les eaux de ruissellement, il s'agit d'une béttoire.

La désignation de la section du Cadastre Napoléonien est manquante. Seul le numéro de parcelle est mentionné. C'est pourquoi, à titre d'information, les anciennes parcelles numérotés 8 de chaque section du Cadastre Napoléonien ont été répertoriées.

La désignation de la section du Cadastre Napoléonien est manquante. Seul le numéro de parcelle est mentionné. C'est pourquoi, à titre d'information, les anciennes parcelles numérotés 13 de chaque section du Cadastre Napoléonien ont été répertoriées.

La désignation de la section du Cadastre Napoléonien est manquante. Seul le numéro de parcelle est mentionné. C'est pourquoi, à titre d'information, les anciennes parcelles numérotés de chaque section du Cadastre Napoléonien ont été répertoriées.

La désignation de la section du Cadastre Napoléonien est manquante. Seul le numéro de parcelle est mentionné. C'est pourquoi, à titre d'information, les anciennes parcelles numérotés 13 de chaque section du Cadastre Napoléonien ont été répertoriées.

La désignation de la section du Cadastre Napoléonien est manquante. Seul le numéro de parcelle est mentionné. C'est pourquoi, à titre d'information, les anciennes parcelles numérotés 13 de chaque section du Cadastre Napoléonien ont été répertoriées.

La désignation de la section du Cadastre Napoléonien est manquante. Seul le numéro de parcelle est mentionné. C'est pourquoi, à titre d'information, les anciennes parcelles numérotés 8 de chaque section du Cadastre Napoléonien ont été répertoriées.