Buis-sur-Damville

Plan Local d'Urbanisme

Annexes

Plan - Défense incendie

Pièce n° 1 A B C | 2 | 3 A B C | 4 | 5

Prescrit le 13 septembre 2016 par le Conseil Municipal de Buis-sur-Damville
Arrêté le 30 juin 2021 par le Conseil Communautaire de l'INSE
Approuvé le 7 décembre 2022 par le Conseil Communautaire de l'INSE

MESNILS-SUR-ITON

2020

Rapport de vérification de la défense incendie extérieure contre l'incendie

BUIS-SUR-DAMVILLE





SAS T Reflex Formations au capital de 5 000 € -793321621 RCS Evreux
TVA intracommunautaire FR35793321621
Déclaration d'activité enregistrée sous le numéro 23 27 01 01792 27 auprès du Préfet de la région Haute –Normandie

TERRYN William

T Reflex 02/09/2020

25 route Sainte Marguerite 27190 Conches en Ouche

☎02.32.60.15.97 06.16.83.15.10 william.terryn27@orange.fr



ATTESTATION DE COMPETENCE

DE VERIFICATEUR DE COLONNES SECHES, DE BOUCHES ET POTEAUX D'INCENDIE

Décernée à Monsieur William TERRYN

Fait à Saint-Marcel

Le 14 septembre 2017

Thibault Gousset
Directeur formation

CNPP

Formation

CNPP est titulaire de la certification ISO 9001 et de la qualification OPQF

25 route Sainte Marguerite 27190 Conches en Ouche
☎02.32.60.15.97 06.16.83.15.10 william.terryn27@orange.fr

FICHE DE CONTRÔLE HYDRANT



Adresse: Buis-sur-Damville
Impasse des Serins
27240 Mesnils-sur-Iton

Département: Eure

Numéro de l'hydrant: N°1

Modèle: Pont a Mousson

Type de l'hydrant: PI Poteau Incendie

Pression statistique en BAR: 3.5 Bars

Débit Maxi à 1 bar: 55 m³/heure

Diamètre d'alimentation: Ø inconnue

Diamètre de sortie de l'hydrant: 1 x Ø 100 et 2 x Ø 65

Visible et accessible	oui	■	non	☐
Bon état général	oui	■	non	☐
Peinture réglementaire	oui	■	non	☐
Présence des bouchons	oui	☐	non	■
Vidange colonne	oui	■	non	☐
Carré de manœuvre fonctionnel	oui	■	non	☐
Fuite à la fermeture	oui	☐	non	■
Nombre de tours à l'ouverture: 13 Tours	oui	■	non	☐

Observation : manque 1 bouchon de Ø 65 et manque le capot

Nom du vérificateur	**Date**	**Signature**
TERRYN William	02/09/2020	



25 route Sainte Marguerite 27190 Conches en Ouche
☎02.32.60.15.97 06.16.83.15.10 william.terryn27@orange.fr

FICHE DE CONTRÔLE HYDRANT



Adresse: Buis-sur-Damville
N°17 rue des Mésanges
27240 Mesnils-sur-Iton

Département: Eure

Numéro de l'hydrant: N°2

Modèle: Bayard

Type de l'hydrant: BI Bouche Incendie

Pression statistique en BAR: 3.4 Bars

Débit Maxi à 1 bar: 70 m³/heure

Diamètre d'alimentation: Ø inconnue

Diamètre de sortie de l'hydrant: 1 x Ø 100

Visible et accessible	oui	■	non	☐
Bon état général	oui	■	non	☐
Panneau de signalisation	oui	☐	non	■
Vidange colonne	oui	☐	non	■
Carré de manœuvre fonctionnel	oui	■	non	☐
Fuite à la fermeture	oui	☐	non	■
Nombre de tours à l'ouverture: 13 Tours	oui	■	non	☐

Observation : attention à la végétation et vidange colonne, manque panneau de signalisation

Nom du vérificateur	**Date**	**Signature**
TERRYN William	02/09/2020	



25 route Sainte Marguerite 27190 Conches en Ouche
☎02.32.60.15.97 06.16.83.15.10💻william.terryn27@orange.fr

FICHE DE CONTRÔLE HYDRANT



Adresse: Buis-sur-Damville
N°32 rue des Alouettes
27240 Mesnils-sur-Iton

Département: Eure

Numéro de l'hydrant: N°3

Modèle: Bayard

Type de l'hydrant: PI Poteau Incendie

Pression statistique en BAR: 3.5 Bars

Débit Maxi à 1 bar: 55 m³/heure

Diamètre d'alimentation: Ø inconnue

Diamètre de sortie de l'hydrant: 1 x Ø 100 et 2 x Ø 65

Visible et accessible	oui	■	non	☐
Bon état général	oui	■	non	☐
Peinture réglementaire	oui	■	non	☐
Présence des bouchons	oui	☐	non	■
Vidange colonne	oui	■	non	☐
Carré de manœuvre fonctionnel	oui	■	non	☐
Fuite à la fermeture	oui	☐	non	■
Nombre de tours à l'ouverture: 13 Tours	oui	■	non	☐

Observation : manque 1 bouchon de Ø 65

Nom du vérificateur	**Date**	**Signature**
TERRYN William	02/09/2020	



25 route Sainte Marguerite 27190 Conches en Ouche
☎02.32.60.15.97 06.16.83.15.10 william.terryn27@orange.fr

FICHE DE CONTRÔLE HYDRANT



Adresse: Buis-sur-Damville
N°10 rue des Bergeronnettes
27240 Mesnils-sur-Iton

Département: Eure

Numéro de l'hydrant: N°4

Modèle: Bayard

Type de l'hydrant: BI Bouche Incendie

Pression statistique en BAR: 3.5 Bars

Débit Maxi à 1 bar: 38 m³/heure

Diamètre d'alimentation: Ø inconnue

Diamètre de sortie de l'hydrant: 1 x Ø 100

Visible et accessible	oui	■	non	☐
Bon état général	oui	■	non	☐
Panneau de signalisation	oui	☐	non	■
Vidange colonne	oui	■	non	☐
Carré de manœuvre fonctionnel	oui	■	non	☐
Fuite à la fermeture	oui	☐	non	■
Nombre de tours à l'ouverture: 13 Tours	oui	■	non	☐

Observation : manque panneau de signalisation

Nom du vérificateur	**Date**	**Signature**
TERRYN William	02/09/2020	



25 route Sainte Marguerite 27190 Conches en Ouche
☎02.32.60.15.97 06.16.83.15.10 william.terryn27@orange.fr

FICHE DE CONTRÔLE HYDRANT



Adresse: Buis-sur-Damville
N°17 rue du Pélican, angle rue des Tourterelles
27240 Mesnils-sur-Iton

Département: Eure

Numéro de l'hydrant: N°5

Modèle: Bayard

Type de l'hydrant: BI Bouche Incendie

Pression statistique en BAR: 3 Bars

Débit Maxi à 1 bar: 25 m³/heure

Diamètre d'alimentation: Ø inconnue

Diamètre de sortie de l'hydrant: 1 x Ø 100

Visible et accessible	oui	■	non	☐
Bon état général	oui	■	non	☐
Panneau de signalisation	oui	☐	non	■
Vidange colonne	oui	■	non	☐
Carré de manœuvre fonctionnel	oui	■	non	☐
Fuite à la fermeture	oui	☐	non	■
Nombre de tours à l'ouverture: 13 Tours	oui	■	non	☐

Observation : manque panneau de signalisation

Nom du vérificateur	**Date**	**Signature**
TERRYN William	02/09/2020	



25 route Sainte Marguerite 27190 Conches en Ouche
☎02.32.60.15.97 06.16.83.15.10 william.terryn27@orange.fr

FICHE DE CONTRÔLE HYDRANT



Adresse: Buis-sur-Damville
N°8 rue des Tilleuls, place de la Mairie
27240 Mesnils-sur-Iton

Département: Eure

Numéro de l'hydrant: N°6

Modèle: Bayard

Type de l'hydrant: BI Bouche Incendie

Pression statistique en BAR: 00 Bars

Débit Maxi à 1 bar: 00 m³/heure

Diamètre d'alimentation: Ø inconnue

Diamètre de sortie de l'hydrant: 1 x Ø 100

Visible et accessible	oui	■	non	☐
Bon état général	oui	☐	non	■
Panneau de signalisation	oui	■	non	☐
Vidange colonne	oui	☐	non	☐
Carré de manœuvre fonctionnel	oui	☐	non	■
Fuite à la fermeture	oui	☐	non	☐
Nombre de tours à l'ouverture: 13 Tours	oui	☐	non	☐

Observation : impossible à ouvrir, mesure impossible

Nom du vérificateur	**Date**	**Signature**
TERRYN William	02/09/2020	



25 route Sainte Marguerite 27190 Conches en Ouche
☎02.32.60.15.97 06.16.83.15.10 william.terryn27@orange.fr

FICHE DE CONTRÔLE HYDRANT



Adresse: Buis-sur-Damville
N°3 rue de l'Orme
27240 Mesnils-sur-Iton

Département: Eure

Numéro de l'hydrant: N°7

Modèle: Bayard

Type de l'hydrant: BI Bouche Incendie

Pression statistique en BAR: 4 Bars

Débit Maxi à 1 bar: 22 m³/heure

Diamètre d'alimentation: Ø inconnue

Diamètre de sortie de l'hydrant: 1 x Ø 100

Visible et accessible	oui	■	non	☐
Bon état général	oui	☐	non	■
Panneau de signalisation	oui	☐	non	■
Vidange colonne	oui	☐	non	■
Carré de manœuvre fonctionnel	oui	☐	non	■
Fuite à la fermeture	oui	☐	non	■
Nombre de tours à l'ouverture: 13 Tours	oui	☐	non	■

Observation : nombre de tours à l'ouverture 5 maximun, probléme de vidange coffre et colonne

Nom du vérificateur	**Date**	**Signature**
TERRYN William	02/09/2020	



25 route Sainte Marguerite 27190 Conches en Ouche
☎02.32.60.15.97 06.16.83.15.10 william.terryn27@orange.fr

FICHE DE CONTRÔLE HYDRANT



Adresse: Buis-sur-Damville
N°3 rue des Pommiers
27240 Mesnils-sur-Iton

Département: Eure

Numéro de l'hydrant: N°8

Modèle: Bayard

Type de l'hydrant: BI Bouche Incendie

Pression statistique en BAR: 2.8 Bars

Débit Maxi à 1 bar: 35 m³/heure

Diamètre d'alimentation: Ø inconnue

Diamètre de sortie de l'hydrant: 1 x Ø 100

Visible et accessible	oui	■	non	☐
Bon état général	oui	■	non	☐
Panneau de signalisation	oui	■	non	☐
Vidange colonne	oui	☐	non	■
Carré de manœuvre fonctionnel	oui	■	non	☐
Fuite à la fermeture	oui	☐	non	■
Nombre de tours à l'ouverture: 13 Tours	oui	■	non	☐

Observation : pas de vidange colonne

Nom du vérificateur	**Date**	**Signature**
TERRYN William	02/09/2020	



25 route Sainte Marguerite 27190 Conches en Ouche
☎02.32.60.15.97 06.16.83.15.10 william.terryn27@orange.fr

FICHE DE CONTRÔLE HYDRANT



Adresse: Buis-sur-Damville
N°9 rue des Hirondelles
27240 Mesnils-sur-Iton

Département: Eure

Numéro de l'hydrant: N°9

Modèle: Bayard

Type de l'hydrant: BI Bouche Incendie

Pression statistique en BAR: 3.2 Bars

Débit Maxi à 1 bar: 45 m³/heure

Diamètre d'alimentation: Ø inconnue

Diamètre de sortie de l'hydrant: 1 x Ø 100

Visible et accessible	oui	■	non	☐
Bon état général	oui	■	non	☐
Panneau de signalisation	oui	■	non	☐
Vidange colonne	oui	■	non	☐
Carré de manœuvre fonctionnel	oui	■	non	☐
Fuite à la fermeture	oui	☐	non	■
Nombre de tours à l'ouverture: 13 Tours	oui	■	non	☐

Observation :

Nom du vérificateur	**Date**	**Signature**
TERRYN William	02/09/2020	



25 route Sainte Marguerite 27190 Conches en Ouche
☎02.32.60.15.97 06.16.83.15.10 william.terryn27@orange.fr

FICHE DE CONTRÔLE HYDRANT



Adresse: Buis-sur-Damville
N°12 à côté du transformateur EDF
Lieu-dit : Le Parc de Morainville
27240 Mesnils-sur-Iton

Département: Eure

Numéro de l'hydrant: N°10

Modèle: Bayard

Type de l'hydrant: PI Poteau Incendie

Pression statistique en BAR: 00 Bars

Débit Maxi à 1 bar: 00 m³/heure

Diamètre d'alimentation: Ø inconnue

Diamètre de sortie de l'hydrant: 1 x Ø 65

Visible et accessible	oui	■	non	☐
Bon état général	oui	☐	non	■
Peinture réglementaire	oui	■	non	☐
Présence des bouchons	oui	■	non	☐
Vidange colonne	oui	☐	non	☐
Carré de manœuvre fonctionnel	oui	■	non	☐
Fuite à la fermeture	oui	☐	non	☐
Nombre de tours à l'ouverture: 13 Tours	oui	■	non	☐

Observation : pas d'eau

Nom du vérificateur	**Date**	**Signature**
TERRYN William	02/09/2020	



25 route Sainte Marguerite 27190 Conches en Ouche
☎02.32.60.15.97 06.16.83.15.10 william.terryn27@orange.fr

FICHE DE CONTRÔLE HYDRANT





Adresse: Buis-sur-Damville
Rue des Vanneaux, au silo UCASEN
27240 Mesnils-sur-Iton

Département: Eure

Numéro de l'hydrant: N°11

Modèle: Bayard

Type de l'hydrant: PI Poteau Incendie

Pression statistique en BAR: 00 Bars

Débit Maxi à 1 bar: 00 m³/heure

Diamètre d'alimentation: Ø inconnue

Diamètre de sortie de l'hydrant: 1 x Ø 100 et 2 x Ø 65

Visible et accessible	oui	☐	non	■
Bon état général	oui	☐	non	■
Peinture réglementaire	oui	■	non	☐
Présence des bouchons	oui	■	non	☐
Vidange colonne	oui	■	non	☐
Carré de manœuvre fonctionnel	oui	■	non	☐
Fuite à la fermeture	oui	☐	non	■
Nombre de tours à l'ouverture: 13 Tours	oui	■	non	☐

Observation : mesure impossible car l'orifice de sortie est tourné vers la cloture, impossible de mettre le tuyau. Nettoyage à faire

Nom du vérificateur	**Date**	**Signature**
TERRYN William	02/09/2020	



25 route Sainte Marguerite 27190 Conches en Ouche
☎02.32.60.15.97 06.16.83.15.10💻william.terryn27@orange.fr

FICHE DE CONTRÔLE RÉSERVE INCENDIE

Adresse: Buis-sur-Damville
N°3 rue des Iris, angle rue des Jonquilles
27240 Mesnils-sur-Iton

Département: Eure

Numéro de la réserve: N°12

Volume: 120m3

Type de l'hydrant: Réserve incendie cours d'eau

Visible et accessible	oui	☐	non	■
Bon état général	oui	☐	non	■
Réserve alimentée	oui	☐	non	■





Nom du vérificateur	**Date**	**Signature**
TERRYN William	02/09/2020	

25 route Sainte Marguerite 27190 Conches en Ouche
☎02.32.60.15.97 06.16.83.15.10 william.terryn27@orange.fr

FICHE DE CONTRÔLE RÉSERVE INCENDIE

Adresse: Buis-sur-Damville
N°8 rue du Héron
27240 Mesnils-sur-Iton

Département: Eure


Numéro de la réserve: N°13

Volume: 120m3

Type de l'hydrant: Réserve incendie cours d'eau

Visible et accessible	oui	■	non	☐
Bon état général	oui	■	non	☐
Réserve alimentée	oui	☐	non	■





Nom du vérificateur	**Date**	**Signature**
TERRYN William	02/09/2020	

25 route Sainte Marguerite 27190 Conches en Ouche
☎02.32.60.15.97 06.16.83.15.10 william.terryn27@orange.fr

FICHE DE CONTRÔLE RÉSERVE INCENDIE

Adresse: Buis-sur-Damville
Rue des Vanneaux
27240 Mesnils-sur-Iton

Département: Eure

Numéro de la réserve: N°14

Volume: 120m3

Type de l'hydrant: Réserve incendie cours d'eau

Visible et accessible	oui	☐	non	■
Bon état général	oui	■	non	☐
Réserve alimentée	oui	☐	non	■





Nom du vérificateur	**Date**	**Signature**
TERRYN William	02/09/2020	

25 route Sainte Marguerite 27190 Conches en Ouche
☎02.32.60.15.97 06.16.83.15.10 william.terryn27@orange.fr

FICHE DE CONTRÔLE RÉSERVE INCENDIE

Adresse: Buis-sur-Damville
D45 au carrefour du Château du Bois Giroult
27240 Mesnils-sur-Iton

Département: Eure

Numéro de la réserve: N°15

Volume: 120m3

Type de l'hydrant: Réserve incendie cours d'eau

Visible et accessible	oui	☐	non	■
Bon état général	oui	■	non	☐
Réserve alimentée	oui	☐	non	■





Nom du vérificateur	**Date**	**Signature**
TERRYN William	02/09/2020	

25 route Sainte Marguerite 27190 Conches en Ouche
☎02.32.60.15.97 06.16.83.15.10 william.terryn27@orange.fr

FICHE DE CONTRÔLE RÉSERVE INCENDIE

Adresse: Buis-sur-Damville
N°57 rue des Iris
27240 Mesnils-sur-Iton

Département: Eure

Numéro de la réserve: N°16

Volume: inconnu

Type de l'hydrant: Réserve incendie cours d'eau

Visible et accessible	oui	☐	non	■
Bon état général	oui	☐	non	■
Réserve alimentée	oui	☐	non	■





Nom du vérificateur	Date	Signature
TERRYN William	02/09/2020	

25 route Sainte Marguerite 27190 Conches en Ouche
☎02.32.60.15.97 06.16.83.15.10 william.terryn27@orange.fr

FICHE DE CONTRÔLE RÉSERVE INCENDIE

Adresse: Buis-sur-Damville
N°2 rue des Cygnes, hameau le Tilleul
27240 Mesnils-sur-Iton

Département: Eure

Numéro de la réserve: N°17

Volume: 120m3

Type de l'hydrant: Réserve incendie cours d'eau

Visible et accessible	oui	☐	non	■
Bon état général	oui	■	non	☐
Réserve alimentée	oui	☐	non	■





Nom du vérificateur	**Date**	**Signature**
TERRYN William	02/09/2020	

25 route Sainte Marguerite 27190 Conches en Ouche
☎02.32.60.15.97 06.16.83.15.10 william.terryn27@orange.fr

FICHE DE CONTRÔLE HYDRANT



Adresse: Buis-sur-Damville
Rue des Hirondelles, angle rue des Palombes
27240 Mesnils-sur-Iton

Département: Eure

Numéro de l'hydrant: N°18

Modèle: Bayard

Type de l'hydrant: BI Bouche Incendie

Pression statistique en BAR: 3.5 Bars

Débit Maxi à 1 bar: 45 m³/heure

Diamètre d'alimentation: Ø inconnue

Diamètre de sortie de l'hydrant: 1 x Ø 100

Visible et accessible	oui	■	non	☐
Bon état général	oui	■	non	☐
Panneau de signalisation	oui	■	non	☐
Vidange colonne	oui	■	non	☐
Carré de manœuvre fonctionnel	oui	■	non	☐
Fuite à la fermeture	oui	☐	non	■
Nombre de tours à l'ouverture: 13 Tours	oui	■	non	☐

Observation :

Nom du vérificateur	**Date**	**Signature**
TERRYN William	02/09/2020	



25 route Sainte Marguerite 27190 Conches en Ouche
☎02.32.60.15.97 06.16.83.15.10 william.terryn27@orange.fr

FICHE DE CONTRÔLE HYDRANT



Adresse: Buis-sur-Damville
Rue des Vanneaux D 50, angle rue des Fauvettes
27240 Mesnils-sur-Iton

Département: Eure

Numéro de l'hydrant: N°19

Modèle: Bayard

Type de l'hydrant: BI Bouche Incendie

Pression statistique en BAR: 3 Bars

Débit Maxi à 1 bar: 60 m³/heure

Diamètre d'alimentation: Ø inconnue

Diamètre de sortie de l'hydrant: 1 x Ø 100

Visible et accessible	oui	■	non	☐
Bon état général	oui	■	non	☐
Panneau de signalisation	oui	■	non	☐
Vidange colonne	oui	■	non	☐
Carré de manœuvre fonctionnel	oui	■	non	☐
Fuite à la fermeture	oui	☐	non	■
Nombre de tours à l'ouverture: 13 Tours	oui	■	non	☐

Observation :

Nom du vérificateur	**Date**	**Signature**
TERRYN William	02/09/2020	



25 route Sainte Marguerite 27190 Conches en Ouche
☎02.32.60.15.97 06.16.83.15.10 william.terryn27@orange.fr

FICHE DE CONTRÔLE HYDRANT



Adresse: Buis-sur-Damville
Morainville Le Parc
27240 Mesnils-sur-Iton

Département: Eure

Numéro de l'hydrant: N°20

Modèle: Bayard

Type de l'hydrant: BI Bouche Incendie

Pression statistique en BAR: 3.4 Bars

Débit Maxi à 1 bar: 34 m³/heure

Diamètre d'alimentation: Ø inconnue

Diamètre de sortie de l'hydrant: 1 x Ø 100

Visible et accessible	oui	■	non	☐
Bon état général	oui	■	non	☐
Panneau de signalisation	oui	■	non	☐
Vidange colonne	oui	■	non	☐
Carré de manœuvre fonctionnel	oui	■	non	☐
Fuite à la fermeture	oui	☐	non	■
Nombre de tours à l'ouverture: 13 Tours	oui	■	non	☐

Observation : protection génante pour l'ouverture de la bouche

Nom du vérificateur	**Date**	**Signature**
TERRYN William	02/09/2020	



25 route Sainte Marguerite 27190 Conches en Ouche
☎02.32.60.15.97 06.16.83.15.10 william.terryn27@orange.fr

FICHE DE CONTRÔLE HYDRANT



Adresse: Buis-sur-Damville
Rue des thuyas, angle rue des Séquoia
Proche salle des fêtes
27240 Mesnils-sur-Iton

Département: Eure

Numéro de l'hydrant: N°21

Modèle: Bayard

Type de l'hydrant: BI Bouche Incendie

Pression statistique en BAR: 3.8 Bars

Débit Maxi à 1 bar: 35 m³/heure

Diamètre d'alimentation: Ø inconnue

Diamètre de sortie de l'hydrant: 1 x Ø 100

Visible et accessible	oui	■	non	☐
Bon état général	oui	■	non	☐
Panneau de signalisation	oui	■	non	☐
Vidange colonne	oui	■	non	☐
Carré de manœuvre fonctionnel	oui	■	non	☐
Fuite à la fermeture	oui	☐	non	■
Nombre de tours à l'ouverture: 13 Tours	oui	■	non	☐

Observation :

Nom du vérificateur	**Date**	**Signature**
TERRYN William	02/09/2020	

25 route Sainte Marguerite 27190 Conches en Ouche
☎02.32.60.15.97 06.16.83.15.10 william.terryn27@orange.fr

FICHE DE CONTRÔLE HYDRANT



Adresse: Buis-sur-Damville
N°2 rue des Iris
27240 Mesnils-sur-Iton

Département: Eure

Numéro de l'hydrant: N°22

Modèle: Bayard

Type de l'hydrant: BI Bouche Incendie

Pression statistique en BAR: 1.5 Bars

Débit Maxi à 1 bar: 5 m³/heure

Diamètre d'alimentation: Ø inconnue

Diamètre de sortie de l'hydrant: 1 x Ø 100

Visible et accessible	oui	■	non	☐
Bon état général	oui	■	non	☐
Panneau de signalisation	oui	■	non	☐
Vidange colonne	oui	■	non	☐
Carré de manœuvre fonctionnel	oui	■	non	☐
Fuite à la fermeture	oui	☐	non	■
Nombre de tours à l'ouverture: 13 Tours	oui	■	non	☐

Observation :

Nom du vérificateur	**Date**	**Signature**
TERRYN William	02/09/2020	



25 route Sainte Marguerite 27190 Conches en Ouche ☎02.32.60.15.97 06.16.83.15.10 william.terryn27@orange.fr

SYNTHESE DE LA DEFENSE INCEDNIE EXTERIEURE DE LA COMMUNE DE

BUIS SUR DAMVILLE

	BUIS SUR DAMVILLE	Nbre du SDIS 27 année 2020
	4	4
	12	12
	6	6

Soit un total de 22 P.E.I (Point d'Eau Incendie)

Commune de MESNILS SUR ITON
Site BUIS-SUR-DAMVILLE

Date de réalisation 02/09/2020

N°	Type	Adresse	Diam. Alim.	Diam. De sortie	PRESSION STATIQUE / BAR	Débit en M3/H A 1 Bar	Etat	Anomalie	Accès	Signalisation	Anomalies	Observations	
1	PI	Impasse des Serins	Inconnu	1xØ100 2xØ65	3,5	55					manque 1 bouchon de Ø 65	manque le capot	
2	BI	N°17 rue des Mésanges	Inconnu	1xØ100	3,4	70						attention à la végétation et vidange colonne, manque panneau de signalisation	
3	PI	N°32 rue des Alouettes	Inconnu	1xØ100 2xØ65	3,5	55					manque 1 bouchon de Ø 65	manque panneau de signalisation	
4	BI	N°10 rue des Bergeronnettes	Inconnu	1xØ100	3,5	38						manque panneau de signalisation	
5	BI	N°17 rue du Pélican, angle rue des Tourterelles	Inconnu	1xØ100	3	25					débit insuffisant par rapport à la réglementation	manque panneau de signalisation	
6	BI	N°8 rue des Tilleuls, place de la Mairie	Inconnu	1xØ100	0	0					impossible à ouvrir		
7	BI	N°3 rue de l'Orme	Inconnu	1xØ100	4	22					débit insuffisant par rapport à la réglementation et nombre de tours à l'ouverture 5 maximun	manque panneau de signalisation, probléme de vidange coffre et colonne	
8	BI	N°3 rue des Pommiers	Inconnu	1xØ100	2,8	35						pas de vidange colonne	
9	BI	N°9 rue des Hirondelles	Inconnu	1xØ100	3,2	45							
10	PI	N°12 à côté du transformateur EDF, Lieu-dit : Le Parc de Morainville	Inconnu	1xØ65	0	0					pas d'eau		
11	PI	Rue des Vanneaux, au silo UCASEN	Inconnu	1xØ100 2xØ65	0	0					mesure impossible car l'orifice de sortie est tourné vers la cloture, impossible de mettre le tuyau.	nettoyage à faire	
12	Réserve incendie	N°3 rue des Iris, angle rue des Jonquilles	Inconnu		120m3						pas accesible	domaine privé	
13	Réserve incendie	N°8 rue du Héron	Inconnu		120m3							manque panneau "réserve incendie"	
14	Réserve incendie	Rue des Vanneaux	Inconnu		120m3							domaine privé	
15	Réserve incendie	D45 au carrefour du Château du Bois Giroult	Inconnu		120m3								
16	Réserve incendie	N°57 rue des Iris	Inconnu		inconnu						pas accesible		
17	Réserve incendie	N°2 rue des Cygnes, hameau le Tilleul	Inconnu		120m3								
18	BI	Rue des Hirondelles, angle rue des Palombes	Inconnu	1xØ100	3,5	45							
19	BI	Rue des Vanneaux D 50, angle rue des Fauvettes	Inconnu	1xØ100	3	60							
20	BI	Morainville Le Parc	Inconnu	1xØ100	3,4	34					protection génante pour l'ouverture de la bouche		
21	BI	Rue des thuyas, angle rue des Séquoia, proche salle des fêtes	Inconnu	1xØ100	3,8	35						attention à la végétation	
22	BI	N°2 rue des Iris	Inconnu	1xØ100	1,5	5					débit insuffisant par rapport à la réglementation		

RDDECI* Règlement Départementale de Défense Extérieure Contre l'Incendie
SDIS 27 Service Départemental d'Incendie et de Secours de l'Eure

Nom du vérificateur
Monsieur TERRYN William

Signature


BUIS SUR DAMVILLE

02/09/2020


Plan de la défense incendie


Commune du Mesnils sur Iton






Les plans indiqueront à titre d'information le rayon des 200 mètres de la défense incendie, mais il faudra prendre en compte les cheminements praticables par les moyens des services d'incendie et de secours





BUIS SUR DAMVILLE
BI N°20
PI N°10
D 50
BI N°21
Rue du Gérier
BI N°7
BI N°6
D 50
Rue du Gérier
Rue du Gérier



BUIS SUR DAMVILLE
BI N°20
PI N°10
BI N°21
BI N°7
BI N°6
D50
Rue du Séquoia
Le parc de Morainville
Impasse des Cyprès
Rue des Thuyas
Rue des Lilas
Rue des Peupliers
Rue des Tilleuls
C61
Impasse des Aubépines


BUIS SUR DAMVILLE
BI N°8
BI N°20
PI N°10
D 50
BI N°21
Rue du Gérier
BI N°7



BUIS SUR DAMVILLE
Rue des Palombes
Rue des Pommiers
BI N°8
Chemin de Boissy au Gérier
BI N°20
PI N°10
Le parc de Morainville
Rue du Séquoia
D50
BI N°21
Rue du Séquoia
Impasse des Cyprès
Rue des Thuyas
BI N°7


BUIS SUR DAMVILLE
D 50
PI N°11
Réserve N°14
BI N°9
BI N°18
D 50
Leaflet | Map data © OpenStreetMap co



BUIS SUR DAMVILLE
Rue des Hirondelles
Rue des Vanneaux
Impasse des Mouettes
D50
PI N°11
Réserve N°14
D657
Rue des Cailles
Rue des Hirondelles
BI N°9
Boissy sur Damville
Rue des Pinsons
Rue des Cailles
D657
BI N°18
Rue des Palombes
Rue des Palombes
Rue des Palombes
Rue des Palombes
C59
D50


BUIS SUR DAMVILLE
La Rachée
Damville
Buis-sur-Damville
Sangueuse
PI N°1
D 50
BI N°19
Le Fay
BI N°2
PI N°11 et
réserve N°14
BI N°9
2
PI N°3
D 50
BI N°18
Roman
Buis-sur-Damville
Leaflet | Map data © OpenStreetMap



BUIS SUR DAMVILLE
D50
La Rachée
Impasse des Serins
Rue des Sarcelles
C42
PI N°1
Saugueuse
C4
D50
BI N°19
Rue des Fauvettes
Le Fay
C58
Rue des Vanneaux
Rue des Hirondelles
Impasse des Mouettes
C85
Rue des Mésanges
BI N°2
D50
PI N°11 et
réserve N°14
2
Rue des Cailles
D657
BI N°9
Rue des Pinsons
BI N°18
PI N°3
C58
C59
La Briqueterie


BUIS SUR DAMVILLE
BI N°19
Le Fay
BI N°2
PI N°11 et
réserve N°14
BI N°9
2
PI N°3
D 50
BI N°18
Roman
Buis-sur-Damville
La Lande
Le Tilleul
Réserve
N°17
BI N°4
La Bretonnie



BUIS SUR DAMVILLE
BI N°19
PI N°11 et
réserve N°14
BI N°9
PI N°3
BI N°18
Réserve
N°17
BI N°4
Rue des Vanneaux
Rue des Cailles
Rue des Pinsons
Rue du Cygne
Rue des Alouettes
Rue des Pigeonnes
Impasse des Perdrix
Lieu-dit La Lande
Le Tilleul
La Briqueterie
La Bretonnie
Rue des Bergeries
D50
D657
C58
C59
C60
2


BUIS SUR DAMVILLE
BI N°4
La Bretonnie
BI N°7
D 50
BI N°6
Buis-sur-Damville
BI N°5
Réserve
N°13


BUIS SUR DAMVILLE
Impasse des Perdrix
La Bretonnie
BI N°4
Rue des Bergeronnettes
C60
BI N°7
Rue de l'Orme
BI N°6
Rue des Lilas
C61
Rue des Tilleuls
D50
Rue des Pélicans
La Cunelle
BI N°5
Rue des Hérons
Réserve N°13
Rue des Tourterelles


BUIS SUR DAMVILLE
La Gâtine
45
D 45
Réserve
N°15
Le Bo roult
Créton


BUIS SUR DAMVILLE
C19
D45
D45
Impasse des Bruyères
Impasse des Bruyères
Rue des Bruyères
Réserve
N°15
Le Bois
Girault
D45
Lieu-dit Le Bois Girault
Rue des Cyclamens
C64
Les Éreux
Rue des Rosiers
Rue des Rosiers
Rue des Bleuets
D45
C5


BUIS SUR DAMVILLE
Chambois
Mesnils-sur-Iton
Buis-sur-Damville
Chavigny-Bailleul
Rue des Glycines
Bernay
Evreux
Rue du Perré
Rue des Mares
C 33
N 154
Impasse des Iris
Mesnils-sur-Iton
Rue du Buis
Réserve N°16
Chavigny-Bailleul
Rue des Iris
Rue des Jonquilles
Pommereuil
BI N°22
C 6
Buis-sur-Damville
Chavigny-Bailleul


BUIS SUR DAMVILLE
Saint-Mamert
Rue des Jonquilles
Rue des Glycines
Rue du Perre
Rue des Mares
Impasse des Iris
Rue du Buis
Rue des Bruyères
N154
D556 E
D6154
C5
Réserve
N°16
BI N°22
Pommereuil
Impasse des Pervenches
Rue des Iris
C24



géostudio
URBANISME & CARTOGRAPHIE

2AD