



Service d'émission : Service Régional de l'Inventaire de Poitou-Charentes *Type du document* : phototype
Droits de communication : communication libre *Document en couleur* : oui
Droits de reproduction : reproduction soumise à autorisation *Sens du document* : horizontal



Immatriculation

Immatriculation du phototype : 04 17 01952 NUCA
Département de localisation de l'oeuvre : 17
Année d'enregistrement du document : 2004
Numéro séquentiel : 1952
Format du document : image bitmap
Type du phototype : positif demi-teinte couleur
Auteur du phototype : Phot. C. Ducheux

Images numériques

Nom du fichier numérique : IVR54_041701952NUCA_P.JPG

Dossier(s) illustré(s) par cette image

[Siecq, Présentation de la commune](#) Un portail à piliers menant à un jardin paysager, rue de la Distiellerie.

[Région Poitou-Charentes / Service de l'inventaire général du patrimoine culturel. Auteur du cliché : Phot. C. Duchez. \(c\) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel, 2004 ; \(c\) Syndicat mixte du Pays des Vals de Saintonge, 2004.](#)
[Renseignements : Centre régional de documentation du patrimoine, 102 Grand'Rue - B.P. 553, 86020 Poitiers cedex, tél : 05.49.36.30.07.](#)

Document produit par [RenablLyon](#) : (c) Ministère de la Culture et de la Communication



Service d'émission : Service Régional de l'Inventaire de Poitou-Charentes *Type du document* : phototype
Droits de communication : communication libre *Document en couleur* : oui
Droits de reproduction : reproduction soumise à autorisation *Sens du document* : vertical



Immatriculation

Immatriculation du phototype : 04 17 01917 NUCA
Département de localisation de l'oeuvre : 17
Année d'enregistrement du document : 2004
Numéro séquentiel : 1917
Format du document : image bitmap
Type du phototype : positif demi-teinte couleur
Auteur du phototype : Phot. C. Ducheux

Images numériques

Nom du fichier numérique : IVR54_041701917NUCA_P.JPG

Dossier(s) illustré(s) par cette image

[Siecq, Présentation de la commune](#)

Une base d'un calvaire et une plaque avec inscription datée du 16e siècle, rue de la Distillerie.

[Région Poitou-Charentes / Service de l'inventaire général du patrimoine culturel. Auteur du cliché : Phot. C. Duchez. \(c\) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel, 2004 ; \(c\) Syndicat mixte du Pays des Vals de Saintonge, 2004.](#)
[Renseignements : Centre régional de documentation du patrimoine, 102 Grand'Rue - B.P. 553, 86020 Poitiers cedex, tél : 05.49.36.30.07.](#)

Document produit par [RenablLyon](#) : (c) Ministère de la Culture et de la Communication



Poitou-Charentes,

Siecq, Bistandille (la), Courances (rue des) 6

Ferme, exploitation agricole

Type de dossier : individuel

Date de l'enquête : 2004

Désignation

Dénomination : ferme

Précision sur la dénomination : exploitation agricole

Destinations successives et actuelles de l'édifice : maison

Partie(s) constituante(s) non étudiée(s) : logements ; dépendances ; hangar agricole ; cour ; passage couvert



Les deux logements de l'ancienne ferme.

Compléments de localisation

Référence(s) cadastrale(s) : 1840 A3 745 ; 2000 A 685 à 694

Numéro INSEE de la commune : 17427

Aire : Pays des Vals de Saintonge

Canton : Matha

Milieu d'implantation : en écart

Historique

Commentaire historique : Une grande majorité des bâtiments figure sur le plan cadastral de 1840. L'ensemble pourrait dater du 1er quart du 19e siècle. La date 1822 se situe sur le passage couvert.

Datation(s) principale(s) : 1er quart 19e siècle

Date(s) : 1822

Justification de la datation : porte la date

Description

Commentaire descriptif : Le logement principal, orienté au sud-ouest et au toit à longs pans à croupe, se compose d'une façade à cinq travées et d'une corniche moulurée. La porte d'entrée est parée d'un encadrement mouluré composé de pilastres et d'une corniche. En retour de ce logement se situe une cellule charentaise. Elle est orientée à l'est et possède un toit à longs pans. Elle se compose d'une façade à deux travées, d'un rez-de-chaussée surélevé et d'une corniche. Accolé à cette dernière se situe un passage couvert. Celui-ci, vu de l'intérieur forme un angle droit. Côté rue, il se compose d'une porte cochère et d'une porte piétonne toutes deux en anse de panier. Sur la clef de voûte de la porte

cochère sont aussi gravées les initiales M.V suivie de la date. Des petits toits en tôles et des toits à bêtes se situent dans le prolongement sur la droite du passage. En retour des toits à bêtes se trouvent la grange et l'étable situées sous le même toit à longs pans à croupe. Encore en retour se trouve le chai lui-même percé d'une ouverture en plein cintre avec agrafe saillante.

Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : calcaire ; moellon ; enduit

Matériau(x) de couverture : tuile creuse

Vaisseau(x) et étage(s) : rez-de-chaussée ; comble à surcroît

Parti d'élévation extérieure : élévation à travées

Type de la couverture : toit à longs pans ; croupe

Technique du décor : sculpture

Représentation : ornement géométrique : perle ; ornement architectural : pilastre ; chronogramme

Précision sur la représentation : Porte d'entrée dotée d'un encadrement à pilastres. Rang de perles, sous la corniche du passage couvert. Date et inscription, sur le passage couvert.

Inscription(s) portée(s) sur l'édifice : M.V. 1822 : sur le passage couvert.

Typologie : Ferme à bâtiments organisée ; maison saintongeaise ; cellule charentaise ; en retrait de la rue (2) ; 5 travées ; 2 travées ; porte centrale ; porte décentrée ; hangar à 3 murs porteurs ; hangar en poteaux en bois ; cour fermée ; passage couvert.

Etat de conservation : bon état

Intérêt de l'oeuvre

Oeuvre repérée

Situation juridique

Statut de la propriété : propriété d'une personne privée

Illustrations



Fig. 1
Les deux logements de
l'ancienne ferme.



Fig. 2
La porte d'entrée du logement
principal.



Fig. 3
Les dépendances de l'ancienne
ferme.



Fig. 4

Le passage couvert depuis la cour.



Fig. 5

Le passage couvert depuis la rue.



Fig. 6

Détail de la date et de la corniche du passage couvert.



Fig. 7

Une vue de la rue menant à l'ancienne ferme.

Voir

[Siecq, Présentation de la commune](#)

[Région Poitou-Charentes / Service de l'inventaire général du patrimoine culturel. Chercheur\(s\) : Duchez Claire ; Lhuissier Nathalie. \(c\) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel, 2004 ; \(c\) Syndicat mixte du Pays des Vals de Saintonge, 2004. Renseignements : Centre régional de documentation du patrimoine, 102 Grand'Rue - B.P. 553, 86020 Poitiers cedex, tél : 05.49.36.30.07.](#)

[Document produit par RenablLyon : \(c\) Ministère de la Culture et de la Communication](#)



Poitou-Charentes,

Siecq, Bistandille (la), Deux Vallées (rue des) 17

Ferme, exploitation agricole

Type de dossier : individuel

Date de l'enquête : 2004

Désignation

Dénomination : ferme

Précision sur la dénomination : exploitation agricole

Destinations successives et actuelles de l'édifice : maison

Partie(s) constituante(s) non étudiée(s) : dépendances ; puits ; cour ; portail



Le logement de la ferme.

Compléments de localisation

Référence(s) cadastrale(s) : 1840 B1 147 ; 2000 A 574

Numéro INSEE de la commune : 17427

Aire : Pays des Vals de Saintonge

Canton : Matha

Milieu d'implantation : en écart

Historique

Commentaire historique : Des bâtiments sont mentionnés à cet emplacement sur le plan cadastral de 1840. Cet ensemble pourrait dater du 2e quart du 19e siècle. La façade sur cour du logement et les dépendances accolées ont été remaniées dans la 2e moitié du 20e siècle.

Datation(s) principale(s) : 2e quart 19e siècle

Datation(s) secondaire(s) : 2e moitié 20e siècle

Description

Commentaire descriptif : Le logement, orienté au sud et non enduit, se compose d'une façade à trois travées et d'une corniche moulurée. La grange et le chai, situés face au logement, sont en moellon enduit. La grange comporte une ouverture droite avec un linteau en bois et le chai possède une travée avec des ouvertures en arc segmentaire. Le four est abrité sous un petit bâtiment en moellon à deux pans. Sur sa façade on peut voir un puits encastré avec une margelle circulaire en moellon. Le second puits, quant à lui, possède une margelle carrée et un support de poulie en moellon couvert de tuile creuse. La propriété est fermée par un portail à piliers en pierre de taille supportant une porte cochère et une

porte piétonne.

Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : calcaire ; moellon

Matériau(x) de couverture : tuile creuse

Vaisseau(x) et étage(s) : rez-de-chaussée ; comble à surcroît

Parti d'élévation extérieure : élévation à travées

Type de la couverture : toit à longs pans

Typologie : Ferme à bâtiments dispersés ; maison saintongaise ; en retrait de la rue ; 3 travées ; porte décentrée ; dépendances accolées ; cour fermée ; portail à piliers.

Etat de conservation : bon état

Intérêt de l'oeuvre

Oeuvre repérée

Situation juridique

Statut de la propriété : propriété d'une personne privée

Illustrations



Fig. 1

Le logement de la ferme.



Fig. 2

La grange et le chai.



Fig. 3

Le bâtiment qui abrite le four.



Fig. 4

Le four.



Fig. 5

Le puits encasté.



Fig. 6

Le deuxième puits.



Fig. 7

Le portail à piliers.

Voir

[Siecq, Présentation de la commune](#)

[Région Poitou-Charentes / Service de l'inventaire général du patrimoine culturel. Chercheur\(s\) : Duchez Claire ; Lhuissier Nathalie. \(c\) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel, 2004 ; \(c\) Syndicat mixte du Pays des Vals de Saintonge, 2004. Renseignements : Centre régional de documentation du patrimoine, 102 Grand'Rue - B.P. 553, 86020 Poitiers cedex, tél : 05.49.36.30.07.](#)

[Document produit par **RenablLyon** : \(c\) Ministère de la Culture et de la Communication](#)



Poitou-Charentes,

Siecq, Bistandille (la), Deux Vallées (rue des) 19, 20

Ferme, exploitation agricole

Type de dossier : individuel

Date de l'enquête : 2004

Désignation

Dénomination : ferme

Précision sur la dénomination : exploitation agricole

Destinations successives et actuelles de l'édifice : maison

Partie(s) constituante(s) non étudiée(s) : logements ; dépendances ; hangar agricole ; cour ; portail



Le portail couvert de l'ancienne ferme.

Compléments de localisation

Référence(s) cadastrale(s) : 1840 A3 700 à 707 ; 2000 A 580 581

Numéro INSEE de la commune : 17427

Aire : Pays des Vals de Saintonge

Canton : Matha

Milieu d'implantation : en écart

Historique

Commentaire historique : Une grande majorité des bâtiments figure sur le plan napoléonien. Les bâtiments pourraient avoir une base du 2^e quart du 19^e siècle, mais ceux-ci ont été modifiés probablement dans le 3^e quart du 19^e siècle. Le logement à façade en pignon, datable du 2^e quart du 19^e siècle, a été remanié dans la 1^{ère} moitié du 20^e siècle.

Datation(s) principale(s) : 2^e quart 19^e siècle ; 3^e quart 19^e siècle

Datation(s) secondaire(s) : 1^{ère} moitié 20^e siècle

Description

Commentaire descriptif : Le logement, orienté au sud-ouest, présente une façade à cinq travées, une porte double à imposte avec un encadrement mouluré et une corniche. Un chai avec une ouverture en plein cintre est accolé sur la droite du logement. Un portail couvert percé de deux portes en anse de panier clôture la cour. En face de ce dernier se situe un hangar ouvert. Accolé à celui-ci, on remarque une porte surmontée d'une fenêtre. Sur la gauche du hangar se situe une écurie. Une cellule charentaise se situe derrière ses dépendances et sa façade, en pignon, donne sur la rue. Elle possède une petite cour clôturée par un

mur en moellon. Sur ce dernier on distingue une pierre d'évacuation des eaux. De l'autre côté de la rue sont situées des dépendances. L'une d'elles est parée d'une ouverture en anse de panier à moitié murée.

Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : calcaire ; moellon ; enduit

Matériau(x) de couverture : tuile creuse

Vaisseau(x) et étage(s) : rez-de-chaussée ; 1 étage carré ; comble à surcroît

Parti d'élévation extérieure : élévation à travées

Type de la couverture : toit à longs pans ; croupe

Typologie : Ferme à bâtiments dispersés ; maison saintongeaise ; cellule charentaise ; en retrait de la rue (2) ; 5 travées ; 1 travée ; porte centrale ; porte décentrée ; dépendances accolées ; cour fermée ; portail couvert.

Etat de conservation : bon état

Intérêt de l'oeuvre

Oeuvre repérée

Situation juridique

Statut de la propriété : propriété d'une personne privée

Illustrations



Fig. 1

Le logement principal de l'ancienne ferme.



Fig. 2

Le second logement de l'ancienne ferme.



Fig. 3

L'évier situé dans la cour du second logement.



Fig. 4

Le hangar et les dépendances de l'ancienne ferme.



Fig. 5

Les dépendances situées de l'autre côté de la rue.



Fig. 6

Le portail couvert de l'ancienne ferme.



Fig. 7

Le portail couvert de l'ancienne
ferme.

Voir

[Siecq, Présentation de la commune](#)

[Région Poitou-Charentes / Service de l'inventaire général du patrimoine culturel. Chercheur\(s\) : Duchez Claire ; Lhuissier Nathalie. \(c\) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel, 2004 ; \(c\) Syndicat mixte du Pays des Vals de Saintonge, 2004. Renseignements : Centre régional de documentation du patrimoine, 102 Grand'Rue - B.P. 553, 86020 Poitiers cedex, tél : 05.49.36.30.07.](#)

[Document produit par **Renabl**yon : \(c\) Ministère de la Culture et de la Communication](#)



Poitou-Charentes,

Siecq, Cornières (rue des) 11

Ferme, exploitation viticole

Type de dossier : individuel

Date de l'enquête : 2004

Désignation

Dénomination : ferme

Précision sur la dénomination : exploitation viticole

Partie(s) constituante(s) non étudiée(s) : dépendances ; hangar agricole ; cour ; mur de clôture ; portail



Une vue d'ensemble de la ferme.

Compléments de localisation

Référence(s) cadastrale(s) : 2000 E 649 650

Numéro INSEE de la commune : 17427

Aire : Pays des Vals de Saintonge

Canton : Matha

Milieu d'implantation : en village

Historique

Commentaire historique : Aucun bâtiment n'est mentionné à cet emplacement sur le plan cadastral de 1840. Le logement est datable du 4e quart du 19e siècle et les chais du 2e quart du 20e siècle.

Datation(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle ; 2e quart 20e siècle

Description

Commentaire descriptif : Le corps de bâtiment principal, situé face à la rue, comprend une maison de maître à façade principale en pierre de taille orientée au sud. Celle-ci, à cinq travées, est ornée d'un solin, d'un bandeau, d'une corniche et d'une porte à encadrement mouluré surmonté d'une corniche soutenue par des consoles sculptées. Son toit à longs pans brisés à croupe brisée en ardoise est percé de lucarnes à fronton triangulaire et est agrémenté de deux épis de faîtage en zinc. Une buanderie est accolée à l'est, une cuisine et des dépendances à ouvertures en anse de panier sont accolées à l'ouest.

Le bâtiment en retour à l'ouest est composé d'un chai au mur en moellon non enduit et d'une corniche, et d'un hangar à poteaux en bois.

Le mur de clôture, en moellon enduit, est percé d'un portail à piliers.

Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : calcaire ; moellon ;

pierre de taille ; enduit

Matériau(x) de couverture : ardoise

Vaisseau(x) et étage(s) : rez-de-chaussée ; 1 étage carré ; étage de comble

Parti d'élévation extérieure : élévation à travées

Type de la couverture : toit à longs pans brisés ; croupe brisée

Technique du décor : maçonnerie ; sculpture

Représentation : ornement architectural : fronton ; ornement géométrique : enroulement

Précision sur la représentation : Consoles de la corniche au-dessus de la porte d'entrée, sculptées d'enroulements. Lucarnes à frontons triangulaires, sur l'étage de comble.

Typologie : Ferme de plan en L ; maison de maître ; en retrait de la rue ; 5 travées ; porte centrale ; dépendances adossées ; portail découvert ; hangar accolé ; hangar à 3 murs porteurs ; hangar à poteaux en bois ; cour fermée ; portail à piliers.

Etat de conservation : bon état

Intérêt de l'oeuvre

Observations : Propriété vue uniquement de la rue.
Oeuvre repérée

Situation juridique

Statut de la propriété : propriété d'une personne privée

Illustrations



Fig. 1

La façade sur cour du logement, carte postale ancienne, début 20^e siècle.



Fig. 2

Une vue d'ensemble de la ferme.



Fig. 3

Une vue d'ensemble de la ferme.



Fig. 4

Un détail de la porte du logement.



Fig. 5

La cuisine accolée à l'ouest.



Fig. 6

Les dépendances accolées à l'ouest.



Fig. 7
Les chais et le hangar.



Fig. 8
Le portail à piliers.



Fig. 9
Une porte de jardin.

Voir

[Siecq, Présentation de la commune](#)

[Région Poitou-Charentes / Service de l'inventaire général du patrimoine culturel. Chercheur\(s\) : Duchez Claire ; Marsili Joëlle. \(c\) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel, 2004 ; \(c\) Syndicat mixte du Pays des Vals de Saintonge, 2004. Renseignements : Centre régional de documentation du patrimoine, 102 Grand'Rue - B.P. 553, 86020 Poitiers cedex, tél : 05.49.36.30.07.](#)

Document produit par [RenablLyon](#) : (c) Ministère de la Culture et de la Communication



Poitou-Charentes,

Siecq, Coucoussac, Bellevue (rue de) 2

Ferme, exploitation agricole et viticole

Type de dossier : individuel

Date de l'enquête : 2004

Désignation

Dénomination : ferme

Précision sur la dénomination : exploitation agricole et viticole

Destinations successives et actuelles de l'édifice : maison

Partie(s) constituante(s) non étudiée(s) : dépendances ; cour ; mur de clôture ; portails



Une partie du logement de l'ancienne ferme.

Compléments de localisation

Référence(s) cadastrale(s) : 1840 B2 532 ; 2000 B 613 614

Numéro INSEE de la commune : 17427

Aire : Pays des Vals de Saintonge

Canton : Matha

Milieu d'implantation : en écart

Historique

Commentaire historique : Deux grands bâtiments sont mentionnés à l'emplacement de cette ancienne ferme sur le plan cadastral de 1840. Un des deux, de plan en L et à l'alignement de la rue, est aujourd'hui détruit. Le corps qui abrite le logement avec d'anciennes dépendances accolées pourrait dater du 1^{er} quart du 19^e siècle. La façade sur cour de celui-ci a été remaniée au niveau de quelques ouvertures dans la 2^e moitié du 20^e siècle. La dépendance placée au sud-ouest et le portail couvert, non figurés sur le plan napoléonien, dateraient de la 2^e moitié du 19^e siècle. Le deuxième portail, à piliers cylindriques, pourrait dater de la fin du 19^e siècle ou du début du 20^e siècle.

Les raisins et les feuilles de vigne sculptés sur la porte d'entrée du logement, ainsi que les bâtiments présents sur le plan de 1840, peuvent laisser penser que cette ancienne propriété devait être, à une époque, à vocation viticole.

Datation(s) principale(s) : 1^{er} quart 19^e siècle ; 2^e moitié 19^e siècle

Datation(s) secondaire(s) : 2^e moitié 20^e siècle

Description

Commentaire descriptif : Le bâtiment principal, orienté au sud-ouest, comprend dans sa partie droite un logement et dans sa partie gauche d'anciennes dépendances réhabilitées en parties habitables.

Le logement, initialement à cinq travées, est doté d'une porte d'entrée à pilastres à chapiteaux d'ordre ionique et d'un entablement sculpté surmonté d'une corniche. Sa façade est ornée d'une corniche à denticules, de baies à encadrement harpé et d'une pierre d'évier surmontée d'un oculus. Les anciennes dépendances sont placées dans le prolongement nord-ouest et sont également ornées d'une corniche à denticules.

Deux petits bâtiments, situés au sud-ouest, correspondent à une ancienne bergerie et une étable. Cette dernière est pourvue d'une porte en arc segmentaire à agrafe saillante, aujourd'hui murée.

Un premier portail se situe sur la rue de Bellevue et un deuxième sur la rue du Château. Le premier est couvert et le deuxième comprend deux piliers cylindriques en pierre de taille.

Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : calcaire ; moellon ; enduit

Matériau(x) de couverture : tuile creuse

Vaisseau(x) et étage(s) : rez-de-chaussée ; comble à surcroît

Parti d'élévation extérieure : élévation à travées

Type de la couverture : toit à longs pans

Technique du décor : sculpture

Représentation : ornement architectural : ordre ionique ; ornement végétal : raisin, vigne, feuillage

Précision sur la représentation : Porte d'entrée du logement à pilastres à chapiteaux d'ordre ionique. Entablement de la porte d'entrée du logement sculpté de raisins et de feuilles de vignes.

Cheminée intérieure sculptée de feuillages.

Typologie : Ferme à bâtiments dispersés ; maison saintongeaise ; en retrait de la rue ; 5 travées ; porte centrale ; dépendances accolées ; cour fermée ; portail couvert ; portail à piliers.

Etat de conservation : bon état ; remanié

Intérêt de l'oeuvre

Oeuvre repérée

Situation juridique

Statut de la propriété : propriété d'une personne privée

Illustrations



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3

Une partie du logement de l'ancienne ferme.



Fig. 4

Une partie du logement et les dépendances accolées.



Fig. 5

La porte d'entrée du logement.



Fig. 6

Un détail de la porte d'entrée du logement.



Fig. 7

La cheminée intérieure du logement.

La pierre d'écoulement des eaux et son oculus.



Fig. 8

L'ancienne étable.

L'évier situé à l'intérieur du logement.



Fig. 9

Le portail couvert vu de l'intérieur de la propriété.



Fig. 10

Le portail à piliers cylindriques.

Voir

[Siecq, Présentation de la commune](#)

Région Poitou-Charentes / Service de l'inventaire général du patrimoine culturel. Chercheur(s) : Duchez Claire ; Lhuissier Nathalie. (c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel, 2004 ; (c) Syndicat mixte du Pays des Vals de Saintonge, 2004. Renseignements : Centre régional de documentation du patrimoine, 102 Grand'Rue - B.P. 553, 86020 Poitiers cedex, tél : 05.49.36.30.07.

Document produit par [RenablLyon](#) : (c) Ministère de la Culture et de la Communication



Poitou-Charentes,

Siecq, Coucoussac, Château Rebelle (rue du) 17

Ferme, exploitation agricole

Type de dossier : individuel

Date de l'enquête : 2004

Désignation

Dénomination : ferme

Précision sur la dénomination : exploitation agricole

Destinations successives et actuelles de l'édifice : maison

Partie(s) constituante(s) non étudiée(s) : dépendances ; cour ; mur de clôture ; portail



Une vue d'ensemble de l'ancienne ferme.

Compléments de localisation

Référence(s) cadastrale(s) : 1840 B2 520 521 ; 2000 B 424

Numéro INSEE de la commune : 17427

Aire : Pays des Vals de Saintonge

Canton : Matha

Milieu d'implantation : en écart

Historique

Commentaire historique : Des bâtiments sont mentionnés à cet emplacement sur le plan napoléonien, mais ceux-ci n'ont plus rien à voir avec les constructions actuelles, datables de la 2^e moitié 19^e siècle.

Datation(s) principale(s) : 2^e moitié 19^e siècle

Description

Commentaire descriptif : Le logement, à façade principale orientée au sud-est, comprend deux faces à deux travées chacune et une corniche. Le toit possède une croupe côté rue et un long pan côté jardin. Des dépendances, en décrochement de toiture, sont accolées à la maison côté jardin. Le chai, situé en face de la maison, possède une ouverture en arc segmentaire et un toit à un pan couvert de tôles ondulées. Un petit bâtiment, accolé au mur de clôture et en appentis, se situe aussi devant la maison. On remarque qu'il est paré d'une cheminée et d'une petite porte.

Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : calcaire ; moellon ; enduit

Matériau(x) de couverture : tuile creuse

Vaisseau(x) et étage(s) : rez-de-chaussée ; 1 étage carré

Parti d'élévation extérieure : élévation à travées

Type de la couverture : toit à longs pans ; croupe

Typologie : Ferme à bâtiments dispersés ; maison saintongeaise ;
perpendiculaire à la rue ; 2 travées ; porte décentrée ; dépendances
accolées ; cour fermée.

Etat de conservation : bon état

Intérêt de l'oeuvre

Observations : Propriété vue uniquement de la rue.

Oeuvre repérée

Situation juridique

Statut de la propriété : propriété d'une personne privée

Illustrations



Fig. 1

Une vue d'ensemble de
l'ancienne ferme.



Fig. 2

La façade sur rue du chai.

Voir

[Siecq, Présentation de la commune](#)

[Région Poitou-Charentes / Service de l'inventaire général du patrimoine culturel. Chercheur\(s\) : Duchez Claire ; Lhuissier Nathalie. \(c\) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel, 2004 ; \(c\) Syndicat mixte du Pays des Vals de Saintonge, 2004. Renseignements : Centre régional de documentation du patrimoine, 102 Grand'Rue - B.P. 553, 86020 Poitiers cedex, tél : 05.49.36.30.07.](#)

Document produit par [RenablLyon](#) : (c) Ministère de la Culture et de la Communication



Poitou-Charentes,

Siecq, Coucoussac, Puits Rebelle (rue du)

Chapelle Notre Dame de Coucoussac

Type de dossier : individuel

Date de l'enquête : 2004

Désignation

Dénomination : chapelle

Précision sur la dénomination : vestiges d'une ancienne chapelle

Vocabulaire : Notre Dame de Coucoussac



Une des deux ouvertures à arc brisé.

Compléments de localisation

Référence(s) cadastrale(s) : 1840 B2 496 ; 2000 B 630

Numéro INSEE de la commune : 17427

Aire : Pays des Vals de Saintonge

Canton : Matha

Milieu d'implantation : en écart

Historique

Commentaire historique : Un bâtiment est mentionné à cet emplacement sur le plan cadastral de 1840. La chapelle, datée du 13^e siècle, se situe à environ cent mètres de l'emplacement de l'ancien château de Coucoussac. Notre-Dame de Coucoussac était aussi la chapelle du château.

Datation(s) principale(s) : 13^e siècle

Description

Commentaire descriptif : Aujourd'hui seule une partie de la nef subsiste. Depuis la cour dans laquelle se situe la chapelle on peut voir deux ouvertures en arcs brisés qui étaient peut-être les portes d'entrée à des époques différentes. L'une d'entre elles est parée de petits chapiteaux ornés de feuilles de lierre. À l'intérieur il existe encore un bénitier dans le mur et une corniche qui pare le mur. Au-dessus de cette dernière s'élevait une voûte en berceau dont on voit la trace à une extrémité.

Matériau(x) de gros-œuvre et mise en œuvre : calcaire ; moellon

Parti de plan : plan rectangulaire régulier

Vaisseau(x) et étage(s) : en rez-de-chaussée

Technique du décor : sculpture

Représentation : ornement végétal

Précision sur la représentation : Chapiteaux sculptés de feuilles de lierre.

Etat de conservation : vestiges

Intérêt de l'oeuvre

Oeuvre repérée

Situation juridique

Statut de la propriété : propriété d'une personne privée

Documentation

Bibliographie

Bonnin, Jean-Claude. Notes historiques sur Siecq et sur l'ancienne seigneurie de Coucoussac, La Rochelle, 1983, p. 29, 30.

Lemarié. Communication à la séance du 11 novembre 1875. Recueil de la Commission des Arts de la Charente-Inférieure, t. 3, 1877, p. 26, 27.

Illustrations



Fig. 1

Une des deux ouvertures à arc brisé.



Fig. 2

La seconde ouverture à arc brisé.



Fig. 3

Détail d'un chapiteau.



Fig. 4

Détail d'un arc brisé.



Fig. 5

Détail de la corniche intérieure.



Fig. 6

Détail d'une ancienne ouverture.

Voir

Siecq, Présentation de la commune

Région Poitou-Charentes / Service de l'inventaire général du patrimoine culturel. Chercheur(s) : Duchez Claire ; Lhuissier Nathalie. (c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel, 2004 ; (c) Syndicat mixte du Pays des Vals de Saintonge, 2004. Renseignements : Centre régional de documentation du patrimoine, 102 Grand'Rue - B.P. 553, 86020 Poitiers cedex, tél : 05.49.36.30.07.

Document produit par **Renabl**Lyon : (c) Ministère de la Culture et de la Communication



Pays des
VALS DE SAINTONGE

Inventaire général du patrimoine culturel

[inventaire topographique - Pays des Vals de Saintonge](#)

Poitou-Charentes,

Siecq

Croix de chemin

Type de dossier : individuel

Date de l'enquête : 2004

Désignation

Dénomination : croix de chemin

Compléments de localisation

Référence(s) cadastrale(s) : 2000 A non cadastré

Numéro INSEE de la commune : 17427

Aire : Pays des Vals de Saintonge

Canton : Matha

Milieu d'implantation : en écart



La croix de chemin.

Historique

Commentaire historique : Cette croix de chemin daterait de la 1ère moitié du 20e siècle.

Datation(s) principale(s) : 1ère moitié 20e siècle

Description

Commentaire descriptif : Cette croix de chemin repose sur un socle à angles brisés. Une colonne compose le corps et une croix repose sur cette dernière.

Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : béton

Etat de conservation : bon état

Intérêt de l'oeuvre

Oeuvre repérée

Situation juridique

Statut de la propriété : propriété publique

Illustrations



Fig. 1

La croix de chemin.

Voir

[Siecq, Présentation de la commune](#)

[Région Poitou-Charentes / Service de l'inventaire général du patrimoine culturel. Chercheur\(s\) : Duchez Claire ; Lhuissier Nathalie. \(c\) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel, 2004 ; \(c\) Syndicat mixte du Pays des Vals de Saintonge, 2004. Renseignements : Centre régional de documentation du patrimoine, 102 Grand'Rue - B.P. 553, 86020 Poitiers cedex, tél : 05.49.36.30.07.](#)

Document produit par [RenablLyon](#) : (c) Ministère de la Culture et de la Communication



Poitou-Charentes,

Siecq, Distillerie (rue de la) 13

Ferme, exploitation agricole et viticole

Type de dossier : individuel

Date de l'enquête : 2004

Désignation

Dénomination : ferme

Précision sur la dénomination : exploitation viticole et agricole

Destinations successives et actuelles de l'édifice : maison

Partie(s) constituante(s) non étudiée(s) : dépendances ; cour ; portail ; passage couvert



Le logement principal et le portail à piliers.

Compléments de localisation

Référence(s) cadastrale(s) : 1840 E1 603 604 ; 2000 ZI 621 664

Numéro INSEE de la commune : 17427

Aire : Pays des Vals de Saintonge

Canton : Matha

Milieu d'implantation : en village

Historique

Commentaire historique : Des bâtiments figurent à cet emplacement sur le plan cadastral de 1840, mais ceux-ci n'ont plus rien en commun avec les constructions actuelles. Cette propriété viticole a remplacé les édifices primitifs dans le 4^e quart du 19^e siècle.

Datation(s) principale(s) : 4^e quart 19^e siècle

Description

Commentaire descriptif : La propriété est située en centre bourg le long de la route allant de La Rochelle à Angoulême. Elle est composée de deux parties, l'une privative qui ouvre sur la rue par un portail à piliers, et comprend un logement à façade sur cour orientée au sud, et un deuxième logement en retour à l'ouest.

Le logement principal, à façade en pierre de taille, est doté de bandeaux, d'une corniche à modillons et denticules, de pilastres d'angles et de baies à appuis saillants soutenues par des consoles sculptées. Le portail à piliers, devant le logement principal, est en ferronnerie décorée d'enroulements, de fers de lance et de végétaux. Les piliers sont surmontés de vases décorés de végétaux.

Un passage couvert et un bâtiment de dépendances accolé à l'ouverture (murée) ferment le jardin à l'est. L'ouverture centrale du passage est agrémentée d'une agrafe sculptée d'un feuillage. Une cour, dans laquelle sont placées des dépendances, se trouve à l'arrière.

Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : calcaire ; moellon ; pierre de taille

Matériau(x) de couverture : tuile creuse

Vaisseau(x) et étage(s) : rez-de-chaussée ; 1 étage carré ; comble à surcroît

Parti d'élévation extérieure : élévation à travées

Type de la couverture : toit à longs pans ; croupe

Technique du décor : sculpture ; ferronnerie

Représentation : ornement architectural : vase ; ornement géométrique : volute ; enroulement, fer de lance ; ornement végétal ; ornement animal

Précision sur la représentation : Appuis des fenêtres soutenus par des consoles sculptées de triglyphes.

Piliers du portail d'entrée surmontés de vases décorés de guirlandes végétales et de têtes animales.

Grille du portail d'entrée en ferronnerie décorée de végétaux, d'enroulements et de fers de lance.

Porte centrale du passage couvert à agrafe sculptée d'une feuille.

Typologie : Ferme à bâtiments dispersés ; maison saintongeaise (2) ; en retrait de la rue ; perpendiculaire à la rue ; 5 travées ; porte centrale ; cour fermée ; portail à piliers ; passage couvert.

Etat de conservation : bon état

Intérêt de l'oeuvre

Observations : Vue uniquement de la rue.

Oeuvre repérée

Situation juridique

Statut de la propriété : propriété d'une personne privée

Illustrations



Fig. 1

Une vue d'ensemble depuis la rue.



Fig. 2

Le logement principal et le portail à piliers.



Fig. 3

Le logement principal et le portail à piliers.



Fig. 4

Le passage couvert.



Fig. 5

Le passage couvert.

Voir

[Siecq, Présentation de la commune](#)

[Région Poitou-Charentes / Service de l'inventaire général du patrimoine culturel. Chercheur\(s\) : Duchez Claire ; Marsili Joëlle. \(c\) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel, 2004 ; \(c\) Syndicat mixte du Pays des Vals de Saintonge, 2004. Renseignements : Centre régional de documentation du patrimoine, 102 Grand'Rue - B.P. 553, 86020 Poitiers cedex, tél : 05.49.36.30.07.](#)

Document produit par [RenablLyon](#) : (c) Ministère de la Culture et de la Communication



Poitou-Charentes,

Siecq, Distillerie (rue de la) 14

Ferme, exploitation agricole et viticole

Type de dossier : individuel

Date de l'enquête : 2004

Désignation

Dénomination : ferme

Précision sur la dénomination : exploitation agricole et viticole

Destinations successives et actuelles de l'édifice : maison

Partie(s) constituante(s) non étudiée(s) : logements ; dépendances ; hangar agricole ; puits ; cour ; mur de clôture ; portail



Une vue d'ensemble de l'ancienne ferme.

Compléments de localisation

Référence(s) cadastrale(s) : 1840 E1 1391 ; 2000 E 663

Numéro INSEE de la commune : 17427

Aire : Pays des Vals de Saintonge

Canton : Matha

Milieu d'implantation : en village

Historique

Commentaire historique : Des bâtiments sont mentionnés à cet emplacement sur le plan cadastral de 1840. Le logement principal de cette ancienne exploitation agricole et viticole est datable du 4e quart du 19 siècle. Les murs des chais, datables du milieu du 19e siècle, ont été rehaussés et recouverts d'une toiture en tuile mécanique. Le deuxième logement, accolé au premier, et le reste des dépendances sont également datables du milieu du 19e siècle.

Datation(s) principale(s) : milieu 19e siècle ; 4e quart 19e siècle

Description

Commentaire descriptif : Cette propriété se compose de bâtiments organisés autour d'une cour fermée, côté rue, par un mur de clôture et par un portail couvert. A l'ouest, un premier corps de bâtiments abrite le logement principal à six travées, prolongé par un deuxième logement et par des dépendances comprenant une écurie et une grange. La façade du logement de maître, en pierre de taille et orientée à l'est, est dotée d'un solin, d'un bandeau, d'une corniche, de pilastres et de baies à encadrements moulurés surmontées de corniches. Le toit à longs pans

brisés à une croupe brisée, percé de lucarnes à frontons triangulaires, est agrémenté d'un épi de faîtage. Sur le pignon sud, au niveau de l'étage de comble, se distingue une cage à chanterelles.

Le deuxième logement, accolé, présente une façade en moellon enduit à une travée et une corniche moulurée.

en retour entre cour et jardin sont situés la buanderie, un four à pain, un puits et l'ancienne distillerie. A l'arrière et donnant sur le jardin, se trouve un hangar à piles maçonnées cylindriques sous un toit en appentis à tôle ondulée. Au fond du jardin passe l'Antenne. Les chais ferment la cour à l'est sous un toit à longs pans à croupe donnant sur la rue. Ils sont percés de trois grandes ouvertures en arc segmentaire, côté cour, et ont un accès direct sur la rue, à gauche du portail d'entrée.

Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : calcaire ; moellon ; pierre de taille ; enduit

Matériau(x) de couverture : ardoise

Vaisseau(x) et étage(s) : rez-de-chaussée ; 1 étage carré ; étage de comble

Parti d'élévation extérieure : élévation à travées

Type de la couverture : toit à longs pans brisés ; croupe brisée

Typologie : Ferme à bâtiments organisés ; maison de maître ; cellule charentaise ; perpendiculaire à la rue ; en retrait de la rue ; 6 travées ; 1 travée ; porte décentrée (2) ; dépendances accolées ; hangar adossé ; hangar à 2 murs porteurs ; hangar à piles maçonnées cylindriques ; cour fermée ; portail couvert.

Etat de conservation : bon état

Intérêt de l'oeuvre

Oeuvre repérée

Situation juridique

Statut de la propriété : propriété d'une personne privée

Illustrations



Fig. 1

Une vue d'ensemble de l'ancienne ferme.



Fig. 2

Une vue d'ensemble de l'ancienne ferme.



Fig. 3

Une vue depuis la cour.



Fig. 4

La façade principale du premier logement.



Fig. 5

Le deuxième logement et des dépendances accolées.



Fig. 6

La buanderie, le four et l'ancienne distillerie.



Fig. 7

Une pierre d'évier sur la buanderie.



Fig. 8

Le four.



Fig. 9

La buanderie.



Fig. 10

La grange.



Fig. 11

Le hangar à piles cylindriques.



Fig. 12

La façade sur cour des chais.



Fig. 13

Le portail couvert.

Voir

[Siecq, Présentation de la commune](#)

Région Poitou-Charentes / Service de l'inventaire général du patrimoine culturel. Chercheur(s) : Duchez Claire ; Marsili Joëlle.
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel, 2004 ; (c) Syndicat mixte du Pays des Vals de Saintonge, 2004.
Renseignements : Centre régional de documentation du patrimoine, 102 Grand'Rue - B.P. 553, 86020 Poitiers cedex, tél : 05.49.36.30.07.

Document produit par [RenablLyon](#) : (c) Ministère de la Culture et de la Communication



Poitou-Charentes,

Siecq, Distillerie (rue de la) 17, 15

Ferme, exploitation viticole

Type de dossier : individuel

Date de l'enquête : 2004

Désignation

Dénomination : ferme

Précision sur la dénomination : exploitation viticole

Destinations successives et actuelles de l'édifice : maison

Partie(s) constituante(s) non étudiée(s) : dépendances ; cour ; mur de clôture ; portail



Une vue d'ensemble de l'ancienne ferme.

Compléments de localisation

Référence(s) cadastrale(s) : 1840 E1 1307 1308 ; 2000 E 647

Numéro INSEE de la commune : 17427

Aire : Pays des Vals de Saintonge

Canton : Matha

Milieu d'implantation : en village

Historique

Commentaire historique : Des bâtiments sont mentionnés à cet emplacement sur le plan cadastral de 1840. La porte piétonne couverte et une partie du mur de clôture sont datables du 18^e siècle. Le logement est datable du 4^e quart du 19^e siècle.

Datation(s) principale(s) : 18^e siècle ; 4^e quart 19^e siècle

Description

Commentaire descriptif : Cette ancienne grande propriété viticole et agricole se compose de bâtiments organisés en U, dans une cour fermée par un mur de clôture en moellon, par une porte piétonne couverte et par portail à piliers.

La façade du logement, en pierre de taille et à cinq travées, est orientée au sud. Celle-ci présente un bandeau, une corniche, des pilastres d'angles et une porte centrale surmontée d'une corniche supportée par des consoles. Son toit à longs pans à croupe, percé de lucarnes à fronton triangulaire, est surmonté de deux épis de faîtage. De part et d'autre sont situées des dépendances aux toits à longs pans et celle en retour sur la rue, coiffée d'un toit à longs pans à une croupe, devait abriter des chais.

Un pavillon, à toit en pavillon en ardoise, qui a dû servir de buanderie ou de logement du gardien (une pierre d'évier est encore visible de la rue) se situe face au logement.

Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : calcaire ; moellon ; pierre de taille ; enduit

Matériau(x) de couverture : ardoise

Vaisseau(x) et étage(s) : rez-de-chaussée ; 1 étage carré ; étage de comble

Parti d'élévation extérieure : élévation à travées

Type de la couverture : toit à longs pans brisés ; croupe brisée

Typologie : Ferme à bâtiments organisés ; maison de maître ; en retrait de la rue ; 5 travées ; porte centrale ; dépendances accolées ; cour fermée ; portail à piliers.

Etat de conservation : bon état

Intérêt de l'oeuvre

Observations : Propriété vue uniquement de la rue.
Oeuvre repérée

Situation juridique

Statut de la propriété : propriété d'une personne privée

Illustrations



Fig. 1

Un autoclave pour désinfecter le linge lors des épidémies devant le logement, carte postale ancienne, début du 20e siècle.



Fig. 2

Une vue d'ensemble de l'ancienne ferme.



Fig. 3

Un détail de la porte du logement.



Fig. 4

Une vue de la porte piétonnière et du pavillon.



Fig. 5

Un détail de la pierre d'évier sur le pavillon.



Fig. 6

Un détail de la porte piétonnière et du cadran solaire.



Fig. 7
Le chai.

Voir

[Siecq, Présentation de la commune](#)

[Région Poitou-Charentes / Service de l'inventaire général du patrimoine culturel. Chercheur\(s\) : Duchez Claire ; Marsili Joëlle. \(c\) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel, 2004 ; \(c\) Syndicat mixte du Pays des Vals de Saintonge, 2004. Renseignements : Centre régional de documentation du patrimoine, 102 Grand'Rue - B.P. 553, 86020 Poitiers cedex, tél : 05.49.36.30.07.](#)

Document produit par [RenablLyon](#) : (c) Ministère de la Culture et de la Communication



Pays des
VALS DE SAINTONGE

Inventaire général du patrimoine culturel

[inventaire topographique - Pays des Vals de Saintonge](#)

Poitou-Charentes,

Siecq, Distillerie (rue de la) 25

Ferme, exploitation agricole

Type de dossier : individuel

Date de l'enquête : 2004

Désignation

Dénomination : ferme

Précision sur la dénomination : exploitation agricole

Destinations successives et actuelles de l'édifice : maison

Partie(s) constituante(s) non étudiée(s) : logements ; dépendances ; puits ; cour ; mur de clôture ; portail



Vue générale.

Compléments de localisation

Référence(s) cadastrale(s) : 1840 E1 1439 ; 2000 E 552

Numéro INSEE de la commune : 17427

Aire : Pays des Vals de Saintonge

Canton : Matha

Milieu d'implantation : en village

Historique

Commentaire historique : Un bâtiment est mentionné à cet emplacement sur le plan cadastral de 1840. La dépendance et le logement accolé à l'ouest sont datables du 1er quart du 19e siècle. Le deuxième logement et les autres dépendances accolées, toujours vers l'ouest, sont datables du milieu du 19e siècle.

Datation(s) principale(s) : 1er quart 19e siècle ; milieu 19e siècle

Description

Commentaire descriptif : Ce corps de bâtiments comprend deux anciennes unités d'habitation prolongées par une grange à l'est. Une dépendance avec pierres d'envol est accolée à l'ouest sous un toit en appentis. Les vestiges d'une ancienne rape (pour distiller le marc du vin) est visible dans la cour. Le bâtiment est orienté au sud. L'ancienne grange a des murs en moellon, l'habitation et sa dépendance accolée ont des murs enduits.

Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : calcaire ; moellon ; enduit

Matériau(x) de couverture : tuile creuse

Vaisseau(x) et étage(s) : rez-de-chaussée ; étage en surcroît

Parti d'élévation extérieure : élévation à travées

Type de la couverture : toit à longs pans

Typologie : Ferme à bâtiments dispersés ; cellule charentaise (2) ; 2 travées (2) ; porte décentrée (2) ; dépendances accolées ; cour fermée ; portail à piliers.

Etat de conservation : bon état

Intérêt de l'oeuvre

Oeuvre repérée

Situation juridique

Statut de la propriété : propriété d'une personne privée

Illustrations



Fig. 1
Vue générale.



Fig. 2
Le portail à piliers.



Fig. 3
Les dépendances.

Voir

[Siecq, Présentation de la commune](#)

[Région Poitou-Charentes / Service de l'inventaire général du patrimoine culturel. Chercheur\(s\) : Duchez Claire ; Marsili Joëlle. \(c\) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel, 2004 ; \(c\) Syndicat mixte du Pays des Vals de Saintonge, 2004. Renseignements : Centre régional de documentation du patrimoine, 102 Grand'Rue - B.P. 553, 86020 Poitiers cedex, tél : 05.49.36.30.07.](#)

[Document produit par RenablLyon : \(c\) Ministère de la Culture et de la Communication](#)



Poitou-Charentes,

Siecq, Distillerie (rue de la)

Eglise paroissiale Saint-Julien

Type de dossier : individuel

Date de l'enquête : 2004

Références documentaires

Référence de la même oeuvre dans le domaine MH : PA17000607

Désignation

Dénomination : église paroissiale

Vocable : Saint Julien

Partie(s) constituante(s) non étudiée(s) : chapelle



La façade occidentale de l'église.

Compléments de localisation

Référence(s) cadastrale(s) : 1840 E1 194 ; 2000 ZI 693

Numéro INSEE de la commune : 17427

Aire : Pays des Vals de Saintonge

Canton : Matha

Milieu d'implantation : en village

Historique

Commentaire historique : Les parties les plus anciennes de l'église pourraient remonter au 12^e siècle, notamment la partie inférieure de la façade. La trace de l'existence d'une crypte datant peut-être d'un édifice encore plus ancien est visible sur le mur extérieur nord. Une grande campagne de travaux a été effectuée durant le 3^e quart du 18^e siècle, à partir de 1762, menée par le maître d'oeuvre Balanger. On reconstruit le chevet plat, percé de longues fenêtres entourant un retable. Plusieurs restaurations ont eu lieu durant le 4^e quart du 19^e siècle, le clocher fut reconstruit (entre 1876 et 1878), de même que la partie supérieure de la façade et le maître-autel. Ces travaux ont été supervisés par l'architecte d'arrondissement M. Bonnet. La reconstruction du clocher a été décidée dès 1875 par le conseil de fabrique. Faute de moyens et vu l'importance des dépenses à engager, ce sera finalement la commune qui se chargera des travaux, à partir de 1876. La croix en fer qui trône au sommet du clocher, fabriquée par un forgeron de Siecq, a été posée lors de la reconstruction de ce dernier.

Le décor intérieur de l'église, le mobilier et la statuaire datent de la limite

entre le 19e siècle et le 20e siècle. Deux oeuvres ont été signées : le décor de la chapelle de la Vierge "signé Mantras décorateur à Beauvais", et une statue représentant Saint Joseph "J. Daniel à Paris".

Datation(s) principale(s) : 12e siècle ; 3e quart 18e siècle ; 4e quart 19e siècle

Date(s) : 1762 ; 1875 ; 1878 ; 1886

Justification de la datation : daté par source

Auteur(s) : Balanger (maître de l'oeuvre) ; Bonnet (architecte) ; Mantras (décorateur) ; Daniel (sculpteur)

Description

Commentaire descriptif : Cette église, orientée, est de plan allongé avec un chevet plat. Construite en pierre de taille, les couvertures sont en tuile creuse avec de l'ardoise sur le clocher.

La façade occidentale est dotée d'un portail central à trois voussures, flanqué d'ouvertures latérales aveugles. Les voussures du portail sont supportées par des colonnes à chapiteaux sculptés de feuillages et d'entrelacs. Le portail et les baies aveugles sont rehaussées d'une archivolte à pointes de diamant.

Au-dessus du portail se distingue une corniche soutenue par des modillons sculptés d'animaux (chimères et lièvre), d'une tête humaine et de feuillages. La partie supérieure de la façade est percée d'une fenêtre en plein cintre à une voussure supportée par des colonnes à chapiteaux sculptés. Le sommet de la façade, en fronton pignon, est agrémenté d'une corniche à modillons, et d'une croix en pierre.

Le clocher carré, accolé au nord de la façade occidentale, est couvert d'une flèche en ardoise, surmontée d'une croix. Les faces nord et ouest sont percées, dans la partie intermédiaire, de larges baies en plein cintre, en partie aveugles, à une voussure à colonnes à chapiteaux sculptés d'animaux fantastiques. Chaque baie est dotée de deux petites ouvertures à voussures supportées par des colonnes à chapiteaux sculptés de feuillages. Les quatre faces de la partie supérieure sont percées d'une fenêtre en plein cintre à une voussure à colonnes à chapiteaux. La base du clocher est dotée de quatre frontons triangulaires surmontés de pinacles sculptés.

La façade nord, à gros contreforts carrés et corniche à modillons simples, est flanquée, au niveau du chœur, d'une chapelle à corniche à modillons et petite baie en plein cintre.

À l'intérieur, la nef est recouverte d'une voûte en berceau brisé, divisée en cinq travées séparées par des pilastres et colonnes engagées à chapiteaux sculptés. Certains chapiteaux présentent des décors de feuillage, animalier ou historié (la luxure).

La chapelle peinte, consacrée à la Vierge, est couverte d'une voûte brisée, et la petite baie est dotée d'un vitrail.

Le retable du maître-autel est classé, il date du 18e siècle et a été restauré entre 1996 et 1998, il représente La Résurrection du Christ.

Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : calcaire ; pierre de taille

Matériau(x) de couverture : tuile creuse ; ardoise

Parti de plan : plan allongé

Vaisseau(x) et étage(s) : 1 vaisseau

Type et nature du couvrement : voûte en berceau brisé

Type de la couverture : toit à longs pans

Technique du décor : peinture ; sculpture ; vitrail

Représentation : ornement végétal : fleur de lys ; ornement géométrique : pointe de diamant ; rinceau ; entrelac ; palmette ; animal fantastique : chimère ; ornement animal : serpent

Précision sur la représentation : Vousures du portail occidental soutenues par des chapiteaux sculptés de feuillages et d'entrelacs. Corniche au-dessus du portail à modillons sculptés de chimères, d'une tête humaine, d'une marguerite, d'un animal et de feuillages. Fenêtres de la partie supérieure de la façade occidentale, à une voussure à chapiteaux sculptés de feuillages.

Archivolte en pointe de diamants surmontant le portail occidental. Croix en pierre sculptée au sommet du pignon fronton.

Clocher à frontons triangulaires surmontés de pinacles sculptés. Baies du clocher à voussures supportées par des colonnes à chapiteaux sculptés de feuillages et d'animaux fantastiques. Croix sculptée au sommet de la flèche du clocher.

Chapiteaux des colonnes de la nef sculptés de personnages, de feuillages et d'entrelacs. Un des chapiteaux des colonnes de la nef présente le luxure, une femme dont les seins sont mordus par des serpents.

Vitraux à l'intérieur de l'église, présentant, entre autre, Saint Julien portant la palme, Sainte Jeanne avec Le Livre ouvert, la Vierge à l'Enfant, Jésus et Marie.

Fleurs de lys et rinceaux, sur les murs de la chapelle de la Vierge à décor de tenture frangée peinte en bleu et soulignée par une frise à décor d'entrelacs.

Etat de conservation : restauré

Intérêt de l'oeuvre

Date(s) et nature de la protection MH : 1994/03/08 : classé MH

Précisions sur la protection : Tableau : la Résurrection du Christ, classé au titre d'objet le 08 mars 1994.

Oeuvre repérée

Situation juridique

Statut de la propriété : propriété publique

Documentation

Documents d'archives

A.D. Charente-Maritime. Série O, 2 O 2658.
1876, novembre : construction d'un clocher.

A.D. Charente-Maritime. Série O, 2 O 2660.
1886 : restauration de l'église.

A.M. Siecq. Extraits du registre des délibérations du conseil municipal concernant le clocher de l'église.
1875, 1er juin : délibération du conseil municipal concernant la reconstruction du clocher.

Robinaud, Didier. Un siècle à Siecq, de 1850 à 1950. 2001.

Bibliographie

Blanc, Anne et Robert. Les symboles de l'art roman. Edition du Rocher, 2004, p. 185.

Bonnin, Jean-Claude. Notes historiques sur Siecq et sur l'ancienne seigneurie de Coucoussac, La Rochelle, 1983, p. 8-11.

Crozet, René. L'art Roman en Saintonge. Paris : Picard, 1971, p. 120, 147.

Flohic, Jean-Luc. Le Patrimoine des Communes de la Charente Maritime, t.1, Paris, Flohic, 2002, p. 450.

Téxier, Jean. Inventaire archéologique de l'arrondissement de Saint-Jean d'Angély : Canton de Matha. Saint-Jean d'Angély : Brisson, 1981, p. 25, 26.

Annexes

1. A.M. Siecq. Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal concernant les restaurations et constructions de l'église, juin 1875.
 - Construction du clocher au-dessus de la porte d'entrée
 - Même dimension que le précédent. Au-dessus de la chapelle
 - Rétablissement du campanile qui "menace ruine".

A.M. Siecq. Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal concernant l'église, 1878.
Mr le Maire a donné connaissance au conseil du décompte général des travaux de construction du clocher et des reconstructions de la façade de l'église, par l'architecte Bonnet.

2. Robinaud, Didier. Livret sur l'histoire des édifices principaux de la commune de Siecq de 1850 à 1950. Lettre concernant l'état de l'église, 1886.

Une lettre lue par monsieur le Comte Duchâtel lors de la séance du 5 mai 1886 au conseil général, fait un constat sur l'état de l'église de Siecq.

"Cette église date de la fin du 11^e siècle. Une flèche en pierres de taille et la façade ont été refaites il y a peu d'année. Des travaux de restauration, consistant en exhaussement des murs, refection de la charpente, de la couverture et confection de la voûte, travaux s'élevant à la somme de 3 354, 96 francs ont été payés avec les deniers personnels de M. Mallat, curé de Siecq, et avec le produit d'une souscription volontaire.

Malgré ses réparations, le reste de l'édifice laisse à désirer. Les murs sont dégradés, le carrelage est détérioré, les vitraux sont délabrés, la porte d'entrée ne tient plus et la partie supérieure des contreforts est à refaire. Il y a urgence à exécuter ces travaux, qui ont été reconnus indispensables. Le commission des bâtiments civils a émis un avis favorable. La dépense s'élèvera à 5 206, 53 francs à laquelle il convient d'ajouter 3 354, 963 francs déjà acquittée. La commune n'a pas de fonds libre pour faire face. M. le Préfet la propose à vote approbation et votre dernière commission également favorable vus prie d'inscrire la commune de Siecq pour une subvention de 1 356 francs à solliciter à l'état".

3. Liste des objets contenus dans l'église :
 - Retable du maître-autel comprenant un tableau classé représentant La Résurrection du Christ. Classement M.H en date du 03 /08 /1994.La majorité des statues en pierre calcaire et le mobilier date de la fin du 19^e siècle et du début du

20e siècle, les dons proviennent des habitants du village

- Fonts baptismaux en pierre calcaire et cuve rectangulaire ornés de cercle sur chaque côté 19e siècle (?)
- Statue en pierre polychrome représentant la Vierge à l'enfant, niche à droite du maître autel,
- Statue en pierre polychrome représentant Le Christ, niche à gauche du maître autel,
- Statue en pierre polychrome représentant Saint Joseph, signée J. Daniel à Paris, chevet,
- Statue en pierre polychrome représentant Saint Eutrope, chevet,
- Statue en pierre polychrome représentant Sainte Suzanne, nef
- Statue en pierre polychrome représentant Sainte Jeanne d'Arc,
- Statue en pierre polychrome représentant Sainte Suzanne, nef,
- Statue en pierre polychrome représentant Saint Vianney, curé d'Ars, nef,
- Statue en pierre polychrome représentant Saint Thérèse, nef,
- Statue en pierre polychrome représentant Saint Antoine, nef,
- Statue en pierre polychrome représentant Saint Michel, nef,
- Statue en pierre polychrome représentant Saint Julien, nef,
- Le Christ en croix,
- Statue en pierre polychrome représentant La Piéta : inspiration 19e siècle de l'oeuvre de Michel-Ange.
- Chaire à prêcher en bois,
- Plaque commémorative en marbre : morts de la guerre de 14-18, "la paroisse de Siecq à ses morts glorieux 1914-1918".

Illustrations



Fig. 1

Une vue de l'église, carte postale ancienne, milieu du 20e siècle.



Fig. 2

Une vue de l'église, carte postale ancienne, début du 20e siècle.



Fig. 3

Une vue d'ensemble de l'église, carte postale ancienne, début du 20e siècle.



Fig. 4

Les façades nord et ouest de l'église.



Fig. 5

La façade nord de l'église.



Fig. 6

La façade nord et le clocher de l'église.



Fig. 7

Les façades nord et ouest de l'église.



Fig. 8

Une vue du clocher de l'église.



Fig. 9

La façade occidentale de l'église.



Fig. 10

Le portail à triple voussure.



Fig. 11

Un panneau indicateur, sur un des contreforts.



Fig. 12

Des modillons animaliers et feuillagés, sur le portail occidental.



Fig. 13

Des modillons animaliers et figurés, sur le portail occidental.



Fig. 14

Un détail du décor du clocher.



Fig. 15

La nef vue du chevet.



Fig. 16

Le maître-autel et le retable.



Fig. 17

La chapelle de la Vierge.



Fig. 18

La chapelle de la Vierge.



Fig. 19

Le meuble de sacristie.



Fig. 20

La chaire.



Fig. 21

Les fonds baptismaux.



Fig. 22
Un vitrail du chevet, Saint Julien.



Fig. 23
Un vitrail du chevet, Sainte Jeanne.



Fig. 24
Vitrail représentant la Vierge à l'Enfant, Santa Mater Dei.



Fig. 25
Un chapiteau feuillagé et figuré, un tête d'homme sur un culot.



Fig. 26
Un chapiteau figuré, une tête d'homme sur un culot.



Fig. 27
Un chapiteau historié, la luxure.



Fig. 28
Le Christ, niche à gauche du chevet.



Fig. 29
La Vierge à l'enfant, niche droite du chevet.



Fig. 30
Une statue polychrome, Saint Eutrope.



Fig. 31
Une statue polychrome, Saint Joseph et l'Enfant Jésus, oeuvre signée J. Daniel à Paris.



Fig. 32
Une statue polychrome, Jeanne d'Arc.



Fig. 33
Une statue polychrome, Sainte Suzanne.



Fig. 34
Une statue polychrome, Saint Vianney, curé d'Ars.



Fig. 35
Une statue polychrome, Sainte Thérèse de l'enfant Jésus.



Fig. 36
Une statue polychrome, Saint Antoine de Padoue.



Fig. 37

Une statue polychrome, Saint Michel combattant le dragon.



Fig. 38

Une statue polychrome, Saint Julien.



Fig. 39

La piéta, inspiration 19e siècle de l'oeuvre de Miche-Ange.



Fig. 40

Le Christ en croix.



Fig. 41

Plaque commémorative aux morts de la guerre de 14-18.

Voir

[Siecq, Présentation de la commune](#)

[Région Poitou-Charentes / Service de l'inventaire général du patrimoine culturel. Chercheur\(s\) : Duchez Claire ; Marsili Joëlle. \(c\) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel, 2004 ; \(c\) Syndicat mixte du Pays des Vals de Saintonge, 2004. Renseignements : Centre régional de documentation du patrimoine, 102 Grand'Rue - B.P. 553, 86020 Poitiers cedex, tél : 05.49.36.30.07.](#)

[Document produit par RenablLyon : \(c\) Ministère de la Culture et de la Communication](#)



Poitou-Charentes,

Siecq, Distillerie (rue de la) 10 ; Arnaux (rue des) 5

Ferme, exploitation agricole et viticole

Type de dossier : individuel

Date de l'enquête : 2004

Désignation

Dénomination : ferme

Précision sur la dénomination : exploitation agricole et viticole

Destinations successives et actuelles de l'édifice : maison

Partie(s) constituante(s) non étudiée(s) : logements ; dépendances ; puits ; cour ; mur de clôture ; portail



La façade sur cour du
logement principal.

Compléments de localisation

Référence(s) cadastrale(s) : 1840 E1 1364 à 1369 1386 ; 2000 E 666 671

Numéro INSEE de la commune : 17427

Aire : Pays des Vals de Saintonge

Canton : Matha

Milieu d'implantation : en village

Historique

Commentaire historique : Des bâtiments, une grande partie des dépendances et les logements à pièce unique, sont mentionnés sur le plan cadastral de 1840. Les façades de ces logements, percées de baies chanfreinées et de baies à linteau en arc segmentaire délardé, sont datables du 17^e siècle et de la 2^e moitié du 18^e siècle, avec des remaniements dans la 1^{ère} moitié du 19^e siècle (percement d'ouvertures). Le logement le plus récent, celui du propriétaire, est datable du milieu du 19^e siècle.

Datation(s) principale(s) : 17^e siècle ; 2^e moitié 18^e siècle ; 1^{ère} moitié 19^e siècle ; milieu 19^e siècle

Description

Commentaire descriptif : Les bâtiments de cette ancienne grande propriété, à deux entrées donnant accès aux bâtiments de ferme et au logement du maître, sont dispersés dans deux cours.

Le logement principal, à façade à trois travées orientée à l'est, est doté d'un solin, d'une corniche, d'appuis de fenêtres saillants et d'une porte à

imposte surmontée d'une corniche. Une dépendance y est accolée.

Les bâtiments de la ferme, à l'ouest, comprennent trois anciens logements à pièce unique et des dépendances. La façade des logements présente des baies à linteau en arc segmentaire délardé, des petites chanfreinées, et des creux à pigeons. Ces logements sont prolongés, à l'est, par une grange. De l'autre côté de la cour, un bâtiment abrite un ancien chai, une grange et une écurie, aux murs en moellon et à ouvertures à linteau en bois. Un passage couvert, face au portail, est prolongé au sud par des chais et un puits couvert à toit en appentis.

Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : calcaire ; moellon ; enduit

Matériau(x) de couverture : tuile creuse

Vaisseau(x) et étage(s) : sous-sol ; rez-de-chaussée ; 1 étage carré ; comble à surcroît

Parti d'élévation extérieure : élévation à travées

Type de la couverture : toit à longs pans

Typologie : Ferme à bâtiments dispersés ; maison saintongeaise ; cellule charentaise (3) ; en retrait de la rue (4) ; 3 travées ; 1 travée (3) ; porte décentrée (4) ; dépendances accolées ; dépendance à façade en pignon ; cour fermée ; portail couvert (2).

Etat de conservation : bon état

Intérêt de l'oeuvre

Oeuvre repérée

Situation juridique

Statut de la propriété : propriété d'une personne privée

Illustrations



Fig. 1

La façade sur cour du logement principal.



Fig. 2

Les logements à pièce unique.



Fig. 3

La façade du premier logement à pièce unique.



Fig. 4



Fig. 5



Fig. 6

La façade du second logement à
pièce unique



Fig. 7
Le puits.

La façade du troisième logement
à pièce unique.



Fig. 8
Le passage couvert.

Les chais.



Fig. 9
Le passage couvert, une vue
arrière.



Fig. 10
Le portail couvert, sur la rue de
la Distillerie.



Fig. 11
Le portail couvert sur la rue des
Arnaux.

Voir

[Siecq, Présentation de la commune](#)

[Région Poitou-Charentes / Service de l'inventaire général du patrimoine culturel. Chercheur\(s\) : Duchez Claire ; Marsili Joëlle. \(c\) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel, 2004 ; \(c\) Syndicat mixte du Pays des Vals de Saintonge, 2004. Renseignements : Centre régional de documentation du patrimoine, 102 Grand'Rue - B.P. 553, 86020 Poitiers cedex, tél : 05.49.36.30.07.](#)

[Document produit par RenablLyon : \(c\) Ministère de la Culture et de la Communication](#)



Poitou-Charentes,

Siecq, Distillerie (rue de la) 24 ; Fontaine (rue de la) 5

Ferme, exploitation agricole et viticole

Type de dossier : individuel

Date de l'enquête : 2004

Désignation

Dénomination : ferme

Précision sur la dénomination : exploitation viticole et agricole

Destinations successives et actuelles de l'édifice : maison

Partie(s) constituante(s) non étudiée(s) : logements ; dépendances ; hangar agricole ; cour ; mur de clôture ; portail



Le logement et le portail à piliers.

Compléments de localisation

Référence(s) cadastrale(s) : 1840 E1 1404 à 1406 ; 2000 E 653

Numéro INSEE de la commune : 17427

Aire : Pays des Vals de Saintonge

Canton : Matha

Milieu d'implantation : en village

Historique

Commentaire historique : Des bâtiments sont mentionnés à cet emplacement sur le plan cadastral de 1840. La façade du logement actuel, certainement deux anciens logements à pièce unique, est datable du 1er quart du 19e siècle.

Datation(s) principale(s) : 1er quart 19e siècle

Description

Commentaire descriptif : Cette ancienne ferme, à cour fermée par un portail à piliers, se situe entre deux rues. Au fond de la cour se trouve le bâtiment principal orienté au sud, constitué d'un logement et d'une dépendance accolée à l'ouest. La façade du logement est parée d'une corniche moulurée, de baies à encadrement harpé et d'une pierre d'évier surmontée d'un oculus.

Le bâtiment en retour côté ouest, en rez-de-chaussée, abrite une ancienne buanderie et un hangar agricole. À l'intérieur de ce bâti se situe un alambic. D'anciens chais sont adossés au logement. La façade présente deux larges ouvertures en anse de panier et une corniche. A l'écart, de l'autre côté de la rue, et face au portail d'entrée, un autre

bâtiment abrite une ancienne écurie et une grange à façade en pignon et ouvertures à linteau en bois.

Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : calcaire ; moellon

Matériau(x) de couverture : tuile creuse

Vaisseau(x) et étage(s) : rez-de-chaussée ; comble à surcroît

Parti d'élévation extérieure : élévation à travées

Type de la couverture : toit à longs pans

Typologie : Ferme à bâtiments jointifs ; cellule charentaise (2) ; 2 travées (2) ; porte décentrée ; dépendances adossées ; dépendance à façade en pignon ; hangar accolé ; cour fermée ; portail à piliers.

Etat de conservation : bon état

Intérêt de l'oeuvre

Oeuvre repérée

Situation juridique

Statut de la propriété : propriété d'une personne privée

Illustrations



Fig. 1

Le logement et le portail à piliers.



Fig. 2

La façade sur cour du logement.



Fig. 3

La pierre d'évier sur le logement.



Fig. 4

Le hangar et la dépendance accolée au logement.



Fig. 5

La façade sur rue des chais.



Fig. 6

Les dépendances à façade en pignon.

Voir

[Siecq, Présentation de la commune](#)

Renseignements : Centre régional de documentation du patrimoine, 102 Grand'Rue - B.P. 553, 86020 Poitiers cedex, tél : 05.49.36.30.07.

Document produit par **Renabl**yon : (c) Ministère de la Culture et de la Communication



Poitou-Charentes,

Siecq, Distillerie (rue de la)

Dépendance

Type de dossier : individuel

Date de l'enquête : 2004

Références documentaires

Référence de la même oeuvre dans le domaine MH : PA17009624

Désignation

Dénomination : dépendance

Compléments de localisation

Référence(s) cadastrale(s) : 1840 E1 664 à 666 ; 2000 ZI 589 592

Numéro INSEE de la commune : 17427

Aire : Pays des Vals de Saintonge

Canton : Matha

Milieu d'implantation : en village



La façade sur rue de la dépendance.

Historique

Commentaire historique : Des bâtiments sont mentionnés à cet emplacement sur le plan cadastral de 1840. Cette construction, à usage de dépendance, est dotée d'une baie gothique à arc en accolade accompagnée d'un écusson vierge, datable du 14^e ou du 15^e siècle. Cette baie, très certainement un remploi, pourrait provenir de l'ancienne enceinte religieuse située vers l'église.

Le bâtiment, qui pourrait dater du 1^{er} quart du 19^e siècle, appartient aujourd'hui à la commune qui l'utilise comme garage. Une ouverture plus récente, peut-être du début du 20^e siècle, est visible sur la façade.

Datation(s) principale(s) : 1^{er} quart 19^e siècle

Datation(s) secondaire(s) : 1^{er} quart 20^e siècle

Remploi : remploi provenant de : 17, Siecq

Description

Commentaire descriptif : Cette dépendance à façade en pignon présente des ouvertures en arc segmentaire, une large porte à linteau droit, des baies murées aux étages et des creux à moineaux au niveau du comble.

Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : calcaire ; moellon ;

enduit

Matériau(x) de couverture : tuile creuse

Vaisseau(x) et étage(s) : rez-de-chaussée ; comble à surcroît

Type de la couverture : toit à longs pans

Etat de conservation : bon état

Intérêt de l'oeuvre

Oeuvre repérée

Situation juridique

Statut de la propriété : propriété de la commune

Documentation

Bibliographie

Flohic, Jean-Luc. Le Patrimoine des Communes de la Charente Maritime, t.1, Paris, Flohic, 2002, p. 450.

Téxier, Jean. Inventaire archéologique de l'arrondissement de Saint-Jean d'Angély : Canton de Matha. Saint-Jean d'Angély : Brisson, 1981, p. 26.

Illustrations



Fig. 1

La façade sur rue de la dépendance.



Fig. 2

La baie surmontée d'un arc à accolade et d'un écusson vierge.

Voir

[Siecq, Présentation de la commune](#)

Région Poitou-Charentes / Service de l'inventaire général du patrimoine culturel. Chercheur(s) : Duchez Claire ; Marsili Joëlle. (c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel, 2004 ; (c) Syndicat mixte du Pays des Vals de Saintonge, 2004. Renseignements : Centre régional de documentation du patrimoine, 102 Grand'Rue - B.P. 553, 86020 Poitiers cedex, tél : 05.49.36.30.07.

Document produit par [RenablLyon](#) : (c) Ministère de la Culture et de la Communication



Poitou-Charentes,

Siecq, Grand Fief (rue du) 3

Ferme, exploitation viticole

Type de dossier : individuel

Date de l'enquête : 2004

Désignation

Dénomination : ferme

Précision sur la dénomination : exploitation viticole

Destinations successives et actuelles de l'édifice : maison

Partie(s) constituante(s) non étudiée(s) : dépendances ; puits ; cour ;
mur de clôture ; portail



La façade sur cour du
logement.

Compléments de localisation

Référence(s) cadastrale(s) : 1840 E1 600 ; 2000 E 623

Numéro INSEE de la commune : 17427

Aire : Pays des Vals de Saintonge

Canton : Matha

Milieu d'implantation : en village

Historique

Commentaire historique : Des bâtiments sont mentionnés à cet emplacement sur le plan cadastral de 1840. Cette ancienne exploitation viticole est dotée d'un portail couvert daté de 1780. Le logement, bien que mentionné sur le plan napoléonien, a été modifié dans le 3e quart du 19 siècle. Les dépendances, non figurées sur le plan, dateraient également du 3e quart du 19e siècle.

Datation(s) principale(s) : 4e quart 18e siècle ; 3e quart 19e siècle

Date(s) : 1780

Justification de la datation : porte la date

Description

Commentaire descriptif : Cette ancienne ferme se compose de bâtiments organisés autour d'une cour fermée par un mur de clôture couronné de tuile creuse et un portail couvert à porte charretière et porte piétonne. Le logement est perpendiculaire à la rue et des dépendances, en alignement de la rue, y sont adossées. Un puits à margelle carrée monolithe, un pigeonnier, un four et un toit à porcs se situent dans la cour antérieure au logement. Ce dernier, à façade principale orientée au sud, possède cinq

travées, un solin, un bandeau, une corniche, des oculi au niveau du comble et une porte centrale à encadrement mouluré surmontée d'une corniche.

Le portail, agrémenté d'une corniche moulurée, est doté de pierres sculptées, une d'un losange et l'autre d'un cercle et d'étoiles.

Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : calcaire ; moellon ; enduit

Matériau(x) de couverture : tuile creuse

Vaisseau(x) et étage(s) : rez-de-chaussée ; 1 étage carré ; comble à surcroît

Parti d'élévation extérieure : élévation à travées

Type de la couverture : toit à longs pans ; croupe

Technique du décor : sculpture

Représentation : ornement géométrique : cercle, losange ; étoile ; symbole personnel ; chronogramme ; monogramme

Précision sur la représentation : Pierres au-dessus des portes du portail couvert, sculptées d'un losange, d'un cercle inscrit, d'étoiles et de symboles. Date 1780 inscrite sur le portail d'entrée.

Inscription(s) portée(s) sur l'édifice : LIM AR, 1780 : sur le portail couvert.

Typologie : Ferme à bâtiments jointifs ; maison saintongeaise ; perpendiculaire à la rue ; 5 travées ; porte centrale ; dépendances adossées ; cour fermée ; portail couvert.

Etat de conservation : bon état

Intérêt de l'oeuvre

Oeuvre repérée

Situation juridique

Statut de la propriété : propriété d'une personne privée

Illustrations



Fig. 1

La façade sur cour du logement.



Fig. 2

Une pierre d'évier située sur la façade du logement.



Fig. 3

Le toit à bêtes surmonté d'un pigeonnier.



Fig. 4
Le four et le toit à porcs.



Fig. 5
Un détail du four.



Fig. 6
Le puits.



Fig. 7
Un évier en pierre.



Fig. 8
Le portail d'entrée.



Fig. 9
La pierre inscrite et la date, sur le
portail d'entrée.



Fig. 10
La pierre décorée d'un losange,
sur le portail d'entrée.

Voir

[Siecq, Présentation de la commune](#)

Région Poitou-Charentes / Service de l'inventaire général du patrimoine culturel. Chercheur(s) : Duchez Claire ; Marsili Joëlle.
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel, 2004 ; (c) Syndicat mixte du Pays des Vals de Saintonge, 2004.
Renseignements : Centre régional de documentation du patrimoine, 102 Grand'Rue - B.P. 553, 86020 Poitiers cedex, tél :
[05.49.36.30.07](tel:05.49.36.30.07).

Document produit par [RenablLyon](#) : (c) Ministère de la Culture et de la Communication



Poitou-Charentes,

Siecq, Grand Fief (rue du) 5, 7, 9, 11

Ferme, exploitation agricole et viticole

Type de dossier : individuel

Date de l'enquête : 2004

Désignation

Dénomination : ferme

Précision sur la dénomination : exploitation agricole et viticole

Destinations successives et actuelles de l'édifice : maison

Partie(s) constituante(s) non étudiée(s) : logements ; dépendances ; puits ; cour ; mur de clôture ; portail



Une vue d'ensemble du logement principal.

Compléments de localisation

Référence(s) cadastrale(s) : 1840 E1 582 à 598 ; 2000 E 836 837 624 à 627

Numéro INSEE de la commune : 17427

Aire : Pays des Vals de Saintonge

Canton : Matha

Milieu d'implantation : en village

Historique

Commentaire historique : Des bâtiments sont mentionnés à cet emplacement sur le plan cadastral de 1840. Les bâtisses de cette ancienne ferme montrent plusieurs périodes de constructions. La partie la plus ancienne est un ancien logement à pièce unique avec une dépendance accolée, transformés en dépendance, datable du 18^e siècle. Les logements, à deux et trois travées, dessinés sur le plan de 1840, ont été remaniés très certainement dans le 3^e quart du 19^e siècle. Le logement principal, perpendiculaire à la rue, bien que présent sur le cadastre napoléonien, est toutefois datable du 4^e quart du 19^e siècle. Un des bâtiments serait un ancien logement (vestige d'une cheminée) qui a été ouvert dans la 2^e moitié du 20^e siècle.

Cette propriété, aujourd'hui partagée en deux lots, comprend une partie habitée à l'année et une partie inoccupée.

Datation(s) principale(s) : 18^e siècle ; 3^e quart 19^e siècle

Datation(s) secondaire(s) : 2^e moitié 20^e siècle

Description

Commentaire descriptif : Cette ancienne exploitation se compose d'un logement principal avec des dépendances adossées, à toits jointifs dont une partie est à l'alignement sur la rue. La façade, à quatre travées, est ornée d'un solin, d'un bandeau, d'une corniche, de chaînages d'angles et d'encadrements de baies harpés. La cour antérieure est close par un mur en moellon dans lequel se distingue un évier, côté cour, et une pierre d'évacuation, côté rue.

La partie inoccupée est composée de trois anciens logements et de dépendances. Le premier logement, à trois travées, présente une façade sur cour orientée à l'est. Celle-ci est parée d'un solin et d'une corniche moulurée. Le deuxième logement, de type cellule charentaise, comprend deux travées et une corniche moulurée. Le troisième, dispose d'une petite ouverture au niveau du comble et de deux portes murées, dont une est surmontée d'un linteau en arc segmentaire.

Les dépendances comprennent un chai, une ancienne étable, un hangar agricole couvert de tuile mécanique, une grange et deux puits. Tous les deux situés à proximité d'un ancien logement, le premier est une pompe à main et le deuxième comprend une margelle carrée en pierre monolithe.

Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : calcaire ; moellon ; enduit

Matériau(x) de couverture : tuile creuse

Vaisseau(x) et étage(s) : rez-de-chaussée ; 1 étage carré

Parti d'élévation extérieure : élévation à travées

Type de la couverture : toit à longs pans

Typologie : Ferme à bâtiments dispersés ; maison saintongeaise (2) ; cellule charentaise (2) ; 4 travées ; 3 travées ; 2 travées ; sans travée ; porte décentrée (4) ; dépendances adossées ; dépendances accolées ; cour fermée ; portail à piliers.

Etat de conservation : bon état

Intérêt de l'oeuvre

Oeuvre repérée

Situation juridique

Statut de la propriété : propriété d'une personne privée

Illustrations



Fig. 1

Une vue d'ensemble du logement principal.



Fig. 2

La façade sur cour du logement principal.



Fig. 3

Une ancienne écurie.



Fig. 4
Un chai.



Fig. 5
Un ancien logement aujourd'hui ouvert.



Fig. 6
Le hangar.



Fig. 7
L'évier en pierre dans le mur de clôture.



Fig. 8
La pierre d'évier dans le mur de clôture.



Fig. 9
Un passage couvert à l'arrière du logement principal.



Fig. 10
Un des logements secondaires.



Fig. 11
Un autre logement secondaire sur l'impasse des Hirondelles.



Fig. 12
Un ancien logement à pièce unique et une dépendance accolée.



Fig. 13
La grange accolée aux logements secondaires.



Fig. 14
La pompe.



Fig. 15
Le puits.

Voir

[Siecq, Présentation de la commune](#)

Région Poitou-Charentes / Service de l'inventaire général du patrimoine culturel. Chercheur(s) : Duchez Claire ; Marsili Joëlle.
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel, 2004 ; (c) Syndicat mixte du Pays des Vals de Saintonge, 2004.
Renseignements : Centre régional de documentation du patrimoine, 102 Grand'Rue - B.P. 553, 86020 Poitiers cedex, tél : 05.49.36.30.07.

Document produit par **RenablLyon** : (c) Ministère de la Culture et de la Communication



Poitou-Charentes,

Siecq, Grand Fief (rue du) 6

Ferme agricole et viticole

Type de dossier : individuel

Date de l'enquête : 2004

Désignation

Dénomination : ferme

Précision sur la dénomination : exploitation viticole et agricole

Partie(s) constituante(s) non étudiée(s) : dépendances ; distillerie ; hangar agricole ; cour ; mur de clôture ; portails



La façade sur cour du logement.

Compléments de localisation

Référence(s) cadastrale(s) : 1840 E1 1312 à 1314 ; 2000 E 826

Numéro INSEE de la commune : 17427

Aire : Pays des Vals de Saintonge

Canton : Matha

Milieu d'implantation : en village

Historique

Commentaire historique : Des bâtiments sont mentionnés à cet emplacement sur le plan cadastral de 1840. Le logement actuel ainsi que les bâtiments de dépendance sont datables du 3e quart du 19e siècle. Des aménagements ont été opérés durant la 2e moitié du 20e siècle transformant une ancienne dépendance accolée au logement en pièce d'habitation. La façade sur rue d'une ancienne entrée a été remaniée aussi dans la 2e moitié du 20e siècle. Dans cette même période, des hangars ont été ajoutés à l'ensemble.

Cette exploitation, essentiellement viticole, distille uniquement pour la marque de Cognac Hennessy.

Datation(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle

Datation(s) secondaire(s) : 2e moitié 20e siècle

Description

Commentaire descriptif : Les bâtiments de cette ferme s'organisent autour d'une cour fermée par un mur de clôture couronné de tuile creuse. L'entrée se fait par deux portails, un couvert à porte charretière et piétonne, et un deuxième à deux piliers carrés en pierre de taille. Les constructions, dont une partie est à l'alignement sur la rue, se

compose d'un corps de bâtiments comprenant la maison d'habitation, à façade principale orientée au sud et flanquée de deux dépendances dont une à l'est a été transformée en pièce d'habitation. La façade du logement, à cinq travées, est ornée d'un solin, de deux bandeaux, d'une corniche, d'appuis de fenêtres saillants, de chaînages d'angles et de baies à encadrement harpé. Son toit à longs pans à croupe est surmonté de deux épis de faîtage.

Un hangar à poteaux en bois et une dépendance, à ouverture en arc segmentaire, sont accolés à l'est. Le bâtiment en retour côté ouest, à l'alignement de la rue, comprend une ancienne grange et une ancienne écurie.

Les dépendances ont des toits à longs pans et sont parées de corniches moulurées.

Dans le parc se situe une petite construction à trois murs porteurs, sous laquelle se distinguent une cheminée et une pompe.

Un bâtiment situé de l'autre côté de la rue et faisant office de chai a été rattaché à la propriété. La distillerie et les chais sont actuellement dans des bâtiments modernes à l'arrière du logement.

Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : calcaire ; moellon

Matériau(x) de couverture : tuile creuse

Vaisseau(x) et étage(s) : rez-de-chaussée ; 1 étage carré ; comble à surcroît

Parti d'élévation extérieure : élévation à travées

Type de la couverture : toit à longs pans ; croupe

Technique du décor : sculpture

Représentation : ornement végétal : acanthe, fleur, feuille

Précision sur la représentation : Linteau de la porte d'entrée du logement sculpté de fleurs et de feuilles. Corniche au-dessus de la porte d'entrée, soutenue par des consoles sculptées de feuilles d'acanthe.

Typologie : Ferme à bâtiments dispersés ; maison saintongeaise ; en retrait de la rue ; 5 travées ; porte centrale ; dépendances accolées ; hangar accolé ; hangar à 3 murs porteurs ; hangar à poteaux en bois ; cour fermée ; portail couvert ; portail à piliers.

Etat de conservation : bon état

Intérêt de l'oeuvre

Oeuvre repérée

Situation juridique

Statut de la propriété : propriété d'une personne privée

Illustrations



Fig. 1

La façade sur cour du logement.



Fig. 2

Un détail de la porte d'entrée du logement.



Fig. 3

Une partie des dépendances.



Fig. 4

Le hangar et la dépendance accolés à l'est.



Fig. 5

La façade sur rue des dépendances en retour.



Fig. 6

La construction abritant une cheminée et une pompe.



Fig. 7

La façade sur cour du chai.



Fig. 8

La façade sur rue du chai.



Fig. 9

Un toit à bêtes.



Fig. 10

Le portail couvert.



Fig. 11

Le portail à piliers à l'arrière.

Voir

[Siecq, Présentation de la commune](#)

Région Poitou-Charentes / Service de l'inventaire général du patrimoine culturel. Chercheur(s) : Duchez Claire ; Marsili Joëlle. (c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel, 2004 ; (c) Syndicat mixte du Pays des Vals de Saintonge, 2004. Renseignements : Centre régional de documentation du patrimoine, 102 Grand'Rue - B.P. 553, 86020 Poitiers cedex, tél : 05.49.36.30.07.

Document produit par [RenablLyon](#) : (c) Ministère de la Culture et de la Communication



Poitou-Charentes,

Siecq, Grand Fief (rue du) 12

Ferme, exploitation agricole

Type de dossier : individuel

Date de l'enquête : 2004

Désignation

Dénomination : ferme

Précision sur la dénomination : exploitation agricole

Destinations successives et actuelles de l'édifice : maison

Partie(s) constituante(s) non étudiée(s) : dépendances ; pigeonnier ; puits ; cour ; mur de clôture ; portail



La façade sur cour du logement.

Compléments de localisation

Référence(s) cadastrale(s) : 1840 E1 1312 ; 2000 E 641

Numéro INSEE de la commune : 17427

Aire : Pays des Vals de Saintonge

Canton : Matha

Milieu d'implantation : en village

Historique

Commentaire historique : Des bâtiments sont mentionnés à cet emplacement sur le plan cadastral de 1840. Ceux-ci correspondent à la maison et à une dépendance située au sud-est. Le reste des bâtis figurés sur le plan napoléonien est aujourd'hui détruit. La façade sur cour du logement, à baies à linteau en arc segmentaire, est datable de la fin du 18^e siècle ou du début du 19^e siècle. Le pigeonnier et la dépendance accolée, non dessinés sur le cadastre de 1840, dateraient de la 2^e moitié du 19^e siècle.

Datation(s) principale(s) : limite 18^e siècle 19^e siècle ; 2^e moitié 19^e siècle

Description

Commentaire descriptif : Le logement est situé à l'alignement de la rue et sa façade principale est orientée à l'est. Celle-ci possède cinq travées, un solin en parement de pierres polygonales, deux bandeaux d'appui, une corniche et des baies à linteau en arc segmentaire.

Un puits trône au milieu du jardin, face au logement. Un pigeonnier carré, à corniche et toit d'ardoise avec un épi de faîtage, une ancienne

buanderie avec four et cheminée et un toit à bêtes se situent à l'est. Ces dépendances séparent le jardin d'un ancien champ transformé en jardin d'agrément.

Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : calcaire ; moellon ; enduit

Matériau(x) de couverture : tuile creuse

Vaisseau(x) et étage(s) : rez-de-chaussée ; 1 étage carré

Parti d'élévation extérieure : élévation à travées

Type de la couverture : toit à longs pans ; croupe

Typologie : Ferme à bâtiments dispersés ; maison saintongeaise ; en retrait de la rue ; 5 travées ; porte centrale ; cour fermée ; portail à piliers.

Etat de conservation : bon état

Intérêt de l'oeuvre

Oeuvre repérée

Situation juridique

Statut de la propriété : propriété d'une personne privée

Illustrations



Fig. 1

La façade sur cour du logement.



Fig. 2

Le pigeonnier.



Fig. 3

Le toit à bêtes.



Fig. 4

Le puits.



Fig. 5

La porte menant au jardin.

Voir

[Siecq, Présentation de la commune](#)

[Région Poitou-Charentes / Service de l'inventaire général du patrimoine culturel. Chercheur\(s\) : Duchez Claire ; Marsili Joëlle.](#)
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel, 2004 ; (c) Syndicat mixte du Pays des Vals de Saintonge, 2004.

Renseignements : Centre régional de documentation du patrimoine, 102 Grand'Rue - B.P. 553, 86020 Poitiers cedex, tél : 05.49.36.30.07.

Document produit par **Renabl** Lyon : (c) Ministère de la Culture et de la Communication



Poitou-Charentes,

Siecq

Motte castrale

Type de dossier : individuel

Date de l'enquête : 2004

Désignation

Dénomination : motte

Précision sur la dénomination : motte castrale

Compléments de localisation

Référence(s) cadastrale(s) : 2000 A non cadastré

Numéro INSEE de la commune : 17427

Aire : Pays des Vals de Saintonge

Canton : Matha

Milieu d'implantation : en écart



La motte de Siecq.

Historique

Commentaire historique : Ce site est appelé motte féodale ou motte castrale depuis de nombreuses années et daterait du 11^e siècle. Des doutes sur son origine et son époque de construction subsistent. L'ouvrage se trouve au lieu-dit le bois de la Motte sur le chemin allant de Siecq à Breuil Bâtard. Le lieu est actuellement un site de reconstitution de batailles et de vie à l'époque féodale pour les scolaires et les classes du patrimoine.

Datation(s) principale(s) : 11^e siècle (?)

Description

Commentaire descriptif : Le site se présente comme un retranchement ovale de cinq mètres d'élévation isolé par un fossé.

Etat de conservation : bon état

Intérêt de l'oeuvre

Intérêt de l'oeuvre : à étudier

Observations : Selon un écrit de Nicolas Faucherre relatif à la "valeur patrimoniale du retranchement du bois de la Motte à Siecq" il serait opportun d'envisager une protection du site à l'inventaire des Monuments Historiques.

Oeuvre repérée

Situation juridique

Statut de la propriété : propriété de la commune

Documentation

Bibliographie

Téxier, Jean. Inventaire archéologique de l'arrondissement de Saint-Jean d'Angély : Canton de Matha. Saint-Jean d'Angély : Brisson, 1981, p.25.

Proust, Raymond. Remarques sur les mottes et autres terrassements défensifs dans la région Poitou-Charente. Bull. soc. Antiquaires de l'Ouest, t. 14, 1977-1978, p. 412, 422, 426, 448 : fig. 54 ; p. 421, 422, 448-449 : fig. 55.

Illustrations



Fig. 1

La motte de Siecq.

Voir

[Siecq, Présentation de la commune](#)

[Région Poitou-Charentes / Service de l'inventaire général du patrimoine culturel. Chercheur\(s\) : Duchez Claire ; Lhuissier Nathalie. \(c\) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel, 2004 ; \(c\) Syndicat mixte du Pays des Vals de Saintonge, 2004. Renseignements : Centre régional de documentation du patrimoine, 102 Grand'Rue - B.P. 553, 86020 Poitiers cedex, tél : 05.49.36.30.07.](#)

Document produit par [RenablYon](#) : (c) Ministère de la Culture et de la Communication



Poitou-Charentes,

Siecq, Négoce (rue du) 11

Ferme, exploitation agricole

Type de dossier : individuel

Date de l'enquête : 2004

Désignation

Dénomination : ferme

Précision sur la dénomination : exploitation agricole

Partie(s) constituante(s) non étudiée(s) : logements ; dépendances ; puits ; cour ; mur de clôture ; portail



Les façades sur cour des bâtiments.

Compléments de localisation

Référence(s) cadastrale(s) : 1840 E1 232 à 235 ; 2000 ZI 683 930

Numéro INSEE de la commune : 17427

Aire : Pays des Vals de Saintonge

Canton : Matha

Milieu d'implantation : en écart

Historique

Commentaire historique : Des bâtiments sont mentionnés à cet emplacement sur le plan cadastral de 1840. Les logements les plus anciens, à façades en pignon, sont datables du 18^e siècle. Le logement principal, construit en deux fois, pourrait dater du 1^{er} quart du 19^e siècle avec un agrandissement dans la 2^e moitié du 19^e siècle. Les dépendances au sud-ouest de l'ensemble, non figurées sur le plan napoléonien, pourraient dater de la 2^e moitié du 19^e siècle.

Datation(s) principale(s) : 18^e siècle ; 1^{er} quart 19^e siècle ; 2^e moitié 19^e siècle

Description

Commentaire descriptif : Cette ferme se compose d'un bâtiment principal abritant un logement avec des dépendances adossées et en retour deux anciennes cellules charentaises dont une pierre d'évier et un potager sont toujours visibles. La façade du logement principal actuel (deux logements à deux travées) est orientée au sud. Celle-ci est dotée de corniches moulurées, de baies à appuis saillants et d'une porte surmontée d'une corniche. Les dépendances adossées conservent des baies à linteau de bois et sur la façade se distinguent des creux à moineaux.

Les dépendances, au sud-ouest, sont à toitures jointives et comprennent un hangar ouvert sur la cour fermée par un mur de clôture et par un portail.

Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : calcaire ; moellon ; enduit

Matériau(x) de couverture : tuile creuse

Vaisseau(x) et étage(s) : rez-de-chaussée ; 1 étage carré

Parti d'élévation extérieure : élévation à travées

Type de la couverture : toit à longs pans

Typologie : Ferme à bâtiments dispersés ; maison saintongeaise (2) ; cellule charentaise (2) ; en retrait de la rue (4) ; logement à façade en pignon (2) ; 2 travées (2) ; 1 travée ; sans travée ; dépendances adossées ; hangar accolé ; hangar à 3 murs porteurs ; cour fermée.

Etat de conservation : bon état

Intérêt de l'oeuvre

Oeuvre repérée

Situation juridique

Statut de la propriété : propriété d'une personne privée

Illustrations



Fig. 1

Une vue d'ensemble de la ferme.



Fig. 2

Les façades sur cour des bâtiments.



Fig. 3

Les façades sur cour des bâtiments.



Fig. 4

Une des cellules charentaises.



Fig. 5

La façade latérale du logement principal.



Fig. 6

Les dépendances adossées.



Fig. 7

Un détail d'une ouverture.

Voir

[Siecq, Présentation de la commune](#)

[Région Poitou-Charentes / Service de l'inventaire général du patrimoine culturel. Chercheur\(s\) : Duchez Claire ; Marsili Joëlle. \(c\) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel, 2004 ; \(c\) Syndicat mixte du Pays des Vals de Saintonge, 2004. Renseignements : Centre régional de documentation du patrimoine, 102 Grand'Rue - B.P. 553, 86020 Poitiers cedex, tél : 05.49.36.30.07.](#)

Document produit par [RenablLyon](#) : (c) Ministère de la Culture et de la Communication



Poitou-Charentes,

Siecq, Pigeonnier (allée du) 6

Ferme, exploitation agricole

Type de dossier : individuel

Date de l'enquête : 2004

Désignation

Dénomination : ferme

Précision sur la dénomination : exploitation agricole

Destinations successives et actuelles de l'édifice : maison

Partie(s) constituante(s) non étudiée(s) : dépendance ; cour ; mur de clôture ; portail



Les façades sur rue.

Compléments de localisation

Référence(s) cadastrale(s) : 1840 E1 553 554 650 651 652 ; 2000 ZI 600

Numéro INSEE de la commune : 17427

Aire : Pays des Vals de Saintonge

Canton : Matha

Milieu d'implantation : en village

Historique

Commentaire historique : Des bâtiments figurent à cet emplacement sur le plan cadastral de 1840. Des traces de baies du 18^e siècle ou antérieures sont visibles en façade. Des ouvertures ont été soit percées ou soit remaniées, sur l'ancienne dépendance, dans la 2^e moitié du 20^e siècle.

Datation(s) principale(s) : 18^e siècle

Datation(s) secondaire(s) : 2^e moitié 20^e siècle

Description

Commentaire descriptif : Le logement actuel a investi l'ensemble de l'ancienne ferme dont on aperçoit encore les baies murées des anciennes dépendances côté rue. Il se présente comme un corps de logis à façade en moellon à deux travées, flanqué de deux bâtiments de dépendances transformés en pièces d'habitations. La porte d'entrée actuelle a été percée, dans le bâtiment accolé au sud, à l'emplacement d'une ancienne baie en plein cintre à claveaux réguliers.

Le corps principal, coiffé d'un toit à longs pans à croupe, est doté, sur

une de ses faces, de deux oculi. Le cour est fermée par un portail à piliers.

Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : calcaire ; moellon ; enduit

Matériau(x) de couverture : tuile creuse

Vaisseau(x) et étage(s) : rez-de-chaussée ; 1 étage carré ; comble à surcroît

Type de la couverture : toit à longs pans ; croupe

Typologie : Ferme à bâtiments jointifs ; en retrait de la rue ; 1 travée ; porte décentrée ; dépendance accolée ; cour fermée ; portail à piliers.

Etat de conservation : bon état ; remanié

Intérêt de l'oeuvre

Oeuvre repérée

Situation juridique

Statut de la propriété : propriété d'une personne privée

Illustrations



Fig. 1
Les façades sur rue.



Fig. 2
Les façades sur jardin.



Fig. 3
Un détail de baies à linteau en bois.



Fig. 4
Le portail à piliers.

Voir

[Siecq, Présentation de la commune](#)

[Région Poitou-Charentes / Service de l'inventaire général du patrimoine culturel. Chercheur\(s\) : Duchez Claire ; Marsili Joëlle. \(c\) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel, 2004 ; \(c\) Syndicat mixte du Pays des Vals de Saintonge, 2004. Renseignements : Centre régional de documentation du patrimoine, 102 Grand'Rue - B.P. 553, 86020 Poitiers cedex, tél :](#)

[05.49.36.30.07.](#)

[Document produit par **RenablLyon** : \(c\) Ministère de la Culture et de la Communication](#)