

Annexe patrimoniale



SOMMAIRE

N° de page	Adresse	Réf : Inventaire Patrimoine	Section	N° parcelle
1	Abbat	38819	AS	45, 46
2	Amandiers (chemin des)	38817	BY	478
3	Arton	38820	BL	108, 109
4	Aurignac	38821	AB	96
5	Ayraud	38822	G	792
6	Bacqué (A)	1209	AE	41
7	Bacqué	38823	AE	34
8	Banel (Boulevard)	1190	BY	256
9	Barrats	1060	G	315, 670, 737, 742
10	Bartherote	38824	AK	60
11	Bastion	1067	non cadastré	
12	Bazin (demeure)	38825	AL	60,61,62
13	Bazin (moulin)	1048	AI	277
14	Bézodis	38826	BK	37,38, 39
15	Boulan (maison)	1045	AC	202
16	Boulan (édifice agricole)	1046	AC	220
17	Boulouch	38827	L	309
18	Bourcio	1282	H	303
19	Brescon (Fontaine St-Michel)	1100	AH	104
20	Brescon (demeure dite Salle)	38828	AH	102, 158
21	Bustet	38829	AO	9
22	Caillavet	38830	BV	81
23	Capsec	38831	BI	58
24	Cassagne (La)	38832	H	98
25	Castaing	38833	BK	26
26	Castel Picon	38834	BH	21, 92
27	Cavailloux (aux)	1037	L	686
28	Clarette	1096	AH	123
29	Combarrau	38835	AM	57, 58
30	Contillon	1035	G	761, 762
31	Couloumé (Chemin du)	1154	BT	134
32	Couloumé (Le) (Mouline de Belin)	1192	BT	26
33	Couloumé (Le)	38837	BT	13, 14
34	Coupette (La)	38836	BN	15
35	Courrensan	38838	L	54
36	Coustère (La)	1049	H	1054, 1057
37	Crabe	38839	ZB	3
38	Cruzos	1042	ZA	37, 38
39	Cujon	38840	L	394
40	David	1053	H	433, 1361
41	Diné (Au) (remise agricole)	1255	AH	137
42	Diné (Au) (Fontaine Charron)	1091	AH	124
43	Estoube	1254	AD	97
44	Foissin	1057	BS	17, 54
45	Fontaine Saint-Michel (chemin de la)	1214	BZ	7, 12, 13, 14, 19, 21
46	Gambetta (Cours) (école Gambetta)	1194	BY	616,617
47	Gambetta (Cours) 14 (Couvent des Dominicains)	1252	BY	523, 588, 592, 594, 595, 598

SOMMAIRE

48	Gambetta (Cours) 14 (aumônerie Maison Saint-Louis) cimetière Saint-Gervais	1034	BY	523
49	Gambetta (Cours) 14 (Couvent de la Providence)	38763	BY	307, 376, 589, 590, 593, 597, 599
50	Gare (Avenue de la) (silo)	1217	CH	12
51	Gare (Avenue de la) (usine de meubles)	1185	CI	50
52	Gare (Avenue de la) (gare)	1184	CH	61, 63
53	Garros	1038	K	78
54	Gauran	1281	L	669
55	Gère	38841	AK	49
56	Grave	1058	BM	70, 99, 100
57	Hilière (La)	1269	L	67
58	Hompinte	38842	H	1176, 1077
59	Hourquet	38843	H	127
60	Hune (La)	1212	BV	91, 260
61	Hune (La) (colombier)	1086	H	1006
62	Hustarrau	38844	BP	35
63	Jardins (Aux)	1116	BZ	1
64	La Couture (A la)	1263	CP	116
65	Lalanne	38845	AY	78
66	Lamothe	1039	L	
67	Lamothe (tour)	38846	L	223
68	Larroque	38847	BI	37, 38
69	Lasalle	1264	H	932
70	Las Balines	1188	BW	1, 2, 3, 4, 126
71	Lasserre	38848	AZ	40
72	Lauba	1055	H	39
73	Laucate	1183	BX	162
74	Lesquère	38849	BM	49, 50
75	Lestalón	1056	H	1568
76	Malus	1065	G	251
77	Manirac	1094	AK	171
78	Marcous	1044	L	836
79	Marquisat (Côte du)	1193	CK	675
80	Mességué	1052	H	444
81	Midi (Boulevard du)	1221	CL	156
82	Milloc	1040	L	1078
83	Mirail	1043	L	1024
84	Moléon	1059	BL	117
85	Moulin de la Justice	1191	BV	458, 535
86	Moulin de Penon (ferme)	38850	ZH	7
87	Moulin de Penon (moulin)	38851	ZH	9
88	Moulin de Saint-Gény (au)	1262	CN	11
89	Mouline de Cardes (La)	1208	AD	56
90	Mounet du Hour	1098	K	59
91	Mourenayre	38852	AK	201,138
92	Nine	1041	L	632
93	Noguès	38853	I	136
94	Nord (Boulevard du) (abbatoir)	1200	BZ	85
95	Nord (Boulevard du) (latrine)	1203	BZ	28, 50
96	Nord (Boulevard du) (puits)	1204	BZ	23, 28
97	Nord (Boulevard du) (fontaine)	1206		

SOMMAIRE

98	Noulieu	1036	G	24
99	Pébéret	1180	CE	55
100	Peyregrande	1201	BZ	79
101	Peyronnelle (La)	1149	BC	86
102	Pitrac	38854	AP	93
103	Pont de Pile à Pradoulin (Chemin rural du)	1216	CH	14
104	Pont de Pile	1259	CE	124
105	Pont de Pile (au) (tannerie)	1257	CE	14, 120, 121
106	Pont de Pile	1150	ZB	10
107	Pradoulin (au)	1261	CM	116
108	Pradoulin (Quartier de) (remise agricole)	1260	CH	25
109	Pradoulin (Quartier de) (noria)	60008	CH	26
110	Pradoulin (remise)	1225	CM	104
111	Pradoulin (maison)	1224	CM	160
112	Pradoulin (noria)	6007	CM	156
113	Pradoulin (croix de chemin)	1101	CH/CM	
114	Pradoulin (maison)	1189	CM	53
115	Pradoulin (fontaine)	1097	CM	51
116	Repasac (pont)	1258	CE	63
117	Repasac (usine à gaz)	1182	CE	100
118	Repasac (Moulin de Repasac)	1147	CE	24, 29, 106
119	Ribère(La)	38855	L	885, 1002
120	Saint-Gény (couvent)	38856	CN	44
121	Saint-Jourdain (mouline)	1181	CD	48, 49, 52
122	Sainte-Croix (maison)	1251	H	950, 951
123	Sainte-Croix (ferme)	1187	H	953
124	Sainte-Croix (fontaine)	1095	H	
125	Sainte-Croix (ferme)	38857	H	937
126	Salasse (La)	1047	AM	41
127	Samatan	38858	BO	155
128	Soupton	38859	AS	32
			AT	19
129	Soupton (pigeonnier)	38860	AT	17
130	Sur le Gers	1207	AD	8
131	Souvenir Français (avenue du) (cimetière)	1256	CD	40
132	Souvenir Français (avenue du) (croix)	1226	CD	
133	Souvenir Français (avenue du) (cimetière)	1215	CD	32, 38, 39
134	Tané (église)	38861	H	255
135	Thézaulères	1051	H	1602,1603
136	Tride (La)	1099	CL	
137	Tuco (Le)	1061	G	202
138	Tulle	38862	K	204, 206
139	Vaucluse (remise agricole)	1211	BR	17
140	Vaucluse (demeure)	38863	BR	23
141	Ville de Saint-Louis (avenue) 27	1144	BX	134
142	Ville de Saint-Louis (avenue) (lavoir)	1220	CL	3
143	Ville de Saint-Louis (avenue)	1186	CL	53

Abbat

32. Lectoure

Abbat

demeure



Références documentaires

Référence de l'œuvre

IA00038819

Date de l'enquête

1979

Date(s) de la rédaction de la notice

1979 ; 2010

Date de la dernière mise à jour

2017/01/06

Auteur(s) de la notice

Prost Gaëlle

Copyright

(c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Type d'étude

inventaire topographique

Type de notice

œuvre sélectionnée

Localisation

Références cadastrales

1824 C1 51 ; 2010 AS 45, 46

Coordonnées géographiques (Lambert 93)

0513771 ; 6320838

Milieu d'implantation

isolé

Historique

Datation(s) principale(s)

18e siècle ; 19e siècle

Notice historique

Edifice du 18e siècle très remanié au 19e siècle avec l'adjonction d'une tour ronde au logis et la reconstruction des parties agricoles. Des quatre bâtiments visibles sur le plan cadastral de 1824 seul le logis a été conservé. Aujourd'hui ce logis et la moitié sud du bâtiment des dépendances appartiennent à une parcelle, tandis que la moitié nord du bâtiment des dépendances appartient à une autre. La tour nord du logis date du 20e siècle, tout en étant postérieure à 1979.

Description

Matériau(x) du gros-oeuvre

calcaire ; moellon ; enduit

Matériau(x) de couverture

tuile creuse ; tuile plate

Nombre d'étages ou de vaisseaux

1 étage carré

Type d'élévation

élévation à travées

Notice descriptive

Demeure comprenant un logis au sud et un bâtiment de dépendances au nord. Le logis de plan rectangulaire est flanqué au nord et à l'Est d'une tour d'angle circulaire à toiture hexagonale. Un pigeonnier se situe sous le toit de la tour nord. Un appentis flanque la façade sud-ouest. Toutes les toitures du logis sont soulignées par une génoise.

Etat de l'oeuvre

remanié

Statut juridique

Statut de la propriété

propriété privée

Avis du service Patrimoine

Non visité.

INTERET GENERAL : demeure du 18e très remaniée aux 19e et 20e.

GROS-OEUVRE : conserver les élévations et les ouvertures antérieures au 20e.

SECOND-OEUVRE :

ELEMENTS REMARQUABLES :

Illustrations



Fig. 1 - Extrait du plan cadastral 2010.



Fig. 2 - Extrait du plan cadastral 1824.




Fig. 3 - Vue nord de l'allée bordée de pins parasols.

Références des illustrations

Fig. 1 : IVC32208_20103200220NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Fig. 2 : IVC32208_20103200221NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Fig. 3 : IVC32208_20133200105NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Amandiers (chemin des)

32. Lectoure

Amandiers (Chemin des)

croix monumentale dite du Faubourg



Références documentaires

Référence de l'œuvre

IA00038817

Date de l'enquête

1979

Date(s) de la rédaction de la notice

2011

Date de la dernière mise à jour

2017/01/06

Auteur(s) de la notice

Prost Gaëlle

Copyright

(c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Type d'étude

inventaire topographique

Type de notice

œuvre sélectionnée

Localisation

Références cadastrales

1824 M8 ; 2011 BY 478

Coordonnées géographiques (Lambert 93)

0509695 ; 6317920

Milieu d'implantation

en ville

Historique

Datation(s) principale(s)

1er quart 19e siècle

Année(s)

1808

Justification de la date

porte la date

Notice historique

Croix monumentale datée "1808". Elle était initialement placée au carrefour situé au sud.

Description

Matériau(x) du gros-oeuvre

calcaire ; pierre de taille

Notice descriptive

Croix en métal en double épaisseur, fleuronnée, dressée sur un socle calcaire reposant sur un emmarchement à trois degrés. La date "1808" figure au pied. Des symboles de la Passion du Christ sont mêlés à des symboles christiques et des objets du culte décrits de bas en haut : la lance et l'éponge imbibée de vinaigre, un ciboire, le Sacré-Coeur entouré de la couronne d'épines à la croisée apparaissant dans des rayons lumineux, la tenaille et le marteau chacun sur une branche, les lettres "INRI" inscrites sur une bandelette entourant le sommet de la croix surmonté d'une coq.

Technique(s) du décor

ferronnerie

Réprésentation(s)

symbole chrétien

Précisions sur la représentation

instruments de la Passion

Dimensions

633 h

Intérêt et protection(s)

Site ou zone de protection

ZPPAUP

Intérêt de l'œuvre

à signaler

Statut juridique

Statut de la propriété

propriété de la commune

Documentation

Bibliographie

Annie Castan, Inventaire des croix de fer forgé dans le Gers, 4e édition, Marestaing, Centre d'Etudes, de Recherche et d'Edition de Marestaing, 1998.



Fig. 1 - Vue d'ensemble sud.



Fig. 2 - Moitié supérieure de la croix (vue sud).




Fig. 3 - Extrait de l'ouvrage d'Annie Castan : Inventaire des croix de fer forgé dans le Gers, 4e édition, Marestaing, Centre d'Etudes, de Recherche et d'Edition de Marestaing, 1998.



Fig. 4 - Extrait du plan cadastral 2011.



Fig. 5 - Moitié inférieure de la croix (vue sud).



Fig. 6 - Base de la croix (vue sud).



Fig. 7 - Croix (vue sud).

Références des illustrations

Fig. 1 : IVC32208_20113200282NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 2 : IVC32208_20113200287NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 3 : IVC32208_20163200524NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 4 : IVC32208_20113200283NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 5 : IVC32208_20113200286NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 6 : IVC32208_20113200285NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 7 : IVC32208_20113200284NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Arton

32. Lectoure

Arton

demeure dite Chartreuse



Références documentaires

Référence de l'œuvre

IA00038820

Date de l'enquête

1979

Date(s) de la rédaction de la notice

1979 ; 2012

Date de la dernière mise à jour

2017/01/06

Auteur(s) de la notice

Prost Gaëlle

Copyright

(c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Type d'étude

inventaire topographique

Type de notice

œuvre sélectionnée

Localisation

Références cadastrales

1824 E3 753 ; 2015 BL 107 à 109

Coordonnées géographiques (Lambert 93)

0513179 ; 6318423

Milieu d'implantation

isolé

Historique

Datation(s) principale(s)

18e siècle ; 3e quart 19e siècle

Datation(s) secondaire(s)

Moyen Age ; 16e siècle

Justification de la date

daté par travaux historiques

Notice historique

Le site est habité depuis fort longtemps. En effet, on retrouve des vestiges médiévaux dans l'étage de soubassement de la maison et l'ancienne étable est construite sur un habitat troglodytique d'époque inconnue, aménagé au 16e siècle. La métairie d'"Arthon" est citée dès 1570. La maison et son pigeonnier, ainsi que la métairie située au sud (logement et parties agricoles) datent du 18e siècle. Vers 1870, la maison est agrandie au nord et transformée en chartreuse. On bâtit également des écuries au nord-est. La maison est fermée devant par des grilles que seul ouvre un portail rapporté du domaine d'Aurignac. Le monogramme "M" fait référence à Joseph Monbrun, procureur au Présidial de Lectoure, qui achète Aurignac en 1782. Comme Arton, le domaine d'Aurignac, situé au nord-ouest de la commune, appartient à Joseph Fouraignan et Marie Joséphine Monbrun. Dans les années 1970, la maison renfermait encore du mobilier et des cheminées provenant d'Aurignac. Une orangerie est accolée à l'arrière de la maison un peu plus tard dans le 19e siècle. La vigne est plantée à Arton à partir de 1979. L'étable brûlée en partie en 1999. La marquise en zinc qui abritait la porte d'entrée de la maison, citée en 1974 dans "Sites et monuments du Lectourois", a disparu.

Description

Notice descriptive

Les deux façades de la maison sont bordées par une terrasse. Un escalier droit donne accès à la façade avant tandis qu'un escalier à deux volées convergentes s'élève jusqu'à la façade arrière. On note les portes à imposte vitré et les encadrements de fenêtre à arc segmentaire. La cuisine d'origine se trouve en soubassement. Elle conserve encore la large cheminée, l'évier en pierre situé dans une niche et le potager. Les piliers qui soutiennent le portail en fer forgé rapporté d'Aurignac sont simplement faits de brique enduite. A l'arrière de la maison, le jardin est occupé par un grand bassin circulaire. Il est bordé au nord par les communs. Les anciennes écuries, dont les façades étaient autrefois enduites, présentent une façade principale symétrique à deux portes cochères. Une petite fenêtre surmonte chaque arc en anse de panier. Leurs pendants à l'arrière sont des jours ovales. L'orangerie est accolée perpendiculairement à l'arrière des anciennes écuries. Le jardin est limité au sud par le pigeonnier dont l'entrée se trouve à l'ouest et la tablette d'envol à l'est. Il est couvert de tuiles plates et de tuiles en écaille. La toiture compte deux lucarnes et deux épis de faîtage en terre cuite à décor d'oiseau. Le logement et les parties agricoles, situés au sud, sont aujourd'hui très remaniés. Ce qui reste de l'ancienne étable est bâti au-dessus d'un abri troglodytique muré à mi-profondeur. Il ouvre par une porte en plein cintre (moulure en quart de rond à congés) et il est éclairé par un jour rectangulaire.

Technique(s) du décor
céramique

Réprésentation(s)
oiseau

Statut juridique

Statut de la propriété
propriété privée

Documentation

Bibliographie

Collectif dirigé par Maurice BORDES, "Sites et monuments du Lectourois", C. Lacour éditeur, Nîmes, 1974.

Avis du service Patrimoine

Seuls les extérieurs ont été visités.

INTERET GENERAL : maison et métairie du 18e siècle construites sur un habitat plus ancien, maison transformée en chartreuse à la fin du 19e siècle.

GROS-OEUVRE : conserver les élévations et les ouvertures. Enduire les façades des communs.

SECOND-OEUVRE : conserver la grille provenant d'Aurignac.

ELEMENTS REMARQUABLES : l'abri troglodytique.



Fig. 1 - Logement : élévation sud.



Fig. 2 - Ancienne étable : élévation ouest.



Fig. 3 - Ancienne étable : élévation sud.



Fig. 4 - Pigeonnier : vue sud-ouest.



Fig. 5 - Pigeonnier : vue sud-est.



Fig. 6 - Logement : élévation est.



Fig. 7 - Abri troglodytique : la porte vue de l'intérieur.



Fig. 8 - Abri troglodytique : moitié est du mur.



Fig. 9 - La grande allée vue depuis la maison.



Fig. 10 - Abri troglodytique : vue sud.



Fig. 11 - Abri troglodytique : fermeture maçonnée.



Fig. 12 - Abri troglodytique : vue du fond depuis la porte.




Fig. 13 - Croquis de présentation de la fonction de chaque bâtiment.



Fig. 14 - Maison : élévation est.



Fig. 15 - Maison : portail de la clôture.



Fig. 16 - Maison : élévation ouest.



Fig. 17 - Extrait du plan cadastral 2015.



Fig. 18 - Extrait du plan cadastral 1824.



Fig. 19 - Anciennes écuries : élévation ouest.



Fig. 20 - Anciennes écuries : élévation sud.



Fig. 21 - Orangerie : élévation sud.



Fig. 22 - Maison : élévation sud.



Fig. 23 - Maison : soubassement (serrure de la porte d'entrée sud).



Fig. 24 - Maison : soubassement (éléments médiévaux ?).

Références des illustrations

Fig. 1 : IVC32208_20153200159NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 2 : IVC32208_20153200160NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 3 : IVC32208_20153200161NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 4 : IVC32208_20153200156NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 5 : IVC32208_20153200157NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 6 : IVC32208_20153200158NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 7 : IVC32208_20153200165NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 8 : IVC32208_20153200166NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 9 : IVC32208_20153200167NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 10 : IVC32208_20153200162NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 11 : IVC32208_20153200163NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 12 : IVC32208_20153200164NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 13 : IVC32208_20153200147NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 14 : IVC32208_20153200148NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 15 : IVC32208_20153200149NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 16 : IVC32208_20133200347NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 17 : IVC32208_20153200145NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 18 : IVC32208_20153200146NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 19 : IVC32208_20153200153NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 20 : IVC32208_20153200154NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 21 : IVC32208_20153200155NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 22 : IVC32208_20153200150NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 23 : IVC32208_20153200151NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 24 : IVC32208_20153200152NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Aurignac

32. Lectoure

Aurignac

château



Références documentaires

Référence de l'œuvre

IA00038821

Date de l'enquête

1979

Date(s) de la rédaction de la notice

1979 ; 2010

Date de la dernière mise à jour

2017/01/06

Auteur(s) de la notice

Prost Gaëlle

Copyright

(c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Type d'étude

inventaire topographique

Type de notice

œuvre sélectionnée

Localisation

Références cadastrales

1824 A6 11 ; 2010 AB 96

Coordonnées géographiques (Lambert 93)

0507992 ; 6321092

Milieu d'implantation

isolé

Historique

Datation(s) principale(s)

18e siècle

Justification de la date

daté par travaux historiques

Notice historique

Ancienne "salle" reconstruite au 18e siècle. Plusieurs corps de bâtiments ont été détruits après 1824, date du cadastre ancien.

Description

Matériau(x) du gros-œuvre

calcaire ; moellon ; pierre de taille

Matériau(x) de couverture
tuile creuse ; tuile plate

Nombre d'étages ou de vaisseaux
1 étage carré

Type d'élévation
élévation à travées

Technique(s) du décor
ferronnerie

Statut juridique

Statut de la propriété
propriété privée

Avis du service Patrimoine

Non visité.
INTERET GENERAL :
GROS-OEUVRE :
SECOND-OEUVRE :
ELEMENTS REMARQUABLES :

Illustrations



Fig. 1 - Vue d'ensemble sud.




Fig. 2 - Extrait du plan cadastral 2010.



Fig. 3 - Extrait du plan cadastral 1824.

Références des illustrations

Fig. 1 : IVC32208_20103200103NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
Fig. 2 : IVC32208_20103200104NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
Fig. 3 : IVC32208_20103200105NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Ayraud

32. Lectoure

Ayraud

croix de chemin



Références documentaires

Référence de l'œuvre

IA00038822

Date de l'enquête

1979

Date(s) de la rédaction de la notice

1979 ; 2010

Date de la dernière mise à jour

2017/01/06

Auteur(s) de la notice

Prost Gaëlle

Copyright

(c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Type d'étude

inventaire topographique

Type de notice

œuvre sélectionnée

Localisation

Références cadastrales

2010 G 792

Coordonnées géographiques (Lambert 93)

0513968 ; 6315035

Milieu d'implantation

en écart

Historique

Datation(s) principale(s)

17e siècle (?)

Notice historique

Croix ne figurant pas sur le cadastre de 1824. La date portée "1854" remarquée lors du pré-inventaire de 1979 ne se distingue plus aujourd'hui. La facture de cette croix, ses moulurations épaisses, laissent pourtant supposer qu'elle est bien plus ancienne.

Description

Matériau(x) du gros-oeuvre
calcaire

Notice descriptive

Croix en calcaire destinée à la bénédiction des terres et des récoltes lors de processions se déroulant à la saint Marc et les trois jours précédant l'Ascension : jours des rogations. Les degrés servaient à recueillir des offrandes. Les quatre bornes placées aux angles indiquent les points cardinaux.

Dimensions

h = 298

Statut juridique

Statut de la propriété
propriété de la commune

Illustrations




Fig. 1 - Extrait du plan cadastral 2010.



Fig. 2 - Vue sud-ouest.



Fig. 3 - Extrait du plan cadastral 1824.



Fig. 4 - Vue sud-est.

Références des illustrations

Fig. 1 : IVC32208_20103200575NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Fig. 2 : IVC32208_20103200346NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Fig. 3 : IVC32208_20123200092NUCA - Archives départementales du Gers - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Fig. 4 : IVC32208_20113200227NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Bacqué

(A)

32. Lectoure

Bacqué (A)

puits



Références documentaires

Référence de l'œuvre

IA32001209

Date de l'enquête

1979

Date(s) de la rédaction de la notice

2016

Date de la dernière mise à jour

2017/01/06

Auteur(s) de la notice

Prost Gaëlle

Copyright

(c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Type d'étude

inventaire topographique

Type de notice

œuvre repérée

Localisation

Références cadastrales

2016 AE 41

Coordonnées géographiques (Lambert 93)

0509825 ; 6318758

Milieu d'implantation

isolé

Historique

Datation(s) principale(s)

19e siècle (?)

Notice historique

Des Lectourois appellent cet édicule "Fontaine Pierre".

Description

Matériau(x) du gros-œuvre

calcaire ; moellon ; enduit

Notice descriptive

Puits fermé et voûté.

Intérêt et protection(s)

Site ou zone de protection
ZPPAUP

Statut juridique

Statut de la propriété
propriété privée

Avis du service Patrimoine

Non visité. INTERET GENERAL : puits fermé.
GROS-OEUVRE : conserver les élévations et les ouvertures.
SECOND-OEUVRE :
ELEMENTS REMARQUABLES :

Illustrations



Fig. 1 - La trappe ouverte.



Fig. 2 - Extrait du plan cadastral 2016.



Fig. 3 - Vue est.

Références des illustrations

Fig. 1 : IVC32208_20163200404NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
Fig. 2 : IVC32208_20163200375NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
Fig. 3 : IVC32208_20163200374NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Bacqué

32. Lectoure

Baqué

château dit chartreuse de Vacquier



Références documentaires

Référence de l'œuvre

IA00038823

Date de l'enquête

1979

Date(s) de la rédaction de la notice

1979

Date de la dernière mise à jour

2017/01/06

Copyright

(c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Type d'étude

inventaire topographique

Type de notice

œuvre sélectionnée

Localisation

Références cadastrales

1824 A5 1782 ; 2012 AE 34

Coordonnées géographiques (Lambert 93)

0509153 ; 6319030

Milieu d'implantation

isolé

Historique

Datation(s) principale(s)

4e quart 18e siècle

Année(s)

1784

Justification de la date

porte la date

Notice historique

Edifice construit vers 1784 pour M. De Paris, porte la date.

Description

Matériau(x) du gros-œuvre

calcaire ; pierre de taille ; moellon ; enduit

Matériau(x) de couverture

tuile plate ; tuile creuse

Nombre d'étages ou de vaisseaux

en rez-de-chaussée

Type d'élévation

élévation ordonnancée sans travées

Escalier(s)

escalier de distribution extérieur : escalier droit

Technique(s) du décor

sculpture

Représentation(s)

blason

Précisions sur la représentation

armes des saint Julien et des Paris

Intérêt et protection(s)

Site ou zone de protection

ZPPAUP

Intérêt de l'œuvre

à signaler

Statut juridique

Statut de la propriété

propriété privée

Illustrations



Fig. 1 - Vue sud (depuis la ville).



Fig. 2 - Vue sud.



Fig. 3 - Dépendances



Fig. 4 - Extrait du plan cadastral 1824.



Fig. 5 - Extrait du plan cadastral 1824.

Références des illustrations

Fig. 1 : IVC32208_20163200004NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Fig. 2 : IVC32208_20163200005NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Fig. 3 : IVC32208_20123200078NUCA - Barbé, Léo - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Fig. 4 : IVC32208_20123200099NUCA - Archives départementales du Gers - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie


Fig. 5 : IVC32208_20123200100NUCA - Archives départementales du Gers - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Banel (Boulevard)

32. Lectoure

Banel (boulevard)

réservoir



Références documentaires

Référence de l'œuvre

IA32001190

Date de l'enquête

1979

Date(s) de la rédaction de la notice

2016

Date de la dernière mise à jour

2017/01/06

Auteur(s) de la notice

Prost Gaëlle

Copyright

(c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Type d'étude

inventaire topographique

Type de notice

œuvre sélectionnée

Localisation

Canton

Lectoure

Références cadastrales

2016 BY 256

Coordonnées géographiques (Lambert 93)

0509693 ; 6317786

Historique

Datation(s) principale(s)

1er quart 20e siècle ; milieu 20e siècle

Année(s)

1902

Justification de la date

porte la date

Notice historique

Les grandes chaleurs de l'été 1893 exigent une plus grande abondance d'eau, Il est donc nécessaire d'équiper la ville de Lectoure d'une distribution d'eau potable accessible à toute la population lectouroise.

La municipalité demande à M. MARMET, Ingénieur civil, concessionnaire des Eaux de Fleurance, d'étudier un projet de construction pour un réservoir de 500 000 litres, permettant de stocker et de conserver l'eau. Elle serait utilisée suivant les besoins des habitants et alimenterait les bornes-fontaines ainsi que les bouches d'incendie dispersées dans toute la commune.

En 1899, M. Andrew HOWATSON, rédige un projet d'élévation et de distribution, en puisant l'eau dans le Gers, au Moulin de Repassac. Elle sera filtrée et propulsée au point le plus élevé de l'agglomération.

En décembre 1899, les élus décident de contracter un emprunt de 185 000 francs, pour l'édification du réservoir.

Lors de la séance du conseil municipal du 12 février 1901, l'administration municipale vote l'achat d'un terrain situé Boulevard BANEL afin d'y établir le futur château d'eau.

La livraison d'un des deux réservoirs est prévue pour le 15 avril 1902 au plus tard. Les essais de distribution d'eau sont programmés le 1er juillet. Une multitude de contretemps retardent l'arrivée de l'eau aux diverses bornes-fontaines.

En février 1905, la ville de Lectoure n'est toujours pas approvisionnée en eau potable. M. HOWASTON, reconnaît que des défauts sont survenus sur l'installation des filtres de stérilisation, qu'il a lui-même réalisée au Moulin de Repassac. Il met en place un nouveau procédé appelé « Ferrochlore » expérimenté avec succès à Montsoursis.

Lors de la séance du 3 mars 1940, le conseil municipal adopte la construction d'un troisième bassin, au Boulevard BANEL, permettant ainsi d'augmenter le volume d'eau distribuée dans toute la ville de Lectoure. Ces travaux d'agrandissement sont envisagés en raison de l'arrivée des réfugiés Alsaciens. Après avoir entendu les explications de son Président, le conseil décide unanimement de confier la construction de ce bassin supplémentaire à l'entreprise Archinard de Montpellier. Le château d'eau semble avoir été construit au milieu du 20e siècle.

Description

Parties constitutantes

château d'eau

Matériau(x) du gros-oeuvre

calcaire ; moellon ; bossage ; pierre de taille

Notice descriptive

Le réservoir mesure 45 mètres de longueur et 20 mètres de largeur, hors-oeuvre. L'unique niveau est constitué de trois vaisseaux voûtés séparés par deux lignes de neuf arcades, les piliers étant de section carrée. Le bâtiment est couvert par un toit en terrasse bordé de balustres à l'ouest, du côté de la rue. Cette façade sur rue est particulièrement soignée : la maçonnerie à bossages est scandée de pilastres à refends faisant écho à ceux de l'avant-corps central. Ce dernier est constitué d'une porte en plein cintre surmontée d'un fronton portant l'inscription suivante gravée : "VILLE DE LECTOURE RESERVOIRS D'EAU POTABLE 1902". L'inscription est encadrée de tresses végétales enrubanées, peuplées de végétaux et d'animaux symbolisant l'eau tels que roseaux, coquillages et escargots. La partie sommitale du fronton, cintrée, présente en son centre le blason de la ville : deux béliers paissants l'un sur l'autre sur un écu porté par un cuir découpé surmonté d'une couronne symbolisant l'enceinte de la ville et ses portes. Le blason est accosté de deux cygnes.

Le château d'eau, d'un diamètre de 8 mètres, s'élève au sud du réservoir. Le type "cylindrique" auquel il appartient se caractérise par la fusion de la forme du fût et de la cuve. Il est couvert par un toit conique.

Technique(s) du décor

sculpture

Représentation(s)

bélier ; cygne ; escargot ; roseau ; couronne ; cuir découpé ; coquillage

Intérêt et protection(s)

Site ou zone de protection

ZPPAUP

Statut juridique

Statut de la propriété

propriété d'un établissement public communal

Documentation

Sources

Archives municipales de Lectoure : 10Fi5 (cartes postales).

Avis du service Patrimoine

Non visité.

INTERET GENERAL : réservoir d'eau de 1902 et château d'eau du milieu du 20e siècle.

GROS-OEUVRE : conserver la structure et les élévations des deux bâtiments.

SECOND-OEUVRE : conserver le décor sculpté extérieur du réservoir.

ELEMENTS REMARQUABLES :



Fig. 1 - Vue nord.



Fig. 2 - Elévation ouest (vue nord).



Fig. 3 - Elévation ouest (avant-corps central : détail du fronton).



Fig. 4 - Le château d'eau (vue ouest).




Fig. 5 - Carte postale représentant la vue nord (Archives municipales : 10Fi5).



Fig. 6 - Vue sud.



Fig. 7 - Elévation ouest (vue sud).



Fig. 8 - Extrait du plan cadastral 2016.




Fig. 9 - Vue intérieure.



Fig. 10 - Elévation ouest (avant-corps central : fronton).



Fig. 11 - Elévation ouest (avant-corps central).




Fig. 12 - Elévation sud.

Références des illustrations

Fig. 1 : IVC32208_20163200023NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 2 : IVC32208_20163200022NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 3 : IVC32208_20163200021NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 4 : IVC32208_20163200026NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 5 : IVC32208_20163200025NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 6 : IVC32208_20163200024NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 7 : IVC32208_20163200017NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 8 : IVC32208_20163200016NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 9 : IVC32208_20163200015NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 10 : IVC32208_20163200020NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 11 : IVC32208_20163200019NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 12 : IVC32208_20163200018NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Barrats

32. Lectoure

Barrats

demeure



Références documentaires

Référence de l'œuvre

IA32001060

Date de l'enquête

1979

Date(s) de la rédaction de la notice

2010

Date de la dernière mise à jour

2017/01/06

Auteur(s) de la notice

Prost Gaëlle

Copyright

(c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Type d'étude

inventaire topographique

Type de notice

œuvre sélectionnée

Localisation

Canton

Lectoure

Références cadastrales

1824 G4 577, 578 ; 2010 G 315, 670, 737, 742

Coordonnées géographiques (Lambert 93)

0514152 ; 6315628

Milieu d'implantation

isolé

Historique

Datation(s) principale(s)

2e moitié 18e siècle

Notice historique

La grosse métairie de "Jouanlane" commandait "Le Barrast" qui figure sur le plan cadastral de 1824. Cette métairie (?) date probablement de la deuxième moitié du 18e siècle. Depuis 1824 ... ? La fenêtre ? du pigeonnier a été faite au 21e siècle. Le toit ayant été récemment refait, il est possible que l'épi de faîtage ne soit pas d'origine.

Description

Matériau(x) du gros-œuvre

calcaire ; moellon ; enduit

Matériau(x) de couverture

tuile creuse ; tuile plate

Nombre d'étages ou de vaisseaux

1 étage carré

Type d'élévation

élévation ordonnancée

Notice descriptive

Demeure constituée d'une grande maison, d'un pigeonnier situé au nord, et de trois bâtiments de dépendances situés au sud. La maison est constituée d'un corps principal à étage flanqué de deux pavillons en rez-de-chaussée. Une aile en retour d'équerre est accolée au pavillon nord. La façade de la maison présente une élévation ordonnancée à cinq travées. De gros blocs de pierre constituent les allèges des fenêtres. Les toitures sont soulignées d'une génoise. Le pigeonnier isolé au nord est de plan rectangulaire, fait de petits moellons calcaires avec chaîne d'angle. L'ouverture carrée pour les pigeons est au sud-est, au-dessus de la porte. La fenêtre sud-ouest du rez-de-chaussée est d'origine (?). Porte et fenêtre sont cintrés. Le toit en pavillon à égouts retroussés couvert de tuiles plates est souligné par une corniche moulurée de forme plus proche du chanfrein que de la doucine. Les versants nord-est et sud-ouest accueillent une lucarne. L'épi de faîtage en terre cuite vernissée présente un décor d'oiseaux.

Statut juridique

Statut de la propriété

propriété privée

Avis du service Patrimoine

Non visité.

INTERET GENERAL : demeure du 18e siècle (2e moitié ?).

GROS-OEUVRE : conserver les élévations et les ouvertures.

SECOND-OEUVRE : conserver l'épi de faîtage du pigeonnier si il est ancien.

ELEMENTS REMARQUABLES :

Illustrations



Fig. 1 - Pigeonnier (vue nord).



Fig. 2 - Extrait du plan cadastral 1824.



Fig. 3 - Pigeonnier (vue sud).



Fig. 4 - Maison (vue ouest).




Fig. 5 - Extrait du plan cadastral 2010.

Références des illustrations

- Fig. 1 : IVC32208_20103200252NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 2 : IVC32208_20123200091NUCA - Archives départementales du Gers - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 3 : IVC32208_20103200251NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 4 : IVC32208_20103200249NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 5 : IVC32208_20103200250NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Bartherote

32. Lectoure

Bartherote

ferme



Références documentaires

Référence de l'œuvre

IA00038824

Date de l'enquête

1979

Date(s) de la rédaction de la notice

1979 ; 2010

Date de la dernière mise à jour

2017/01/06

Copyright

(c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Type d'étude

inventaire topographique

Type de notice

œuvre sélectionnée

Localisation

Références cadastrales

1824 A3 836 ; 2010 AK 60

Coordonnées géographiques (Lambert 93)

0510145 ; 6320231

Milieu d'implantation

isolé

Historique

Datation(s) principale(s)

2e moitié 16e siècle (?) ; 17e siècle ; 19e siècle

Notice historique

Partie centrale du logis de la 2e moitié du 16e siècle ; cage d'escalier à gauche et partie droite ajoutées dans le courant du 17e siècle ; tour pigeonnier latérale et étable à l'arrière ajoutées au 19e siècle. La métairie est achetée par le Maréchal Jean Lannes au tout début du 19e siècle.

Description

Matériau(x) du gros-œuvre

calcaire ; moellon ; enduit

Matériau(x) de couverture

tuile creuse

Nombre d'étages ou de vaisseaux
1 étage carré

Statut juridique

Statut de la propriété
propriété privée

Illustrations




Fig. 1 - Extrait du plan cadastral 1824.


Références des illustrations

Fig. 1 : IVC32208_20123200098NUCA - Archives départementales du Gers - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Bastion

32. Lectoure

fortification d'agglomération bastion



Références documentaires

Référence de l'œuvre

IA32001067

Date de l'enquête

1979

Date(s) de la rédaction de la notice

2010

Date de la dernière mise à jour

2017/01/06

Auteur(s) de la notice

Prost Gaëlle

Copyright

(c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Type d'étude

inventaire topographique

Type de notice

œuvre sélectionnée

Localisation

Edifice de conservation

fortification d'agglomération

Référence de l'édifice de conservation

IA00038761

Références cadastrales

1824 M7 ; 2010 BY

Coordonnées géographiques (Lambert 93)

0509352 ; 6317831

Milieu d'implantation

en ville

Historique

Datation(s) principale(s)

limite 16e siècle 17e siècle

Datation(s) secondaire(s)

4e quart 18e siècle

Notice historique

Entre 1500 et 1580 il existe peut-être déjà un monticule de terre. Le grand bastion de Lectoure est créé ou achevé en 1580, mais son parement de pierre n'est réalisé qu'en 1612. En 1778, les pauvres de la ville sont employés à l'aménagement du bastion en espace public planté d'une centaine d'ormeaux. On refait le mur Est à cette période. La statue du Maréchal Lannes est installée en 1834. Pour focaliser le regard sur la statue dès l'entrée en ville, on aménage un escalier à l'angle nord-est du bastion en 1839. En 1859, les ormeaux meurent et sont remplacés par des marronniers deux ans plus tard. Le kiosque à musique est construit en 1892. Le site et sa promenade de la fin du 18e siècle est classé en 1932. Les tavernes des années 1880 et 1918 sont remplacées par un café au 20e siècle.

Description

Matériau(x) du gros-oeuvre
calcaire ; moellon

Notice descriptive

Bastion de plan en trapèze construit pour défendre l'entrée Est de la ville, avec le petit bastion situé au nord. Un "oreillon" modifie le tracé du côté sud et un parapet clôture l'ensemble du site. Un kiosque à musique de plan octogonal occupe le centre de l'esplanade tandis qu'un café longe le côté ouest. La statue en pied du Maréchal Lannes est située à l'angle nord-est du bastion, sur un socle carré à six degrés, fermé par des grilles. Un escalier à douze degrés encadré de piliers surmontés de statues de lion interrompt le parapet dans l'angle nord-est. Une autre entrée encadrée par des piliers se situe au milieu du côté nord.

Intérêt et protection(s)

Site ou zone de protection
site classé

Observations

site classé le 20/08/1932

Statut juridique

Statut de la propriété
propriété de la commune

Documentation

Sources

Archives municipales de Lectoure : 2S1 (photo de 1879) ; 1O33 (plans de l'escalier Est) ; 1O42 (projet d'aménagement de 1860) ; 1S9 (plan de 1818) ; 2Fi4, 2Fi5, 2Fi6, 2Fi7; (cartes postales anciennes) ; 11M4 (courrier relatif à la construction du kiosque) ; 4W (étude préalable à la restauration des remparts.

Bibliographie

Collectif dirigé par Maurice BORDES, "Sites et monuments du Lectourois", C. Lacour éditeur, Nîmes, 1974 ; Collectif dirigé par Maurice BORDES et Georges COURTES, "Histoire de Lectoure", imprimerie Bouquet, Auch, 1972 ;

Avis du service Patrimoine

Tout a été vu. INTERET GENERAL : grand bastion de la ville construit entre la fin du 16e siècle et le début du 17e siècle.

GROS-OEUVRE : conserver les maçonneries.

SECOND-OEUVRE : .

ELEMENTS REMARQUABLES :



Fig. 1 - Vue Est (carte postale, Narbo).



Fig. 2 - Vue Est (carte postale, Edit. Laboup).



Fig. 3 - Vue sud-est du kiosque (carte postale, R. Camazin).




Fig. 4 - Extrait du plan cadastral 1818.



Fig. 5 - Extrait du plan cadastral 1824.




Fig. 6 - Plan et coupe de l'escalier réalisé en 1839.



Fig. 7 - La taverne vers 1900 (carte postale).




Fig. 8 - Plan d'un projet d'aménagement de 1860.



Fig. 9 - Le kiosque à musique.




Fig. 10 - Vue aérienne (sud-ouest).



Fig. 11 - Photographie prise de l'Est en 1879.



Fig. 12 - Esplanade vue de l'angle nord-ouest.



Fig. 13 - Vue ouest (depuis le clocher de la cathédrale).



Fig. 14 - Extrait du plan cadastral 2010.

Références des illustrations

- Fig. 1 : IVC32208_20103200506NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 2 : IVC32208_20103200507NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 3 : IVC32208_20103200508NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 4 : IVC32208_20103200505NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 5 : IVC32208_20103200504NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 6 : IVC32208_20103200503NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 7 : IVC32208_20103200509NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 8 : IVC32208_20103200502NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 9 : IVC32208_20143200106NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 10 : IVC32208_20103200497NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 11 : IVC32208_20103200501NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 12 : IVC32208_20103200499NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 13 : IVC32208_20103200498NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 14 : IVC32208_20103200500NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Bazin
(demeure)

32. Lectoure

Bazin

demeure, école dite ferme-école



Références documentaires

Référence de l'œuvre

IA00038825

Date de l'enquête

1979

Date(s) de la rédaction de la notice

1979 ; 2010

Date de la dernière mise à jour

2017/01/06

Auteur(s) de la notice

Prost Gaëlle

Copyright

(c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Type d'étude

inventaire topographique

Type de notice

œuvre sélectionnée

Localisation

Références cadastrales

1824 A2 225, 228 ; 2010 AL 42, 43

Coordonnées géographiques (Lambert 93)

0510375 ; 6321330

Milieu d'implantation

isolé

Historique

Datation(s) principale(s)

17e siècle ; milieu 19e siècle

Datation(s) secondaire(s)

13e siècle ; 14e siècle (?)

Justification de la date

daté par travaux historiques

Notice historique

Ancienne "salle" du 13e ou 14e siècle dont il resterait trace dans le logis, transformée et agrandie au 17e siècle. Le pigeonnier du 17e siècle est conservé. Les parties agricoles situées au sud-est sont construites lors de la création de la ferme-école en 1847.

Description

Matériau(x) du gros-oeuvre
calcaire ; pierre de taille ; moellon

Matériau(x) de couverture
tuile creuse ; tuile plate

Nombre d'étages ou de vaisseaux
1 étage carré

Type d'élévation
élévation à travées

Statut juridique

Statut de la propriété
propriété privée

Avis du service Patrimoine

Non visité.

INTERET GENERAL :

GROS-OEUVRE :

SECOND-OEUVRE :

ELEMENTS REMARQUABLES :

Illustrations



Fig. 1 - Extrait du plan cadastral 2010.




Fig. 2 - Extrait du plan cadastral 1824.



Fig. 3 - Vue d'ensemble sud.



Fig. 4 - Vue des bâtiments anciens depuis le sud.

Références des illustrations

Fig. 1 : IVC32208_20103200107NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Fig. 2 : IVC32208_20103200106NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Fig. 3 : IVC32208_20103200108NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Fig. 4 : IVC32208_20103200109NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Bazin

(moulin)

32. Lectoure

Bazin

moulin de Bazin



Références documentaires

Référence de l'œuvre

IA32001048

Date de l'enquête

1979

Date(s) de la rédaction de la notice

2010

Date de la dernière mise à jour

2017/01/06

Auteur(s) de la notice

Prost Gaëlle

Copyright

(c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Type d'étude

inventaire topographique

Type de notice

œuvre repérée

Localisation

Canton

Lectoure

Références cadastrales

1824 A3 840 ; 2010 AI 1

Coordonnées géographiques (Lambert 93)

0510392 ; 6320640

Milieu d'implantation

isolé

Historique

Datation(s) principale(s)

18e siècle (?)

Notice historique

Moulin à vent figurant sur le plan cadastral de 1824. Il menace ruine aujourd'hui (plus de toiture et plusieurs lézardes).

Description

Matériau(x) du gros-oeuvre
calcaire ; moellon

Energie(s) utilisée(s)
énergie éolienne

Notice descriptive

Parmi les trois ouvertures alignées verticalement au sud se trouve la porte cintrée.

Etat de l'oeuvre
menacé

Statut juridique

Statut de la propriété
propriété privée

Avis du service Patrimoine

Non visité.

INTERET GENERAL :

GROS-OEUVRE :

SECOND-OEUVRE :

ELEMENTS REMARQUABLES :

Illustrations




Fig. 1 - Extrait du plan cadastral 1824.




Fig. 2 - Extrait du plan cadastral 2010.



Fig. 3 - Vue sud-ouest.

Références des illustrations

Fig. 1 : IVC32208_20103200116NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Fig. 2 : IVC32208_20103200115NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Fig. 3 : IVC32208_20103200114NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Bézodis

32. Lectoure

Bézodis

demeure



Références documentaires

Référence de l'œuvre

IA00038826

Date de l'enquête

1979

Date(s) de la rédaction de la notice

1979 ; 2010 ; 2017

Date de la dernière mise à jour

2017/02/14

Auteur(s) de la notice

Prost Gaëlle

Copyright

(c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Type d'étude

inventaire topographique

Type de notice

œuvre sélectionnée

Localisation

Références cadastrales

1824 F4 760 ; 2010 BK 38, 39

Coordonnées géographiques (Lambert 93)

0514765 ; 6318008

Milieu d'implantation

isolé

Historique

Datation(s) principale(s)

1ère moitié 18e siècle ; 19e siècle

Datation(s) secondaire(s)

16e siècle

Notice historique

La métairie de "Bézodis" figure sur le plan cadastral de 1824. La tour d'escalier est probablement le vestige d'une construction du 16e siècle. L'essentiel des bâtiments date vraisemblablement de la première moitié du 18e siècle. Depuis 1824 une grande partie de l'aile sud-ouest du bâtiment des dépendances a été détruite, ainsi que le portail ouest, deux bâtiments de dépendances ont été construits au sud-ouest, et la maison a été agrandie à l'ouest.

Description

Matériau(x) du gros-oeuvre

calcaire ; moellon ; enduit

Matériau(x) de couverture

tuile creuse ; tuile en écaille ; tuile mécanique

Nombre d'étages ou de vaisseaux

1 étage carré

Escalier(s)

escalier hors-oeuvre : escalier en vis sans jour

Notice descriptive

Métairie distribuée sur les trois côtés d'une cour ouverte au sud-ouest. La maison ... Le puits situé en face est couvert d'un toit polygonal recouvert de tuiles en écaille reposant sur trois piliers de pierre basés sur la margelle circulaire moulurée. Les fenêtres de l'aile ouest du bâtiment des dépendances sont à linteau segmentaire délardé et les combles sont éclairés par des jours ovales. Un colombier circulaire est isolé au nord. Une corniche de pierre très saillante (la randière) se situe aux trois quarts de sa hauteur, le dernier quart étant hexagonal. La toiture également hexagonale est soulignée par une corniche moulurée en doucine. Un versant sud-est accueille une lucarne à fenêtre cintrée dans l'axe de la porte d'entrée. C'est par un lanternon sommital de plan carré aux parois de bois percées chacune de neuf trous que les pigeons passaient. Il est couvert d'un petit toit en pavillon couronné par un épi de faîtage en terre cuite vernissée. Le tout est couvert de tuiles en écaille.

Etat de l'oeuvre

remanié

Statut juridique

Statut de la propriété

propriété privée

Avis du service Patrimoine

Non visité.

INTERET GENERAL : demeure du 18e siècle (1ère moitié ?) remaniée et agrandie au 19e siècle.

GROS-OEUVRE : conserver les élévations et les ouvertures.

SECOND-OEUVRE : la margelle du puits, la randière et l'épi de faîtage du colombier sont à restaurer. Faire attention à la conservation de la lucarne du colombier.

ELEMENTS REMARQUABLES : le colombier.



Fig. 1 - Puits (vue sud-est).



Fig. 2 - Bâtiment des dépendances : aile ouest (élévation Est).



Fig. 3 - Extrait du plan cadastral 1824.



Fig. 4 - Colombier (vue sud-est).



Fig. 5 - Extrait du plan cadastral 2010.

Références des illustrations

Fig. 1 : IVC32208_20103200247NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 2 : IVC32208_20103200248NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 3 : IVC32208_20103200246NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 4 : IVC32208_20103200244NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 5 : IVC32208_20103200245NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Boulan (maison)

32. Lectoure

Boulan

maison



Références documentaires

Référence de l'œuvre

IA32001045

Date de l'enquête

1979

Date(s) de la rédaction de la notice

2010

Date de la dernière mise à jour

2017/01/06

Auteur(s) de la notice

Prost Gaëlle

Copyright

(c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Type d'étude

inventaire topographique

Type de notice

œuvre repérée

Localisation

Canton

Lectoure

Références cadastrales

2010 AC 117

Coordonnées géographiques (Lambert 93)

0508458 ; 6319858

Historique

Datation(s) principale(s)

19e siècle

Notice historique

Ne figure pas sur le plan cadastral de 1824.

Description

Matériau(x) du gros-œuvre

enduit

Matériau(x) de couverture

tuile creuse

Nombre d'étages ou de vaisseaux
étage en surcroît

Notice descriptive

La clé de la plate-bande couvrant la porte d'entrée porte une croix basque ("lauburu"). La tablette d'envol du pigeonnier situé sous le toit à l'extrémité droite de la façade semble ancienne.

Statut juridique

Statut de la propriété
propriété privée

Avis du service Patrimoine

Non visité.

INTERET GENERAL :

GROS-OEUVRE :

SECOND-OEUVRE :

ELEMENTS REMARQUABLES :

Illustrations




Fig. 1 - Extrait du plan cadastral 2010.



Fig. 2 - Elévation côté route.

Références des illustrations

Fig. 1 : IVC32208_20103200058NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Fig. 2 : IVC32208_20103200059NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Boulan

(édifice agricole)

32. Lectoure

Boulan

édifice agricole



Références documentaires

Référence de l'œuvre

IA32001046

Date de l'enquête

1979

Date(s) de la rédaction de la notice

2010

Date de la dernière mise à jour

2017/01/06

Auteur(s) de la notice

Prost Gaëlle

Copyright

(c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Type d'étude

inventaire topographique

Type de notice

œuvre repérée ; fiche immeuble

Localisation

Canton

Lectoure

Références cadastrales

1824 A3 613 ; 2010 AC 150

Coordonnées géographiques (Lambert 93)

0508419 ; 6319706

Historique

Datation(s) principale(s)

19e siècle

Notice historique

Il s'agit du bâtiment (probablement de dépendance) situé face à un bâtiment plus profond (probablement la maison) sur le plan cadastral de 1824. De cette ferme il ne reste aujourd'hui que ce bâtiment de dépendance, transformé en habitation. Les piliers du portail ont été refaits avec des éléments anciens.

Description

Matériau(x) du gros-oeuvre
calcaire ; moellon ; enduit

Matériau(x) de couverture
tuile creuse

Notice descriptive

L'avant-toit repose sur des piliers en pierre de section carrée (au moins trois) et abrite l'entrée d'une porte charretière couverte d'un arc en anse-de-panier.

Statut juridique

Statut de la propriété
propriété privée

Avis du service Patrimoine

Non visité.

INTERET GENERAL :

GROS-OEUVRE :

SECOND-OEUVRE :

ELEMENTS REMARQUABLES :

Illustrations



Fig. 1 - Extrait du plan cadastral 1824.



Fig. 2 - Extrait du plan cadastral 2010.



Fig. 3 - Vue nord (depuis le portail).

Références des illustrations

Fig. 1 : IVC32208_20103200062NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Fig. 2 : IVC32208_20103200061NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Fig. 3 : IVC32208_20103200060NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Boulouch

32. Lectoure

Boulouch

demeure



Références documentaires

Référence de l'œuvre

IA00038827

Date de l'enquête

1979

Date(s) de la rédaction de la notice

1979 ; 2010

Date de la dernière mise à jour

2017/01/06

Copyright

(c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Type d'étude

inventaire topographique

Type de notice

œuvre sélectionnée

Localisation

Références cadastrales

1824 L5 454 ; 2010 L 309

Coordonnées géographiques (Lambert 93)

0507242 ; 6320048

Milieu d'implantation

isolé

Historique

Datation(s) principale(s)

19e siècle

Notice historique

Demeure reconstruite au 19e siècle.

Description

Matériau(x) du gros-oeuvre

calcaire ; moellon ; pierre de taille ; enduit partiel

Matériau(x) de couverture
tuile creuse ; tuile plate
Nombre d'étages ou de vaisseaux
2 étages carrés
Type d'élévation
élévation à travées

Statut juridique

Statut de la propriété
propriété privée

Illustrations



Fig. 1 - Extrait du plan cadastral 1824.



Fig. 2 - Vue d'ensemble ouest.



Fig. 3 - Portail.

Références des illustrations

Fig. 1 : IVC32208_20123200044NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
Fig. 2 : IVC32208_20123200045NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
Fig. 3 : IVC32208_20123200046NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Bourcio

32. Lectoure

Bourcio

croix monumentale de Bourcio



Références documentaires

Référence de l'œuvre

IA32001282

Date de l'enquête

1979

Date(s) de la rédaction de la notice

2018

Date de la dernière mise à jour

2018/11/23

Auteur(s) de la notice

Prost Gaëlle

Copyright

(c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Type d'étude

inventaire topographique

Type de notice

œuvre sélectionnée

Localisation

Références cadastrales

1824 H2 421 ; 2018 H 303

Coordonnées géographiques (Lambert 93)

0513519 ; 6315362

Milieu d'implantation

isolé

Historique

Datation(s) principale(s)

Moyen Age, Temps modernes (?)

Notice historique

En 1824, sur le plan cadastral, le lieu-dit porte le nom de "Broussio".

Description

Matériau(x) du gros-oeuvre
calcaire ; pierre de taille

Notice descriptive

La croix est dressée à la séparation d'une route en deux. Elle est en pierre de taille, comme son socle rectangulaire. Un écu semble avoir été sculpté sur un côté de la tige. Deux encoches superposées sont visibles sur le devant de la croix.

Statut juridique

Statut de la propriété
propriété privée



Fig. 1 - Face nord.



Fig. 2 - Extrait du plan cadastral de 2018.



Fig. 3 - Extrait du plan cadastral de 1824.



Fig. 4 - Face nord (vue ouest).



Fig. 5 - Face nord (vue est).



Fig. 6 - Face nord : détail de la tige.



Fig. 7 - Vue nord depuis la route.

Références des illustrations

Fig. 1 : IVC32208_20183200472NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
Fig. 2 : IVC32208_20183200473NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
Fig. 3 : IVC32208_20183200474NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
Fig. 4 : IVC32208_20183200475NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
Fig. 5 : IVC32208_20183200476NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
Fig. 6 : IVC32208_20183200477NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
Fig. 7 : IVC32208_20183200478NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Brescon

(Fontaine St-Michel)

32. Lectoure

Brescon

fontaine Saint-Michel



Références documentaires

Référence de l'œuvre

IA32001100

Date de l'enquête

1979

Date(s) de la rédaction de la notice

2011

Date de la dernière mise à jour

2017/01/06

Auteur(s) de la notice

Prost Gaëlle

Copyright

(c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Type d'étude

inventaire topographique

Type de notice

œuvre repérée

Localisation

Canton

Lectoure

Références cadastrales

1824 A4 ; 2011 AH 104

Coordonnées géographiques (Lambert 93)

0510330 ; 6318706

Milieu d'implantation

en écart

Historique

Datation(s) principale(s)

Temps modernes

Notice historique

Les Lectourois ont très longtemps puisé de l'eau potable à La Fontaine Saint-Michel, jusque dans les années 1980. Son couverture a été remplacé par de la tôle ondulée.

Description

Matériau(x) du gros-œuvre

calcaire ; pierre de taille ; moellon

Matériau(x) de couverture
tôle ondulée

Notice descriptive

Fontaine située sous une paroi calcaire, desservie par un chemin délimité par un muret. Elle est de forme rectangulaire, en pierre de taille.

Intérêt et protection(s)

Site ou zone de protection
ZPPAUP

Statut juridique

Statut de la propriété
propriété privée

Avis du service Patrimoine

INTERET GENERAL : fontaine moderne.

GROS-OEUVRE: conserver les élévations et le muret du chemin d'accès.

SECOND-OEUVRE :

ELEMENTS REMARQUABLES :

Illustrations



Fig. 1 - Extrait du plan cadastral 2011.



Fig. 2 - Vue ouest.




Fig. 3 - Vue d'ensemble ouest.



Fig. 4 - Intérieur.

Références des illustrations

Fig. 1 : IVC32208_20113200276NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Fig. 2 : IVC32208_20113200275NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Fig. 3 : IVC32208_20113200278NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Fig. 4 : IVC32208_20113200277NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Brescon

(demeure dite Salle)

32. Lectoure

Brescon

demeure dite Salle



Références documentaires

Référence de l'œuvre

IA00038828

Date de l'enquête

1979

Date(s) de la rédaction de la notice

1979 ; 2010

Date de la dernière mise à jour

2017/01/06

Copyright

(c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Type d'étude

inventaire topographique

Type de notice

œuvre sélectionnée

Localisation

Références cadastrales

1824 A4 1223, 1226 ; 2010 AH 102, 158

Coordonnées géographiques (Lambert 93)

0510501 ; 6318668

Milieu d'implantation

isolé

Historique

Datation(s) principale(s)

16e siècle ; 18e siècle ; 19e siècle

Année(s)

1778

Justification de la date

porte la date

Notice historique

"Salle" du 16e siècle ; très remaniée aux 18e et 19e siècles ; adjonction d'un corps de logis au nord en 1778, porte la date.

Description

Matériau(x) du gros-œuvre

calcaire ; moellon ; enduit

Matériau(x) de couverture
tuile creuse

Nombre d'étages ou de vaisseaux
1 étage carré

Technique(s) du décor
peinture

Représentation(s)
ornement à forme animale

Précisions sur la représentation
chiens ; poissons

Etat de l'oeuvre
vestiges

Intérêt et protection(s)

Site ou zone de protection
ZPPAUP

Statut juridique

Statut de la propriété
propriété privée

Illustrations



Fig. 1 - Extrait du plan cadastral 2015.



Fig. 2 - Extrait du plan cadastral 1824.

Références des illustrations

Fig. 1 : IVC32208_20153200140NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Fig. 2 : IVC32208_20123200094NUCA - Archives départementales du Gers - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Bustet

32. Lectoure

Bustet

ferme

Références documentaires

Référence de l'œuvre

IA00038829

Date de l'enquête

1979

Date(s) de la rédaction de la notice

1979 ; 2010

Date de la dernière mise à jour

2017/01/06

Copyright

(c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Type d'étude

inventaire topographique

Type de notice

œuvre sélectionnée

Localisation

Références cadastrales

1824 B2 232 ; 2010 AO 9

Coordonnées géographiques (Lambert 93)

0511496 ; 6320339

Milieu d'implantation

isolé

Historique

Datation(s) principale(s)

14e siècle (?) ; 16e siècle

Notice historique

Edifice du 14e siècle ? ; transformé et agrandi latéralement au 16e siècle

Description

Matériau(x) du gros-œuvre

calcaire ; moellon ; enduit partiel

Matériau(x) de couverture

tuile creuse

Nombre d'étages ou de vaisseaux

1 étage carré

Etat de l'œuvre

mauvais état

Statut juridique

Statut de la propriété
propriété privée

Illustrations



Fig. 1 - Vue nord.



Fig. 2 - Elévation sud-ouest.




Fig. 3 - Extrait du plan cadastral 1824.

Références des illustrations

Fig. 1 : IVC32208_20123200048NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Fig. 2 : IVC32208_20123200049NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Fig. 3 : IVC32208_20123200095NUCA - Archives départementales du Gers - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Caillavet

32. Lectoure

Caillavet

demeure



Références documentaires

Référence de l'œuvre

IA00038830

Date de l'enquête

1979

Date(s) de la rédaction de la notice

1979 ; 2010

Date de la dernière mise à jour

2017/01/06

Copyright

(c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Type d'étude

inventaire topographique

Type de notice

œuvre sélectionnée

Localisation

Références cadastrales

1824 M3 387 à 408 ; 2010 BV 81

Coordonnées géographiques (Lambert 93)

0511060 ; 6317582

Milieu d'implantation

isolé

Historique

Datation(s) principale(s)

19e siècle

Description

Matériau(x) du gros-œuvre

calcaire ; pierre de taille ; moellon ; enduit partiel

Matériau(x) de couverture

tuile creuse ; tuile plate

Nombre d'étages ou de vaisseaux

1 étage carré

Type d'élévation

élévation à travées

Intérêt et protection(s)

Site ou zone de protection
ZPPAUP

Statut juridique

Statut de la propriété
propriété privée

Illustrations



Fig. 1 - Vue d'ensemble nord.



Fig. 2 - Vue d'ensemble nord-est.




Fig. 3 - Extrait du plan cadastral 1824.



Fig. 4 - Vue d'ensemble sud.

Références des illustrations

Fig. 1 : IVC32208_20123200052NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Fig. 2 : IVC32208_20123200050NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Fig. 3 : IVC32208_20123200096NUCA - Archives départementales du Gers - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Fig. 4 : IVC32208_20123200051NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Capsec

32. Lectoure

Capsec

ferme



Références documentaires

Référence de l'œuvre

IA00038831

Date de l'enquête

1979

Date(s) de la rédaction de la notice

1979 ; 2010

Date de la dernière mise à jour

2017/01/06

Copyright

(c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Type d'étude

inventaire topographique

Type de notice

œuvre sélectionnée

Localisation

Références cadastrales

2010 BI 58

Coordonnées géographiques (Lambert 93)

0515770 ; 6317459

Milieu d'implantation

isolé

Historique

Datation(s) principale(s)

19e siècle

Notice historique

Edifice du 19e siècle, postérieur à 1824.

Description

Matériau(x) du gros-œuvre

calcaire ; moellon ; bois ; enduit

Matériau(x) de couverture

tuile creuse

Nombre d'étages ou de vaisseaux

en rez-de-chaussée

Type d'élévation

élévation à travées

Statut juridique

Statut de la propriété
propriété privée

Illustrations



Fig. 1 - Extrait du plan cadastral 2013.

Références des illustrations

Fig. 1 : IVC32208_20133200188NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Cassagne

(La)

32. Lectoure

Cassagne (la)

château dit Salle



Références documentaires

Référence de l'œuvre

IA00038832

Date de l'enquête

1979

Date(s) de la rédaction de la notice

1979 ; 2010

Date de la dernière mise à jour

2017/01/06

Auteur(s) de la notice

Prost Gaëlle

Copyright

(c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Type d'étude

inventaire topographique

Type de notice

œuvre sélectionnée

Localisation

Références cadastrales

1824 H1 124, 125 ; 2010 H 98

Coordonnées géographiques (Lambert 93)

0513239 ; 6317322

Milieu d'implantation

isolé

Historique

Datation(s) principale(s)

16e siècle ; 17e siècle

Justification de la date

daté par travaux historiques

Notice historique

Salle du 16e siècle dont le logis est agrandi au sud au 17e siècle. A la fin du 16e siècle elle appartient à Mademoiselle de Bordis qui la fait fortifier. En 1612 elle appartient à Mademoiselle de Cère qui possède aussi Crabé. En 1824, date du cadastre ancien, une maison située à l'Est et un moulin à vent situé au sud portaient le même nom. Le plan du château a peu changé depuis cette date : une petite dépendance a disparu au sud, une autre a été construite au nord et l'extrémité Est du bâtiment des dépendances a été détruite.

Description

Matériau(x) du gros-oeuvre

calcaire ; moellon ; enduit

Matériau(x) de couverture

tuile creuse ; tuile plate ; tuile mécanique

Nombre d'étages ou de vaisseaux

1 étage carré

Escalier(s)

escalier dans-oeuvre : escalier en vis

Notice descriptive

Château bâti sur les trois côtés d'une cour : logis à l'ouest, bâtiment de dépendances au sud, un hangar accolé à une grange (postérieur à 1824) au nord, et pigeonnier dans l'angle nord-est. Un contrefort renforce chaque angle sud du logis. Son élévation Est est percée d'une longue fenêtre ou demi-croisée, et d'une ou deux croisées. Escalier en vis presque au centre de l'édifice. Le pigeonnier de plan carré ouvre en rez-de-chaussée à l'ouest par une porte en plein cintre. Un jour ovale est situé sous la toiture du côté Est. Puits à margelle carrée.

Technique(s) du décor

sculpture

Réprésentation(s)

blason

Précisions sur la représentation

fleur de lys (martelé)

Etat de l'oeuvre

remanié

Statut juridique

Statut de la propriété

propriété privée

Documentation

Bibliographie

Collectif dirigé par Maurice BORDES et Georges COURTES, "Histoire de Lectoure", imprimerie Bouquet, Auch, 1972 ; Collectif dirigé par Maurice BORDES, "Sites et monuments du Lectourois", C. Lacour éditeur, Nîmes, 1974.

Avis du service Patrimoine

Non visité.

INTERET GENERAL : château du 16e agrandi au 17e.

GROS-OEUVRE : conserver les élévations, les ouvertures et l'escalier en vis.

SECOND-OEUVRE : conserver les cheminées.

ELEMENTS REMARQUABLES :

Illustrations




Fig. 1 - Extrait du plan cadastral 1824 (château).



Fig. 2 - Extrait du plan cadastral 1824 (moulin).



Fig. 3 - Extrait du plan cadastral 1824 (château et maison).



Fig. 4 - Vue Est.



Fig. 5 - Extrait du plan cadastral 2010.

Références des illustrations

Fig. 1 : IVC32208_20103200229NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
Fig. 2 : IVC32208_20103200230NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
Fig. 3 : IVC32208_20103200228NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
Fig. 4 : IVC32208_20103200226NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
Fig. 5 : IVC32208_20103200227NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Castaing

32. Lectoure

Castaing

demeure dite Salle



Références documentaires

Référence de l'œuvre

IA00038833

Date de l'enquête

1979

Date(s) de la rédaction de la notice

1979 ; 2010

Date de la dernière mise à jour

2017/01/06

Copyright

(c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Type d'étude

inventaire topographique

Type de notice

œuvre sélectionnée

Localisation

Références cadastrales

1824 F4 749 ; 2010 BK 26

Coordonnées géographiques (Lambert 93)

0514484 ; 6317830

Milieu d'implantation

isolé

Historique

Datation(s) principale(s)

13e siècle ; 14e siècle (?) ; 17e siècle

Justification de la date

daté par travaux historiques

Notice historique

"Tour salle" du 13e ou 14e siècle ; remaniement et adjonction d'une tour d'escalier au 17e siècle.

Description

Matériau(x) du gros-œuvre

calcaire ; pierre de taille

Matériau(x) de couverture

tuile creuse ; tuile plate

Nombre d'étages ou de vaisseaux

1 étage carré

Escalier(s)

escalier intérieur : escalier tournant à retours sans jour

Typologie

tour salle

Statut juridique

Statut de la propriété

propriété privée

Illustrations



Fig. 1 - Vue d'ensemble sud-ouest.



Fig. 2 - Extrait du plan cadastral 1824.



Fig. 3 - Bassin et fontaine photographiés dans les années 1970.

Références des illustrations

Fig. 1 : IVC32208_20103200358NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Fig. 2 : IVC32208_20123200097NUCA - Archives départementales du Gers - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Fig. 3 : IVC32208_20113200210NUCA - Barbé, Léo - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Castel Picon

32. Lectoure

Castel Picon

château de Castel-Picon



Références documentaires

Référence de l'œuvre

IA00038834

Date de l'enquête

1979

Date(s) de la rédaction de la notice

1979 ; 2010

Date de la dernière mise à jour

2017/01/06

Auteur(s) de la notice

Prost Gaëlle

Copyright

(c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Type d'étude

inventaire topographique

Type de notice

œuvre sélectionnée

Localisation

Références cadastrales

1824 F2 354 à 356 ; 2010 BH 21, 92

Coordonnées géographiques (Lambert 93)

0515777 ; 6319219

Milieu d'implantation

isolé

Historique

Datation(s) principale(s)

2e moitié 16e siècle (?)

Datation(s) secondaire(s)

3e quart 18e siècle ; 19e siècle

Année(s)

1775

Justification de la date
porte la date

Notice historique

Les seigneurs de Castetpicon dont l'histoire a gardé la trace sont Michel de L'Isle, en 1482, puis Jean-Baptiste Fesquet. Le château est racheté par les Duclot, de Miradoux, puis par M. de Chastenet en 1643, et par Jean-François de Pouzergue l'année suivante. La fille de ce dernier l'apporte par mariage à une famille de magistrats toulousains, les Cambolas. L'actuel château date probablement de la deuxième moitié du 16e siècle. Il est appelé Castelpigon sur la carte de Cassini (18e siècle), Castet-Pigon, puis Castel Pigon et enfin Castel Picon. Quelques aménagements sont apportés du 18e au 20e siècle. Le château est transformé en exploitation agricole après sa vente, à la Révolution. Dans la deuxième moitié du 19e siècle, quand Eugène Camoreyt dessine le logis, la tour ronde est déjà en ruine mais les croisées sont encore intactes.

Description

Matériau(x) du gros-oeuvre

calcaire ; bois ; brique ; pierre de taille ; moellon ; enduit

Matériau(x) de couverture

tuile creuse ; tuile plate

Nombre d'étages ou de vaisseaux

2 étages carrés

Notice descriptive

Château constitué d'un logis de plan rectangulaire dans l'alignement duquel est accolé au sud un bâtiment de plan en "L". Une partie du mur d'enceinte est conservée à l'Est et au nord. En façade, le logis a conservé sa tourelle d'angle nord de plan carré, la moitié nord de la galerie située sous le toit, et seulement des vestiges de la tour ronde sud. Seuls deux des quatre piliers octogonaux de la galerie, aujourd'hui fermée, sont visibles. Les traverses et les meneaux des hautes croisées de l'étage ont disparu. A l'intérieur, un chai voûté en berceau occupe la moitié nord du rez-de-chaussée. On compte une cheminée en pierre de taille au rez-de-chaussée et trois à l'étage. Une cloison en pans de bois en croix de Saint-André est à noter à l'étage. Le plafond à caissons de la tourelle nord-est est peint de motifs végétaux. Le bâtiment sud a vraisemblablement aussi une fonction d'habitation. Il possède un plafond peint en rez-de-chaussée et un curieux évier placé au sol à l'étage de l'aile nord.

Technique(s) du décor

peinture (étudiée dans la base Palissy)

Représentation(s)

ornement à forme végétale

Etat de l'oeuvre

remanié ; vestiges

Statut juridique

Statut de la propriété

propriété privée

Documentation

Bibliographie

"Dictionnaire des châteaux de France, Guyenne, Gascogne, Béarn et Pays-Basque", sous la direction d'Yvan Christ et Jacques Gardelles, Berger-Levrault, 1981.

Avis du service Patrimoine

Presque tout a été vu. INTERET GENERAL : château remontant probablement à la 2e moitié du 16e siècle.

GROS-OEUVRE : les élévations (enceinte comprise), les ouvertures anciennes dont cinq portes d'origine, les cloisons en pans de bois sont à conserver.

SECOND-OEUVRE : les quatre cheminées du logis (probablement une 5e masquée dans le bâtiment sud), les deux éviers (écoulements compris), le décor de plafond partiellement effacé du bâtiment sud, le plafond peint de la tourelle du logis et les inscriptions.

ELEMENTS REMARQUABLES : l'évier du bâtiment sud.



Fig. 1 - Vue d'ensemble Est.



Fig. 2 - Façade du logis (vue nord).



Fig. 3 - Extrait du plan cadastral 1824.



Fig. 4 - Logis : enrayure de la tour d'angle nord-est.



Fig. 5 - Façade du logis (vue sud-est).



Fig. 6 - Logis : plafond peint de la tour d'angle nord-est.




Fig. 7 - Dessin du logis par Eugène Camoreyt.



Fig. 8 - Bâtiment sud : écoulement de l'évier de l'étage.



Fig. 9 - Bâtiment sud : solive peinte.



Fig. 10 - Bâtiment sud : évier de l'étage.



Fig. 11 - Logis : cheminée sud de l'étage.



Fig. 12 - Logis (le chai).



Fig. 13 - Bâtiment sud (vue nord de l'aile sud).



Fig. 14 - Logis : cloison de l'étage.



Fig. 15 - Un pilier de la galerie, vu de l'intérieur.



Fig. 16 - Logis : salle sud-est de l'étage.



Fig. 17 - Vestiges du côté Est de l'enceinte.



Fig. 18 - Bâtiment sud (vue nord-est de l'aile nord).



Fig. 19 - Logis : cheminée nord de l'étage.




Fig. 20 - Extrait du plan cadastral 2010.



Fig. 21 - Façade du logis (moitié nord).



Fig. 22 - Logis : élévation sud.

Références des illustrations

- Fig. 1 : IVC32208_20103200520NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 2 : IVC32208_20103200350NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 3 : IVC32208_20103200522NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 4 : IVC32208_20103200535NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 5 : IVC32208_20103200523NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 6 : IVC32208_20103200536NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 7 : IVC32208_20103200541NUCA - Barbé, Léo - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 8 : IVC32208_20103200540NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 9 : IVC32208_20103200537NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 10 : IVC32208_20103200538NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 11 : IVC32208_20103200531NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 12 : IVC32208_20103200530NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 13 : IVC32208_20103200526NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 14 : IVC32208_20103200533NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 15 : IVC32208_20103200529NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 16 : IVC32208_20103200534NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 17 : IVC32208_20103200527NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 18 : IVC32208_20103200525NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 19 : IVC32208_20103200532NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 20 : IVC32208_20103200521NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 21 : IVC32208_20103200528NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 22 : IVC32208_20103200524NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Cavailloux

(aux)

32. Lectoure

Cavailloux (aux)

ferme



Références documentaires

Référence de l'œuvre

IA32001037

Date de l'enquête

1979

Date(s) de la rédaction de la notice

2010

Date de la dernière mise à jour

2017/01/06

Auteur(s) de la notice

Prost Gaëlle

Copyright

(c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Type d'étude

inventaire topographique

Type de notice

œuvre sélectionnée

Localisation

Canton

Lectoure

Références cadastrales

1824 L7 1108 à 1111 ; 2010 L 686

Coordonnées géographiques (Lambert 93)

0506891 ; 6318914

Milieu d'implantation

en écart

Historique

Datation(s) principale(s)

limite 18e siècle 19e siècle

Notice historique

Ferme datant probablement de la fin du 18e siècle ou du début du 19e siècle, figurant sur le plan cadastral de 1824 sous le nom de "Caoulloux". Le tiers Est bâti en retrait des autres (appentis ?) n'existe plus aujourd'hui, tout comme la dépendance située au sud. Le solin visible sur les souches de cheminées de la maison indique que le toit a été refait.

Description

Matériau(x) du gros-œuvre

calcaire ; moellon ; enduit partiel

Matériau(x) de couverture

tuile creuse ; tuile plate

Nombre d'étages ou de vaisseaux

1 étage carré

Notice descriptive

Ferme implantée en retrait de la route. La maison, de plan rectangulaire, est parallèle à la route tandis que le bâtiment de dépendance est situé au sud, perpendiculairement à la maison. La façade de la maison est quasiment symétrique et se caractérise par une galerie en rez-de-chaussée ouvrant par deux arcades couvertes d'un arc en anse-de-panier en brique. Chaque arcade est surmontée d'une fenêtre et chaque extrémité de la façade est occupée par une tour de plan carré accueillant un pigeonnier ouvrant au sud au troisième et dernier niveau. La tour ouest est moins élevée que l'autre. Leur toit en pavillon, souligné par une corniche en brique, semble avoir perdu son épi de faîtage en terre cuite. La toiture principale est soulignée par une génoise.

Statut juridique

Statut de la propriété

propriété privée

Avis du service Patrimoine

Non visité. INTERET GENERAL : ferme de la fin du 18e siècle ou du début du 19è.

GROS-OEUVRE : toutes les élévations de la maison (maçonneries et baies) sont à conserver.

SECOND-OEUVRE :

ELEMENTS REMARQUABLES :



Fig. 1 - Vue aérienne nord-est.



Fig. 2 - Vue Est de la maison.




Fig. 3 - Extrait du plan cadastral 2010.



Fig. 4 - Elévation sud de la maison.



Fig. 5 - Extrait du plan cadastral 1824.

Références des illustrations

- Fig. 1 : IVC32208_20103200510NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 2 : IVC32208_20103200007NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 3 : IVC32208_20103200005NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 4 : IVC32208_20103200004NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 5 : IVC32208_20103200006NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Clarette

32. Lectoure

Clarette

fontaine de Rajocan



Références documentaires

Référence de l'œuvre

IA32001096

Date de l'enquête

1979

Date(s) de la rédaction de la notice

2011

Date de la dernière mise à jour

2017/01/06

Auteur(s) de la notice

Prost Gaëlle

Copyright

(c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Type d'étude

inventaire topographique

Type de notice

œuvre repérée

Localisation

Canton

Lectoure

Références cadastrales

2011 AH 123

Coordonnées géographiques (Lambert 93)

0509931 ; 6318706

Milieu d'implantation

isolé

Historique

Datation(s) principale(s)

Temps modernes

Notice historique

La fontaine de Rajocan est aussi appelée « Fontaine de la Rage aux Chiens ». Selon la légende, c'est ici que venaient s'abreuver les animaux malades de la rage, car ils savaient que cette source ne tarissait jamais. Cette interprétation pourrait cependant aussi provenir d'une traduction erronée du gascon "Arrajadés" qui désigne les pentes toujours exposées au soleil.

Description

Matériau(x) du gros-œuvre

calcaire ; moellon

Notice descriptive

Fontaine voûtée en berceau brisé construite à flanc de falaise.

Intérêt et protection(s)

Site ou zone de protection

ZPPAUP

Statut juridique

Statut de la propriété

propriété privée

Avis du service Patrimoine

INTERET GENERAL : fontaine.

GROS-OEUVRE:

SECOND-OEUVRE :

ELEMENTS REMARQUABLES :




Fig. 1 - Extrait du plan cadastral 2011.



Fig. 2 - Vue sud.



Fig. 3 - Vue d'ensemble sud.



Fig. 4 - Intérieur.

Références des illustrations

Fig. 1 : IVC32208_20113200248NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Fig. 2 : IVC32208_20113200247NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Fig. 3 : IVC32208_20113200250NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Fig. 4 : IVC32208_20113200249NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Combarrau

32. Lectoure

Combarrau

château dit Salle



Références documentaires

Référence de l'œuvre

IA00038835

Date de l'enquête

1979

Date(s) de la rédaction de la notice

1979

Date de la dernière mise à jour

2017/01/06

Copyright

(c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Type d'étude

inventaire topographique

Type de notice

œuvre sélectionnée

Localisation

Références cadastrales

1824 B1 39 ; 2010 AM 57, 58

Coordonnées géographiques (Lambert 93)

0510390 ; 6322869

Milieu d'implantation

isolé

Historique

Datation(s) principale(s)

13e siècle ; 14e siècle (?) ; 16e siècle ; 17e siècle ; 18e siècle

Justification de la date

daté par travaux historiques

Notice historique

Corps d'entrée actuel du 13e ou 14e siècle ; logis des 16e, 17e et 18e siècles.

Description

Matériau(x) du gros-œuvre

calcaire ; pierre de taille ; moellon ; enduit partiel

Matériau(x) de couverture

tuile creuse ; tuile plate

Nombre d'étages ou de vaisseaux

2 étages carrés

Escalier(s)

escalier hors-oeuvre : escalier en vis sans jour

Statut juridique

Statut de la propriété

propriété privée

Avis du service Patrimoine

Non visité.

INTERET GENERAL :

GROS-OEUVRE :

SECOND-OEUVRE :

ELEMENTS REMARQUABLES :

Illustrations




Fig. 1 - Extrait du plan cadastral 1824.



Fig. 2 - Vue sur la tour d'escalier et le corps d'entrée depuis l'ouest.



Fig. 3 - Elévation ouest du corps de logis central.



Fig. 4 - Extrait du plan cadastral 2010.

Références des illustrations

Fig. 1 : IVC32208_20103200112NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Fig. 2 : IVC32208_20103200113NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Fig. 3 : IVC32208_20103200110NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Fig. 4 : IVC32208_20103200111NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Contillon

32. Lectoure

Contillon

ferme



Références documentaires

Référence de l'œuvre

IA32001035

Date de l'enquête

1979

Date(s) de la rédaction de la notice

2010

Date de la dernière mise à jour

2017/01/06

Auteur(s) de la notice

Prost Gaëlle

Copyright

(c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Type d'étude

inventaire topographique

Type de notice

œuvre repérée

Localisation

Canton

Lectoure

Références cadastrales

1824 G4 563 ; 2010 G 761, 762

Coordonnées géographiques (Lambert 93)

0513893 ; 6315440

Milieu d'implantation

isolé

Historique

Datation(s) principale(s)

16e siècle (?) ; limite 19e siècle 20e siècle

Datation(s) secondaire(s)

4e quart 18e siècle

Année(s)

1797

Justification de la date

porte la date

Notice historique

Ferme datant probablement du 16e siècle. Le logis principal est augmenté en profondeur par l'avancée de la façade en 1797. Cette ferme figure sur le plan cadastral de 1824 ... Des dépendances sont ajoutées ensuite dans le prolongement Est. Le premier escalier intérieur aurait été installé au 20e siècle. Avant, il était extérieur et en bois.

Description

Matériau(x) du gros-oeuvre

calcaire ; moellon ; enduit

Matériau(x) de couverture

tuile creuse

Nombre d'étages ou de vaisseaux

1 étage carré

Notice descriptive

Le bâtiment d'origine, de plan en "L", est constitué de murs de 90 cm d'épaisseur. L'aile la plus large et la plus courte du bâtiment, celle du logis principal, possède encore une porte dont les angles de l'encadrement sont adoucis. La grande cheminée du mur sud-ouest a malheureusement été détruite au 20e siècle. La façade a été avancée à la fin du 18e siècle : le tiers gauche est plein tandis que le reste constitue une galerie ouverte sur la cour par un large arc en plein cintre dont la clé porte la date "1797". L'aile la plus étroite et la plus longue du bâtiment est percée de quatre portes, celles aux extrémités sont d'origine. La porte gauche, en plein cintre chanfreiné, ouvre sur une petite pièce dont le fond est occupé par une large cheminée engagée ouvrant sur un four. Des colonnettes en pierre constituent ses piédroits mais le manteau en pierre, dont il ne reste que les extrémités de la corniche, a été remplacé par une longue pièce de bois. Un évier se trouvait autrefois à la gauche de la cheminée.

Etat de l'oeuvre

remanié

Statut juridique

Statut de la propriété

propriété privée

Avis du service Patrimoine

La pièce principale du logis et le fournil ont été vus. INTERET GENERAL : ferme remontant probablement au 16e siècle, agrandie aux 18e siècle.

GROS-OEUVRE : la cheminée et les trois portes d'origine, ainsi que l'arc 18e sont à conserver.

SECOND-OEUVRE :

ELEMENTS REMARQUABLES :



Fig. 1 - Porte d'entrée du logis.



Fig. 2 - Vue sud du logis.



Fig. 3 - Le logis.




Fig. 4 - Croquis des phases de construction.




Fig. 5 - Extrait du plan cadastral 2010.



Fig. 6 - Tiers ouest de l'aile.



Fig. 7 - Tiers Est de l'aile.



Fig. 8 - Extrait du plan cadastral 1824.



Fig. 9 - Cheminée/four.




Fig. 10 - Détail de la clé datée "1797".



Fig. 11 - Tiers médian de l'aile.

Références des illustrations

- Fig. 1 : IVC32208_20103200085NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 2 : IVC32208_20103200086NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 3 : IVC32208_20103200082NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 4 : IVC32208_20103200084NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 5 : IVC32208_20103200083NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 6 : IVC32208_20103200088NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 7 : IVC32208_20103200090NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 8 : IVC32208_20123200090NUCA - Archives départementales du Gers - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 9 : IVC32208_20103200091NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 10 : IVC32208_20103200087NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 11 : IVC32208_20103200089NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Couloumé (chemin du)

32. Lectoure

Couloumé (chemin du)

édifice agricole (maison de vigne)



Références documentaires

Référence de l'œuvre

IA32001154

Date de l'enquête

1979

Date(s) de la rédaction de la notice

2014

Date de la dernière mise à jour

2017/01/06

Auteur(s) de la notice

Prost Gaëlle

Copyright

(c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Type d'étude

inventaire topographique

Type de notice

œuvre repérée

Localisation

Références cadastrales

1824 M2 265 ; 2014 BT 134

Coordonnées géographiques (Lambert 93)

0510379 ; 6318210

Milieu d'implantation

isolé

Historique

Datation(s) principale(s)

2e moitié 19e siècle

Notice historique

Cette maison de vigne faisait très probablement partie du Colomé, propriété située à l'ouest. Elle n'est pas représentée sur le plan cadastral de 1824, à l'inverse des vignes, déjà présentes. Le chemin d'accès actuel bordé de grands arbres prend place sur une étroite parcelle de vigne déjà mentionnée en 1824. D'après la forme de ses ouvertures, la maison a été construite plus tard dans le 19e siècle, probablement dans la seconde moitié. L'appentis ouest a été ajouté plus tard, ce qui est peut-être aussi le cas des autres. Ce type de maison de vigne à deux pièces en rez-de-chaussée est assez rare et fait partie des plus vastes. Le vigneron s'y abritait et y déjeunait. Il devait aussi y faire ses réparations et ses produits pour traiter la vigne. Les bêtes de somme étaient aussi nourries ici. Vu l'étroitesse de l'étable, ce devaient être des ânes. On a retrouvé des tonnelets dans l'appentis sud. Toutefois, il semble peu probable que cette construction légère exposée à la chaleur en été ait pu constituer un chai.

Description

Matériau(x) du gros-oeuvre
calcaire ; moellon

Matériau(x) de couverture
tuile mécanique

Notice descriptive

L'entrée du chemin d'accès est signalée par deux grands pins parasols, essence que l'on retrouve parmi les grands arbres situés à l'autre extrémité du chemin, à l'est.

La bâtisse construite le long de ce chemin est renforcée par des chaînes aux angles et les façades sont en pignon. Une porte dans l'élévation est permet toutefois d'entrer dans la petite pièce du rez-de-chaussée. La façade principale est au nord, symétrique à l'origine, constituée d'une porte d'entrée encadrée par deux fenêtres et surmontée d'une baie de stockage ouvrant sur le fenil. La porte à fenêtre d'imposte est couverte d'une plate-bande à petit claveaux, tandis que les fenêtres sont couvertes par des linteaux. Un simple encadrement de bois suffit pour la baie de stockage. L'enduit d'origine est conservé. Il est lissé sous la génoise qui souligne la toiture. La porte d'entrée ouvre sur la pièce principale pourvue autrefois d'une cheminée et d'un évier dont il reste des traces sur l'élévation ouest. Une plus petite pièce se trouve à l'est. Des carreaux de terre cuite recouvrent le sol des deux pièces.

L'appentis bordant les façades est et sud est ouvert à l'est. Il devait servir de remise. L'appentis ouest est éclairé par un jour situé dans l'élévation ouest. Un vestige de mangeoire à deux anneaux de fer est visible sur le mur du fond.

Un élégant puits couvert par une voûte en cul-de-four se trouve au nord-est.

Statut juridique

Statut de la propriété
propriété privée

Avis du service Patrimoine

Visité.

INTERET GENERAL : grande maison de vigne de la 2e moitié du 19e.

GROS-OEUVRE : conserver les élévations et leur ouvertures, le puits.

SECOND-OEUVRE : conserver la fenêtre d'imposte et la porte est.

ELEMENTS REMARQUABLES :



Fig. 1 - Elévation est : porte vue de l'extérieur.



Fig. 2 - L'appentis est.



Fig. 3 - Elévations nord et ouest.



Fig. 4 - Elévation est : porte vue de l'intérieur.



Fig. 5 - Pièce ouest : élévation ouest.



Fig. 6 - Extrait du plan cadastral 2014.



Fig. 7 - Elévation nord.



Fig. 8 - Entrée du chemin.



Fig. 9 - Extrait du plan cadastral 1824.



Fig. 10 - Pièce ouest : sol.



Fig. 11 - Elévation est : appentis.




Fig. 12 - Portail d'entrée et perspective.



Fig. 13 - Pièce ouest : élévation ouest (vestige d'évier).



Fig. 14 - Elévation sud : appentis.



Fig. 15 - Le puits.



Fig. 16 - Appentis ouest.



Fig. 17 - Le fond du puits.



Fig. 18 - La voûte du puits.

Références des illustrations

Fig. 1 : IVC32208_20143200333NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 2 : IVC32208_20143200334NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 3 : IVC32208_20143200331NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 4 : IVC32208_20143200332NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 5 : IVC32208_20143200335NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 6 : IVC32208_20143200327NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 7 : IVC32208_20143200326NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 8 : IVC32208_20143200329NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 9 : IVC32208_20143200328NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 10 : IVC32208_20143200337NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 11 : IVC32208_20143200338NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 12 : IVC32208_20143200330NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 13 : IVC32208_20143200336NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 14 : IVC32208_20143200339NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 15 : IVC32208_20143200341NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 16 : IVC32208_20143200340NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 17 : IVC32208_20143200343NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 18 : IVC32208_20143200342NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Couloumé

(le)

(Mouline de Belin)

32. Lectoure

Couloumé (Le)

mouline de Belin



Références documentaires

Référence de l'œuvre

IA32001192

Date de l'enquête

1979

Date(s) de la rédaction de la notice

2016

Date de la dernière mise à jour

2017/01/06

Auteur(s) de la notice

Prost Gaëlle

Copyright

(c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Type d'étude

inventaire topographique

Type de notice

œuvre sélectionnée

Localisation

Canton

Lectoure

Références cadastrales

1824 M2 235, 236, 239, 240 ; 2016 BT 26

Coordonnées géographiques (Lambert 93)

0509938 ; 6318454

Cours d'eau

Foissin

Historique

Datation(s) principale(s)

2e moitié 13e siècle, 1ère moitié 14e siècle (?) ; 19e siècle

Datation(s) secondaire(s)

18e siècle

Notice historique

Ce moulin à eau médiéval a été découvert au début des années 2000 puis dégagé de la végétation qui le recouvrait. Par la forme des baies, on peut estimer son époque de construction entre la seconde moitié du 13e siècle et la première moitié du 14e siècle. Il s'agit probablement d'un moulin à blé. Il est agrandi de moitié au sud au 18e siècle.

Sa plus ancienne mention connue date de 1695. A cette époque il est déjà désaffecté. Le premier niveau est transformé en étable lorsque l'ensemble devient une ferme.

Un bâtiment est déjà représenté au sud, bordant la route, sur le cadastre de 1824. Il ne paraît en rester que la parcelle sud aujourd'hui. Un autre bâtiment est accolé au sud-est du moulin au 19e siècle, après 1824.

Le recensement de la population de 1896 indique que le moulin possède 13 propriétaires et qu'il est occupé par 24 personnes dont 7 blanchisseurs et 2 maçons.

Il est aujourd'hui reconverti en maison d'hôtes.

Description

Matériau(x) du gros-oeuvre
calcaire ; moellon

Energie(s) utilisée(s)
énergie hydraulique

Notice descriptive

Le ruisseau de Foissin coule à moins de 8 mètres de l'élévation nord du moulin. Le premier niveau est un étage de soubassement enterré au sud, ce qui n'était pas le cas à l'origine. C'était l'espace réservé aux roues. L'élévation est conserve l'arcature de l'arche sous laquelle coulait l'eau du bief. Son pendant à l'ouest est remanié. Toutefois cette élévation possédait une petite fenêtre au sud couverte par un arc brisé, aujourd'hui transformée en porte. Les deux corbeaux situés au-dessus devaient servir à soutenir un auvent. Le percement d'une croisée (aujourd'hui murée aux trois quarts) à la gauche de cette baie est sans doute ce qui a causé la suppression de l'arche ouest. L'élévation nord est aveugle et percée de petites encoches alignées non identifiées.

Le deuxième niveau était celui des meules. Il était éclairé par deux grandes fenêtres, l'une à l'est et l'autre au nord. La grande porte sud, couverte d'un arc brisé, devait être accessible par une passerelle en bois, comme en témoigne le corbeau en quart de rond situé en-dessous. On note à ce niveau la présence d'une latrine en encorbellement bâtie dans l'élévation ouest (autrefois placée au-dessus du bief) et le vestige d'une petite fenêtre probablement abîmée lors de l'installation d'une cheminée. Le manteau de cette dernière est constitué d'une simple petite poutre en remploi, percée de mortaises. A l'intérieur de ce deuxième niveau, une cloison en pan de bois a également été conservée. On remarque que l'intérieur de la latrine a été transformé en évier.

Le troisième niveau était celui de l'habitation. Deux étroites fenêtres à appui saillant sont conservées au nord et à l'est. A l'intérieur, un placard mural est situé dans l'élévation ouest et les vestiges d'une niche d'évier se voient dans l'élévation nord ainsi que la pierre d'écoulement, à l'extérieur.

Etat de l'oeuvre
restauré

Statut juridique

Statut de la propriété
propriété privée

Avis du service Patrimoine

Entièrement visité.

INTERET GENERAL : moulin à eau de la 2e moitié du 13e siècle ou 1ère moitié du 14e siècle, agrandi aux 18e et 19e siècles.

GROS-OEUVRE : conserver les élévations et les ouvertures.

SECOND-OEUVRE : conserver les 2 éviers et le vestiges du 3è, les placards muraux.

ELEMENTS REMARQUABLES :



Fig. 1 - Moulin (3e niv) : élévation ouest (placard mural).



Fig. 2 - Moulin (2e niv) : élévation ouest (latrine, vue intérieure).



Fig. 3 - Bâtiment sud : vue sud-est.



Fig. 4 - Bâtiment sud : vue ouest.



Fig. 5 - Bâtiment sud : vue sud-ouest.



Fig. 6 - Moulin (2e niv) : élévation sud (corbeau).



Fig. 7 - Moulin (2e niv) : élévation sud (porte, vue ouest).



Fig. 8 - Moulin (2e niv) : élévation ouest (latrine, vue sud).



Fig. 9 - Moulin (2e niv) : cloison en pan de bois avant travaux.



Fig. 10 - Moulin (2e niv) : élévation ouest (cheminée et latrine).



Fig. 11 - Bâtiment accolé au sud-est du moulin : élévation sud.



Fig. 12 - Bâtiment accolé au sud-est du moulin : élévation ouest.



Fig. 13 - Bâtiment accolé au sud-est du moulin : élévation est (évier).



Fig. 14 - Le ruisseau de Foissin coulant au nord du moulin.



Fig. 15 - Bâtiment accolé au sud-est du moulin : élévation est (évier, vue extérieure).



Fig. 16 - Bâtiment sud : cheminée et évier.



Fig. 17 - Bâtiment sud : élévation nord.



Fig. 18 - Bâtiment sud : charpente.



Fig. 19 - Moulin : élévation sud.



Fig. 20 - Bâtiment sud : évier.



Fig. 21 - Moulin (2e niv) : élévation sud (porte, vue intérieure).



Fig. 22 - Vue d'ensemble nord-ouest.



Fig. 23 - Bâtiment sud : vue nord avant travaux.



Fig. 24 - Vue nord-ouest.



Fig. 25 - Moulin : élévation est.



Fig. 26 - Vue d'ensemble est.



Fig. 27 - Moulin : élévation ouest.



Fig. 28 - Moulin (2e niv) : élévation sud (détail de la porte, vue intérieure).



Fig. 29 - Extrait du plan cadastral 2016.



Fig. 30 - Moulin : vue nord avant travaux.




Fig. 31 - Extrait du plan cadastral 1824.



Fig. 32 - Moulin (1er niv) : élévation ouest (vestiges de la croisée, vue intérieure).



Fig. 33 - Moulin (1er niv) : élévation ouest (vestiges de la croisée).



Fig. 34 - Moulin (1er niv) : élévation nord (encoches).



Fig. 35 - Moulin (2e niv) : élévation sud (porte, vue est).



Fig. 36 - Moulin : élévation nord.



Fig. 37 - Moulin (1er niv) : élévation ouest (porte).



Fig. 38 - Moulin (1er niv) : élévation est (vestiges de l'arche).



Fig. 39 - Moulin (1er niv) : élévation ouest (détail de la porte).



Fig. 40 - Moulin : élévation ouest (schéma de représentation des vestiges de deux baies et de l'angle sud-ouest du 1er état).



Fig. 41 - Moulin (1er niv) : élévation ouest (baie avant travaux).

Références des illustrations

Fig. 1 : IVC32208_20163200080NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 2 : IVC32208_20163200079NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 3 : IVC32208_20163200081NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 4 : IVC32208_20163200083NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 5 : IVC32208_20163200082NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 6 : IVC32208_20163200075NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 7 : IVC32208_20163200074NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 8 : IVC32208_20163200076NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 9 : IVC32208_20163200078NUCA - Salanié, Michel - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 10 : IVC32208_20163200077NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 11 : IVC32208_20163200090NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 12 : IVC32208_20163200089NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 13 : IVC32208_20163200091NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 14 : IVC32208_20163200093NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 15 : IVC32208_20163200092NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 16 : IVC32208_20163200085NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 17 : IVC32208_20163200084NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 18 : IVC32208_20163200086NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 19 : IVC32208_20163200088NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 20 : IVC32208_20163200087NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 21 : IVC32208_20163200073NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 22 : IVC32208_20163200059NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 23 : IVC32208_20163200058NUCA - Salanié, Michel - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 24 : IVC32208_20163200060NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 25 : IVC32208_20163200062NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 26 : IVC32208_20163200061NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 27 : IVC32208_20163200054NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 28 : IVC32208_20163200050NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 29 : IVC32208_20163200055NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Fig. 30 : IVC32208_20163200057NUCA - Salanié, Michel - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 31 : IVC32208_20163200056NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 32 : IVC32208_20163200069NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 33 : IVC32208_20163200068NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 34 : IVC32208_20163200070NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 35 : IVC32208_20163200072NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 36 : IVC32208_20163200071NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 37 : IVC32208_20163200064NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 38 : IVC32208_20163200063NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 39 : IVC32208_20163200065NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 40 : IVC32208_20163200067NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 41 : IVC32208_20163200066NUCA - Salanié, Michel - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Couloumé (le)

32. Lectoure

le Couloumé

demeure



Références documentaires

Référence de l'œuvre

IA00038837

Date de l'enquête

1979

Date(s) de la rédaction de la notice

1979 ; 2010

Date de la dernière mise à jour

2017/01/06

Copyright

(c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Type d'étude

inventaire topographique

Type de notice

œuvre sélectionnée

Localisation

Références cadastrales

1824 M2 250 à 257 ; 2010 BT 14

Coordonnées géographiques (Lambert 93)

0509976 ; 6318192

Milieu d'implantation

isolé

Historique

Datation(s) principale(s)

milieu 19e siècle (?)

Description

Matériau(x) du gros-œuvre

calcaire ; moellon ; pierre de taille ; enduit partiel

Matériau(x) de couverture

tuile creuse

Nombre d'étages ou de vaisseaux

1 étage carré

Type d'élévation

élévation ordonnancée

Intérêt et protection(s)

Site ou zone de protection
ZPPAUP

Statut juridique

Statut de la propriété
propriété privée

Illustrations



Fig. 1 - Dépendance : élévation est.



Fig. 2 - Dépendance : élévation sud.



Fig. 3 - Maison : portail sud.



Fig. 4 - Dépendance : portail nord-est.




Fig. 5 - Extrait du plan cadastral 1824.



Fig. 6 - Maison : vue d'ensemble ouest.



Fig. 7 - Maison : portail nord.

Références des illustrations

Fig. 1 : IVC32208_20153200170NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
Fig. 2 : IVC32208_20153200169NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
Fig. 3 : IVC32208_20153200168NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
Fig. 4 : IVC32208_20153200171NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
Fig. 5 : IVC32208_20123200080NUCA - Archives départementales du Gers - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
Fig. 6 : IVC32208_20123200053NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
Fig. 7 : IVC32208_20123200054NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Coupette (la)

32. Lectoure

Coupette (la)

château



Références documentaires

Référence de l'œuvre

IA00038836

Date de l'enquête

1979

Date(s) de la rédaction de la notice

1979 ; 2010

Date de la dernière mise à jour

2017/01/06

Auteur(s) de la notice

Prost Gaëlle

Copyright

(c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Type d'étude

inventaire topographique

Type de notice

œuvre sélectionnée

Localisation

Références cadastrales

1824 E1 206 ; 2010 BN 15

Coordonnées géographiques (Lambert 93)

0513580 ; 6319690

Milieu d'implantation

isolé

Historique

Datation(s) principale(s)

4e quart 16e siècle (?) ; 1er quart 17e siècle (?)

Notice historique

Les parties les plus anciennes de cet édifice sont situées à l'extrémité Est. Il s'agit d'un château construits dans le 4e quart du 16e siècle ou le 1er quart du 17e siècle. Un bâtiment agricole de plan en "L" lui est accolé à l'ouest au 18e ou 19e siècle. La métairie de "Coupète" figure sur le plan cadastral de 1824. C'est probablement à cette époque que les grandes fenêtres ont été comblées pour en accueillir de plus petites. L'aile nord-est du château est détruite après 1824.

Description

Matériau(x) du gros-œuvre

calcaire ; moellon ; enduit

Matériau(x) de couverture

tuile creuse

Nombre d'étages ou de vaisseaux

2 étages carrés

Escalier(s)

escalier dans-oeuvre : escalier tournant à retours sans jour, en charpente

Notice descriptive

L'entrée du château se situe dans l'angle sud-ouest : une bretèche reposant sur quatre corbeaux, percée de deux cannonières, surmonte une porte en plein cintre à impostes ouvrant sur un escalier. Les petites fenêtres d'origine sont chanfreinées. Les vestiges d'un bandeau d'étage sont visibles sur l'élévation sud de l'aile sud. L'élévation nord de l'aile nord est percée d'une croisée (partie supérieure bouchée ?) au premier étage, et d'une fenêtre à meneau au deuxième étage. Un arc de décharge en brique marquant la présence d'une cheminée est visible sur l'élévation ouest de l'aile nord, au niveau du premier étage.

Etat de l'oeuvre

remanié

Statut juridique

Statut de la propriété

propriété privée

Avis du service Patrimoine

Non visité.

INTERET GENERAL : demeure fin 16e ou début 17e, agrandie au 18e ou 19e.

GROS-OEUVRE : conserver les élévations, les ouvertures d'origine, et la bretèche. Pourquoi ne pas rouvrir les fenêtres ou parties de fenêtre comblées ?

SECOND-OEUVRE : .

ELEMENTS REMARQUABLES :

Illustrations



Fig. 1 - Extrait du plan cadastral 2010.



Fig. 2 - Extrait du plan cadastral 1824.

Références des illustrations

Fig. 1 : IVC32208_20103200194NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Fig. 2 : IVC32208_20103200195NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Courrensan

32. Lectoure

Courrensan

ferme



Références documentaires

Référence de l'œuvre

IA00038838

Date de l'enquête

1979

Date(s) de la rédaction de la notice

1979 ; 2010

Date de la dernière mise à jour

2017/01/06

Auteur(s) de la notice

Prost Gaëlle

Copyright

(c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Type d'étude

inventaire topographique

Type de notice

œuvre sélectionnée

Localisation

Références cadastrales

1824 L1 73 ; 2010 L 54

Coordonnées géographiques (Lambert 93)

0506235 ; 6323588

Milieu d'implantation

isolé

Historique

Datation(s) principale(s)

limite 18e siècle 19e siècle

Notice historique

Le plan de la ferme a peu changé depuis 1824, date du cadastre ancien. Le logis à étage est postérieur à cette date. Les pièces d'eau ont disparu.

Description

Matériau(x) du gros-œuvre

calcaire ; moellon ; enduit

Matériau(x) de couverture

tuile creuse

Notice descriptive

Ferme implantée en retrait de la route, accessible par un chemin perpendiculaire à cette dernière. Les bâtiments sont construits autour d'une avant-cour et d'une arrière-cour. La première cour est fermée à l'ouest par un mur de clôture et un portail à piliers de section carrée. La maison en rez-de-chaussée surélevée est située au nord de la première cour. Sa porte d'entrée à fenêtre d'imposte et encadrement en pierre de taille (mouluration de corniche rappelant celle des piliers du portail) constitue l'axe de symétrie de la façade. Le surcroît est percé d'oculi ovales et une corniche en brique souligne la toiture. La première cour est bordée au sud par un logis à étage.

Statut juridique

Statut de la propriété
propriété privée

Avis du service Patrimoine

Non visité.

INTERET GENERAL :

GROS-OEUVRE :

SECOND-OEUVRE :

ELEMENTS REMARQUABLES :

Illustrations



Fig. 1 - Entrée ouest.



Fig. 2 - Vue sud-ouest de la maison.



Fig. 3 - Vue d'ensemble sud.




Fig. 4 - Extrait du plan cadastral 2010.



Fig. 5 - Extrait du plan cadastral 1824.



Fig. 6 - Vue d'ensemble ouest.

Références des illustrations

Fig. 1 : IVC32208_20103200101NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Fig. 2 : IVC32208_20103200102NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Fig. 3 : IVC32208_20103200097NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Fig. 4 : IVC32208_20103200098NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Fig. 5 : IVC32208_20103200099NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Fig. 6 : IVC32208_20103200100NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Coustère (la)

32. Lectoure

Coustère (La)

ferme



Références documentaires

Référence de l'œuvre

IA32001049

Date de l'enquête

1979

Date(s) de la rédaction de la notice

2010

Date de la dernière mise à jour

2017/01/06

Auteur(s) de la notice

Prost Gaëlle

Copyright

(c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Type d'étude

inventaire topographique

Type de notice

œuvre sélectionnée

Localisation

Canton

Lectoure

Références cadastrales

1824 H8 1785, 1786 ; 2010 H 1054, 1057

Coordonnées géographiques (Lambert 93)

0511876 ; 6317213

Milieu d'implantation

isolé

Historique

Datation(s) principale(s)

limite 18e siècle 19e siècle

Datation(s) secondaire(s)

19e siècle

Notice historique

Seul le bâtiment le plus important, celui avec pigeonnier, est déjà construit en 1824, date du cadastre ancien. Plus tard dans le 19e siècle il sera agrandi d'un hangar au sud et quatre autres constructions verront le jour : une maison et une dépendance au sud-est, une dépendance et un réservoir au nord. Selon l'actuel propriétaire, il s'agirait d'une résidence d'été de l'archevêque d'Auch fréquentée de 1820 à 1881.

Description

Matériau(x) du gros-oeuvre
calcaire ; moellon ; enduit

Matériau(x) de couverture
tuile creuse ; tuile plate

Type d'élévation
élévation à travées

Notice descriptive

Le bâtiment d'origine est de plan en "L". Le logis est à l'est, en rez-de-chaussée surélevé, et il compte un étage en surcroît. Sa façade antérieure est symétrique, tandis que sa façade postérieure compte un linteau en accolade en remploi. La dépendance (écuries ?) est à l'ouest et à l'angle des deux bâtiments se trouve le pigeonnier ouvrant à l'est. Son toit en bâtière compte deux épis de faîtage en terre cuite vernissée à décor d'oiseaux. Fenêtres et portes sont segmentaires. Le réservoir situé au nord est voûté en berceau. Un béliet hydraulique capte la source qui l'approvisionne. L'eau aurait alimenté un lavoir à lin.

Statut juridique

Statut de la propriété
propriété privée

Avis du service Patrimoine

Non visité.
INTERET GENERAL :.
GROS-OEUVRE :
SECOND-OEUVRE :
ELEMENTS REMARQUABLES :

Illustrations



Fig. 1 - Vue nord-est du pigeonnier.



Fig. 2 - Détail des épis de faîtage du pigeonnier.



Fig. 3 - Vue sud du réservoir.



Fig. 4 - Linteau en remploi.



Fig. 5 - Vue nord-est.



Fig. 6 - Extrait du plan cadastral 2010.



Fig. 7 - Extrait du plan cadastral 1824.

Références des illustrations

Fig. 1 : IVC32208_20103200121NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 2 : IVC32208_20103200122NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 3 : IVC32208_20103200123NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 4 : IVC32208_20103200120NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 5 : IVC32208_20103200117NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 6 : IVC32208_20103200118NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 7 : IVC32208_20103200119NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Crabé

32. Lectoure

Crabé

château dit Salle



Références documentaires

Référence de l'œuvre

IA00038839

Date de l'enquête

1979

Date(s) de la rédaction de la notice

1979

Date de la dernière mise à jour

2017/01/06

Copyright

(c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Type d'étude

inventaire topographique

Type de notice

œuvre sélectionnée

Localisation

Références cadastrales

1824 K2 122 ; 2010 ZB 3

Coordonnées géographiques (Lambert 93)

0507419 ; 6317476

Milieu d'implantation

isolé

Historique

Datation(s) principale(s)

13e siècle ; 14e siècle (?) ; 1er quart 19e siècle

Datation(s) secondaire(s)

15e siècle ; 3e quart 19e siècle

Année(s)

1817

Justification de la date

porte la date ; daté par travaux historiques

Notice historique

Ancienne "salle" du 13e ou 14e siècle ; remaniée au 15e siècle (croisées) ; adjonction d'un corps de logis entre 1817 et 1818 pour Jean-Baptiste Fabre ; aménagements intérieurs à partir de 1856 pour Ariste Duffourc.

Description

Matériau(x) du gros-oeuvre

calcaire ; pierre de taille ; moellon ; enduit

Matériau(x) de couverture

tuile creuse

Nombre d'étages ou de vaisseaux

étage de soubassement ; 1 étage carré

Type d'élévation

élévation à travées

Escalier(s)

escalier de distribution extérieur : escalier droit ; escalier dans-oeuvre : escalier tournant à retours avec jour

Statut juridique

Statut de la propriété

propriété privée

Avis du service Patrimoine

Non visité.

INTERET GENERAL :

GROS-OEUVRE :

SECOND-OEUVRE :

ELEMENTS REMARQUABLES :

Illustrations



Fig. 1 - Vue sud-est sur les logis.



Fig. 2 - Portail.



Fig. 3 - Vue d'ensemble ouest.

Références des illustrations

Fig. 1 : IVC32208_20123200077NUCA - Barbé, Léo - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Fig. 2 : IVC32208_20103200362NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Fig. 3 : IVC32208_20103200348NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Cruzos

32. Lectoure

Cruzos

ferme



Références documentaires

Référence de l'œuvre

IA32001042

Date de l'enquête

1979

Date(s) de la rédaction de la notice

2010

Date de la dernière mise à jour

2017/01/06

Auteur(s) de la notice

Prost Gaëlle

Copyright

(c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Type d'étude

inventaire topographique

Type de notice

œuvre repérée

Localisation

Canton

Lectoure

Références cadastrales

1824 K1 97 à 102 ; 2010 ZA 37, 38

Coordonnées géographiques (Lambert 93)

0506911 ; 6317588

Milieu d'implantation

en écart

Historique

Datation(s) principale(s)

18e siècle

Notice historique

Métairie des ducs de Roquelaure construite au 18e siècle, figurant sur le plan cadastral de 1824. Depuis, la partie ouest de la maison, la plus importante, a été détruite ainsi qu'une petite dépendance située dans la cour. Aujourd'hui le bâtiment de ferme a été transformé en habitation, avec adjonction d'un appentis à l'ouest. Avec le pigeonnier il figure sur une parcelle différente de celle de la maison.

Description

Matériau(x) du gros-oeuvre
calcaire ; moellon ; enduit

Matériau(x) de couverture
tuile creuse ; tuile plate

Nombre d'étages ou de vaisseaux
1 étage carré

Notice descriptive

Métairie implantée près de la route, bâtie sur trois côtés de la cour : la maison d'origine est au nord, la ferme d'origine est à l'ouest et le pigeonnier est au sud.

La porte de la maison est particulièrement soignée. Saillante, elle est encadrée par des pilastres, couverte d'une plate-bande, surmontée de cinq assises de pierre de taille, et couronnée par un fronton triangulaire au niveau du toit.

Le pigeonnier de plan carré est massif, décoré d'un bandeau (randière) et éclairé par une lucarne sur les versants sud et Est du toit en pavillon à égouts retroussés. L'épi de faîtage en terre cuite représente un oiseau. Toutes les toitures sont soulignées par une génoise.

Etat de l'oeuvre
remanié

Statut juridique

Statut de la propriété
propriété privée

Documentation

Bibliographie

Collectif dirigé par Maurice BORDES, "Sites et monuments du Lectourois", C. Lacour éditeur, Nîmes, 1974.

Avis du service Patrimoine

Non visité.

INTERET GENERAL : Métairie du 18e siècle.

GROS-OEUVRE : élévations à conserver.

SECOND-OEUVRE : les fenêtres des lucarnes du pigeonnier gagneraient à être remplacées par des fenêtres à petits carreaux et encadrement de couleur bois.

ELEMENTS REMARQUABLES :



Fig. 1 - Vue de la ferme et de la maison depuis l'Est.




Fig. 2 - Détail de la porte de la maison.



Fig. 3 - Vue nord-est du pigeonnier.



Fig. 4 - Vue d'ensemble depuis le nord.




Fig. 5 - Extrait du plan cadastral 2010.



Fig. 6 - Extrait du plan cadastral 1824.

Références des illustrations


- Fig. 1 : IVC32208_20103200030NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 2 : IVC32208_20103200031NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 3 : IVC32208_20103200032NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 4 : IVC32208_20103200027NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 5 : IVC32208_20103200028NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 6 : IVC32208_20103200029NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Cujon

32. Lectoure

Cujon

château de Cujon



Références documentaires

Référence de l'œuvre

IA00038840

Date de l'enquête

1979

Date(s) de la rédaction de la notice

1979 ; 2010

Date de la dernière mise à jour

2017/01/06

Copyright

(c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Type d'étude

inventaire topographique

Type de notice

œuvre sélectionnée

Localisation

Références cadastrales

1824 L6 1042 ; 2010 L 394

Coordonnées géographiques (Lambert 93)

0505487 ; 6318494

Milieu d'implantation

isolé

Historique

Datation(s) principale(s)

17e siècle ; 19e siècle

Notice historique

Edifice du 17e siècle ; remanié au 19e siècle.

Description

Matériau(x) du gros-œuvre

calcaire ; enduit

Matériau(x) de couverture

tuile creuse ; tuile plate

Nombre d'étages ou de vaisseaux

en rez-de-chaussée

Statut juridique

Statut de la propriété
propriété privée

Illustrations




Fig. 1 - Extrait du plan cadastral 1824.

Références des illustrations

Fig. 1 : IVC32208_20123200081NUCA - Archives départementales du Gers - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

David

32. Lectoure

David

ferme



Références documentaires

Référence de l'œuvre

IA32001053

Date de l'enquête

1979

Date(s) de la rédaction de la notice

2010

Date de la dernière mise à jour

2017/01/06

Auteur(s) de la notice

Prost Gaëlle

Copyright

(c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Type d'étude

inventaire topographique

Type de notice

œuvre repérée

Localisation

Canton

Lectoure

Références cadastrales

1824 H3 749 à 753 ; 2010 H 433, 1361

Coordonnées géographiques (Lambert 93)

0512767 ; 6316124

Milieu d'implantation

isolé

Historique

Datation(s) principale(s)

18e siècle ; 2e moitié 19e siècle ; 1ère moitié 20e siècle (?)

Notice historique

La maison et la métairie de "David" figurent sur le plan cadastral de 1824. La maison du maître, située à l'Est, date du 18e siècle. La métairie, située à l'ouest, n'a ni le même emplacement ni le même plan que sur le cadastre ancien. Elle a donc été construite après 1824. Aujourd'hui le petit bâtiment situé entre la maison et la métairie (pigeonnier ?) a disparu et les mares ont été partiellement conservées. Une étable a été bâtie au 20e siècle au nord-ouest de la métairie.

Description

Matériau(x) du gros-oeuvre

calcaire ; moellon ; enduit

Matériau(x) de couverture

tuile creuse

Nombre d'étages ou de vaisseaux

en rez-de-chaussée ; 1 étage carré

Notice descriptive

La maison du maître implantée selon un axe est-ouest ouvre au nord. Elle est constituée d'une maison à étage flanquée d'un bâtiment de dépendance en rez-de-chaussée à l'Est et à l'ouest. Le logis est couvert d'un toit à croupes et il présente une façade antérieure symétrique. Fenêtres et portes (à fenêtre d'imposte) sont couvertes de plates-bandes. Les portes charretières des dépendances sont couvertes d'un arc en anse-de-panier à clé saillante. La métairie, située au nord-ouest, est couverte d'un toit à demi-croupes. Sur les façades nord et sud un corps en avancée situé à chaque extrémité soutient une galerie sur poteaux et aisseliers de bois. La façade sud est symétrique. Les parties d'habitation sont situées dans la moitié sud du rez-de-chaussée et à l'étage. La moitié nord du rez-de-chaussée est occupée par une étable ou un chai. Les deux mares sont situées au sud-ouest de la métairie. Un puits de section carrée mais à margelle circulaire et superstructure métallique à poulie se trouve près de la petite mare.

Statut juridique

Statut de la propriété

propriété privée

Avis du service Patrimoine

Non visité.

INTERET GENERAL : ferme comprenant le logis du maître (18e siècle) et celui du métayer (19e ou 20e siècle).

GROS-OEUVRE : conserver les élévations et ouvertures.

SECOND-OEUVRE : conserver les poteaux et aisseliers de bois des galeries.

ELEMENTS REMARQUABLES :



Fig. 1 - Métairie : étable (vue intérieure est).



Fig. 2 - Métairie : fosse à purin située au nord.



Fig. 3 - Métairie : puits.



Fig. 4 - Métairie : élévation ouest (porte de l'étable).



Fig. 5 - Métairie : élévation ouest (détail du balcon situé au-dessus de la porte de l'étable).



Fig. 6 - Métairie : étable (vue est).



Fig. 7 - Métairie : puits (vue intérieure de la section carrée).



Fig. 8 - Métairie : étable ou chai.



Fig. 9 - Métairie : étable (élévation est).



Fig. 10 - Métairie : vue d'ensemble sud-ouest.



Fig. 11 - Métairie : la petite mare.



Fig. 12 - Métairie : la grande mare.



Fig. 13 - Métairie : logis (cheminée).



Fig. 14 - Métairie : vue d'ensemble sud.



Fig. 15 - Métairie : vue sud-ouest.



Fig. 16 - Métairie : élévation sud (moitié ouest).



Fig. 17 - Métairie : élévation sud.



Fig. 18 - Extrait du plan cadastral 2010.



Fig. 19 - Extrait du plan cadastral 1824.



Fig. 20 - Métairie : élévation sud (moitié est).



Fig. 21 - Métairie : vue nord-ouest.



Fig. 22 - Métairie : élévation ouest (moitié nord).



Fig. 23 - Métairie : élévation ouest (moitié sud).



Fig. 24 - Métairie : vue sud-est.



Fig. 25 - Métairie : élévation est (moitié sud).



Fig. 26 - Métairie : vue nord-est.

Références des illustrations

Fig. 1 : IVC32208_20153200112NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 2 : IVC32208_20153200113NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 3 : IVC32208_20153200114NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 4 : IVC32208_20153200109NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 5 : IVC32208_20153200110NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 6 : IVC32208_20153200111NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 7 : IVC32208_20153200115NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 8 : IVC32208_20153200119NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 9 : IVC32208_20153200120NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 10 : IVC32208_20153200121NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 11 : IVC32208_20153200116NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 12 : IVC32208_20153200117NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 13 : IVC32208_20153200118NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 14 : IVC32208_20153200099NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 15 : IVC32208_20153200100NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 16 : IVC32208_20153200101NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 17 : IVC32208_20103200167NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 18 : IVC32208_20103200168NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 19 : IVC32208_20103200169NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 20 : IVC32208_20153200102NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 21 : IVC32208_20153200106NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 22 : IVC32208_20153200107NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 23 : IVC32208_20153200108NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 24 : IVC32208_20153200103NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 25 : IVC32208_20153200104NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 26 : IVC32208_20153200105NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Diné
(au)
(remise agricole)

32. Lectoure

Dine (au)

remise agricole



Références documentaires

Référence de l'œuvre

IA32001255

Date de l'enquête

1979

Date(s) de la rédaction de la notice

2018

Date de la dernière mise à jour

2018/01/09

Auteur(s) de la notice

Prost Gaëlle

Copyright

(c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Type d'étude

inventaire topographique

Type de notice

œuvre repérée

Localisation

Références cadastrales

AH 137

Coordonnées géographiques (Lambert 93)

0510279 ; 6318892

Milieu d'implantation

en écart

Historique

Datation(s) principale(s)

18e siècle

Notice historique

Cette remise agricole pourrait dater du 18e siècle.

Description

Matériau(x) du gros-œuvre

calcaire ; moellon

Matériau(x) de couverture

tuile creuse

Notice descriptive

La remise agricole est située en bordure de route, dans un champ.

Intérêt et protection(s)

Site ou zone de protection

zone de protection du patrimoine architectural urbain et paysager

Statut juridique

Statut de la propriété

propriété privée

Avis du service Patrimoine

Non visité. INTERET GENERAL :

GROS-OEUVRE :

SECOND-OEUVRE :

ELEMENTS REMARQUABLES :

Illustrations



Fig. 1 - Vue nord-est.



Fig. 2 - Extrait du plan cadastral 2017.



Fig. 3 - Vue est.



Fig. 4 - Vue sud-est.

Références des illustrations

Fig. 1 : IVC32208_20183200018NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Fig. 2 : IVC32208_20183200019NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Fig. 3 : IVC32208_20183200020NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Fig. 4 : IVC32208_20183200021NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Diné

(au)

(fontaine Charron)

32. Lectoure

Dine (au)

fontaine Charron



Références documentaires

Référence de l'œuvre

IA32001091

Date de l'enquête

1979

Date(s) de la rédaction de la notice

2011

Date de la dernière mise à jour

2017/01/06

Auteur(s) de la notice

Prost Gaëlle

Copyright

(c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Type d'étude

inventaire topographique

Type de notice

œuvre repérée

Localisation

Canton

Lectoure

Références cadastrales

1824 A5 1315 ; 2011 AH 124

Coordonnées géographiques (Lambert 93)

0510237 ; 6318845

Milieu d'implantation

en écart

Historique

Datation(s) principale(s)

18e siècle (?) ; 19e siècle (?)

Notice historique

La voûte supérieure est bâtie au 19e siècle pour couvrir l'espace situé devant la voûte d'origine. En 1824, date du cadastre ancien, une "Maison Charron" était située face à la fontaine. Celle-ci n'existe plus.

Description

Matériau(x) du gros-oeuvre
calcaire ; moellon

Notice descriptive

Fontaine située sous le chemin rural de Gayon, constituée de deux voûtes en berceau décalées l'une par rapport à l'autre. L'ouverture présente une feuillure.

Intérêt et protection(s)

Site ou zone de protection
ZPPAUP

Statut juridique

Statut de la propriété
propriété privée

Avis du service Patrimoine

INTERET GENERAL :
GROS-OEUVRE:
SECOND-OEUVRE :
ELEMENTS REMARQUABLES :



Fig. 1 - Vue de face dans les années 1970.



Fig. 2 - Arc inférieur.



Fig. 3 - Vue d'ensemble ouest.



Fig. 4 - Vue de face.



Fig. 5 - Extrait du plan cadastral 1824.



Fig. 6 - Extrait du plan cadastral 2011.

Références des illustrations

- Fig. 1 : IVC32208_20113200213NUCA - Barbé, Léo - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 2 : IVC32208_20123200173NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 3 : IVC32208_20153200127NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 4 : IVC32208_20123200172NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 5 : IVC32208_20113200226NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 6 : IVC32208_20113200219NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Estoube

32. Lectoure

Estoube

puits



Références documentaires

Référence de l'œuvre

IA32001254

Date de l'enquête

1979

Date(s) de la rédaction de la notice

2018

Date de la dernière mise à jour

2018/01/09

Auteur(s) de la notice

Prost Gaëlle

Copyright

(c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Type d'étude

inventaire topographique

Type de notice

œuvre repérée

Localisation

Références cadastrales

AD 97

Coordonnées géographiques (Lambert 93)

0508212 ; 6318896

Milieu d'implantation

en écart

Historique

Datation(s) principale(s)

19e siècle, 20e siècle (?)

Notice historique

Ce puits pourrait dater du 19e siècle ou du 20e siècle.

Description

Matériau(x) du gros-oeuvre
calcaire ; moellon

Voûtement(s)
voûte

Notice descriptive

Situé dans le jardin d'une maison, ce puits fermé et maçonné, à margelle circulaire, a la caractéristique d'être couvert par une voûte conique lui donnant l'aspect d'un obus. Il ouvre par une petite baie quadrangulaire protégée par une porte.

Intérêt et protection(s)

Site ou zone de protection

zone de protection du patrimoine architectural urbain et paysager

Statut juridique

Statut de la propriété
propriété privée

Avis du service Patrimoine

Non visité. INTERET GENERAL :

GROS-OEUVRE :

SECOND-OEUVRE :

ELEMENTS REMARQUABLES :

Illustrations



Fig. 1 - Vue de détail depuis la route (nord-ouest).




Fig. 2 - Extrait du plan cadastral 2017.



Fig. 3 - Vue de d'ensemble depuis la route (nord-ouest).

Références des illustrations

Fig. 1 : IVC32208_20183200015NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Fig. 2 : IVC32208_20183200016NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Fig. 3 : IVC32208_20183200017NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Foissin

32. Lectoure

Foissin

demeure



Références documentaires

Référence de l'œuvre

IA32001057

Date de l'enquête

1979

Date(s) de la rédaction de la notice

2010

Date de la dernière mise à jour

2017/01/06

Auteur(s) de la notice

Prost Gaëlle

Copyright

(c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Type d'étude

inventaire topographique

Type de notice

œuvre sélectionnée

Localisation

Canton

Lectoure

Références cadastrales

1824 E4 789 à 793 ; 2010 BS 17, 54

Coordonnées géographiques (Lambert 93)

0511902 ; 6318351

Milieu d'implantation

isolé

Historique

Datation(s) principale(s)

17e siècle (?) ; 19e siècle

Notice historique

La maison et métairie de "Foissin" figure sur le plan cadastral de 1824. Elle pourrait remonter au 17e siècle. Aujourd'hui il n'en reste qu'une partie (très remaniée ?), les trois pièces d'eau ont disparu (?) et six bâtiments (tous des dépendances ?) ont été construits à l'Est.

Description

Matériau(x) du gros-oeuvre
calcaire ; moellon

Matériau(x) de couverture
tuile creuse

Notice descriptive

Un pigeonnier de plan rectangulaire est isolé au nord de l'allée. Son ouverture à l'Est est double. Une corniche en pierre moulurée en quart de rond souligne la toiture en pavillon surmontée d'un épi de faîtage en zinc et terre cuite vernissée à décor d'oiseau.

Etat de l'oeuvre
remanié

Statut juridique

Statut de la propriété
propriété privée

Avis du service Patrimoine

Non visité.

INTERET GENERAL : demeure du 17e siècle (?) remaniée et agrandie au 19e siècle.

GROS-OEUVRE : conserver les élévations, ouvertures ...

SECOND-OEUVRE : conserver l'épi de faîtage du pigeonnier.

ELEMENTS REMARQUABLES :

Illustrations




Fig. 1 - Extrait du plan cadastral 1824.



Fig. 2 - Extrait du plan cadastral 2010.



Fig. 3 - Vue sud du pigeonnier.

Références des illustrations

Fig. 1 : IVC32208_20103200184NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Fig. 2 : IVC32208_20103200183NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Fig. 3 : IVC32208_20103200182NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Fontaine
Saint-Michel
(chemin de la)
(cimetière Saint-Gervais)

32. Lectoure

Fontaine Saint-Michel (chemin de la)

cimetière Saint-Gervais



Références documentaires

Référence de l'œuvre

IA32001214

Date de l'enquête

1979

Date(s) de la rédaction de la notice

2016

Date de la dernière mise à jour

2017/01/06

Auteur(s) de la notice

Prost Gaëlle

Copyright

(c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Type d'étude

inventaire topographique

Type de notice

œuvre repérée

Localisation

Références cadastrales

1824 M2 190 ; 2016 BZ 7, 12, 13, 14, 19, 21

Coordonnées géographiques (Lambert 93)

0509390 ; 6318191

Milieu d'implantation

en ville

Historique

Datation(s) principale(s)

18e siècle ; 19e siècle ; 20e siècle

Notice historique

Le cimetière de la paroisse Saint-Gervais quitte les abords de la cathédrale au 17e siècle, probablement à la toute fin, lors de la construction de l'actuel évêché. Il est représenté à son emplacement actuel sur le plan cadastral de 1824, sans la chapelle, construite à la fin du 19e siècle pour recevoir des ex-voto. Le cimetière Saint-Gervais s'est étendu à l'est puis à l'ouest.

Description

Notice descriptive

Le cimetière Saint-Gervais est établi au nord-est de la ville, sur une pente. L'entrée, constituée d'un portail en pierre de taille, se trouve au milieu du mur de clôture sud. Ce portail ouvre sur un escalier descendant à la chapelle située au centre du cimetière. Les deux très grands cèdres du Liban situés au nord-est du cimetière signalent probablement une ancienne entrée.

Intérêt et protection(s)

Site ou zone de protection
ZPPAUP

Statut juridique

Statut de la propriété
propriété de la commune

Avis du service Patrimoine

Chapelle non visitée. INTERET GENERAL :
GROS-OEUVRE :
SECOND-OEUVRE :
ELEMENTS REMARQUABLES :



Fig. 1 - Caveaux des familles BOUNET et SOULES.



Fig. 2 - Stèle en pierre.



Fig. 3 - Stèle en métal de 1884.



Fig. 4 - Extrait du plan cadastral 2016.



Fig. 5 - Extrait du plan cadastral 1824.



Fig. 6 - Chapelle funéraire de la famille DARIBEAU (intérieur vu du nord).




Fig. 7 - Plan de la distribution du cimetière Saint-Gervais, non daté (Archives municipales de Lectoure).



Fig. 8 - Chapelle funéraire de la famille DARIBEAU (élévation nord).



Fig. 9 - Stèle en métal de 1886.



Fig. 10 - Chapelle funéraire de la famille DARIBEAU (élévation ouest).



Fig. 11 - La chapelle : élévation sud.



Fig. 12 - La chapelle : vue sud.



Fig. 13 - L'escalier menant de l'entrée d'origine à la chapelle.



Fig. 14 - La chapelle : vue sud-ouest.



Fig. 15 - L'entrée d'origine, au nord.



Fig. 16 - Vue ouest.



Fig. 17 - Vue nord-est.




Fig. 18 - Une allée avec la ville en arrière-plan.



Fig. 19 - La chapelle : élévation nord.



Fig. 20 - Une allée bordée de cèdres.

Références des illustrations

Fig. 1 : IVC32208_20163200419NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 2 : IVC32208_20163200420NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 3 : IVC32208_20163200418NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 4 : IVC32208_20163200416NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 5 : IVC32208_20163200417NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 6 : IVC32208_20163200424NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 7 : IVC32208_20163200471NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 8 : IVC32208_20163200423NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 9 : IVC32208_20163200421NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 10 : IVC32208_20163200422NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 11 : IVC32208_20163200409NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 12 : IVC32208_20163200410NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 13 : IVC32208_20163200408NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 14 : IVC32208_20163200406NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 15 : IVC32208_20163200407NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 16 : IVC32208_20163200414NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 17 : IVC32208_20163200415NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 18 : IVC32208_20163200413NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 19 : IVC32208_20163200411NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 20 : IVC32208_20163200412NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Gambetta

(cours)

(école Gambetta)

32. Lectoure

Gambetta (cours)

école Gambetta



Références documentaires

Référence de l'œuvre

IA32001194

Date de l'enquête

1979

Date(s) de la rédaction de la notice

2016

Date de la dernière mise à jour

2017/01/06

Auteur(s) de la notice

Prost Gaëlle

Copyright

(c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Type d'étude

inventaire topographique

Type de notice

œuvre sélectionnée

Localisation

Références cadastrales

1824 M8 1998, 1999 ; 2016 BY 333

Coordonnées géographiques (Lambert 93)

0509422 ; 6317781

Milieu d'implantation

en ville

Historique

Datation(s) principale(s)

2e moitié 18e siècle ; 1er quart 20e siècle

Datation(s) secondaire(s)

2e quart 20e siècle

Année(s)

1902

Justification de la date

daté par source

Notice historique

L'Ecole primaire Gambetta, école communale de garçons, est créée en 1902. Déjà représenté sur le cadastre de 1824, avec son vaste jardin au sud et à l'ouest, le bâtiment nord devient la maison du directeur. Il date probablement de la seconde moitié du 18e siècle et son décor est mis au goût du jour au début du 19e siècle. Le bâtiment nord-est, pourvu d'un plus petit jardin en 1824, devient la maison des instituteurs tandis que l'aile est devient le préau et la cantine. Les trois bâtiments communiquent entre eux. Les salles de classe sont regroupées dans un quatrième bâtiment bâti à l'ouest en 1902, bordant l'avenue André Magne. C'est de ce côté que se trouve la façade principale, à fronton portant le blason de la ville : deux béliers paissants l'un sur l'autre. Le premier étage est ajouté dans l'entre-deux-guerres.

L'ensemble est toujours uni dans une même parcelle cadastrale. La maison des instituteurs, maison à étage, a été remplacée par un bâtiment d'un niveau abritant aujourd'hui le Club des Aînés de Lomagne. En 2015, la maison du directeur devient la Maison de

Services au Public : le couloir central est obturé au fond par l'adjonction d'un ascenseur, une fenêtre d'imposte est ajoutée dans la partie supérieure de la porte d'entrée. La cour, le préau et le bâtiment construit en 1902 constituent l'actuelle école primaire, devenue mixte.

Description

Parties constitutantes

cour ; préau ; logement

Matériau(x) du gros-oeuvre

calcaire ; moellon ; enduit

Notice descriptive

La maison du directeur comporte un étage de soubassement ou rez-de-jardin, un rez-de-chaussée et un étage. Sa toiture est constituée d'un pignon à l'est et d'une croupe à l'ouest. Les fenêtres ont un encadrement saillant et un bandeau souligne l'étage. La façade principale est symétrique et compte cinq travées. La porte d'entrée est encadrée de moulures plates. Un décrotoir en métal est encastré dans la maçonnerie à sa droite. Le rez-de-chaussée est divisé par un couloir central. Une large arcade ouvre sur l'escalier. Le décor intérieur est particulièrement soigné. Il est constitué de portes à panneaux, de lambris d'appui, de gypseries (décors en stuc) d'époque Directoire et Empire. On remarque des caducées aux pilastres de la gypserie de la pièce sud-ouest du rez-de-chaussée. Le décor de la pièce sud-est est de style Louis XVI avec un chapelet de piastres, un trophée et des guirlandes de fleurs ornant la plus large des cheminées de la maison. Une guirlande de lauriers constitue la gypserie sud. La pièce nord-est du rez-de-chaussée comporte un parquet bicolore (constitué de deux essences d'arbre) en forme « feuilles de fougère ». Le décor Empire de la cheminée représente une queue de paon.

Technique(s) du décor

décor stucqué ; sculpture ; menuiserie

Réprésentation(s)

pilastre ; caducée ; piastres ; trophée ; guirlande ; fleur ; laurier ; fougère

Intérêt et protection(s)

Site ou zone de protection

ZPPAUP

Statut juridique

Statut de la propriété

propriété de la commune

Documentation

Bibliographie

Collectif, "Lecture à la Belle Epoque", impr. Th. Bouquet, Auch, 1984.

Avis du service Patrimoine

Seule l'ancienne maison du directeur a été visitée. INTERET GENERAL : école primaire communale de garçons construite en 1902 à partir de bâtiments du 18e siècle et agrandie quelques années plus tard.

GROS-OEUVRE : conserver les élévations et les ouvertures.

SECOND-OEUVRE : conserver le décor intérieur de la maison du directeur.

ELEMENTS REMARQUABLES :



Fig. 1 - La Maison du directeur : rez-de-chaussée, pièce nord-est (porte).



Fig. 2 - La Maison du directeur : rez-de-chaussée, pièce nord-est (cheminée).



Fig. 3 - La Maison du directeur : rez-de-chaussée, pièce nord-est (gypserie).



Fig. 4 - La Maison du directeur : étage, pièce sud-est (cheminée).



Fig. 5 - La Maison du directeur : étage (palier).



Fig. 6 - La Maison du directeur : rez-de-chaussée, pièce sud-est (gypserie).



Fig. 7 - La Maison du directeur : rez-de-chaussée, pièce sud-est (détail du trumeau de la cheminée).



Fig. 8 - La Maison du directeur : rez-de-chaussée, pièce sud-est (porte).




Fig. 9 - La Maison du directeur : rez-de-chaussée, pièce nord-est (parquet).



- ARCADE V - ÉCHAUTOT N° 6 -

- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 -

- RADIATIONS DES INSTITUTIONS -

- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 -



I° - DESCRIPTION GÉNÉRALE & REQUISITES POUR L'ASSURANCE.

Situa-tion à usage d'habitation.
Destiné avec communication aux états n° 5 et 6.
Situé à l'extrémité de la rue, sur terrain plat.
Construit en maçonnerie légère-terre-craie - représentant
50 % de la surface extérieure du mur.
Couvert en dar.

II° - DESCRIPTION DE L'ESTIMATION DÉTAILLÉE.

Surface couverte..... 168 m²
Pour murures.....
Valeur reportée au m² de surface couverte..... 8,204 frs

	1	2	3	4	5	6	7	8
1° Valeur (Valeur) 1 val. d'assur.								
2° A l'usage d'habitation								
3° A l'usage d'habitation								
4° A l'usage d'habitation								
5° A l'usage d'habitation								
6° A l'usage d'habitation								
7° A l'usage d'habitation								
8° A l'usage d'habitation								

I° - PROPORTION DE L'ESTIMATION DÉTAILLÉE.


	1	2	3	4	5	6	7	8
1° Valeur (Valeur) 1 val. d'assur.								
2° A l'usage d'habitation								
3° A l'usage d'habitation								
4° A l'usage d'habitation								
5° A l'usage d'habitation								
6° A l'usage d'habitation								
7° A l'usage d'habitation								
8° A l'usage d'habitation								

TOTAL..... 378,120 368,870 841,120

- CHAQUE V - DÉTENTE N° 3 -

= [a] = [a] = [a] = [a] = [a] =

- HABITATION DE MINISTRE -



I°.- DESCRIPTION GÉNÉRALE & DIMENSIONNEMENT POUR L'AMÉNAGEMENT.

Bâtiment à usage d'habitation.
Conting aux communications aux alentours n°2 et 4.
Niveau à 30-40-50-60-70-80-90-100-110-120-130-140-150-160-170-180-190-200-210-220-230-240-250-260-270-280-290-300-310-320-330-340-350-360-370-380-390-400-410-420-430-440-450-460-470-480-490-500-510-520-530-540-550-560-570-580-590-600-610-620-630-640-650-660-670-680-690-700-710-720-730-740-750-760-770-780-790-800-810-820-830-840-850-860-870-880-890-900-910-920-930-940-950-960-970-980-990-1000-1010-1020-1030-1040-1050-1060-1070-1080-1090-1100-1110-1120-1130-1140-1150-1160-1170-1180-1190-1200-1210-1220-1230-1240-1250-1260-1270-1280-1290-1300-1310-1320-1330-1340-1350-1360-1370-1380-1390-1400-1410-1420-1430-1440-1450-1460-1470-1480-1490-1500-1510-1520-1530-1540-1550-1560-1570-1580-1590-1600-1610-1620-1630-1640-1650-1660-1670-1680-1690-1700-1710-1720-1730-1740-1750-1760-1770-1780-1790-1800-1810-1820-1830-1840-1850-1860-1870-1880-1890-1900-1910-1920-1930-1940-1950-1960-1970-1980-1990-2000-2010-2020-2030-2040-2050-2060-2070-2080-2090-2100-2110-2120-2130-2140-2150-2160-2170-2180-2190-2200-2210-2220-2230-2240-2250-2260-2270-2280-2290-2300-2310-2320-2330-2340-2350-2360-2370-2380-2390-2400-2410-2420-2430-2440-2450-2460-2470-2480-2490-2500-2510-2520-2530-2540-2550-2560-2570-2580-2590-2600-2610-2620-2630-2640-2650-2660-2670-2680-2690-2700-2710-2720-2730-2740-2750-2760-2770-2780-2790-2800-2810-2820-2830-2840-2850-2860-2870-2880-2890-2900-2910-2920-2930-2940-2950-2960-2970-2980-2990-3000-3010-3020-3030-3040-3050-3060-3070-3080-3090-3100-3110-3120-3130-3140-3150-3160-3170-3180-3190-3200-3210-3220-3230-3240-3250-3260-3270-3280-3290-3300-3310-3320-3330-3340-3350-3360-3370-3380-3390-3400-3410-3420-3430-3440-3450-3460-3470-3480-3490-3500-3510-3520-3530-3540-3550-3560-3570-3580-3590-3600-3610-3620-3630-3640-3650-3660-3670-3680-3690-3700-3710-3720-3730-3740-3750-3760-3770-3780-3790-3800-3810-3820-3830-3840-3850-3860-3870-3880-3890-3900-3910-3920-3930-3940-3950-3960-3970-3980-3990-4000-4010-4020-4030-4040-4050-4060-4070-4080-4090-4100-4110-4120-4130-4140-4150-4160-4170-4180-4190-4200-4210-4220-4230-4240-4250-4260-4270-4280-4290-4300-4310-4320-4330-4340-4350-4360-4370-4380-4390-4400-4410-4420-4430-4440-4450-4460-4470-4480-4490-4500-4510-4520-4530-4540-4550-4560-4570-4580-4590-4600-4610-4620-4630-4640-4650-4660-4670-4680-4690-4700-4710-4720-4730-4740-4750-4760-4770-4780-4790-4800-4810-4820-4830-4840-4850-4860-4870-4880-4890-4900-4910-4920-4930-4940-4950-4960-4970-4980-4990-5000-5010-5020-5030-5040-5050-5060-5070-5080-5090-5100-5110-5120-5130-5140-5150-5160-5170-5180-5190-5200-5210-5220-5230-5240-5250-5260-5270-5280-5290-5300-5310-5320-5330-5340-5350-5360-5370-5380-5390-5400-5410-5420-5430-5440-5450-5460-5470-5480-5490-5500-5510-5520-5530-5540-5550-5560-5570-5580-5590-5600-5610-5620-5630-5640-5650-5660-5670-5680-5690-5700-5710-5720-5730-5740-5750-5760-5770-5780-5790-5800-5810-5820-5830-5840-5850-5860-5870-5880-5890-5900-5910-5920-5930-5940-5950-5960-5970-5980-5990-6000-6010-6020-6030-6040-6050-6060-6070-6080-6090-6100-6110-6120-6130-6140-6150-6160-6170-6180-6190-6200-6210-6220-6230-6240-6250-6260-6270-6280-6290-6300-6310-6320-6330-6340-6350-6360-6370-6380-6390-6400-6410-6420-6430-6440-6450-6460-6470-6480-6490-6500-6510-6520-6530-6540-6550-6560-6570-6580-6590-6600-6610-6620-6630-6640-6650-6660-6670-6680-6690-6700-6710-6720-6730-6740-6750-6760-6770-6780-6790-6800-6810-6820-6830-6840-6850-6860-6870-6880-6890-6900-6910-6920-6930-6940-6950-6960-6970-6980-6990-7000-7010-7020-7030-7040-7050-7060-7070-7080-7090-7100-7110-7120-7130-7140-7150-7160-7170-7180-7190-7200-7210-7220-7230-7240-7250-7260-7270-7280-7290-7300-7310-7320-7330-7340-7350-7360-7370-7380-7390-7400-7410-7420-7430-7440-7450-7460-7470-7480-7490-7500-7510-7520-7530-7540-7550-7560-7570-7580-7590-7600-7610-7620-7630-7640-7650-7660-7670-7680-7690-7700-7710-7720-7730-7740-7750-7760-7770-7780-7790-7800-7810-7820-7830-7840-7850-7860-7870-7880-7890-7900-7910-7920-7930-7940-7950-7960-7970-7980-7990-8000-8010-8020-8030-8040-8050-8060-8

- RINGUE V - BRÉQUET N° 5 -

+-----+-----+-----+

+ PONTON A CANTIER +



I° - DESCRIPTION GENERALE & REQUISITS POUR L'ASSURANCE -

Bâtiment à usage de Prém avec réfectoire.

1°-vne communication au bâtiment n°4.

Cottige - une communication au bâtiment n°6.

Elevé à l'ou-à-Chasse, coubles perdus.

Construct et couvert au sol.

II° - CONCLOSION DE L'ENTREVUE DESTINÉE -

Surfaces couvertes.....	1.711 frs
Pour Rénover.....	1.711 frs
Valor Reportée au m ² de surfaces couvertes.....	1.711 frs

	VALOR	VALOR	VAL. d'ACH.
12.207 (14.207) x 1000	12.207	14.207	1000
	12.207	14.207	1000


I° - PONTON

II° - SUBVATION

a/ - Magasins.....	18.740	16.830	10.370
b/ - Charpente-Couvertures.....	139.640	121.970	81.680
c/ - Menuiserie-Finitions.....	117.430	85.200	85.200

TOTAL.....


276.810	224.000	174.050
---------	---------	---------



- REQUIS V - BREVET N° 6 -

{ > < > < > < > }

- W. C. -



I°. DESCRIPTION GÉNÉRALE & RÉSULTATS POUR L'AUTORISATION.

Bâtiment à usage de W.C.,
Conting sans construction en brique n° 5.
Règle à angle pas-de-chaussée.
Construit en bois-bois-légers-légers-légers-représentant: 2 g
de la surface extérieure des murs.
Couvert au dar.

II°. CONCLUSIONS DE L'ESTIMATION DÉTAILLÉE.

Surface couverte.....	36 m²
Pour l'autorisation.....	2,474 fra
Valeur rapportée en m² de surface couverte.....	20,60

	VALORIN	VALORIN	VALORIN D'ADJONCTION
I°. FONDATIONS.....	22,000	22,000	22,000
a°. MAINTIENS.....	22,000	22,000	22,000
b°. Réparations.....	37,000	37,000	37,000
c°. Charges-couverture.....	17,000	17,000	17,000
d°. Remplacement.....	17,000	17,000	17,000
TOTAUX.....	89,000	89,000	89,000






Fig. 28 - Extrait du plan cadastral 1824.



Fig. 29 - Bâtiment des classes : élévation ouest.



Fig. 30 - Bâtiment des classes : élévation est.



Fig. 31 - La cour : côté sud.



Fig. 32 - Le préau : élévation ouest.



Fig. 33 - La Maison du directeur : élévation ouest.




Fig. 34 - La Maison du directeur : rez-de-chaussée (arcade ouvrant du couloir sur la cage d'escalier).



Fig. 35 - La Maison du directeur : étage de soubassement, pièce sud-est (niche).



Fig. 36 - La Maison du directeur : rez-de-chaussée (lambris d'appui).



Fig. 37 - La Maison du directeur : rez-de-chaussée, pièce sud-ouest (gypserie).



Fig. 38 - La Maison du directeur : rez-de-chaussée, pièce sud-ouest (porte).



Fig. 39 - La Maison du directeur : élévation nord (détail du décroctoir à côté de la porte).



Fig. 40 - La Maison du directeur : élévation nord (détail de la porte).



Fig. 41 - La Maison du directeur : étage de soubassement, pièce sud-ouest (cheminée).



Fig. 42 - La Maison du directeur : étage de soubassement, pièce sud-est (cheminée).



Fig. 43 - La Maison du directeur : étage de soubassement, pièce sud-ouest (porte est).

Références des illustrations

Fig. 1 : IVC32208_20163200125NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 2 : IVC32208_20163200124NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 3 : IVC32208_20163200126NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 4 : IVC32208_20163200128NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 5 : IVC32208_20163200127NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 6 : IVC32208_20163200120NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 7 : IVC32208_20163200119NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 8 : IVC32208_20163200121NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 9 : IVC32208_20163200123NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 10 : IVC32208_20163200122NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 11 : IVC32208_20163200129NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 12 : IVC32208_20163200136NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 13 : IVC32208_20163200135NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 14 : IVC32208_20163200137NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 15 : IVC32208_20163200139NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 16 : IVC32208_20163200138NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 17 : IVC32208_20163200131NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 18 : IVC32208_20163200130NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 19 : IVC32208_20163200132NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 20 : IVC32208_20163200134NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 21 : IVC32208_20163200133NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 22 : IVC32208_20163200118NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 23 : IVC32208_20163200103NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 24 : IVC32208_20163200102NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 25 : IVC32208_20163200104NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 26 : IVC32208_20163200106NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 27 : IVC32208_20163200105NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 28 : IVC32208_20163200098NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 29 : IVC32208_20163200097NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 30 : IVC32208_20163200099NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 31 : IVC32208_20163200101NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 32 : IVC32208_20163200100NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 33 : IVC32208_20163200107NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 34 : IVC32208_20163200114NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 35 : IVC32208_20163200113NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 36 : IVC32208_20163200115NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 37 : IVC32208_20163200117NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 38 : IVC32208_20163200116NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 39 : IVC32208_20163200109NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 40 : IVC32208_20163200108NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 41 : IVC32208_20163200110NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 42 : IVC32208_20163200112NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 43 : IVC32208_20163200111NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Gambetta

(cours) 14

(Couvent des Dominicains)

32. Lectoure

Gambetta (cours) 14

couvent des Dominicains



Références documentaires

Référence de l'œuvre

IA32001252

Date de l'enquête

1979

Date(s) de la rédaction de la notice

2017

Date de la dernière mise à jour

2017/06/09

Auteur(s) de la notice

Prost Gaëlle

Copyright

(c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Type d'étude

inventaire topographique

Type de notice

œuvre sélectionnée

Localisation

Références cadastrales

1824 M8 1992, 1994, 1995, 1996 ; 2017 BY 523, 588, 592, 594, 595, 598

Coordonnées géographiques (Lambert 93)

0509506 ; 6317786

Milieu d'implantation

en ville

Historique

Datation(s) principale(s)

2e quart 17e siècle

Année(s)

1626

Justification de la date

porte la date

Notice historique

La maison, l'église transformée en dépendance et la galerie nord de l'ancien cloître sont les vestiges du couvent des Dominicains fondé au 13e siècle. Le grand puits au bout de la galerie de cloître, situé dans la parcelle voisine, devait appartenir au couvent à l'origine. La maison porte la date "1626". Le cloître et l'église pourraient bien être contemporains. En 1695, il ne restait que trois pères et un frère. Des chapitres de l'ordre et des soutenances de thèses ont lieu ici au 18e siècle et on y célébrait une messe solennelle lors de l'élection consulaire. Le couvent, ses jardins et ses terres, au sud, sont acquis comme bien national par Pierre Bourgade le 13 mai 1791. L'église sert longtemps de remise et d'écurie. Afin d'agrandir leur couvent, les religieuses de la Providence, implantées au nord-est en 1848, achètent les vestiges du couvent des Dominicains en 1863. Le plan de l'église à chevet pentagonal est dessiné par Eugène Camoreyt dans la seconde moitié du 19e siècle. Les dimensions de l'église sont alors de 30 mètres de long et 12 mètres de large. L'élévation ouest de la maison est dénaturée au niveau de l'étage au cours du 20e siècle.

Description

Parties constituantes

église ; cloître

Matériau(x) du gros-oeuvre

calcaire ; moellon

Matériau(x) de couverture

tuile creuse

Nombre d'étages ou de vaisseaux

1 étage carré

Notice descriptive

La maison est construite sur une pente nord-sud, la moitié nord du rez-de-cour étant surélevée. Elle porte la date "1626" gravée sur une pierre de l'élévation est. Cette élévation, à travées, est aussi celle de la porte principale surmontée d'une niche cintrée en pierre de taille abritant une statue (en terre cuite ?) du Christ. La porte ouvre sur la cage d'un escalier rampe sur rampe dont la première volée est en pierre tandis que la seconde est en bois. Depuis la cage d'escalier, une arcade semblable à celles de la galerie de cloître ouvre sur chaque niveau. Les plafonds à la française ont été conservés. De l'ancien cloître, il ne reste que la galerie nord et le retour de la galerie ouest. La galerie nord est constituée de 9 arcades en plein cintre à intrados de brique et clé en pierre sculptée d'une pointe de diamant sur l'intrados. La dernière arcade à l'est est en pierre et plus large car en anse de panier. C'est par elle que se faisait la liaison entre la galerie nord et la galerie est. L'élévation ouest de la maison conserve des corbeaux sur lesquels s'appuyait la charpente de la galerie est du cloître. L'église, très remaniée, se situe au nord de l'ensemble. Elle conserve une petite baie cintrée en haut de l'élévation sud et des vestiges de grandes arcades.

Technique(s) du décor

peinture ; menuiserie

Réprésentation(s)

ciel ; carré

Précisions sur la représentation

Dans la maison, le plafond de la cage d'escalier est recouvert d'une peinture représentant un ciel nuageux. Le parquet de l'étage est constitué de carrés concentriques, assemblés par 4, faisant alterner un bois clair et un bois sombre.

Etat de l'oeuvre

remanié

Intérêt et protection(s)

Site ou zone de protection

ZPPAUP

Statut juridique

Statut de la propriété

propriété privée

Documentation

Bibliographie

Collectif dirigé par Maurice BORDES, "Sites et monuments du Lectourois", C. Lacour éditeur, Nîmes, 1974.

Autre(s) dossier(s) à consulter

IA32001034 ; IA00038763

Avis du service Patrimoine

La quasi totalité a été vue. INTERET GENERAL : église, maison et galerie de cloître du 17e siècle.

GROS-OEUVRE : conserver les élévations et leurs ouvertures.

SECOND-OEUVRE : conserver la date portée, la niche et sa statue, le parquet ancien, le décor peint.

ELEMENTS REMARQUABLES :



Fig. 1 - Le puits qui bordait l'aile ouest du cloître (détail de la margelle).



Fig. 2 - Le puits qui bordait l'aile ouest du cloître.



Fig. 3 - Eglise : élévation sud, moitié ouest (petite fenêtre cintrée).



Fig. 4 - Maison : élévation ouest, porte nord ouvrant dans l'aile nord du cloître.



Fig. 5 - Cloître : l'arcade en pierre.



Fig. 6 - Cloître : la clé d'une arcade.



Fig. 7 - Cloître : vue sud-est.



Fig. 8 - Cloître : le mur arraché de la galerie ouest.



Fig. 9 - Cloître : le retour de la galerie ouest.




Fig. 10 - Plan de l'église dessiné par Eugène Camoreyt dans la seconde moitié du 19e siècle (Archives municipales de Lectoure, 1510-21).



Fig. 11 - Eglise : élévation sud, porte qui ouvrait dans la maison.



Fig. 12 - Eglise : élévation nord.



Fig. 13 - Vue d'ensemble ouest.



Fig. 14 - Eglise : élévation nord, arcade ouvrant sur ce qui était le bras nord du transept).



Fig. 15 - Eglise : élévation ouest.



Fig. 16 - Eglise : élévation sud, moitié est (traces d'une arcade en brique et pierre).



Fig. 17 - Eglise : élévation sud, vestiges de l'arcade qui ouvrait sur le bras sud du transept (disparu).



Fig. 18 - Eglise : vue intérieure depuis l'est.



Fig. 19 - Cloître : vue est de la galerie.



Fig. 20 - Maison : élévation est (date portée).



Fig. 21 - Maison : vue sud-est.



Fig. 22 - Maison : vue sud-ouest.



Fig. 23 - Un escalier en pierre dans le jardin, au sud de la maison.



Fig. 24 - Maison : élévation est (porte d'entrée).



Fig. 25 - Extrait du plan cadastral 2017.



Fig. 26 - Cloître : les arcades vues de l'intérieur.



Fig. 27 - Maison : élévation est.




Fig. 28 - Extrait du plan cadastral 1824.



Fig. 29 - Maison : rez-de-chaussée (la seconde volée de l'escalier).



Fig. 30 - Maison : rez-de-chaussée (la première volée de l'escalier).



Fig. 31 - Maison : étage (la pièce principale et son parquet).




Fig. 32 - Maison : rez-de-chaussée (le plafond de la cage d'escalier).



Fig. 33 - Maison : rez-de-chaussée (revêtement de sol au bas de l'escalier).



Fig. 34 - Le bâtiment situé dans le prolongement est de l'ancienne église.



Fig. 35 - Maison : élévation ouest (porte murée).



Fig. 36 - Maison : rez-de-chaussée (partie située au nord de l'escalier).



Fig. 37 - Maison : rez-de-chaussée (partie située au sud de l'escalier).

Références des illustrations

Fig. 1 : IVC32208_20173200432NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 2 : IVC32208_20173200431NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 3 : IVC32208_20173200434NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 4 : IVC32208_20173200433NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 5 : IVC32208_20173200430NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 6 : IVC32208_20173200427NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 7 : IVC32208_20173200426NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 8 : IVC32208_20173200429NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 9 : IVC32208_20173200428NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 10 : IVC32208_20173200441NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 11 : IVC32208_20173200440NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 12 : IVC32208_20173200482NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 13 : IVC32208_20173200481NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 14 : IVC32208_20173200439NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 15 : IVC32208_20173200436NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 16 : IVC32208_20173200435NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 17 : IVC32208_20173200438NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 18 : IVC32208_20173200437NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 19 : IVC32208_20173200425NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 20 : IVC32208_20173200413NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 21 : IVC32208_20173200412NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 22 : IVC32208_20173200415NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 23 : IVC32208_20173200414NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 24 : IVC32208_20173200411NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 25 : IVC32208_20173200408NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 26 : IVC32208_20173200407NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 27 : IVC32208_20173200410NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 28 : IVC32208_20173200409NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 29 : IVC32208_20173200422NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 30 : IVC32208_20173200421NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 31 : IVC32208_20173200424NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 32 : IVC32208_20173200423NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 33 : IVC32208_20173200420NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 34 : IVC32208_20173200417NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 35 : IVC32208_20173200416NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 36 : IVC32208_20173200419NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 37 : IVC32208_20173200418NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Gambetta

(cours) 14

(aumônerie Maison Saint-Louis)

32. Lectoure

Gambetta (cours) 14

aumônerie Maison Saint-Louis



Références documentaires

Référence de l'œuvre

IA32001034

Date de l'enquête

1979

Date(s) de la rédaction de la notice

2009

Date de la dernière mise à jour

2017/01/06

Auteur(s) de la notice

Prost Gaëlle

Copyright

(c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Type d'étude

inventaire topographique

Type de notice

oeuvre repérée ; fiche immeuble

Localisation

Canton

Lectoure

Références cadastrales

1824 M8 1994 ; 2009 BY 523

Coordonnées géographiques (Lambert 93)

0508981 ; 6317963

Milieu d'implantation

en ville

Historique

Datation(s) principale(s)

3e quart 19e siècle

Année(s)

1868

Justification de la date

daté par source

Notice historique

Le Couvent de la Providence de Lectoure est fondé en 1848 mais dès 1863 son succès le contraint à acquérir l'ancien Couvent des Dominicains pour agrandir ses locaux. Selon le cadastre l'aumônerie située à l'extrémité ouest de la galerie nord du cloître des Dominicains est construite en 1868. Aucune construction ne figure à son emplacement sur le plan cadastral de 1824. Les religieuses de la Providence vendent le bâtiment de l'aumônerie à la ville de Saint-Louis (Haut-Rhin), avec laquelle la ville de Lectoure est jumelée depuis 1981. La maison est inaugurée le 5 septembre 1999 à l'occasion du sixième anniversaire de l'évacuation des habitants de Saint-Louis à Lectoure. Aujourd'hui la parcelle comprend dans l'angle nord-est une partie de la galerie nord du cloître des Dominicains. Bien que le cadastre indique le n° 14 pour cette maison, elle porte actuellement le n° 8.

Description

Matériau(x) du gros-oeuvre
calcaire ; moellon ; enduit

Matériau(x) de couverture
tuile creuse

Nombre d'étages ou de vaisseaux
sous-sol ; 2 étages carrés

Type d'élévation
élévation à travées

Escalier(s)
escalier dans-oeuvre : escalier tournant, en charpente ; escalier hors-oeuvre : escalier droit, en maçonnerie

Notice descriptive

Bâtiment à façade symétrique de cinq travées, double en profondeur. Un médaillon en pierre surmontant la porte d'entrée est gravé d'un chrisme. Le carrelage du seuil est conservé. Le rez-de-chaussée ouvre sur un couloir médian distribuant trois pièces. L'escalier tournant à six volées desservant les deux étages et le comble se situe dans l'angle nord-est de la maison. La distribution des étages est très similaire à celle du rez-de-chaussée. Le rez-de-chaussée compte une cheminée murée, le premier étage compte trois cheminées en marbre, et le deuxième étage compte une cheminée en marbre et deux en bois. L'escalier du sous-sol, situé sous la première volée de l'escalier principal mène à une cave divisée en cinq parties.

L'élévation sud, sur le jardin, est symétrique à l'élévation nord. Un escalier droit en pierre permet de descendre au jardin. L'appendice maçonné que constitue l'extrémité de la galerie du cloître des Dominicains dans l'angle nord-est du rez-de-chaussée abrite deux escaliers, l'un venant de la maison et l'autre de la place. Il ouvre à l'Est par une large porte cloutée dont le loqueteau à poucier et le judas (volet coulissant et grille en fer forgé) évoquent le 17^e siècle. Cette porte donne sur une partie de galerie ouverte sur le jardin.

Intérêt et protection(s)

Site ou zone de protection
ZPPAUP

Statut juridique

Statut de la propriété
propriété publique

Documentation

Bibliographie

Collectif dirigé par Maurice BORDES, "Sites et monuments du Lectourois", C. Lacour éditeur, Nîmes, 1974.

Avis du service Patrimoine

Tout a été vu sauf les pièces sans porte. INTERET GENERAL : aumônerie du Couvent de la Providence construite en 1868 sur les vestiges du Couvent des Dominicains (17^e siècle).

GROS-OEUVRE : toutes les élévations, ouvertures comprises, et toutes les cheminées sont à conserver.

SECOND-OEUVRE : l'escalier principal et les deux escaliers extérieurs, ainsi que la porte ancienne (17^e siècle ?) doivent être conservés.

ELEMENTS REMARQUABLES :



Fig. 1 - Accès extérieur de la galerie.



Fig. 2 - Elévation sud (sur le jardin).



Fig. 3 - Cave.



Fig. 4 - Galerie vue du jardin.



Fig. 5 - Face postérieure de la porte ancienne.



Fig. 6 - Face antérieure de la porte ancienne.



Fig. 7 - Elévation Est.



Fig. 8 - Cheminée en bois (2è étage).



Fig. 9 - Médaillon surmontant la porte d'entrée.



Fig. 10 - Extrait du plan cadastral 2009.



Fig. 11 - Elévation sur la rue.



Fig. 12 - Seuil.



Fig. 13 - Cheminée en marbre (1er étage).



Fig. 14 - Cheminée en marbre (1er étage).



Fig. 15 - Escalier vu du 1er étage.

Références des illustrations

Fig. 1 : IVC32208_20093200380NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 2 : IVC32208_20093200379NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 3 : IVC32208_20093200378NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 4 : IVC32208_20093200381NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 5 : IVC32208_20093200384NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 6 : IVC32208_20093200383NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 7 : IVC32208_20093200382NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 8 : IVC32208_20093200377NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 9 : IVC32208_20093200372NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 10 : IVC32208_20093200371NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Fig. 11 : IVC32208_20093200370NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
Fig. 12 : IVC32208_20093200373NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
Fig. 13 : IVC32208_20093200376NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
Fig. 14 : IVC32208_20093200375NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
Fig. 15 : IVC32208_20093200374NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Gambetta

(cours) 14

(couvent de la Providence)

32. Lectoure

Gambetta (cours) 14

couvent de la Providence



Références documentaires

Référence de l'œuvre

IA00038763

Date de l'enquête

1979

Date(s) de la rédaction de la notice

1979 ; 2017

Date de la dernière mise à jour

2017/06/09

Auteur(s) de la notice

Prost Gaëlle

Copyright

(c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Type d'étude

inventaire topographique

Type de notice

œuvre sélectionnée

Localisation

Références cadastrales

1824 M8 1987, 1988, 1989, 1990, 1991 ; 2017 BY 307, 376, 589, 590, 593, 597, 599

Coordonnées géographiques (Lambert 93)

0509611 ; 6317789

Milieu d'implantation

en ville

Historique

Datation(s) principale(s)

4e quart 17e siècle ; milieu 19e siècle ; 4e quart 19e siècle ; 4e quart 20e siècle

Notice historique

L'évêque Hugues de Bar achète l'emplacement pour en faire un séminaire en 1680 puis il le revend aux Oratoriens de Condom l'année suivante. Faute de ressources suffisantes, le séminaire ne fonctionna jamais. Vendus comme biens nationaux, les maisons et les jardins reviennent à Pierre Dulot le 16 janvier 1793. Ce dernier réduit les dimensions du bâtiment principal dont il fait un hôtel particulier. Sur le plan cadastral de 1824, on voit le bâtiment du séminaire et ce qui devait être la dépendance, au nord. La vaste étendue à l'est est constituée d'une vigne et d'un jardin. Au sud, se développaient une terre et une autre vigne. 8 ans après la nomination de l'évêque de Gap à l'archevêché d'Auch, les religieuses de la Providence de Gap s'installent à Lectoure en 1848 et l'église est construite perpendiculairement au bâtiment du séminaire, dans son angle sud-ouest, en 1851. Le couvent connaît un rapide développement puisqu'on dénombre plus de 450 prises d'habit entre 1848 et 1896. Afin d'agrandir le couvent, les religieuses achètent les vestiges du couvent des Dominicains, situés au sud-ouest, en 1863. L'ancien séminaire est agrandi au nord à la fin du 19e siècle. Les religieuses de la Providence enseignaient dans les écoles paroissiales des campagnes, d'autres assuraient des services domestiques dans les petits séminaires et les collèges. Après les lois laïques de 1901 et 1904, les écoles ferment et les sœurs se reconvertissent en infirmières, gardes-malades et auxiliaires paroissiales. Le couvent de Lectoure obtient, en 1928, le rang de vicariat. Les bâtiments s'étendent vers l'est entre la fin des années 1970 et le début des années 1980. Il s'agit de deux ailes perpendiculaires au bâtiment du séminaire, l'une au nord et l'autre au sud. La moitié est de l'aile sud est construite sur un bâtiment ancien. L'église est refaite en 1946.

Description

Parties constituantes

église ; jardin

Notice descriptive

On accède par un portail constitué de deux piliers de section carrée et couronnés par une boule. Il fait face à l'élévation ouest de l'ancien séminaire, très peu éclairée, surtout à l'étage. La porte d'entrée ouvre sur un grand hall dont l'élément majeur est l'escalier monumental, démesuré par rapport au bâtiment, auquel on accède par un grand arc en anse de panier. L'escalier en pierre, à trois volées et deux repos, n'est pas sans rappeler celui de l'ancien évêché, excepté la rampe en bois, beaucoup plus simple. Un pilastre engagé relie l'arc en anse de panier et un arc en plein cintre ouvrant sur la partie arrière du rez-de-cour. Les plafonds à la française, constitués de poutres étroites, typiques du 17^e siècle, ont été conservés. Deux arcs en anse de panier animent la partie sud de l'édifice. L'église est orientée à l'ouest. Son clocher est placé dans l'angle nord-ouest, juste avant le chœur.

Technique(s) du décor

décor stucqué ; vitrail

Réprésentation(s)

vigne ; chêne ; ornement géométrique

Précisions sur la représentation

La rosace du plafond de la cage de l'escalier monumental porte un décor stucqué de feuilles de vigne, de raisins, de feuilles de chêne et de glands. Quatre vitraux de l'église sont constitués de formes géométriques colorées.

Etat de l'oeuvre

remanié

Intérêt et protection(s)

Site ou zone de protection

ZPPAUP

Statut juridique

Statut de la propriété

propriété d'une personne morale

Documentation

Bibliographie

Collectif dirigé par Maurice BORDES, "Sites et monuments du Lectourois", C. Lacour éditeur, Nîmes, 1974.

Autre(s) dossier(s) à consulter

IA32001252 ; IA32001034

Avis du service Patrimoine

La plupart des bâtiments ont été vus entièrement. INTERET GENERAL : séminaire du 17^e siècle transformé en couvent au 19^e siècle.

GROS-OEUVRE :

SECOND-OEUVRE :

ELEMENTS REMARQUABLES :

Illustrations



Fig. 1 - Eglise : élévation nord.



Fig. 2 - Aile nord : élévation nord.



Fig. 3 - Eglise : élévation sud (moitié ouest).



Fig. 4 - Eglise : vue sud du chevet.



Fig. 5 - Eglise : élévation sud (moitié est).



Fig. 6 - Ancien séminaire : bâtiment situé au nord sur le cadastre de 1824 (dépendance ?), élévation est.



Fig. 7 - Ancien séminaire : élévation ouest.



Fig. 8 - Aile sud : élévation sud.



Fig. 9 - Aile nord : élévation sud.



Fig. 10 - Aile sud : élévation nord (vestige d'une porte charretière en plein cintre).



Fig. 11 - Vue sur la plaine depuis la terrasse située au sud du bâtiment principal.



Fig. 12 - L'oratoire situé près de l'entrée récente, dans l'angle nord-est de l'ensemble.




Fig. 13 - Jardin sud : un puits à margelle circulaire.



Fig. 14 - Quelques rangs de vigne au sud de l'ensemble.



Fig. 15 - Jardin sud : un puits à margelle carrée.




Fig. 16 - Eglise : élévation sud (deux vitraux différents des autres).




Fig. 17 - Eglise : élévation sud (baie ronde, à l'entrée, ayant son pendant au nord).




Fig. 18 - Eglise : détail de la voûte du chœur.



Fig. 19 - Le jardin nord, l'espace dédié à la Vierge dans l'angle sud-est.



Fig. 20 - Le jardin nord (vue est).



Fig. 21 - Le portail d'entrée, à l'ouest (vue intérieure).



Fig. 22 - Le portail d'entrée, à l'ouest.



Fig. 23 - Ancien séminaire : élévation ouest.




Fig. 24 - Ancien séminaire : élévation ouest, porte d'entrée (vue intérieure).



Fig. 25 - Ancien séminaire : élévation ouest (extrémité sud).



Fig. 26 - Vue d'ensemble nord.



Fig. 27 - Vue d'ensemble nord-ouest.




Fig. 28 - Extrait du plan cadastral 2017.




Fig. 29 - Extrait du plan cadastral 1824.



Fig. 30 - Extrait du plan cadastral 2017 (ce qui reste de l'ancien séminaire, en noir).



Fig. 31 - Ancien séminaire : arcade ouvrant sur l'agrandissement nord (vue nord).



Fig. 32 - Ancien séminaire : une double porte de l'étage.



Fig. 33 - Ancien séminaire : escalier de l'agrandissement nord.



Fig. 34 - Bâtiment situé au nord du portail.



Fig. 35 - Ancien séminaire : élévation ouest de l'agrandissement nord.



Fig. 36 - Ancien séminaire : la cage d'escalier.



Fig. 37 - Ancien séminaire : entrée monumentale.



Fig. 38 - Ancien séminaire : rez-de-chaussée, partie sud.



Fig. 39 - Ancien séminaire : la rosace du plafond de la cage d'escalier.




Fig. 40 - Ancien séminaire : l'escalier vu depuis le haut.

Références des illustrations

Fig. 1 : IVC32208_20173200467NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 2 : IVC32208_20173200466NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 3 : IVC32208_20173200468NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 4 : IVC32208_20173200470NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 5 : IVC32208_20173200469NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 6 : IVC32208_20173200462NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 7 : IVC32208_20173200461NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 8 : IVC32208_20173200463NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 9 : IVC32208_20173200465NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 10 : IVC32208_20173200464NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 11 : IVC32208_20173200477NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 12 : IVC32208_20173200476NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 13 : IVC32208_20173200478NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 14 : IVC32208_20173200480NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 15 : IVC32208_20173200479NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 16 : IVC32208_20173200472NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 17 : IVC32208_20173200471NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 18 : IVC32208_20173200473NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 19 : IVC32208_20173200475NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 20 : IVC32208_20173200474NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 21 : IVC32208_20173200447NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 22 : IVC32208_20173200446NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 23 : IVC32208_20173200448NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 24 : IVC32208_20173200450NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 25 : IVC32208_20173200449NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 26 : IVC32208_20173200442NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 27 : IVC32208_20103200269NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 28 : IVC32208_20173200443NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 29 : IVC32208_20173200445NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 30 : IVC32208_20173200444NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 31 : IVC32208_20173200457NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 32 : IVC32208_20173200456NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 33 : IVC32208_20173200458NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 34 : IVC32208_20173200460NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 35 : IVC32208_20173200459NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 36 : IVC32208_20173200452NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 37 : IVC32208_20173200451NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 38 : IVC32208_20173200453NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 39 : IVC32208_20173200455NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 40 : IVC32208_20173200454NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Gare
(avenue de la)
(silo)

32. Lectoure

Gare (avenue de la)

silos



Références documentaires

Référence de l'œuvre

IA32001217

Date de l'enquête

1979

Date(s) de la rédaction de la notice

2016

Date de la dernière mise à jour

2017/01/06

Auteur(s) de la notice

Prost Gaëlle

Copyright

(c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Type d'étude

inventaire topographique

Type de notice

œuvre repérée

Localisation

Références cadastrales

2016 CH 12

Coordonnées géographiques (Lambert 93)

0508708 ; 6317343

Milieu d'implantation

en écart

Historique

Datation(s) principale(s)

3e quart 20e siècle

Année(s)

1955

Justification de la date

daté par travaux historiques

Notice historique

Ces deux silos ont été construits en 1955 au bord de la voie ferrée Auch-Agen ouverte le 16 novembre 1865.

Description

Matériau(x) du gros-oeuvre
béton ; enduit

Notice descriptive

Le silo le plus élevé (plus de 30 mètres) est celui situé au sud. Il est constitué d'une tour quadrangulaire à laquelle neuf cylindres sont accolés au sud. Le silo nord est de forme cylindrique, peu élevé. Son diamètre atteint 23 mètres. Un long hangar est construit entre les deux silos.

Intérêt et protection(s)

Site ou zone de protection
ZPPAUP

Statut juridique

Statut de la propriété
propriété privée

Avis du service Patrimoine

Non visité. INTERET GENERAL : deux silos à grain construits en 1955.
GROS-OEUVRE : conserver les élévations et leurs ouvertures.
SECOND-OEUVRE :
ELEMENTS REMARQUABLES :

Illustrations



Fig. 1 - Vue d'ensemble ouest.



Fig. 2 - Silo nord : vue est.



Fig. 3 - Vue d'ensemble nord-est.



Fig. 4 - Silo nord : vue ouest.



Fig. 5 - Extrait du plan cadastral 2016.



Fig. 6 - Silo sud : vue est.



Fig. 7 - Vue d'ensemble nord-ouest.



Fig. 8 - Silo sud : vue sud.

Références des illustrations

Fig. 1 : IVC32208_20163200449NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 2 : IVC32208_20163200448NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 3 : IVC32208_20163200451NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 4 : IVC32208_20163200450NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 5 : IVC32208_20163200445NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 6 : IVC32208_20163200444NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 7 : IVC32208_20163200447NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 8 : IVC32208_20163200446NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Gare
(avenue de la)
(usine de meubles)

32. Lectoure

Gare (avenue de la)

usine de meubles



Références documentaires

Référence de l'œuvre

IA32001185

Date de l'enquête

1979

Date(s) de la rédaction de la notice

2015

Date de la dernière mise à jour

2017/01/06

Auteur(s) de la notice

Prost Gaëlle

Copyright

(c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Type d'étude

inventaire topographique

Type de notice

œuvre sélectionnée

Localisation

Canton

Lectoure

Références cadastrales

2015 CI 50

Coordonnées géographiques (Lambert 93)

0508570 ; 6317613

Milieu d'implantation

en ville

Historique

Datation(s) principale(s)

1er quart 20e siècle

Année(s)

1906

Justification de la date

daté par source

Notice historique

Joseph Duplan et son fils Gabriel, menuisiers, fondent en 1906, en face de la gare, une fabrique de meubles de toilette. Elle occupe 100 à 200 ouvriers. L'entreprise fait faillite peu après la guerre. Il ne reste aujourd'hui que la maison patronale dont la clôture a été modifiée depuis la photo de 1906 ou 1907. Les bâtiments à verrières, la machine à vapeur et la haute cheminée en brique ont disparu. Les vestiges de la scierie de marbre se trouvent à 1,2 km au sud-est, au bord du gers, précisément au moulin de Saint-Gény.

Description

Matériau(x) du gros-oeuvre
calcaire ; moellon ; enduit

Matériau(x) de couverture
tuile mécanique

Nombre d'étages ou de vaisseaux
1 étage carré

Notice descriptive

De plan en "U", la maison est fermée par une clôture (muret et grilles) aux piliers de style Art déco. L'élévation sud, donnant sur la route, est caractérisée par ses 5 travées et son fronton-pignon. La toiture est soulignée par une génoise à deux rangs. Elle est pourvue d'ornements en céramique : une crête et des acrotères.

Technique(s) du décor
céramique

Représentation(s)
palmette

Etat de l'oeuvre
vestiges

Intérêt et protection(s)

Site ou zone de protection
ZPPAUP

Statut juridique

Statut de la propriété
propriété privée

Documentation

Bibliographie

Collectif, "Lecture à la Belle Epoque", impr. Th. Bouquet, Auch, 1984.

Avis du service Patrimoine

Non visité.

INTERET GENERAL : maison patronale, seul vestige d'une usine de meubles construite en 1906.

GROS-OEUVRE : conserver les élévations et les ouvertures.

SECOND-OEUVRE : conserver les décors en céramique de la toiture.

ELEMENTS REMARQUABLES :



Fig. 1 - Maison : élévation sud.



Fig. 2 - Extrait du plan cadastral 2015.



Fig. 3 - Vue ancienne "Le vernissage" (Editions J. David et E. Vallois, 99 rue de Rennes, Paris).




Fig. 4 - Vue ancienne.




Fig. 5 - Vue sud de l'usine en 1906 ou 1907 (Archives Municipales de Lectoure : carte postale 5Fi12, J. Tapie, photographe-éditeur, Auch).




Fig. 6 - La machine à vapeur (Archives Municipales de Lectoure : carte postale 5Fi11).



Fig. 7 - Maison : vue sud-est.




Fig. 8 - Maison : détail des décors en terre cuite du toit.

Références des illustrations

- Fig. 1 : IVC32208_20153200188NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 2 : IVC32208_20153200189NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 3 : IVC32208_20173200316NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 4 : IVC32208_20173200315NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 5 : IVC32208_20153200192NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 6 : IVC32208_20153200193NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 7 : IVC32208_20153200190NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 8 : IVC32208_20153200191NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Gare
(avenue de la)
(gare)

32. Lectoure

Gare (avenue de la)

gare



Références documentaires

Référence de l'œuvre

IA32001184

Date de l'enquête

1979

Date(s) de la rédaction de la notice

2015

Date de la dernière mise à jour

2017/01/06

Auteur(s) de la notice

Prost Gaëlle

Copyright

(c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Type d'étude

inventaire topographique

Type de notice

œuvre sélectionnée

Localisation

Canton

Lectoure

Références cadastrales

2015 CH 61, 63

Coordonnées géographiques (Lambert 93)

0508560 ; 6317526

Milieu d'implantation

en ville

Historique

Datation(s) principale(s)

3e quart 19e siècle

Année(s)

1867

Justification de la date

daté par source

Notice historique

La gare de chemin de fer de Lectoure est terminée le 29 avril 1867. Elle se situe sur la ligne Auch-Agen ouverte le 16 novembre 1865. Outre les passagers, les trains transportaient des produits agricoles et les meubles de l'usine Duplan située de l'autre côté de la route. En 1867, la gare employait 12 personnes. Elle ferme dans les années 1960. Les bâtiments sont ensuite investis par des commerces.

Description

Matériau(x) du gros-oeuvre
calcaire ; moellon ; enduit

Matériau(x) de couverture
tuile creuse

Etat de l'oeuvre
désaffecté

Intérêt et protection(s)

Site ou zone de protection
ZPPAUP

Statut juridique

Statut de la propriété
propriété privée

Documentation

Bibliographie
Collectif, "Lecture à la Belle Epoque", impr. Th. Bouquet, Auch, 1984.

Avis du service Patrimoine

Non visité.
INTERET GENERAL :
GROS-OEUVRE: conserver les élévations et les ouvertures.
SECOND-OEUVRE :
ELEMENTS REMARQUABLES :

Illustrations



Fig. 1 - Extrait du plan cadastral 2015.



Fig. 2 - Bâtiment ouest : élévation nord.



Fig. 3 - Carte postale ancienne (extrait du Collectif "Lectoure à la Belle Epoque", impr. Th. Bouquet, Auch, 1984).



Fig. 4 - Bâtiment ouest : vue est.



Fig. 5 - Vue d'ensemble est.



Fig. 6 - Bâtiment est : vue nord.



Fig. 7 - Bâtiment est : vue est.

Références des illustrations

Fig. 1 : IVC32208_20153200183NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
Fig. 2 : IVC32208_20153200182NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
Fig. 3 : IVC32208_20153200181NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
Fig. 4 : IVC32208_20153200184NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
Fig. 5 : IVC32208_20153200187NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
Fig. 6 : IVC32208_20153200186NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
Fig. 7 : IVC32208_20153200185NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Garros

32. Lectoure

Garros

ferme



Références documentaires

Référence de l'œuvre

IA32001038

Date de l'enquête

1979

Date(s) de la rédaction de la notice

2010

Date de la dernière mise à jour

2017/01/06

Auteur(s) de la notice

Prost Gaëlle

Copyright

(c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Type d'étude

inventaire topographique

Type de notice

œuvre sélectionnée

Localisation

Canton

Lectoure

Références cadastrales

1824 K3 247 ; 2010 K 78

Coordonnées géographiques (Lambert 93)

0507277 ; 6316831

Milieu d'implantation

isolé

Historique

Datation(s) principale(s)

19e siècle

Datation(s) secondaire(s)

20e siècle

Notice historique

Ancienne métairie figurant sur le plan cadastral de 1824, probablement construite à la fin du 18e siècle ou au début du 19e siècle. L'étable du bâtiment principal a été construite avant le logis. L'entrepôt isolé au nord dont le rez-de-chaussée était probablement destiné au séchage et l'étage à la conservation du grain est postérieur à 1824. A l'origine son escalier n'était pas à l'emplacement actuel et l'extrémité ouest de l'étage était fermée et réservée aux pigeons. Le logis dont deux salles ont été décorées au 20e siècle a peut-être accueilli un débit de boissons. L'appentis est agrandi à l'ouest au milieu du 20e siècle.

Description

Matériau(x) du gros-oeuvre

calcaire ; bois ; moellon ; pan de bois ; pierre de taille ; enduit

Matériau(x) de couverture

tuile creuse

Nombre d'étages ou de vaisseaux

1 étage carré

Escalier(s)

escalier dans-oeuvre : escalier droit, en charpente ; escalier dans-oeuvre : escalier tournant, en charpente

Notice descriptive

Ferme constituée d'un bâtiment comprenant logis et dépendances sous un même toit, et d'un grenier indépendant situé au nord. La moitié ouest du volumineux bâtiment principal, construite en premier, est occupée par une vaste étable de treize stalles avec fenil à l'étage dont une partie était réservée au séchage du tabac. De ce côté la charpente est constituée de deux fermes superposées et décalées. La plupart des encadrements de fenêtres sont surmontés d'une plate-bande. La moitié Est est occupée par la cuisine au nord (chambre à l'étage) et par le chai au sud (grenier à l'étage). Au centre deux salles présentent des vestiges de décor tels que poutres et enduits peints. De ce côté toutes les baies d'origine ont un linteau droit en pierre. La cuisine comprend un évier s'évacuant au nord, surmonté d'une étagère, et une large cheminée à contrecœur en pierre de taille. Excepté dans le chai, au sol de terre battue, les carreaux de pavement ont été conservés dans toutes les pièces du rez-de-chaussée. Chaque linteau ou plate-bande de fenêtre, chaque montant de porte donnant sur l'extérieur du bâtiment principal est doublé d'une poutre à l'intérieur. Les chambranles des portes intérieures sont constitués de deux poutres enserrant un remplissage de pierres. L'appentis sud contient un poulailler et un toit à porcs à l'ouest, une cheminée à l'Est. Le fumier est évacué au sud jusqu'à une aire en béton.

Un grenier indépendant est situé au nord du bâtiment principal. Ses élévations nord et ouest sont en pierre avec chaînes d'angle tandis que ses élévations Est et sud sont en pan de bois à l'étage et ouvertes en rez-de-chaussée. La façade sud est soutenue par trois piliers en pierre de taille de section carrée. Le pan de bois à poteaux rapprochés de l'étage est rempli d'un mélange de mortier et de pierres. Cet étage est accessible par un escalier droit en bois, accolé à la face interne du mur ouest. Un passage grillagé avec tablette d'envol, pour les pigeons, est ménagé sous le toit à l'extrémité ouest de la façade sud.

Le puits à margelle carrée fermée sur quatre côtés par des planches se trouve à proximité de l'angle sud-est du bâtiment principal.

Statut juridique

Statut de la propriété

propriété privée

Avis du service Patrimoine

Tout a été vu. INTERET GENERAL : métairie ? du 19e siècle ?

GROS-OEUVRE : toutes les élévations avec leurs baies sont à conserver excepté la large ouverture ouest de la ferme. Essayer de conserver les pans de bois, hangars et appentis en bois.

SECOND-OEUVRE : conserver les deux cheminées, l'évier et le puits. Essayer de conserver les carreaux de pavement, les trois escaliers en bois et les portes.

ELEMENTS REMARQUABLES : le grenier indépendant sur piliers.

Illustrations



Fig. 1 - Etable (porte sud).



Fig. 2 - Fenil (une des trappes donnant sur les mangeoires de l'étable).



Fig. 3 - Etable (un jour vu de l'extérieur).



Fig. 4 - Etable (une stalle).



Fig. 5 - Grenier isolé (charpente).



Fig. 6 - Grenier isolé (partie pigeonnier).



Fig. 7 - Puits.




Fig. 8 - Extrait du plan cadastral 2010.



Fig. 9 - Grenier isolé (vue sud).



Fig. 10 - Ferme (élévation ouest).



Fig. 11 - Extrait du plan cadastral 1824.



Fig. 12 - Fenil (charpente).



Fig. 13 - Fenil (cordes de séchage du tabac).



Fig. 14 - Grenier (porte).



Fig. 15 - Aire à fumer.



Fig. 16 - Chai



Fig. 17 - Chai (escalier).



Fig. 18 - Salle ouest rdc (plafond).



Fig. 19 - Détail d'un chambranle de porte intérieure.



Fig. 20 - Grenier isolé (escalier).



Fig. 21 - Ferme (élévation nord).



Fig. 22 - Ferme (élévation Est).



Fig. 23 - Cuisine (cheminée).



Fig. 24 - Appentis (toit à porcs/poulailler).



Fig. 25 - Appentis (cheminée).




Fig. 26 - Cuisine (écoulement évier).



Fig. 27 - Salle ouest rdc.



Fig. 28 - Salle ouest rdc (porte).




Fig. 29 - Cuisine (sol).

Références des illustrations

- Fig. 1 : IVC32208_20103200147NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 2 : IVC32208_20103200148NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 3 : IVC32208_20103200149NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 4 : IVC32208_20103200146NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 5 : IVC32208_20103200143NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 6 : IVC32208_20103200144NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 7 : IVC32208_20103200145NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 8 : IVC32208_20103200068NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 9 : IVC32208_20103200067NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 10 : IVC32208_20103200129NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 11 : IVC32208_20123200089NUCA - Archives départementales du Gers - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 12 : IVC32208_20103200150NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 13 : IVC32208_20103200151NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 14 : IVC32208_20103200152NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 15 : IVC32208_20103200142NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 16 : IVC32208_20103200132NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 17 : IVC32208_20103200133NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 18 : IVC32208_20103200134NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 19 : IVC32208_20103200131NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 20 : IVC32208_20103200070NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 21 : IVC32208_20103200071NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 22 : IVC32208_20103200130NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 23 : IVC32208_20103200139NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 24 : IVC32208_20103200140NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 25 : IVC32208_20103200141NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 26 : IVC32208_20103200138NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 27 : IVC32208_20103200135NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 28 : IVC32208_20103200136NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 29 : IVC32208_20103200137NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Gauran

32. Lectoure

ferme actuellement maison



Références documentaires

Référence de l'œuvre

IA32001281

Date de l'enquête

1979

Date(s) de la rédaction de la notice

2018

Date de la dernière mise à jour

2018/11/16

Auteur(s) de la notice

Prost Gaëlle

Copyright

(c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Type d'étude

inventaire topographique

Type de notice

œuvre sélectionnée

Localisation

Références cadastrales

1824 L7 1119 ; 2018 L 669

Coordonnées géographiques (Lambert 93)

0506886 ; 6319223

Milieu d'implantation

isolé

Historique

Datation(s) principale(s)

18e siècle ; 2e moitié 19e siècle

Notice historique

La partie ouest de la maison, la plus élevée, est la plus ancienne. Elle pourrait remonter au 18e siècle. Sur le plan cadastrale de 1824 figure la mention "Gauran Métairie". Une longue étable est bâtie à l'est dans la seconde moitié du 19e siècle. Le bâtiment sud-ouest date de la même époque.

Description

Matériau(x) du gros-œuvre

calcaire ; moellon

Matériau(x) de couverture

tuile creuse

Notice descriptive

La maison possède un étage, sa partie est, moins élevée, est une extension postérieure. Une petite dépendance d'un seul niveau lui est accolée, au nord. Une longue étable surmontée d'un fenil se situe à l'est de la maison. Son mur gouttereau sud est ajouré sous le toit pour faciliter l'aération du foin entreposé. Le bâtiment sud-ouest est constitué d'un logis à l'est et d'une remise à l'ouest. Un étang a été creusé au nord-est de l'ensemble.

Statut juridique

Statut de la propriété
propriété privée

Avis du service Patrimoine

INTERET GENERAL :
GROS-OEUVRE :
SECOND-OEUVRE :
ELEMENTS REMARQUABLES :



Fig. 1 - Extrait du plan cadastral de 2018.




Fig. 2 - Extrait du plan cadastral de 1824.



Fig. 3 - Vue d'ensemble éloignée depuis l'est.



Fig. 4 - Vue d'ensemble nord-est.



Fig. 5 - Vue d'ensemble nord.



Fig. 6 - Vue d'ensemble est.



Fig. 7 - Etable : élévation sud.



Fig. 8 - Etable : élévation sud (moitié ouest).



Fig. 9 - Etable : élévation sud (moitié est).



Fig. 10 - Dépendance accolée à la maison (élévation est).



Fig. 11 - Dépendance sud-ouest (élévation sud).

Références des illustrations

Fig. 1 : IVC32208_20183200461NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 2 : IVC32208_20183200462NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 3 : IVC32208_20183200463NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 4 : IVC32208_20183200464NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 5 : IVC32208_20183200465NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 6 : IVC32208_20183200466NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 7 : IVC32208_20183200467NUCA - Calvi, Cristelle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 8 : IVC32208_20183200468NUCA - Calvi, Cristelle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 9 : IVC32208_20183200469NUCA - Calvi, Cristelle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 10 : IVC32208_20183200470NUCA - Calvi, Cristelle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 11 : IVC32208_20183200471NUCA - Calvi, Cristelle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Gère

32. Lectoure

Gère

demeure dite Salle



Références documentaires

Référence de l'œuvre

IA00038841

Date de l'enquête

1979

Date(s) de la rédaction de la notice

1979 ; 2010

Date de la dernière mise à jour

2017/01/06

Auteur(s) de la notice

Prost Gaëlle

Copyright

(c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Type d'étude

inventaire topographique

Type de notice

œuvre sélectionnée

Localisation

Références cadastrales

1824 A3 299 ; 2010 AK 49

Coordonnées géographiques (Lambert 93)

0510011 ; 6320912

Milieu d'implantation

isolé

Historique

Datation(s) principale(s)

13e siècle (?) ; 19e siècle

Notice historique

Ancienne "salle" de plan proche du carré englobée dans la construction d'une ferme au 19e siècle. Ferme autrefois commandée par celle de Bazin.

Description

Matériau(x) du gros-œuvre

calcaire ; moellon

Matériau(x) de couverture

tuile creuse

Notice descriptive

Un jour en fente à l'étage de l'élévation Est. Un corbeau en quart de rond sur l'élévation nord.

Etat de l'oeuvre

vestiges

Statut juridique

Statut de la propriété

propriété privée

Documentation

Bibliographie

Collectif dirigé par Maurice BORDES, "Sites et monuments du Lectourois", C. Lacour éditeur, Nîmes, 1974.

Avis du service Patrimoine

Non visité.

INTERET GENERAL :

GROS-OEUVRE :

SECOND-OEUVRE :

ELEMENTS REMARQUABLES :

Illustrations




Fig. 1 - Extrait du plan cadastral 1824.




Fig. 2 - Extrait du plan cadastral 2010.



Fig. 3 - Elévation Est.



Fig. 4 - Elévation nord.

Références des illustrations

Fig. 1 : IVC32208_20103200065NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Fig. 2 : IVC32208_20103200066NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Fig. 3 : IVC32208_20103200063NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Fig. 4 : IVC32208_20103200064NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Grave

32. Lectoure

Grave

demeure



Références documentaires

Référence de l'œuvre

IA32001058

Date de l'enquête

1979

Date(s) de la rédaction de la notice

2010

Date de la dernière mise à jour

2017/01/06

Auteur(s) de la notice

Prost Gaëlle

Copyright

(c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Type d'étude

inventaire topographique

Type de notice

œuvre sélectionnée

Localisation

Canton

Lectoure

Références cadastrales

1824 E3 635, 641 ; 2010 BM 70, 99, 100

Coordonnées géographiques (Lambert 93)

0514014 ; 6318388

Milieu d'implantation

isolé

Historique

Datation(s) principale(s)

18e siècle ; 19e siècle

Notice historique

La maison de "Grave" et la métairie de "Gravette" figurent sur le plan cadastral de 1824. Les plus anciens vestiges, tels que la tour, pourraient remonter au 16e siècle. L'essentiel des constructions en pierre date du 18e siècle. Le bâtiment contenant le pigeonnier est construit après 1824.

Description

Matériau(x) du gros-œuvre

calcaire ; moellon ; enduit

Matériau(x) de couverture

tuile creuse ; tuile plate ; tuile mécanique

Notice descriptive

La maison du maître, de plan en "L" est située à l'ouest. Celle du métayer, de plan en "U", associée aux dépendances, est située à l'Est. Une tour demi-circulaire est accolée au mur Est de l'aile nord de ce bâtiment. Le bâtiment postérieur à 1824 est construit à l'entrée de la métairie, perpendiculairement au chemin d'accès. Son pigeonnier de plan carré borde le chemin au nord. Un épais bandeau mouluré en quart de rond (randière) souligne le premier tiers du pigeonnier ouvrant au sud. Sa toiture brisée en pavillon est soulignée par une génoise à deux rangs. Les versants Est et sud accueillent une petite lucarne et le tout est surmonté d'un épi de faîtage vert en terre cuite vernissée à décor d'oiseaux.

Statut juridique

Statut de la propriété

propriété privée

Avis du service Patrimoine

Non visité.

INTERET GENERAL : demeure du 18e siècle agrandie au 19e siècle.

GROS-OEUVRE : conserver les élévations, ouvertures.

SECOND-OEUVRE : conserver l'épi de faîtage du pigeonnier.

ELEMENTS REMARQUABLES :

Illustrations



Fig. 1 - Vue d'ensemble nord.



Fig. 2 - Extrait du plan cadastral 1824.



Fig. 3 - Extrait du plan cadastral 2010.

Références des illustrations

Fig. 1 : IVC32208_20103200188NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Fig. 2 : IVC32208_20103200187NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Fig. 3 : IVC32208_20103200186NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Hilière (la)

32. Lectoure

Hillère (La)

moulin de La Hillère



Références documentaires

Référence de l'œuvre

IA32001269

Date de l'enquête

1979

Date(s) de la rédaction de la notice

2016

Date de la dernière mise à jour

2018/06/25

Auteur(s) de la notice

Prost Gaëlle

Copyright

(c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Type d'étude

inventaire topographique

Type de notice

œuvre sélectionnée

Localisation

Canton

Lectoure

Références cadastrales

1824 L1 120 ; 2018 L 67

Coordonnées géographiques (Lambert 93)

0507121 ; 6323375

Historique

Datation(s) principale(s)

16e siècle (?)

Datation(s) secondaire(s)

19e siècle

Notice historique

Le moulin est conçu pour deux paires de meules, à l'origine. Les éléments de datation sont ténus : la forme des arches semble exclure le Moyen Age et seule la petite baie chanfreinée peut faire penser à une construction antérieure au XVIIe siècle. En septembre 1818, les sieurs Camoreyt frères et cousins, propriétaires du moulin de La Mothe, situé en amont, demandent par écrit au Sous-Préfet de l'arrondissement de Lectoure, de faire appliquer les lois sur les usines et le code rural. Ils demandent ainsi que les batardeaux (digues ou barrages provisoires) en bois, élevés illégalement sur le déversoir du Moulin de La "Hillaire" soient détruits dans les 24 heures au frais du meunier. Cette construction causant l'engorgement d'une meule du moulin de La Mothe. En comparant l'emprise du bâtiment sur le plan cadastral de 1824 (escalier ou tour dans l'angle sud-est) et son emprise actuelle, il semble que le moulin ait été légèrement agrandi vers l'est. Tout porte à croire, en effet, que la paire de meules est est plus récente

que les deux autres : on a en effet modifié l'arche est de la façade sud pour créer un troisième passage d'eau se terminant par une baie quadrangulaire au nord, bien différente des arches d'origine. Selon une pièce d'archives datée de 1829, le propriétaire à cette époque est monsieur Duffourc Bazin, domicilié à Lectoure. La longueur prise entre les deux rives est de 43 mètres et la profondeur au-dessous des terrains adjacents jusqu'au glacis ou couronnement fixe est de 1,52 mètre. Le propriétaire actuel se souvient de l'existence d'un escalier en maçonnerie sur l'élévation est. Selon lui, le moulin a été restauré par un charpentier-meunier de Fleurance, un certain Labenere, aux environs de 1935. Sans doute le fut-il pour produire de l'électricité, transformation qui a nécessité la suppression de la paire de meules du milieu.

L'édicule représenté au sud du moulin, entre deux îlots, sur le plan cadastral de 1824 est aujourd'hui peu visible car envahi par la terre et la végétation. Le propriétaire a vu trois arches sur la façade nord-est, celle du milieu étant plus haute que les deux autres. Il pourrait s'agir des vestiges d'un moulin plus ancien.

Description

Matériau(x) du gros-œuvre

calcaire ; moellon ; enduit

Escalier(s)

escalier dans-œuvre : échelle, en charpente

Energie(s) utilisée(s)

énergie hydraulique

Notice descriptive

Ce moulin à eau est situé sur la rive gauche du Gers, une partie du cours d'eau étant déviée par un bief. Le moulin possède trois roues horizontales immergées actionnant directement trois paires de meules, celle du milieu étant manquante. L'eau arrive par deux arches couvertes en plein cintre et séparée par une pile à bec, au sud, et elle ressort par deux arches (une couverte en plein cintre et l'autre par un arc surbaissé) et une ouverture quadrangulaire au nord. On note la présence inexploquée d'une chaîne de maçonnerie sur l'élévation ouest. L'élévation nord présente, en rez-de-chaussée, deux petits jours et une petite fenêtre ébrasée à encadrement chanfreiné. On entre par la façade est dont la porte nord est typique du 19^e siècle. A l'intérieur, le sol est recouvert de galets et les systèmes d'ouverture et de fermeture des vannes sont visibles le long de l'élévation sud. Une échelle en bois menant au comble est placée le long de l'élévation nord. La machinerie de meunerie a été conservée ainsi que le système de production d'électricité. Les meules sont protégées par des boîtiers en inox.

Etat de l'œuvre

restauré

Statut juridique

Statut de la propriété

propriété privée

Documentation

Sources

Documents divers au sujet du moulin de la Hillère (Archives municipales de Lectoure, cote : O-231-30).

Avis du service Patrimoine

Entièrement visité.

INTERET GENERAL :

GROS-OEUVRE :

SECOND-OEUVRE :

ELEMENTS REMARQUABLES :



Fig. 1 - Vue d'ensemble sur l'emplacement des trois meules.




Fig. 2 - Extrait du plan cadastral 2018.



Fig. 3 - Extrait du plan cadastral 1824.




Fig. 4 - Extrait du plan cadastral 1824, commune de Castéra-Lectourois.



Fig. 5 - Vue est.



Fig. 6 - Elévation est.



Fig. 7 - Elévation est : porte sud.



Fig. 8 - Elévation est : porte nord.



Fig. 9 - Elévation est : porte nord (détail de la poignée).




Fig. 10 - Elévation est : vestiges de l'armement de la ligne électrique qui partait du moulin.



Fig. 11 - Elévation sud.



Fig. 12 - Elévation sud : deux arches.



Fig. 13 - Elévation ouest.



Fig. 14 - Vue sur le bief depuis la route, au sud du moulin.



Fig. 15 - Elévation nord.



Fig. 16 - Elévation nord : ouvertures de trois passages d'eau dont deux arches.



Fig. 17 - Elévation nord : détail de la petite baie chanfreinée.



Fig. 18 - Vue sur le Gers depuis le pont situé à l'est du moulin.




Fig. 19 - Elévation est : porte sud (vue intérieure).



Fig. 20 - Elévation ouest : fenêtre (vue intérieure).



Fig. 21 - Meules ouest : la "chèvre" ou potence à lever une meule.



Fig. 22 - Regard au sol du moulin.



Fig. 23 - Vanne commandant l'arrivée d'eau aux deux roues d'origine.



Fig. 24 - Meules est : fusée ou barre de transmission.



Fig. 25 - Meules est : anche (trémie d'échappement).



Fig. 26 - Vanne commandant l'arrivée d'eau à la roue est.



Fig. 27 - Mécanisme permettant de produire de l'électricité : détail d'une roue à dents en bois.



Fig. 28 - Mécanisme permettant de produire de l'électricité.



Fig. 29 - Elévation sud : tableau électrique.



Fig. 30 - Comble : escalier d'accès.



Fig. 31 - Comble : vue nord-ouest.



Fig. 32 - Elévation nord : petite baie éclairant le comble.



Fig. 33 - La charpente.



Fig. 34 - Le pont enjambant le Gers.



Fig. 35 - La maison située de l'autre côté du pont enjambant le Gers.



Fig. 36 - Le déversoir.



Fig. 37 - Partie ouest de la digue.




Fig. 38 - Mur de soutènement sur la rive droite du Gers, face à la partie ouest de la digue.



Fig. 39 - Elévation sud : deux arches lors de l'assèchement du bief de dérivation.



Fig. 40 - Elévation nord : ouvertures de trois passages d'eau dont deux arches, lors de l'assèchement du bief de dérivation.



Fig. 41 - Travaux de restitution du bief de dérivation.



Fig. 42 - Achèvement des travaux de restitution du bief de dérivation est mise en eau.

NOMS ET DOMICILE des PROPRIÉTAIRES DES USINES	DATE de l'acte de concession ou de l'acte de concession ou de l'acte de concession	NATURE des usines	DIMENSION des usines en mètres ou en toises	DIMENSION des usines en mètres ou en toises
usines de M. de M. de Montebello usines de M. de M. de Montebello usines de M. de M. de Montebello usines de M. de M. de Montebello	1829 1829 1829 1829 1829 1829	usines usines usines usines usines usines	15 m 15 m 15 m 15 m 15 m 15 m	15 m 15 m 15 m 15 m 15 m 15 m

Fig. 43 - Tableau des rivières et ruisseaux qui traversent la commune de Lectoure et des moulins, huileries, foulons, forges et autres usines situés dessus, 1829 (Archives municipales de Lectoure, cote : O-231-30).

Références des illustrations

- Fig. 1 : IVC32208_20183200179NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 2 : IVC32208_20183200180NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 3 : IVC32208_20183200181NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 4 : IVC32208_20183200182NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 5 : IVC32208_20183200183NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 6 : IVC32208_20183200184NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 7 : IVC32208_20183200185NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 8 : IVC32208_20183200186NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 9 : IVC32208_20183200187NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 10 : IVC32208_20183200188NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 11 : IVC32208_20183200189NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 12 : IVC32208_20183200190NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 13 : IVC32208_20183200191NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 14 : IVC32208_20183200192NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 15 : IVC32208_20183200193NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 16 : IVC32208_20183200194NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 17 : IVC32208_20183200195NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 18 : IVC32208_20183200196NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 19 : IVC32208_20183200197NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 20 : IVC32208_20183200198NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 21 : IVC32208_20183200199NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 22 : IVC32208_20183200200NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 23 : IVC32208_20183200201NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 24 : IVC32208_20183200202NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 25 : IVC32208_20183200203NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 26 : IVC32208_20183200204NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 27 : IVC32208_20183200205NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 28 : IVC32208_20183200206NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 29 : IVC32208_20183200207NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 30 : IVC32208_20183200208NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 31 : IVC32208_20183200209NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 32 : IVC32208_20183200210NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 33 : IVC32208_20183200211NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Fig. 34 : IVC32208_20183200212NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 35 : IVC32208_20183200213NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 36 : IVC32208_20183200214NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 37 : IVC32208_20183200215NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 38 : IVC32208_20183200216NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 39 : IVC32208_20183200217NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 40 : IVC32208_20183200218NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 41 : IVC32208_20183200219NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 42 : IVC32208_20183200220NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 43 : IVC32208_20183200221NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Hompinte

32. Lectoure

Honpinte

ferme



Références documentaires

Référence de l'œuvre

IA00038842

Date de l'enquête

1979

Date(s) de la rédaction de la notice

1979 ; 2010

Date de la dernière mise à jour

2017/01/06

Auteur(s) de la notice

Prost Gaëlle

Copyright

(c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Type d'étude

inventaire topographique

Type de notice

œuvre repérée

Localisation

Références cadastrales

1824 H3 643 ; 2010 H 1176, 1177

Coordonnées géographiques (Lambert 93)

0512560 ; 6315348

Milieu d'implantation

isolé

Historique

Datation(s) principale(s)

18e siècle

Notice historique

Ferme du 18e siècle figurant sur la plan cadastral de 1824. L'étage de soubassement de la maison aurait accueilli une étable puis une bergerie. Le bâtiment des dépendances, situé à l'Est de la maison, a été très remanié.

Description

Matériau(x) du gros-œuvre

calcaire ; moellon ; enduit

Matériau(x) de couverture

tuile creuse ; tuile plate

Nombre d'étages ou de vaisseaux
étage de soubassement ; en rez-de-chaussée

Notice descriptive

Ferme constituée d'une maison et d'un bâtiment des dépendances bâti au même alignement, à l'Est. Un pigeonnier de plan rectangulaire occupe l'angle sud-ouest de la maison. Son toit en pavillon à égouts retroussés, accueillant une lucarne sur le versant sud, est couronné par deux épis de faîtage en terre cuite vernissée. La tablette d'envol est en pierre et de forme conique. La porte et les fenêtres du logis sont couvertes d'un arc segmentaire. Un petit jour cintré surmonte la fenêtre centrale tandis qu'un jour ovale surmonte les deux autres fenêtres.

Statut juridique

Statut de la propriété
propriété privée

Avis du service Patrimoine

Non visité. INTERET GENERAL : ferme du 18e siècle avec pigeonnier.
GROS-OEUVRE : toutes les élévations et ouvertures de la maison sont à conserver.
SECOND-OEUVRE : conserver la lucarne et les deux épis de faîtage du pigeonnier.
ELEMENTS REMARQUABLES :

Illustrations



Fig. 1 - Extrait du plan cadastral 2010.



Fig. 2 - Extrait du plan cadastral 1824.

Références des illustrations

Fig. 1 : IVC32208_20103200171NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
Fig. 2 : IVC32208_20103200172NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Hourquet

32. Lectoure

Hourquet

ferme



Références documentaires

Référence de l'œuvre

IA00038843

Date de l'enquête

1979

Date(s) de la rédaction de la notice

1979 ; 2010

Date de la dernière mise à jour

2017/01/06

Auteur(s) de la notice

Prost Gaëlle

Copyright

(c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Type d'étude

inventaire topographique

Type de notice

œuvre repérée

Localisation

Références cadastrales

1824 H1 224 ; 2010 H1 127

Coordonnées géographiques (Lambert 93)

0513767 ; 6317167

Milieu d'implantation

isolé

Historique

Datation(s) principale(s)

16e siècle

Notice historique

Ferme du 16e siècle probablement établie par des religieux. En effet les propriétaires actuels ont retrouvé au-dessus d'une porte une pierre ronde portant en relief sur une face le monogramme "IHS". Un logis figurant sur le plan cadastral de 1824 est construit au nord-ouest probablement au début du 19e siècle. Sur le plan l'ensemble porte le nom de "hourquet métairie". C'est probablement dans la suite du 19e siècle que l'étage de la maison est arrasé à mi-hauteur, pour installer une toiture dissymétrique englobant l'appentis créé au sud, et qu'un autre appentis est accolé au mur ouest.

Description

Matériau(x) du gros-oeuvre
calcaire ; moellon ; enduit partiel

Matériau(x) de couverture
tuile creuse

Nombre d'étages ou de vaisseaux
1 étage carré

Escalier(s)
escalier dans-oeuvre : échelle, en charpente

Notice descriptive

Le bâtiment d'origine, de plan rectangulaire, possède encore au centre de la façade nord une porte d'entrée aux montants arrondis et au linteau creusé d'une gorge. Cette porte ouvre sur une vaste pièce principale chauffée par une large cheminée (structure ancienne) située à l'ouest. C'est par une porte située dans le mur Est de l'appentis sud, et par une échelle de meunier, qu'on accède à l'étage. Il possède encore une cheminée en pierre dont il ne reste malheureusement que les piédroits constitués de colonnettes aux bases ouvragées et les extrémités des manteaux. Les piédroits servent désormais de support aux poutres de la nouvelle charpente. L'étage a conservé quatre fenêtres plus ou moins rebouchées de formes différentes mais de mouluration homogène. Celles des murs gouttereaux (une au-dessus de la porte, et deux dans le mur sud) sont tronquées. Une demi-croisée est à noter au pignon Est. Bien que comblée, une porte d'origine est visible dans la moitié Est du mur sud.

Etat de l'oeuvre
remanié

Statut juridique

Statut de la propriété
propriété privée

Documentation

Autre(s) dossier(s) à consulter
IA32001036 ; IA00038852

Avis du service Patrimoine

Presque toute la maison a été vue. INTERET GENERAL : ferme remontant probablement au 16e siècle.
GROS-OEUVRE : les deux cheminées, les quatre fenêtres et les deux portes d'origine sont à conserver.
SECOND-OEUVRE :
ELEMENTS REMARQUABLES :

Illustrations




Fig. 1 - Extrait du plan cadastral 2010.




Fig. 2 - Extrait du plan cadastral 1824.



Fig. 3 - Fenêtre sud-ouest de l'étage.



Fig. 4 - Cheminée de l'étage.



Fig. 5 - Cheminée de l'étage (détail de la base d'un piédroit).



Fig. 6 - Pierre portant en relief le monogramme "IHS".



Fig. 7 - Elévation nord (porte d'entrée).



Fig. 8 - Fenêtre nord de l'étage.



Fig. 9 - Fenêtre sud-est de l'étage.



Fig. 10 - Le pignon Est et sa demi-croisée.

Références des illustrations

Fig. 1 : IVC32208_20103200235NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 2 : IVC32208_20103200236NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 3 : IVC32208_20103200241NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 4 : IVC32208_20103200238NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 5 : IVC32208_20103200239NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 6 : IVC32208_20103200243NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 7 : IVC32208_20103200237NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 8 : IVC32208_20103200242NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 9 : IVC32208_20103200240NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 10 : IVC32208_20103200234NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Hune
(la)

32. Lectoure

Hune (La)

maison ; ferme



Références documentaires

Référence de l'œuvre

IA32001212

Date de l'enquête

1979

Date(s) de la rédaction de la notice

2016

Date de la dernière mise à jour

2017/01/06

Auteur(s) de la notice

Prost Gaëlle

Copyright

(c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Type d'étude

inventaire topographique

Type de notice

œuvre repérée

Localisation

Références cadastrales

1824 M3-1 432 ; 2016 BV 91, 260

Coordonnées géographiques (Lambert 93)

0510653 ; 6317418

Milieu d'implantation

isolé

Historique

Datation(s) principale(s)

1ère moitié 19e siècle

Notice historique

La métairie de la Hune est représentée sur le plan cadastral de 1824. Elle a pu être construite à la fin du 18e siècle ou au début du 19e siècle. Une grande maison est construite à l'ouest, plus tard, au cours de la première moitié du 19e siècle.

Description

Parties constituant

cellier ; jardin ; puits ; verger ; pièce d'eau

Matériau(x) du gros-œuvre

calcaire ; moellon ; enduit

Matériau(x) de couverture

tuile creuse

Nombre d'étages ou de vaisseaux

étage de soubassement ; comble à surcroît

Notice descriptive

Le bâtiment d'origine est particulièrement long et étroit. La maison construite à flanc de colline, à l'ouest, possède un étage de soubassement. Les chaînes d'angle sont harpées et une génoise souligne la toiture. Une bande d'enduit lisse et clair sépare la génoise du reste de la façade. Les portes, situées sur les élévations nord et ouest, sont abritées par des marquises en métal. A l'est et à l'ouest, l'étage n'est éclairé que par une seule fenêtre, alors que l'élévation sud en compte trois à ce niveau. Quant à l'étage de soubassement, il n'est éclairé que par une petite fenêtre à l'ouest, alors qu'il est éclairé par trois grandes fenêtres au sud et à l'est. Des jours rectangulaires éclairent le comble à surcroît. A l'intérieur, les trumeaux des cheminées en marbre portent des décors de style "Empire". La terrasse située au sud de la maison est supportée par un ensemble de couloirs voûtés parallèles, certains menant aux portes de la cave située sous la maison. Le jardin et le verger sont situés à l'ouest de la maison, autour d'une source dont l'eau est récupérée dans un petit bassin maçonné.

Technique(s) du décor

décor stucqué

Représentation(s)

volute

Intérêt et protection(s)

Site ou zone de protection

ZPPAUP

Statut juridique

Statut de la propriété

propriété privée

Avis du service Patrimoine

Maison partiellement visitée. INTERET GENERAL : ferme de la limite entre le 18e et le 19e siècle, maison de la première moitié du 19e siècle.

GROS-OEUVRE : conserver les élévations et les ouvertures.

SECOND-OEUVRE : conserver les cheminées.

ELEMENTS REMARQUABLES :




Fig. 1 - Maison : la porte de cave située au fond d'un couloir supportant la terrasse.



Fig. 2 - Maison : un couloir supportant la terrasse.



Fig. 3 - Maison : la charpente.



Fig. 4 - La source, le bassin et la pompe à bras.



Fig. 5 - Vue d'ensemble sud.



Fig. 6 - Le bassin.



Fig. 7 - L'arrivée de la source fermée par une grille.



Fig. 8 - Maison : un décor de cheminée de style "Empire".




Fig. 9 - Extrait du plan cadastral 1824.



Fig. 10 - Extrait du plan cadastral 2016.



Fig. 11 - Maison (vue sud-est).



Fig. 12 - Vue sud.



Fig. 13 - Vue sud-est.



Fig. 14 - Maison : élévation ouest.



Fig. 15 - Maison : élévation nord.

Références des illustrations

Fig. 1 : IVC32208_20163200390NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 2 : IVC32208_20163200389NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 3 : IVC32208_20163200388NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 4 : IVC32208_20163200391NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 5 : IVC32208_20163200394NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 6 : IVC32208_20163200393NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 7 : IVC32208_20163200392NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 8 : IVC32208_20163200387NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 9 : IVC32208_20163200382NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 10 : IVC32208_20163200381NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 11 : IVC32208_20163200380NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 12 : IVC32208_20163200383NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 13 : IVC32208_20163200386NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 14 : IVC32208_20163200385NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 15 : IVC32208_20163200384NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Hune
(la)

32. Lectoure

Hune (la)

colombier



Références documentaires

Référence de l'œuvre

IA32001086

Date de l'enquête

1979

Date(s) de la rédaction de la notice

2011

Date de la dernière mise à jour

2017/01/06

Auteur(s) de la notice

Prost Gaëlle

Copyright

(c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Type d'étude

inventaire topographique

Type de notice

œuvre sélectionnée

Localisation

Canton

Lectoure

Références cadastrales

1824 H8 1721 ; 2011 H 1006

Coordonnées géographiques (Lambert 93)

0510624 ; 6317043

Milieu d'implantation

isolé

Historique

Datation(s) principale(s)

18e siècle

Notice historique

Colombier datant probablement du 18e siècle, ne figurant pourtant pas sur le cadastre de 1824. Tout comme le bâtiment situé à l'ouest, le colombier devait dépendre de la métairie de Hune, située 350 m au nord. Eugène Camoreyt a dessiné ce colombier dans la seconde moitié du 19e siècle. A cette époque il avait encore son lanteron et sa lucarne.

Description

Matériau(x) du gros-oeuvre
calcaire ; moellon

Matériau(x) de couverture
calcaire en couverture

Notice descriptive

Colombier en mauvais état, quelque peu envahi par la végétation, actuellement isolé dans un champ. Il ouvre au nord-est par une porte basse. Sa toiture est en pierre et une partie de la voûte s'est effondrée. Le lanternon sommital de plan carré aux parois de bois, couvert d'un toit en pavillon couronné par un épi de faîtage, a disparu. De la lucarne Est dessinée par Eugène Camoreyt il ne reste que les montants en pierre. La randière (corniche de pierre très saillante destinée à stopper les rongeurs) est assez bien conservée. L'intérieur du colombier est garni de plus de 200 boulins dont certains ont été bouchés.

Etat de l'oeuvre
menacé

Intérêt et protection(s)

Site ou zone de protection
ZPPAUP

Statut juridique

Statut de la propriété
propriété privée

Avis du service Patrimoine

Tout a été vu.

INTERET GENERAL : colombier construit au 18e siècle.

GROS-OEUVRE : restaurer la voûte et la toiture.

SECOND-OEUVRE : restituer le lanternon et la lucarne.

ELEMENTS REMARQUABLES :



Fig. 1 - Boulins.



Fig. 2 - Vue sud.



Fig. 3 - Elévation intérieure.




Fig. 4 - Extrait du plan cadastral 1824 (Hune).



Fig. 5 - Voûte.



Fig. 6 - Vue nord.




Fig. 7 - Extrait du plan cadastral 2011.



Fig. 8 - Vue Est.



Fig. 9 - Extrait du plan cadastral 1824 (au Bout de la Hune).



Fig. 10 - Vue nord.



Fig. 11 - Vue depuis La Hune.

Références des illustrations

Fig. 1 : IVC32208_20113200205NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 2 : IVC32208_20113200204NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 3 : IVC32208_20113200206NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 4 : IVC32208_20113200209NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 5 : IVC32208_20113200207NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 6 : IVC32208_20113200203NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 7 : IVC32208_20113200199NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 8 : IVC32208_20113200198NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 9 : IVC32208_20113200200NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 10 : IVC32208_20113200202NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 11 : IVC32208_20113200201NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Hustarrau

32. Lectoure

Hustarrau

château



Références documentaires

Référence de l'œuvre

IA00038844

Date de l'enquête

1979

Date(s) de la rédaction de la notice

1979 ; 2010

Date de la dernière mise à jour

2017/01/06

Auteur(s) de la notice

Prost Gaëlle

Copyright

(c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Type d'étude

inventaire topographique

Type de notice

œuvre sélectionnée

Localisation

Références cadastrales

1824 C3 319 ; 2010 BP 35

Coordonnées géographiques (Lambert 93)

0512399 ; 6319530

Milieu d'implantation

isolé

Historique

Datation(s) principale(s)

17e siècle ; 19e siècle

Justification de la date

daté par travaux historiques

Notice historique

Edifice du 17e siècle mentionné en 1665 en tant que "salle" appartenant à Jean-François Pérès, sieur de Hustarrau. L'escalier ou seulement sa rampe en épingles à cheveux date du 18e siècle. Le château, figurant sur le plan cadastral de 1824, est remanié plus tard dans le 19e siècle. Le pavillon sud-ouest paraît contemporain des autres bâtiments pourtant il n'est pas construit en 1824. Aujourd'hui il manque des parties de chaque aile.

Description

Matériau(x) du gros-oeuvre
calcaire ; moellon ; enduit

Matériau(x) de couverture
tuile creuse

Escalier(s)
escalier dans-oeuvre : escalier tournant à retours avec jour

Notice descriptive

Edifice de plan en "L" dont les vestiges sont aujourd'hui réunis par plusieurs hangars en bois, essentiellement situés à l'Est. Les vestiges d'un fossé sont visibles au nord. Le logis occupe l'aile nord. Des fenêtres à meneau (ou des croisées ?) surmontées de jours chanfreinés sont visibles sur l'élévation sud. Une tour de trois étages de plan rectangulaire occupe l'angle sud-ouest. Un pavillon s'avance à l'autre extrémité de la façade. Sur l'élévation sud les bâtiments de l'aile sud sont percés d'étroites et longues fenêtres parfois divisées par une traverse.

Etat de l'oeuvre
remanié

Statut juridique

Statut de la propriété
propriété privée

Avis du service Patrimoine

Non visité.

INTERET GENERAL : château du 17e remanié au 19e.

GROS-OEUVRE : conserver les élévations et les ouvertures et essayer de préserver les vestiges de fossés.

SECOND-OEUVRE :.

ELEMENTS REMARQUABLES :

Illustrations



Fig. 1 - Vue d'ensemble sud.



Fig. 2 - Vue sud.




Fig. 3 - Extrait du plan cadastral 1824.



Fig. 4 - Extrait du plan cadastral 2010.

Références des illustrations

Fig. 1 : IVC32208_20103200213NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Fig. 2 : IVC32208_20103200210NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Fig. 3 : IVC32208_20103200212NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Fig. 4 : IVC32208_20103200211NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Jardins (aux)

32. Lectoure

Jardins (aux)

édifice à fonction non identifiée



Références documentaires

Référence de l'œuvre

IA32001116

Date de l'enquête

1979

Date(s) de la rédaction de la notice

2012

Date de la dernière mise à jour

2017/01/06

Auteur(s) de la notice

Prost Gaëlle

Copyright

(c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Type d'étude

inventaire topographique

Type de notice

œuvre repérée

Localisation

Canton

Lectoure

Références cadastrales

1824 M1 147 ; 2012 BZ 1

Coordonnées géographiques (Lambert 93)

0508936 ; 6318413

Milieu d'implantation

en écart

Cours d'eau

Foissin

Historique

Datation(s) principale(s)

15e siècle (?)

Datation(s) secondaire(s)

19e siècle

Notice historique

Ce bâtiment, à vocation artisanale, ou simple logis, est construit le long du ruisseau de Foissin, peut-être au 15e siècle, comme tendent à le prouver les moulures de la cheminée et de la porte Est, sur les vestiges de maçonneries plus anciennes. Aucun vestige ni aucune archive ne permet de dire qu'il s'agit d'un ancien moulin. Cependant la fosse rectangulaire aménagée à l'intérieur à une époque indéterminée pourrait être un bac de tannage. On refait l'étage et on crée l'escalier extérieur qui y mène à la fin du 18e siècle ou au début du 19e siècle. Un bâtiment de dépendance est construit au sud-ouest au 19e siècle, après 1824, date du cadastre ancien.

Description

Matériau(x) du gros-oeuvre

calcaire ; moellon ; enduit

Matériau(x) de couverture

tuile creuse

Nombre d'étages ou de vaisseaux

1 étage carré

Escalier(s)

escalier de distribution extérieur : escalier droit, en maçonnerie

Notice descriptive

Petit bâtiment de plan rectangulaire construit le long de la rive gauche du ruisseau de Foissin, parallèlement à ce dernier. L'appareil de maçonnerie régulier est surtout visible en rez-de-chaussée, moins remanié et moins enduit que l'étage. L'encadrement chanfreiné de la porte Est, seule porte moulurée, est amorti par un congé. A l'intérieur, au sol, dans l'angle nord-ouest, se trouve un bac maçonné d'environ 1,50 x 1 mètre aujourd'hui comblé. Au fond de la niche située au-dessus, dans l'élévation ouest, on peut voir une pierre d'écoulement, autrefois liée au bac ou à un évier. Dans l'élévation Est se trouve une cheminée dont il manque la hotte et le conduit. Les piédroits et les vestiges du manteau sont chanfreinés comme la porte située du même côté. Un placard mural est inscrit dans l'élévation sud. On accède à l'étage par un escalier droit extérieur en pierre accolé à l'élévation Est. Le comble du bâtiment est occupé par un pigeonnier dont l'ouverture cintrée avec tablette d'envol se situe au pignon Est. Une dépendance constituée d'une étable encadrée d'une soue et d'un poulailler est construite perpendiculairement au bâtiment, au sud-ouest.

Etat de l'oeuvre

remanié ; mauvais état

Intérêt et protection(s)

Site ou zone de protection

ZPPAUP

Statut juridique

Statut de la propriété

propriété privée

Avis du service Patrimoine

Tout a été vu sauf la dépendance.

INTERET GENERAL : bâtiment (artisanal ou logis) peut-être construit au 15^e siècle, remanié au 19^e.

GROS-OEUVRE : conserver les élévations, les ouvertures, la fosse, la cheminée, la niche et son évacuation, le placard mural.

SECOND-OEUVRE :

ELEMENTS REMARQUABLES :



Fig. 1 - Elévation Est (vue intérieure).



Fig. 2 - Angle sud-est (vue intérieure).



Fig. 3 - Vue nord-ouest.



Fig. 4 - Le ruisseau de Foissin.



Fig. 5 - Vue nord.



Fig. 6 - Les vestiges de la cheminée.



Fig. 7 - Elévation ouest : évacuation (vue extérieure).



Fig. 8 - Elévation sud.



Fig. 9 - Bâtiment des dépendances.



Fig. 10 - Extrémité nord des vestiges du manteau de la cheminée.



Fig. 11 - Pignon Est : entrée du pigeonnier.



Fig. 12 - Elévation Est.



Fig. 13 - Elévation nord (vue intérieure).



Fig. 14 - Vue d'ensemble nord-est.



Fig. 15 - Elévation ouest : évacuation (vue intérieure).



Fig. 16 - Fosse, niche en second plan.



Fig. 17 - Vue sud-ouest.




Fig. 18 - Extrait du plan cadastral 2012.



Fig. 19 - Extrait du plan cadastral 1824.



Fig. 20 - Vue nord-est.



Fig. 21 - Porte Est.



Fig. 22 - Vue sud-est.

Références des illustrations

Fig. 1 : IVC32208_20123200137NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 2 : IVC32208_20123200138NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 3 : IVC32208_20123200121NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 4 : IVC32208_20123200124NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 5 : IVC32208_20123200125NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 6 : IVC32208_20123200139NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 7 : IVC32208_20123200136NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 8 : IVC32208_20123200130NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 9 : IVC32208_20123200142NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 10 : IVC32208_20123200140NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 11 : IVC32208_20123200141NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 12 : IVC32208_20123200128NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 13 : IVC32208_20123200133NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 14 : IVC32208_20123200127NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 15 : IVC32208_20123200135NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 16 : IVC32208_20123200134NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 17 : IVC32208_20123200131NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 18 : IVC32208_20123200122NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 19 : IVC32208_20123200123NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 20 : IVC32208_20123200126NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 21 : IVC32208_20123200132NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 22 : IVC32208_20123200129NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

La Couture (à la)

32. Lectoure

La Couture (à la)

station service



Références documentaires

Référence de l'œuvre

IA32001263

Date de l'enquête

1979

Date(s) de la rédaction de la notice

2018

Date de la dernière mise à jour

2018/01/12

Auteur(s) de la notice

Prost Gaëlle

Copyright

(c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Type d'étude

inventaire topographique

Type de notice

œuvre sélectionnée

Localisation

Références cadastrales

CP 116

Coordonnées géographiques (Lambert 93)

0509525 ; 6315958

Milieu d'implantation

en écart

Historique

Datation(s) principale(s)

milieu 20e siècle

Notice historique

Cette station service est construite sur la route nationale 21 en direction de Fleurance, au milieu du 20e siècle. La famille Castel en est propriétaire, tout comme de la station du Pont-de-Pile, très semblable, construite en 1955.

Description

Matériau(x) du gros-oeuvre

matériau synthétique en gros oeuvre ; enduit

Statut juridique

Statut de la propriété
propriété privée

Documentation

Autre(s) dossier(s) à consulter
IA32001259

Avis du service Patrimoine

Non visité. INTERET GENERAL :
GROS-OEUVRE :
SECOND-OEUVRE :
ELEMENTS REMARQUABLES :

Illustrations



Fig. 1 - Vue sud.



Fig. 2 - Extrait du plan cadastral 2017.



Fig. 3 - Vue d'ensemble sud.

Références des illustrations

Fig. 1 : IVC32208_20183200076NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
Fig. 2 : IVC32208_20183200077NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
Fig. 3 : IVC32208_20183200078NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Lalanne

32. Lectoure

Lalanne

ferme



Références documentaires

Référence de l'œuvre

IA00038845

Date de l'enquête

1979

Date(s) de la rédaction de la notice

1979 ; 2010

Date de la dernière mise à jour

2017/01/06

Copyright

(c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Type d'étude

inventaire topographique

Type de notice

œuvre sélectionnée

Localisation

Références cadastrales

1824 F1 31 ; 2010 AY 78

Coordonnées géographiques (Lambert 93)

0516714 ; 6321091

Milieu d'implantation

isolé

Historique

Datation(s) principale(s)

1er quart 18e siècle

Année(s)

1721

Justification de la date

porte la date

Description

Matériau(x) du gros-œuvre

calcaire ; moellon ; enduit

Matériau(x) de couverture

tuile creuse

Plan
plan régulier
Nombre d'étages ou de vaisseaux
1 étage carré
Type d'élévation
élévation à travées
Typologie
L.

Statut juridique

Statut de la propriété
propriété privée

Illustrations



Fig. 1 - Extrait du plan cadastral 1824.

Références des illustrations

Fig. 1 : IVC32208_20123200082NUCA - Archives départementales du Gers - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Lamothe

32. Lectoure

Lamothe

pont de Lamothe



Références documentaires

Référence de l'œuvre

IA32001039

Date de l'enquête

1979

Date(s) de la rédaction de la notice

2010

Date de la dernière mise à jour

2017/01/06

Auteur(s) de la notice

Prost Gaëlle

Copyright

(c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Type d'étude

inventaire topographique

Type de notice

œuvre sélectionnée

Localisation

Canton

Lectoure

Références cadastrales

1824 L4 ; 2010 L

Coordonnées géographiques (Lambert 93)

0507137 ; 6321078

Milieu d'implantation

isolé

Cours d'eau

Gers (Le)

Historique

Datation(s) principale(s)

18e siècle (?)

Notice historique

Pont-barrage construit sur le Gers, probablement au 18e siècle, lors du drainage des terres bordant la rivière, afin d'inonder les pâtures à la saison sèche. En 1782 le pont et les moulins situés de part et d'autre figurent sur le plan d'un dîmaire de l'Ordre de Malte. Les trois meules du moulin de la rive droite sont représentées. Le moulin figuré à cet emplacement sur le plan cadastral de la commune de Castéra-Lectourois en 1824 a un plan beaucoup plus allongé. Un troisième moulin semble avoir été reconstruit à la fin du 19e siècle, sur un plan réduit : il n'est pas encore représenté sur le plan du canton de Lectoure en 1878 mais il est en photo sur une carte postale du début du 20e siècle. Ce dernier moulin, détruit par un incendie, a presque entièrement disparu. Quant au pont-barrage, l'un des derniers sur le Gers, il est aujourd'hui en très mauvais état et envahi par la végétation. Son parapet, visible sur la carte postale, n'existe plus.

Description

Matériau(x) du gros-oeuvre
calcaire ; moellon ; pierre de taille

Notice descriptive

Les deux tiers inférieurs du pont-barrage sont constitués d'une solide maçonnerie en pierre de taille. Le tiers supérieur est percé de cinq arches en demi-cercle. A l'extrémité ouest du pont, une ouverture rectangulaire destinée à l'origine au ruisseau de l'Artigue, arrivant du sud, est fermée par une vanne.

Etat de l'oeuvre
menacé

Intérêt et protection(s)

Site ou zone de protection
site inscrit

Observations
site inscrit le 12/03/1943

Statut juridique

Statut de la propriété
propriété privée

Documentation

Sources

Archives municipales de Lectoure : Registre des dîmaires de la commanderie de la Cavallerie de l'Ordre de Malte (janvier 1782).

Bibliographie

Collectif, "Lectoure à la Belle Epoque", impr. Th. Bouquet, Auch, 1984.

Autre(s) dossier(s) à consulter
IA00038846

Avis du service Patrimoine

INTERET GENERAL : pont-barrage du 18e siècle (?).
GROS-OEUVRE : éviter sa destruction imminente !
SECOND-OEUVRE :
ELEMENTS REMARQUABLES :

Illustrations



Fig. 1 - Vue d'ensemble depuis le nord (rive gauche).



Fig. 2 - Restitution de l'état actuel sur un extrait du plan cadastral 2010.



Fig. 3 - Détail d'une arche du pont.



Fig. 4 - Détail du plan n°81 du dîmaire de l'Ordre de Malte (Est en haut).



Fig. 5 - Extrait du plan n°81 du dîmaire de l'Ordre de Malte (Est en haut).




Fig. 6 - Extrait du plan cadastral 1824 (Lecture).



Fig. 7 - Les fondations du moulin vues du nord (rive gauche).



Fig. 8 - Extrémité ouest du pont vue du nord (rive gauche).



Fig. 9 - Le moulin représenté sur une carte postale du début du 20e siècle (vue sud-est).



Fig. 10 - Extrait de l'Atlas du Gers publié par L. CHANCHE en 1878.




Fig. 11 - Extrait du plan cadastral 1824 (Castéra-Lectourois).

Références des illustrations

Fig. 1 : IVC32208_20103200033NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
Fig. 2 : IVC32208_20103200034NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
Fig. 3 : IVC32208_20103200041NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
Fig. 4 : IVC32208_20103200559NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
Fig. 5 : IVC32208_20103200558NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
Fig. 6 : IVC32208_20103200035NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
Fig. 7 : IVC32208_20103200039NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
Fig. 8 : IVC32208_20103200040NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
Fig. 9 : IVC32208_20103200038NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
Fig. 10 : IVC32208_20103200037NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
Fig. 11 : IVC32208_20103200036NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Lamothe (tour)

32. Lectoure

Lamothe

Tour de Lamothe



Références documentaires

Référence de l'œuvre

IA00038846

Date de l'enquête

1979

Date(s) de la rédaction de la notice

1979 ; 2010

Date de la dernière mise à jour

2017/01/06

Auteur(s) de la notice

Prost Gaëlle

Copyright

(c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Type d'étude

inventaire topographique

Type de notice

œuvre sélectionnée

Localisation

Canton

Lectoure

Références cadastrales

1824 L3 265 ; 2010 L 223

Coordonnées géographiques (Lambert 93)

0507052 ; 6321050

Milieu d'implantation

isolé

Historique

Datation(s) principale(s)

13e siècle (?) ; 14e siècle (?)

Notice historique

Tour construite dans la deuxième moitié du 13e siècle ou la première moitié du 14e siècle, près de la rive gauche du Gers. Est-ce un moulin dès l'origine ? Servait-elle au contrôle d'un passage sur la rivière ? En 1779 elle est la propriété du marquis Desclignac, et dans le dîmaire de l'Ordre de Malte elle est appelée "ancien moulin, et tour de Lamothe". Cette tour figure sur le plan cadastral de 1824 mais pas sur l'actuel. En 1974 J-H DUCOS signale un dessin d'Eugène Camoreyt (1841-1905) représentant les baies géminées de Lamothe "arrachées et vendues au début du siècle". Un autre dessin attribuable à Eugène Camoreyt représente l'intérieur du dernier étage pourvu d'une cheminée d'angle et la charpente refaite.

Description

Matériau(x) du gros-oeuvre

calcaire ; pierre de taille

Nombre d'étages ou de vaisseaux

rez-de-chaussée surélevé ; 2 étages carrés

Notice descriptive

Tour de plan rectangulaire (environ 17m x 9m) bordant au nord le chemin qui mène de la route de Nérac au pont de "La Mothe". Aujourd'hui la tour est investie par la végétation, sa toiture a disparu, mais il reste encore les élévations en appareil régulier percées de fenêtres en arc brisé et d'archères cruciformes. Une latrine bien conservée est visible au premier étage, sur l'élévation nord.

Typologie

tour salle

Etat de l'oeuvre

menacé

Intérêt et protection(s)

Site ou zone de protection

site inscrit

Observations

site inscrit le 12/03/1943

Statut juridique

Statut de la propriété

propriété privée

Documentation

Sources

Archives municipales de Lectoure : Registre des dîmaires de la commanderie de la Cavallerie de l'Ordre de Malte (janvier 1782).

Bibliographie

Collectif dirigé par Maurice BORDES, "Sites et monuments du Lectourois", C. Lacour éditeur, Nîmes, 1974.

Avis du service Patrimoine

Tout ce que la végétation laissait voir a été vu. INTERET GENERAL : tour des 13e/14e siècles construite près du Gers.

GROS-OEUVRE : toutes les élévations sont à conserver.

SECOND-OEUVRE :

ELEMENTS REMARQUABLES :



Fig. 1 - Vue sud-ouest de l'intérieur.



Fig. 2 - Vue d'ensemble depuis l'Est.



Fig. 3 - Vue d'ensemble depuis l'ouest.



Fig. 4 - Fenêtre ouest du rez-de-chaussée.




Fig. 5 - Intérieur du dernier étage de la tour, probablement dessiné par Eugène Camoreyt dans la 2nde moitié du 19^e siècle (Fonds privé).




Fig. 6 - Détail d'une fenêtre de la tour dessiné par Eugène Camoreyt (Fonds privé).



Fig. 7 - Vue nord-ouest de la tour dessinée par Eugène Camoreyt en janvier 1869 (Fonds privé).



Fig. 8 - Détail de l'élévation nord.



Fig. 9 - Détail du plan n°81 du dîmaire de l'Ordre de Malte (Est en haut).



Fig. 10 - Extrait du plan n°81 du dîmaire de l'Ordre de Malte (Est en haut).



Fig. 11 - Elévation nord.



Fig. 12 - Position sur un extrait du plan cadastral 2010.



Fig. 13 - Extrait du plan cadastral 1824.



Fig. 14 - Elévation ouest.

Références des illustrations

Fig. 1 : IVC32208_20103200014NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
Fig. 2 : IVC32208_20103200012NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
Fig. 3 : IVC32208_20103200010NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
Fig. 4 : IVC32208_20103200013NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
Fig. 5 : IVC32208_20143200019NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
Fig. 6 : IVC32208_20143200018NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
Fig. 7 : IVC32208_20143200017NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
Fig. 8 : IVC32208_20103200016NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
Fig. 9 : IVC32208_20103200559NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
Fig. 10 : IVC32208_20103200558NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
Fig. 11 : IVC32208_20103200015NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
Fig. 12 : IVC32208_20103200011NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
Fig. 13 : IVC32208_20103200009NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
Fig. 14 : IVC32208_20103200008NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Larroque

32. Lectoure

Larroque

demeure



Références documentaires

Référence de l'œuvre

IA00038847

Date de l'enquête

1979

Date(s) de la rédaction de la notice

1979 ; 2010

Date de la dernière mise à jour

2017/01/06

Auteur(s) de la notice

Prost Gaëlle

Copyright

(c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Type d'étude

inventaire topographique

Type de notice

œuvre sélectionnée

Localisation

Références cadastrales

1824 F3 616 ; 2010 BI 37, 38

Coordonnées géographiques (Lambert 93)

0515727 ; 6318200

Milieu d'implantation

isolé

Historique

Datation(s) principale(s)

17e siècle (?) ; 18e siècle (?) ; 19e siècle (?) ; 20e siècle (?)

Notice historique

Ancienne "salle" du 17e siècle, englobée dans le logis d'une métairie au 18e siècle, elle-même agrandie au 19e siècle et dans la deuxième moitié du 20e siècle ? Elle est aujourd'hui divisée en deux propriétés.

Description

Matériau(x) du gros-œuvre

calcaire ; moellon

Matériau(x) de couverture

tuile creuse

Nombre d'étages ou de vaisseaux

1 étage carré

Escalier(s)

escalier hors-oeuvre : escalier en vis sans jour

Notice descriptive

Edifice de plan rectangulaire à un étage. Une tour d'escalier circulaire est accolée à l'élévation sud. L'unique fenêtre de cette élévation est une croisée située à l'étage, dans la moitié Est, surmontant une porte moderne. Elle est bouchée aux trois quarts. Un jour avec appui très saillant (tablette d'envol ?) en pierre situé sous le toit à l'extrémité Est de cette élévation, localise probablement un pigeonnier.

Etat de l'oeuvre

remanié

Statut juridique

Statut de la propriété

propriété privée

Avis du service Patrimoine

Non visité.

INTERET GENERAL : demeure du 17e remaniée et agrandie, du 18e au 20e ?.

GROS-OEUVRE : conserver les élévations, les ouvertures et l'escalier en vis.

SECOND-OEUVRE : rouvrir les trois parties bouchées de la croisée.

ELEMENTS REMARQUABLES :

Illustrations



Fig. 1 - Vue sud.




Fig. 2 - Extrait du plan cadastral 1824.



Fig. 3 - Extrait du plan cadastral 2010.

Références des illustrations

Fig. 1 : IVC32208_20103200223NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Fig. 2 : IVC32208_20103200225NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Fig. 3 : IVC32208_20103200224NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Lasalle

32. Lectoure

Lasalle

remise agricole



Références documentaires

Référence de l'œuvre

IA32001264

Date de l'enquête

1979

Date(s) de la rédaction de la notice

2018

Date de la dernière mise à jour

2018/01/22

Auteur(s) de la notice

Prost Gaëlle

Copyright

(c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Type d'étude

inventaire topographique

Type de notice

œuvre repérée

Localisation

Références cadastrales

H 932

Coordonnées géographiques (Lambert 93)

0510291 ; 6316807

Milieu d'implantation

isolé

Historique

Datation(s) principale(s)

19e siècle

Notice historique

Ce bâtiment isolé au sommet d'une colline, entourée de champs, pourrait être une grande remise agricole. Ne figurant pas sur le plan cadastral de 1824, il a pu être construit plus tard au cours du 19e siècle.

Description

Matériau(x) du gros-œuvre

calcaire ; moellon

Matériau(x) de couverture

tuile creuse

Notice descriptive

Le bâtiment, de plan en "L", ne possède pas d'ouverture au sud.

Intérêt et protection(s)

Site ou zone de protection

zone de protection du patrimoine architectural urbain et paysager

Statut juridique

Statut de la propriété

propriété privée

Avis du service Patrimoine

Non visité. INTERET GENERAL :

GROS-OEUVRE :

SECOND-OEUVRE :

ELEMENTS REMARQUABLES :

Illustrations



Fig. 1 - Vue sud-ouest.



Fig. 2 - Extrait du plan cadastral 2017.



Fig. 3 - Vue éloignée sud-ouest.

Références des illustrations

Fig. 1 : IVC32208_20183200079NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Fig. 2 : IVC32208_20183200080NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Fig. 3 : IVC32208_20183200081NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Las Balines

32. Lectoure

Las Balines

demeure



Références documentaires

Référence de l'œuvre

IA32001188

Date de l'enquête

1979

Date(s) de la rédaction de la notice

2015

Date de la dernière mise à jour

2017/01/06

Auteur(s) de la notice

Prost Gaëlle

Copyright

(c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Type d'étude

inventaire topographique

Type de notice

œuvre sélectionnée

Localisation

Canton

Lectoure

Références cadastrales

1824 M3-2 592 ; 2015 BW 1 à 4, 126

Coordonnées géographiques (Lambert 93)

0509329 ; 6316876

Milieu d'implantation

en ville

Historique

Datation(s) principale(s)

2e moitié 19e siècle

Notice historique

La demeure est construite sur les terres du prieuré de Saint-Gény devenu Bien national à la Révolution. Le domaine ainsi constitué s'étendait au nord-est, jusqu'au chemin de la Boère. La maison et sa dépendance remplacent l'édifice représenté sur le plan cadastral de 1824. Ce document fait apparaître le petit bâtiment qui se trouvait sur le ruisseau des Balines situé à l'est. L'historien local Pierre Ferral a retrouvé deux fosses circulaires à proximité. Il s'agissait donc probablement d'un moulin à tan. La forme et la décoration des baies, entre autres, permettent de placer la construction de la maison dans la seconde moitié du 19e siècle. Le puits, factice, est une création récente.

Description

Matériau(x) du gros-oeuvre
calcaire ; moellon ; enduit

Matériau(x) de couverture
tuile creuse

Nombre d'étages ou de vaisseaux
étage de soubassement ; 1 étage carré ; étage en surcroît

Type d'élévation
élévation ordonnancée

Escalier(s)
escalier de distribution extérieur : escalier droit, en maçonnerie

Notice descriptive

Un portail à piliers en pierre à bossages situé le long de la route nationale n°21 donne accès à la propriété. Une allée bordée d'arbres mène à la maison de maître orientée nord-sud et sa dépendance perpendiculaire fermant la cour au centre de laquelle se trouve un puits factice. La maison est élevée sur un étage de soubassement ouvrant à l'est. Bien que toutes les grandes baies soient couvertes par un arc, les élévations est et ouest sont très différentes. L'élévation ouest, la principale, compte cinq travées. un escalier à perron mène à la porte du rez-de-chaussée surélevé séparé de l'étage par un bandeau. L'élévation est compte deux travées de moins mais deux niveaux de plus : un étage de soubassement, deux étages carrés et un en surcroît. On remarque les arcs des baies des trois premiers niveaux à voussoirs passants un-sur-deux et les fenêtres pendantes des lucarnes du dernier étage surmontées d'un fronton triangulaire. Au premier étage, une porte-fenêtre surmonte la porte. Les fenêtres de l'élévation nord, éclairant l'escalier, ont un linteau. Les chaînes d'angle sont harpées à l'est et à bossages à l'ouest. Une corniche moulurée souligne la toiture à l'ouest. C'est une génoise à deux rangs sur les trois autres faces. La dépendance contient un logement à l'est. Un toit à porcs sous appentis est accolé à l'est. Un grand et étroit bassin rectangulaire est situé à une trentaine de mètres à l'est de la maison (vestige du moulin ?). Il est bordé au nord par une petite fontaine couverte par une voûte en berceau brisé. Il ne reste rien de l'ancien moulin, seulement la partie canalisée du ruisseau.

Intérêt et protection(s)

Site ou zone de protection
ZPPAUP

Statut juridique

Statut de la propriété
propriété privée

Avis du service Patrimoine

Seule une partie du rdc de la maison a été vue.
INTERET GENERAL : demeure de la seconde moitié du 19e siècle comprenant les vestiges d'un moulin (à tan?).
GROS-OEUVRE: conserver les élévations et les ouvertures des deux bâtiments.
SECOND-OEUVRE : conserver le portail, le bassin et la fontaine.
ELEMENTS REMARQUABLES :



Fig. 1 - Bassin : vue ouest.



Fig. 2 - L'allée vue depuis la maison.



Fig. 3 - Le portail.



Fig. 4 - Le bassin et la fontaine.



Fig. 5 - Partie canalisée du ruisseau des Balines (vestige du moulin).




Fig. 6 - Partie canalisée du ruisseau des Balines (vestige du moulin).



Fig. 7 - La fontaine.



Fig. 8 - Dépendance : porte du logement surmontée d'une croix peinte.



Fig. 9 - Extrait du plan cadastral 1824.



Fig. 10 - Extrait du plan cadastral 2015.



Fig. 11 - Maison : élévation ouest.



Fig. 12 - Maison : élévation est.



Fig. 13 - Vue d'ensemble sud.



Fig. 14 - Maison : élévation nord.



Fig. 15 - Maison : vue sud-est.

Références des illustrations

Fig. 1 : IVC32208_20153200229NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 2 : IVC32208_20153200228NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 3 : IVC32208_20153200227NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 4 : IVC32208_20153200230NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 5 : IVC32208_20153200233NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 6 : IVC32208_20153200232NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 7 : IVC32208_20153200231NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 8 : IVC32208_20153200226NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 9 : IVC32208_20153200221NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 10 : IVC32208_20153200220NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 11 : IVC32208_20153200219NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 12 : IVC32208_20153200222NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 13 : IVC32208_20153200225NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 14 : IVC32208_20153200224NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 15 : IVC32208_20153200223NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Lasserre

32. Lectoure

Lasserre

château



Références documentaires

Référence de l'œuvre

IA00038848

Date de l'enquête

1979

Date(s) de la rédaction de la notice

1979 ; 2010

Date de la dernière mise à jour

2017/01/06

Copyright

(c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Type d'étude

inventaire topographique

Type de notice

œuvre sélectionnée

Localisation

Références cadastrales

2010 AZ 40

Coordonnées géographiques (Lambert 93)

0515780 ; 6320660

Milieu d'implantation

isolé

Historique

Datation(s) principale(s)

milieu 19e siècle

Année(s)

1852

Justification de la date

porte la date ; daté par travaux historiques

Auteur(s) de l'œuvre

Querillac (architecte)

Justification de l'attribution

attribution par travaux historiques

Notice historique

Château construit entre 1846 et 1852 par l'architecte Querillac pour Henri et Guillaume Courrent. Porte la date 1852.

Description

Matériau(x) du gros-oeuvre
calcaire ; moellon ; enduit partiel

Matériau(x) de couverture
tuile creuse

Nombre d'étages ou de vaisseaux
étage de soubassement ; 1 étage carré

Type d'élévation
élévation ordonnancée

Escalier(s)
escalier dans-oeuvre : escalier tournant

Statut juridique

Statut de la propriété
propriété privée

Illustrations




Fig. 1 - Extrait du plan cadastral 1824.

Références des illustrations

Fig. 1 : IVC32208_20123200101NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Lauba

32. Lectoure

Lauba

ferme



Références documentaires

Référence de l'œuvre

IA32001055

Date de l'enquête

1979

Date(s) de la rédaction de la notice

2010

Date de la dernière mise à jour

2017/01/06

Auteur(s) de la notice

Prost Gaëlle

Copyright

(c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Type d'étude

inventaire topographique

Type de notice

œuvre repérée

Localisation

Canton

Lectoure

Références cadastrales

1824 H1 76 ; 2010 H 39

Coordonnées géographiques (Lambert 93)

0512499 ; 6317457

Milieu d'implantation

isolé

Historique

Datation(s) principale(s)

18e siècle

Notice historique

La plupart des bâtiments composant la métairie de "Lauba" date du 18e siècle. Elle figure sur le plan cadastral de 1824. Deux petits bâtiments ont disparu et des appentis ont été ajoutés depuis.

Description

Matériau(x) du gros-œuvre

calcaire ; moellon ; enduit

Matériau(x) de couverture

tuile creuse ; tuile plate ; tuile mécanique

Nombre d'étages ou de vaisseaux

en rez-de-chaussée ; 1 étage carré

Notice descriptive

La maison, à étage, est couverte d'un toit à croupes et de tuiles mécaniques. Le bâtiment de dépendance Est, couvert de tuiles creuses, contient un pigeonnier de plan rectangulaire au sud. Son toit à deux pans et croupes, à égouts retroussés, couvert de tuiles plates, accueille une lucarne sur le versant Est. Il est couronné par deux épis de faîtage en terre cuite vernissée de couleur verte à décor d'oiseaux. Il ouvre à l'Est.

Statut juridique

Statut de la propriété

propriété privée

Avis du service Patrimoine

Non visité.

INTERET GENERAL : ferme du 18e siècle avec pigeonnier.

GROS-OEUVRE : conserver les élévations et ouvertures.

SECOND-OEUVRE : conserver la lucarne et les épis de faîtage du pigeonnier.

ELEMENTS REMARQUABLES :

Illustrations



Fig. 1 - Vue d'ensemble nord-est.



Fig. 2 - Pigeonnier (détail de la vue nord-est).




Fig. 3 - Extrait du plan cadastral 1824.



Fig. 4 - Pigeonnier (vue nord-est).




Fig. 5 - Extrait du plan cadastral 2010.

Références des illustrations

Fig. 1 : IVC32208_20103200176NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Fig. 2 : IVC32208_20103200177NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Fig. 3 : IVC32208_20103200175NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Fig. 4 : IVC32208_20103200173NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Fig. 5 : IVC32208_20103200174NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Laucate

32. Lectoure

Laucate

moulin de Laucate



Références documentaires

Référence de l'œuvre

IA32001183

Date de l'enquête

1979

Date(s) de la rédaction de la notice

2015

Date de la dernière mise à jour

2017/01/06

Auteur(s) de la notice

Prost Gaëlle

Copyright

(c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Type d'étude

inventaire topographique

Type de notice

œuvre sélectionnée

Localisation

Canton

Lectoure

Références cadastrales

1824 M3 557 ; 2015 BX 162

Coordonnées géographiques (Lambert 93)

0509391 ; 6317281

Milieu d'implantation

en ville

Historique

Datation(s) principale(s)

18e siècle (?)

Notice historique

Il s'agit du dernier vestige des trois moulins à vent du quartier que l'on peut voir sur le plan cadastral de 1824. Les ailes et la machinerie ont disparu. L'actuelle toiture et l'agrandissement de la fenêtre du deuxième niveau datent probablement de la transformation en habitation au 20e siècle. Le rouet (grande roue en bois, dentée, destinée à transmettre le mouvement) adossé à la maison située au nord, provient certainement du moulin.

Description

Matériau(x) du gros-oeuvre
calcaire ; moellon ; enduit

Matériau(x) de couverture
tuile creuse

Plan
plan centré

Energie(s) utilisée(s)
énergie éolienne

Notice descriptive

Le moulin ouvre à l'ouest, il est éclairé par deux fenêtres au sud et un jour au nord. La toiture est soulignée par une génoise à deux rangs.

Etat de l'oeuvre
désaffecté

Intérêt et protection(s)

Site ou zone de protection
ZPPAUP

Statut juridique

Statut de la propriété
propriété privée

Avis du service Patrimoine

Non visité.

INTERET GENERAL : moulin à vent du 18e siècle (?) transformé en habitation.

GROS-OEUVRE: conserver les élévations et les ouvertures.

SECOND-OEUVRE : conserver le rouet.

ELEMENTS REMARQUABLES :



Fig. 1 - Vue sud.



Fig. 2 - Extrait du plan cadastral 2015.




Fig. 3 - Extrait du plan cadastral 1824.



Fig. 4 - Vue nord.



Fig. 5 - Rouet.



Fig. 6 - Vue ouest.

Références des illustrations

Fig. 1 : IVC32208_20153200175NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 2 : IVC32208_20153200173NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 3 : IVC32208_20153200174NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 4 : IVC32208_20153200172NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 5 : IVC32208_20153200177NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 6 : IVC32208_20153200176NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Lesquère

32. Lectoure

Lesquère

château dit Salle



Références documentaires

Référence de l'œuvre

IA00038849

Date de l'enquête

1979

Date(s) de la rédaction de la notice

1979

Date de la dernière mise à jour

2017/01/06

Copyright

(c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Type d'étude

inventaire topographique

Type de notice

œuvre sélectionnée

Localisation

Références cadastrales

1824 F2 532 ; 2010 BM 49, 50

Coordonnées géographiques (Lambert 93)

0514551 ; 6318630

Milieu d'implantation

isolé

Historique

Datation(s) principale(s)

13e siècle ; 14e siècle (?) ; 2e moitié 15e siècle (?) ; 1ère moitié 16e siècle (?) ; 18e siècle

Datation(s) secondaire(s)

17e siècle

Justification de la date

daté par travaux historiques

Notice historique

"Tour salle" du 13e ou 14e siècle ; remaniée dans la 2e moitié du 15e siècle ou la 1ère moitié du 16e siècle (cheminées et fenêtres) ; adjonction d'une cage d'escalier au 17e siècle ; corps de logis ajouté au 18e siècle.

Description

Matériau(x) du gros-œuvre

calcaire ; pierre de taille ; moellon

Matériau(x) de couverture
tuile creuse

Nombre d'étages ou de vaisseaux
étage de soubassement ; 3 étages carrés

Escalier(s)
escalier intérieur : escalier tournant à retours sans jour

Typologie
tour salle

Etat de l'oeuvre
restauré

Intérêt et protection(s)

Intérêt de l'œuvre
à signaler

Statut juridique

Statut de la propriété
propriété privée

Illustrations



Fig. 1 - Elévation sud.



Fig. 2 - Extrait du plan cadastral 1824.

Références des illustrations

Fig. 1 : IVC32208_20103200349NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Fig. 2 : IVC32208_20123200083NUCA - Archives départementales du Gers - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Lestalon

32. LECTOURE

Lestalon

maison



Références documentaires

Référence de l'œuvre

IA32001056

Date de l'enquête

1979

Date(s) de la rédaction de la notice

2010

Date de la dernière mise à jour

2017/01/06

Auteur(s) de la notice

Prost Gaëlle

Copyright

(c) Ville de LECTOURE ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Type d'étude

inventaire topographique

Type de notice

œuvre repérée

Localisation

Canton

LECTOURE

Références cadastrales

1824 H3 763 ; 2010 H 422

Coordonnées géographiques (Lambert 93)

0512498 ; 6316597

Milieu d'implantation

isolé

Historique

Datation(s) principale(s)

2e moitié 19e siècle

Notice historique

Selon la tradition orale, Lestalon était un relais de poste au 16e siècle. La métairie de "Lestalon" figure sur le plan cadastral de 1824. A cette époque la maison actuelle n'existait pas encore. Elle a probablement été construite dans la deuxième moitié du 19e siècle. Les deux bâtiments d'origine ont été très remaniés ou reconstruits.

Description

Matériau(x) du gros-œuvre

calcaire ; moellon ; enduit

Matériau(x) de couverture
tuile creuse

Nombre d'étages ou de vaisseaux
rez-de-chaussée surélevé ; 1 étage carré

Escalier(s)
escalier hors-oeuvre : escalier symétrique, en maçonnerie

Notice descriptive

Maison de plan proche du carré, en rez-de-chaussée surélevé, à étage. Sa façade nord est symétrique et ses fenêtres et portes sont couvertes de plates-bandes. Un escalier à deux rampes opposées parallèles à la façade, à rampe en fer, dessert la porte nord. Les chaînes d'angle sont apparentes et une corniche en pierre moulurée souligne la toiture.

Statut juridique

Statut de la propriété
propriété privée

Avis du service Patrimoine

Non visité.

INTERET GENERAL : maison de la 2e moitié du 19e siècle.

GROS-OEUVRE : conserver les élévations, ouvertures et escaliers.

SECOND-OEUVRE : .

ELEMENTS REMARQUABLES :

Illustrations




Fig. 1 - Extrait du plan cadastral 1824.



Fig. 2 - Extrait du plan cadastral 2010.

Références des illustrations

Fig. 1 : IVC32208_20103200180NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Fig. 2 : IVC32208_20103200179NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Malus

32. Lectoure

Malus

croix de chemin



Références documentaires

Référence de l'œuvre

IA32001065

Date de l'enquête

1979

Date(s) de la rédaction de la notice

2010

Date de la dernière mise à jour

2017/01/06

Auteur(s) de la notice

Prost Gaëlle

Copyright

(c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Type d'étude

inventaire topographique

Type de notice

œuvre sélectionnée

Localisation

Canton

Lectoure

Références cadastrales

2010 G 680

Coordonnées géographiques (Lambert 93)

0515091 ; 6313816

Milieu d'implantation

isolé

Historique

Datation(s) principale(s)

19e siècle

Notice historique

Croix de chemin ne figurant pas sur le cadastre de 1824. La croix de calcaire semble avoir été remplacée par une petite croix en métal de style 19ème.

Description

Matériau(x) du gros-oeuvre
calcaire

Notice descriptive

Croix destinée à la bénédiction des terres et des récoltes lors de processions se déroulant à la saint Marc et les trois jours précédant l'Ascension : jours des rogations. La croix en métal est fichée dans une base calcaire quadrangulaire creusée sur le dessus d'une cuve servant à recueillir des offrandes ou de l'eau bénite.

Technique(s) du décor
fonderie

Réprésentation(s)
Christ en croix

Etat de l'oeuvre
menacé

Statut juridique

Statut de la propriété
propriété privée

Avis du service Patrimoine

INTERET GENERAL : croix de chemin du 19e siècle.

GROS-OEUVRE : stabiliser la base.

SECOND-OEUVRE : .

ELEMENTS REMARQUABLES :

Illustrations



Fig. 1 - La base vue du dessus.



Fig. 2 - Extrait du plan cadastral 2010.



Fig. 3 - Vue sud-est.



Fig. 4 - Détail de la croix.

Références des illustrations

Fig. 1 : IVC32208_20103200345NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Fig. 2 : IVC32208_20103200576NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Fig. 3 : IVC32208_20103200344NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Fig. 4 : IVC32208_20103200343NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Manirac

32. Lectoure

Manirac

mouline de Bazin



Références documentaires

Référence de l'œuvre

IA32001094

Date de l'enquête

1979

Date(s) de la rédaction de la notice

2011

Date de la dernière mise à jour

2017/01/06

Auteur(s) de la notice

Prost Gaëlle

Copyright

(c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Type d'étude

inventaire topographique

Type de notice

œuvre sélectionnée

Localisation

Canton

Lectoure

Références cadastrales

1824 A3 802 ; 2011 AK 171

Coordonnées géographiques (Lambert 93)

0509696 ; 6319705

Milieu d'implantation

isolé

Cours d'eau

Bournaca

Historique

Datation(s) principale(s)

3e quart 17e siècle

Année(s)

1662

Justification de la date

daté par source

Notice historique

Moulin à eau construit sur le ruisseau de Bournaca en 1662 par Paul de Polastron, sieur de Mona et du Bazin, au fond des vignes de la salle de Mourenayre. Le moulin doit avoir quatre canes au carré hors-œuvre, les murs quatre pans d'épais, et il doit contenir 2 ou 4 meules. Il semble avoir été reconstruit à l'identique au 18e siècle, probablement à cause d'un incendie. Le ruisseau de Bournaca est détourné au nord du moulin à la fin des années 1970. L'escalier de pierre autrefois situé face à l'entrée a disparu.

Description

Matériau(x) du gros-oeuvre
calcaire ; moellon

Energie(s) utilisée(s)
énergie hydraulique

Notice descriptive

Moulin à eau de plan carré construit sur trois niveaux pour faire fonctionner deux roues probablement horizontales.

Etat de l'oeuvre
désaffecté

Statut juridique

Statut de la propriété
propriété privée

Avis du service Patrimoine

Non visité.

INTERET GENERAL : moulin à eau construit en 1662.

GROS-OEUVRE: conserver les élévations et les ouvertures.

SECOND-OEUVRE :

ELEMENTS REMARQUABLES :




Fig. 1 - Extrait du plan cadastral 1824.



Fig. 2 - Elévation ouest.



Fig. 3 - Vue sud-ouest.




Fig. 4 - Extrait du plan cadastral 2011.



Fig. 5 - Vue d'ensemble sud-est.



Fig. 6 - Extrait du plan cadastral 1824.



Fig. 7 - Elévation Est.



Fig. 8 - Elévation Est (1er + 2è niveau).

Références des illustrations

- Fig. 1 : IVC32208_20113200239NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 2 : IVC32208_20113200240NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 3 : IVC32208_20113200237NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 4 : IVC32208_20113200238NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 5 : IVC32208_20113200243NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 6 : IVC32208_20123200093NUCA - Archives départementales du Gers - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 7 : IVC32208_20113200241NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 8 : IVC32208_20113200242NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Marcous

32. Lectoure

Marcous

ferme



Références documentaires

Référence de l'œuvre

IA32001044

Date de l'enquête

1979

Date(s) de la rédaction de la notice

2010

Date de la dernière mise à jour

2017/01/06

Auteur(s) de la notice

Prost Gaëlle

Copyright

(c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Type d'étude

inventaire topographique

Type de notice

œuvre repérée

Localisation

Canton

Lectoure

Références cadastrales

1824 L4 328 ; 2010 L 836

Coordonnées géographiques (Lambert 93)

0506311 ; 6320428

Historique

Datation(s) principale(s)

19e siècle

Notice historique

L'aile sud d'origine, sans doute constituée de dépendances, semble ne plus exister, ou partiellement.

Description

Matériau(x) du gros-œuvre

calcaire ; moellon ; enduit

Matériau(x) de couverture

tuile creuse ; tuile plate

Nombre d'étages ou de vaisseaux
1 étage carré

Notice descriptive

Ferme de plan en "U". L'aile ouest compte une porte charretière couverte d'un arc (en anse-de-panier ?). L'extrémité de l'aile nord est occupée par un pigeonnier. Mur de clôture.

Etat de l'oeuvre
remanié

Statut juridique

Statut de la propriété
propriété privée

Avis du service Patrimoine

Non visité.

INTERET GENERAL :

GROS-OEUVRE :

SECOND-OEUVRE :

ELEMENTS REMARQUABLES :

Illustrations



Fig. 1 - Vue aérienne Est.



Fig. 2 - Vue aérienne Est.



Fig. 3 - Extrait du plan cadastral 1824.



Fig. 4 - Vue nord-est (depuis l'allée).



Fig. 5 - Extrait du plan cadastral 2010.

Références des illustrations

Fig. 1 : IVC32208_20103200512NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Fig. 2 : IVC32208_20103200513NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Fig. 3 : IVC32208_20103200057NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Fig. 4 : IVC32208_20103200055NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Fig. 5 : IVC32208_20103200056NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Marquisat (Côte du)

32. Lectoure

Marquisat (côte du)

puits du Marquisat



Références documentaires

Référence de l'œuvre

IA32001193

Date de l'enquête

1979

Date(s) de la rédaction de la notice

2016

Date de la dernière mise à jour

2017/01/06

Auteur(s) de la notice

Prost Gaëlle

Copyright

(c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Type d'étude

inventaire topographique

Type de notice

œuvre repérée

Localisation

Références cadastrales

2016 CK 675

Coordonnées géographiques (Lambert 93)

0508507 ; 6318025

Milieu d'implantation

en ville

Historique

Datation(s) principale(s)

18e siècle, 19e siècle (?)

Notice historique

Aujourd'hui intégré dans une propriété privée, ce puits était sans doute commun au quartier du Marquisat autrefois.

Description

Matériau(x) du gros-oeuvre

calcaire ; moellon

Matériau(x) de couverture

tuile creuse

Notice descriptive

Le puits est intégré au mur de soutènement d'un jardin. Son ouverture, au sud, est couverte par un linteau en bois. L'édicule est couvert d'un toit à une pente.

Intérêt et protection(s)

Site ou zone de protection

ZPPAUP

Statut juridique

Statut de la propriété

propriété privée

Avis du service Patrimoine

INTERET GENERAL : ancien puits de quartier.

GROS-OEUVRE :

SECOND-OEUVRE :

ELEMENTS REMARQUABLES :

Illustrations



Fig. 1 - Vue d'ensemble nord-ouest.




Fig. 2 - Extrait du plan cadastral 2016.



Fig. 3 - Vue sud-ouest.

Références des illustrations

Fig. 1 : IVC32208_20163200053NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Fig. 2 : IVC32208_20163200052NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Fig. 3 : IVC32208_20163200051NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Mességué

32. Lectoure

Mésségué

ferme



Références documentaires

Référence de l'œuvre

IA32001052

Date de l'enquête

1979

Date(s) de la rédaction de la notice

2010

Date de la dernière mise à jour

2017/01/06

Auteur(s) de la notice

Prost Gaëlle

Copyright

(c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Type d'étude

inventaire topographique

Type de notice

œuvre repérée

Localisation

Canton

Lectoure

Références cadastrales

1824 H3 748 ; 2010 H 444

Coordonnées géographiques (Lambert 93)

0512728 ; 6315976

Milieu d'implantation

isolé

Historique

Datation(s) principale(s)

18e siècle

Notice historique

La maison "Messegué", probablement construite au 18e siècle, figure sur le plan cadastral de 1824. Aujourd'hui le bâtiment situé au sud (celui des dépendances ?) a disparu.

Description

Matériau(x) du gros-œuvre

calcaire ; moellon ; enduit

Matériau(x) de couverture
tuile creuse

Nombre d'étages ou de vaisseaux
en rez-de-chaussée

Notice descriptive

Bâtiment comprenant logis et dépendances sous un même toit. Le logis est situé au sud. Est-ce une étable au centre du bâtiment ? La grange située au nord ouvre par une porte charretière couverte d'un arc en anse-de-panier. Elle est encadrée par deux jours ovales. Un appentis ouvert servant de remise est accolé au nord du bâtiment. Le portail est constitué de deux piliers en pierre de section carrée surmontés d'un tailloir se terminant par une boule.

Statut juridique

Statut de la propriété
propriété privée

Avis du service Patrimoine

Non visité.

INTERET GENERAL : ferme du 18e siècle.

GROS-OEUVRE : conserver les élévations et les ouvertures.

SECOND-OEUVRE : conserver les deux piliers du portail (restituer un portail en fer forgé ?).

ELEMENTS REMARQUABLES :

Illustrations




Fig. 1 - Extrait du plan cadastral 1824.



Fig. 2 - Portail d'entrée.



Fig. 3 - Elévation ouest.



Fig. 4 - Extrait du plan cadastral 2010.

Références des illustrations

Fig. 1 : IVC32208_20103200165NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Fig. 2 : IVC32208_20103200166NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Fig. 3 : IVC32208_20103200163NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Fig. 4 : IVC32208_20103200164NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Midi

(Boulevard du)

32. Lectoure

Midi (boulevard du) 11

maison



Références documentaires

Référence de l'œuvre

IA32001221

Date de l'enquête

1979

Date(s) de la rédaction de la notice

2016

Date de la dernière mise à jour

2017/01/06

Auteur(s) de la notice

Prost Gaëlle

Copyright

(c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Type d'étude

inventaire topographique

Type de notice

œuvre sélectionnée

Localisation

Références cadastrales

2016 CL 156

Coordonnées géographiques (Lambert 93)

0509143 ; 6317715

Milieu d'implantation

en ville

Historique

Datation(s) principale(s)

milieu 19e siècle

Notice historique

La maison ne figure pas sur le plan cadastral de 1824. Par comparaison avec des maisons datées de la rue Nationale au toit et aux lucarnes similaires, elle est datable du milieu du 19e siècle.

Description

Parties constituantes

jardin

Matériau(x) du gros-œuvre

calcaire ; moellon ; brique creuse ; enduit

Nombre d'étages ou de vaisseaux

étage de soubassement ; 1 étage carré ; étage de comble

Notice descriptive

La maison possède un étage de soubassement car elle est construite sur une pente nord-sud. Ses chaînes d'angle sont harpées. L'élévation nord, sur rue, est constituée d'une porte à imposte surmontée d'une porte-fenêtre ouvrant sur un long balcon. Une petite porte piétonne et une porte charretière occupent l'extrémité est de la façade. Toutes les fenêtres sont fermées par des persiennes. La toiture est asymétrique : un terrasson et un brisis souligné par une corniche en pierre moulurée au nord, une pente simple couverte de tuiles creuses où se distingue un belvédère central au sud. La couverture du terrasson et du brisis imite l'ardoise. Le brisis est interrompu par trois lucarnes en bois au couvrement très ouvragé. Les imitations d'ardoises dessinent des losanges et des croix de malte sur les brisis. Le faîte du belvédère est agrémenté d'une girouette décorée d'un croissant de lune. L'élévation sud, sur le jardin, est doublée d'une galerie à arcades en bois sur les trois niveaux, dont le toit est recouvert de tuiles mécaniques. Chaque niveau de galerie est décoré de lambrequins en bois dont le motif diffère de celui du belvédère.

Intérêt et protection(s)

Site ou zone de protection

ZPPAUP

Statut juridique

Statut de la propriété

propriété privée

Avis du service Patrimoine

Non visité. INTERET GENERAL : maison du milieu du 19e siècle.

GROS-OEUVRE : conserver les élévations et leurs ouvertures.

SECOND-OEUVRE : conserver les trois lucarnes, les lambrequins de l'élévation sud.

ELEMENTS REMARQUABLES :

Illustrations



Fig. 1 - Elévation nord : détail du balcon.



Fig. 2 - Vue ouest.



Fig. 3 - Vue nord-ouest.



Fig. 4 - Brisis : détail d'une croix de Malte.



Fig. 5 - Brisis : détail de la lucarne centrale.




Fig. 6 - Elévation nord : détail d'une lucarne.



Fig. 7 - Belvédère : détail de la girouette.



Fig. 8 - Brisis : détail d'un losange.



Fig. 9 - Elévation sud.



Fig. 10 - Elévation nord.




Fig. 11 - Extrait du plan cadastral 2016.



Fig. 12 - Vue sud-est.

Références des illustrations

Fig. 1 : IVC32208_20163200480NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 2 : IVC32208_20163200479NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 3 : IVC32208_20163200478NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 4 : IVC32208_20163200483NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 5 : IVC32208_20163200482NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 6 : IVC32208_20163200481NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 7 : IVC32208_20163200474NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 8 : IVC32208_20163200473NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 9 : IVC32208_20163200472NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 10 : IVC32208_20163200477NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 11 : IVC32208_20163200476NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 12 : IVC32208_20163200475NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Milloc

32. Lectoure

Milloc

ferme



Références documentaires

Référence de l'œuvre

IA32001040

Date de l'enquête

1979

Date(s) de la rédaction de la notice

2010

Date de la dernière mise à jour

2017/01/06

Auteur(s) de la notice

Prost Gaëlle

Copyright

(c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Type d'étude

inventaire topographique

Type de notice

œuvre repérée

Localisation

Canton

Lectoure

Références cadastrales

1824 L2 159, 160 ; 2010 L 1078

Coordonnées géographiques (Lambert 93)

0506281 ; 6322653

Milieu d'implantation

en écart

Historique

Datation(s) principale(s)

18e siècle

Datation(s) secondaire(s)

19e siècle

Notice historique

Une métairie probablement construite au 18e siècle, constituée de deux bâtiments de plan en "L" fermant une cour, figure sur le plan cadastral de 1824. De cette métairie il semble ne rester aujourd'hui qu'une partie du logis, celle incluant le pigeonnier, et les ruines du bâtiment de dépendances nord-est. La maison accolée au nord-ouest des vestiges du logis primitif date vraisemblablement de la deuxième moitié du 19e siècle.

Description

Matériau(x) du gros-oeuvre
calcaire ; moellon ; enduit

Matériau(x) de couverture
tuile creuse ; tuile plate

Nombre d'étages ou de vaisseaux
1 étage carré

Etat de l'oeuvre
vestiges

Statut juridique

Statut de la propriété
propriété privée

Avis du service Patrimoine

Non visité.

INTERET GENERAL : vestiges (logis + pigeonnier) d'une ferme du 18e siècle.

GROS-OEUVRE : le pigeonnier est à conserver.

SECOND-OEUVRE :

ELEMENTS REMARQUABLES :

Illustrations



Fig. 1 - Façade de la maison 19e.



Fig. 2 - Vue d'ensemble depuis l'Est.



Fig. 3 - Extrait du plan cadastral 1824.



Fig. 4 - Vue depuis l'Est.



Fig. 5 - Extrait du plan cadastral 2010.

Références des illustrations

Fig. 1 : IVC32208_20103200020NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Fig. 2 : IVC32208_20103200021NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Fig. 3 : IVC32208_20103200019NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Fig. 4 : IVC32208_20103200017NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Fig. 5 : IVC32208_20103200018NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Mirail

32. Lectoure

Mirail

demeure



Références documentaires

Référence de l'œuvre

IA32001043

Date de l'enquête

1979

Date(s) de la rédaction de la notice

2010

Date de la dernière mise à jour

2017/01/06

Auteur(s) de la notice

Prost Gaëlle

Copyright

(c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Type d'étude

inventaire topographique

Type de notice

œuvre repérée

Localisation

Canton

Lectoure

Références cadastrales

1824 L7 1149 ; 2010 L 1024

Coordonnées géographiques (Lambert 93)

0505940 ; 6319392

Milieu d'implantation

en écart

Historique

Datation(s) principale(s)

17e siècle (?)

Description

Matériau(x) du gros-œuvre

calcaire ; moellon

Nombre d'étages ou de vaisseaux

étage en surcroît

Notice descriptive

Fenêtres à arc segmentaire. Le garde-corps de la terrasse semble être constitué de balustres. Le tout est ceint d'un haut mur.

Statut juridique

Statut de la propriété
propriété privée

Avis du service Patrimoine

Non visité.

INTERET GENERAL :

GROS-OEUVRE :

SECOND-OEUVRE :

ELEMENTS REMARQUABLES :

Illustrations



Fig. 1 - Vue aérienne sud-est.



Fig. 2 - Vue aérienne Est.




Fig. 3 - Extrait du plan cadastral 1824.



Fig. 4 - Vue depuis le sud-est.




Fig. 5 - Extrait du plan cadastral 2010.

Références des illustrations

Fig. 1 : IVC32208_20103200514NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Fig. 2 : IVC32208_20103200515NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Fig. 3 : IVC32208_20103200054NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Fig. 4 : IVC32208_20103200053NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie


Fig. 5 : IVC32208_20103200052NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Moléon

32. Lectoure

Moléon

ferme



Références documentaires

Référence de l'œuvre

IA32001059

Date de l'enquête

1979

Date(s) de la rédaction de la notice

2010

Date de la dernière mise à jour

2017/01/06

Auteur(s) de la notice

Prost Gaëlle

Copyright

(c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Type d'étude

inventaire topographique

Type de notice

œuvre repérée

Localisation

Canton

Lectoure

Références cadastrales

1824 E3 679 ; 2010 BL 50

Coordonnées géographiques (Lambert 93)

0513753 ; 6317702

Milieu d'implantation

isolé

Historique

Datation(s) principale(s)

2e moitié 18e siècle ; 19e siècle

Notice historique

La métairie de "Moléon" figure sur le plan cadastral de 1824. Elle date probablement de la fin du 18e siècle. Depuis 1824 les trois bâtiments d'origine ont été légèrement modifiés et un troisième bâtiments de dépendances a été construit au sud-ouest.

Description

Matériau(x) du gros-œuvre

calcaire ; moellon ; enduit

Matériau(x) de couverture
tuile creuse ; tuile mécanique

Nombre d'étages ou de vaisseaux
1 étage carré

Type d'élévation
élévation à travées

Notice descriptive

Ferme constituée d'une vaste maison située au nord-est et de trois bâtiments de dépendances. La façade de la maison présente une élévation à six travées, deux portes piétonnes à fenêtrage d'imposte et deux grandes fenêtres (à fonction de stockage ?) à chaque extrémité de l'étage. De gros blocs de pierre constituent les allèges des fenêtres. Deux appentis sont accolés à l'ouest de cet édifice couvert d'un toit à croupe. Les dépendances sont couvertes de toits à pignons.

Etat de l'oeuvre
remanié

Statut juridique

Statut de la propriété
propriété privée

Avis du service Patrimoine

Non visité.

INTERET GENERAL : ferme de la fin du 18e siècle (?) agrandie au 19e siècle.

GROS-OEUVRE : conserver les élévations et les ouvertures.

SECOND-OEUVRE : .

ELEMENTS REMARQUABLES :

Illustrations



Fig. 1 - Extrait du plan cadastral 1824.



Fig. 2 - Extrait du plan cadastral 2010.

Références des illustrations

Fig. 1 : IVC32208_20103200233NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Fig. 2 : IVC32208_20103200232NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Moulin de la Justice

32. Lectoure

Moulin de la Justice

moulins de la Justice



Références documentaires

Référence de l'œuvre

IA32001191

Date de l'enquête

1979

Date(s) de la rédaction de la notice

2016

Date de la dernière mise à jour

2017/01/06

Auteur(s) de la notice

Prost Gaëlle

Copyright

(c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Type d'étude

inventaire topographique

Type de notice

œuvre sélectionnée

Localisation

Canton

Lectoure

Références cadastrales

1824 M3-1 344, 345, 352, 353 ; 2016 BV 458, 535

Coordonnées géographiques (Lambert 93)

0510685 ; 6317893

Historique

Datation(s) principale(s)

18e siècle

Notice historique

Le lieu-dit "La Justice" doit son nom au fait que les anciennes "fourches patibulaires" s'y détachaient, bien en vue, sur cette hauteur dominant la ville, en bordure de la grand route venant de Toulouse. L'altitude du lieu, exposé à tous les vents, en faisait un emplacement privilégié pour les moulins. Ils ont probablement été construits sous l'Ancien Régime puisque l'un d'eux présente des fleurs de lys sculptées. On voit quatre moulins alignés sur le plan cadastral de 1824. L'un des plus occidentaux ayant disparu, il n'en reste plus que trois aujourd'hui. Le plus occidental est restauré au cours du 20e siècle tandis que les deux autres sont couverts d'un toit peu après 2010.

Description

Matériau(x) du gros-oeuvre
calcaire ; moellon

Energie(s) utilisée(s)
énergie éolienne

Notice descriptive

Les trois moulins sont alignés en crête, selon un axe est-ouest, au sud de la route nationale 21 Agen-Auch. Ils dominent l'entrée est de la ville. Les deux moulins les plus orientaux ouvrent au nord et au sud. Leurs portes sont couvertes par de gros linteaux monolithes. Le moulin situé au centre de l'alignement possède une fleur de lys sculptée en relief sur chaque linteau de porte, celle située au nord étant bien mieux conservée que l'autre.

Technique(s) du décor
sculpture

Réprésentation(s)
fleur de lys

Etat de l'oeuvre
désaffecté ; restauré

Statut juridique

Statut de la propriété
propriété privée

Documentation

Sources

Archives municipales de Lectoure : 10Fi42 (cartes postales).

Bibliographie

Collectif, "Lectoure à la Belle Epoque", impr. Th. Bouquet, Auch, 1984.

Avis du service Patrimoine

Non visité.

INTERET GENERAL : trois moulins à vent du 18e siècle alignés en crête.

GROS-OEUVRE : conserver la structure et les élévations.

SECOND-OEUVRE :

ELEMENTS REMARQUABLES : conserver les fleurs de lys sculptées



Fig. 1 - Moulin médian : vue nord (porte).



Fig. 2 - Moulin médian : vue nord (linteau de la porte).



Fig. 3 - Moulin médian : vue sud.



Fig. 4 - Moulin médian : vue nord.



Fig. 5 - Moulin ouest : vue sud.




Fig. 6 - Dessin de la vue nord-est (Carte postale).



Fig. 7 - Moulin médian : vue nord (détail de la fleur de lys sculptée sur le linteau de la porte).



Fig. 8 - Moulin ouest : vue est.




Fig. 9 - Extrait du plan cadastral 1824.



Fig. 10 - Vue de l'alignement depuis l'est.



Fig. 11 - Les moulins avant restauration



Fig. 12 - Extrait du plan cadastral 2016.



Fig. 13 - Moulin est : intérieur (moitié nord).



Fig. 14 - Moulin est : intérieur (moitié sud).



Fig. 15 - Moulin est : vue sud.



Fig. 16 - Moulin est : vue nord.

Références des illustrations

Fig. 1 : IVC32208_20163200037NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 2 : IVC32208_20163200038NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 3 : IVC32208_20163200035NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 4 : IVC32208_20163200036NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 5 : IVC32208_20163200041NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 6 : IVC32208_20163200042NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 7 : IVC32208_20163200039NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 8 : IVC32208_20163200040NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 9 : IVC32208_20163200029NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Fig. 10 : IVC32208_20163200030NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
Fig. 11 : IVC32208_20163200027NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
Fig. 12 : IVC32208_20163200028NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
Fig. 13 : IVC32208_20163200033NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
Fig. 14 : IVC32208_20163200034NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
Fig. 15 : IVC32208_20163200031NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
Fig. 16 : IVC32208_20163200032NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Moulin de Penon (ferme)

32. Lectoure

Moulin de Penon

ferme



Références documentaires

Référence de l'œuvre

IA00038850

Date de l'enquête

1979

Date(s) de la rédaction de la notice

1979

Date de la dernière mise à jour

2017/01/06

Copyright

(c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Type d'étude

inventaire topographique

Type de notice

œuvre sélectionnée

Localisation

Références cadastrales

1824 K4 1 à 3 ; 2010 ZH 7

Coordonnées géographiques (Lambert 93)

0505249 ; 6316476

Milieu d'implantation

en écart

Historique

Datation(s) principale(s)

3e quart 18e siècle

Année(s)

1773

Justification de la date

porte la date

Description

Matériau(x) du gros-œuvre

calcaire ; moellon ; enduit

Matériau(x) de couverture

tuile creuse ; tuile plate

Statut juridique

Statut de la propriété
propriété privée

Illustrations



Fig. 1 - Extrait du plan cadastral 1824.



Fig. 2 - Elévation sud.

Références des illustrations

Fig. 1 : IVC32208_20123200084NUCA - Archives départementales du Gers - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
Fig. 2 : IVC32208_20103200347NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Moulin de Penon (moulin)

32. Lectoure

Moulin de Penon

moulin de Penon



Références documentaires

Référence de l'œuvre

IA00038851

Date de l'enquête

1979

Date(s) de la rédaction de la notice

1979

Date de la dernière mise à jour

2017/01/06

Copyright

(c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Type d'étude

inventaire topographique

Type de notice

œuvre repérée

Localisation

Références cadastrales

1824 K4 414 ; 2010 ZH 9

Coordonnées géographiques (Lambert 93)

0505408 ; 6316455

Milieu d'implantation

en écart

Historique

Datation(s) principale(s)

18e siècle

Justification de la date

porte la date

Notice historique

Moulin porte la date : 17. 9

Description

Matériau(x) du gros-œuvre

calcaire ; pierre de taille

Energie(s) utilisée(s)

énergie éolienne

Statut juridique

Statut de la propriété
propriété privée

Illustrations



Fig. 1 - Vue sud.



Fig. 2 - Extrait du plan cadastral 1824.




Fig. 3 - Extrait du plan cadastral 2010.

Références des illustrations

Fig. 1 : IVC32208_20103200361NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
Fig. 2 : IVC32208_20103200601NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
Fig. 3 : IVC32208_20103200600NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Moulin de Saint-Gény (au)

32. Lectoure

Moulin de Saint-Gény (au)

moulin de Saint-Gény



Références documentaires

Référence de l'œuvre

IA32001262

Date de l'enquête

1979

Date(s) de la rédaction de la notice

2018

Date de la dernière mise à jour

2018/01/25

Auteur(s) de la notice

Prost Gaëlle

Copyright

(c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Type d'étude

inventaire topographique

Type de notice

œuvre sélectionnée

Localisation

Références cadastrales

1824 M4 609 ; CN 11

Coordonnées géographiques (Lambert 93)

0509132 ; 6316566

Historique

Datation(s) principale(s)

2e moitié 13e siècle, 1ère moitié 14e siècle ?

Notice historique

Par sa maçonnerie, ce moulin peut être daté de la seconde moitié du 13e siècle ou de la première moitié du 14e siècle. La maçonnerie d'environ un mètre de large qui contient un jour en fente à l'ouest semble avoir été accolée postérieurement, à l'extrémité sud. La présence de trois arches surplombant le bief laisse supposer que le moulin comportait trois paires de meules. Sur le plan cadastral de 1824, un pont à quatre arches et piles à becs est situé dans l'axe du moulin où se payait le droit de passage. Depuis, ce pont a été détruit et un autre le remplace plus à l'est. Selon la tradition orale, ce moulin a appartenu aux parents du Maréchal Jean Lannes. Le bâtiment est agrandi à l'est et au nord après 1824, pour créer, entre autres, une petite pièce à usage de glacière. Un dessin d'Eugène Camoreyt, daté de 1869, représentant la vue sud-est, laisse voir des encorbellements et des corbeaux ou consoles à l'est (vestiges d'une bretèche située au-dessus de la porte ?) et sur l'élévation sud, une porte ogivale à l'étage surmontée de corbeaux qui devaient soutenir la toiture d'une galerie extérieure en bois, faisant un retour sur le côté ouest. De tous ces éléments, il ne reste que les corbeaux sud aujourd'hui. Le moulin est racheté par Joseph Duplan, menuisier ayant fondé une fabrique de meubles de toilette en face de la gare en 1906. Il crée dans le bâtiment construit au nord du moulin médiéval, une scierie de marbre. C'est probablement lui qui installe la turbine toujours située dans la salle des machines.

Description

Matériau(x) du gros-oeuvre

calcaire ; moellon ; enduit

Matériau(x) de couverture

tuile creuse ; tuile mécanique

Escalier(s)

escalier de distribution : escalier en équerre, en maçonnerie ; escalier dans-oeuvre : escalier tournant, en charpente ; escalier dans-oeuvre : échelle, en charpente

Energie(s) utilisée(s)

énergie hydraulique

Notice descriptive

Le creusement du bief a créé une presqu'île au sud-ouest du moulin. L'édifice d'origine est constitué d'une partie habitable au sud et de la salle des machines, moins élevée, surmontant le bief au nord. Le rez-de-chaussée surélevé du logis contient un escalier tournant en bois dans son angle nord-est et une cheminée en bois dans l'élévation ouest portant les lettres "J" et "D" (initiales de Joseph Duplan) entrelacées, sculptées sur le manteau. Cinq corbeaux de pierre en quart de rond sont visibles au sommet des façades ouest et sud. Un étroit jour en fente a été bouchée à l'ouest.. L'élément le plus saillant de cette élévation pourrait être une latrine. De ce même côté, trois arches surplombant le bief sont perceptibles. La salle des machines située au-dessus contient une turbine. L'appentis ajouté à l'est renferme une glacière avec un guichet intérieur et un autre à l'extérieur, fermés par d'épaisses petites portes de bois. Plusieurs fragments de meules jonchent la cour.

Intérêt et protection(s)

Site ou zone de protection

zone de protection du patrimoine architectural urbain et paysager

Statut juridique

Statut de la propriété

propriété privée

Documentation

Sources

Dessin de la vue sud-est par Eugène Camoreyt en 1869 (Archives municipales de Lectoure, cote : 1S10-2I).

Autre(s) dossier(s) à consulter

IA32001185

Avis du service Patrimoine

Tout a été vu sauf le 1er niveau de la partie sud. INTERET GENERAL :

GROS-OEUVRE :

SECOND-OEUVRE :

ELEMENTS REMARQUABLES : la glacière (car peu ont été conservées).



Fig. 1 - Vue sud-est.




Fig. 2 - Extrait du plan cadastral 2017.



Fig. 3 - Extrait du plan cadastral 1824.



Fig. 4 - Vue est.



Fig. 5 - Elevation sud.



Fig. 6 - Vue sud-ouest.



Fig. 7 - Elévation ouest.



Fig. 8 - Elévation sud : corbeaux de pierre.




Fig. 9 - Elévation est et sud : corbeaux de pierre.



Fig. 10 - Vue ouest.



Fig. 11 - Vue nord-est.



Fig. 12 - Elévation ouest : les trois arches au-dessus du bief.



Fig. 13 - Fragments de meules dans le jardin.




Fig. 14 - Vue est.




Fig. 15 - Grille filtrant l'eau à l'est.



Fig. 16 - La digue située à l'est.



Fig. 17 - La pointe de la presqu'île.



Fig. 18 - Logis : étage (détail du manteau de la cheminée).



Fig. 19 - Appentis est : élévation nord de la glacière.



Fig. 20 - Appentis est : élévation ouest de la glacière (porte fermée).



Fig. 21 - Appentis est : élévation ouest de la glacière (porte ouverte).



Fig. 22 - Salle des machines : la turbine.



Fig. 23 - Salle des machines : l'échelle de meunier contre l'élévation est.



Fig. 24 - Dessin de la vue sud-est par Eugène Camoreyt (1869).

Références des illustrations

- Fig. 1 : IVC32208_20183200052NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 2 : IVC32208_20183200053NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 3 : IVC32208_20183200054NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 4 : IVC32208_20183200055NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 5 : IVC32208_20183200056NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 6 : IVC32208_20183200057NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 7 : IVC32208_20183200058NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 8 : IVC32208_20183200059NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 9 : IVC32208_20183200060NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 10 : IVC32208_20183200061NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 11 : IVC32208_20183200062NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 12 : IVC32208_20183200063NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 13 : IVC32208_20183200064NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 14 : IVC32208_20183200065NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 15 : IVC32208_20183200066NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 16 : IVC32208_20183200067NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 17 : IVC32208_20183200068NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 18 : IVC32208_20183200069NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 19 : IVC32208_20183200070NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 20 : IVC32208_20183200071NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 21 : IVC32208_20183200072NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 22 : IVC32208_20183200073NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 23 : IVC32208_20183200074NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 24 : IVC32208_20183200075NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Mouline de Cardes (La)

32. Lectoure

Mouline de Cardes (La)

maison



Références documentaires

Référence de l'œuvre

IA32001208

Date de l'enquête

1979

Date(s) de la rédaction de la notice

2016

Date de la dernière mise à jour

2017/01/06

Auteur(s) de la notice

Prost Gaëlle

Copyright

(c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Type d'étude

inventaire topographique

Type de notice

œuvre repérée

Localisation

Références cadastrales

2016 AD 56

Coordonnées géographiques (Lambert 93)

0508520 ; 6318579

Milieu d'implantation

en écart

Historique

Datation(s) principale(s)

18e siècle

Notice historique

Comme en témoignent ses linteaux segmentaires, cette maison date du 18e siècle. Son plan a sensiblement évolué depuis 1824, date du cadastre ancien.

Description

Parties constituantes

jardin

Matériau(x) du gros-oeuvre

calcaire ; moellon

Matériau(x) de couverture

tuile creuse ; tuile plate

Notice descriptive

La façade principale de la maison se situe au sud et le versant sud de la toiture est surmonté d'un pigeonnier de plan carré couvert par un toit en pavillon. Ce pigeonnier ouvre au sud par une porte surmontée d'une petite baie avec tablette d'envol. Une lucarne située sur le versant sud du pavillon termine la travée. Le poignon de la charpente est protégé par un épi de faîtage en terre cuite vernissée en forme d'oiseau.

Technique(s) du décor

céramique

Réprésentation(s)

oiseau

Intérêt et protection(s)

Site ou zone de protection

ZPPAUP

Statut juridique

Statut de la propriété

propriété privée

Avis du service Patrimoine

Non visité. INTERET GENERAL : maison du 18e siècle avec pigeonnier.

GROS-OEUVRE : conserver les élévations et les ouvertures.

SECOND-OEUVRE : conserver la lucarne et l'épi de faîtage du pigeonnier.

ELEMENTS REMARQUABLES :

Illustrations



Fig. 1 - Extrait du plan cadastral 1824.



Fig. 2 - Vue sud (le toit du pigeonnier).



Fig. 3 - Elévation sud.



Fig. 4 - Extrait du plan cadastral 2016.

Références des illustrations

Fig. 1 : IVC32208_20163200372NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Fig. 2 : IVC32208_20163200373NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Fig. 3 : IVC32208_20163200370NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Fig. 4 : IVC32208_20163200371NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Mounet du Hour

32. Lectoure

Mounet du Hour

lavoir



Références documentaires

Référence de l'œuvre

IA32001098

Date de l'enquête

1979

Date(s) de la rédaction de la notice

2011

Date de la dernière mise à jour

2017/01/06

Auteur(s) de la notice

Prost Gaëlle

Copyright

(c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Type d'étude

inventaire topographique

Type de notice

œuvre repérée

Localisation

Canton

Lectoure

Références cadastrales

2011 K 59

Coordonnées géographiques (Lambert 93)

0507191 ; 6317101

Milieu d'implantation

en écart

Historique

Datation(s) principale(s)

19e siècle

Notice historique

Lavoir autrefois utilisé par les lavandières du Mounet du Hour et des écarts voisins. Ce hameau est aujourd'hui constitué d'une dizaine de maisons alors qu'il n'en comptait que trois en 1824.

Description

Matériau(x) du gros-œuvre

calcaire ; pierre de taille ; moellon ; enduit

Notice descriptive

Source couverte d'une voûte en berceau en pierre de taille, alimentant un lavoir rectangulaire recouvert de ciment.

Statut juridique

Statut de la propriété
propriété privée

Avis du service Patrimoine

INTERET GENERAL : lavoir-fontaine 19e.

GROS-OEUVRE:

SECOND-OEUVRE :

ELEMENTS REMARQUABLES :

Illustrations



Fig. 1 - Vue d'ensemble sud.



Fig. 2 - Extrait du plan cadastral 2011.



Fig. 3 - Fontaine.

Références des illustrations

Fig. 1 : IVC32208_20113200255NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Fig. 2 : IVC32208_20113200256NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Fig. 3 : IVC32208_20113200257NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Mourenayre

32. Lectoure

Mourenayre

maison



Références documentaires

Référence de l'œuvre

IA00038852

Date de l'enquête

1979

Date(s) de la rédaction de la notice

1979 ; 2010

Date de la dernière mise à jour

2017/01/06

Auteur(s) de la notice

Prost Gaëlle

Copyright

(c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Type d'étude

inventaire topographique

Type de notice

œuvre sélectionnée

Localisation

Références cadastrales

1824 A3 772 ; 2010 AK 137, 138

Coordonnées géographiques (Lambert 93)

0509723 ; 6320036

Milieu d'implantation

isolé

Historique

Datation(s) principale(s)

limite 15e siècle 16e siècle

Notice historique

Logis d'une métairie datant de la fin du 15e siècle ou du début du 16e siècle. En 1612, François de Mona, sieur de Polastron, gentilhomme calviniste, détient "la borde de Mourenayre", ainsi que Vacquier et Bazin. L'étage du logis est arrasé à mi-hauteur à une époque indéterminée. Le bâtiment est agrandi au nord et à l'ouest avant et après 1824, date du cadastre ancien. En 1980, une maison est accolée perpendiculairement au mur-pignon Est. Aujourd'hui il ne reste que des vestiges du logis d'origine et seule l'élévation sud n'a pas été masquée.

Description

Matériau(x) du gros-oeuvre

calcaire ; moellon

Matériau(x) de couverture

tuile creuse

Nombre d'étages ou de vaisseaux

1 étage carré

Notice descriptive

Edifice de plan rectangulaire, à l'origine aveugle au nord. La croisée du pignon Est, murée, est visible de l'intérieur. L'élévation sud a conservé une porte dont l'encadrement présente un profil en quart de rond. La moitié inférieure des deux fenêtres de l'étage est conservée. Les bases circulaires de l'encadrement de la fenêtre ouest portent un décor prismatique. L'appui saillant est mouluré d'une gorge. La fenêtre Est, à encadrement au profil en quart de rond, a été remaniée : un meneau en remploi sert de nouvel appui. Le rez-de-chaussée, d'une hauteur sous plafond de 3,50 m, compte une large cheminée accolée au mur nord, dont le manteau segmentaire est creusé d'une gorge. De la cheminée située au-dessus, à l'étage, il ne reste que les piédroits dont les bases portent un décor prismatique.

Etat de l'oeuvre

remanié

Statut juridique

Statut de la propriété

propriété privée

Documentation

Bibliographie

Collectif dirigé par Maurice BORDES et Georges COURTES, "Histoire de Lecture", imprimerie Bouquet, Auch, 1972 (p. 221).

Autre(s) dossier(s) à consulter

IA32001036 ; IA00038843

Avis du service Patrimoine

Le rez-dechaussée et l'étage ont été partiellement visités.

INTERET GENERAL : logis d'une métairie de la fin du 15e ou du début du 16e siècle.

GROS-OEUVRE : conserver les élévations et ouvertures d'origine.

SECOND-OEUVRE : conserver les deux cheminées (il serait souhaitable de supprimer l'insert, du moins le rétrécissement en faux appareil de brique).

ELEMENTS REMARQUABLES :



Fig. 1 - Cheminée du rez-de-chaussée (détail).



Fig. 2 - Piédroit de la cheminée de l'étage.



Fig. 3 - Cheminée de l'étage.



Fig. 4 - Elévation sud : fenêtre ouest de l'étage.



Fig. 5 - Extrait du plan cadastral 2010.




Fig. 6 - Extrait du plan cadastral 1824.



Fig. 7 - Elévation sud (vue sud-ouest).



Fig. 8 - Evier déplacé à l'extérieur.



Fig. 9 - Pignon Est (croisée vue de l'intérieur).



Fig. 10 - Angle nord-ouest.



Fig. 11 - Elévation Est (vue sud-est).



Fig. 12 - Elévation sud : porte d'entrée.



Fig. 13 - Cheminée du rez-de-chaussée.



Fig. 14 - Elévation sud : fenêtre Est de l'étage.



Fig. 15 - Elévation sud : fenêtres de l'étage.

Références des illustrations

Fig. 1 : IVC32208_20103200571NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 2 : IVC32208_20103200573NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 3 : IVC32208_20103200572NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 4 : IVC32208_20103200568NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 5 : IVC32208_20103200560NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 6 : IVC32208_20103200561NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 7 : IVC32208_20103200562NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 8 : IVC32208_20103200574NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 9 : IVC32208_20103200565NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 10 : IVC32208_20103200564NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 11 : IVC32208_20103200563NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 12 : IVC32208_20103200566NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 13 : IVC32208_20103200570NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 14 : IVC32208_20103200569NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 15 : IVC32208_20103200567NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Nine

32. Lectoure

Nine

ferme



Références documentaires

Référence de l'œuvre

IA32001041

Date de l'enquête

1979

Date(s) de la rédaction de la notice

2010

Date de la dernière mise à jour

2017/01/06

Auteur(s) de la notice

Prost Gaëlle

Copyright

(c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Type d'étude

inventaire topographique

Type de notice

oeuvre repérée ; fiche immeuble

Localisation

Canton

Lectoure

Références cadastrales

1824 L7 1195 ; 2010 L 632

Coordonnées géographiques (Lambert 93)

0506000 ; 6320196

Milieu d'implantation

isolé

Historique

Datation(s) principale(s)

18e siècle (?)

Notice historique

Le pigeonnier semble être l'unique vestige de la métairie figurant sur le plan cadastral de 1824. Il date probablement du 18e siècle. Le bâtiment dans lequel il s'inscrit aujourd'hui date du 19e siècle, tout en étant postérieur à 1824. Les bâtiments principaux de la ferme sont récents.

Description

Matériau(x) du gros-oeuvre

calcaire ; bois ; torchis ; moellon ; pan de bois ; enduit

Matériau(x) de couverture

tuile plate

Notice descriptive

Le pigeonnier de plan carré est inscrit dans l'angle nord-ouest d'un bâtiment de dépendances de plan rectangulaire ouvrant au sud par quatre piliers de section carrée. Ses élévations nord et ouest sont en pierre avec chaînes d'angle, tandis que ses élévations Est et sud sont en pan de bois à poteaux rapprochés à remplissage de torchis. La toiture en pavillon à égouts retroussés est soulignée par une génoise. Son versant Est accueille une lucarne dont la menuiserie (fenêtre à petits carreaux) semble être d'origine. L'épi de faîtage en terre cuite vernissée est endommagé. L'appentis ouest du bâtiment accueille un poulailler et/ou une soue à cochons.

Statut juridique

Statut de la propriété

propriété privée

Avis du service Patrimoine

Non visité.

INTERET GENERAL : pigeonnier du 18e siècle ?

GROS-OEUVRE : conserver les maçonneries et les pans de bois.

SECOND-OEUVRE : la menuiserie de la lucarne est à conserver.

ELEMENTS REMARQUABLES :

Illustrations



Fig. 1 - Vue d'ensemble de la ferme depuis l'ouest.



Fig. 2 - Détail du versant Est de la toiture du pigeonnier.



Fig. 3 - Vue aérienne Est.



Fig. 4 - Vue nord-est du pigeonnier.




Fig. 5 - Extrait du plan cadastral 2010.



Fig. 6 - Extrait du plan cadastral 1824.

Références des illustrations

Fig. 1 : IVC32208_20103200025NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
Fig. 2 : IVC32208_20103200026NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
Fig. 3 : IVC32208_20103200511NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
Fig. 4 : IVC32208_20103200022NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
Fig. 5 : IVC32208_20103200421NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
Fig. 6 : IVC32208_20103200024NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Noguès

32. Lectoure

Noguès

demeure dite Chartreuse



Références documentaires

Référence de l'œuvre
IA00038853

Date de l'enquête
1979

Date(s) de la rédaction de la notice
1979 ; 2010

Date de la dernière mise à jour
2017/01/06

Auteur(s) de la notice
Prost Gaëlle

Copyright
(c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Type d'étude
inventaire topographique

Type de notice
œuvre repérée

Localisation

Références cadastrales
1824 I1 154, 156 ; 2010 I 136

Coordonnées géographiques (Lambert 93)
0508701 ; 6315564

Milieu d'implantation
isolé

Historique

Datation(s) principale(s)
19e siècle

Notice historique

Seule la maison figure sur le plan cadastral de 1824. Un bâtiment comprenant logis et dépendances est construit au sud-est, plus tard dans le 19e siècle, probablement en plusieurs fois. Son pigeonnier a récemment perdu son épi de faîtage en terre cuite décoré de représentations d'oiseaux. Un corps de logis à étage est ajouté à la maison en 1904.

Description

Matériau(x) du gros-oeuvre

calcaire ; torchis ; bois ; moellon ; pierre de taille ; pan de bois ; enduit

Matériau(x) de couverture

tuile creuse ; tuile plate ; tuile mécanique

Nombre d'étages ou de vaisseaux

en rez-de-chaussée

Type d'élévation

élévation ordonnancée sans travées

Notice descriptive

La maison de plan carré présente en façade une élévation à travées (?). Le bâtiment de ferme situé au sud-est borde la route. Il est constitué de trois parties : à l'ouest une partie de plan en "U" couverte à croupe, au centre et à l'Est deux parties plus élevées couvertes à pignon aux toitures de niveau quasi identique. Les parties ouest et Est possèdent un appentis à l'arrière. Un pigeonnier de plan carré s'élève sur le versant Est du toit de la partie ouest. Il est en pan de bois à poteaux rapprochés à remplissage de torchis. Il ouvre à l'Est par deux entrées barreaudées et une tablette d'envol en bois. Sa toiture en pavillon à égouts retroussés porte une lucarne sur le versant sud-est.

Statut juridique

Statut de la propriété

propriété privée

Avis du service Patrimoine

Non visité.

INTERET GENERAL : demeure du 19e siècle (ferme à pigeonnier en pan de bois).

GROS-OEUVRE : conserver le pigeonnier et surveiller le remplissage de torchis du pan de bois qui semble attaqué par les abeilles.

SECOND-OEUVRE : conserver les huisseries du pigeonnier.

ELEMENTS REMARQUABLES :



Fig. 1 - Extrait du plan cadastral 2010.



Fig. 2 - Ferme (élévation antérieure de la partie ouest).



Fig. 3 - Ferme (pigeonnier).



Fig. 4 - Ferme (élévation postérieure).



Fig. 5 - Ferme vue depuis le sud-est.




Fig. 6 - Extrait du plan cadastral 1824.

Références des illustrations

- Fig. 1 : IVC32208_20103200154NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 2 : IVC32208_20103200153NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 3 : IVC32208_20103200158NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 4 : IVC32208_20103200157NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 5 : IVC32208_20103200156NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 6 : IVC32208_20103200155NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Nord (Boulevard du)

32. Lectoure

du Nord (boulevard)

abattoir



Références documentaires

Référence de l'œuvre

IA32001200

Date de l'enquête

1979

Date(s) de la rédaction de la notice

2016

Date de la dernière mise à jour

2017/05/11

Auteur(s) de la notice

Prost Gaëlle

Copyright

(c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Type d'étude

inventaire topographique

Type de notice

œuvre repérée

Localisation

Références cadastrales

2016 BZ 85

Coordonnées géographiques (Lambert 93)

0508883 ; 6318109

Milieu d'implantation

en ville

Historique

Datation(s) principale(s)

2e quart 19e siècle

Année(s)

1842

Justification de la date

porte la date

Notice historique

Les boucheries de la ville se trouvaient autrefois dans la halle construite en 1594. Pour des raisons d'hygiène, depuis 1807, la viande était obligatoirement vendue sur les étals établis sous cette grande halle, mais les tueries rendaient les rues insalubres. Dès 1832, le conseil municipal projette de transférer l'activité hors des remparts et monsieur Condom, architecte, réalise le plan d'un nouvel abattoir la même année. L'ancienne halle brûle en 1840 et le nouvel abattoir est construit en 1842 par le Maire, Jean-Baptiste Gauran, à l'extérieur du boulevard du nord, sur un site alimenté par une fontaine. Une vue nord du début du 20e siècle nous apprend qu'à cette époque le dernier étage de la maison n'existait pas encore et que le toit était à pignons. La partie ouest était plus élevée, à pignons et un bâtiment plus bas, de 3 niveaux, à petites fenêtres, aujourd'hui disparu, lui était accolé à l'ouest.

Description

Parties constituantes

jardin

Matériau(x) du gros-oeuvre

calcaire ; moellon ; enduit

Nombre d'étages ou de vaisseaux

étage de soubassement ; 1 étage carré

Voûtement(s)

voûte en berceau plein-cintre

Escalier(s)

escalier dans-oeuvre : escalier tournant, en charpente

Notice descriptive

L'Edifice ouvre au sud, sur le boulevard du nord. Il est constitué d'une maison de plan proche du carré à laquelle est accolé un appentis moins profond à l'ouest. Du fait de la déclivité nord-sud, l'un des trois niveaux est un étage de soubassement. Les moellons sont cachés par un enduit, comme à l'origine, sauf sur les façades est et sud. Toutes les portes et fenêtres sont couvertes par un arc en plein cintre. La clé de l'arc de la porte principale porte l'inscription gravée : « M.R. GAURAN MAIRE 1842 ». L'étage de soubassement de la maison est constitué de deux vaisseaux voûtés en plein cintre, bâtis dans le sens nord-sud, parallèles entre eux. Ils ouvrent au nord sur une terrasse dont la terre est retenue par un mur de soutènement.

Intérêt et protection(s)

Site ou zone de protection

ZPPAUP

Statut juridique

Statut de la propriété

propriété privée

Avis du service Patrimoine

Visité. INTERET GENERAL : abattoir construit en 1842.

GROS-OEUVRE : conserver les élévations, les ouvertures et le voûtement.

SECOND-OEUVRE : conserver l'escalier tournant en bois.

ELEMENTS REMARQUABLES :



Fig. 1 - Une fenêtre nord du rez-de-chaussée.



Fig. 2 - Sous-sol : vaseau est (vue nord-est).



Fig. 3 - Le revers de la porte d'entrée.



Fig. 4 - L'escalier principal.



Fig. 5 - Sous-sol : vaseau est (porte nord fermée).



Fig. 6 - Sous-sol : vaseau ouest (vue sud).



Fig. 7 - Vue ancienne nord (phototype Labouche Frères, Toulouse).



Fig. 8 - Sous-sol : vaisseau est (porte nord ouverte).



Fig. 9 - Sous-sol : vaisseau est (la porte est, condamnée).



Fig. 10 - Vue d'ensemble ouest.



Fig. 11 - Vue d'ensemble nord-ouest.



Fig. 12 - Elévation sud.



Fig. 13 - Extrait du plan cadastral 2016.



Fig. 14 - Vue nord-ouest.



Fig. 15 - La poignée de la porte d'entrée.



Fig. 16 - Mur de soutènement ouest du jardin.



Fig. 17 - La clé de l'arc de la porte principale portant l'inscription gravée : « M.R. GAURAN MAIRE 1842 »




Fig. 18 - Le heurtoir de la porte d'entrée.

Références des illustrations

Fig. 1 : IVC32208_20173200075NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 2 : IVC32208_20173200076NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 3 : IVC32208_20173200073NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 4 : IVC32208_20173200074NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 5 : IVC32208_20173200077NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 6 : IVC32208_20173200080NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 7 : IVC32208_20173200314NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 8 : IVC32208_20173200078NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 9 : IVC32208_20173200079NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 10 : IVC32208_20163200318NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 11 : IVC32208_20163200319NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 12 : IVC32208_20163200316NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 13 : IVC32208_20163200317NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 14 : IVC32208_20163200320NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 15 : IVC32208_20163200323NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 16 : IVC32208_20163200324NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 17 : IVC32208_20163200321NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 18 : IVC32208_20163200322NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Nord (Boulevard du)

32. Lectoure

Nord (boulevard du)

latrine



Références documentaires

Référence de l'œuvre

IA32001203

Date de l'enquête

1979

Date(s) de la rédaction de la notice

2016

Date de la dernière mise à jour

2017/01/06

Auteur(s) de la notice

Prost Gaëlle

Copyright

(c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Type d'étude

inventaire topographique

Type de notice

œuvre repérée

Localisation

Références cadastrales

2016 BZ 28, 50

Coordonnées géographiques (Lambert 93)

0509112 ; 6318070

Milieu d'implantation

en ville

Historique

Datation(s) principale(s)

19e siècle

Notice historique

Ces latrines publiques, non représentées sur le cadastre ancien de 1824, ont probablement été construites au cours du 19e siècle.

Description

Matériau(x) du gros-oeuvre

calcaire ; moellon ; pierre de taille ; enduit

Matériau(x) de couverture

béton en couverture

Notice descriptive

Le bâtiment est élevé à flanc de colline, perpendiculairement à une petite place bordant le boulevard du nord. Les deux latrines sont situées en haut du bâtiment et voûtées en brique, ouvrant à l'ouest. Seule cette partie de l'élévation ouest est en pierre de taille, le reste du bâtiment étant en moellons. On accède aux latrines par un étroit sentier taillé à flanc de colline. Un petit balcon en métal fait la jonction entre le sentier et la latrine nord, aujourd'hui dépourvue de porte. La latrine sud est fermée par une porte métallique.

Etat de l'oeuvre

mauvais état

Intérêt et protection(s)

Site ou zone de protection

ZPPAUP

Statut juridique

Statut de la propriété

propriété de la commune

Avis du service Patrimoine

Seule la moitié nord a été vue. INTERET GENERAL : latrines publiques du 19e siècle.

GROS-OEUVRE : conserver les élévations, le voûtement et la couverture ainsi que les ouvertures.

SECOND-OEUVRE : conserver le balcon en métal.

ELEMENTS REMARQUABLES :



Fig. 1 - La petite place située au sud des latrines.



Fig. 2 - Vue d'ensemble est.



Fig. 3 - Elévation ouest (partie inférieure).



Fig. 4 - Elévation ouest (partie supérieure).



Fig. 5 - Vue plongeante ouest.



Fig. 6 - Vue ouest.



Fig. 7 - Elévation ouest.



Fig. 8 - Extrait du plan cadastral 2016.



Fig. 9 - Elévation est.



Fig. 10 - Latrine nord (voûte).



Fig. 11 - Latrine nord.



Fig. 12 - Latrine nord (balcon).

Références des illustrations

Fig. 1 : IVC32208_20163200344NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 2 : IVC32208_20163200343NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 3 : IVC32208_20163200342NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 4 : IVC32208_20163200403NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 5 : IVC32208_20163200402NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 6 : IVC32208_20163200401NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 7 : IVC32208_20163200338NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 8 : IVC32208_20163200337NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 9 : IVC32208_20163200336NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 10 : IVC32208_20163200341NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 11 : IVC32208_20163200340NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 12 : IVC32208_20163200339NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Nord (Boulevard du)

32. Lectoure

Nord (boulevard du)

puits public du Boulevard du Nord



Références documentaires

Référence de l'œuvre

IA32001204

Date de l'enquête

1979

Date(s) de la rédaction de la notice

2016

Date de la dernière mise à jour

2017/01/06

Auteur(s) de la notice

Prost Gaëlle

Copyright

(c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Type d'étude

inventaire topographique

Type de notice

œuvre repérée

Localisation

Références cadastrales

2016 BZ 23, 28

Coordonnées géographiques (Lambert 93)

0509186 ; 6318011

Milieu d'implantation

en ville

Historique

Datation(s) principale(s)

19e siècle

Notice historique

Ce puits public, non représenté sur le cadastre ancien de 1824, a probablement été bâti au cours du 19e siècle. Il est aujourd'hui fermé par une dalle de béton. On ignore comment l'eau était puisée à l'origine. Peut-être par une ouverture au sud aujourd'hui obturée avec de la terre.

Description

Matériau(x) du gros-oeuvre
calcaire ; moellon ; pierre de taille

Matériau(x) de couverture
béton en couverture

Notice descriptive

De forme cylindrique, le puits est élevé à flanc de colline, sur plusieurs mètres. La dalle de béton qui couvre le puits ouvre par une trappe centrale, également en béton. Seule l'élévation sud est en pierre de taille.

Etat de l'oeuvre
mauvais état

Intérêt et protection(s)

Site ou zone de protection
ZPPAUP

Statut juridique

Statut de la propriété
propriété de la commune

Avis du service Patrimoine

Non visité. INTERET GENERAL : puits public du 19e siècle.
GROS-OEUVRE : conserver l'élévation, la couverture et l'ouverture.
SECOND-OEUVRE :
ELEMENTS REMARQUABLES :

Illustrations



Fig. 1 - Vue d'ensemble sud-est.



Fig. 2 - Vue sud-est.



Fig. 3 - L'intérieur du puits vu du dessus.



Fig. 4 - La trappe ouverte.



Fig. 5 - Vue sud-ouest.




Fig. 6 - Vue ouest.




Fig. 7 - Extrait du plan cadastral 2016.



Fig. 8 - Vue est.



Fig. 9 - Vue nord-est.

Références des illustrations

Fig. 1 : IVC32208_20163200366NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
Fig. 2 : IVC32208_20163200365NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
Fig. 3 : IVC32208_20163200405NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
Fig. 4 : IVC32208_20163200404NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
Fig. 5 : IVC32208_20163200349NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
Fig. 6 : IVC32208_20163200346NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
Fig. 7 : IVC32208_20163200345NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
Fig. 8 : IVC32208_20163200348NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
Fig. 9 : IVC32208_20163200347NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Nord (Boulevard du)

32. Lectoure

Nord (boulevard du)

fontaine publique du Saint-Esprit



Références documentaires

Référence de l'œuvre

IA32001206

Date de l'enquête

1979

Date(s) de la rédaction de la notice

2016

Date de la dernière mise à jour

2017/01/06

Auteur(s) de la notice

Prost Gaëlle

Copyright

(c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Type d'étude

inventaire topographique

Type de notice

œuvre sélectionnée

Localisation

Références cadastrales

1824 M7

Coordonnées géographiques (Lambert 93)

0508803 ; 6318115

Milieu d'implantation

en ville

Historique

Datation(s) principale(s)

18e siècle ; 19e siècle

Notice historique

Sur le cadastre de 1824, on voit que la fontaine existe déjà et qu'elle est située au sud-est du cimetière Saint-Esprit (déplacé à l'ouest depuis). A cette époque, on accédait à la fontaine par un escalier, aujourd'hui disparu. La partie maçonnée pourrait dater du 18e siècle. La borne fontaine en fonte est un modèle de la fin du 19e siècle. La manufacture des Pompes Bodin est créée à Bléré (Indre-et-Loire) au milieu du 19ème siècle.

Description

Matériau(x) du gros-œuvre

calcaire ; moellon ; pierre de taille

Notice descriptive

Peu profonde, la fontaine d'origine est constituée en pierre de taille, contre le rocher sur lequel s'élève le rempart nord de la ville. Il s'agit d'un bassin rectangulaire couvert par une voûte en brique. L'ouverture est couverte par un arc à 7 claveaux. Chaque montant accueille un anneau en fer servant à attacher les chevaux. 3 mètres à l'ouest de la fontaine se trouve une borne fontaine en fonte de type "pompe à bras" de la marque "BONDIN". Elle est implantée sur un sol recouvert de galets.

Intérêt et protection(s)

Site ou zone de protection

ZPPAUP ; secteur sauvegardé

Statut juridique

Statut de la propriété

propriété privée

Avis du service Patrimoine

INTERET GENERAL : fontaine maçonnée du 18e siècle et borne fontaine en fonte de la fin du 19e siècle.

GROS-OEUVRE :

SECOND-OEUVRE :

ELEMENTS REMARQUABLES :



Fig. 1 - Fontaine maçonnée.



Fig. 2 - Borne fontaine en fonctionnement.




Fig. 3 - Fontaine maçonnée (détail d'un anneau en fer).



Fig. 4 - Vue d'ensemble est.



Fig. 5 - Fontaine maçonnée (détail de la voûte).




Fig. 6 - Extrait du plan cadastral 2016.



Fig. 7 - Vue d'ensemble nord-est.



Fig. 8 - Extrait du plan cadastral 1824.



Fig. 9 - Borne fontaine.



Fig. 10 - Borne fontaine : vue d'ensemble.

Références des illustrations

Fig. 1 : IVC32208_20163200361NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 2 : IVC32208_20163200360NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 3 : IVC32208_20163200362NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 4 : IVC32208_20163200364NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 5 : IVC32208_20163200363NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 6 : IVC32208_20163200356NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 7 : IVC32208_20163200355NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 8 : IVC32208_20163200357NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 9 : IVC32208_20163200359NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 10 : IVC32208_20163200358NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Noulieu

32. Lectoure

Noulieu

ferme



Références documentaires

Référence de l'œuvre

IA32001036

Date de l'enquête

1979

Date(s) de la rédaction de la notice

2010

Date de la dernière mise à jour

2017/01/06

Auteur(s) de la notice

Prost Gaëlle

Copyright

(c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Type d'étude

inventaire topographique

Type de notice

œuvre repérée ; fiche immeuble

Localisation

Canton

Lectoure

Références cadastrales

1824 G1 52 ; 2010 G 24

Coordonnées géographiques (Lambert 93)

0514571 ; 6316281

Milieu d'implantation

isolé

Historique

Datation(s) principale(s)

16e siècle (?)

Datation(s) secondaire(s)

19e siècle ; 20e siècle

Notice historique

La bâtiment d'origine date probablement du 16e siècle. Le toponyme "Noulieu" figure sur la carte de Cassini (18e siècle), puis c'est le nom de "Mouliou" qui figure sur le plan cadastral de 1824. Au 19e siècle le bâtiment est agrandi à l'ouest par l'adjonction d'une dépendance de même hauteur et deux autres bâtiments de dépendances sont construits, l'un au nord, l'autre au sud. L'appentis nord du bâtiment d'origine, aujourd'hui maison, est postérieur à 1824. C'est au 19e siècle ou au début du 20e siècle que les éléments anciens disparaissent du rez-de-chaussée de la maison et que l'étage est réduit en hauteur. Le rez-de-chaussée est percé de larges baies au 20e siècle.

Description

Matériau(x) du gros-oeuvre
calcaire ; moellon ; enduit partiel

Matériau(x) de couverture
tuile creuse

Nombre d'étages ou de vaisseaux
1 étage carré

Escalier(s)
escalier dans-oeuvre : échelle, en charpente

Notice descriptive

Le bâtiment d'origine, de plan carré, possède encore à l'extrémité ouest de la façade une large porte d'entrée aux montants à profil arrondi surmontés d'un arc mouluré d'une gorge. Cette porte ouvre sur une échelle de meunier menant à une porte étroite à linteau droit moulurée comme la première. L'étage se compose d'une grande pièce au sud et de deux pièces au nord. Des trois cheminées en pierre il ne reste que les piédroits constitués de colonnettes et les extrémités des manteaux. Ces piédroits servent désormais de support aux poutres de la nouvelle charpente. Les bases des piédroits de la cheminée nord-ouest, particulièrement travaillés, sont sculptés de pointes de diamant. Des vestiges d'enduit peint dans les tons de bleu sont à noter dans la pièce sud. L'étage a conservé sept fenêtres (croisées et demi-croisée) plus ou moins rebouchées, celles des murs gouttereaux étant tronquées, de formes différentes mais de mouluration homogène.

Technique(s) du décor
sculpture ; peinture

Etat de l'oeuvre
remanié

Statut juridique

Statut de la propriété
propriété privée

Documentation

Autre(s) dossier(s) à consulter
IA00038843 ; IA00038852

Avis du service Patrimoine

Tout l'étage de la maison a été vu, le rez-de-chaussée partiellement. INTERET GENERAL : ferme datant probablement du 16e siècle.
GROS-OEUVRE : les trois cheminées, les sept fenêtres et les deux portes d'origine sont à conserver.
SECOND-OEUVRE :
ELEMENTS REMARQUABLES : les piédroits sculptés de la cheminée nord-ouest (l'enduit peint ?).



Fig. 1 - Cheminée de l'étage (pièce nord-ouest).



Fig. 2 - Vestiges d'enduit peint.



Fig. 3 - Détail de la base d'un piédroit de la cheminée nord-ouest de l'étage.



Fig. 4 - Porte du rez-de-chaussée.



Fig. 5 - Elévation nord.



Fig. 6 - Porte de l'étage.




Fig. 7 - Extrait du plan cadastral 1824 (2).



Fig. 8 - Elévation Est.



Fig. 9 - Entrée de la cour, à l'Est.



Fig. 10 - Elévation sud.




Fig. 11 - Extrait du plan cadastral 2010.



Fig. 12 - Extrait du plan cadastral 1824 (1).

Références des illustrations

Fig. 1 : IVC32208_20103200079NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 2 : IVC32208_20103200081NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 3 : IVC32208_20103200080NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 4 : IVC32208_20103200077NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 5 : IVC32208_20103200076NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 6 : IVC32208_20103200078NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 7 : IVC32208_20103200096NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 8 : IVC32208_20103200075NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 9 : IVC32208_20103200074NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 10 : IVC32208_20103200072NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 11 : IVC32208_20103200073NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 12 : IVC32208_20103200092NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Pébéret

32. Lectoure

puits de Pébérét



Références documentaires

Référence de l'œuvre

IA32001180

Date de l'enquête

1979

Date(s) de la rédaction de la notice

2015

Date de la dernière mise à jour

2017/01/06

Auteur(s) de la notice

Prost Gaëlle

Copyright

(c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Type d'étude

inventaire topographique

Type de notice

oeuvre repérée

Localisation

Références cadastrales

1824 M1 50 ; 2015 CE 55

Coordonnées géographiques (Lambert 93)

0508383 ; 6318124

Milieu d'implantation

en ville

Historique

Datation(s) principale(s)

18e siècle (?)

Notice historique

Le puits est déjà représenté sur le plan cadastral du "Hameau de la Côte du Pont de Pile" réalisé en 1824. Bien que, comme en 1824, il se situe aujourd'hui sur une parcelle privée, selon la tradition orale, ce puits est commun à tout le quartier.

Description

Matériau(x) du gros-oeuvre
calcaire ; pierre de taille ; moellon

Notice descriptive

On remarque la base évasée du mur de margelle de ce puits circulaire et sa margelle faite de gros blocs taillés. Une superstructure métallique soutient et abrite le rouleau en bois.

Intérêt et protection(s)

Site ou zone de protection
ZPPAUP

Statut juridique

Statut de la propriété
propriété privée

Avis du service Patrimoine

INTERET GENERAL :
GROS-OEUVRE :
SECOND-OEUVRE :
ELEMENTS REMARQUABLES :




Fig. 1 - Extrait du plan cadastral 2015.



Fig. 2 - Vue sud.




Fig. 3 - Extrait du plan cadastral 1824.



Fig. 4 - Vue d'ensemble ouest.



Fig. 5 - Vue ouest.

Références des illustrations

Fig. 1 : IVC32208_20153200123NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 2 : IVC32208_20153200122NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 3 : IVC32208_20153200124NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 4 : IVC32208_20153200126NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 5 : IVC32208_20153200125NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Peyregrande

32. Lectoure

Peyregrande

maison



Références documentaires

Référence de l'œuvre

IA32001201

Date de l'enquête

1979

Date(s) de la rédaction de la notice

2016

Date de la dernière mise à jour

2017/01/06

Auteur(s) de la notice

Prost Gaëlle

Copyright

(c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Type d'étude

inventaire topographique

Type de notice

œuvre repérée

Localisation

Références cadastrales

2016 BZ 79

Coordonnées géographiques (Lambert 93)

0508817 ; 6318220

Milieu d'implantation

isolé

Historique

Datation(s) principale(s)

19e siècle

Notice historique

Cette petite maison est construite au 19e siècle, après 1824, date du cadastre ancien, le long du chemin rural de Saint-Jourdain.

Description

Matériau(x) du gros-oeuvre
calcaire ; moellon ; enduit

Matériau(x) de couverture
tuile mécanique

Nombre d'étages ou de vaisseaux
1 étage carré

Notice descriptive

On remarque que la toiture est soulignée d'un lambrequin en bois, mais le décor n'est pas le même au nord et au sud.

Etat de l'oeuvre
mauvais état

Intérêt et protection(s)

Site ou zone de protection
ZPPAUP

Statut juridique

Statut de la propriété
propriété privée

Avis du service Patrimoine

Non visité. INTERET GENERAL : maison construite au 19e siècle, après 1824.
GROS-OEUVRE : conserver les élévations et les ouvertures.
SECOND-OEUVRE :
ELEMENTS REMARQUABLES :



Fig. 1 - Vue sud-ouest.



Fig. 2 - Vue d'ensemble sud-ouest.



Fig. 3 - Vue nord-ouest.



Fig. 4 - Extrait du plan cadastral 2016.

Références des illustrations

Fig. 1 : IVC32208_20163200327NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
Fig. 2 : IVC32208_20163200328NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
Fig. 3 : IVC32208_20163200325NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
Fig. 4 : IVC32208_20163200326NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Peyronnelle

(La)

32. Lectoure

Peyronelle (la)

hôpital, ferme de La Peyronelle



Références documentaires

Référence de l'œuvre

IA32001149

Date de l'enquête

1979

Date(s) de la rédaction de la notice

2014

Date de la dernière mise à jour

2017/01/06

Auteur(s) de la notice

Prost Gaëlle

Copyright

(c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Type d'étude

inventaire topographique

Type de notice

œuvre repérée

Localisation

Canton

Lectoure

Références cadastrales

1824 D 169 ; 2014 BC 86

Coordonnées géographiques (Lambert 93)

0514821 ; 6320742

Milieu d'implantation

en écart

Historique

Datation(s) principale(s)

13e siècle ; Temps modernes ; 19e siècle ; 1er quart 20e siècle

Datation(s) secondaire(s)

20e siècle

Année(s)

1907

Justification de la date

porte la date

Notice historique

La Peyronelle est un ancien petit hôpital de campagne situé sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle (voie du Puy). Les vestiges actuels (maçonneries, encadrements de fenêtres, futs de colonnettes et éléments de chapiteau à crochets) correspondent à la datation du 13e siècle que l'on trouve dans la bibliographie. L'hôpital est vendu ou donné après 1266 aux évêques de Bethléem puis vendu en 1332 aux religieuses de l'abbaye de Pontvert, près de Condom. Il est uni à l'Hôpital du Saint-Esprit de Lectoure en 1553. Les gouverneurs des hôpitaux vendent La Peyronnelle et ses dépendances en 1627. On peut lire "Lapeyrounelle" sur le cadastre de 1824. L'Arpentage du géomètre lectourois Stanislas Bothian, réalisé le 6 septembre 1860 à la demande du propriétaire de "Lapeyrounelle", Odon Dumoulin, lors de la vente au sieur Bordes de Bidon (propriété située au nord) a été conservé. On

apprend ainsi que parmi ce lot de parcelles totalisant 20 hectares le n°163 est la pièce du pigeonnier (dessiné à la main sur le plan cadastral de 1824) et que celle bâtie (n°169) est appelée à cette époque "La Grange". Les agrandissements nord, est et sud-ouest du bâtiment d'origine et la construction du bâtiment nord-est, déjà figurés sur le plan de 1824, sont difficilement datables. La maison située au sud porte la date "1907".

Description

Matériau(x) du gros-oeuvre
calcaire ; moellon

Matériau(x) de couverture
tuile creuse

Notice descriptive

Cette ferme est constituée de trois bâtiments. Ce qui reste du bâtiment médiéval principal mesure environ 10 par 28 mètres, avec des murs d'environ un mètre d'épaisseur, et sert de base à la maison actuelle. L'angle sud-est et l'élévation ouest sont assez bien conservés. Un évier et sa fenêtre chanfreinée ont été retrouvés au milieu de l'élévation Est qui conserve un autre vestige de fenêtre chanfreinée et un contrefort intérieur au sud. Un arrachement de mur prouve que cette élévation se prolongeait au nord. Elle est doublée à l'Est à l'Epoque Moderne ou au 19e siècle. L'élévation ouest conserve une étroite fenêtre cintrée bouchée. La grange nord-est est remontée avec des blocs équarris médiévaux comprenant de nombreux chanfreins et un blocage de cailloux. Son élévation nord conserve un fut de colonnette en remploi. La maison inhabitée située au sud (attique sur rez-de-chaussée) porte la date "1907" au-dessus de la lettre "B" gravées dans un cartouche de pierre situé au-dessus de la porte d'entrée. L'élévation sud de la maison conserve un fut de colonnette en remploi. Un puits à margelle carrée est situé dans la cour et le jardin est au sud.

Etat de l'oeuvre
remanié

Intérêt et protection(s)

Site ou zone de protection
ZPPAUP

Statut juridique

Statut de la propriété
propriété privée

Documentation

Bibliographie

Georges Courtès, Francis Zapata et Pascal Moulin, Les Chemins de Saint-Jacques dans le Gers, Saint-Etienne, Editions Sud-Ouest, coll. Sites et Patrimoine, 2013, 253 pages ; Sentier vers Saint-Jacques-de-Compostelle via Le Puy-Moissac-Roncevaux, Federation Francaise de la Randonnee Pedestre, TopoGuides, 2010, 128 pages ; "Les vieux chemins de Lectoure", Charles Ortet, Bulletin de la Société Archéologique du Gers, 1er trim. 1963, p58-69.

Avis du service Patrimoine

Visité.

INTERET GENERAL : Petit hôpital de campagne du 13e siècle destiné à l'accueil des pèlerins, transformé en ferme à partir du 17e siècle.

GROS-OEUVRE : conserver les élévations médiévales (moellons équarris sans blocage de cailloux), les 3 fenêtres anciennes (1 bouchée, 1 déplacée et 1 vestige), la porte ancienne (bouchée), le puits et les remplois situés dans les maçonneries.

SECOND-OEUVRE :

ELEMENTS REMARQUABLES :

Illustrations



Fig. 1 - Grange : élévation nord (fût de colonnette en remploi).



Fig. 2 - Maison : élévation sud.



Fig. 3 - Grange : élévation Est.



Fig. 4 - Grange : élévation nord (indication de deux remplois).



Fig. 5 - Crochet de chapiteau retrouvé sur le site (n°1).



Fig. 6 - Bâtiment principal : élévation Est actuelle doublant l'ancienne (évier en remploi).



Fig. 7 - Maison : élévation sud (porte).



Fig. 8 - Maison : élévation sud (cartouche au-dessus de la porte).



Fig. 9 - Grange : élévation ouest.



Fig. 10 - Bâtiment principal : élévation Est (partie sud, contrefort intérieur).



Fig. 11 - Bâtiment principal : élévation nord (premières assises intérieures).



Fig. 12 - Bâtiment principal : élévation Est (partie sud).



Fig. 13 - Puits.



Fig. 14 - Bâtiment principal : élévation ouest (partie centrale, fenêtre bouchée).



Fig. 15 - Bâtiment principal : élévation ouest (partie centrale, fenêtre bouchée indiquée en rouge).



Fig. 16 - Bâtiment principal : élévation nord (arrachement de mur).



Fig. 17 - Bâtiment principal : élévation ouest (partie centrale).



Fig. 18 - Bâtiment principal : élévation sud.



Fig. 19 - Emprise des vestiges du bâtiment médiéval principal sur un extrait du plan cadastral 2014.



Fig. 20 - Bâtiment principal : élévation Est (la cheminée en 1997, fonds privé).



Fig. 21 - Bâtiment principal : élévation sud (détail de l'angle sud-est d'origine conservé).



Fig. 22 - Vue sud-est.



Fig. 23 - Vue nord-est.



Fig. 24 - Noms de parcelles provenant de l'arpentage de 1860, portés sur un extrait du plan cadastral 1824.



Fig. 25 - Extrait du plan cadastral 1824.



Fig. 26 - Bâtiment principal : angle sud-est actuel.



Fig. 27 - Vue Est sur le Château de Plieux.



Fig. 28 - Bâtiment principal : élévation Est (photo ancienne non datée, fonds privé).



Fig. 29 - Crochet de chapiteau retrouvé sur le site (n°2).



Fig. 30 - Pèlerins sur la portion de chemin qui passe à l'ouest du site.



Fig. 31 - Bâtiment principal : élévation ouest (partie sud).



Fig. 32 - Bâtiment principal : évier déplacé.



Fig. 33 - Extrait du plan cadastral 2014.



Fig. 34 - Bâtiment principal : fenêtre de l'évier elle aussi déplacée.

Références des illustrations

Fig. 1 : IVC32208_20143200096NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
Fig. 2 : IVC32208_20143200097NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
Fig. 3 : IVC32208_20143200094NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
Fig. 4 : IVC32208_20143200095NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
Fig. 5 : IVC32208_20143200100NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
Fig. 6 : IVC32208_20143200101NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
Fig. 7 : IVC32208_20143200098NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
Fig. 8 : IVC32208_20143200099NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
Fig. 9 : IVC32208_20143200093NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
Fig. 10 : IVC32208_20143200087NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
Fig. 11 : IVC32208_20143200088NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
Fig. 12 : IVC32208_20143200086NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
Fig. 13 : IVC32208_20143200085NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
Fig. 14 : IVC32208_20143200091NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
Fig. 15 : IVC32208_20143200092NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
Fig. 16 : IVC32208_20143200089NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
Fig. 17 : IVC32208_20143200090NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
Fig. 18 : IVC32208_20143200078NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
Fig. 19 : IVC32208_20143200077NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
Fig. 20 : IVC32208_20143200080NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
Fig. 21 : IVC32208_20143200079NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
Fig. 22 : IVC32208_20143200074NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
Fig. 23 : IVC32208_20143200073NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
Fig. 24 : IVC32208_20143200076NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
Fig. 25 : IVC32208_20143200075NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
Fig. 26 : IVC32208_20143200081NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
Fig. 27 : IVC32208_20143200104NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
Fig. 28 : IVC32208_20143200105NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
Fig. 29 : IVC32208_20143200102NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
Fig. 30 : IVC32208_20143200103NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
Fig. 31 : IVC32208_20143200083NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
Fig. 32 : IVC32208_20143200082NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
Fig. 33 : IVC32208_20143200107NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
Fig. 34 : IVC32208_20143200084NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Pitrac

32. Lectoure

Pitrac

demeure dite Salle



Références documentaires

Référence de l'œuvre

IA00038854

Date de l'enquête

1979

Date(s) de la rédaction de la notice

1979 ; 2010

Date de la dernière mise à jour

2017/01/06

Auteur(s) de la notice

Prost Gaëlle

Copyright

(c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Type d'étude

inventaire topographique

Type de notice

œuvre sélectionnée

Localisation

Références cadastrales

1824 C2 164 ; 2010 AP 93

Coordonnées géographiques (Lambert 93)

0512185 ; 6320212

Milieu d'implantation

isolé

Historique

Datation(s) principale(s)

13e siècle ; 14e siècle (?) ; 1ère moitié 18e siècle

Datation(s) secondaire(s)

17e siècle

Année(s)

1727

Justification de la date

porte la date ; daté par travaux historiques

Notice historique

"Tour salle" du 13e ou 14e siècle, remaniée au 17e siècle, puis agrandie au début du 18e siècle par l'adjonction de trois ailes et la construction d'une grange indépendante en 1727. L'ensemble figure sur le plan cadastral de 1824 sous le nom "Pitrac Maison et Métairie". Le plan actuel en diffère peu.

Description

Matériau(x) du gros-oeuvre

calcaire ; moellon ; enduit

Matériau(x) de couverture

tuile creuse

Nombre d'étages ou de vaisseaux

2 étages carrés

Notice descriptive

La tour d'origine, de plan proche du carré, compte deux étages. L'élévation sud est préservée en rez-de-chaussée : elle présente deux jours en fente chanfreinés et une porte chanfreinée couverte d'un arc brisé. Les fenêtres du premier et du second étage, rectangulaires et larges, datent du 17^e siècle. On aperçoit cependant le contour de fenêtres plus anciennes situées à l'Est de la façade et comblées : une rectangulaire (croisée?) au premier étage et une trilobée au second étage. Les élévations Est et nord de la tour comptent chacune une pierre d'écoulement au second étage. A l'intérieur l'escalier placé dans l'angle nord-est semble 18^e ou 19^e. Les vestiges d'une cheminée encadrée par deux niches sont visibles au dernier étage. Les pavillons légèrement saillants accolés à l'Est et à l'ouest de la tour au 18^e siècle comportent un étage et présentent des fenêtres segmentaires. Ils sont prolongés au nord par des appentis d'un seul niveau. Un passage sous arcade en anse-de-panier est pratiqué dans l'appentis ouest afin de desservir la cour arrière. Des parties agricoles de plan en "L" sont accolées au nord de l'aile Est. L'extrémité sud servait au logement du métayer tandis que le reste était réservé aux animaux.

Une grange indépendante est construite au nord-ouest du bâtiment principal. La clé de sa porte charretière centrale porte la date "1727".

Une pièce d'eau alimentée par une fontaine est située au sud-ouest de l'ensemble.

Statut juridique

Statut de la propriété

propriété privée

Avis du service Patrimoine

Non visité.

INTERET GENERAL : demeure du 13^e ou 14^e remaniée au 17^e et agrandie au 18^e.

GROS-OEUVRE : conserver les élévations et les ouvertures (même comblées) des bâtiments et la fontaine.

SECOND-OEUVRE : conserver l'évier, les 2 pierres d'écoulement, la cheminée, les 2 niches et l'inscription "1727".

ELEMENTS REMARQUABLES :



Fig. 1 - Vue nord-ouest de l'habitation.



Fig. 2 - Evier (pavillon Est ?).



Fig. 3 - Grange indépendante : détail de la porte charretière.



Fig. 4 - Grange indépendante : vue sud-est.



Fig. 5 - Tour médiévale : 2nd étage.



Fig. 6 - Tour médiévale : élévation sud (détail de la fenêtre trilobée).



Fig. 7 - Tour médiévale : élévation nord.



Fig. 8 - Intérieur de l'habitation.



Fig. 9 - Tour médiévale : angle nord-est du rez-de-chaussée.



Fig. 10 - Vue sud-est de l'habitation.



Fig. 11 - Vue d'ensemble sud.



Fig. 12 - Tour médiévale : élévation sud (rez-de-chaussée).



Fig. 13 - Tour médiévale : élévation sud.



Fig. 14 - Vue d'ensemble sud-ouest.



Fig. 15 - Extrait du plan cadastral 2010.



Fig. 16 - Fontaine et pièce d'eau.



Fig. 17 - Extrait du plan cadastral 1824.



Fig. 18 - Vue sud.

Références des illustrations

Fig. 1 : IVC32208_20113200271NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 2 : IVC32208_20113200270NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 3 : IVC32208_20113200273NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 4 : IVC32208_20113200272NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 5 : IVC32208_20113200269NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 6 : IVC32208_20113200265NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 7 : IVC32208_20113200266NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 8 : IVC32208_20113200268NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 9 : IVC32208_20113200267NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 10 : IVC32208_20113200262NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 11 : IVC32208_20103200218NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 12 : IVC32208_20113200264NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 13 : IVC32208_20113200263NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 14 : IVC32208_20103200217NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 15 : IVC32208_20103200215NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 16 : IVC32208_20113200274NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 17 : IVC32208_20103200216NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 18 : IVC32208_20103200214NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Pont de Pile à Pradoulin (Chemin rural du)

32. Lectoure

Pont de Pile à Pradoulin (chemin rural du)

maison de garde-barrière



Références documentaires

Référence de l'œuvre

IA32001216

Date de l'enquête

1979

Date(s) de la rédaction de la notice

2016

Date de la dernière mise à jour

2017/01/06

Auteur(s) de la notice

Prost Gaëlle

Copyright

(c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Type d'étude

inventaire topographique

Type de notice

œuvre repérée

Localisation

Références cadastrales

2016 CH 14

Coordonnées géographiques (Lambert 93)

0508753 ; 6317256

Milieu d'implantation

en écart

Historique

Datation(s) principale(s)

2e moitié 19e siècle

Notice historique

Cette maison est située au passage à niveau n°24 de la voie ferrée Auch-Agen ouverte le 16 novembre 1865.

Description

Parties constituantes

jardin

Matériau(x) du gros-œuvre

calcaire ; moellon ; enduit

Matériau(x) de couverture
tuile creuse

Nombre d'étages ou de vaisseaux
1 étage carré

Notice descriptive

Les encadrements de baies de la maison sont saillants et une génoise souligne la toiture. Le numéro "24" est indiqué par une plaque en terre cuite décorée située au-dessus de la porte d'entrée et au-dessus de la fenêtre sud du rez-de-chaussée faisant face à la voie ferrée. Ce numéro est aussi indiqué par une plaque émaillée placée sur l'élévation est bordant la route, au niveau de la chaîne d'angle sud-est.

Technique(s) du décor
céramique

Représentation(s)
palmette

Intérêt et protection(s)

Site ou zone de protection
ZPPAUP

Statut juridique

Statut de la propriété
propriété privée

Avis du service Patrimoine

Non visité. INTERET GENERAL : maison de garde-barrière de la 2e moitié du 19e siècle.
GROS-OEUVRE : conserver les élévations et leurs ouvertures.
SECOND-OEUVRE : conserver les 3 plaques indiquant le nombre 24.
ELEMENTS REMARQUABLES :

Illustrations



Fig. 1 - Elévation est : détail du numéro situé au-dessus de la porte d'entrée.



Fig. 2 - Extrait du plan cadastral 2016.



Fig. 3 - Vue sud-est.

Références des illustrations

Fig. 1 : IVC32208_20163200443NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
Fig. 2 : IVC32208_20163200442NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
Fig. 3 : IVC32208_20163200441NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Pont de Pile

32. Lectoure

Pont-de-Pile

station service du Pont-de-Pile



Références documentaires

Référence de l'œuvre

IA32001259

Date de l'enquête

1979

Date(s) de la rédaction de la notice

2018

Date de la dernière mise à jour

2018/01/12

Auteur(s) de la notice

Prost Gaëlle

Copyright

(c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Type d'étude

inventaire topographique

Type de notice

œuvre sélectionnée

Localisation

Références cadastrales

CE 124

Coordonnées géographiques (Lambert 93)

0508281 ; 6317910

Milieu d'implantation

en écart

Historique

Datation(s) principale(s)

milieu 20e siècle

Année(s)

1955

Justification de la date

daté par source

Notice historique

Cette station service est construite sur la route de Condom, juste avant le Pont-de-Pile, en 1955. La famille Castel en est propriétaire, tout comme de la station construite à la même époque sur la route de Fleurance, très semblable.

Intérêt et protection(s)

Site ou zone de protection

zone de protection du patrimoine architectural urbain et paysager

Statut juridique

Statut de la propriété

propriété privée

Documentation

Autre(s) dossier(s) à consulter

IA32001263

Avis du service Patrimoine

Non visité. INTERET GENERAL :

GROS-OEUVRE :

SECOND-OEUVRE :

ELEMENTS REMARQUABLES :

Illustrations



Fig. 1 - Elévation sud.



Fig. 2 - Extrait du plan cadastral 2017.



Fig. 3 - Vue est.

Références des illustrations

Fig. 1 : IVC32208_20183200040NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Fig. 2 : IVC32208_20183200041NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Fig. 3 : IVC32208_20183200042NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Pont de Pile (au)

32. Lectoure

Pont de Pile (au)

tannerie du Pont-de-Pile



Références documentaires

Référence de l'œuvre

IA32001257

Date de l'enquête

1979

Date(s) de la rédaction de la notice

2018

Date de la dernière mise à jour

2018/01/11

Auteur(s) de la notice

Prost Gaëlle

Copyright

(c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Type d'étude

inventaire topographique

Type de notice

œuvre sélectionnée

Localisation

Références cadastrales

1824 M1 23 à 29 ; CE 14, 120, 121

Coordonnées géographiques (Lambert 93)

0508238 ; 6318021

Milieu d'implantation

en écart

Historique

Datation(s) principale(s)

17e siècle ; 18e siècle ; 19e siècle

Notice historique

L'ensemble est bâti au bord du Gers, le long de l'ancienne route de Condom et de son pont visibles sur le plan cadastral de 1824. La route et le pont ont été refaits au sud plus tard au cours du 19e siècle. Le bâtiment le plus ancien (parcelle 121) date probablement du 17e siècle. Ceux qui l'encadrent à l'est et à l'ouest sont construits au siècle suivant. Un bâtiment du 19e siècle (postérieure à 1824) relie les parcelles 23 et 27 du plan cadastral de 1824. La façade nord du bâtiment de la parcelle 14 est dénaturée par le percement de trois "hublots" aux environs de 2010.

Description

Matériau(x) du gros-œuvre

calcaire ; moellons

Matériau(x) de couverture
tuile creuse

Notice descriptive

Le bâtiment le plus ancien ouvre par une large porte en plein cintre au nord et au sud. Il contient un potager en brique et, à l'étage, une large cheminée en bois. Le bâtiment le plus récent comporte un séchoir à l'étage, caractérisé par ses étroites et longues ouvertures rapprochées et fermées par des abat-vents.

Intérêt et protection(s)

Site ou zone de protection

zone de protection du patrimoine architectural urbain et paysager

Statut juridique

Statut de la propriété

propriété privée

Avis du service Patrimoine

Non visité. INTERET GENERAL :

GROS-OEUVRE :

SECOND-OEUVRE : conserver la cheminée de l'étage de la parcelle 121.

ELEMENTS REMARQUABLES : le potager en brique de la parcelle 121.

Illustrations



Fig. 1 - Bâtiment central et séchoir (élévations sud).



Fig. 2 - Extrait du plan cadastral 2017.



Fig. 3 - Extrait du plan cadastral 1824.



Fig. 4 - Séchoir et bâtiment sud-ouest (vue est).



Fig. 5 - Bâtiment central (élévation nord).



Fig. 6 - Séchoir et bâtiment sud-ouest (vue nord-ouest).



Fig. 7 - Séchoir et bâtiment sud-ouest (vue ouest).



Fig. 8 - Bâtiment est (élévation nord).

Références des illustrations

- Fig. 1 : IVC32208_20183200027NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 2 : IVC32208_20183200028NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 3 : IVC32208_20183200029NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 4 : IVC32208_20183200030NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 5 : IVC32208_20183200031NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 6 : IVC32208_20183200032NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 7 : IVC32208_20183200033NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 8 : IVC32208_20183200034NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Pont de Pile

32. Lectoure

Pont de Pile

pont



Références documentaires

Référence de l'œuvre

IA32001150

Date de l'enquête

1979

Date(s) de la rédaction de la notice

2014

Date de la dernière mise à jour

2017/01/06

Auteur(s) de la notice

Prost Gaëlle

Copyright

(c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Type d'étude

inventaire topographique

Type de notice

œuvre repérée

Localisation

Canton

Lectoure

Références cadastrales

1824 L5 561 ; 2014 ZB 10

Coordonnées géographiques (Lambert 93)

0508081 ; 6317963

Milieu d'implantation

en écart

Historique

Datation(s) principale(s)

18e siècle (?)

Notice historique

Le petit Pont-de-Pile est appelé ainsi pour le différencier du grand pont qui enjambe le Gers situé à une centaine de mètres à l'Est. Les chemins de Las Lebés (toujours emprunté par la via Podiensis) et de La Bioulète passent sur ce pont datant vraisemblablement de la surélévation du chemin dans cette zone inondable, à l'Epoque Moderne. La construction du pont est sans doute antérieure au dernier quart du 18e siècle car c'est probablement celui représenté sur un plan de 1775. Il est difficile de savoir si un ruisseau se jetant ensuite dans le Gers passait sous l'arche, à l'origine. Celui de Crabé peut-être. Le pont a été muré au nord avant 1824 car il apparaît déjà ainsi sur le plan cadastral établi à cette date.

Description

Matériau(x) du gros-oeuvre

brique ; calcaire ; moellon

Notice descriptive

Ce pont en moellons calcaires est constitué d'une unique arche en berceau brisé à intrados de brique. Un mur en gros moellons calcaires divise l'arche en son milieu dans sa longueur et cette dernière est remblayée au nord. Le mur nord de la culée Est n'est plus visible et le parapet du tablier a disparu. Seul celui des culées a été conservé, et seulement au sud.

Etat de l'oeuvre

mauvais état

Intérêt et protection(s)

Site ou zone de protection

ZPPAUP

Statut juridique

Statut de la propriété

propriété de la commune

Avis du service Patrimoine

Visité.

INTERET GENERAL : Petit pont sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle datant sans doute du 18e siècle.

GROS-OEUVRE : conserver les élévations.

SECOND-OEUVRE :

ELEMENTS REMARQUABLES :




Fig. 1 - Extrait du plan cadastral 2014.



Fig. 2 - Le tablier du pont se confondant avec le chemin (vue ouest).



Fig. 3 - Le mur obturant l'accès nord de l'arche (vue sud).



Fig. 4 - Vue d'ensemble sud.



Fig. 5 - Le tablier du pont, vue ouest.



Fig. 6 - Extrait du plan cadastral 1824.



Fig. 7 - L'arche (vue sud).



Fig. 8 - Vue d'ensemble sud.




Fig. 9 - Plan de 1775 (Archives départementales du Gers - C 569).



Fig. 10 - Vue du fossé sud depuis le tablier (la route Lectoure-Condom au dernier plan).



Fig. 11 - Le mur sud de la culée ouest.



Fig. 12 - Détail de la voûte en brique.

Références des illustrations

Fig. 1 : IVC32208_20143200181NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
Fig. 2 : IVC32208_20143200189NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
Fig. 3 : IVC32208_20143200187NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
Fig. 4 : IVC32208_20173200290NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
Fig. 5 : IVC32208_20173200291NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
Fig. 6 : IVC32208_20143200182NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
Fig. 7 : IVC32208_20143200180NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
Fig. 8 : IVC32208_20143200184NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
Fig. 9 : IVC32208_20143200183NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
Fig. 10 : IVC32208_20143200188NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
Fig. 11 : IVC32208_20143200185NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
Fig. 12 : IVC32208_20143200186NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Pradoulin
(au)

32. Lectoure

Pradoulin (au)

maison



Références documentaires

Référence de l'œuvre

IA32001261

Date de l'enquête

1979

Date(s) de la rédaction de la notice

2018

Date de la dernière mise à jour

2018/01/11

Auteur(s) de la notice

Prost Gaëlle

Copyright

(c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Type d'étude

inventaire topographique

Type de notice

œuvre repérée

Localisation

Références cadastrales

CM 116

Coordonnées géographiques (Lambert 93)

0508607 ; 6317052

Milieu d'implantation

en écart

Historique

Datation(s) principale(s)

2e moitié 18e siècle

Description

Matériau(x) du gros-œuvre

calcaire ; moellon ; enduit

Matériau(x) de couverture

tuile creuse

Nombre d'étages ou de vaisseaux

étage de soubassement ; étage carré

Technique(s) du décor
sculpture

Réprésentation(s)
coquille ; cuir découpé

Précisions sur la représentation

L'encadrement mouluré de la porte principale, qui est celle d'origine, est décoré à la clé de la plate-bande, d'un cuir découpé surmonté d'une coquille sur lequel sont gravées les lettres "M" (accostée de la lettre "C" ?).

Intérêt et protection(s)

Site ou zone de protection

zone de protection du patrimoine architectural urbain et paysager

Statut juridique

Statut de la propriété

propriété privée

Avis du service Patrimoine

Non visité. INTERET GENERAL :

GROS-OEUVRE :

SECOND-OEUVRE :

ELEMENTS REMARQUABLES :



Fig. 1 - Elévation nord-est.



Fig. 2 - Extrait du plan cadastral 2017.



Fig. 3 - Elévation nord-est : porte d'entrée principale.



Fig. 4 - Elévation nord-est : porte d'entrée principale (détail de la plate-bande).



Fig. 5 - Vue sud.



Fig. 6 - Vue nord.

Références des illustrations

Fig. 1 : IVC32208_20183200046NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
Fig. 2 : IVC32208_20183200047NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
Fig. 3 : IVC32208_20183200048NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
Fig. 4 : IVC32208_20183200049NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
Fig. 5 : IVC32208_20183200050NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
Fig. 6 : IVC32208_20183200051NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Pradoulin (Quartier de)

32. Lectoure

quartier de Pradoulin

remise agricole



Références documentaires

Référence de l'œuvre

IA32001260

Date de l'enquête

1979

Date(s) de la rédaction de la notice

2018

Date de la dernière mise à jour

2018/01/11

Auteur(s) de la notice

Prost Gaëlle

Copyright

(c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Type d'étude

inventaire topographique

Type de notice

œuvre repérée

Localisation

Références cadastrales

CH 25

Coordonnées géographiques (Lambert 93)

0508467 ; 6317500

Milieu d'implantation

en écart

Historique

Datation(s) principale(s)

19e siècle

Description

Matériau(x) du gros-œuvre

bois ; essentage de planches

Matériau(x) de couverture

tuile mécanique

Notice descriptive

Cette remise agricole est située au milieu d'un champ bordant le Gers et près d'une noria.

Intérêt et protection(s)

Site ou zone de protection

zone de protection du patrimoine architectural urbain et paysager

Statut juridique

Statut de la propriété

propriété privée

Documentation

Autre(s) dossier(s) à consulter

noria

Avis du service Patrimoine

Visité. INTERET GENERAL :

GROS-OEUVRE :

SECOND-OEUVRE :

ELEMENTS REMARQUABLES :

Illustrations



Fig. 1 - Vue nord (depuis la route).



Fig. 2 - Extrait du plan cadastral 2017.



Fig. 3 - La charpente.

Références des illustrations

Fig. 1 : IVC32208_20183200043NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Fig. 2 : IVC32208_20183200044NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Fig. 3 : IVC32208_20183200045NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Pradoulin (Quartier de)

32. Lectoure

quartier de Pradoulin

remise agricole

noria



Références documentaires

Référence de l'œuvre

IM32006008

Date de l'enquête

2018

Date(s) de rédaction de la notice

2018

Date de la dernière mise à jour

2018/01/23

Auteur(s) de la notice

Prost Gaëlle

Copyright

(c) Inventaire général Région Occitanie ; (c) Ville de Lectoure

Type d'enquête

inventaire topographique

Type de notice

œuvre sélectionnée

Localisation

Coordonnées Lambert 93

0508458 ; 6317492

Historique

Datation

19e siècle

Notice historique

Pradoulin est une zone de maraîchage au 19e et au 20e siècles. Ces norias étaient utilisées pour relever l'eau des puits. Elles étaient actionnées par un cheval, un mulet ou un boeuf. Celle-ci est située sur la parcelle CH 26.

Description

Catégorie technique

maçonnerie ; ferronnerie ; ferblanterie

Matériaux et techniques

fer ; calcaire

Commentaire descriptif

La noria est placée dans un large puits à margelle carrée. La chaîne de godets en fer est conservée dans la remise agricole située au nord. Il reste en place le tambour relié par un axe et un engrenage à une roue horizontale autrefois actionnée par un animal. La pièce de métal cintrée qui était placée au-dessus du dos de l'animal et à laquelle était attaché son harnachement est conservée.

Statut, intérêt et protection(s)

Statut de la propriété
propriété privée

Illustrations



Fig. 1 - La chaîne de godets déposée dans la cabane située au nord.



Fig. 2 - Extrait du plan cadastral 2017.

Références des illustrations

Fig. 1 : IVC32208_20183200089NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
Fig. 2 : IVC32208_20183200090NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Pradoulin (remise)

32. Lectoure

Pradoulin

remise



Références documentaires

Référence de l'œuvre

IA32001225

Date de l'enquête

1979

Date(s) de la rédaction de la notice

2016

Date de la dernière mise à jour

2017/01/06

Auteur(s) de la notice

Prost Gaëlle

Copyright

(c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Type d'étude

inventaire topographique

Type de notice

œuvre repérée

Localisation

Références cadastrales

2016 CM 104

Coordonnées géographiques (Lambert 93)

0508789 ; 6317126

Milieu d'implantation

en écart

Historique

Datation(s) principale(s)

19e siècle

Notice historique

Ce bâtiment ne figure pas sur le plan cadastral de 1824.

Description

Parties constituantes

bûcher

Matériau(x) du gros-œuvre

calcaire ; moellon ; enduit ; essentage de planches

Matériau(x) de couverture

tuile creuse

Notice descriptive

Cette remise est située au croisement de deux routes. Les chaînes d'angle sont harpées. Une génoise souligne la toiture qui se poursuit sur l'auvent servant de bûcher situé à l'est, fermé par un essentage de planches à l'est et au nord.

Intérêt et protection(s)

Site ou zone de protection

ZPPAUP

Statut juridique

Statut de la propriété

propriété privée

Avis du service Patrimoine

Non visité. INTERET GENERAL : remise du 19e siècle.

GROS-OEUVRE : conserver les élévations et leurs ouvertures.

SECOND-OEUVRE :

ELEMENTS REMARQUABLES :

Illustrations



Fig. 1 - Extrait du plan cadastral 2016.



Fig. 2 - Vue sud-est.

Références des illustrations

Fig. 1 : IVC32208_20163200470NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Fig. 2 : IVC32208_20163200469NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Pradoulin (maison)

32. Lectoure

Pradoulin

maison



Références documentaires

Référence de l'œuvre

IA32001224

Date de l'enquête

1979

Date(s) de la rédaction de la notice

2016

Date de la dernière mise à jour

2017/01/06

Auteur(s) de la notice

Prost Gaëlle

Copyright

(c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Type d'étude

inventaire topographique

Type de notice

œuvre repérée

Localisation

Références cadastrales

2016 CM 160

Coordonnées géographiques (Lambert 93)

0508617 ; 6317171

Milieu d'implantation

en écart

Historique

Datation(s) principale(s)

19e siècle

Notice historique

Cette maison ne figure pas sur le plan cadastral de 1824. Ses plates-bandes constituées de nombreux petits claveaux témoignent d'une construction au cours du 19e siècle, probablement dans la seconde moitié. La porte charretière sud a été transformée en fenêtre.

Description

Parties constituantes

hangar agricole ; jardin

Matériau(x) du gros-œuvre

calcaire ; moellon ; enduit ; essentage de planches

Matériau(x) de couverture

tuile creuse

Nombre d'étages ou de vaisseaux

1 étage carré ; comble à surcroît

Notice descriptive

La maison est située au croisement de deux routes. Les chaînes d'angle sont harpées. Un enduit lisse et clair borde la génoise de la toiture. Des jours ovales situés juste au-dessus des fenêtres de l'étage éclairent le comble au nord, au sud et à l'est. La façade est comporte un balcon à garde-corps en métal dont le décor dessine des volutes. Un grand auvent reposant sur des poteaux, à usage de hangar, est accolé à l'ouest de la maison. Il est fermé par un essentage de planches au nord.

Technique(s) du décor

ferronnerie

Réprésentation(s)

volute

Intérêt et protection(s)

Site ou zone de protection

ZPPAUP

Statut juridique

Statut de la propriété

propriété privée

Avis du service Patrimoine

Non visité. INTERET GENERAL : maison du 19e siècle.

GROS-OEUVRE : conserver les élévations et leurs ouvertures.

SECOND-OEUVRE :

ELEMENTS REMARQUABLES :

Illustrations



Fig. 1 - Elévation nord.



Fig. 2 - Elévation est.



Fig. 3 - Elévation sud.



Fig. 4 - Extrait du plan cadastral 2016.

Références des illustrations

Fig. 1 : IVC32208_20163200467NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Fig. 2 : IVC32208_20163200468NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Fig. 3 : IVC32208_20163200465NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Fig. 4 : IVC32208_20163200466NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Pradoulin (noria)

32. Lectoure

Pradoulin

maison

noria



Références documentaires

Référence de l'œuvre

IM32006007

Date de l'enquête

2018

Date(s) de rédaction de la notice

2018

Date de la dernière mise à jour

2018/01/23

Auteur(s) de la notice

Prost Gaëlle

Copyright

(c) Inventaire général Région Occitanie ; (c) Ville de Lectoure

Type d'enquête

inventaire topographique

Type de notice

œuvre sélectionnée

Localisation

Coordonnées Lambert 93

0508543 ; 6317099

Historique

Datation

19e siècle

Notice historique

Pradoulin est une zone de maraîchage au 19e et au 20e siècles. Ces norias étaient utilisées pour relever l'eau des puits. Elles étaient actionnées par un cheval, un mulet ou un boeuf. Celle-ci est située sur la parcelle CM 156.

Description

Catégorie technique

maçonnerie ; ferronnerie ; ferblanterie

Matériaux et techniques

fer ; calcaire

Commentaire descriptif

La noria est placée dans un large puits à margelle carrée. Elle est constituée de godets en fer montés sur une chaîne enveloppant un tambour relié par un axe et un engrenage à une roue horizontale autrefois actionnée par un animal. La pièce de métal cintrée qui était placée au-dessus du dos de l'animal et à laquelle était attaché son harnachement est conservée.

Statut, intérêt et protection(s)

Statut de la propriété
propriété privée

Illustrations



Fig. 1 - Détail des godets.



Fig. 2 - Situation sur un extrait du plan cadastral 2017.



Fig. 3 - Vue sud.



Fig. 4 - Détail de la roue horizontale.



Fig. 5 - Détail de la partie qui était attachée à l'animal de trait.



Fig. 6 - Vue d'ensemble est et situation de la noria dans le champ.

Références des illustrations

Fig. 1 : IVC32208_20183200083NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
Fig. 2 : IVC32208_20183200084NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
Fig. 3 : IVC32208_20183200085NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
Fig. 4 : IVC32208_20183200086NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
Fig. 5 : IVC32208_20183200087NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
Fig. 6 : IVC32208_20183200088NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Pradoulin

(croix de chemin)

32. Lectoure

Pradoulin

croix de chemin



Références documentaires

Référence de l'œuvre

IA32001101

Date de l'enquête

1979

Date(s) de la rédaction de la notice

2011

Date de la dernière mise à jour

2017/01/06

Auteur(s) de la notice

Prost Gaëlle

Copyright

(c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Type d'étude

inventaire topographique

Type de notice

œuvre repérée

Localisation

Canton

Lectoure

Références cadastrales

1824 M4 ; 2010 CH/CM

Coordonnées géographiques (Lambert 93)

0508601 ; 6317351

Milieu d'implantation

en écart

Historique

Datation(s) principale(s)

19e siècle

Notice historique

Croix de chemin datant probablement du 19e siècle.

Description

Notice descriptive

Croix en métal fleuronnée dressée sur un socle en calcaire. Des symboles de la Passion du Christ sont représentés : l'échelle à la base, la tenaille et le marteau sur chacune des branches, le coq au sommet.

Intérêt et protection(s)

Site ou zone de protection

ZPPAUP

Statut juridique

Statut de la propriété

propriété publique

Documentation

Bibliographie

Annie Castan, Inventaire des croix de fer forgé dans le Gers, 4e édition, Marestaing, Centre d'Etudes, de Recherche et d'Edition de Marestaing, 1998.

Avis du service Patrimoine

INTERET GENERAL :

GROS-OEUVRE:

SECOND-OEUVRE :

ELEMENTS REMARQUABLES :



Fig. 1 - Extrait du plan cadastral 2011.




Fig. 2 - Extrait de l'ouvrage d'Annie Castan : Inventaire des croix de fer forgé dans le Gers, 4e édition, Marestaing, Centre d'Etudes, de Recherche et d'Édition de Marestaing, 1998.



Fig. 3 - Vue sud.




Fig. 4 - Extrait du plan cadastral 1824.

Références des illustrations

Fig. 1 : IVC32208_20113200280NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 2 : IVC32208_20163200452NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 3 : IVC32208_20113200279NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 4 : IVC32208_20113200281NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Pradoulin (maison)

32. Lectoure

Pradoulin

maison



Références documentaires

Référence de l'œuvre

IA32001189

Date de l'enquête

1979

Date(s) de la rédaction de la notice

2016

Date de la dernière mise à jour

2017/01/06

Auteur(s) de la notice

Prost Gaëlle

Copyright

(c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Type d'étude

inventaire topographique

Type de notice

œuvre repérée

Localisation

Canton

Lectoure

Références cadastrales

2015 CM 53

Coordonnées géographiques (Lambert 93)

0508603 ; 6317079

Milieu d'implantation

en écart

Historique

Datation(s) principale(s)

3e quart 19e siècle

Année(s)

1866

Justification de la date

porte la date

Notice historique

La clé de la plate-bande surmontant la porte d'entrée porte la date gravée "1866". La porte d'entrée du bâtiment principal date du 20e siècle, tout comme la terrasse en béton qui longe son élévation sud et l'escalier qui y mène.

Description

Matériau(x) du gros-oeuvre
calcaire ; moellon ; enduit

Matériau(x) de couverture
tuile creuse

Nombre d'étages ou de vaisseaux
étage de soubassement ; 1 étage carré

Escalier(s)
escalier de distribution extérieur : escalier droit, en maçonnerie

Notice descriptive

Sur le modèle de la maison voisine au sud, l'ensemble est constitué de la maison principale de plan proche du carré et d'un bâtiment rectangulaire accolé à l'est. Des chaînes d'angle en pierre de taille. Les petites fenêtres sont couvertes par un linteau tandis que les grandes sont couvertes par une plate-bande. Une porte charretière se trouve au premier niveau de l'élévation sud de chacun des deux bâtiments. Enfin, une génoise souligne les toitures. Un appentis sur poteaux en bois s'appuie contre l'élévation est de ce dernier. Les baies de la façade sur rue du bâtiment principal sont mises en valeur par un encadrement en saillie. La porte d'entrée est cernée de trois moulures plates. Il s'agit de la seule élévation non enduite.

Intérêt et protection(s)

Site ou zone de protection
ZPPAUP

Statut juridique

Statut de la propriété
propriété privée

Avis du service Patrimoine

Non visité.

INTERET GENERAL : maison de 1866.

GROS-OEUVRE: conserver les élévations et les ouvertures des deux bâtiments.

SECOND-OEUVRE :

ELEMENTS REMARQUABLES :



Fig. 1 - vue d'ensemble ouest.



Fig. 2 - Bâtiment principal : élévation sud (étage de soubassement).



Fig. 3 - Bâtiment principal : élévation est (détail de la plate-bande de la porte d'entrée).



Fig. 4 - Bâtiment principal : élévation est (porte d'entrée).



Fig. 5 - Extrait du plan cadastral 2016.



Fig. 6 - Bâtiment principal (vue nord).



Fig. 7 - Vue d'ensemble sud-est.



Fig. 8 - Vue d'ensemble nord.

Références des illustrations

Fig. 1 : IVC32208_20163200012NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
Fig. 2 : IVC32208_20163200011NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
Fig. 3 : IVC32208_20163200014NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
Fig. 4 : IVC32208_20163200013NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
Fig. 5 : IVC32208_20163200008NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
Fig. 6 : IVC32208_20163200007NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
Fig. 7 : IVC32208_20163200010NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
Fig. 8 : IVC32208_20163200009NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Pradoulin (fontaine)

32. Lectoure

Pradoulin

fontaine



Références documentaires

Référence de l'œuvre

IA32001097

Date de l'enquête

1979

Date(s) de la rédaction de la notice

2011

Date de la dernière mise à jour

2017/01/06

Auteur(s) de la notice

Prost Gaëlle

Copyright

(c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Type d'étude

inventaire topographique

Type de notice

œuvre sélectionnée

Localisation

Canton

Lectoure

Références cadastrales

1824 M4 ; 2011 CM 51

Coordonnées géographiques (Lambert 93)

0508612 ; 6317132

Milieu d'implantation

en écart

Historique

Datation(s) principale(s)

18e siècle

Notice historique

Fontaine réceptionnant l'eau d'une source peut-être déjà utilisée aux premiers siècles de notre ère, lorsque la ville, "Lactora", était bâtie au pied du promontoire rocheux, au bord du Gers. D'après son style, elle date probablement du 18e siècle.

Description

Matériau(x) du gros-œuvre

calcaire ; pierre de taille ; moellon

Notice descriptive

Fontaine de facture particulièrement soignée (éléments en pierre de taille), à fronton triangulaire, accostée de deux abreuvoirs.

Intérêt et protection(s)

Site ou zone de protection

ZPPAUP

Statut juridique

Statut de la propriété

propriété privée

Avis du service Patrimoine

INTERET GENERAL : fontaine abreuvoir.

GROS-OEUVRE:

SECOND-OEUVRE :

ELEMENTS REMARQUABLES :



Fig. 1 - Le revers après remplacement de la pomme de pin sommitale.




Fig. 2 - Extrait du plan cadastral 1824 (M4).



Fig. 3 - Vue ancienne (Pierre Bèze, "Mémoire en Images, Lectoure en Lomagne", Alan Sutton, Tours, 2000).



Fig. 4 - Vue d'ensemble nord.




Fig. 5 - Extrait du plan cadastral 1824.



Fig. 6 - Vue sud.



Fig. 7 - Vue ouest.



Fig. 8 - Extrait du plan cadastral 2011.

Références des illustrations

Fig. 1 : IVC32208_20163200002NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
Fig. 2 : IVC32208_20163200001NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
Fig. 3 : IVC32208_20173200313NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
Fig. 4 : IVC32208_20163200003NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
Fig. 5 : IVC32208_20113200253NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
Fig. 6 : IVC32208_20113200254NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
Fig. 7 : IVC32208_20113200251NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
Fig. 8 : IVC32208_20113200252NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Repassac (pont)

32. Lectoure

Repasac

pont



Références documentaires

Référence de l'œuvre

IA32001258

Date de l'enquête

1979

Date(s) de la rédaction de la notice

2018

Date de la dernière mise à jour

2018/01/09

Auteur(s) de la notice

Prost Gaëlle

Copyright

(c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Type d'étude

inventaire topographique

Type de notice

œuvre repérée

Localisation

Références cadastrales

CE 63

Coordonnées géographiques (Lambert 93)

0508231 ; 6318429

Milieu d'implantation

en écart

Historique

Datation(s) principale(s)

2e moitié 19e siècle

Notice historique

Ce pont permet de faire passer la voie ferrée Agen-Auch, ouverte en 1865, au-dessus du chemin rural 19.

Description

Matériau(x) du gros-œuvre

calcaire ; moellons

Notice descriptive

Le pont comporte de nombreuses inscriptions sur ces deux piles. La plupart signalent le niveau d'une crue du Gers (24 juin 1875, juillet 1897).

Intérêt et protection(s)

Site ou zone de protection

zone de protection du patrimoine architectural urbain et paysager

Statut juridique

Statut de la propriété

propriété privée

Avis du service Patrimoine

Visité. INTERET GENERAL :

GROS-OEUVRE :

SECOND-OEUVRE :

ELEMENTS REMARQUABLES :

Illustrations



Fig. 1 - Vue est.



Fig. 2 - Extrait du plan cadastral 2017.



Fig. 3 - Vue ouest.



Fig. 4 - Inscription de la crue de 1875.



Fig. 5 - Inscription de la crue de 1897.

Références des illustrations

Fig. 1 : IVC32208_20183200035NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Fig. 2 : IVC32208_20183200036NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Fig. 3 : IVC32208_20183200037NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Fig. 4 : IVC32208_20183200038NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Fig. 5 : IVC32208_20183200039NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Repassac (usine à gaz)

32. Lectoure

Repassac

usine à gaz



Références documentaires

Référence de l'œuvre

IA32001182

Date de l'enquête

1979

Date(s) de la rédaction de la notice

2015

Date de la dernière mise à jour

2017/01/06

Auteur(s) de la notice

Prost Gaëlle

Copyright

(c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Type d'étude

inventaire topographique

Type de notice

œuvre sélectionnée

Localisation

Canton

Lectoure

Références cadastrales

2015 CE 100

Coordonnées géographiques (Lambert 93)

0508270 ; 6318416

Milieu d'implantation

en écart

Historique

Datation(s) principale(s)

2e moitié 19e siècle

Description

Matériau(x) du gros-oeuvre

brique

Intérêt et protection(s)

Site ou zone de protection
ZPPAUP

Statut juridique

Statut de la propriété
propriété privée

Avis du service Patrimoine

Non visité.

INTERET GENERAL :

GROS-OEUVRE: conserver les élévations et les ouvertures.

SECOND-OEUVRE :

ELEMENTS REMARQUABLES :

Illustrations



Fig. 1 - Pavillon nord (élévation ouest).



Fig. 2 - Extrait du plan cadastral 2015.




Fig. 3 - Vue ancienne depuis l'est (Archives Municipales de Lectoure : carte postale 5Fi7, Banabera édit. Lectoure).

Références des illustrations

Fig. 1 : IVC32208_20153200137NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Fig. 2 : IVC32208_20153200138NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Fig. 3 : IVC32208_20153200139NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Repassac (Moulin de Repassac)

32. Lectoure

Repasac

moulin de Repasac

Références documentaires

Référence de l'œuvre

IA32001147

Date de l'enquête

1979

Date(s) de la rédaction de la notice

2013

Date de la dernière mise à jour

2017/01/06

Auteur(s) de la notice

Prost Gaëlle

Copyright

(c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Type d'étude

inventaire topographique

Type de notice

œuvre repérée

Localisation

Canton

Lectoure

Références cadastrales

1824 M1 15 ; 2013 CE 24, 29, 106

Coordonnées géographiques (Lambert 93)

0508109 ; 6318458

Milieu d'implantation

en écart

Cours d'eau

Gers (Le)

Historique

Datation(s) principale(s)

1er quart 20e siècle

Année(s)

1901

Justification de la date

porte la date

Notice historique

Le 5 mars 1273 l'Evêque, Géraud de Monlezun, cède au roi la moitié des droits qu'il a sur la ville, la seigneurie et la justice, ainsi qu'une part des revenus sur le Moulin de Repasac. Il est acheté par le Maréchal Jean Lannes au tout début du 19e siècle.

Description

Matériau(x) du gros-oeuvre
calcaire ; moellon ; enduit

Matériau(x) de couverture
tuile creuse

Nombre d'étages ou de vaisseaux
1 étage carré

Energie(s) utilisée(s)
énergie hydraulique

Intérêt et protection(s)

Site ou zone de protection
ZPPAUP

Statut juridique

Statut de la propriété
propriété privée

Documentation

Bibliographie

Collectif dirigé par Maurice BORDES et Georges COURTES, "Histoire de Lecture", imprimerie Bouquet, Auch, 1972

Avis du service Patrimoine

Non visité.

INTERET GENERAL : moulin à eau de 1901.

GROS-OEUVRE : conserver les élévations et les ouvertures anciennes.

SECOND-OEUVRE :

ELEMENTS REMARQUABLES :

Ribère (La)

32. Lectoure

Ribère (La)

demeure



Références documentaires

Référence de l'œuvre

IA00038855

Date de l'enquête

1979

Date(s) de la rédaction de la notice

1979 ; 2010

Date de la dernière mise à jour

2017/01/06

Auteur(s) de la notice

Prost Gaëlle

Copyright

(c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Type d'étude

inventaire topographique

Type de notice

œuvre repérée

Localisation

Références cadastrales

1824 L7 1163 ; 2010 L 885, 1002

Coordonnées géographiques (Lambert 93)

0506619 ; 6319704

Milieu d'implantation

isolé

Historique

Datation(s) principale(s)

18e siècle

Datation(s) secondaire(s)

16e siècle (?) ; 19e siècle

Notice historique

Le fief de La Ribère est mentionné dès la seconde moitié du 18e siècle, sur la carte de Cassini. Les fenêtres du bâtiment sud datent de ce dernier du 18e siècle mais la tour d'angle renfermant l'escalier, elle, placerait plutôt sa construction au 16e ou au 17e siècle. Il est curieux de remarquer que cette tour ne figure pas sur le plan cadastral de 1824. Un appendice est accolé à l'ouest du bâtiment après 1824. Le bâtiment nord est probablement postérieur à 1824 car son plan a beaucoup changé depuis cette date.

Description

Matériau(x) du gros-oeuvre
calcaire ; moellon ; enduit

Matériau(x) de couverture
tuile creuse

Escalier(s)
escalier hors-oeuvre : escalier en vis sans jour, en charpente

Notice descriptive

Ensemble de trois bâtiments dont seul celui situé au sud semble avoir conservé des éléments de la demeure d'origine. Il s'agit probablement du logis. De plan rectangulaire, il est couvert d'un toit à croupes. Une tour d'escalier circulaire est bâtie hors-oeuvre dans l'angle nord-est.

Etat de l'oeuvre
remanié

Statut juridique

Statut de la propriété
propriété privée

Avis du service Patrimoine

Non visité.

INTERET GENERAL : demeure du 16e ou 17e siècle remaniée aux 18e et 19e siècles ou demeure du 18e siècle remaniée au 19e siècle.

GROS-OEUVRE : conserver les élévations et les ouvertures.

SECOND-OEUVRE : conserver l'escalier en vis de la tour s'il existe encore.

ELEMENTS REMARQUABLES :

Illustrations



Fig. 1 - Vue aérienne nord-est.



Fig. 2 - Extrait du plan cadastral 2010.



Fig. 3 - Extrait du plan cadastral 1824.

Références des illustrations

Fig. 1 : IVC32208_20103200516NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Fig. 2 : IVC32208_20103200517NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Fig. 3 : IVC32208_20103200518NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Saint-Gény (Couvent)

32. Lectoure

Saint-Geny

couvent de Saint-Geny



Références documentaires

Référence de l'œuvre

IA00038856

Date de l'enquête

1979

Date(s) de la rédaction de la notice

1979

Date de la dernière mise à jour

2017/01/06

Copyright

(c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Type d'étude

inventaire topographique

Type de notice

œuvre sélectionnée

Localisation

Références cadastrales

1824 M3 602, 603 ; 2010 CN 44

Coordonnées géographiques (Lambert 93)

0509212 ; 6316779

Milieu d'implantation

en écart

Historique

Datation(s) principale(s)

4e quart 10e siècle (détruit) ; 16e siècle

Datation(s) secondaire(s)

4e quart 19e siècle

Année(s)

1876

Justification de la date

daté par travaux historiques

Notice historique

Couvent fondé après 980 ; détruit en 1059 ; église 16e siècle ; élévation occidentale et clocher reconstruits en 1876 ; cimetière détruit après 1824.

Description

Matériau(x) du gros-oeuvre

calcaire ; pierre de taille ; enduit partiel

Matériau(x) de couverture

tuile creuse ; ardoise

Plan

plan allongé

Nombre d'étages ou de vaisseaux

1 vaisseau

Voûtement(s)

voûte d'ogives

Typologie

clocher mur ; abside polygonale

Etat de l'oeuvre

vestiges

Intérêt et protection(s)

Site ou zone de protection

ZPPAUP

Statut juridique

Statut de la propriété

propriété privée

Illustrations



Fig. 1 - Eglise : élévation ouest.




Fig. 2 - Extrait du plan cadastral 1824.

Références des illustrations

Fig. 1 : IVC32208_20103200363NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Fig. 2 : IVC32208_20123200085NUCA - Archives départementales du Gers - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Saint-Jourdain (mouline)

32. Lectoure

Saint-Jourdain

moline Saint-Jourdain



Références documentaires

Référence de l'œuvre

IA32001181

Date de l'enquête

1979

Date(s) de la rédaction de la notice

2015

Date de la dernière mise à jour

2017/01/06

Auteur(s) de la notice

Prost Gaëlle

Copyright

(c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Type d'étude

inventaire topographique

Type de notice

œuvre sélectionnée

Localisation

Canton

Lectoure

Références cadastrales

1824 A5 1747 ; 1824 M1 64 ; 2015 CD 48, 49, 52

Coordonnées géographiques (Lambert 93)

0508588 ; 6318517

Milieu d'implantation

en écart

Cours d'eau

Foissin

Historique

Datation(s) principale(s)

???

Notice historique

Le ruisseau de Foissin était appelé ruisseau de Saint-Jourdain en 1824. Selon les propriétaires actuels, la métairie située au nord-ouest faisait autrefois partie de la même propriété. Les murs canalisant le cours d'eau au nord des bâtiments ont été remontés par l'actuel propriétaire avec les blocs anciens. L'ancienne dépendance construite à l'ouest au 19e siècle a été transformée en habitation.

Description

Matériau(x) du gros-oeuvre
calcaire ; moellon ; enduit

Energie(s) utilisée(s)
énergie hydraulique

Notice descriptive

Moulin à eau de plan ? construit sur deux niveaux (peut-être plus à l'origine) pour faire fonctionner ? roues probablement horizontales. Au sud, le toit de l'ancienne dépendance repose sur des piliers de section carrée.

Etat de l'oeuvre
désaffecté

Intérêt et protection(s)

Site ou zone de protection
ZPPAUP

Statut juridique

Statut de la propriété
propriété privée

Avis du service Patrimoine

Seule une partie du rez-de-chaussée a été vue.
INTERET GENERAL : moulin à eau construit en ???
GROS-OEUVRE: conserver les élévations et les ouvertures.
SECOND-OEUVRE :
ELEMENTS REMARQUABLES :

Illustrations



Fig. 1 - Extrait du plan cadastral 1824 (1ère feuille de la section M).



Fig. 2 - Extrait du plan cadastral 1824 (5è feuille de la section A).



Fig. 3 - Moulin : vue nord-ouest.



Fig. 4 - Extrait du plan cadastral 2015.



Fig. 5 - Canal : vue est.



Fig. 6 - Canal : vue ouest.



Fig. 7 - Moulin : vue nord-est.



Fig. 8 - Moulin : vue nord.

Références des illustrations

- Fig. 1 : IVC32208_20153200131NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 2 : IVC32208_20153200132NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 3 : IVC32208_20153200129NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 4 : IVC32208_20153200130NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 5 : IVC32208_20153200135NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 6 : IVC32208_20153200136NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 7 : IVC32208_20153200133NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 8 : IVC32208_20153200134NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Sainte Croix (maison)

32. Lectoure

Sainte-Croix

maison



Références documentaires

Référence de l'œuvre

IA32001251

Date de l'enquête

1979

Date(s) de la rédaction de la notice

2017

Date de la dernière mise à jour

2017/05/16

Auteur(s) de la notice

Prost Gaëlle

Copyright

(c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Type d'étude

inventaire topographique

Type de notice

œuvre sélectionnée

Localisation

Références cadastrales

1824 H7 1581 ; 2017 H 950, 951

Coordonnées géographiques (Lambert 93)

0509931 ; 6316702

Milieu d'implantation

en écart

Historique

Datation(s) principale(s)

1er quart 19e siècle

Année(s)

1822

Justification de la date

date portée

Notice historique

Cette maison et son pavillon sont tout ce qui reste d'un ensemble de bâtiments (écart ?) établi en bordure du plateau de Sainte-Croix, visible sur le plan cadastral de 1824. Les deux tiers est de la maison et le pigeonnier sont représentés sur ce plan. Ils datent de 1822, selon l'inscription gravée sur la porte d'entrée. Les jours ovales et les linteaux monolithes des fenêtres évoquent cependant plus le 18^e siècle. Plus tard, la maison est agrandie à l'est et à l'ouest.

Description

Parties constituantes

puits ; pigeonnier

Matériau(x) du gros-oeuvre

calcaire ; moellon

Matériau(x) de couverture

tuile creuse ; tuile plate

Nombre d'étages ou de vaisseaux

1 étage carré ; comble à surcroît

Notice descriptive

Au nord, la clé de la plate-bande couvrant la porte d'entrée est sculptée d'un "lauburu" (croix basque) encadré par la date "1822" gravée. Le comble à surcroît de la maison est éclairé par deux jours ovales, au nord et au sud. Le pavillon situé au sud-est de la maison comportait un pigeonnier à l'étage dont il reste, au sud, l'ouverture avec la tablette d'envol. Elle est surmontée d'une lucarne située dans le toit en pavillon, éclairant l'étage. Au nord, face à la porte d'entrée, se trouve un élégant puits couvert en moellons équarris s'approchant de la pierre de taille. De forme cylindrique, il est couvert par un dôme souligné par un bandeau.

Technique(s) du décor

sculpture

Représentation(s)

croix

Précisions sur la représentation

croix basque appelée "lauburu"

Etat de l'oeuvre

remanié

Intérêt et protection(s)

Site ou zone de protection

ZPPAUP

Statut juridique

Statut de la propriété

propriété privée

Avis du service Patrimoine

Non visité. INTERET GENERAL : maison datée de 1822.

GROS-OEUVRE : conserver les élévations et leurs ouvertures.

SECOND-OEUVRE : enduire les façades d'origine (maison et pavillon) car elles étaient conçues pour l'être.

ELEMENTS REMARQUABLES : le puits.



Fig. 1 - Elévation nord : porte d'entrée (détail de la date portée).



Fig. 2 - Elévation nord (porte d'entrée).



Fig. 3 - Vue nord.



Fig. 4 - Le puits : l'intérieur du dôme et la poulie.



Fig. 5 - Le puits (vue sud).



Fig. 6 - Le puits (vue nord-ouest).



Fig. 7 - Vue ouest.




Fig. 8 - Extrait du plan cadastral 1824.



Fig. 9 - Extrait du plan cadastral 2017.



Fig. 10 - Le puits (vue sud-ouest).



Fig. 11 - Vue sud.



Fig. 12 - Vue d'ensemble sud-est.



Fig. 13 - Extrait du plan cadastral 1824 (situation des bâtiments toujours présents en 2017).

Références des illustrations

- Fig. 1 : IVC32208_20173200392NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 2 : IVC32208_20173200391NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 3 : IVC32208_20173200390NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 4 : IVC32208_20173200395NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 5 : IVC32208_20173200394NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 6 : IVC32208_20173200393NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 7 : IVC32208_20173200389NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 8 : IVC32208_20173200385NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 9 : IVC32208_20173200384NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 10 : IVC32208_20173200383NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 11 : IVC32208_20173200388NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 12 : IVC32208_20173200387NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 13 : IVC32208_20173200386NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Sainte Croix (ferme)

32. Lectoure

Sainte-Croix

ferme



Références documentaires

Référence de l'œuvre

IA32001187

Date de l'enquête

1979

Date(s) de la rédaction de la notice

2015

Date de la dernière mise à jour

2017/01/06

Auteur(s) de la notice

Prost Gaëlle

Copyright

(c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Type d'étude

inventaire topographique

Type de notice

œuvre repérée

Localisation

Canton

Lectoure

Références cadastrales

1824 H7 1641 ; 2015 H 953

Coordonnées géographiques (Lambert 93)

0509776 ; 6316655

Milieu d'implantation

en écart

Historique

Datation(s) principale(s)

2e quart 19e siècle

Datation(s) secondaire(s)

1ère moitié 18e siècle

Année(s)
1827

Justification de la date
porte la date

Notice historique

La partie la plus ancienne du bâtiment principal est celle contenant la large cheminée (rétrécie au 20^e siècle) et l'évier éclairé par une fenêtre couverte par un arc monolithe. On distingue bien ses chaînes d'angle sur les élévations nord et sud. Cette habitation est probablement contemporaine du moulin portant une date du 18^e siècle dont les deux derniers chiffres ne sont pas très lisibles (années 1730 ?). En 1824, date du cadastre ancien, la maison a déjà été agrandie. Une étable est ajoutée à l'ouest en 1827 (date portée) et la maison est agrandie à l'est, peut-être en même temps. De nombreuses fenêtres ont été remaniées ou créées au 20^e siècle. Le crépi rouge foncé a été retiré il y a 15 ans.

Description

Matériau(x) du gros-œuvre
calcaire ; moellon

Matériau(x) de couverture
tuile creuse mécanique

Nombre d'étages ou de vaisseaux
étage en surcroît

Notice descriptive

L'ensemble est bâti à l'extrémité d'un éperon comparable à celui sur lequel la ville de Lectoure s'est établie. Il est situé au sud de ce dernier. Le résultat des multiples agrandissements donne un bâtiment principal d'une exceptionnelle longueur (42 mètres) pour une largeur moyenne de 6 mètres. Il est fait de moellons de diverses tailles calés à l'aide de nombreuses petites pierres. La toiture est soulignée par une génoise à deux rangs. Pour la plupart, les portes et les fenêtres du rez-de-chaussée sont couvertes par des plates-bandes tandis que les fenêtres de l'étage sont couvertes par des linteaux. On remarque un fronton-pignon surmontant l'élévation sud en son milieu, percé d'ouvertures pour les pigeons. L'habitation d'origine comporte, dans l'élévation nord, une cheminée et un évier en pierre avec repos inscrit dans une niche. La pierre d'écoulement est conservée. La grange et l'étable occupent le tiers ouest du bâtiment. La haute et large porte en plein cintre de la grange porte une inscription sur la clé de l'arc : de part et d'autre d'une croix latine sculptée on peut lire "1827 STE CRX". Un vestige de moulin à vent couvert par un toit à deux pans se trouve au nord-est du bâtiment principal. Les portes nord et sud sont surmontées chacune d'une fenêtre. Trois des quatre arcs qui les couvrent sont monolithes.

Etat de l'œuvre
remanié

Intérêt et protection(s)

Site ou zone de protection
ZPPAUP

Statut juridique

Statut de la propriété
propriété privée

Avis du service Patrimoine

Visité en grande partie sauf le moulin.

INTERET GENERAL :

GROS-OEUVRE: conserver les élévations et les ouvertures des deux bâtiments.

SECOND-OEUVRE : conserver l'évier, la cheminée et les inscriptions.

ELEMENTS REMARQUABLES :



Fig. 1 - Evier.



Fig. 2 - Elévation nord : moitié ouest.



Fig. 3 - Elévation sud : moitié est.



Fig. 4 - Elévation ouest.



Fig. 5 - Elévation sud.



Fig. 6 - Elévation nord : partie médiane (fenêtre et pierre d'écoulement de l'évier).



Fig. 7 - Extrait du plan cadastral 2015.



Fig. 8 - Moulin : vue sud-est.



Fig. 9 - Extrait du plan cadastral 1824.



Fig. 10 - Elévation nord : partie médiane.



Fig. 11 - Vue nord-est.



Fig. 12 - Elévation sud : pigeonnier.



Fig. 13 - Moulin : vue nord.




Fig. 14 - Moulin : porte sud (date gravée).




Fig. 15 - Moulin : porte nord.



Fig. 16 - Elévation nord : moitié est.



Fig. 17 - Vue sud, sur la plaine du Gers.



Fig. 18 - Moulin : porte sud.



Fig. 19 - Elévation sud : porte de la grange (clé d'arc portant l'inscription "1827 STE CRX").



Fig. 20 - Elévation sud : porte de la grange.



Fig. 21 - Elévation sud : porte de la grange (vue intérieure).



Fig. 22 - Moulin : vue ouest.



Fig. 23 - Charpente de la grange et de l'étable.

Références des illustrations

Fig. 1 : IVC32208_20153200203NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 2 : IVC32208_20153200202NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 3 : IVC32208_20153200204NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 4 : IVC32208_20153200205NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 5 : IVC32208_20153200206NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 6 : IVC32208_20153200201NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 7 : IVC32208_20153200197NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 8 : IVC32208_20153200196NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 9 : IVC32208_20153200198NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 10 : IVC32208_20153200200NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 11 : IVC32208_20153200199NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 12 : IVC32208_20153200207NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 13 : IVC32208_20153200215NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 14 : IVC32208_20153200214NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Fig. 15 : IVC32208_20153200216NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
Fig. 16 : IVC32208_20153200218NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
Fig. 17 : IVC32208_20153200217NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
Fig. 18 : IVC32208_20153200213NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
Fig. 19 : IVC32208_20153200210NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
Fig. 20 : IVC32208_20153200208NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
Fig. 21 : IVC32208_20153200209NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
Fig. 22 : IVC32208_20153200212NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
Fig. 23 : IVC32208_20153200211NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Sainte Croix (fontaine)

32. Lectoure

Sainte-Croix

fontaine de Sainte-Croix



Références documentaires

Référence de l'œuvre

IA32001095

Date de l'enquête

1979

Date(s) de la rédaction de la notice

2011

Date de la dernière mise à jour

2017/01/06

Auteur(s) de la notice

Prost Gaëlle

Copyright

(c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Type d'étude

inventaire topographique

Type de notice

œuvre repérée

Localisation

Canton

Lectoure

Références cadastrales

2011 H

Coordonnées géographiques (Lambert 93)

0510016 ; 6316560

Milieu d'implantation

isolé

Historique

Datation(s) principale(s)

19e siècle (?)

Notice historique

La source de Saint-Gény se situe en contrebas de la colline Sainte-Croix, là même où aurait vécu saint Geny, l'un des quatre évangélistes de Lectoure au 4ème siècle. Non loin de là, vers 980, est fondé le couvent de Saint-Gény, remplacé en 1068 par un prieuré clunisien.

Description

Matériau(x) du gros-œuvre

calcaire ; moellon

Notice descriptive

La source est recouverte d'une voûte en berceau brisé ouverte par un arc en pierre de taille.

Intérêt et protection(s)

Site ou zone de protection
ZPPAUP

Statut juridique

Statut de la propriété
propriété privée

Avis du service Patrimoine

INTERET GENERAL : fontaine.

GROS-OEUVRE :

SECOND-OEUVRE :

ELEMENTS REMARQUABLES :

Illustrations



Fig. 1 - Vue sud-ouest.




Fig. 2 - Extrait du plan cadastral 1824.



Fig. 3 - Vue d'ensemble sud.




Fig. 4 - Extrait du plan cadastral 2011.

Références des illustrations

Fig. 1 : IVC32208_20113200244NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Fig. 2 : IVC32208_20153200143NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Fig. 3 : IVC32208_20113200246NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Fig. 4 : IVC32208_20113200245NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Sainte Croix (ferme)

32. Lectoure

Sainte-Croix

ferme



Références documentaires

Référence de l'œuvre

IA00038857

Date de l'enquête

1979

Date(s) de la rédaction de la notice

1979

Date de la dernière mise à jour

2017/01/06

Copyright

(c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Type d'étude

inventaire topographique

Type de notice

œuvre sélectionnée

Localisation

Références cadastrales

1824 H7 1654, 1655 ; 2010 H 937

Coordonnées géographiques (Lambert 93)

0510352 ; 6316629

Milieu d'implantation

isolé

Historique

Datation(s) principale(s)

19e siècle

Année(s)

1821

Justification de la date

porte la date

Notice historique

Logis construit vers 1821 ; chais et autres dépendances postérieures à 1824.

Description

Matériau(x) du gros-œuvre

calcaire ; moellon ; enduit

Matériau(x) de couverture
tuile creuse
Nombre d'étages ou de vaisseaux
1 étage carré
Typologie
M.F.

Intérêt et protection(s)

Site ou zone de protection
ZPPAUP

Statut juridique

Statut de la propriété
propriété privée

Illustrations



Fig. 1 - Vue Est.



Fig. 2 - Vue d'ensemble Est.




Fig. 3 - Extrait du plan cadastral 1824.

Références des illustrations

Fig. 1 : IVC32208_20123200055NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Fig. 2 : IVC32208_20123200056NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Fig. 3 : IVC32208_20123200086NUCA - Archives départementales du Gers - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Salasse (la)

32. Lectoure

Salasse (La)

édifice à fonction non identifiée



Références documentaires

Référence de l'œuvre
IA32001047

Date de l'enquête
1979

Date(s) de la rédaction de la notice
2010

Date de la dernière mise à jour
2017/01/06

Auteur(s) de la notice
Prost Gaëlle

Copyright
(c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Type d'étude
inventaire topographique

Type de notice
œuvre repérée

Localisation

Canton
Lectoure

Références cadastrales
1824 A2 254 ; 2010 AM 41

Coordonnées géographiques (Lambert 93)
0510165 ; 6322006

Historique

Datation(s) principale(s)
13e siècle (?)

Notice historique

Bâtiment construit entre le 12e siècle et le 14e siècle figurant sur le plan cadastral de 1824. Deux ailes, l'une au nord-est et l'autre au sud-ouest, ont été ajoutées depuis et un bâtiment a été construit à l'est.

Description

Matériau(x) du gros-œuvre
calcaire ; moellon

Matériau(x) de couverture
tuile creuse

Notice descriptive

L'élévation Est présente trois jours en fente et quatre corbeaux en quart de rond.

Etat de l'oeuvre
remanié

Statut juridique

Statut de la propriété
propriété privée

Avis du service Patrimoine

Non visité.

INTERET GENERAL :

GROS-OEUVRE :

SECOND-OEUVRE :

ELEMENTS REMARQUABLES :

Illustrations



Fig. 1 - Extrait du plan cadastral 1824.



Fig. 2 - Extrait du plan cadastral 2010.

Références des illustrations

Fig. 1 : IVC32208_20103200095NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Fig. 2 : IVC32208_20103200094NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Samatan

32. Lectoure

Samatan

ferme



Références documentaires

Référence de l'œuvre

IA00038858

Date de l'enquête

1979

Date(s) de la rédaction de la notice

1979 ; 2010

Date de la dernière mise à jour

2017/01/06

Auteur(s) de la notice

Prost Gaëlle

Copyright

(c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Type d'étude

inventaire topographique

Type de notice

œuvre repérée

Localisation

Références cadastrales

1824 E1 104 ; 2010 BO 49

Coordonnées géographiques (Lambert 93)

0513141 ; 6319704

Milieu d'implantation

isolé

Historique

Datation(s) principale(s)

2e moitié 18e siècle ; 3e quart 19e siècle

Année(s)

1857

Justification de la date

porte la date

Notice historique

Métairie figurant sur le plan cadastral de 1824. Le logis date de la deuxième moitié du 18e siècle. Le bâtiment de dépendances contenant le nouveau logis du métayer porte la date "1857" (?). Un chai indépendant est construit plus tard (?) au sud de la maison.

Description

Matériau(x) du gros-oeuvre

calcaire ; moellon ; enduit

Matériau(x) de couverture

tuile creuse ; tuile plate

Nombre d'étages ou de vaisseaux

étage de soubassement ; en rez-de-chaussée

Notice descriptive

Métairie constituée d'une maison en rez-de-chaussée, à étage de soubassement, implantée selon un axe nord-sud, et d'un bâtiment de dépendances construit perpendiculairement, au nord. Un portail, dont il reste un (ou deux ?) pilier en pierre de section carrée, ouvre sur la cour fermée située à l'ouest de la maison. Elle comporte un logis en rez-de-chaussée et des dépendances en soubassement. Un pigeonnier au plan demi-circulaire émerge du versant Est de la toiture. Son toit atypique compte un versant droit à l'Est accueillant une lucarne et un versant conique à l'ouest. Son épi de faîtage (métal ou terre cuite ?) est décoré d'un oiseau. La façade sur cour présente deux portes et cinq fenêtres couvertes d'un arc segmentaire, les encadrements des deux portes étant saillants. La porte principale (celle du logis du maître ?) est surmontée d'un jour ovale percé dans l'imposte. En soubassement, le chai et l'étable ouvrent par deux portes charretières en plein cintre au sud.

Etat de l'oeuvre

mauvais état

Statut juridique

Statut de la propriété

propriété privée

Avis du service Patrimoine

Non visité.

INTERET GENERAL : ferme de la 2e moitié du 18e, agrandie au 19e (et 20e?).

GROS-OEUVRE : conserver les élévations et les ouvertures. Attention à la toiture du pigeonnier et à son épi de faîtage.

SECOND-OEUVRE : .

ELEMENTS REMARQUABLES :

Illustrations



Fig. 1 - Extrait du plan cadastral 2010.



Fig. 2 - Extrait du plan cadastral 1824.

Références des illustrations

Fig. 1 : IVC32208_20103200199NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Fig. 2 : IVC32208_20103200201NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Soupton

32. Lectoure

Soupton

demeure



Références documentaires

Référence de l'œuvre

IA00038859

Date de l'enquête

1979

Date(s) de la rédaction de la notice

1979 ; 2013

Date de la dernière mise à jour

2017/01/06

Auteur(s) de la notice

Prost Gaëlle

Copyright

(c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Type d'étude

inventaire topographique

Type de notice

œuvre sélectionnée

Localisation

Références cadastrales

1824 D 219 à 226 ; 2010 AS 32, AT 19

Coordonnées géographiques (Lambert 93)

0514159 ; 6321714

Milieu d'implantation

en écart

Historique

Datation(s) principale(s)

18e siècle ; 19e siècle

Notice historique

L'ensemble date du 18e siècle excepté le chai qui date du 19e siècle. Le tout figure sous le nom de "Soutom Maisons" sur le plan cadastral de 1824. Depuis cette date, le plan de la maison et surtout celui de ses dépendances a beaucoup changé. La dépendance sud-est, aujourd'hui disparue, figure encore sur le plan cadastral de 1973. Le bâtiment agricole figurant à l'extrême Est de l'ensemble sur le cadastre actuel n'existe déjà plus.

Description

Matériau(x) du gros-œuvre

calcaire ; moellon ; pierre de taille

Matériau(x) de couverture

tuile creuse ; tuile plate

Notice descriptive

Un mur de clôture ouvrant par un portail constitué de deux piliers en pierre de taille borde la route. La maison est en rez-de-chaussée surélevé avec étage de comble. Toutes les ouvertures sont couvertes d'un arc et les façades présentent un parti de symétrie. La maison est couverte d'un toit à croupes. Sa façade Est ouvre sur une terrasse bordée par une pièce d'eau rectangulaire parallèle à la maison. Au sud-est de cette dernière se trouve un pigeonnier, vraisemblable vestige d'un bâtiment représenté sur les anciens plans cadastraux, remplacé par un contrefort. La randière est constituée de carreaux de terre cuite vernissés de couleur verte et la toiture en pavillon à égouts retroussés est soulignée par une génoise. Un oiseau est représenté au sommet de l'épi de faîtage en terre cuite. Des pins parasols et des chênes verts agrémentent le parc situé au sud des bâtiments. Au nord, de l'autre côté de la route, se trouve un chai constitué de trois vaisseaux (toits à longs pans et pignons en façade) parallèles entre eux, situés perpendiculairement à la route, ouvrant chacun par une haute porte charretière en plein cintre. Le vaisseau ouest est partiellement détruit.

Statut juridique

Statut de la propriété

propriété privée

Documentation

Autre(s) dossier(s) à consulter

IA00038860

Avis du service Patrimoine

Non visité.

INTERET GENERAL : maison et dépendances 18e / chai 19e.

GROS-OEUVRE : conserver les élévations et les ouvertures, mur de clôture et portail compris.

SECOND-OEUVRE : conserver l'épi de faîtage du pigeonnier s'il est ancien, la pièce d'eau et les essences d'arbre notées.

ELEMENTS REMARQUABLES :



Fig. 1 - Maison : élévation Est.



Fig. 2 - Mur de clôture et portail.



Fig. 3 - Pigeonnier : vue nord.



Fig. 4 - Chai : élévation sud.



Fig. 5 - Maison : élévation ouest (sur cour).



Fig. 6 - Chai : élévation ouest.



Fig. 7 - Chênes verts du parc.



Fig. 8 - Pigeonnier : détail de la toiture.



Fig. 9 - Pigeonnier : vue nord (depuis la route).



Fig. 10 - Extrait du plan cadastral 1824.



Fig. 11 - Extrait du plan cadastral 2011.



Fig. 12 - Pins parasols situés au fond du parc, sur la crête.

Références des illustrations

Fig. 1 : IVC32208_20103200356NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
Fig. 2 : IVC32208_20103200355NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
Fig. 3 : IVC32208_20103200357NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
Fig. 4 : IVC32208_20133200158NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
Fig. 5 : IVC32208_20133200159NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
Fig. 6 : IVC32208_20133200160NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
Fig. 7 : IVC32208_20133200106NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
Fig. 8 : IVC32208_20133200162NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
Fig. 9 : IVC32208_20133200161NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
Fig. 10 : IVC32208_20133200157NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
Fig. 11 : IVC32208_20113200217NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
Fig. 12 : IVC32208_20133200107NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Soupton (pigeonnier)

32. Lectoure

Soupton

pigeonnier



Références documentaires

Référence de l'œuvre

IA00038860

Date de l'enquête

1979

Date(s) de la rédaction de la notice

1979 ; 2011

Date de la dernière mise à jour

2017/01/06

Auteur(s) de la notice

Prost Gaëlle

Copyright

(c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Type d'étude

inventaire topographique

Type de notice

œuvre sélectionnée

Localisation

Références cadastrales

1824 D 245 ; 2010 AT 17

Coordonnées géographiques (Lambert 93)

0513940 ; 6321757

Milieu d'implantation

en écart

Historique

Datation(s) principale(s)

17e siècle (?)

Notice historique

Ce pigeonnier figurant sur le cadastre de 1824 sous le nom "Pigeonnier Soutom" date probablement du 17ème siècle.

Description

Matériau(x) du gros-oeuvre
calcaire ; moellon ; enduit

Matériau(x) de couverture
tuile plate

Voûtement(s)
voûte d'ogives

Notice descriptive

Pigeonnier carré à arcades isolé au bord d'une route. La maçonnerie en moellons comporte des chaînes d'angle. Les ogives couvrant le premier niveau s'appuient sur la cage d'escalier centrale de forme hexagonale renfermant un escalier en vis. La corniche saillante à profil convexe appelée "randière", placée à mi-hauteur, a pour fonction d'empêcher l'ascension des rongeurs. Il reste quelques éléments de la frise de céramique verte placée en-dessous. Quelques vestiges d'enduit peint sont à noter à l'intérieur du premier niveau. Le toit en pavillon, ouvert par une lucarne sur le versant Est, est couronné par un lanternon.

Statut juridique

Statut de la propriété
propriété privée

Documentation

Autre(s) dossier(s) à consulter
IA00038859

Avis du service Patrimoine

Non visité.

INTERET GENERAL : pigeonnier carré à arcades probablement 17e.

GROS-OEUVRE : conserver les élévations et les ouvertures. Restaurer la cage d'escalier.

SECOND-OEUVRE : conserver l'escalier en vis. Restaurer la toiture. Restituer la frise de céramique.

ELEMENTS REMARQUABLES :



Fig. 1 - Intérieur du rez-de-chaussée.



Fig. 2 - Tour d'escalier.



Fig. 3 - Intérieur de la randière.



Fig. 4 - Vue d'ensemble ouest.



Fig. 5 - Extrait du plan cadastral 2011.



Fig. 6 - Elévation sud.

Références des illustrations

- Fig. 1 : IVC32208_20103200352NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 2 : IVC32208_20103200354NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 3 : IVC32208_20103200353NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 4 : IVC32208_20113200216NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 5 : IVC32208_20113200215NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 6 : IVC32208_20103200351NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Sur le Gers

32. Lectoure

Sur le Gers

maison de garde-barrière



Références documentaires

Référence de l'œuvre

IA32001207

Date de l'enquête

1979

Date(s) de la rédaction de la notice

2016

Date de la dernière mise à jour

2017/01/06

Auteur(s) de la notice

Prost Gaëlle

Copyright

(c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Type d'étude

inventaire topographique

Type de notice

œuvre repérée

Localisation

Références cadastrales

2016 AD 8

Coordonnées géographiques (Lambert 93)

0508169 ; 6318968

Milieu d'implantation

en écart

Historique

Datation(s) principale(s)

3e quart 19e siècle

Notice historique

Cette maison de garde-barrière se situe sur la ligne de chemin de fer Auch-Agen ouverte le 16 novembre 1865. Une terrasse est élevée à l'ouest, au niveau du rez-de-chaussée, probablement au 20e siècle.

Description

Parties constituanes

jardin

Matériau(x) du gros-oeuvre

calcaire ; moellon

Matériau(x) de couverture
tuile creuse

Nombre d'étages ou de vaisseaux
étage de soubassement

Notice descriptive

En raison d'un dénivelé nord-sud, cette petite maison est construite sur un étage de soubassement ouvrant au nord sur un jardin. Les encadrements des fenêtres de l'étage sont saillants et un bandeau courant sur les façades sépare les deux niveaux. Un jour en forme de croix, à encadrement en brique de forme losangique, se situe au pignon est.

Intérêt et protection(s)

Site ou zone de protection
ZPPAUP

Statut juridique

Statut de la propriété
propriété privée

Avis du service Patrimoine

Non visité. INTERET GENERAL : maison de garde-barrière construite aux environs de 1865.

GROS-OEUVRE : conserver les élévations et les ouvertures.

SECOND-OEUVRE :

ELEMENTS REMARQUABLES :

Illustrations



Fig. 1 - Vue nord-est.



Fig. 2 - Extrait du plan cadastral 2016.



Fig. 3 - Vue est.

Références des illustrations

Fig. 1 : IVC32208_20163200369NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Fig. 2 : IVC32208_20163200368NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie


Fig. 3 : IVC32208_20163200367NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Souvenir Français (avenue du) cimetière

32. Lectoure

Souvenir Français (avenue du)

cimetière des Tirailleurs sénégalais



Références documentaires

Référence de l'œuvre

IA32001256

Date de l'enquête

1979

Date(s) de la rédaction de la notice

2018

Date de la dernière mise à jour

2018/01/09

Auteur(s) de la notice

Prost Gaëlle

Copyright

(c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Type d'étude

inventaire topographique

Type de notice

œuvre sélectionnée

Localisation

Références cadastrales

CD 40

Coordonnées géographiques (Lambert 93)

0508527 ; 6318239

Milieu d'implantation

en ville

Historique

Datation(s) principale(s)

1er quart 20e siècle

Année(s)

1918

Justification de la date

daté par source

Intérêt et protection(s)

Site ou zone de protection

zone de protection du patrimoine architectural urbain et paysager

Statut juridique

Statut de la propriété
propriété privée

Avis du service Patrimoine

Visité. INTERET GENERAL :
GROS-OEUVRE :
SECOND-OEUVRE :
ELEMENTS REMARQUABLES :

Illustrations




Fig. 1 - Vue sud.



Fig. 2 - Extrait du plan cadastral 2017.



Fig. 3 - Vue sud-ouest.



Fig. 4 - Vue ancienne non datée.



Fig. 5 - Vue ancienne non datée.

Références des illustrations

Fig. 1 : IVC32208_20183200022NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
Fig. 2 : IVC32208_20183200023NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
Fig. 3 : IVC32208_20183200024NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
Fig. 4 : IVC32208_20183200025NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
Fig. 5 : IVC32208_20183200026NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Souvenir Français (avenue du) croix

32. Lectoure

Souvenir français (avenue du)

croix monumentale du Boulevard du nord



Références documentaires

Référence de l'œuvre

IA32001226

Date de l'enquête

1979

Date(s) de la rédaction de la notice

2016

Date de la dernière mise à jour

2017/01/06

Auteur(s) de la notice

Prost Gaëlle

Copyright

(c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Type d'étude

inventaire topographique

Type de notice

œuvre repérée

Localisation

Coordonnées géographiques (Lambert 93)

0508687 ; 6318144

Milieu d'implantation

en ville

Historique

Datation(s) principale(s)

18e siècle ; 20e siècle

Notice historique

Croix de monumentale du 18e siècle restaurée ou refaite au 20e siècle, après 1992. Un dessin réalisé en 1992 nous apprend que le pied contenait une date commençant par "17". Le bras gauche contenait une tenaille aujourd'hui disparue, tout comme les deux rayonnements autrefois situés au-dessus de la couronne d'épines.

Description

Matériau(x) du gros-oeuvre
calcaire ; pierre de taille

Notice descriptive

Croix en métal dressée sur un socle en pierre de taille. Un seul symbole de la Passion du Christ a subsisté, il s'agit de la couronne d'épines au centre.

Technique(s) du décor
feronnerie

Réprésentation(s)
instrument de la Passion

Intérêt et protection(s)

Site ou zone de protection
ZPPAUP

Statut juridique

Statut de la propriété
propriété de la commune

Documentation

Bibliographie

Annie Castan, Inventaire des croix de fer forgé dans le Gers, 4e édition, Marestaing, Centre d'Etudes, de Recherche et d'Edition de Marestaing, 1998.



Fig. 1 - Vue d'ensemble sud.



Fig. 2 - Détail des bras.



Fig. 3 - Extrait du plan cadastral 2016.



Fig. 4 - Extrait de l'ouvrage d'Annie Castan : *Inventaire des croix de fer forgé dans le Gers*, 4e édition, Marestaing, Centre d'Etudes, de Recherche et d'Édition de Marestaing, 1998.



Fig. 5 - Vue d'ensemble de la tige et des bras.

Références des illustrations

- Fig. 1 : IVC32208_20163200528NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 2 : IVC32208_20163200529NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 3 : IVC32208_20163200527NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 4 : IVC32208_20163200525NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 5 : IVC32208_20163200526NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Souvenir Français (avenue du) Cimetière St Esprit

32. Lectoure

Souvenir Français (avenue du)

cimetière Saint-Esprit



Références documentaires

Référence de l'œuvre

IA32001215

Date de l'enquête

1979

Date(s) de la rédaction de la notice

2016

Date de la dernière mise à jour

2017/01/06

Auteur(s) de la notice

Prost Gaëlle

Copyright

(c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Type d'étude

inventaire topographique

Type de notice

œuvre repérée

Localisation

Références cadastrales

2016 CD 32, 38, 39

Coordonnées géographiques (Lambert 93)

0508555 ; 6318220

Milieu d'implantation

en ville

Historique

Datation(s) principale(s)

19e siècle

Notice historique

Sur le plan cadastral de 1824, le cimetière de la paroisse Saint-Esprit est représenté 200 mètres à l'est de son emplacement actuel.

Description

Notice descriptive

Le cimetière Saint-Esprit est établi au nord-ouest de la ville, sur une pente. L'entrée, constituée de deux piliers en pierre de taille, se trouve au milieu du mur de clôture sud. Elle ouvre sur une allée descendant à la chapelle située au centre du cimetière.

Intérêt et protection(s)

Site ou zone de protection

ZPPAUP

Statut juridique

Statut de la propriété

propriété de la commune

Avis du service Patrimoine

Chapelle non visitée. INTERET GENERAL :

GROS-OEUVRE :

SECOND-OEUVRE :

ELEMENTS REMARQUABLES :



Fig. 1 - Caveau en pierre des familles Valentin et Duran.



Fig. 2 - Caveau en pierre de la famille Dupouy.



Fig. 3 - Revers des caveaux des familles BOUTAN et CANDELON.



Fig. 4 - Tombe en pierre.



Fig. 5 - Stèle en pierre.



Fig. 6 - Caveau en pierre.



Fig. 7 - Caveau en pierre de la famille Guilhon.



Fig. 8 - Tombe avec croix en métal.



Fig. 9 - Extrait du plan cadastral 1824.



Fig. 10 - L'entrée, au sud.



Fig. 11 - La chapelle : vue sud-est.



Fig. 12 - Extrait du plan cadastral 2016.



Fig. 13 - Le caveau de la famille CANDELON.



Fig. 14 - Le caveau de la famille BOUTAN.



Fig. 15 - La chapelle : vue sud-ouest.



Fig. 16 - La chapelle et les deux caveaux du cimetière.

Références des illustrations

Fig. 1 : IVC32208_20163200435NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
Fig. 2 : IVC32208_20163200436NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
Fig. 3 : IVC32208_20163200433NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
Fig. 4 : IVC32208_20163200434NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
Fig. 5 : IVC32208_20163200439NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
Fig. 6 : IVC32208_20163200440NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
Fig. 7 : IVC32208_20163200437NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
Fig. 8 : IVC32208_20163200438NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
Fig. 9 : IVC32208_20163200427NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
Fig. 10 : IVC32208_20163200428NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
Fig. 11 : IVC32208_20163200425NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
Fig. 12 : IVC32208_20163200426NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
Fig. 13 : IVC32208_20163200431NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
Fig. 14 : IVC32208_20163200432NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
Fig. 15 : IVC32208_20163200429NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
Fig. 16 : IVC32208_20163200430NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Tané (église)

32. Lectoure

Tané

église



Références documentaires

Référence de l'œuvre

IA00038861

Date de l'enquête

1979

Date(s) de la rédaction de la notice

1979 ; 2011

Date de la dernière mise à jour

2017/01/06

Auteur(s) de la notice

Prost Gaëlle

Copyright

(c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Type d'étude

inventaire topographique

Type de notice

œuvre sélectionnée

Localisation

Références cadastrales

1824 H2 ; 2010 H 255

Coordonnées géographiques (Lambert 93)

0513521 ; 6316580

Milieu d'implantation

en écart

Historique

Datation(s) principale(s)

19e siècle

Notice historique

Eglise ne figurant pas sur le cadastre de 1824, probablement construite au milieu du 19e siècle. En 1824 déjà, le hameau de Tané comptait moins de dix parcelles bâties. La paroisse devait donc dépasser largement les limites du hameau et réunir les fidèles de plusieurs écarts voisins.

Description

Matériau(x) du gros-oeuvre

calcaire ; pierre de taille ; moellon ; enduit

Matériau(x) de couverture

tuile creuse

Plan

plan allongé

Nombre d'étages ou de vaisseaux

1 vaisseau

Notice descriptive

Eglise à vaisseau unique, chœur à trois côtés (chevet plat), et clocher-tour en façade. Le style est à la fois néo-roman (arcs trilobés, contreforts) et néo-gothique (arcs brisés et arc en accolade). La sacristie est accolée à l'angle nord-est de l'église.

Statut juridique

Statut de la propriété

propriété de la commune

Avis du service Patrimoine

Tout a été vu.

INTERET GENERAL : église du milieu du 19e.

GROS-OEUVRE : conserver les élévations et les ouvertures.

SECOND-OEUVRE :

ELEMENTS REMARQUABLES :



Fig. 1 - Vue sud-ouest du clocher.



Fig. 2 - Portail.



Fig. 3 - Elévation ouest.



Fig. 4 - Vue sud-ouest.




Fig. 5 - Extrait du plan cadastral 2011.



Fig. 6 - Intérieur vu du portail.



Fig. 7 - Intérieur vu du chœur.



Fig. 8 - Sacristie : élévation sud.



Fig. 9 - Contreforts sud.



Fig. 10 - Une lancette trilobée.

Références des illustrations

Fig. 1 : IVC32208_20113200230NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 2 : IVC32208_20113200231NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 3 : IVC32208_20113200229NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 4 : IVC32208_20103200359NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 5 : IVC32208_20113200228NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 6 : IVC32208_20113200235NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 7 : IVC32208_20113200236NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 8 : IVC32208_20113200234NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 9 : IVC32208_20113200232NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 10 : IVC32208_20113200233NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Thézaulères (ferme)

32. Lectoure

Thézaulères

ferme



Références documentaires

Référence de l'œuvre

IA32001051

Date de l'enquête

1979

Date(s) de la rédaction de la notice

2010

Date de la dernière mise à jour

2017/01/06

Auteur(s) de la notice

Prost Gaëlle

Copyright

(c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Type d'étude

inventaire topographique

Type de notice

œuvre repérée

Localisation

Canton

Lectoure

Références cadastrales

1824 H6 1316 ; 2010 H 865

Coordonnées géographiques (Lambert 93)

0510500 ; 6315909

Milieu d'implantation

isolé

Historique

Datation(s) principale(s)

18e siècle

Notice historique

La métairie de "Thezaurères", probablement construite au 18e siècle, figure sur le plan cadastral de 1824. Aujourd'hui le bâtiment situé à l'ouest (celui des dépendances ?) a disparu et une aile a été ajoutée au nord-ouest de la maison, perpendiculairement à cette dernière.

Description

Matériau(x) du gros-œuvre

calcaire ; brique ; bois ; moellon ; pan de bois ; enduit

Matériau(x) de couverture

tuile creuse ; tuile plate

Nombre d'étages ou de vaisseaux

1 étage carré

Notice descriptive

Bâtiment construit parallèlement à la pente ce qui explique les différences de niveau des fenêtres et des deux toitures. La façade sud présente deux arcades en rez-de-chaussée et une galerie à l'étage rythmée par des poteaux de bois. Un pigeonnier de plan carré en pan de bois à remplissage de brique, enduit, dépasse de la toiture dans l'angle sud-est.

Statut juridique

Statut de la propriété

propriété privée

Avis du service Patrimoine

Non visité.

INTERET GENERAL : ferme du 18e siècle avec galerie d'étage et pigeonnier en pan de bois.

GROS-OEUVRE : conserver les élévations et surveiller particulièrement l'état des pans de bois du pigeonnier et les bois de la galerie.

SECOND-OEUVRE :

ELEMENTS REMARQUABLES :

Illustrations



Fig. 1 - Elévation Est.



Fig. 2 - Vue sud-est.



Fig. 3 - Elévation sud : arcades ouvertes en 2012.



Fig. 4 - Elévation sud.



Fig. 5 - Extrait du plan cadastral 2010.



Fig. 6 - Extrait du plan cadastral 1824.

Références des illustrations

Fig. 1 : IVC32208_20103200162NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Fig. 2 : IVC32208_20123200118NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Fig. 3 : IVC32208_20123200303NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Fig. 4 : IVC32208_20123200119NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Fig. 5 : IVC32208_20103200160NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Fig. 6 : IVC32208_20103200161NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Tride (Ia)

32. Lectoure

Tride (la)

puits de Latride



Références documentaires

Référence de l'œuvre

IA32001099

Date de l'enquête

1979

Date(s) de la rédaction de la notice

2011

Date de la dernière mise à jour

2017/01/06

Auteur(s) de la notice

Prost Gaëlle

Copyright

(c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Type d'étude

inventaire topographique

Type de notice

œuvre repérée

Localisation

Canton

Lectoure

Références cadastrales

2011 CL

Coordonnées géographiques (Lambert 93)

0509146 ; 6317467

Milieu d'implantation

en ville

Historique

Datation(s) principale(s)

19e siècle

Notice historique

Si la voûte date probablement du 19e siècle, le puits qu'elle couvre est peut-être bien plus ancien.

Description

Matériau(x) du gros-œuvre

calcaire ; pierre de taille ; moellon

Notice descriptive

Puits étroit couvert d'une voûte en berceau, dissimulé dans la pente, sous le glacis extérieur du système de fortification de la ville. A l'intérieur on voit encore l'axe en bois sur lequel on devait faire glisser une corde attachée à un seau.

Intérêt et protection(s)

Site ou zone de protection

ZPPAUP

Statut juridique

Statut de la propriété

propriété privée

Avis du service Patrimoine

INTERET GENERAL : puits couvert.

GROS-OEUVRE:

SECOND-OEUVRE :

ELEMENTS REMARQUABLES :

Illustrations




Fig. 1 - Extrait du plan cadastral 2011.



Fig. 2 - Vue d'ensemble sud.



Fig. 3 - Sommet du puits.



Fig. 4 - Intérieur de la superstructure maçonnée.

Références des illustrations

Fig. 1 : IVC32208_20113200259NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Fig. 2 : IVC32208_20113200258NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Fig. 3 : IVC32208_20113200261NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Fig. 4 : IVC32208_20113200260NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Tuco
(le)

32. Lectoure

Tuco (le)

ferme



Références documentaires

Référence de l'œuvre

IA32001061

Date de l'enquête

1979

Date(s) de la rédaction de la notice

2010

Date de la dernière mise à jour

2017/01/06

Auteur(s) de la notice

Prost Gaëlle

Copyright

(c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Type d'étude

inventaire topographique

Type de notice

œuvre sélectionnée

Localisation

Canton

Lectoure

Références cadastrales

1824 G2 301 ; 2010 G 202

Coordonnées géographiques (Lambert 93)

0515778 ; 6313928

Milieu d'implantation

isolé

Historique

Datation(s) principale(s)

4e quart 19e siècle

Datation(s) secondaire(s)

1er quart 19e siècle (?)

Année(s)

1893

Justification de la date

porte la date

Notice historique

La métairie de "Tuco" figure sur le plan cadastral de 1824. Son plan est aujourd'hui bien différent. Seul le logis a dû être conservé après 1824. Depuis, le pigeonnier et le bâtiment des dépendances ont été détruits, de nouvelles dépendances ont été accolées à l'ouest de la maison, une galerie a été construite à l'est du logis, et un petit séchoir (?) a été bâti à côté. La date portée "1893" indique probablement l'époque de ces aménagements.

Description

Matériau(x) du gros-oeuvre

calcaire ; moellon ; enduit

Matériau(x) de couverture

tuile creuse

Nombre d'étages ou de vaisseaux

1 étage carré

Notice descriptive

Ferme implantée selon un axe est-ouest, constituée d'un logis en rez-de-chaussée à l'Est, et de dépendances à étage à l'ouest. Un petit séchoir (?) est situé au nord-est. Le logis ouvre à l'Est par une galerie reposant sur deux corps en avancée aux extrémités et sur deux piliers circulaires en pierre de taille. L'un d'eux porte la date "1893" dans un cartouche également gravé. L'espace entre les corps en avancée est décoré de lambrequins. La fenêtre qui éclaire chaque corps en avancée est surmontée d'une ouverture demi-circulaire. Au pignon, une baie géminée cintrée à appui saillant marque probablement l'entrée d'un pigeonnier. Cette façade est couverte d'une demi-croupe. Une frise peinte en rouge sur l'enduit souligne une corniche de même couleur. Située entre la grange et le logis, l'étable est éclairée par des ouvertures demi-circulaires à encadrement de brique et de pierre. Elle est surmontée d'un fenil.

Le séchoir (?) en étage de soubassement ferme au sud par un clayonnage de bois protégé par l'avancée du toit. Le puits fermé bâti hors-oeuvre dans l'angle sud-est et couvert d'un toit en bâtière.

Etat de l'oeuvre

remanié

Statut juridique

Statut de la propriété

propriété privée

Avis du service Patrimoine

Non visité.

INTERET GENERAL : ferme du début du 19e siècle (?) remaniée au cours du siècle (adjonction d'une galerie en 1893).

GROS-OEUVRE : conserver les élévations et les ouvertures.

SECOND-OEUVRE : le clayonnage du séchoir et les lambrequins de la galerie nécessitent une attention particulière compte tenu de la fragilité de leur matériau (bois).

ELEMENTS REMARQUABLES :

Illustrations



Fig. 1 - Ferme : vue nord-est.



Fig. 2 - Séchoir : vue sud-ouest.



Fig. 3 - Séchoir : vue Est.



Fig. 4 - Ferme : élévation Est.



Fig. 5 - Extrait du plan cadastral 2010.



Fig. 6 - Extrait du plan cadastral 1824.



Fig. 7 - Ferme : date portée sur un pilier de la galerie du logis.

Références des illustrations


- Fig. 1 : IVC32208_20103200339NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 2 : IVC32208_20103200341NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 3 : IVC32208_20103200342NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 4 : IVC32208_20103200336NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 5 : IVC32208_20103200337NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 6 : IVC32208_20103200338NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 7 : IVC32208_20103200340NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Tulle

32. Lectoure

Tulle

château dit Salle



Références documentaires

Référence de l'œuvre

IA00038862

Date de l'enquête

1979

Date(s) de la rédaction de la notice

1979

Date de la dernière mise à jour

2017/01/06

Copyright

(c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Type d'étude

inventaire topographique

Type de notice

œuvre sélectionnée

Localisation

Références cadastrales

1824 K3 220 ; 2010 K 204, 206

Coordonnées géographiques (Lambert 93)

0507631 ; 6316694

Milieu d'implantation

isolé

Historique

Datation(s) principale(s)

17e siècle ; 19e siècle

Justification de la date

daté par travaux historiques

Notice historique

Edifice du 17e siècle ; remanié et partiellement détruit au 19e siècle, après 1824.

Description

Matériau(x) du gros-œuvre

calcaire ; moellon

Matériau(x) de couverture

tuile creuse ; tuile plate

Vaucluse

(remise agricole)

32. Lectoure

Vaucluse

remise agricole



Références documentaires

Référence de l'œuvre

IA32001211

Date de l'enquête

1979

Date(s) de la rédaction de la notice

2016

Date de la dernière mise à jour

2017/01/06

Auteur(s) de la notice

Prost Gaëlle

Copyright

(c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Type d'étude

inventaire topographique

Type de notice

œuvre repérée

Localisation

Références cadastrales

2016 BR 17

Coordonnées géographiques (Lambert 93)

0511171 ; 6318769

Milieu d'implantation

isolé

Historique

Datation(s) principale(s)

19e siècle

Notice historique

Cette remise agricole, ne figurant pas sur le plan cadastral de 1824, a probablement été construite plus tard dans le 19e siècle. La tôle située au centre du faîte laisse penser qu'une souche de cheminée a peut-être existé à cet emplacement.

Description

Matériau(x) du gros-œuvre

calcaire ; moellon ; enduit

Matériau(x) de couverture

tuile creuse

Notice descriptive

La remise ouvre à l'est par une porte charretière.

Intérêt et protection(s)

Site ou zone de protection

ZPPAUP

Statut juridique

Statut de la propriété

propriété privée

Avis du service Patrimoine

Non visité. INTERET GENERAL : remise agricole du 19e siècle.

GROS-OEUVRE : conserver les élévations et les ouvertures.

SECOND-OEUVRE :

ELEMENTS REMARQUABLES :

Illustrations



Fig. 1 - Elévation est.



Fig. 2 - Extrait du plan cadastral 2016.

Références des illustrations

Fig. 1 : IVC32208_20163200379NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Fig. 2 : IVC32208_20163200378NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Vaucluse (demeure)

32. Lectoure

Vaucluse

demeure



Références documentaires

Référence de l'œuvre

IA00038863

Date de l'enquête

1979

Date(s) de la rédaction de la notice

1979 ; 2010

Date de la dernière mise à jour

2017/01/06

Copyright

(c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Type d'étude

inventaire topographique

Type de notice

œuvre sélectionnée

Localisation

Références cadastrales

1824 A4 1197 ; 2010 BR 28

Coordonnées géographiques (Lambert 93)

0510910 ; 6318664

Milieu d'implantation

isolé

Historique

Datation(s) principale(s)

4e quart 18e siècle (?) ; 19e siècle

Justification de la date

daté par travaux historiques

Notice historique

Demeure du maréchal Lannes, construite dans le 4e quart du 18e siècle ou le début du 19e siècle ; remaniée après 1824.

Description

Matériau(x) du gros-œuvre

calcaire ; moellon ; enduit

Matériau(x) de couverture

tuile creuse

Nombre d'étages ou de vaisseaux
1 étage carré

Type d'élévation
élévation à travées

Intérêt et protection(s)

Site ou zone de protection
ZPPAUP

Statut juridique

Statut de la propriété
propriété privée

Illustrations



Fig. 1 - Vue d'ensemble sud-est (Archives Municipales de Lectoure : carte postale 12Fi10).



Fig. 2 - Vue d'ensemble sud (Archives Municipales de Lectoure : carte postale 12Fi18, Tapie, photographe et éditeur, Auch).



Fig. 3 - Vue est (Archives Municipales de Lectoure : carte postale 12Fi22, Tapie, photographe et éditeur, Auch).



Fig. 4 - Extrait du plan cadastral 1824.



Fig. 5 - Vue d'ensemble sud.



Fig. 6 - Extrait du plan cadastral 2015.

Références des illustrations

- Fig. 1 : IVC32208_20153200178NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
Fig. 2 : IVC32208_20153200179NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
Fig. 3 : IVC32208_20153200180NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
Fig. 4 : IVC32208_20123200088NUCA - Archives départementales du Gers - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
Fig. 5 : IVC32208_20103200364NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
Fig. 6 : IVC32208_20153200128NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Ville de St Louis (Avenue - 27)

32. Lectoure

Ville de Saint-Louis (avenue) 27

maison



Références documentaires

Référence de l'œuvre

IA32001144

Date de l'enquête

1979

Date(s) de la rédaction de la notice

2013

Date de la dernière mise à jour

2017/01/06

Auteur(s) de la notice

Prost Gaëlle

Copyright

(c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Type d'étude

inventaire topographique

Type de notice

œuvre repérée

Localisation

Canton

Lectoure

Références cadastrales

1824 M5 781 ; 2013 BX 134

Coordonnées géographiques (Lambert 93)

0509215 ; 6317496

Milieu d'implantation

en ville

Historique

Datation(s) principale(s)

1ère moitié 19e siècle ; 4e quart 19e siècle

Notice historique

De la maison représentée sur le cadastre de 1824, il ne reste plus que la partie nord, datable du début du 19e siècle. L'essentiel du logis actuel a été construit dans le dernier quart du 19e siècle.

Description

Matériau(x) du gros-œuvre

calcaire ; pierre de taille ; moellon ; enduit

Matériau(x) de couverture

tuile creuse

Nombre d'étages ou de vaisseaux

sous-sol ; rez-de-chaussée surélevé ; 1 étage carré

Notice descriptive

La maison de plan en "L" est constituée de deux parties. Le retour nord, en moellons enduits, avec porte charretière sur la rue, est le vestige d'une précédente maison. L'essentiel du logis est constitué d'un bâtiment orienté est-ouest, en rez-de-chaussée surélevé sur cave. Sa façade sur rue est très soignée : pierre de taille, chaînes d'angle et encadrements de baies saillants, bandeau séparant les deux niveaux, arcs en plein cintre des fenêtres de l'étage agrémentés de moulures plates appuyés sur un même bandeau, corniche moulurée. L'élévation sud se compose d'une galerie à deux niveaux de quatre arcades. Le garde-corps est à balustres. Le portail à piliers de section carrée, en pierre de taille, est accolé à l'élévation sud, sur jardin.

Intérêt et protection(s)

Site ou zone de protection

ZPPAUP

Statut juridique

Statut de la propriété

propriété privée

Avis du service Patrimoine

Non visité.

INTERET GENERAL : maison du 19e siècle.

GROS-OEUVRE : conserver les élévations et les ouvertures anciennes.

SECOND-OEUVRE :

ELEMENTS REMARQUABLES :



Fig. 1 - Vue nord-ouest.



Fig. 2 - Vue sud.



Fig. 3 - Extrait du plan cadastral 1824.



Fig. 4 - Vue d'ensemble sud-ouest.



Fig. 5 - Extrait du plan cadastral 2013.



Fig. 6 - Vue d'ensemble nord-ouest.

Références des illustrations

Fig. 1 : IVC32208_20133200276NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 2 : IVC32208_20133200275NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 3 : IVC32208_20133200274NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 4 : IVC32208_20133200272NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 5 : IVC32208_20133200273NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 6 : IVC32208_20133200277NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Ville de St Louis (Avenue)

32. Lectoure

Ville de Saint-Louis (avenue)

lavoir



Références documentaires

Référence de l'œuvre

IA32001220

Date de l'enquête

1979

Date(s) de la rédaction de la notice

2016

Date de la dernière mise à jour

2017/01/06

Auteur(s) de la notice

Prost Gaëlle

Copyright

(c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Type d'étude

inventaire topographique

Type de notice

œuvre repérée

Localisation

Références cadastrales

2016 CL 3

Coordonnées géographiques (Lambert 93)

0509212 ; 6317555

Milieu d'implantation

en ville

Historique

Datation(s) principale(s)

19e siècle, 1ère moitié 20e siècle (?)

Notice historique

Ce lavoir est probablement postérieur à 1824, car il n'est pas représenté sur le cadastre ancien. Il était couvert car les bases des poteaux soutenant la toiture sont encore en place.

Description

Matériau(x) du gros-œuvre

calcaire ; pierre de taille

Notice descriptive

Ce qui reste du lavoir se compose d'un bassin rectangulaire en pierre. Un dé de pierre (ancienne base de poteau) se trouve à chaque angle et au milieu de chaque côté.

Intérêt et protection(s)

Site ou zone de protection
ZPPAUP

Statut juridique

Statut de la propriété
propriété privée

Avis du service Patrimoine

Non visité. INTERET GENERAL : lavoir du 19e siècle ou de la première moitié du 20e siècle.
GROS-OEUVRE :
SECOND-OEUVRE :
ELEMENTS REMARQUABLES :

Illustrations




Fig. 1 - Extrait du plan cadastral 2016.



Fig. 2 - Vue d'ensemble.

Références des illustrations

Fig. 1 : IVC32208_20163200464NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
Fig. 2 : IVC32208_20163200463NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Ville de St Louis (Avenue)

32. Lectoure

Ville de Saint-Louis (avenue)

fabrique de jardin



Références documentaires

Référence de l'œuvre

IA32001186

Date de l'enquête

1979

Date(s) de la rédaction de la notice

2015

Date de la dernière mise à jour

2017/01/06

Auteur(s) de la notice

Prost Gaëlle

Copyright

(c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Type d'étude

inventaire topographique

Type de notice

œuvre repérée

Localisation

Canton

Lectoure

Références cadastrales

2015 CL 53

Coordonnées géographiques (Lambert 93)

0508849 ; 6317764

Milieu d'implantation

en ville

Historique

Datation(s) principale(s)

2e moitié 19e siècle ; 1ère moitié 20e siècle (?)

Notice historique

Ce genre de fabrique de jardin est localement appelé "gloriette". A son emplacement, rien n'est représenté sur le plan cadastral de 1824.

Description

Matériau(x) du gros-oeuvre

calcaire ; bois ; moellon ; pan de bois ; enduit

Matériau(x) de couverture

ardoise

Notice descriptive

Cette fabrique est construite dans l'angle sud-ouest d'une parcelle de jardin située sur le versant sud de la ville. Elle s'appuie sur deux murs de clôture et de soutènement. Les élévations ouest et sud sont en pierre, avec chaînes d'angle en pierre de taille, tandis que les élévations est et nord sont en pan de bois. On note une corniche moulurée en pierre soulignant la toiture. Ses deux épis de faîtage à girouette sont ornés chacun d'une silhouette de lion.

Technique(s) du décor

ferronnerie

Réprésentation(s)

lion

Intérêt et protection(s)

Site ou zone de protection

ZPPAUP

Statut juridique

Statut de la propriété

propriété privée

Avis du service Patrimoine

Non visité.

INTERET GENERAL : fabrique de jardin.

GROS-OEUVRE: conserver les élévations et les ouvertures.

SECOND-OEUVRE : conserver la toiture en ardoise et les deux girouettes.

ELEMENTS REMARQUABLES :



Fig. 1 - Vue d'ensemble nord.



Fig. 2 - Vue nord.



Fig. 3 - Détail des girouettes.



Fig. 4 - Vue sud-est.



Fig. 5 - Extrait du plan cadastral 2015.



Fig. 6 - Vue ouest.

Références des illustrations

Fig. 1 : IVC32208_20163200044NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 2 : IVC32208_20163200045NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 3 : IVC32208_20163200046NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 4 : IVC32208_20153200195NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 5 : IVC32208_20153200194NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie
 Fig. 6 : IVC32208_20163200043NUCA - Prost, Gaëlle - (c) Ville de Lectoure ; (c) Inventaire général Région Occitanie