


CROSSAC



Annexe 5.2 du règlement

•Annexe 5.2
**Fiches de l'inventaire du petit
patrimoine de Crossac**

Dossier arrêté le :

18/12/2012

Dossier soumis à
enquête publique :

Du 05/04/2013 au
06/05/2013

Dossier arrêté le :

28/01/2014

Crossac

Références documentaires & Identification

N° d'inventaire : CR1CX

Date : 09/12/1993

Auteur : H.O.

Dénomination :

Localisation

Type : Croix

Commune : Crossac

Adresse : Le Grand Hubadin

N° parcelle : H 1 (feuille annexe) N°572

Intégration géographique

Isolé : Non

Dans un hameau : Oui

Dans un bourg : Non

Intégré dans un ensemble homogène : Non
essai.

Bordure route : Oui

Bordure chemin : Non

Bordure sentier : Non

Identification sentier :

Situation légale

Inscrit : Non

Classé : Non

Date de protection :

Propriété privée : Oui

Propriété publique : Non

Description

Datation : XIXème Siècle.

Matériaux

Gros Oeuvre Extérieur: La croix est en fonte et la mace est en béton.

Gros Oeuvre Intérieur :

Couverture :

Etat de conservation :

Etat actuel : Bon

Entretien : Régulier

Restauration :

Appréciations

Intérêt architectural : 4

Intérêt culturel : 3

Intérêt touristique : 2

Intérêt paysager : 2

Etat actuel : 2

Total : 13

Observations :

La croix serait davantage mise en valeur par un nettoyage de l'environnement.



Crossac

Références documentaires & Identification

N° d'inventaire : CR2CX

Date : 09/12/1993

Auteur : H.O.

Dénomination :

Localisation

Type : Croix

Commune : Crossac

Adresse : La Guesne

N° parcelle : 25 n° 141

Intégration géographique

Isolé : Non

Dans un hameau : Oui

Dans un bourg : Non

Intégré dans un ensemble homogène : Non
essai 2.

Bordure route : Oui

Bordure chemin : Non

Bordure sentier : Non

Identification sentier :

Situation légale

Inscrit : Non

Classé : Non

Date de protection :

Propriété privée : Oui

Propriété publique : Non

Description

Datation : XIXème siècle.

Matériaux

Gros Oeuvre Extérieur: La croix est en fonte et le piédestal en béton. le haut est peint en blanc.

Gros Oeuvre Intérieur :

Couverture :

Etat de conservation :

Etat actuel : Bon

Entretien : Régulier

Restauration :

Appréciations

Intérêt architectural : 4

Intérêt culturel : 2


Intérêt touristique : 2

Intérêt paysager : 2

Etat actuel : 2

Total : 13

Observations :



Crossac

Références documentaires & Identification

N° d'inventaire : CR3FO

Date : 09/12/1993

Auteur : H.O.

Dénomination :

Localisation

Type : Four

Commune : Crossac

Adresse : La Guesne

N° parcelle : Fn° 2104

Intégration géographique

Isolé : Non

Dans un hameau : Oui

Dans un bourg : Non

Intégré dans un ensemble homogène : Non

Bordure route : Oui

Bordure chemin : Non

Bordure sentier : Non

Identification sentier :

Situation légale

Inscrit : Non

Classé : Non

Date de protection :

Propriété privée : Oui

Propriété publique : Non

Description

Datation : XIXème Siècle.

Matériaux

Gros Oeuvre Extérieur: Le four et la fourmerie sont constitués de roches métamorphiques et recouverts par endroits d'un enduit à base de ciment. La cheminée est en ciment, le conduit à l'intérieur de la fourmerie est réalisé à l'aide de briques. Le sol et la voûte sont en briques.

Gros Oeuvre Intérieur :

Couverture : La fourmerie est en ardoise et le four en tôle ondulée.

Etat de conservation :

Etat actuel : Bon

Entretien : Régulier

Restauration : Correcte

Appréciations

Intérêt architectural : 5

Intérêt culturel : 4

Intérêt touristique : 3


Intérêt paysager : 2

Etat actuel : 2

Total : 15

Observations :

La restauration a été réalisée vers 1980. Le four pourrait être mieux mis en valeur si la tôle ondulée était remplacée par de l'ardoise.



Crossac

Références documentaires & Identification

N° d'inventaire : CR4PU

Date : 09/12/1993

Auteur : H.O.

Dénomination :

Localisation

Type : Puits

Commune : Crossac

Adresse : La Guesne

N° parcelle : F n° 2103

Intégration géographique

Isolé : Non

Dans un hameau : Oui

Dans un bourg : Non

Intégré dans un ensemble homogène : Non



Bordure route : Non

Bordure chemin : Non

Bordure sentier : Non

Identification sentier :

Dans une cour à proximité de la route.

Situation légale

Inscrit : Non

Classé : Non

Date de protection :

Propriété privée : Oui

Propriété publique : Non

Description

Datation : XIXème Siècle.

Matériaux

Gros Oeuvre Extérieur: Le puits circulaire est composé de roches métamorphiques. Le haut du puits dans la partie supérieure adopte une forme arrondie. Armature en fer avec système de poulie.

Gros Oeuvre Intérieur :

Couverture : Le puits est recouvert d'un enduit à base de ciment mais laissant apparaître les pierres.

Etat de conservation :

Etat actuel : Bon

Entretien : Régulier

Restauration : Correcte

Appréciations

Intérêt architectural : 4

Intérêt culturel : 2

Intérêt touristique : 2

Intérêt paysager : 2

Etat actuel : 2

Total : 13

Observations :

La margelle est constituée d'une dalle en pierre de type gneiss .

Crossac

Références documentaires & Identification

N° d'inventaire : CR5CX

Date : 09/12/1993

Auteur : H.O.

Dénomination :

Localisation

Type : Croix

Commune : Crossac

Adresse : La Guesne

N° parcelle : ZS n°138

Intégration géographique

Isolé : Non

Dans un hameau : Oui

Dans un bourg : Non

Intégré dans un ensemble homogène : Non

Bordure route : Oui

Bordure chemin : Non

Bordure sentier : Non

Identification sentier :

Situation légale

Inscrit : Non

Classé : Non

Date de protection :

Propriété privée : Non

Propriété publique : Oui

Description

Datation : XIX^{ème} siècle.

Matériaux

Gros Oeuvre Extérieur: La croix est en fonte et le piédestal en pierres (roches métamorphiques). Le haut est en pierre granitique taillée.

Gros Oeuvre Intérieur :

Couverture :

Etat de conservation :

Etat actuel : Bon

Entretien : Régulier

Restauration :

Appréciations

Intérêt architectural : 4

Intérêt culturel : 3


Intérêt touristique : 2

Intérêt paysager : 1

Etat actuel : 2

Total : 12

Observations :



Crossac

Références documentaires & Identification

N° d'inventaire : CR6CX

Date : 09/12/1993

Auteur : H.O.

Dénomination :

Localisation

Type : Croix

Commune : Crossac

Adresse : La Guesne

N° parcelle : ZS N°53

Intégration géographique

Isolé : Non

Dans un hameau : Oui

Dans un bourg : Non

Intégré dans un ensemble homogène : Non

Bordure route : Oui

Bordure chemin : Non

Bordure sentier : Non

Identification sentier :

Situation légale

Inscrit : Non

Classé : Non

Date de protection :

Propriété privée : Oui

Propriété publique : Non

Description

Datation : Vers la fin du XIXème siècle– début XXème siècle.

Matériaux

Gros Oeuvre Extérieur: Croix : fonte

Mace : béton circulaire (partie supérieure: plaque circulaire en Béton, partie inférieure peinte en blanc)

Gros Oeuvre Intérieur :

Couverture :

Etat de conservation :

Etat actuel : Bon

Entretien : Régulier

Restauration :

Appréciations

Intérêt architectural : 3

Intérêt culturel : 2


Intérêt touristique : 1

Intérêt paysager : 1

Etat actuel : 2

Total : 9

Observations :



Crossac

Références documentaires & Identification

N° d'inventaire : CR7ML

Date : 09/12/1993

Auteur : H.O.

Dénomination :

Localisation

Type : Moulin

Commune : Crossac

Adresse : Entre La Guesne et la Géraudais

N° parcelle : ZSn°41

Intégration géographique

Isolé : Oui

Dans un hameau : Non

Dans un bourg : Non

Intégré dans un ensemble homogène : Non

Bordure route : Non

Bordure chemin : Non

Bordure sentier : Non

Identification sentier :

Dans un champ

Situation légale

Inscrit : Non

Classé : Non

Date de protection :

Propriété privée : Oui

Propriété publique : Non

Description

Datation : 1832.

Matériaux

Gros Oeuvre Extérieur: Moulin dont il ne reste qu'une partie de la tour composée de roches métamorphiques et cimentée.

Moulin envahi par la végétation.

Gros Oeuvre Intérieur :

Couverture :

Etat de conservation :

Etat actuel : Très mauvais

Entretien : Aucun

Restauration :

Appréciations

Intérêt architectural : 1

Intérêt culturel : 1

Intérêt touristique : 1


Intérêt paysager : 1

Etat actuel : 0

Total : 4

Observations :

Date indiquée sur un linteau. Le dernier meunier s'appelait Alphonse Olivaud.



Crossac

Références documentaires & Identification

N° d'inventaire : CR8CX

Date : 09/12/1993

Auteur : H.O.

Dénomination :

Localisation

Type : Croix

Commune : Crossac

Adresse : La Géraudais

N° parcelle : ZTn°160

Intégration géographique

Isolé : Non

Dans un hameau : Oui

Dans un bourg : Non

Intégré dans un ensemble homogène : Non

Bordure route : Oui

Bordure chemin : Non

Bordure sentier : Non

Identification sentier :

Situation légale

Inscrit : Non

Classé : Non

Date de protection :

Propriété privée : Non

Propriété publique : Oui

Description

Datation : Vers la fin du XIXème siècle– début XXème siècle.

Matériaux

Gros Oeuvre Extérieur: Croix : fonte

Mace : probablement pierres recouvertes par du ciment.

La mace repose sur un emmarchement.

Gros Oeuvre Intérieur :

Couverture :

Etat de conservation :

Etat actuel : Moyen

Entretien : Irrégulier

Restauration :

Appréciations

Intérêt architectural : 3

Intérêt culturel : 2


Intérêt touristique : 1

Intérêt paysager : 1

Etat actuel : 1

Total : 8

Observations :



Crossac

Références documentaires & Identification

N° d'inventaire : CR9FO

Date : 09/12/1993

Auteur : H.O.

Dénomination :

Localisation

Type : Four

Commune : Crossac

Adresse : La Gautrais

N° parcelle : ZPn°15

Intégration géographique

Isolé : Non

Dans un hameau : Oui

Dans un bourg : Non

Intégré dans un ensemble homogène : Non

Bordure route : Oui

Bordure chemin : Non

Bordure sentier : Non

Identification sentier :

Situation légale

Inscrit : Non

Classé : Non

Date de protection :

Propriété privée : Non

Propriété publique : Oui

Description

Datation : 1870.

Matériaux

Gros Oeuvre Extérieur: Four composé de roches métamorphiques et d'un enduit à base de ciment par endroits.

Autel : épaisse plaque en pierre de type gneiss granitoïde.

Le pourtour de la gueule est constitué de briques. La gueule dans sa partie haute se termine par deux pierres se rejoignant à leur sommet

Gros Oeuvre Intérieur :

Couverture : Ardoises.

Etat de conservation :

Etat actuel : Assez bon

Entretien : Régulier

Restauration :

Appréciations

Intérêt architectural : 6

Intérêt culturel : 5

Intérêt touristique : 3


Intérêt paysager : 1

Etat actuel : 2

Total : 17

Observations :

La date est inscrite sur une pierre.



Crossac

Références documentaires & Identification

N° d'inventaire : CR10CX

Date : 09/12/1993

Auteur : H.O.

Dénomination :

Localisation

Type : Croix

Commune : Crossac

Adresse : La Gautrais

N° parcelle : ZOn°107c

Intégration géographique

Isolé : Non

Dans un hameau : Oui

Dans un bourg : Non

Intégré dans un ensemble homogène : Non

Bordure route : Oui

Bordure chemin : Non

Bordure sentier : Non

Identification sentier :

Situation légale

Inscrit : Non

Classé : Non

Date de protection :

Propriété privée : Non

Propriété publique : Oui

Description

Datation : Vers le XIXème siècle.

Matériaux

Gros Oeuvre Extérieur: Croix + dessus du socle : granit

Mace : roches métamorphiques et schistes

Gros Oeuvre Intérieur :

Couverture :

Etat de conservation :

Etat actuel : Bon

Entretien : Régulier

Restauration :

Appréciations

Intérêt architectural : 5

Intérêt culturel : 4


Intérêt touristique : 2

Intérêt paysager : 1

Etat actuel : 2

Total : 14

Observations :



Crossac

Références documentaires & Identification

N° d'inventaire : CR11CX

Date : 09/12/1993

Auteur : H.O.

Dénomination :

Localisation

Type : Croix

Commune : Crossac

Adresse : La Gautrais

N° parcelle : ZPn°14

Intégration géographique

Isolé : Non

Dans un hameau : Oui

Dans un bourg : Non

Intégré dans un ensemble homogène : Non

Bordure route : Oui

Bordure chemin : Non

Bordure sentier : Non

Identification sentier :

Situation légale

Inscrit : Non

Classé : Non

Date de protection :

Propriété privée : Non

Propriété publique : Oui

Description

Datation : Fin XIXème– début XXème siècle.

Matériaux

Gros Oeuvre Extérieur: Croix : fonte

Socle : plaque en béton

Mace : roches métamorphiques, présence d'une niche réalisée à l'aide de briques.

Gros Oeuvre Intérieur :

Couverture :

Etat de conservation :

Etat actuel : Assez bon

Entretien : Régulier

Restauration :

Appréciations

Intérêt architectural : 4

Intérêt culturel : 3


Intérêt touristique : 2

Intérêt paysager : 1

Etat actuel : 2

Total : 12

Observations :



Crossac

Références documentaires & Identification

N° d'inventaire : CR12CX

Date : 09/12/1993

Auteur : H.O.

Dénomination :

Localisation

Type : Croix

Commune : Crossac

Adresse : La Gautrais

N° parcelle : ZOn°112b

Intégration géographique

Isolé : Non

Dans un hameau : Oui

Dans un bourg : Non

Intégré dans un ensemble homogène : Non

Bordure route : Oui

Bordure chemin : Non

Bordure sentier : Non

Identification sentier :

Situation légale

Inscrit : Non

Classé : Non

Date de protection :

Propriété privée : Non

Propriété publique : Oui

Description

Datation : 1959 .

Matériaux

Gros Oeuvre Extérieur: Croix : fonte, Vierge sur la traverse.

Socle + mace + enclos : béton

Gros Oeuvre Intérieur :

Couverture :

Etat de conservation :

Etat actuel : Assez bon

Entretien : Irrégulier

Restauration :

Appréciations

Intérêt architectural : 4

Intérêt culturel : 3

Intérêt touristique : 2

Intérêt paysager : 1

Etat actuel : 2

Total : 12

Observations :

Inscription :

" M.D Mahé(marié après 50 ans), Delahaye (sexagénaire au moment du mariage) "

Croix édifiée après le mariage.



Crossac

Références documentaires & Identification

N° d'inventaire : CR13PU

Date : 09/12/1993

Auteur : H.O.

Dénomination :

Localisation

Type : Puits

Commune : Crossac

Adresse : La Gautrais

N° parcelle : ZP n°12

Intégration géographique

Isolé : Oui

Dans un hameau : Non

Dans un bourg : Non

Intégré dans un ensemble homogène : Non

Bordure route : Non

Bordure chemin : Non

Bordure sentier : Non

Identification sentier :

Dans un pré abandonné envahi par les ronces.

Situation légale

Inscrit : Non

Classé : Non

Date de protection :

Propriété privée : Oui

Propriété publique : Non

Description

Datation : XVIIIème Siècle.

Matériaux

Gros Oeuvre Extérieur: Puits couvert composé de roches métamorphiques. Parois externes assez épaisses surplombées d'une couverture formée d'une grande plaque en pierre. Margelle constituée d'une dalle en pierre.

Gros Oeuvre Intérieur :

Couverture :

Etat de conservation :

Etat actuel : Moyen

Entretien : Aucun

Restauration :

Appréciations

Intérêt architectural : 5

Intérêt culturel : 4

Intérêt touristique : 2


Intérêt paysager : 1

Etat actuel : 1

Total : 13

Observations :

Puits à protéger. Il faut retirer la végétation.



Crossac

Références documentaires & Identification

N° d'inventaire : CR14PU

Date : 09/12/1993

Auteur : H.O.

Dénomination :

Localisation

Type : Puits

Commune : Crossac

Adresse : La Gautrais

N° parcelle : ZO n°196

Intégration géographique

Isolé : Non

Dans un hameau : Oui

Dans un bourg : Non

Intégré dans un ensemble homogène : Non

Sur une pelouse

Bordure route : Non

Bordure chemin : Non

Bordure sentier : Non

Identification sentier :

Situation légale

Inscrit : Non

Classé : Non

Date de protection :

Propriété privée : Oui

Propriété publique : Non

Description

Datation : Vers 1943.

Matériaux

Gros Oeuvre Extérieur: Puits couvert composé de roches métamorphiques et de ciment qui respecte le style ancien. Margelle constituée d'une dalle en schiste.

Gros Oeuvre Intérieur :

Couverture : Epaisse plaque en béton en position oblique.

Etat de conservation :

Etat actuel : Bon

Entretien : Régulier

Restauration :

Appréciations

Intérêt architectural : 4

Intérêt culturel : 2


Intérêt touristique : 1

Intérêt paysager : 1

Etat actuel : 2

Total : 10

Observations :



Crossac

Références documentaires & Identification

N° d'inventaire : CR15CX

Date : 09/12/1993

Auteur : H.O.

Dénomination :

Localisation

Type : Croix

Commune : Crossac

Adresse : La Ménagerais

N° parcelle : ZO N°61a

Intégration géographique

Isolé : Non

Dans un hameau : Oui

Dans un bourg : Non

Intégré dans un ensemble homogène : Non

Bordure route : Non

Bordure chemin : Oui

Bordure sentier : Non

Identification sentier :

Situation légale

Inscrit : Non

Classé : Non

Date de protection :

Propriété privée : Oui

Propriété publique : Non

Description

Datation : Vers 1930 1931.

Matériaux

Gros Oeuvre Extérieur: Croix en béton donnant l'apparence du bois.

Christ en fonte.

Piedestal en pierres recouvertes de béton puis blanchies. Présence d'une niche avec une Vierge.

L'ensemble est enserré par un enclos construit en pierres et en ciment.

Gros Oeuvre Intérieur :

Couverture :

Etat de conservation :

Etat actuel : Bon

Entretien : Régulier

Restauration :

Appréciations

Intérêt architectural : 4

Intérêt culturel : 3

Intérêt touristique : 2


Intérêt paysager : 2

Etat actuel : 2

Total : 13

Observations :

Restauration réalisée par la propriétaire durant l'été 1993. Croix appartenant à Aristide Frecrain.



Crossac

Références documentaires & Identification

N° d'inventaire : CR16HY

Date : 09/12/1993

Auteur : H.O.

Dénomination : Pont de la Mine

Localisation

Type : Ouvrage hydraulique

Commune : Crossac

Adresse : La Mine la Grande Garenne

N° parcelle : ZO N°153 (à proximité)

Intégration géographique

Isolé : Oui

Dans un hameau : Non

Dans un bourg : Non

Intégré dans un ensemble homogène : Non

Bordure route : Non

Bordure chemin : Non

Bordure sentier : Non

Identification sentier :

Axe hydraulique : le Brivet

Situation légale

Inscrit : Non

Classé : Non

Date de protection :

Propriété privée : Non

Propriété publique : Oui

Description

Datation : XXème.

Matériaux

Gros Oeuvre Extérieur: Garde corps: barres métalliques.

Au-dessous: poutres métalliques.

Vanne à bascule (clapet) à crémaillère. S'efface au fond.

Largeur: 6,70m.

Hauteur: côté haut vanne: à peu près 0,75m en 1990.

(0,60m lors de la construction.). En aval: - 0,60m.

Butée en roches métamorphiques. Tablier + muret sont en béton.

Gros Oeuvre Intérieur :

Couverture :

Etat de conservation :

Etat actuel :

Entretien :

Restauration :

Appréciations

Intérêt architectural : 2

Intérêt culturel : 3

Intérêt touristique : 2

Intérêt paysager : 2

Etat actuel : 2

Total : 11

Observations :



Crossac

Références documentaires & Identification

N° d'inventaire : CR17FO

Date : 09/12/1993

Auteur : H.O.

Dénomination :

Localisation

Type : Four

Commune : Crossac

Adresse : La Glénais

N° parcelle : ZO N°30

Intégration géographique

Isolé : Non

Dans un hameau : Oui

Dans un bourg : Non

Intégré dans un ensemble homogène : Non

Bordure route : Non

Bordure chemin : Oui

Bordure sentier : Non

Identification sentier :

Situation légale

Inscrit : Non

Classé : Non

Date de protection :

Propriété privée : Non

Propriété publique : Oui

Description

Datation : Fin XVIIIème, début XIXème.

Matériaux

Gros Oeuvre Extérieur: Four composé de roches métamorphiques d'inégale épaisseur.

La gueule: gros blocs de pierres entourent l'ouverture.

Voûte et sole: briques réfractaires.

Gros Oeuvre Intérieur :

Couverture : Mottes de terre.

Etat de conservation :

Etat actuel : Bon

Entretien : Régulier

Restauration :

Appréciations

Intérêt architectural : 4

Intérêt culturel : 3

Intérêt touristique : 2

Intérêt paysager : 2

Etat actuel : 2

Total : 13

Observations :



Crossac

Références documentaires & Identification

N° d'inventaire : CR18FO

Date : 09/12/1993

Auteur : H.O.

Dénomination :

Localisation

Type : Four

Commune : Crossac

Adresse : La Glénais

N° parcelle : ZO N°33a (à proximité)


Intégration géographique

Isolé : Non

Dans un hameau : Oui

Dans un bourg : Non

Intégré dans un ensemble homogène : Non



Bordure route : Non

Bordure chemin : Oui

Bordure sentier : Non

Identification sentier :

Situation légale

Inscrit : Non

Classé : Non

Date de protection :

Propriété privée : Non

Propriété publique : Oui

Description

Datation : fin XVIIIème début XIXème

Matériaux

Gros Oeuvre Extérieur: Four constitué de roches métamorphiques et de moëllons. La gueule prend en surface une grande partie de la façade. Deux blocs de pierres forment l'autel dans la partie basse. Le sommet de la gueule est composé de deux dalles en pierre se rejoignant à leur extrémité en formant un angle aigu. L'ouverture : aspect triangulaire formée de deux gros blocs en pierre, en position

oblique. Présence d'une niche sur la façade. Voûte + sole sont en briques réfractaires.

Gros Oeuvre Intérieur :

Couverture : Mottes de terre.

Etat de conservation :

Etat actuel : Moyen

Entretien : Aucun

Restauration :

Appréciations

Intérêt architectural : 5

Intérêt culturel : 3

Intérêt touristique : 2

Intérêt paysager : 1

Etat actuel : 1

Total : 12

Observations :

Four envahi par les ronces. Demanderait à être dégagé de sa végétation. La sole a été défoncée par endroits.

Crossac

Références documentaires & Identification

N° d'inventaire : CR19PU

Date : 09/12/1993

Auteur : H.O.

Dénomination :

Localisation

Type : Puits

Commune : Crossac

Adresse : La Glénais

N° parcelle : 20 n°33a

Intégration géographique

Isolé : Non

Dans un hameau : Oui

Dans un bourg : Non

Intégré dans un ensemble homogène : Non

Bordure route : Non

Bordure chemin : Oui

Bordure sentier : Non

Identification sentier :

Situation légale

Inscrit : Non

Classé : Non

Date de protection :

Propriété privée : Non

Propriété publique : Oui

Description

Datation : XVIIIème.

Matériaux

Gros Oeuvre Extérieur : Puits couvert composé de roches métamorphiques.

Margelle en ardoise. Devant la margelle, rebords de faible hauteur dont l'un possède une plaque en ardoise.

Présence d'un treuil en bois fixé aux parois pour le puisage de l'eau.

Gros Oeuvre Intérieur :

Couverture :

Etat de conservation :

Etat actuel : Bon

Entretien : Irrégulier

Restauration :

Appréciations

Intérêt architectural : 5

Intérêt culturel : 4

Intérêt touristique : 2


Intérêt paysager : 1

Etat actuel : 2

Total : 14

Observations :

Puits envahi par les ronces. Demanderait à être dégagé de sa végétation.



Crossac

Références documentaires & Identification

N° d'inventaire : CR20PU

Date : 09/12/1993

Auteur : H.O

Dénomination :

Localisation

Type : Puit

Commune : Crossac

Adresse : La Glénais

N° parcelle : ZO n°171

Intégration géographique

Isolé : Non

Dans un hameau : Oui

Dans un bourg : Non

Intégré dans un ensemble homogène : Non

Bordure route : Non

Bordure chemin : Oui

Bordure sentier : Non

Identification sentier :

Situation légale

Inscrit : Non

Classé : Non

Date de protection :

Propriété privée : Oui

Propriété publique : Non

Description

Datation : fin XVIII°.

Matériaux

Gros Oeuvre Extérieur: Tout en roche métamorphique.

Gros Oeuvre Intérieur :

Couverture : La couverture semble effondrée.

Etat de conservation :

Etat actuel : Mauvais

Entretien : Aucun

Restauration :

Appréciations

Intérêt architectural : 3

Intérêt culturel : 2

Intérêt touristique : 1


Intérêt paysager : 1

Etat actuel : 1

Total : 8

Observations :

La végétation a envahi une grande partie du puits qui demeure quelque peu à l'abandon.



Crossac

Références documentaires & Identification

N° d'inventaire : CR21PU

Date : 09/12/1993

Auteur : H.O.

Dénomination :

Localisation

Type : Puit

Commune : Crossac

Adresse : La Grée Bernard

N° parcelle : ZNU N°58b

Intégration géographique

Isolé : Non

Dans un hameau : Oui

Dans un bourg : Non

Intégré dans un ensemble homogène : Non

Bordure route : Non

Bordure chemin : Oui

Bordure sentier : Non

Identification sentier :

Situation légale

Inscrit : Non

Classé : Non

Date de protection :

Propriété privée : Oui

Propriété publique : Non

Description

Datation : Fin XVIIIème début XIXème ?

Matériaux

Gros Oeuvre Extérieur: Puits couvert composé de roches métamorphiques.

Présence d'une margelle constituée d'une dalle en pierres.

Du ciment a été ajouté sur les rebords du sommet du puits à l'avant de la couverture.

Gros Oeuvre Intérieur :

Couverture : Epaisse dalle de pierre en position légèrement oblique.

Etat de conservation :

Etat actuel : Bon

Entretien : Régulier

Restauration : Bonne

Appréciations

Intérêt architectural : 4

Intérêt culturel : 3


Intérêt touristique : 2

Intérêt paysager : 1

Etat actuel : 2

Total : 12

Observations :



Crossac

Références documentaires & Identification

N° d'inventaire : CR22FO

Date : 09/12/1993

Auteur : H.O.

Dénomination : du Gué

Localisation

Type : Four

Commune : Crossac

Adresse : La Grée Bernard

N° parcelle : ZN n°50b (à proximité)

Intégration géographique

Isolé : Non

Dans un hameau : Oui

Dans un bourg : Non

Intégré dans un ensemble homogène : Non

Bordure route : Oui

Bordure chemin : Non

Bordure sentier : Non

Identification sentier :

Situation légale

Inscrit : Non

Classé : Non

Date de protection :

Propriété privée : Non

Propriété publique : Oui

Description

Datation : Originellement au XVIIIème, très certainement, vers le XIXème.

Matériaux

Gros Oeuvre Extérieur: Four composé de roches métamorphiques et de moëllons.

Deux murets d'inégale hauteur devant la façade

du four sont là pour se mettre à l'abri du vent.

La gueule se termine par un angle à sa partie haute composée de deux dalles en pierre.

La porte est une plaque de tôle fixée à la paroi du four par des gongs pivotants.

Présence de deux niches sur la façade.

Gros Oeuvre Intérieur :

Couverture :

Etat de conservation :

Etat actuel : Bon

Entretien : Régulier

Restauration : Bonne

Appréciations

Intérêt architectural : 5

Intérêt culturel : 4


Intérêt touristique : 2

Intérêt paysager : 2

Etat actuel : 2

Total : 15

Observations :



Crossac

Références documentaires & Identification

N° d'inventaire : CR23FO

Date : 09/12/1993

Auteur : H.O

Dénomination :

Localisation

Type : Four

Commune : Crossac

Adresse : Les Anvours

N° parcelle : ZM N°126

Intégration géographique

Isolé : Non

Dans un hameau : Oui

Dans un bourg : Non

Intégré dans un ensemble homogène : Non

Bordure route : Oui

Bordure chemin : Non

Bordure sentier : Non

Identification sentier :

Situation légale

Inscrit : Non

Classé : Non

Date de protection :

Propriété privée : Oui

Propriété publique : Non

Description

Datation : Vers le XIXème siècle.

Matériaux

Gros Oeuvre Extérieur: Four composé de roches métamorphiques à l'architecture fonctionnelle et sobre.

La gueule se termine par un angle à sa partie haute
composé de deux dalles en pierre.

La porte est en plaque de tôle avec deux poignées pour la déplacer.

Gros Oeuvre Intérieur :

Couverture : Tôle ondulée.

Etat de conservation :

Etat actuel : Bon

Entretien : Régulier

Restauration :

Appréciations

Intérêt architectural : 4

Intérêt culturel : 3

Intérêt touristique : 2


Intérêt paysager : 1

Etat actuel : 2

Total : 12

Observations :

La toiture devrait être en ardoise.



Crossac

Références documentaires & Identification

N° d'inventaire : CR24CX

Date : 09/12/1993

Auteur : H.O.

Dénomination :

Localisation

Type : Croix

Commune : Crossac

Adresse : Les Antons

N° parcelle : ZM N°167c

Intégration géographique

Isolé : Non

Dans un hameau : Oui

Dans un bourg : Non

Intégré dans un ensemble homogène : Non

Bordure route : Oui

Bordure chemin : Non

Bordure sentier : Non

Identification sentier :

Situation légale

Inscrit : Non

Classé : Non

Date de protection :

Propriété privée : Non

Propriété publique : Oui

Description

Datation : 1875.

Matériaux

Gros Oeuvre Extérieur: La croix est en fonte.

Le piédestal est tout en pierres de taille +
soubassement.

Vierge sur la traverse.

Gros Oeuvre Intérieur :

Couverture :

Etat de conservation :

Etat actuel : Moyen

Entretien : Régulier

Restauration :

Appréciations

Intérêt architectural : 4

Intérêt culturel : 3

Intérêt touristique : 2

Intérêt paysager : 1

Etat actuel : 2

Total : 12

Observations :

La croix est en bon état.



Crossac

Références documentaires & Identification

N° d'inventaire : CR25FO

Date : 09/12/1993

Auteur : H.O.

Dénomination : de la Piais

Localisation

Type : Four

Commune : Crossac

Adresse : Les Antons

N° parcelle : ZM N°370

Intégration géographique

Isolé : Oui

Dans un hameau : Non

Dans un bourg : Non

Intégré dans un ensemble homogène : Non

Bordure route : Oui

Bordure chemin : Non

Bordure sentier : Non

Identification sentier :

Situation légale

Inscrit : Non

Classé : Non

Date de protection :

Propriété privée : Non

Propriété publique : Oui

Description

Datation : 1881.

Matériaux

Gros Oeuvre Extérieur: Four composé de roches métamorphiques. Deux murets servaient à se protéger des intempéries. De la façade, il reste la gueule dont l'ouverture est surmontée de deux gros blocs de pierres en granit et qui se rejoignent à leur sommet. La gueule se termine par un angle à sa partie haute.

Gros Oeuvre Intérieur :

Couverture : Disparue.

Etat de conservation :

Etat actuel : Vestige

Entretien : Aucun

Restauration :

Appréciations

Intérêt architectural : 2

Intérêt culturel : 1

Intérêt touristique : 1

Intérêt paysager : 1

Etat actuel : 0

Total : 5

Observations :



Crossac

Références documentaires & Identification

N° d'inventaire : CR26CX

Date : 09/12/1993

Auteur : H.O.

Dénomination : Des Courtes

Localisation

Type : Croix

Commune : Crossac

Adresse : La Haute haie

N° parcelle : ZM N°318

Intégration géographique

Isolé : Non

Dans un hameau : Oui

Dans un bourg : Non

Intégré dans un ensemble homogène : Non

Bordure route : Oui

Bordure chemin : Non

Bordure sentier : Non

Identification sentier :

Situation légale

Inscrit : Non

Classé : Non

Date de protection :

Propriété privée : Non

Propriété publique : Oui

Description

Datation : XVIIème, XVIIIème.

Matériaux

Gros Oeuvre Extérieur: Croix en granit avec Christ sculpté (à peine visible).

Piédestal en roches métamorphiques reliées par du ciment.

Gros Oeuvre Intérieur :

Couverture :

Etat de conservation :

Etat actuel : Bon

Entretien : Régulier

Restauration :

Appréciations

Intérêt architectural : 5

Intérêt culturel : 4

Intérêt touristique : 2

Intérêt paysager : 2

Etat actuel : 2

Total : 15

Observations :

Restaurée dans les années 1980 par l'association "les amis de Croazac".



Crossac

Références documentaires & Identification

N° d'inventaire : CR27CX

Date : 09/12/1993

Auteur : H.O.

Dénomination :

Localisation

Type : Croix

Commune : Crossac

Adresse : La Haute Haie

N° parcelle : ZM N°89a

Intégration géographique

Isolé : Non

Dans un hameau : Oui

Dans un bourg : Non

Intégré dans un ensemble homogène : Non

Bordure route : Oui

Bordure chemin : Non

Bordure sentier : Non

Identification sentier :

Situation légale

Inscrit : Non

Classé : Non

Date de protection :

Propriété privée : Oui

Propriété publique : Non

Description

Datation : 1875.

Matériaux

Gros Oeuvre Extérieur: Croix en fonte.

Piédestal en roches métamorphiques et granit.

La majeure partie a été enduite de ciment sauf le haut où l'inscription est peinte en blanc.

Gros Oeuvre Intérieur :

Couverture :

Etat de conservation :

Etat actuel : Bon

Entretien : Régulier

Restauration :

Appréciations

Intérêt architectural : 4

Intérêt culturel : 3

Intérêt touristique : 2

Intérêt paysager : 1

Etat actuel : 2

Total : 12

Observations :

Inscription: "VIVE JESUS 1875 Debois "



Crossac

Références documentaires & Identification

N° d'inventaire : CR28CX

Date : 09/12/1993

Auteur : H.O.

Dénomination :

Localisation

Type : Croix

Commune : Crossac

Adresse : La Peltrais

N° parcelle : ZM N° 324

Intégration géographique

Isolé : Non

Dans un hameau : Oui

Dans un bourg : Non

Intégré dans un ensemble homogène : Non

Bordure route : Oui

Bordure chemin : Non

Bordure sentier : Non

Identification sentier :

Situation légale

Inscrit : Non

Classé : Non

Date de protection :

Propriété privée : Oui

Propriété publique : Non

Description

Datation : Fin XIXème, Première moitié XXème.

Matériaux

Gros Oeuvre Extérieur: Croix en fonte et piédestal en béton (extérieur).

Gros Oeuvre Intérieur :

Couverture :

Etat de conservation :

Etat actuel : Moyen

Entretien : Irrégulier

Restauration :

Appréciations

Intérêt architectural : 2

Intérêt culturel : 2

Intérêt touristique : 1


Intérêt paysager : 1

Etat actuel : 1

Total : 7

Observations :

Georges Bouvier âgé de 80 ans environ connaît bien l'histoire de La Peltrais.



Crossac

Références documentaires & Identification

N° d'inventaire : CR29PU

Date : 09/12/1993

Auteur : H.O.

Dénomination :

Localisation

Type : Puits

Commune : Crossac

Adresse : La Peltrais

N° parcelle : ZM N°321

Intégration géographique

Isolé : Non

Dans un hameau : Oui

Dans un bourg : Non

Intégré dans un ensemble homogène : Non

Bordure route : Non

Bordure chemin : Non

Bordure sentier : Non

Identification sentier :

Dans une cour

Situation légale

Inscrit : Non

Classé : Non

Date de protection :

Propriété privée : Oui

Propriété publique : Non

Description

Datation : Fin XIXème.

Matériaux

Gros Oeuvre Extérieur: Puits circulaire composé de roches métamorphiques.

Absence de margelle?

Gros Oeuvre Intérieur :

Couverture :

Etat de conservation :

Etat actuel : Correct

Entretien : Régulier

Restauration :

Appréciations

Intérêt architectural : 2

Intérêt culturel : 1


Intérêt touristique : 1

Intérêt paysager : 1

Etat actuel : 2

Total : 7

Observations :



Crossac

Références documentaires & Identification

N° d'inventaire : CR30FO

Date : 13/12/1993

Auteur : H.O.

Dénomination :

Localisation

Type : Four

Commune : Crossac

Adresse : La Bussonnais

N° parcelle : ZM N°208

Intégration géographique

Isolé : Non

Dans un hameau : Oui

Dans un bourg : Non

Intégré dans un ensemble homogène : Non

Bordure route : Oui

Bordure chemin : Non

Bordure sentier : Non

Identification sentier :

Situation légale

Inscrit : Non

Classé : Non

Date de protection :

Propriété privée : Non

Propriété publique : Oui

Description

Datation : XIXème.

Matériaux

Gros Oeuvre Extérieur: Four composé de roches métamorphiques et de moëllons.

Gros Oeuvre Intérieur :

Couverture : Couverture en ardoise et abîmée.

Etat de conservation :

Etat actuel : Mauvais

Entretien : Aucun

Restauration :

Appréciations

Intérêt architectural : 3

Intérêt culturel : 3

Intérêt touristique : 2

Intérêt paysager : 2


Etat actuel : 1

Total : 11

Observations :

Edmond Pied connaît des renseignements sur La Bussonnais.

Le four mériterait d'être restauré.



Crossac

Références documentaires & Identification

N° d'inventaire : CR31CX

Date : 13/12/1993

Auteur : H.O.

Dénomination :

Localisation

Type : Croix

Commune : Crossac

Adresse : La Grée du Tertre

N° parcelle : ZL N°107

Intégration géographique

Isolé : Oui

Dans un hameau : Non

Dans un bourg : Non

Intégré dans un ensemble homogène : Non

Bordure route : Oui

Bordure chemin : Non

Bordure sentier : Non

Identification sentier :

Situation légale

Inscrit : Non

Classé : Non

Date de protection :

Propriété privée : Non

Propriété publique : Oui

Description

Datation : Fin XIXème début XXème.

Matériaux

Gros Oeuvre Extérieur: La croix est en fer avec une étoile au centre.

Le piédestal est en roches métamorphiques
reliées entre elles par du ciment.

Gros Oeuvre Intérieur :

Couverture :

Etat de conservation :

Etat actuel : Bon

Entretien : Régulier

Restauration : Bonne

Appréciations

Intérêt architectural : 4

Intérêt culturel : 3

Intérêt touristique : 2


Intérêt paysager : 2

Etat actuel : 2

Total : 13

Observations :

Restauré dans les années 1980 par un ancien officier de marine, décédé depuis.



Crossac

Références documentaires & Identification

N° d'inventaire : CR32FO

Date : 13/12/1993

Auteur : H.O.

Dénomination : de l'Etang

Localisation

Type : Four

Commune : Crossac

Adresse : Le Tertre VC N°202

N° parcelle : ZL n°91

Intégration géographique

Isolé : Oui

Dans un hameau : Non

Dans un bourg : Non

Intégré dans un ensemble homogène : Non

Bordure route : Oui

Bordure chemin : Non

Bordure sentier : Non

Identification sentier :

Situation légale

Inscrit : Non

Classé : Non

Date de protection :

Propriété privée : Oui

Propriété publique : Non

Description

Datation : XIXème.

Matériaux

Gros Oeuvre Extérieur: Four composé de roches métamorphiques et de briques. Un enduit à base de ciment recouvre par endroits les parois du four.

La gueule, au niveau de l'ouverture est entourée de deux blocs de pierres parallèles, surmontée par un autre en formant une voûte. La gueule se termine par un angle aigu à sa partie haute. Présence de deux niches sur la façade pour placer entre autre des allumettes.

Gros Oeuvre Intérieur :

Couverture : Toiture abîmée, des ardoises ont disparu.

Etat de conservation :

Etat actuel : Moyen

Entretien : Irrégulier

Restauration :

Appréciations

Intérêt architectural : 3

Intérêt culturel : 3


Intérêt touristique : 2

Intérêt paysager : 2

Etat actuel : 1

Total : 11

Observations :



Crossac

Références documentaires & Identification

N° d'inventaire : CR33CX

Date : 13/12/1993

Auteur : H.O.

Dénomination :

Localisation

Type : Croix

Commune : Crossac

Adresse : La Grée du Tertre

N° parcelle : ZL N° 65b

Intégration géographique

Isolé : Oui

Dans un hameau : Non

Dans un bourg : Non

Intégré dans un ensemble homogène : Non

Bordure route : Oui

Bordure chemin : Non

Bordure sentier : Non

Identification sentier :

Situation légale

Inscrit : Non

Classé : Non

Date de protection :

Propriété privée : Non

Propriété publique : Oui

Description

Datation : 1935.

Matériaux

Gros Oeuvre Extérieur: Croix en fonte; piédestal en roches métamorphiques dont les pierres sont reliées entre elles par de la terre glaise et du ciment.

Le haut du piédestal est en granit (pierres de taille).

Gros Oeuvre Intérieur :

Couverture :

Etat de conservation :

Etat actuel : Bon

Entretien : Régulier

Restauration :

Appréciations

Intérêt architectural : 5

Intérêt culturel : 3

Intérêt touristique : 2


Intérêt paysager : 2

Etat actuel : 2

Total : 14

Observations :

Inscription: "Corneau Frères à Charleville Ardennes 1935."



Crossac

Références documentaires & Identification

N° d'inventaire : CR34CX

Date : 13/12/1993

Auteur : H.O.

Dénomination : de la Maison Neuve

Localisation

Type : Croix

Commune : Crossac

Adresse : La Bimboire

N° parcelle : ZL N°253 (à proximité)

Intégration géographique

Isolé : Non

Dans un hameau : Oui

Dans un bourg : Non

Intégré dans un ensemble homogène : Non

Bordure route : Oui

Bordure chemin : Non

Bordure sentier : Non

Identification sentier :

Situation légale

Inscrit : Non

Classé : Non

Date de protection :

Propriété privée : Oui

Propriété publique : Non

Description

Datation : 1958.

Matériaux

Gros Oeuvre Extérieur: Croix en béton +conglomérat de cailloutis.

Christ en fonte.

Piédestal hexagonal en ciment. En bas,une marche est recouverte de carreaux.

Gros Oeuvre Intérieur :

Couverture :

Etat de conservation :

Etat actuel : Bon

Entretien : Régulier

Restauration :

Appréciations

Intérêt architectural : 4

Intérêt culturel : 3

Intérêt touristique : 1


Intérêt paysager : 1

Etat actuel : 2

Total : 11

Observations :

Croix Jean Allaire.



Crossac

Références documentaires & Identification

N° d'inventaire : CR35PU

Date : 13/12/1993

Auteur : H.O.

Dénomination :

Localisation

Type : Puit

Commune : Crossac

Adresse : La Bimboire

N° parcelle : ZL N°243

Intégration géographique

Isolé : Non

Dans un hameau : Oui

Dans un bourg : Non

Intégré dans un ensemble homogène : Non

Bordure route : Oui

Bordure chemin : Non

Bordure sentier : Non

Identification sentier :

Situation légale

Inscrit : Non

Classé : Non

Date de protection :

Propriété privée : Oui

Propriété publique : Non

Description

Datation : XIXème.

Matériaux

Gros Oeuvre Extérieur: Puits circulaire composé de roches métamorphiques recouvert d'un enduit à base de ciment. La partie supérieure au niveau des parois externes du puits adopte une forme arrondie.

Présence d'une margelle recouverte de lierre.

Armature en fer avec système de poulie.

Gros Oeuvre Intérieur :

Couverture :

Etat de conservation :

Etat actuel : Moyen

Entretien : Régulier

Restauration :

Appréciations

Intérêt architectural : 3

Intérêt culturel : 2


Intérêt touristique : 1

Intérêt paysager : 1

Etat actuel : 2

Total : 9

Observations :



Crossac

Références documentaires & Identification

N° d'inventaire : CR36PU

Date : 13/12/1993

Auteur : H.O.

Dénomination :

Localisation

Type : Puit

Commune : Crossac

Adresse : La Bimboire

N° parcelle : ZL N°219

Intégration géographique

Isolé : Non

Dans un hameau : Oui

Dans un bourg : Non

Intégré dans un ensemble homogène : Non

Bordure route : Oui

Bordure chemin : Non

Bordure sentier : Non

Identification sentier :

Situation légale

Inscrit : Non

Classé : Non

Date de protection :

Propriété privée : Oui

Propriété publique : Non

Description

Datation : Fin XVIIIème, début XIXème.

Matériaux

Gros Oeuvre Extérieur: Puits couvert composé de roches métamorphiques.

Présence d'une margelle constituée d'une dalle en pierre.

Présence d'un treuil fixé aux parois internes pour le puisage de l'eau.

Gros Oeuvre Intérieur :

Couverture : Epaisse plaque en pierre.

Etat de conservation :

Etat actuel : Bon

Entretien : Régulier

Restauration :

Appréciations

Intérêt architectural : 5

Intérêt culturel : 4


Intérêt touristique : 2

Intérêt paysager : 2

Etat actuel : 2

Total : 15

Observations :



Crossac

Références documentaires & Identification

N° d'inventaire : CR37CX

Date : 13/12/1993

Auteur : H.O.

Dénomination :

Localisation

Type : Croix

Commune : Crossac

Adresse : Ros

N° parcelle : ZL N° 313 (à proximité)

Intégration géographique

Isolé : Non

Dans un hameau : Oui

Dans un bourg : Non

Intégré dans un ensemble homogène : Non

Bordure route : Oui

Bordure chemin : Non

Bordure sentier : Non

Identification sentier :

Situation légale

Inscrit : Non

Classé : Non

Date de protection :

Propriété privée : Non

Propriété publique : Oui

Description

Datation : Début XIXème.

Matériaux

Gros Oeuvre Extérieur: Les bras forment un hexagone.

Croix en granit et socle, piédestal en béton.

Gros Oeuvre Intérieur :

Couverture :

Etat de conservation :

Etat actuel : Bon

Entretien : Régulier

Restauration :

Appréciations

Intérêt architectural : 4

Intérêt culturel : 3


Intérêt touristique : 2

Intérêt paysager : 1

Etat actuel : 2

Total : 12

Observations :



Crossac

Références documentaires & Identification

N° d'inventaire : CR38FO

Date : 13/12/1993

Auteur : H.O.

Dénomination :

Localisation

Type : Four

Commune : Crossac

Adresse : Ros

N° parcelle : ZL N°225

Intégration géographique

Isolé : Non

Dans un hameau : Oui

Dans un bourg : Non

Intégré dans un ensemble homogène : Non

Bordure route : Oui

Bordure chemin : Non

Bordure sentier : Non

Identification sentier :

Situation légale

Inscrit : Non

Classé : Non

Date de protection :

Propriété privée : Non

Propriété publique : Oui

Description

Datation : 1811.

Matériaux

Gros Oeuvre Extérieur: Four composé de roches métamorphiques et de moëllons. L'autel est fendu.

L'ouverture de la gueule est composée de deux blocs de pierres qui se rejoignent à leur extrémité. La gueule se termine à sa partie haute par un angle.

Présence de deux niches sur la façade. La maçonnerie demeure assez sommaire.

Gros Oeuvre Intérieur :

Couverture : Mottes de terre.

Etat de conservation :

Etat actuel : Moyen

Entretien : Irrégulier

Restauration :

Appréciations

Intérêt architectural : 5

Intérêt culturel : 3

Intérêt touristique : 2

Intérêt paysager : 1

Etat actuel : 1

Total : 12

Observations :



Crossac

Références documentaires & Identification

N° d'inventaire : CR39PU

Date : 13/12/1993

Auteur : H.O.

Dénomination :

Localisation

Type : Puits

Commune : Crossac

Adresse : La Chaussée

N° parcelle : H3 N°984

Intégration géographique

Isolé : Non

Dans un hameau : Oui

Dans un bourg : Non

Intégré dans un ensemble homogène : Non

Bordure route : Oui

Bordure chemin : Non

Bordure sentier : Non

Identification sentier :

Situation légale

Inscrit : Non

Classé : Non

Date de protection :

Propriété privée : Oui

Propriété publique : Non

Description

Datation : XVIIIème.

Matériaux

Gros Oeuvre Extérieur: Puits couvert composé de roches métamorphiques ayant l'aspect d'un trapèze vu de face. Faible hauteur de la margelle et des rebords de chaque côté. La margelle est constituée d'une dalle en pierre de type gneiss granitoïde.

Gros Oeuvre Intérieur :

Couverture :

Etat de conservation :

Etat actuel : Bon

Entretien : Régulier

Restauration :

Appréciations

Intérêt architectural : 5

Intérêt culturel : 3


Intérêt touristique : 2

Intérêt paysager : 1

Etat actuel : 2

Total : 13

Observations :



Crossac

Références documentaires & Identification

N° d'inventaire : CR40PU

Date : 13/12/1993

Auteur : H.O.

Dénomination :

Localisation

Type : Puits

Commune : Crossac

Adresse : La Gicquelais

N° parcelle : ZL N°211

Intégration géographique

Isolé : Non

Dans un hameau : Oui

Dans un bourg : Non

Intégré dans un ensemble homogène : Non

Bordure route : Non

Bordure chemin : Oui

Bordure sentier : Non

Identification sentier :

Situation légale

Inscrit : Non

Classé : Non

Date de protection :

Propriété privée : Non

Propriété publique : Oui

Description

Datation : XVIIIème.

Matériaux

Gros Oeuvre Extérieur: Puits couvert composé de roches métamorphiques.

Présence d'une margelle constituée d'une dalle en pierre de type gneiss granitoïde.

Gros Oeuvre Intérieur :

Couverture : Epaisse plaque en pierre.

Etat de conservation :

Etat actuel : Bon

Entretien : Régulier

Restauration :

Appréciations

Intérêt architectural : 6

Intérêt culturel : 4


Intérêt touristique : 2

Intérêt paysager : 1

Etat actuel : 2

Total : 15

Observations :



Crossac

Références documentaires & Identification

N° d'inventaire : CR41FO

Date : 13/12/1993

Auteur : H.O.

Dénomination :

Localisation

Type : Four

Commune : Crossac

Adresse : Souchet

N° parcelle : ZL N°184

Intégration géographique

Isolé : Non

Dans un hameau : Oui

Dans un bourg : Non

Intégré dans un ensemble homogène : Non

Bordure route : Non

Bordure chemin : Non

Bordure sentier : Oui

Identification sentier :

Situation légale

Inscrit : Non

Classé : Non

Date de protection :

Propriété privée : Non

Propriété publique : Oui

Description

Datation : XIXème originellement. Restauré en 1947.

Matériaux

Gros Oeuvre Extérieur: Four composé de roches métamorphiques et de granit entièrement recouvert de ciment.

La gueule se termine dans sa partie haute par un angle.

Présence de deux niches sur la façade.

Sobriété de l'architecture qui se veut avant tout fonctionnelle.

Gros Oeuvre Intérieur :

Couverture : Ardoises.

Etat de conservation :

Etat actuel : Moyen

Entretien :

Restauration : Mauvaise

Appréciations

Intérêt architectural : 3

Intérêt culturel : 3

Intérêt touristique : 1

Intérêt paysager : 1

Etat actuel : 1

Total : 9

Observations :



Crossac

Références documentaires & Identification

N° d'inventaire : CR42PU

Date : 13/12/1993

Auteur : H.O.

Dénomination :

Localisation

Type : Puits

Commune : Crossac

Adresse : Le Souchet

N° parcelle : ZL n°307

Intégration géographique

Isolé : Non

Dans un hameau : Oui

Dans un bourg : Non

Intégré dans un ensemble homogène : Non

Bordure route : Non

Bordure chemin : Non

Bordure sentier : Non

Identification sentier :

Sur une pelouse

Situation légale

Inscrit : Non

Classé : Non

Date de protection :

Propriété privée : Oui

Propriété publique : Non

Description

Datation : Fin XVIIIème, début XIXème.

Matériaux

Gros Oeuvre Extérieur: Puits couvert composé de roches métamorphiques. Margelle constituée d'une dalle en pierre de faible hauteur de type gneiss granitoïde.

Gros Oeuvre Intérieur :

Couverture : Plaque en pierre en position horizontale.

Etat de conservation :

Etat actuel : Moyen

Entretien : Irrégulier

Restauration :

Appréciations

Intérêt architectural : 4

Intérêt culturel : 3

Intérêt touristique : 2

Intérêt paysager : 1

Etat actuel : 1

Total : 11

Observations :

Les pierres sont faiblement reliées entre elles.



Crossac

Références documentaires & Identification

N° d'inventaire : CR43PU

Date : 13/12/1993

Auteur : H.O.

Dénomination :

Localisation

Type : Puits

Commune : Crossac

Adresse : Le Souchet

N° parcelle : ZL n°300

Intégration géographique

Isolé : Non

Dans un hameau : Oui

Dans un bourg : Non

Intégré dans un ensemble homogène : Non

Bordure route : Oui

Bordure chemin : Non

Bordure sentier : Non

Identification sentier :

Situation légale

Inscrit : Non

Classé : Non

Date de protection :

Propriété privée : Oui

Propriété publique : Non

Description

Datation : XVIIIème.

Matériaux

Gros Oeuvre Extérieur: Puits couvert ayant un aspect trapézoïdal vu de face. Il est composé de roches métamorphiques. La margelle est constituée d'une dalle en pierre de type gneiss granitoïde.

Les rebords de chaque côté de la margelle, de faible hauteur sont recouverts d'une plaque.

Gros Oeuvre Intérieur :

Couverture :

Etat de conservation :

Etat actuel : Bon

Entretien : Régulier

Restauration :

Appréciations

Intérêt architectural : 6

Intérêt culturel : 4

Intérêt touristique : 2


Intérêt paysager : 1

Etat actuel : 2

Total : 15

Observations :

Anciennement propriété de la commune.



Crossac

Références documentaires & Identification

N° d'inventaire : CR44CX

Date : 13/12/1993

Auteur : H.O.

Dénomination :

Localisation

Type : Croix

Commune : Crossac

Adresse : Les Sources

N° parcelle : ZV n°42

Intégration géographique

Isolé : Non

Dans un hameau : Oui

Dans un bourg : Non

Intégré dans un ensemble homogène : Non

Bordure route : Oui

Bordure chemin : Non

Bordure sentier : Non

Identification sentier :

Situation légale

Inscrit : Non

Classé : Non

Date de protection :

Propriété privée : Oui

Propriété publique : Non

Description

Datation : Fin XIXème, première moitié du XXème.

Matériaux

Gros Oeuvre Extérieur: Croix en fonte. Un des bras de la croix est cassé. Piédestal en pierres recouvert de béton.

Gros Oeuvre Intérieur :

Couverture :

Etat de conservation :

Etat actuel : Mauvais

Entretien : Aucun

Restauration :

Appréciations

Intérêt architectural : 2

Intérêt culturel : 2


Intérêt touristique : 1

Intérêt paysager : 1

Etat actuel : 0

Total : 6

Observations :



Crossac

Références documentaires & Identification

N° d'inventaire : CR45CX

Date : 13/12/1993

Auteur : H.O.

Dénomination :

Localisation

Type : Croix

Commune : Crossac

Adresse : Le Souchet

N° parcelle : ZL n°310

Intégration géographique

Isolé : Non

Dans un hameau : Oui

Dans un bourg : Non

Intégré dans un ensemble homogène : Non

Bordure route : Oui

Bordure chemin : Non

Bordure sentier : Non

Identification sentier :

Situation légale

Inscrit : Non

Classé : Non

Date de protection :

Propriété privée : Oui

Propriété publique : Non

Description

Datation : Fin XIXème, première moitié du XXème.

Matériaux

Gros Oeuvre Extérieur: Croix en fonte et piédestal en béton.

Gros Oeuvre Intérieur :

Couverture :

Etat de conservation :

Etat actuel : Bon

Entretien : Régulier

Restauration :

Appréciations

Intérêt architectural : 4

Intérêt culturel : 2


Intérêt touristique : 1

Intérêt paysager : 1

Etat actuel : 2

Total : 10

Observations :



Crossac

Références documentaires & Identification

N° d'inventaire : CR46FO

Date : 13/12/1993

Auteur : H.O.

Dénomination :

Localisation

Type : Four

Commune : Crossac

Adresse : La Brionnière

N° parcelle : ZK n°43

Intégration géographique

Isolé : Non

Dans un hameau : Oui

Dans un bourg : Non

Intégré dans un ensemble homogène : Non

Bordure route : Oui

Bordure chemin : Non

Bordure sentier : Non

Identification sentier :

Situation légale

Inscrit : Non

Classé : Non

Date de protection :

Propriété privée : Oui

Propriété publique : Non

Description

Datation : Vers le XIXème

Matériaux

Gros Oeuvre Extérieur: Four composé de roches métamorphiques et recouvert d'un enduit à base de terre glaise et de chaux.

La gueule est surmontée au niveau de l'ouverture de briques et sa partie haute se termine par un angle.

Gros Oeuvre Intérieur :

Couverture : Tôle ondulée.

Etat de conservation :

Etat actuel : Moyen

Entretien : Irrégulier

Restauration :

Appréciations

Intérêt architectural : 3

Intérêt culturel : 2

Intérêt touristique : 1


Intérêt paysager : 1

Etat actuel : 1

Total : 8

Observations :

Sobriété de l'architecture. Le four tend à s'écrouler sur les angles.



Crossac

Références documentaires & Identification

N° d'inventaire : CR47PU

Date : 13/12/1993

Auteur : H.O.

Dénomination :

Localisation

Type : Puits

Commune : Crossac

Adresse : La Brionnière

N° parcelle : ZK n°241

Intégration géographique

Isolé : Non

Dans un hameau : Oui

Dans un bourg : Non

Intégré dans un ensemble homogène : Non

Bordure route : Non

Bordure chemin : Non

Bordure sentier : Non

Identification sentier :

Près d'une habitation

Situation légale

Inscrit : Non

Classé : Non

Date de protection :

Propriété privée : Oui

Propriété publique : Non

Description

Datation : Fin XIXème.

Matériaux

Gros Oeuvre Extérieur: Puits circulaire couvert, composé de roches métamorphiques. Présence d'une margelle constituée d'une épaisse dalle en pierre de type gneiss granitoïde.

Gros Oeuvre Intérieur :

Couverture :

Etat de conservation :

Etat actuel : Bon

Entretien : Régulier

Restauration :

Appréciations

Intérêt architectural : 5

Intérêt culturel : 3


Intérêt touristique : 1

Intérêt paysager : 2

Etat actuel : 2

Total : 13

Observations :



Crossac

Références documentaires & Identification

N° d'inventaire : CR48PU

Date : 13/12/1993

Auteur : H.O.

Dénomination :

Localisation

Type : Puits

Commune : Crossac

Adresse : La Brionnière

N° parcelle : ZK n°41

Intégration géographique

Isolé : Non

Dans un hameau : Oui

Dans un bourg : Non

Intégré dans un ensemble homogène : Non

Bordure route : Non

Bordure chemin : Non

Bordure sentier : Non

Identification sentier :

Dans un jardin devant la maison.

Situation légale

Inscrit : Non

Classé : Non

Date de protection :

Propriété privée : Oui

Propriété publique : Non

Description

Datation : Début XXème.

Matériaux

Gros Oeuvre Extérieur: Puits circulaire composé de roches métamorphiques recouvert au niveau des parois externes par du ciment. La margelle est en béton. La surface au-dessus du puits adopte une position oblique.

Gros Oeuvre Intérieur :

Couverture :

Etat de conservation :

Etat actuel : Moyen

Entretien : Régulier

Restauration :

Appréciations

Intérêt architectural : 2

Intérêt culturel : 1


Intérêt touristique : 0

Intérêt paysager : 1

Etat actuel : 1

Total : 5

Observations :



Crossac

Références documentaires & Identification

N° d'inventaire : CR49PU

Date : 13/12/1993

Auteur : H.O.

Dénomination :

Localisation

Type : Puits

Commune : Crossac

Adresse : La Brionnière

N° parcelle : ZK n°49

Intégration géographique

Isolé : Non

Dans un hameau : Oui

Dans un bourg : Non

Intégré dans un ensemble homogène : Non

Bordure route : Non

Bordure chemin : Oui

Bordure sentier : Non

Identification sentier :

Situation légale

Inscrit : Non

Classé : Non

Date de protection :

Propriété privée : Oui

Propriété publique : Non

Description

Datation : XIXème.

Matériaux

Gros Oeuvre Extérieur: Puits couvert composé de roches métamorphiques. La margelle est constituée d'une épaisse dalle rectangulaire en pierre de type gneiss granitoïde.

Gros Oeuvre Intérieur :

Couverture : Epaisse plaque en pierre.

Etat de conservation :

Etat actuel : Bon

Entretien : Régulier

Restauration :

Appréciations

Intérêt architectural : 5

Intérêt culturel : 3


Intérêt touristique : 2

Intérêt paysager : 1

Etat actuel : 2

Total : 13

Observations :



Crossac

Références documentaires & Identification

N° d'inventaire : CR50CX

Date : 13/12/1993

Auteur : H.O.

Dénomination :

Localisation

Type : Croix

Commune : Crossac

Adresse : La Grette

N° parcelle : ZH n°180

Intégration géographique

Isolé : Non

Dans un hameau : Oui

Dans un bourg : Non

Intégré dans un ensemble homogène : Non

Bordure route : Oui

Bordure chemin : Non

Bordure sentier : Non

Identification sentier :

Situation légale

Inscrit : Non

Classé : Non

Date de protection :

Propriété privée : Oui

Propriété publique : Non

Description

Datation : Fin XIXème, début XXème.

Matériaux

Gros Oeuvre Extérieur: Croix en fonte et piédestal en béton.

Gros Oeuvre Intérieur :

Couverture :

Etat de conservation :

Etat actuel : Moyen

Entretien : Irrégulier

Restauration :

Appréciations

Intérêt architectural : 2

Intérêt culturel : 2


Intérêt touristique : 1

Intérêt paysager : 1

Etat actuel : 1

Total : 7

Observations :



Crossac

Références documentaires & Identification

N° d'inventaire : CR51PU

Date : 13/12/1993

Auteur : H.O.

Dénomination :

Localisation

Type : Puits

Commune : Crossac

Adresse : La Mondrais

N° parcelle : Zh n°174

Intégration géographique

Isolé : Non

Dans un hameau : Oui

Dans un bourg : Non

Intégré dans un ensemble homogène : Non

Bordure route : Non

Bordure chemin : Oui

Bordure sentier : Non

Identification sentier :

Situation légale

Inscrit : Non

Classé : Non

Date de protection :

Propriété privée : Non

Propriété publique : Oui

Description

Datation : Fin XVIIIème, début XIXème.

Matériaux

Gros Oeuvre Extérieur: Puits couvert composé de roches métamorphiques. La margelle est constituée d'une pierre plate aux contours irréguliers (de type gneiss).

Gros Oeuvre Intérieur :

Couverture :

Etat de conservation :

Etat actuel : Vestige

Entretien : Aucun

Restauration :

Appréciations

Intérêt architectural : 2

Intérêt culturel : 2

Intérêt touristique : 1


Intérêt paysager : 1

Etat actuel : 0

Total : 6

Observations :

Le puits est très endommagé. Les rebords de chaque côté de la margelle ont disparu ou sont gravement affaissés.



Crossac

Références documentaires & Identification

N° d'inventaire : CR52FO

Date : 13/12/1993

Auteur : H.O.

Dénomination :

Localisation

Type : Four

Commune : Crossac

Adresse : Riom

N° parcelle : ZH n°75

Intégration géographique

Isolé : Non

Dans un hameau : Oui

Dans un bourg : Non

Intégré dans un ensemble homogène : Non

Bordure route : Non

Bordure chemin : Oui

Bordure sentier : Non

Identification sentier :

Situation légale

Inscrit : Non

Classé : Non

Date de protection :

Propriété privée : Non

Propriété publique : Oui

Description

Datation : 1947.

Matériaux

Gros Oeuvre Extérieur: Four composé de roches métamorphiques et de briques, recouvert d'un enduit à base de ciment et peint en blanc.

La gueule se prolonge par un conduit pour la fumée.

La porte en fer est fixée à la paroi du four par des gongs pivotants.

Gros Oeuvre Intérieur :

Couverture : Tôle ondulée.

Etat de conservation :

Etat actuel : Moyen

Entretien : Régulier

Restauration :

Appréciations

Intérêt architectural : 1

Intérêt culturel : 1

Intérêt touristique : 1

Intérêt paysager : 1

Etat actuel : 1

Total : 5

Observations :

Une ceinture de fer enserre le four.



Crossac

Références documentaires & Identification

N° d'inventaire : CR53CX

Date : 13/12/1993

Auteur : H.O.

Dénomination :

Localisation

Type : Croix

Commune : Crossac

Adresse : Riom

N° parcelle : ZH n°76

Intégration géographique

Isolé : Non

Dans un hameau : Oui

Dans un bourg : Non

Intégré dans un ensemble homogène : Non

Bordure route : Non

Bordure chemin : Oui

Bordure sentier : Non

Identification sentier :

Situation légale

Inscrit : Non

Classé : Non

Date de protection :

Propriété privée : Non

Propriété publique : Oui

Description

Datation : Fin XIXème, début XXème.

Matériaux

Gros Oeuvre Extérieur: Croix en fonte et piédestal en béton.

Gros Oeuvre Intérieur :

Couverture :

Etat de conservation :

Etat actuel : Moyen

Entretien : Aucun

Restauration :

Appréciations

Intérêt architectural : 2

Intérêt culturel : 1


Intérêt touristique : 1

Intérêt paysager : 2

Etat actuel : 1

Total : 8

Observations :



Crossac

Références documentaires & Identification

N° d'inventaire : CR54CX

Date : 13/12/1993

Auteur : H.O.

Dénomination :

Localisation

Type : Croix

Commune : Crossac

Adresse : Riom

N° parcelle : ZH n°201a (à proximité)

Intégration géographique

Isolé : Non

Dans un hameau : Oui

Dans un bourg : Non

Intégré dans un ensemble homogène : Non

Bordure route : Oui

Bordure chemin : Non

Bordure sentier : Non

Identification sentier :

Situation légale

Inscrit : Non

Classé : Non

Date de protection :

Propriété privée : Non

Propriété publique : Oui

Description

Datation : 1916.

Matériaux

Gros Oeuvre Extérieur: Croix en fonte et piédestal en béton, briques aux angles et pourtour de la niche qui y est incrustée.

Gros Oeuvre Intérieur :

Couverture :

Etat de conservation :

Etat actuel : Moyen

Entretien : Irrégulier

Restauration :

Appréciations

Intérêt architectural : 2

Intérêt culturel : 3


Intérêt touristique : 2

Intérêt paysager : 2

Etat actuel : 1

Total : 10

Observations :



Crossac

Références documentaires & Identification

N° d'inventaire : CR55CX

Date : 13/12/1993

Auteur : H.O.

Dénomination :

Localisation

Type : Croix

Commune : Crossac

Adresse : Cambéniac

N° parcelle : ZK n°2a (à proximité)

Intégration géographique

Isolé : Non

Dans un hameau : Oui

Dans un bourg : Non

Intégré dans un ensemble homogène : Non

Bordure route : Oui

Bordure chemin : Non

Bordure sentier : Non

Identification sentier :

Situation légale

Inscrit : Non

Classé : Non

Date de protection :

Propriété privée : Non

Propriété publique : Oui

Description

Datation : 1927.

Matériaux

Gros Oeuvre Extérieur: Croix en fonte et piédestal en béton et peint en couleur beige très claire. Un enclos de pierres et de ciment enserment l'ensemble.

Gros Oeuvre Intérieur :

Couverture :

Etat de conservation :

Etat actuel : Bon

Entretien : Régulier

Restauration :

Appréciations

Intérêt architectural : 3

Intérêt culturel : 3

Intérêt touristique : 2


Intérêt paysager : 1

Etat actuel : 2

Total : 11

Observations :

François Thual (né en 1930) connaît bien l'histoire du village de Cambéniac. Son père était maire de Crossac avant la guerre.



Crossac

Références documentaires & Identification

N° d'inventaire : CR56PU

Date : 13/12/1993

Auteur : H.O.

Dénomination :

Localisation

Type : Puit

Commune : Crossac

Adresse : Cambéniac

N° parcelle : ZH n°89a

Intégration géographique

Isolé : Non

Dans un hameau : Oui

Dans un bourg : Non

Intégré dans un ensemble homogène : Non

Bordure route : Non

Bordure chemin : Non

Bordure sentier : Non

Identification sentier :

Sur une pelouse

Situation légale

Inscrit : Non

Classé : Non

Date de protection :

Propriété privée : Oui

Propriété publique : Non

Description

Datation : Fin XXème.

Matériaux

Gros Oeuvre Extérieur: Puits circulaire composé de roches métamorphiques reliées entre elles par du ciment. Présence possible d'une margelle.

Gros Oeuvre Intérieur :

Couverture :

Etat de conservation :

Etat actuel : Bon

Entretien : Régulier

Restauration :

Appréciations

Intérêt architectural : 1

Intérêt culturel : 1


Intérêt touristique : 0

Intérêt paysager : 1

Etat actuel : 2

Total : 5

Observations :



Crossac

Références documentaires & Identification

N° d'inventaire : CR57CX

Date : 13/12/1993

Auteur : H.O.

Dénomination :

Localisation

Type : Croix

Commune : Crossac

Adresse : Le Vignaud

N° parcelle : ZE n°68 (à proximité)

Intégration géographique

Isolé : Non

Dans un hameau : Oui

Dans un bourg : Non

Intégré dans un ensemble homogène : Non

Bordure route : Oui

Bordure chemin : Non

Bordure sentier : Non

Identification sentier :

Situation légale

Inscrit : Non

Classé : Non

Date de protection :

Propriété privée : Non

Propriété publique : Oui

Description

Datation : 1886.

Matériaux

Gros Oeuvre Extérieur: Croix en fonte, piédestal en béton et enclos en béton.

Gros Oeuvre Intérieur :

Couverture :

Etat de conservation :

Etat actuel : Bon

Entretien : Régulier

Restauration :

Appréciations

Intérêt architectural : 5

Intérêt culturel : 3

Intérêt touristique : 2

Intérêt paysager : 1

Etat actuel : 2

Total : 13

Observations :

Restaurer l'enclos.



Crossac

Références documentaires & Identification

N° d'inventaire : CR58PU

Date : 13/12/1993

Auteur : H.O.

Dénomination :

Localisation

Type : Puits

Commune : Crossac

Adresse : Cambéniac

N° parcelle : ZH n°88

Intégration géographique

Isolé : Non

Dans un hameau : Oui

Dans un bourg : Non

Intégré dans un ensemble homogène : Non

Bordure route : Non

Bordure chemin : Non

Bordure sentier : Non

Identification sentier :

Sur une pelouse

Situation légale

Inscrit : Non

Classé : Non

Date de protection :

Propriété privée : Oui

Propriété publique : Non

Description

Datation : XXème.

Matériaux

Gros Oeuvre Extérieur: Puits couvert aux parois assez hautes composées de roches métamorphiques. Pas d'existence de margelle.

Gros Oeuvre Intérieur :

Couverture : Très grosse plaque en ardoise.

Etat de conservation :

Etat actuel : Bon

Entretien : Régulier

Restauration :

Appréciations

Intérêt architectural : 1

Intérêt culturel : 1

Intérêt touristique : 0


Intérêt paysager : 1

Etat actuel : 2

Total : 5

Observations :

Puits qui semble être moderne et non construit à partir d'un ancien.



Crossac

Références documentaires & Identification

N° d'inventaire : CR59PU

Date : 13/12/1993

Auteur : H.O.

Dénomination :

Localisation

Type : Puits

Commune : Crossac

Adresse : Cambéniac

N° parcelle : ZH n°113a

Intégration géographique

Isolé : Non

Dans un hameau : Oui

Dans un bourg : Non

Intégré dans un ensemble homogène : Non

Bordure route : Non

Bordure chemin : Non

Bordure sentier : Non

Identification sentier :

Dans une cour ,tout près d'une habitation

Situation légale

Inscrit : Non

Classé : Non

Date de protection :

Propriété privée : Oui

Propriété publique : Non

Description

Datation : XIXème

Matériaux

Gros Oeuvre Extérieur: Puits circulaire composé de roches métamorphiques recouvert de ciment. Présence d'une margelle constituée d'une plaque en pierre. Armature en fer avec système de poulie.

Gros Oeuvre Intérieur :

Couverture :

Etat de conservation :

Etat actuel : Moyen

Entretien : Régulier

Restauration :

Appréciations

Intérêt architectural : 3

Intérêt culturel : 2

Intérêt touristique : 0

Intérêt paysager : 1

Etat actuel : 1

Total : 7

Observations :

La partie supérieure du puits, au niveau des parois externes adoptent une forme arrondie.



Crossac

Références documentaires & Identification

N° d'inventaire : CR60PU

Date : 13/12/1993

Auteur : H.O.

Dénomination :

Localisation

Type : Puits

Commune : Crossac

Adresse : Cambéniac

N° parcelle : ZH n°143

Intégration géographique

Isolé : Non

Dans un hameau : Oui

Dans un bourg : Non

Intégré dans un ensemble homogène : Non

Bordure route : Oui

Bordure chemin : Non

Bordure sentier : Non

Identification sentier :

Situation légale

Inscrit : Non

Classé : Non

Date de protection :

Propriété privée : Oui

Propriété publique : Non

Description

Datation : Fin XVIIIème, début XIXème.

Matériaux

Gros Oeuvre Extérieur: Puits couvert composé de roches métamorphiques. Margelle en béton. Les rebords de faible hauteur de chaque côté de la margelle se terminent par un angle aigu.

Gros Oeuvre Intérieur :

Couverture : Plaque en béton. Système de poulie fixé sur la paroi interne de la couverture.

Etat de conservation :

Etat actuel : Bon

Entretien : Régulier

Restauration :

Appréciations

Intérêt architectural : 4

Intérêt culturel : 3

Intérêt touristique : 2

Intérêt paysager : 1

Etat actuel : 2

Total : 12

Observations :



Crossac

Références documentaires & Identification

N° d'inventaire : CR61PU

Date : 13/12/1993

Auteur : H.O.

Dénomination :

Localisation

Type : Puits

Commune : Crossac

Adresse : Cambéniac

N° parcelle : ZH n°136

Intégration géographique

Isolé : Non

Dans un hameau : Oui

Dans un bourg : Non

Intégré dans un ensemble homogène : Non

Bordure route : Non

Bordure chemin : Non

Bordure sentier : Non

Identification sentier :

Sur une pelouse

Situation légale

Inscrit : Non

Classé : Non

Date de protection :

Propriété privée : Oui

Propriété publique : Non

Description

Datation : XVIIIème.

Matériaux

Gros Oeuvre Extérieur: Puits couvert composé de roches métamorphiques. Présence d'une margelle constituée d'une dalle en pierre de type gneiss granitoïde.

Gros Oeuvre Intérieur :

Couverture : Epaisse dalle en pierre en position oblique.

Etat de conservation :

Etat actuel : Moyen

Entretien : Irrégulier

Restauration :

Appréciations

Intérêt architectural : 5

Intérêt culturel : 3

Intérêt touristique : 1


Intérêt paysager : 1

Etat actuel : 1

Total : 11

Observations :

Fragilité du puits.



Crossac

Références documentaires & Identification

N° d'inventaire : CR62CX

Date : 13/12/1993

Auteur : H.O.

Dénomination :

Localisation

Type : Croix

Commune : Crossac

Adresse : Cambéniac

N° parcelle : ZH n°99

Intégration géographique

Isolé : Non

Dans un hameau : Oui

Dans un bourg : Non


Intégré dans un ensemble homogène : Non

Bordure route : Oui

Bordure chemin : Non

Bordure sentier : Non

Identification sentier :



Situation légale

Inscrit : Non

Classé : Non

Date de protection :

Propriété privée : Oui

Propriété publique : Non

Description

Datation : Fin XIXème, début XXème.

Matériaux

Gros Oeuvre Extérieur: Croix en fonte. Piédestal circulaire en béton et peint en blanc. Il repose sur un monticule en maçonnerie.

Gros Oeuvre Intérieur :

Couverture :

Etat de conservation :

Etat actuel : Bon

Entretien : Régulier

Restauration :

Appréciations

Intérêt architectural : 3

Intérêt culturel : 2

Intérêt touristique : 2

Intérêt paysager : 2

Etat actuel : 2

Total : 11

Observations :

Crossac

Références documentaires & Identification

N° d'inventaire : CR63FO

Date : 13/12/1993

Auteur : H.O.

Dénomination :

Localisation

Type : Four

Commune : Crossac

Adresse : Cambéniac

N° parcelle : ZE n°63

Intégration géographique

Isolé : Non

Dans un hameau : Oui

Dans un bourg : Non

Intégré dans un ensemble homogène : Non

Bordure route : Oui

Bordure chemin : Non

Bordure sentier : Non

Identification sentier :

Situation légale

Inscrit : Non

Classé : Non

Date de protection :

Propriété privée : Non

Propriété publique : Oui

Description

Datation : Vers le XIXème.

Matériaux

Gros Oeuvre Extérieur: Four composé de roches métamorphiques et de briques. La gueule dans sa partie haute se termine par un angle aigu.

Présence d'une niche sur la façade.

Gros Oeuvre Intérieur :

Couverture : Ardoises.

Etat de conservation :

Etat actuel : Bon

Entretien : Régulier

Restauration :

Appréciations

Intérêt architectural : 4

Intérêt culturel : 3

Intérêt touristique : 2


Intérêt paysager : 2

Etat actuel : 2

Total : 13

Observations :

Un muret pour se protéger des vents dominants est accolé au four.



Crossac

Références documentaires & Identification

N° d'inventaire : CR64CX

Date : 13/12/1993

Auteur : H.O.

Dénomination :

Localisation

Type : Croix

Commune : Crossac

Adresse : Le Bas Village

N° parcelle : ZE n°43

Intégration géographique

Isolé : Non

Dans un hameau : Oui

Dans un bourg : Non

Intégré dans un ensemble homogène : Non

Bordure route : Oui

Bordure chemin : Non

Bordure sentier : Non

Identification sentier :

Situation légale

Inscrit : Non

Classé : Non

Date de protection :

Propriété privée : Non

Propriété publique : Oui

Description

Datation : Fin XIXème, début XXème.

Matériaux

Gros Oeuvre Extérieur: Croix en fonte probablement recouverte de béton et peinte en blanc. Christ en fonte; Piédestal en roches métamorphiques et en ciment.(idem pour l'enclos). Présence d'une niche incrustée dans le piédestal avec une Vierge à l'intérieur.

Gros Oeuvre Intérieur :

Couverture :

Etat de conservation :

Etat actuel : Mauvais

Entretien : Irrégulier

Restauration :

Appréciations

Intérêt architectural : 3

Intérêt culturel : 2

Intérêt touristique : 1

Intérêt paysager : 1

Etat actuel : 1

Total : 8

Observations :



Crossac

Références documentaires & Identification

N° d'inventaire : CR65CX

Date : 13/12/1993

Auteur : H.O.

Dénomination :

Localisation

Type : Croix

Commune : Crossac

Adresse : La Métairie (à proximité)

N° parcelle : ZE n°18

Intégration géographique

Isolé : Non

Dans un hameau : Oui

Dans un bourg : Non

Intégré dans un ensemble homogène : Non

Bordure route : Oui

Bordure chemin : Non

Bordure sentier : Non

Identification sentier :

Situation légale

Inscrit : Non

Classé : Non

Date de protection :

Propriété privée : Non

Propriété publique : Oui

Description

Datation : 1867.

Matériaux

Gros Oeuvre Extérieur: Croix en fonte. Elle repose sur un socle sur lequel est inscrite la date. Le piédestal est en pierres de taille avec niche incrustée. Il repose sur un soubassement.

Gros Oeuvre Intérieur :

Couverture :

Etat de conservation :

Etat actuel : Moyen

Entretien : Aucun

Restauration :

Appréciations

Intérêt architectural : 3

Intérêt culturel : 3

Intérêt touristique : 1

Intérêt paysager : 1

Etat actuel : 1

Total : 8

Observations :



Crossac

Références documentaires & Identification

N° d'inventaire : CR66CX

Date : 14/12/1993

Auteur : H.O.

Dénomination :

Localisation

Type : Croix

Commune : Crossac

Adresse : Route de l'ancienne gare

N° parcelle : AB n°142

Intégration géographique

Isolé : Non

Dans un hameau : Non

Dans un bourg : Oui

Intégré dans un ensemble homogène : Non

Bordure route : Oui

Bordure chemin : Non

Bordure sentier : Non

Identification sentier :

Situation légale

Inscrit : Non

Classé : Non

Date de protection :

Propriété privée : Oui

Propriété publique : Non

Description

Datation : Fin XIXème, début XXème.

Matériaux

Gros Oeuvre Extérieur: Croix en fonte et piédestal recouvert en roches métamorphiques recouvertes de ciment.

Gros Oeuvre Intérieur :

Couverture :

Etat de conservation :

Etat actuel : Bon

Entretien : Régulier

Restauration :

Appréciations

Intérêt architectural : 3

Intérêt culturel : 2

Intérêt touristique : 1

Intérêt paysager : 1

Etat actuel : 2

Total : 9

Observations :



Crossac

Références documentaires & Identification

N° d'inventaire : CR67PU

Date : 14/12/1993

Auteur : H.O.

Dénomination :

Localisation

Type : Puits

Commune : Crossac

Adresse : Route de l'ancienne gare

N° parcelle : AB n°558

Intégration géographique

Isolé : Non

Dans un hameau : Non

Dans un bourg : Oui

Intégré dans un ensemble homogène : Non

Bordure route : Non

Bordure chemin : Non

Bordure sentier : Non

Identification sentier :

Sur une pelouse à l'arrière de l'habitation

Situation légale

Inscrit : Non

Classé : Non

Date de protection :

Propriété privée : Oui

Propriété publique : Non

Description

Datation : XIXème.

Matériaux

Gros Oeuvre Extérieur: Puits circulaire composé de roches métamorphiques recouvert de ciment. Présence d'une margelle bétonnée dans sa partie supérieure. Forme arrondie des parois externes du puits au niveau supérieur¹.

Gros Oeuvre Intérieur :

Couverture :

Etat de conservation :

Etat actuel : Moyen

Entretien : Régulier

Restauration : Mauvaise

Appréciations

Intérêt architectural : 3

Intérêt culturel : 1


Intérêt touristique : 0

Intérêt paysager : 1

Etat actuel : 1

Total : 6

Observations :



Crossac

Références documentaires & Identification

N° d'inventaire : CR68CX

Date : 14/12/1993

Auteur : H.O.

Dénomination :

Localisation

Type : Croix

Commune : Crossac

Adresse : Rue de la mairie

N° parcelle : AB n°363

Intégration géographique

Isolé : Non

Dans un hameau : Non

Dans un bourg : Oui

Intégré dans un ensemble homogène : Non

Bordure route : Oui

Bordure chemin : Non

Bordure sentier : Non

Identification sentier :

Situation légale

Inscrit : Non

Classé : Non

Date de protection :

Propriété privée : Non

Propriété publique : Oui

Description

Datation : 27 Octobre 1893.

Matériaux

Gros Oeuvre Extérieur: L'ensemble de l'édifice (marches et rampes menant vers la croix) est en granit. L'enclos est en roches métamorphiques. Une partie de la croix est en béton.

Gros Oeuvre Intérieur :

Couverture :

Etat de conservation :

Etat actuel : Assez bon

Entretien : Régulier

Restauration :

Appréciations

Intérêt architectural : 4

Intérêt culturel : 3

Intérêt touristique : 1

Intérêt paysager : 1

Etat actuel : 2

Total : 11

Observations :

4 personnages en fonte ? Elua et Marcel Moinard (bourg).



Crossac

Références documentaires & Identification

N° d'inventaire : CR69CX

Date : 14/12/1993

Auteur : H.O.

Dénomination :

Localisation

Type : Croix

Commune : Crossac

Adresse : Cimetière

N° parcelle : AB n°51

Intégration géographique

Isolé : Non

Dans un hameau : Non

Dans un bourg : Oui

Intégré dans un ensemble homogène : Non

Bordure route : Non

Bordure chemin : Non

Bordure sentier : Non

Identification sentier :

Dans le cimetière

Situation légale

Inscrit : Non

Classé : Non

Date de protection :

Propriété privée : Non

Propriété publique : Oui

Description

Datation : XXème.

Matériaux

Gros Oeuvre Extérieur: L'ensemble croix et piédestal est en granit. Le Christ est en fonte.

Gros Oeuvre Intérieur :

Couverture :

Etat de conservation :

Etat actuel : Bon

Entretien : Régulier

Restauration :

Appréciations

Intérêt architectural : 3

Intérêt culturel : 2

Intérêt touristique : 0

Intérêt paysager : 1

Etat actuel : 2

Total : 8

Observations :



Crossac

Références documentaires & Identification

N° d'inventaire : CR70CX

Date : 14/12/1993

Auteur : H.O.

Dénomination :

Localisation

Type : Croix

Commune : Crossac

Adresse : Rue de la Haie

N° parcelle : AB n°375

Intégration géographique

Isolé : Oui

Dans un hameau : Non

Dans un bourg : Non

Intégré dans un ensemble homogène : Non

Bordure route : Non

Bordure chemin : Non

Bordure sentier : Non

Identification sentier :

Situation légale

Inscrit : Non

Classé : Non

Date de protection :

Propriété privée : Oui

Propriété publique : Non

Description

Datation : Fin XIXème, début XXème.

Matériaux

Gros Oeuvre Extérieur: Croix en fonte , socle et piédestal en béton dont une face est en partie peinte en blanc.

(Pourtours et losange vers le milieu)

Gros Oeuvre Intérieur :

Couverture :

Etat de conservation :

Etat actuel :

Entretien :

Restauration : Bonne

Appréciations

Intérêt architectural : 3

Intérêt culturel : 2


Intérêt touristique : 1

Intérêt paysager : 1

Etat actuel : 2

Total : 9

Observations :



Crossac

Références documentaires & Identification

N° d'inventaire : CR71CX

Date : 14/12/1993

Auteur : H.O.

Dénomination :

Localisation

Type : Croix

Commune : Crossac

Adresse : Rue de la haie

N° parcelle : AB n°391

Intégration géographique

Isolé : Non

Dans un hameau : Non

Dans un bourg : Oui

Intégré dans un ensemble homogène : Non

Bordure route : Oui

Bordure chemin : Non

Bordure sentier : Non

Identification sentier :

Situation légale

Inscrit : Non

Classé : Non

Date de protection :

Propriété privée : Non

Propriété publique : Oui

Description

Datation : Fin XIXème, début XXème.

Matériaux

Gros Oeuvre Extérieur: Croix et piédestal en béton. Christ en fonte.

Gros Oeuvre Intérieur :

Couverture :

Etat de conservation :

Etat actuel : Bon

Entretien : Irrégulier

Restauration :

Appréciations

Intérêt architectural : 2

Intérêt culturel : 1

Intérêt touristique : 1

Intérêt paysager : 1

Etat actuel : 2

Total : 8

Observations :



Crossac

Références documentaires & Identification

N° d'inventaire : CR72PU

Date : 14/12/1993

Auteur : H.O.

Dénomination :

Localisation

Type : Puits

Commune : Crossac

Adresse : Rue de la Haie

N° parcelle : AB N°29

Intégration géographique

Isolé : Non

Dans un hameau : Non

Dans un bourg : Oui

Intégré dans un ensemble homogène : Non

Bordure route : Oui

Bordure chemin : Non

Bordure sentier : Non

Identification sentier :

Situation légale

Inscrit : Non

Classé : Non


Date de protection :

Propriété privée : Oui

Propriété publique : Non

Description

Datation : XIXème.



Matériaux

Gros Oeuvre Extérieur: Puits circulaire composé de roches métamorphiques. Présence d'une margelle en pierre de schiste.

Armature en fer avec crochet au sommet.

Gros Oeuvre Intérieur :

Couverture :

Etat de conservation :

Etat actuel : Bon

Entretien : Régulier

Restauration :

Appréciations

Intérêt architectural : 5

Intérêt culturel : 3

Intérêt touristique : 2

Intérêt paysager : 1

Etat actuel : 2

Total : 13

Observations :

Crossac

Références documentaires & Identification

N° d'inventaire : CR73PU

Date : 14/12/1993

Auteur : H.O.

Dénomination :

Localisation

Type : Puits

Commune : Crossac

Adresse : Rue de la Croix du Jeu

N° parcelle : AB n°23

Intégration géographique

Isolé : Non

Dans un hameau : Non

Dans un bourg : Oui

Intégré dans un ensemble homogène : Non


Bordure route : Non

Bordure chemin : Non

Bordure sentier : Non

Identification sentier :

Sur une pelouse à l'arrière de l'habitation



Situation légale

Inscrit : Non

Classé : Non

Date de protection :

Propriété privée : Oui

Propriété publique : Non

Description

Datation : XVIIIème originellement.

Matériaux

Gros Oeuvre Extérieur: Puits couvert composé de roches métamorphiques. Les parois externes ont été cimentées. Présence d'une margelle probablement en pierre.

Gros Oeuvre Intérieur :

Couverture : Scalle en pierre ou en béton, en position oblique.

Etat de conservation :

Etat actuel : Moyen

Entretien : Régulier

Restauration :

Appréciations

Intérêt architectural : 2

Intérêt culturel : 1

Intérêt touristique : 1

Intérêt paysager : 1

Etat actuel : 1

Total : 7

Observations :

Crossac

Références documentaires & Identification

N° d'inventaire : CR74CX

Date : 14/12/1993

Auteur : H.O.

Dénomination :

Localisation

Type : Croix

Commune : Crossac

Adresse : Rue de la Mare Aubin

N° parcelle : AB N°22

Intégration géographique

Isolé : Non

Dans un hameau : Non

Dans un bourg : Oui

Intégré dans un ensemble homogène : Non

Bordure route : Oui

Bordure chemin : Non

Bordure sentier : Non

Identification sentier :

Situation légale

Inscrit : Non

Classé : Non

Date de protection :

Propriété privée : Non

Propriété publique : Oui

Description

Datation : XIXème.

Matériaux

Gros Oeuvre Extérieur: Croix en fonte forgée et piédestal en roches métamorphiques.

Gros Oeuvre Intérieur :

Couverture :

Etat de conservation :

Etat actuel : Mauvais

Entretien : Aucun

Restauration :

Appréciations

Intérêt architectural : 2

Intérêt culturel : 2


Intérêt touristique : 1

Intérêt paysager : 1

Etat actuel : 1

Total : 7

Observations :



Crossac

Références documentaires & Identification

N° d'inventaire : CR75PU

Date : 14/12/1993

Auteur : H.O.

Dénomination :

Localisation

Type : Puits

Commune : Crossac

Adresse : Rue des Rochettes

N° parcelle : AB n°416

Intégration géographique

Isolé : Non

Dans un hameau : Non

Dans un bourg : Oui

Intégré dans un ensemble homogène : Non

Bordure route : Non

Bordure chemin : Non

Bordure sentier : Non

Identification sentier :

Dans un pré.

Situation légale

Inscrit : Non

Classé : Non

Date de protection :

Propriété privée : Oui

Propriété publique : Non

Description

Datation : Fin XVIIIème, début XIXème.

Matériaux

Gros Oeuvre Extérieur: Puits couvert composé de roches métamorphiques. Par endroits, enduit à base de ciment pour consolider les parois du puits. Margelle constituée d'une dalle en pierre de type gneiss granitoïde. Les rebords de chaque côté de la margelle d'inégale hauteur se terminent par un angle aigu.

Gros Oeuvre Intérieur :

Couverture : Epaisse pierre en position légèrement oblique consolide l'aspect trapézoïdal du puits vu de face.

Etat de conservation :

Etat actuel : Bon

Entretien : Irrégulier

Restauration :

Appréciations

Intérêt architectural : 5

Intérêt culturel : 4


Intérêt touristique : 2

Intérêt paysager : 1

Etat actuel : 2

Total : 14

Observations :



Crossac

Références documentaires & Identification

N° d'inventaire : CR76CX

Date : 14/12/1993

Auteur : H.O.

Dénomination :

Localisation

Type : Croix

Commune : Crossac

Adresse : Le Reau de Brau

N° parcelle : AB N°293

Intégration géographique

Isolé : Non

Dans un hameau : Oui

Dans un bourg : Non

Intégré dans un ensemble homogène : Non

Bordure route : Non

Bordure chemin : Oui

Bordure sentier : Non

Identification sentier :

Situation légale

Inscrit : Non

Classé : Non

Date de protection :

Propriété privée : Oui

Propriété publique : Non

Description

Datation : ?

Matériaux

Gros Oeuvre Extérieur: Il ne reste que le piédestal en grande partie constitué en béton. Le haut est en granit. La croix a disparu.

Gros Oeuvre Intérieur :

Couverture :

Etat de conservation :

Etat actuel : Détruit

Entretien : Aucun

Restauration :

Appréciations

Intérêt architectural : 0

Intérêt culturel : 0


Intérêt touristique : 0

Intérêt paysager : 1

Etat actuel : 0

Total : 1

Observations :



Crossac

Références documentaires & Identification

N° d'inventaire : CR77PU

Date : 14/12/1993

Auteur : H.O.

Dénomination :

Localisation

Type : Puits

Commune : Crossac

Adresse : Ecole Condorcet

N° parcelle : AB n°525

Intégration géographique

Isolé : Non

Dans un hameau : Non

Dans un bourg : Oui

Intégré dans un ensemble homogène : Non


Bordure route : Non

Bordure chemin : Non

Bordure sentier : Non

Identification sentier :

A proximité d'un école sur un terrain à l'abandon.



Situation légale

Inscrit : Non

Classé : Non

Date de protection :

Propriété privée : Oui

Propriété publique : Non

Description

Datation : Fin XVIIIème?

Matériaux

Gros Oeuvre Extérieur: Puits couvert composé de roches métamorphiques. Le puits est en grande partie au niveau des parois externes recouvert par un enduit à base de ciment. Présence probable d'une margelle. Les rebords de chaque côté semblent quelque peu effondrés.

Gros Oeuvre Intérieur :

Couverture : Epaisse dalle en pierre de type gneiss granitoïde.

Etat de conservation :

Etat actuel : Bon

Entretien : Aucun

Restauration :

Appréciations

Intérêt architectural : 5

Intérêt culturel : 3

Intérêt touristique : 0

Intérêt paysager : 0

Etat actuel : 2

Total : 10

Observations :

Impossibilité de prendre des photos de face.

Crossac

Références documentaires & Identification

N° d'inventaire : CR78PU

Date : 14/12/1993

Auteur : H.O.

Dénomination :

Localisation

Type : Puits

Commune : Crossac

Adresse : Rue de la Mairie

N° parcelle : AB N°351

Intégration géographique

Isolé : Non

Dans un hameau : Non

Dans un bourg : Oui

Intégré dans un ensemble homogène : Non

Bordure route : Non

Bordure chemin : Non

Bordure sentier : Non

Identification sentier :

Sur une pelouse

Situation légale

Inscrit : Non

Classé : Non

Date de protection :

Propriété privée : Oui

Propriété publique : Non

Description

Datation : Vers 1860.

Matériaux

Gros Oeuvre Extérieur: Puits circulaire composé de roches métamorphiques. Margelle en granit.

Gros Oeuvre Intérieur :

Couverture :

Etat de conservation :

Etat actuel : Assez bon

Entretien : Régulier

Restauration :

Appréciations

Intérêt architectural : 4

Intérêt culturel : 3


Intérêt touristique : 0

Intérêt paysager : 2

Etat actuel : 2

Total : 11

Observations :



Crossac

Références documentaires & Identification

N° d'inventaire : CR79PU

Date : 14/12/1993

Auteur : H.O.

Dénomination :

Localisation

Type : Puits

Commune : Crossac

Adresse : 2,Rue de la Mairie

N° parcelle : AB N°170

Intégration géographique

Isolé : Non

Dans un hameau : Non

Dans un bourg : Oui

Intégré dans un ensemble homogène : Non


Bordure route : Non

Bordure chemin : Non

Bordure sentier : Non

Identification sentier :

Dans une cour d'école



Situation légale

Inscrit : Non

Classé : Non

Date de protection :

Propriété privée : Non

Propriété publique : Oui

Description

Datation : XIXème originellement.

Matériaux

Gros Oeuvre Extérieur: Puits circulaire probablement, à l'origine, composé de pierres et recouvert de ciment puis peint en beige clair.

Les rebords dans la partie supérieure du puits adoptent une forme arrondie au niveau des parois externes.

La margelle était en pierre et a été cimentée et peinte en beige clair. Une armature en fer est peinte en noir.

Gros Oeuvre Intérieur :

Couverture :

Etat de conservation :

Etat actuel : Moyen

Entretien : Régulier

Restauration : Mauvaise

Appréciations

Intérêt architectural : 3

Intérêt culturel : 3

Intérêt touristique : 1

Intérêt paysager : 1

Etat actuel : 1

Total : 9

Observations :

Le puits a été bouché.

Crossac

Références documentaires & Identification

N° d'inventaire : CR80CX

Date : 15/12/1993

Auteur : H.O.

Dénomination :

Localisation

Type : Croix

Commune : Crossac

Adresse : Le guiguenais Nord

N° parcelle : ZI N°22(à proximité)

Intégration géographique

Isolé : Non

Dans un hameau : Oui

Dans un bourg : Non

Intégré dans un ensemble homogène : Non

Bordure route : Oui

Bordure chemin : Non

Bordure sentier : Non

Identification sentier :

Situation légale

Inscrit : Non

Classé : Non

Date de protection :

Propriété privée : Oui

Propriété publique : Non

Description

Datation : 1924.

Matériaux

Gros Oeuvre Extérieur: Croix en béton, Christ en fonte et piédestal en béton.

Gros Oeuvre Intérieur :

Couverture :

Etat de conservation :

Etat actuel : Assez bon

Entretien : Régulier

Restauration :

Appréciations

Intérêt architectural : 2

Intérêt culturel : 2


Intérêt touristique : 1

Intérêt paysager : 1

Etat actuel : 2

Total : 8

Observations :



Crossac

Références documentaires & Identification

N° d'inventaire : CR81PU

Date : 15/12/1993

Auteur : H.O.

Dénomination :

Localisation

Type : Puits

Commune : Crossac

Adresse : La Ricortais

N° parcelle : ZI N°116

Intégration géographique

Isolé : Non

Dans un hameau : Oui

Dans un bourg : Non

Intégré dans un ensemble homogène : Non

Bordure route : Non

Bordure chemin : Oui

Bordure sentier : Non

Identification sentier :

Situation légale

Inscrit : Non

Classé : Non

Date de protection :

Propriété privée : Non

Propriété publique : Oui

Description

Datation : Vers le XVIIIème siècle.

Matériaux

Gros Oeuvre Extérieur: Puits composé de roches métamorphiques aux parois assez hautes par rapport aux rebords de chaque côté de la margelle. Ceux-ci se terminent par un angle aigu. Présence d'une margelle constituée d'une dalle en pierre de type gneiss granitoïde. Un treuil en bois est fixé sur les parois internes.

On y distingue deux encoches assez profondes. Du ciment renforce le treuil.

Gros Oeuvre Intérieur :

Couverture : Epaisse plaque en pierre en position oblique.

Etat de conservation :

Etat actuel : Bon

Entretien : Régulier

Restauration :

Appréciations

Intérêt architectural : 6

Intérêt culturel : 4


Intérêt touristique : 3

Intérêt paysager : 2

Etat actuel : 2

Total : 17

Observations :



Crossac

Références documentaires & Identification

N° d'inventaire : CR82CX

Date : 15/12/1993

Auteur : H.O.

Dénomination :

Localisation

Type : Croix

Commune : Crossac

Adresse : La Ricortais

N° parcelle : ZI N°123 (à proximité)

Intégration géographique

Isolé : Non

Dans un hameau : Oui

Dans un bourg : Non

Intégré dans un ensemble homogène : Non

Bordure route : Oui

Bordure chemin : Non

Bordure sentier : Non

Identification sentier :

Situation légale

Inscrit : Non

Classé : Non

Date de protection :

Propriété privée : Oui

Propriété publique : Non

Description

Datation : Fin XIXème, début XXème.

Matériaux

Gros Oeuvre Extérieur: Croix en fonte. Piédestal : le haut (socle) est en béton, le reste est composé de roches métamorphiques.

Deux murets bordent le piédestal.

Le haut de ces murets adopte la forme d'un V renversé.

Gros Oeuvre Intérieur :

Couverture :

Etat de conservation :

Etat actuel : Moyen

Entretien : Irrégulier

Restauration :

Appréciations

Intérêt architectural : 3

Intérêt culturel : 2


Intérêt touristique : 1

Intérêt paysager : 1

Etat actuel : 1

Total : 8

Observations :



Crossac

Références documentaires & Identification

N° d'inventaire : CR83PU

Date : 15/12/1993

Auteur : H.O.

Dénomination :

Localisation

Type : Puits

Commune : Crossac

Adresse : Les Etangs

N° parcelle : ZI n°127 (à proximité)

Intégration géographique

Isolé : Non

Dans un hameau : Oui

Dans un bourg : Non

Intégré dans un ensemble homogène : Non

Bordure route : Oui

Bordure chemin : Non

Bordure sentier : Non

Identification sentier :

Situation légale

Inscrit : Non

Classé : Non

Date de protection :

Propriété privée : Non

Propriété publique : Oui

Description

Datation : Vers la fin du XVIIIème.

Matériaux

Gros Oeuvre Extérieur: Puits couvert composé de roches métamorphiques. Les parois du puits sont assez épaisses et lui donnent un aspect massif. Présence d'une margelle constituée d'une dalle en pierre de type gneiss granitoïde. Les rebords de chaque côté de la margelle se terminent par un angle aigu. Présence d'un treuil en métal fixé sur les parois internes du puits.

Gros Oeuvre Intérieur :

Couverture : Epaisse dalle en pierre en position légèrement oblique.

Etat de conservation :

Etat actuel : Bon

Entretien : Régulier

Restauration :

Appréciations

Intérêt architectural : 5

Intérêt culturel : 4


Intérêt touristique : 3

Intérêt paysager : 2

Etat actuel : 2

Total : 16

Observations :



Crossac

Références documentaires & Identification

N° d'inventaire : CR84PU

Date : 15/12/1993

Auteur : H.O.

Dénomination :

Localisation

Type : Puits

Commune : Crossac

Adresse : Trébon

N° parcelle : H3 n°959

Intégration géographique

Isolé : Non

Dans un hameau : Oui

Dans un bourg : Non

Intégré dans un ensemble homogène : Non


Bordure route : Non

Bordure chemin : Non

Bordure sentier : Non

Identification sentier :

Sur une pelouse à l'arrière de la maison



Situation légale

Inscrit : Non

Classé : Non

Date de protection :

Propriété privée : Oui

Propriété publique : Non

Description

Datation : XVIIIème.

Matériaux

Gros Oeuvre Extérieur : Puits couvert composé de roches métamorphiques. Présence d'une margelle constituée d'une dalle en pierre. De chaque côté de la margelle, les rebords se terminent par un angle aigu.

Gros Oeuvre Intérieur :

Couverture : Plaque qui semble être en béton. (Prise de vue éloignée)

Etat de conservation :

Etat actuel : Bon

Entretien : Régulier

Restauration : Correcte

Appréciations

Intérêt architectural : 4

Intérêt culturel : 4

Intérêt touristique : 1

Intérêt paysager : 2

Etat actuel : 2

Total : 13

Observations :

Crossac

Références documentaires & Identification

N° d'inventaire : CR85PU

Date : 15/12/1993

Auteur : H.O.

Dénomination :

Localisation

Type : Puits

Commune : Crossac

Adresse : Le Nifou Trébon

N° parcelle : ZW n°45

Intégration géographique

Isolé : Non

Dans un hameau : Oui

Dans un bourg : Non

Intégré dans un ensemble homogène : Non

Bordure route : Non

Bordure chemin : Non

Bordure sentier : Non

Identification sentier :

Dans un pré

Situation légale

Inscrit : Non

Classé : Non

Date de protection :

Propriété privée : Oui

Propriété publique : Non

Description

Datation : XVIIIème.

Matériaux

Gros Oeuvre Extérieur: Puits couvert composé de roches métamorphiques et d'aspect trapézoïdal. Présence d'une margelle constituée d'une épaisse dalle en pierre de type gneiss granitoïde. Présence d'un treuil fixé sur les parois internes du puits.

Gros Oeuvre Intérieur :

Couverture : Fine dalle en pierre recouverte de béton.

Etat de conservation :

Etat actuel : Correct

Entretien : Régulier

Restauration :

Appréciations

Intérêt architectural : 5

Intérêt culturel : 3


Intérêt touristique : 2

Intérêt paysager : 2

Etat actuel : 2

Total : 14

Observations :



Crossac

Références documentaires & Identification

N° d'inventaire : CR86CX

Date : 15/12/1993

Auteur : H.O.

Dénomination :

Localisation

Type : Croix

Commune : Crossac

Adresse : Le Nifou Trébon

N° parcelle : ZW entre n°s 43 et 45

Intégration géographique

Isolé : Non

Dans un hameau : Oui

Dans un bourg : Non

Intégré dans un ensemble homogène : Non

Bordure route : Oui

Bordure chemin : Non

Bordure sentier : Non

Identification sentier :

Situation légale

Inscrit : Non

Classé : Non

Date de protection :

Propriété privée : Oui

Propriété publique : Non

Description

Datation : XXème.

Matériaux

Gros Oeuvre Extérieur: Croix en béton; Christ en fonte. Le haut du piédestal est en béton, le reste est composé de roches métamorphiques reliées par du ciment.

Gros Oeuvre Intérieur :

Couverture :

Etat de conservation :

Etat actuel : Bon

Entretien : Régulier

Restauration :

Appréciations

Intérêt architectural : 2

Intérêt culturel : 2

Intérêt touristique : 1

Intérêt paysager : 2

Etat actuel : 2

Total : 9

Observations :



Crossac

Références documentaires & Identification

N° d'inventaire : CR87PU

Date : 15/12/1993

Auteur : H.O.

Dénomination :

Localisation

Type : Puits

Commune : Crossac

Adresse : Le Haut Ros

N° parcelle : H3 n°2205

Intégration géographique

Isolé : Non

Dans un hameau : Oui

Dans un bourg : Non

Intégré dans un ensemble homogène : Non

Bordure route : Non

Bordure chemin : Non

Bordure sentier : Non

Identification sentier :

Près d'une cour

Situation légale

Inscrit : Non

Classé : Non

Date de protection :

Propriété privée : Oui

Propriété publique : Non

Description

Datation : XVIIIème.

Matériaux

Gros Oeuvre Extérieur: Puits couvert dont les pierres ne sont pas apparentes à cause d'un enduit à base de ciment peint en blanc qui les cachent.

Gros Oeuvre Intérieur :

Couverture : Plaque en pierre bétonnée en position oblique.

Etat de conservation :

Etat actuel : Moyen

Entretien : Régulier

Restauration :

Appréciations

Intérêt architectural : 4

Intérêt culturel : 2


Intérêt touristique : 1

Intérêt paysager : 1

Etat actuel : 1

Total : 9

Observations :



Crossac

Références documentaires & Identification

N° d'inventaire : CR88CX

Date : 15/12/1993

Auteur : H.O.

Dénomination :

Localisation

Type : Croix

Commune : Crossac

Adresse : Courtillon

N° parcelle : H3 n°1008

Intégration géographique

Isolé : Non

Dans un hameau : Oui

Dans un bourg : Non

Intégré dans un ensemble homogène : Non

Bordure route : Oui

Bordure chemin : Non

Bordure sentier : Non

Identification sentier :

Situation légale

Inscrit : Non

Classé : Non

Date de protection :

Propriété privée : Oui

Propriété publique : Non

Description

Datation : Vers 1888 ?

Matériaux

Gros Oeuvre Extérieur: Croix en fonte. Le haut du piédestal est en pierre granitique taillée. Le reste est en roches métamorphiques et en ciment.

Gros Oeuvre Intérieur :

Couverture :

Etat de conservation :

Etat actuel : Moyen

Entretien : Régulier

Restauration :

Appréciations

Intérêt architectural : 2

Intérêt culturel : 2


Intérêt touristique : 1

Intérêt paysager : 2

Etat actuel : 1

Total : 8

Observations :



Crossac

Références documentaires & Identification

N° d'inventaire : CR89PU

Date : 15/12/1993

Auteur : H.O.

Dénomination :

Localisation

Type : Puits

Commune : Crossac

Adresse : Courtilon

N° parcelle : H3 n°1011

Intégration géographique

Isolé : Non

Dans un hameau : Oui

Dans un bourg : Non

Intégré dans un ensemble homogène : Non

Bordure route : Non

Bordure chemin : Non

Bordure sentier : Non

Identification sentier :

Sur une pelouse

Situation légale

Inscrit : Non

Classé : Non

Date de protection :

Propriété privée : Oui

Propriété publique : Non

Description

Datation : XVIIIème originellement.

Matériaux

Gros Oeuvre Extérieur: Puits couvert composé de roches métamorphiques, aux hautes parois externes mais qui a été complètement cimenté. Margelle constituée d'une dalle en pierre (à peine visible). Les rebords de chaque côté se terminent par un angle aigu.

Gros Oeuvre Intérieur :

Couverture : Plaque en béton.

Etat de conservation :

Etat actuel : Moyen

Entretien : Régulier

Restauration :

Appréciations

Intérêt architectural : 4

Intérêt culturel : 2

Intérêt touristique : 1


Intérêt paysager : 1

Etat actuel : 1

Total : 9

Observations :

Le ciment a dénaturé le puits.



Crossac

Références documentaires & Identification

N° d'inventaire : CR90FO

Date : 15/12/1993

Auteur : H.O.

Dénomination :

Localisation

Type : Four

Commune : Crossac

Adresse : L'hôtel Guérif

N° parcelle : H3 n°1024

Intégration géographique

Isolé : Non

Dans un hameau : Oui

Dans un bourg : Non

Intégré dans un ensemble homogène : Non

Bordure route : Non

Bordure chemin : Oui

Bordure sentier : Non

Identification sentier :

Situation légale

Inscrit : Non

Classé : Non

Date de protection :

Propriété privée : Non

Propriété publique : Oui

Description

Datation : 1770.

Matériaux

Gros Oeuvre Extérieur: Four composé de roches métamorphiques. L'ouverture au niveau de la gueule est constituée de deux pierres granitiques possédant une forme arquée (à l'entrée) et se rejoignant au sommet. Il existait un conduit de cheminée. Aujourd'hui, il ne reste que des vestiges composés de deux grosses pierres de type gneiss granitoïde figées perpendiculairement à la façade. La voûte et la sole défoncées sont constituées de briques.

Gros Oeuvre Intérieur :

Couverture :

Etat de conservation :

Etat actuel : Mauvais

Entretien : Aucun

Restauration :

Appréciations

Intérêt architectural : 4

Intérêt culturel : 3


Intérêt touristique : 2

Intérêt paysager : 2

Etat actuel : 1

Total : 12

Observations :



Crossac

Références documentaires & Identification

N° d'inventaire : CR91PU

Date : 15/12/1993

Auteur : H.O.

Dénomination :

Localisation

Type : Puits

Commune : Crossac

Adresse : L' hôtel Guérif

N° parcelle : H3 n°1019

Intégration géographique

Isolé : Non

Dans un hameau : Oui

Dans un bourg : Non

Intégré dans un ensemble homogène : Non

Bordure route : Non

Bordure chemin : Non

Bordure sentier : Non

Identification sentier :

Dans un pré

Situation légale

Inscrit : Non

Classé : Non

Date de protection :

Propriété privée : Oui

Propriété publique : Non

Description

Datation : XVIIIème.

Matériaux

Gros Oeuvre Extérieur: Puits couvert composé de roches métamorphiques aux hautes parois externes mais qui a été cimenté.

Présence possible d'une margelle en position oblique.

Gros Oeuvre Intérieur :

Couverture : Plaque en béton?

Etat de conservation :

Etat actuel : Moyen

Entretien : Régulier

Restauration :

Appréciations

Intérêt architectural : 3

Intérêt culturel : 2


Intérêt touristique : 2

Intérêt paysager : 3

Etat actuel : 1

Total : 11

Observations :



Crossac

Références documentaires & Identification

N° d'inventaire : CR92PU

Date : 15/12/1993

Auteur : H.O.

Dénomination :

Localisation

Type : Puits

Commune : Crossac

Adresse : L'hôtel Guérif

N° parcelle : H3 n°1019

Intégration géographique

Isolé : Oui

Dans un hameau : Non

Dans un bourg : Non

Intégré dans un ensemble homogène : Non

Bordure route : Non

Bordure chemin : Non

Bordure sentier : Non

Identification sentier :

Dans un pré

Situation légale

Inscrit : Non

Classé : Non

Date de protection :

Propriété privée : Oui

Propriété publique : Non

Description

Datation : Vers le XVIIIème.

Matériaux

Gros Oeuvre Extérieur: Puits couvert, composé de roches métamorphiques, de faible hauteur par rapport à ceux que l'on rencontre communément. Présence d'une margelle en pierre de type gneiss granitoïde. De chaque côté de la margelle, les rebords se terminent par un angle aigu.

Gros Oeuvre Intérieur :

Couverture : Dalle en pierre en position oblique.

Etat de conservation :

Etat actuel : Assez bon

Entretien : Régulier

Restauration :

Appréciations

Intérêt architectural : 5

Intérêt culturel : 3


Intérêt touristique : 1

Intérêt paysager : 2

Etat actuel : 2

Total : 13

Observations :



Crossac

Références documentaires & Identification

N° d'inventaire : CR93FO

Date : 15/12/1993

Auteur : H.O.

Dénomination :

Localisation

Type : Four

Commune : Crossac

Adresse : La Chénaie du Bas Retz

N° parcelle : ZW n°121

Intégration géographique

Isolé : Non

Dans un hameau : Oui

Dans un bourg : Non

Intégré dans un ensemble homogène : Non

Bordure route : Oui

Bordure chemin : Non

Bordure sentier : Non

Identification sentier :

Situation légale

Inscrit : Non

Classé : Non

Date de protection :

Propriété privée : Non

Propriété publique : Oui

Description

Datation : XIXème.

Matériaux

Gros Oeuvre Extérieur: Four composé de pierres à l'origine mais complètement recouvert de ciment, ce qui le dénature.

Présence de deux niches sur la façade. La gueule se termine par un angle aigu à sa partie haute.

La porte est une plaque de tôle avec deux poignées pour la déplacer.

Gros Oeuvre Intérieur :

Couverture : Ardoises.

Etat de conservation :

Etat actuel : Moyen

Entretien : Régulier

Restauration :

Appréciations

Intérêt architectural : 2

Intérêt culturel : 2


Intérêt touristique : 1

Intérêt paysager : 1

Etat actuel : 1

Total : 7

Observations :



Crossac

Références documentaires & Identification

N° d'inventaire : CR94PU

Date : 15/12/1993

Auteur : H.O.

Dénomination :

Localisation

Type : Puits

Commune : Crossac

Adresse : La Chénaie du Bas Retz

N° parcelle : ZW n°174a

Intégration géographique

Isolé : Non

Dans un hameau : Oui

Dans un bourg : Non

Intégré dans un ensemble homogène : Non

Bordure route : Non

Bordure chemin : Non

Bordure sentier : Non

Identification sentier :

Dans un pré

Situation légale

Inscrit : Non

Classé : Non

Date de protection :

Propriété privée : Oui

Propriété publique : Non

Description

Datation : XVIIIème.

Matériaux

Gros Oeuvre Extérieur: Puits couvert composé de roches métamorphiques. Présence d'une margelle constituée d'une dalle en pierre.

Gros Oeuvre Intérieur :

Couverture : Dalle en pierre en position légèrement oblique.

Etat de conservation :

Etat actuel : Bon

Entretien : Régulier

Restauration :

Appréciations

Intérêt architectural : 5

Intérêt culturel : 3


Intérêt touristique : 2

Intérêt paysager : 1

Etat actuel : 2

Total : 13

Observations :



Crossac

Références documentaires & Identification

N° d'inventaire : CR95CX

Date : 15/12/1993

Auteur : H.O.

Dénomination :

Localisation

Type : Croix

Commune : Crossac

Adresse : La Grée du Moulin

N° parcelle : ZV n°22 (à proximité)

Intégration géographique

Isolé : Oui

Dans un hameau : Non

Dans un bourg : Non

Intégré dans un ensemble homogène : Non

Bordure route : Oui

Bordure chemin : Non

Bordure sentier : Non

Identification sentier :

Situation légale

Inscrit : Non

Classé : Non

Date de protection :

Propriété privée : Oui

Propriété publique : Non

Description

Datation : Fin XIXème.

Matériaux

Gros Oeuvre Extérieur: Croix en fonte (rouillée). Piédestal circulaire avec le dessus carré en granit.

Gros Oeuvre Intérieur :

Couverture :

Etat de conservation :

Etat actuel : Moyen

Entretien : Irrégulier

Restauration :

Appréciations

Intérêt architectural : 3

Intérêt culturel : 2


Intérêt touristique : 1

Intérêt paysager : 2

Etat actuel : 1

Total : 9

Observations :



Crossac

Références documentaires & Identification

N° d'inventaire : CR96PU

Date : 15/12/1993

Auteur : H.O.

Dénomination :

Localisation

Type : Puits

Commune : Crossac

Adresse : Les Sources

N° parcelle : ZV n°30 (à proximité)

Intégration géographique

Isolé : Oui

Dans un hameau : Non

Dans un bourg : Non

Intégré dans un ensemble homogène : Non

Bordure route : Non

Bordure chemin : Oui

Bordure sentier : Non

Identification sentier :

Situation légale

Inscrit : Non

Classé : Non

Date de protection :

Propriété privée : Non

Propriété publique : Oui

Description

Datation : Aux alentours des XVIIème, XVIIIème siècles.

Matériaux

Gros Oeuvre Extérieur: Puits couvert s'appuyant sur l'un des côtés du fossé. Les pierres semblent être posées les unes sur les autres sans vraiment être reliées entre elles. Absence de margelle devant le puits. Seule une dalle en pierre est posée à même le sol.

Gros Oeuvre Intérieur :

Couverture : Dalle en pierre en position horizontale.

Etat de conservation :

Etat actuel : Correct

Entretien : Régulier

Restauration :

Appréciations

Intérêt architectural : 5

Intérêt culturel : 4

Intérêt touristique : 3

Intérêt paysager : 2

Etat actuel : 1

Total : 15

Observations :



Crossac

Références documentaires & Identification

N° d'inventaire : CR97ML

Date : 15/12/1993

Auteur : H.O.

Dénomination :

Localisation

Type : Moulin

Commune : Crossac

Adresse : Les Islettes

N° parcelle : ZN n°167

Intégration géographique

Isolé : Non

Dans un hameau : Oui

Dans un bourg : Non

Intégré dans un ensemble homogène : Non

Bordure route : Oui

Bordure chemin : Non

Bordure sentier : Non

Identification sentier :

Situation légale

Inscrit : Non

Classé : Non

Date de protection :

Propriété privée : Oui

Propriété publique : Non

Description

Datation : XIXème.

Matériaux

Gros Oeuvre Extérieur: Moulin construit originellement en pierres et qui a été recouvert de ciment et converti en habitation.

Gros Oeuvre Intérieur :

Couverture : Ardoise.

Etat de conservation :

Etat actuel : Mauvais

Entretien : Régulier

Restauration :

Appréciations

Intérêt architectural : 2

Intérêt culturel : 1

Intérêt touristique : 0


Intérêt paysager : 2

Etat actuel : 1

Total : 6

Observations :

Ce n'est pas une restauration.



Crossac

Références documentaires & Identification

N° d'inventaire : CR98CX

Date : 15/12/1993

Auteur : H.O.

Dénomination :

Localisation

Type : Croix

Commune : Crossac

Adresse : Les Islettes

N° parcelle : ZN n°176

Intégration géographique

Isolé : Non

Dans un hameau : Oui

Dans un bourg : Non

Intégré dans un ensemble homogène : Non

Bordure route : Oui

Bordure chemin : Non

Bordure sentier : Non

Identification sentier :

Situation légale

Inscrit : Non

Classé : Non

Date de protection :

Propriété privée : Oui

Propriété publique : Non

Description

Datation : 1792.

Matériaux

Gros Oeuvre Extérieur: Croix en roches métamorphiques et en schistes. Piédestal et socle en béton avec une niche.

Gros Oeuvre Intérieur :

Couverture :

Etat de conservation :

Etat actuel : Moyen

Entretien : Régulier

Restauration : Mauvaise

Appréciations

Intérêt architectural : 4

Intérêt culturel : 3


Intérêt touristique : 1

Intérêt paysager : 2

Etat actuel : 1

Total : 11

Observations :



Crossac

Références documentaires & Identification

N° d'inventaire : CR99FO

Date : 15/12/1993

Auteur : H.O.

Dénomination :

Localisation

Type : Four

Commune : Crossac

Adresse : L'Alnais

N° parcelle : ZT N°33

Intégration géographique

Isolé : Non

Dans un hameau : Oui

Dans un bourg : Non

Intégré dans un ensemble homogène : Non

Bordure route : Non

Bordure chemin : Oui

Bordure sentier : Non

Identification sentier :

Situation légale

Inscrit : Non

Classé : Non

Date de protection :

Propriété privée : Non

Propriété publique : Oui

Description

Datation : XIXème.

Matériaux

Gros Oeuvre Extérieur: Four composé de roches métamorphiques et de moëllons. La gueule a des briques de chaque côté de l'ouverture, surplombée de deux blocs de pierre adoptant une forme légèrement arrondie.

La gueule se termine à sa partie haute par un angle aigu. L'autel, partie au bas de la gueule est constitué d'une épaisse pierre rectangulaire.

Gros Oeuvre Intérieur :

Couverture : Ardoises.

Etat de conservation :

Etat actuel : Bon

Entretien : Régulier

Restauration :

Appréciations

Intérêt architectural : 3

Intérêt culturel : 3

Intérêt touristique : 1


Intérêt paysager : 1

Etat actuel : 2

Total : 10

Observations :

Restauration en 1948.



Crossac

Références documentaires & Identification

N° d'inventaire : CR100CX

Date : 15/12/1993

Auteur : H.O.

Dénomination :

Localisation

Type : Croix

Commune : Crossac

Adresse : Entre la Fournais et Gautrais

N° parcelle : ZO N°113b (à proximité)

Intégration géographique

Isolé : Oui

Dans un hameau : Non

Dans un bourg : Non

Intégré dans un ensemble homogène : Non

Bordure route : Oui

Bordure chemin : Non

Bordure sentier : Non

Identification sentier :

Situation légale

Inscrit : Non

Classé : Non

Date de protection :

Propriété privée : Oui

Propriété publique : Non

Description

Datation : XIXème.

Matériaux

Gros Oeuvre Extérieur: Croix en fonte (rouillée). Piédestal tout en roches métamorphiques et spécialement en granit sur le support (dessus du piédestal).

Gros Oeuvre Intérieur :

Couverture :

Etat de conservation :

Etat actuel : Mauvais

Entretien : Aucun

Restauration :

Appréciations

Intérêt architectural : 3

Intérêt culturel : 2


Intérêt touristique : 1

Intérêt paysager : 1

Etat actuel : 1

Total : 8

Observations :



Crossac

Références documentaires & Identification

N° d'inventaire : CR101CX

Date : 15/12/1993

Auteur : H.O.

Dénomination :

Localisation

Type : Croix

Commune : Crossac

Adresse : Pres du haut Ros

N° parcelle : ZL CDn°14 (à proximité de la parcelle n°170)

Intégration géographique

Isolé : Oui

Dans un hameau : Non

Dans un bourg : Non

Intégré dans un ensemble homogène : Non

Bordure route : Oui

Bordure chemin : Non

Bordure sentier : Non

Identification sentier :

Situation légale

Inscrit : Non

Classé : Non

Date de protection :

Propriété privée : Oui

Propriété publique : Non

Description

Datation : Fin XIXème, début XXème.

Matériaux

Gros Oeuvre Extérieur: Croix en fer forgé avec présence de deux cercles brisés (à l'origine 4). La partie supérieure du piédestal est en granit, le reste sont des pierres recouvertes de béton.

Gros Oeuvre Intérieur :

Couverture :

Etat de conservation :

Etat actuel : Moyen

Entretien : Aucun

Restauration :

Appréciations

Intérêt architectural : 4

Intérêt culturel : 2


Intérêt touristique : 1

Intérêt paysager : 2

Etat actuel : 1

Total : 10

Observations :



Crossac

Références documentaires & Identification

N° d'inventaire : CR102AU

Date : 15/12/1993

Auteur : H.O.

Dénomination :

Localisation

Type : Autre

Commune : Crossac

Adresse : Rue de Bel Ebat

N° parcelle : AC n°156 (à proximité)

Intégration géographique

Isolé : Non

Dans un hameau : Non

Dans un bourg : Oui

Intégré dans un ensemble homogène : Non

Bordure route : Oui

Bordure chemin : Non

Bordure sentier : Non

Identification sentier :

Situation légale

Inscrit : Non

Classé : Non

Date de protection :

Propriété privée : Non

Propriété publique : Oui

Description

Datation : Fin XIXème, 1ère moitié du XXème ?

Matériaux

Gros Oeuvre Extérieur: La statue placée dans une niche recouverte de ciment semble être en fonte. Le piédestal est en roches métamorphiques.

Gros Oeuvre Intérieur :

Couverture :

Etat de conservation :

Etat actuel : Bon

Entretien : Régulier

Restauration :

Appréciations

Intérêt architectural : 2

Intérêt culturel : 2

Intérêt touristique : 1

Intérêt paysager : 1

Etat actuel : 2

Total : 8

Observations :

En face de la statue, belle vue du château de Bel Ebat.



Crossac

Références documentaires & Identification

N° d'inventaire : CR103CX

Date : 21/12/1993

Auteur : H.O.

Dénomination :

Localisation

Type : Croix

Commune : Crossac

Adresse : Marais de Brière

N° parcelle : ZY n°13C

Intégration géographique

Isolé : Oui

Dans un hameau : Non

Dans un bourg : Non

Intégré dans un ensemble homogène : Non

Bordure route : Oui

Bordure chemin : Non

Bordure sentier : Non

Identification sentier :

Situation légale

Inscrit : Non

Classé : Non

Date de protection :

Propriété privée : Non

Propriété publique : Oui

Description

Datation : XXème.

Matériaux

Gros Oeuvre Extérieur: Croix immense en béton reposant sur un vaste monticule en pierre de type gneiss granitoïde.

Socle en pierre en bas du fût.

Gros Oeuvre Intérieur :

Couverture :

Etat de conservation :

Etat actuel : Bon

Entretien : Régulier

Restauration :

Appréciations

Intérêt architectural : 2

Intérêt culturel : 3

Intérêt touristique : 1

Intérêt paysager : 3

Etat actuel : 2

Total : 11

Observations :



Crossac

Références documentaires & Identification

N° d'inventaire : CR104CX

Date : 21/12/1993

Auteur : H.O.

Dénomination :

Localisation

Type : Croix

Commune : Crossac

Adresse : 1 rue du Dolmen

N° parcelle : ZX n°17

Intégration géographique

Isolé : Non

Dans un hameau : Non

Dans un bourg : Oui

Intégré dans un ensemble homogène : Non

Bordure route : Oui

Bordure chemin : Non

Bordure sentier : Non

Identification sentier :

Situation légale

Inscrit : Non

Classé : Non

Date de protection :

Propriété privée : Oui

Propriété publique : Non

Description

Datation : Vers le XVIIème ou le XVIIIème ?

Matériaux

Gros Oeuvre Extérieur: Croix en granit avec Christ sculpté sur la traverse. Petites "excroissances" ayant la forme de boule sur le fût. Socle en granit.

Gros Oeuvre Intérieur :

Couverture :

Etat de conservation :

Etat actuel : Bon

Entretien : Régulier

Restauration :

Appréciations

Intérêt architectural : 6

Intérêt culturel : 5


Intérêt touristique : 3

Intérêt paysager : 2

Etat actuel : 2

Total : 18

Observations :



Crossac

Références documentaires & Identification

N° d'inventaire : CR105ML

Date : 21/12/1993

Auteur : H.O.

Dénomination : Les Faux

Localisation

Type : Moulin

Commune : Crossac

Adresse : Les Faux

N° parcelle : ZD N°23

Intégration géographique

Isolé : Non

Dans un hameau : Oui

Dans un bourg : Non

Intégré dans un ensemble homogène : Non


Bordure route : Non

Bordure chemin : Non

Bordure sentier : Non

Identification sentier :

Dans un pré



Situation légale

Inscrit : Non

Classé : Non

Date de protection :

Propriété privée : Oui

Propriété publique : Non

Description

Datation : Originellement: XIXème siècle.

Matériaux

Gros Oeuvre Extérieur: Moulin construit à l'origine en pierres, aujourd'hui converti en habitation. Transformation de la boulangerie (nouvelle surface).

Gros Oeuvre Intérieur :

Couverture : Ardoises.

Etat de conservation :

Etat actuel : Moyen

Entretien : Régulier

Restauration :

Appréciations

Intérêt architectural : 1

Intérêt culturel : 1

Intérêt touristique : 1

Intérêt paysager : 1

Etat actuel : 1

Total : 5

Observations :

Crossac

Références documentaires & Identification

N° d'inventaire : CR106CX

Date : 21/12/1993

Auteur : H.O.

Dénomination :

Localisation

Type : Croix

Commune : Crossac

Adresse : Bosselais

N° parcelle : YB n°182

Intégration géographique

Isolé : Non

Dans un hameau : Oui

Dans un bourg : Non

Intégré dans un ensemble homogène : Non

Bordure route : Oui

Bordure chemin : Non

Bordure sentier : Non

Identification sentier :

Situation légale

Inscrit : Non

Classé : Non

Date de protection :

Propriété privée : Oui

Propriété publique : Non

Description

Datation : Vers la fin du XIXème, 1ère moitié du XXème.

Matériaux

Gros Oeuvre Extérieur: Croix en fonte et socle en béton peint en blanc.

Gros Oeuvre Intérieur :

Couverture :

Etat de conservation :

Etat actuel : Bon

Entretien : Régulier

Restauration :

Appréciations

Intérêt architectural : 2

Intérêt culturel : 2


Intérêt touristique : 1

Intérêt paysager : 1

Etat actuel : 2

Total : 8

Observations :



Crossac

Références documentaires & Identification

N° d'inventaire : CR107CX

Date : 21/12/1993

Auteur : H.O.

Dénomination :

Localisation

Type : Croix

Commune : Crossac

Adresse : Bosselas

N° parcelle : Chemin rural n°19 (de Bosselas à Donges)

Intégration géographique

Isolé : Non

Dans un hameau : Oui

Dans un bourg : Non

Intégré dans un ensemble homogène : Non

Bordure route : Oui

Bordure chemin : Non

Bordure sentier : Non

Identification sentier :

Situation légale

Inscrit : Non

Classé : Non

Date de protection :

Propriété privée : Non

Propriété publique : Oui

Description

Datation : 1886.

Matériaux

Gros Oeuvre Extérieur: La croix en fonte est détachée de son socle qui est en granit, recouvert par endroits par un enduit en ciment.

Gros Oeuvre Intérieur :

Couverture :

Etat de conservation :

Etat actuel : Vestige

Entretien : Aucun

Restauration :

Appréciations

Intérêt architectural : 2

Intérêt culturel : 1

Intérêt touristique : 0


Intérêt paysager : 1

Etat actuel : 0

Total : 4

Observations :

Section K3 n° 703.



Crossac

Références documentaires & Identification

N° d'inventaire : CR108PU

Date : 21/12/1993

Auteur : H.O.

Dénomination :

Localisation

Type : Puits

Commune : Crossac

Adresse : Bosselas

N° parcelle : YB n°168

Intégration géographique

Isolé : Non

Dans un hameau : Oui

Dans un bourg : Non

Intégré dans un ensemble homogène : Non


Bordure route : Non

Bordure chemin : Non

Bordure sentier : Non

Identification sentier :

Sur une pelouse, tout près de l'habitation



Situation légale

Inscrit : Non

Classé : Non

Date de protection :

Propriété privée : Oui

Propriété publique : Non

Description

Datation : Vers la 1ère moitié du XIXème.

Matériaux

Gros Oeuvre Extérieur: Puits couvert composé de roches métamorphiques. Les rebords de chaque côté de la margelle se terminent par un angle aigu. Le puits a été renforcé par du ciment notamment au niveau de la couverture.

Gros Oeuvre Intérieur :

Couverture :

Etat de conservation :

Etat actuel : Bon

Entretien : Régulier

Restauration : Correcte

Appréciations

Intérêt architectural : 4

Intérêt culturel : 2

Intérêt touristique : 1

Intérêt paysager : 1

Etat actuel : 2

Total : 10

Observations :

Crossac

Références documentaires & Identification

N° d'inventaire : CR109CX

Date : 21/12/1993

Auteur : H.O.

Dénomination :

Localisation

Type : Croix

Commune : Crossac

Adresse : L'Hôtel Tuaud

N° parcelle : K3n°494

Intégration géographique

Isolé : Non

Dans un hameau : Oui

Dans un bourg : Non

Intégré dans un ensemble homogène : Non

Bordure route : Oui

Bordure chemin : Non

Bordure sentier : Non

Identification sentier :

Situation légale

Inscrit : Non

Classé : Non

Date de protection :

Propriété privée : Oui

Propriété publique : Non

Description

Datation : XXème.

Matériaux

Gros Oeuvre Extérieur: Croix en béton, Christ en fonte, socle et soubassement en roches métamorphiques reliées entre elles par du ciment.

Gros Oeuvre Intérieur :

Couverture :

Etat de conservation :

Etat actuel : Bon

Entretien : Régulier

Restauration :

Appréciations

Intérêt architectural : 2

Intérêt culturel : 2


Intérêt touristique : 1

Intérêt paysager : 1

Etat actuel : 2

Total : 8

Observations :



Crossac

Références documentaires & Identification

N° d'inventaire : CR110FO

Date : 21/12/1993

Auteur : H.O.

Dénomination :

Localisation

Type : Four

Commune : Crossac

Adresse : L'Hôtel Tuaud

N° parcelle : K3 N°428

Intégration géographique

Isolé : Non

Dans un hameau : Oui

Dans un bourg : Non

Intégré dans un ensemble homogène : Non

Bordure route : Oui

Bordure chemin : Non

Bordure sentier : Non

Identification sentier :

Situation légale

Inscrit : Non

Classé : Non

Date de protection :

Propriété privée : Non

Propriété publique : Oui

Description

Datation : Vers le XIXème.

Matériaux

Gros Oeuvre Extérieur: Four composé au niveau de ses parois, de roches métamorphiques recouvert par endroits d'un enduit à base de chaux et de terre glaise.

Briques pour le conduit de cheminée et

bricks réfractaires pour la voute et la sole.

Gros Oeuvre Intérieur :

Couverture :

Etat de conservation :

Etat actuel : Moyen

Entretien : Aucun

Restauration :

Appréciations

Intérêt architectural : 2

Intérêt culturel : 2


Intérêt touristique : 1

Intérêt paysager : 1

Etat actuel : 1

Total : 7

Observations :



Crossac

Références documentaires & Identification

N° d'inventaire : CR111CX

Date : 21/12/1993

Auteur : H.O.

Dénomination :

Localisation

Type : Croix

Commune : Crossac

Adresse : Lornais

N° parcelle : YB N°190

Intégration géographique

Isolé : Non

Dans un hameau : Oui

Dans un bourg : Non

Intégré dans un ensemble homogène : Non

Bordure route : Oui

Bordure chemin : Non

Bordure sentier : Non

Identification sentier :

Situation légale

Inscrit : Non

Classé : Non

Date de protection :

Propriété privée : Oui

Propriété publique : Non

Description

Datation : Vers la fin du XIXème.

Matériaux

Gros Oeuvre Extérieur: Croix en fonte; socle en béton peint en blanc avec niche incrustée dans le piédestal, dans laquelle a été placée une statue de la Vierge.

Gros Oeuvre Intérieur :

Couverture :

Etat de conservation :

Etat actuel : Bon

Entretien : Régulier

Restauration :

Appréciations

Intérêt architectural : 3

Intérêt culturel : 2

Intérêt touristique : 1

Intérêt paysager : 1

Etat actuel : 2

Total : 9

Observations :



Crossac

Références documentaires & Identification

N° d'inventaire : CR112PU

Date : 21/12/1993

Auteur : H.O.

Dénomination :

Localisation

Type : Puits

Commune : Crossac

Adresse : Lornais

N° parcelle : YB N°190

Intégration géographique

Isolé : Non

Dans un hameau : Oui

Dans un bourg : Non

Intégré dans un ensemble homogène : Non

Bordure route : Oui

Bordure chemin : Non

Bordure sentier : Non

Identification sentier :

Situation légale

Inscrit : Non

Classé : Non

Date de protection :

Propriété privée : Non

Propriété publique : Oui

Description

Datation : Aux alentours des XVIIème et XVIIIème.

Matériaux

Gros Oeuvre Extérieur: Puits jadis couvert, de faible hauteur, composé de roches métamorphiques. Les rebords de chaque côté de la margelle sont en partie détruits. La margelle est constituée d'une plaque en pierre rectangulaire.

Gros Oeuvre Intérieur :

Couverture :

Etat de conservation :

Etat actuel : Vestige

Entretien : Aucun

Restauration :

Appréciations

Intérêt architectural : 2

Intérêt culturel : 3

Intérêt touristique : 1

Intérêt paysager : 1

Etat actuel : 0

Total : 7

Observations :

Puits qui pourrait être restauré à proximité de la croix et du four à pain.



Crossac

Références documentaires & Identification

N° d'inventaire : CR113FO

Date : 21/12/1993

Auteur : H.O.

Dénomination :

Localisation

Type : Four

Commune : Crossac

Adresse : La Lornais

N° parcelle : YBN°190

Intégration géographique

Isolé : Non

Dans un hameau : Oui

Dans un bourg : Non

Intégré dans un ensemble homogène : Non

Bordure route : Non

Bordure chemin : Oui

Bordure sentier : Non

Identification sentier :

Situation légale

Inscrit : Non

Classé : Non

Date de protection :

Propriété privée : Non

Propriété publique : Oui

Description

Datation : Aux alentours de la 1ère moitié du XIXème.

Matériaux

Gros Oeuvre Extérieur: Four composé de roches métamorphiques. L'ouverture au niveau du pourtour est constituée de briques réfractaires. Présence de deux niches sur la façade et d'un bac en pierre à la base du four pour recueillir les braises.

Gros Oeuvre Intérieur :

Couverture :

Etat de conservation :

Etat actuel : Mauvais

Entretien : Aucun

Restauration :

Appréciations

Intérêt architectural : 3

Intérêt culturel : 2


Intérêt touristique : 1

Intérêt paysager : 1

Etat actuel : 0

Total : 7

Observations :



Crossac

Références documentaires & Identification

N° d'inventaire : CR114PU

Date : 21/12/1993

Auteur : H.O.

Dénomination :

Localisation

Type : Puits

Commune : Crossac

Adresse : La Lornais

N° parcelle : ZD n°237

Intégration géographique

Isolé : Non

Dans un hameau : Oui

Dans un bourg : Non

Intégré dans un ensemble homogène : Non

Bordure route : Non

Bordure chemin : Non

Bordure sentier : Non

Identification sentier :

Sur une pelouse devant la maison

Situation légale

Inscrit : Non

Classé : Non

Date de protection :

Propriété privée : Oui

Propriété publique : Non

Description

Datation : XVIIème, XVIIIème ??

Matériaux

Gros Oeuvre Extérieur: Puits circulaire composé de roches métamorphiques. Impossibilité de voir l'avant du puits au moment de la prise de vue. Le puits tendrait à s'affaisser. Les pierres semblent tenir les unes sur les autres sans qu'il y ait vraiment un liant.

Gros Oeuvre Intérieur :

Couverture :

Etat de conservation :

Etat actuel : Vestige

Entretien : Aucun

Restauration :

Appréciations

Intérêt architectural : 1

Intérêt culturel : 1


Intérêt touristique : 0

Intérêt paysager : 1

Etat actuel : 0

Total : 3

Observations :



Crossac

Références documentaires & Identification

N° d'inventaire : CR115PU

Date : 21/12/1993

Auteur : H.O.

Dénomination :

Localisation

Type : Puits

Commune : Crossac

Adresse : La Braudais

N° parcelle : YB N°200

Intégration géographique

Isolé : Non

Dans un hameau : Oui

Dans un bourg : Non

Intégré dans un ensemble homogène : Non


Bordure route : Non

Bordure chemin : Non

Bordure sentier : Non

Identification sentier :

Sur une pelouse à l'arrière de l'habitation



Situation légale

Inscrit : Non

Classé : Non

Date de protection :

Propriété privée : Oui

Propriété publique : Non

Description

Datation : Aux alentours de la 1ère moitié du XIXème (originellement ?)

Matériaux

Gros Oeuvre Extérieur: Puits couvert composé de roches métamorphiques. Le puits a été recouvert de ciment et les parois externes peintes en beige clair. Les rebords de chaque côté de la margelle se terminent par un angle aigu.

La margelle est constituée par une dalle en pierre.

Gros Oeuvre Intérieur :

Couverture : Plaque en béton.

Etat de conservation :

Etat actuel : Moyen

Entretien : Régulier

Restauration : Mauvaise

Appréciations

Intérêt architectural : 3

Intérêt culturel : 2

Intérêt touristique : 1

Intérêt paysager : 1

Etat actuel : 1

Total : 8

Observations :

Crossac

Références documentaires & Identification

N° d'inventaire : CR116PU

Date : 21/12/1993

Auteur : H.O.

Dénomination :

Localisation

Type : Puits

Commune : Crossac

Adresse : Cunta

N° parcelle : ZC N°116

Intégration géographique

Isolé : Non

Dans un hameau : Oui

Dans un bourg : Non

Intégré dans un ensemble homogène : Non

Bordure route : Oui

Bordure chemin : Non

Bordure sentier : Non

Identification sentier :

Situation légale

Inscrit : Non

Classé : Non

Date de protection :

Propriété privée : Oui

Propriété publique : Non

Description

Datation : XVIIIème originellement.

Matériaux

Gros Oeuvre Extérieur: Puits circulaire couvert, composé de roches métamorphiques.

Gros Oeuvre Intérieur :

Couverture : La couverture en ardoises adopte une position oblique.

Etat de conservation :

Etat actuel : Moyen

Entretien : Régulier

Restauration : Moyenne

Appréciations

Intérêt architectural : 3

Intérêt culturel : 2


Intérêt touristique : 1

Intérêt paysager : 1

Etat actuel : 1

Total : 8

Observations :



Crossac

Références documentaires & Identification

N° d'inventaire : CR117PU

Date : 21/12/1993

Auteur : H.O.

Dénomination :

Localisation

Type : Puits

Commune : Crossac

Adresse : Bout de la ville

N° parcelle : ZC n°128

Intégration géographique

Isolé : Non

Dans un hameau : Oui

Dans un bourg : Non

Intégré dans un ensemble homogène : Non

Bordure route : Non

Bordure chemin : Oui

Bordure sentier : Non

Identification sentier :

Situation légale

Inscrit : Non

Classé : Non

Date de protection :

Propriété privée : Oui

Propriété publique : Non

Description

Datation : Vers le XIXème.

Matériaux

Gros Oeuvre Extérieur: Puits circulaire composé de roches métamorphiques. Présence d'une margelle constituée d'une dalle en pierre de type gneiss granitoïde. Le puits est envahi par le lierre.

Gros Oeuvre Intérieur :

Couverture :

Etat de conservation :

Etat actuel : Moyen

Entretien : Irrégulier

Restauration :

Appréciations

Intérêt architectural : 2

Intérêt culturel : 2


Intérêt touristique : 1

Intérêt paysager : 1

Etat actuel : 1

Total : 7

Observations :



Crossac

Références documentaires & Identification

N° d'inventaire : CR118FO

Date : 21/12/1993

Auteur : H.O.

Dénomination :

Localisation

Type : Four

Commune : Crossac

Adresse : Bout de la ville

N° parcelle : ZC N°47a

Intégration géographique

Isolé : Non

Dans un hameau : Oui

Dans un bourg : Non

Intégré dans un ensemble homogène : Non

Bordure route : Non

Bordure chemin : Oui

Bordure sentier : Non

Identification sentier :

Situation légale

Inscrit : Non

Classé : Non

Date de protection :

Propriété privée : Non

Propriété publique : Oui

Description

Datation : XIXème.

Matériaux

Gros Oeuvre Extérieur: Four composé de roches métamorphiques, couvert d'un enduit à base de terre glaise et de chaux et accessoirement de ciment par endroits. Simplicité architecturale qui vise d'abord à l'utilité.

Gros Oeuvre Intérieur :

Couverture : Tôle ondulée.

Etat de conservation :

Etat actuel : Bon

Entretien : Régulier

Restauration :

Appréciations

Intérêt architectural : 2

Intérêt culturel : 3

Intérêt touristique : 2


Intérêt paysager : 1

Etat actuel : 2

Total : 10

Observations :

Il serait souhaitable de remplacer la tôle ondulée par de l'ardoise.



Crossac

Références documentaires & Identification

N° d'inventaire : CR119PU

Date : 21/12/1993

Auteur : H.O.

Dénomination :

Localisation

Type : Puits

Commune : Crossac

Adresse : La Hariandais

N° parcelle : B n°527

Intégration géographique

Isolé : Non

Dans un hameau : Oui

Dans un bourg : Non

Intégré dans un ensemble homogène : Non

Bordure route : Non

Bordure chemin : Oui

Bordure sentier : Non

Identification sentier :

Situation légale

Inscrit : Non

Classé : Non

Date de protection :

Propriété privée : Oui

Propriété publique : Non

Description

Datation : XVIIIème originellement.

Matériaux

Gros Oeuvre Extérieur: Puits couvert composé de roches métamorphiques. Construction rudimentaire: les pierres sont à peine reliées entre elles et les rebords menacent de s'effondrer.

Gros Oeuvre Intérieur :

Couverture : Dalle en pierre en position oblique.

Etat de conservation :

Etat actuel : Très mauvais

Entretien : Aucun

Restauration :

Appréciations

Intérêt architectural : 1

Intérêt culturel : 1


Intérêt touristique : 1

Intérêt paysager : 1

Etat actuel : 0

Total : 4

Observations :



Crossac

Références documentaires & Identification

N° d'inventaire : CR120CX

Date : 27/12/1993

Auteur : H.O.

Dénomination :

Localisation

Type : Croix

Commune : Crossac

Adresse : La Mare au Châtelain

N° parcelle : ZD n°131

Intégration géographique

Isolé : Oui

Dans un hameau : Non

Dans un bourg : Non

Intégré dans un ensemble homogène : Non

Bordure route : Oui

Bordure chemin : Non

Bordure sentier : Non

Identification sentier :

Situation légale

Inscrit : Non

Classé : Non

Date de protection :

Propriété privée : Non

Propriété publique : Oui

Description

Datation : Epoque médiévale pour la croix ?

Matériaux

Gros Oeuvre Extérieur: Croix en granit avec Christ sculpté sur la traverse. Le piédestal est composé de diverses roches métamorphiques.

Gros Oeuvre Intérieur :

Couverture :

Etat de conservation :

Etat actuel : Bon

Entretien : Régulier

Restauration : Bonne

Appréciations

Intérêt architectural : 7

Intérêt culturel : 5


Intérêt touristique : 3

Intérêt paysager : 2

Etat actuel : 2

Total : 19

Observations :



Crossac

Références documentaires & Identification

N° d'inventaire : CR121PU

Date : 27/12/1993

Auteur : H.O.

Dénomination :

Localisation

Type : Croix

Commune : Crossac

Adresse : La Piolais

N° parcelle : ZD n°252

Intégration géographique

Isolé : Non

Dans un hameau : Oui

Dans un bourg : Non

Intégré dans un ensemble homogène : Non
essai.

Bordure route : Non

Bordure chemin : Non

Bordure sentier : Non

Identification sentier :

Sur une pelouse à l'arrière de l'habitation



Situation légale

Inscrit : Non

Classé : Non

Date de protection :

Propriété privée : Oui

Propriété publique : Non

Description

Datation : XVIIIème originellement.

Matériaux

Gros Oeuvre Extérieur: Puits couvert composé de roches métamorphiques. Les rebords de chaque côté de la margelle se terminent par un angle aigu. La margelle est constituée aujourd'hui d'une plaque en béton.

Gros Oeuvre Intérieur :

Couverture : Plaque en béton en position légèrement oblique.

Etat de conservation :

Etat actuel : Moyen

Entretien : Régulier

Restauration : Moyenne

Appréciations

Intérêt architectural : 3

Intérêt culturel : 2

Intérêt touristique : 1

Intérêt paysager : 1

Etat actuel : 1

Total : 8

Observations :

Crossac

Références documentaires & Identification

N° d'inventaire : CR122PU

Date : 27/12/1993

Auteur : H.O.

Dénomination :

Localisation

Type : Puits

Commune : Crossac

Adresse : Les Mares Moineais

N° parcelle : ZE n°95b

Intégration géographique

Isolé : Oui

Dans un hameau : Non

Dans un bourg : Non

Intégré dans un ensemble homogène : Non

Bordure route : Oui

Bordure chemin : Non

Bordure sentier : Non

Identification sentier :

Situation légale

Inscrit : Non

Classé : Non

Date de protection :

Propriété privée : Oui

Propriété publique : Non

Description

Datation : Originellement fin XVIIIème ?

Matériaux

Gros Oeuvre Extérieur: Puits couvert composé de roches métamorphiques. Les rebords se sont effondrés en partie.

Présence d'une margelle en pierre.

Gros Oeuvre Intérieur :

Couverture : Dalle en pierre en position légèrement oblique.

Etat de conservation :

Etat actuel : Mauvais

Entretien : Aucun

Restauration :

Appréciations

Intérêt architectural : 3

Intérêt culturel : 2


Intérêt touristique : 1

Intérêt paysager : 1

Etat actuel : 1

Total : 8

Observations :



Crossac

Références documentaires & Identification

N° d'inventaire : CR123ML

Date : 27/12/1993

Auteur : H.O.

Dénomination :

Localisation

Type : Moulin

Commune : Crossac

Adresse : La Riolais

N° parcelle : ZE n°102b

Intégration géographique

Isolé : Oui

Dans un hameau : Non

Dans un bourg : Non

Intégré dans un ensemble homogène : Non

Bordure route : Non

Bordure chemin : Non

Bordure sentier : Non

Identification sentier :

Dans un pré entouré d'arbres et d'arbustes.

Situation légale

Inscrit : Non

Classé : Non

Date de protection :

Propriété privée : Oui

Propriété publique : Non

Description

Datation : XIXème.

Matériaux

Gros Oeuvre Extérieur: Moulin dont il ne reste que les murs composés de roches métamorphiques et recouvert d'un enduit à base de chaux et de terre glaise.

Gros Oeuvre Intérieur :

Couverture :

Etat de conservation :

Etat actuel : Vestige

Entretien : Aucun

Restauration :

Appréciations

Intérêt architectural : 2

Intérêt culturel : 2

Intérêt touristique : 1

Intérêt paysager : 1

Etat actuel : 0

Total : 6

Observations :



Crossac

Références documentaires & Identification

N° d'inventaire : CR124PU

Date : 27/12/1993

Auteur : H.O.

Dénomination :

Localisation

Type : Puits

Commune : Crossac

Adresse : Rue Bel Ebat

N° parcelle : AB n°242

Intégration géographique

Isolé : Non

Dans un hameau : Non

Dans un bourg : Oui

Intégré dans un ensemble homogène : Non

Bordure route : Non

Bordure chemin : Non

Bordure sentier : Non

Identification sentier :

Impasse

Situation légale

Inscrit : Non

Classé : Non

Date de protection :

Propriété privée : Oui

Propriété publique : Non

Description

Datation : Vers le XVIIIème.

Matériaux

Gros Oeuvre Extérieur: Puits couvert composé de roches métamorphiques. Présence d'une margelle constituée d'une dalle en pierre. Les rebords de chaque côté de la margelle se terminent par un angle aigu.

Gros Oeuvre Intérieur :

Couverture : Plaque en pierre en position oblique.

Etat de conservation :

Etat actuel : Bon

Entretien : Régulier

Restauration :

Appréciations

Intérêt architectural : 5

Intérêt culturel : 3


Intérêt touristique : 2

Intérêt paysager : 2

Etat actuel : 2

Total : 14

Observations :



Crossac

Références documentaires & Identification

N° d'inventaire : CR125PU

Date : 27/12/1993

Auteur : H.O.

Dénomination :

Localisation

Type : Puits

Commune : Crossac

Adresse : La Piais

N° parcelle : ZN n°44b

Intégration géographique

Isolé : Non

Dans un hameau : Oui

Dans un bourg : Non

Intégré dans un ensemble homogène : Non

Bordure route : Oui

Bordure chemin : Non

Bordure sentier : Non

Identification sentier :

Dans un pré

Situation légale

Inscrit : Non

Classé : Non

Date de protection :

Propriété privée : Oui

Propriété publique : Non

Description

Datation : Vers la fin du XIXème.

Matériaux

Gros Oeuvre Extérieur: Puits circulaire composé de roches métamorphiques. A l'origine, puits couvert. Présence d'une margelle imposante constituée d'une dalle en pierre. Les rebords du puits sont en grande partie effondrés.

Gros Oeuvre Intérieur :

Couverture :

Etat de conservation :

Etat actuel : Vestige

Entretien : Irrégulier

Restauration :

Appréciations

Intérêt architectural : 1

Intérêt culturel : 1

Intérêt touristique : 0

Intérêt paysager : 2

Etat actuel : 0

Total : 4

Observations :



Crossac

Références documentaires & Identification

N° d'inventaire : CR126PU

Date : 10/01/1994

Auteur : H.O.

Dénomination :

Localisation

Type : Puits

Commune : Crossac

Adresse : La Piais

N° parcelle : ZN n°44b

Intégration géographique

Isolé : Non

Dans un hameau : Oui

Dans un bourg : Non

Intégré dans un ensemble homogène : Non

Bordure route : Non

Bordure chemin : Oui

Bordure sentier : Non

Identification sentier :

Situation légale

Inscrit : Non

Classé : Non

Date de protection :

Propriété privée : Oui

Propriété publique : Non

Description

Datation : Aux alentours des XVIIème et XVIIIème.

Matériaux

Gros Oeuvre Extérieur: Puits dans sa partie à l'air libre qui adopte une forme rectangulaire. Il est composé de roches métamorphiques. Présence d'une margelle constituée d'une dalle en pierre.

Le puits est accolé à un mur.

Gros Oeuvre Intérieur :

Couverture :

Etat de conservation :

Etat actuel : Assez bon

Entretien : Régulier

Restauration :

Appréciations

Intérêt architectural : 4

Intérêt culturel : 2


Intérêt touristique : 1

Intérêt paysager : 2

Etat actuel : 2

Total : 11

Observations :



Crossac

Références documentaires & Identification

N° d'inventaire : CR127PU

Date : 10/01/1994

Auteur : H.O.

Dénomination :

Localisation

Type : Puits

Commune : Crossac

Adresse : La Plais

N° parcelle : ZN n°192

Intégration géographique

Isolé : Non

Dans un hameau : Oui

Dans un bourg : Non

Intégré dans un ensemble homogène : Non

Bordure route : Non

Bordure chemin : Non

Bordure sentier : Non

Identification sentier :

Sur une pelouse

Situation légale

Inscrit : Non

Classé : Non

Date de protection :

Propriété privée : Oui

Propriété publique : Non

Description

Datation : Aux alentours de la fin du XVIIIème originellement.

Matériaux

Gros Oeuvre Extérieur: Puits composé de roches métamorphiques. Les parois sont épaisses, de faible diamètre.

La margelle, constituée d'une dalle en pierre, est peu importante en hauteur.

Gros Oeuvre Intérieur :

Couverture : Dalle en pierre.

Etat de conservation :

Etat actuel : Moyen

Entretien : Régulier

Restauration : Correcte

Appréciations

Intérêt architectural : 4

Intérêt culturel : 2


Intérêt touristique : 1

Intérêt paysager : 1

Etat actuel : 2

Total : 10

Observations :



Crossac

Références documentaires & Identification

N° d'inventaire : CR128PU

Date : 10/01/1994

Auteur : H.O.

Dénomination :

Localisation

Type : Puits

Commune : Crossac

Adresse : La Piais

N° parcelle : ZN n°188

Intégration géographique

Isolé : Non

Dans un hameau : Oui

Dans un bourg : Non


Intégré dans un ensemble homogène : Non

Bordure route : Oui

Bordure chemin : Non

Bordure sentier : Non

Identification sentier :



Situation légale

Inscrit : Non

Classé : Non

Date de protection :

Propriété privée : Oui

Propriété publique : Non

Description

Datation : Aux alentours des XVIIème et XVIIIème.

Matériaux

Gros Oeuvre Extérieur: Puits couvert comme incrusté dans le sol, composé de roches métamorphiques et de terre glaise.

Gros Oeuvre Intérieur :

Couverture : Dalle en pierre en position légèrement oblique.

Etat de conservation :

Etat actuel : Vestige

Entretien : Aucun

Restauration :

Appréciations

Intérêt architectural : 2

Intérêt culturel : 2

Intérêt touristique : 1

Intérêt paysager : 1

Etat actuel : 0

Total : 6

Observations :

Crossac

Références documentaires & Identification

N° d'inventaire : CR129PU

Date : 10/01/1994

Auteur : H.O.

Dénomination :

Localisation

Type : Puits

Commune : Crossac

Adresse : Le Gué

N° parcelle : ZO n°6

Intégration géographique

Isolé : Non

Dans un hameau : Oui

Dans un bourg : Non

Intégré dans un ensemble homogène : Non

Bordure route : Oui

Bordure chemin : Non

Bordure sentier : Non

Identification sentier :

Situation légale

Inscrit : Non

Classé : Non

Date de protection :

Propriété privée : Non

Propriété publique : Oui

Description

Datation : Aux alentours des XVIIème et XVIIIème.

Matériaux

Gros Oeuvre Extérieur: Puits couvert composé de roches métamorphiques. Une partie des parois semble incrustée dans le sol.

La margelle est composée d'une dalle en pierre penchée, assez en retrait par rapport aux parois du puits.

Une pierre disposée devant la margelle, à l'intérieur du puits servait sans doute, soit à poser le pied pour puiser l'eau, soit à poser le seau.

Gros Oeuvre Intérieur :

Couverture :

Etat de conservation :

Etat actuel : Mauvais

Entretien : Aucun

Restauration :

Appréciations

Intérêt architectural : 4

Intérêt culturel : 3


Intérêt touristique : 1

Intérêt paysager : 1

Etat actuel : 1

Total : 10

Observations :



Crossac

Références documentaires & Identification

N° d'inventaire : CR130FO

Date : 10/01/1994

Auteur : H.O.

Dénomination :

Localisation

Type : Four

Commune : Crossac

Adresse : La Glénais

N° parcelle : ZO n°171

Intégration géographique

Isolé : Non

Dans un hameau : Oui

Dans un bourg : Non

Intégré dans un ensemble homogène : Non

Bordure route : Non

Bordure chemin : Oui

Bordure sentier : Non

Identification sentier :

Situation légale

Inscrit : Non

Classé : Non

Date de protection :

Propriété privée : Oui

Propriété publique : Non

Description

Datation : Aux alentours des XVIIème et XVIIIème.

Matériaux

Gros Oeuvre Extérieur: Four composé de roches métamorphiques. Il ne reste que des ruines.

Gros Oeuvre Intérieur :

Couverture :

Etat de conservation :

Etat actuel : Détruit

Entretien : Aucun

Restauration :

Appréciations

Intérêt architectural : 0

Intérêt culturel : 1


Intérêt touristique : 0

Intérêt paysager : 0

Etat actuel : 0

Total : 1

Observations :



Crossac

Références documentaires & Identification

N° d'inventaire : CR131PU

Date : 10/01/1994

Auteur : H.O.

Dénomination :

Localisation

Type : Puits

Commune : Crossac

Adresse : La Glénais

N° parcelle : ZO n°23C

Intégration géographique

Isolé : Non

Dans un hameau : Oui

Dans un bourg : Non

Intégré dans un ensemble homogène : Non

Bordure route : Non

Bordure chemin : Non

Bordure sentier : Non

Identification sentier :

Dans un pré

Situation légale

Inscrit : Non

Classé : Non

Date de protection :

Propriété privée : Oui

Propriété publique : Non

Description

Datation : Aux alentours de la fin du XVIIIème.

Matériaux

Gros Oeuvre Extérieur: Puits couvert composé de roches métamorphiques. Absence de rebords de chaque côté de la margelle qui est constituée d'une dalle en pierre.

Gros Oeuvre Intérieur :

Couverture : Dalle en pierre disposée à l'horizontal.

Etat de conservation :

Etat actuel : Bon

Entretien : Régulier

Restauration :

Appréciations

Intérêt architectural : 5

Intérêt culturel : 3


Intérêt touristique : 1

Intérêt paysager : 0

Etat actuel : 2

Total : 11

Observations :



Crossac

Références documentaires & Identification

N° d'inventaire : CR132PU

Date : 10/01/1994

Auteur : H.O.

Dénomination :

Localisation

Type : Puits

Commune : Crossac

Adresse : La Glénais

N° parcelle : ZO N°40

Intégration géographique

Isolé : Oui

Dans un hameau : Non

Dans un bourg : Non

Intégré dans un ensemble homogène : Non

Bordure route : Non

Bordure chemin : Non

Bordure sentier : Non

Identification sentier :

Dans un pré.

Situation légale

Inscrit : Non

Classé : Non

Date de protection :

Propriété privée : Oui

Propriété publique : Non

Description

Datation : Aux alentours des XVIIème et XVIIIème.

Matériaux

Gros Oeuvre Extérieur: Puits circulaire composé de roches métamorphiques. Les rebords sont abîmés.

Présence d'une margelle constituée d'une pierre de type gneiss granitoïde.

Gros Oeuvre Intérieur :

Couverture :

Etat de conservation :

Etat actuel : Mauvais

Entretien : Aucun

Restauration :

Appréciations

Intérêt architectural : 3

Intérêt culturel : 3

Intérêt touristique : 1

Intérêt paysager : 2

Etat actuel : 1

Total : 10

Observations :

Puits qui pourrait être mis en valeur.



Crossac

Références documentaires & Identification

N° d'inventaire : CR133CX

Date : 10/01/1994

Auteur : H.O.

Dénomination :

Localisation

Type : Croix

Commune : Crossac

Adresse : Le Fourdeneau

N° parcelle : ZM n°29a

Intégration géographique

Isolé : Non

Dans un hameau : Oui

Dans un bourg : Non

Intégré dans un ensemble homogène : Non

Bordure route : Oui

Bordure chemin : Non

Bordure sentier : Non

Identification sentier :

Situation légale

Inscrit : Non

Classé : Non

Date de protection :

Propriété privée : Non

Propriété publique : Oui

Description

Datation : Aux alentours des XVIIème et XVIIIème.

Matériaux

Gros Oeuvre Extérieur: Croix en granit avec Christ sculpté. La croix repose sur un socle circulaire en granit.

Le piédestal est formé de roches métamorphiques plus ou moins bien reliées entre elles.

Présence d'une niche.

Gros Oeuvre Intérieur :

Couverture :

Etat de conservation :

Etat actuel : Assez bon

Entretien : Régulier

Restauration :

Appréciations

Intérêt architectural : 5

Intérêt culturel : 3

Intérêt touristique : 2


Intérêt paysager : 2

Etat actuel : 2

Total : 14

Observations :

Inscription: "VJ.VM.SV.NDV.JBL.FP.GVG. 1875 CP "



Crossac

Références documentaires & Identification

N° d'inventaire : CR134PT

Date : 11/01/1994

Auteur : H.O.

Dénomination :

Localisation

Type : Pont

Commune : Crossac

Adresse : Canal de la Boulaie (axe hydraulique)

N° parcelle : H1 n°90 (à proximité)

Intégration géographique

Isolé : Oui

Dans un hameau : Non

Dans un bourg : Non

Intégré dans un ensemble homogène : Non

Bordure route : Non

Bordure chemin : Non

Bordure sentier : Non

Identification sentier :

Marais

Situation légale

Inscrit : Non

Classé : Non

Date de protection :

Propriété privée : Non

Propriété publique : Oui

Description

Datation : XXème.

Matériaux

Gros Oeuvre Extérieur: Garde corps, tablier et pile en béton.

Gros Oeuvre Intérieur :

Couverture :

Etat de conservation :

Etat actuel : Bon

Entretien : Régulier

Restauration :

Appréciations

Intérêt architectural : 2

Intérêt culturel : 1

Intérêt touristique : 0


Intérêt paysager : 2

Etat actuel : 2

Total : 7

Observations :

Peu d'intérêt au point de vue patrimonial.



Crossac

Références documentaires & Identification

N° d'inventaire : CR135HY

Date : 11/01/1994

Auteur : H.O.

Dénomination :

Localisation

Type : Ouvrage hydraulique

Commune : Crossac

Adresse : Canal de la Boulaie (axe hydraulique)

N° parcelle : H1 N°90 (à proximité)

Intégration géographique

Isolé : Oui

Dans un hameau : Non

Dans un bourg : Non

Intégré dans un ensemble homogène : Non

Bordure route : Non

Bordure chemin : Non

Bordure sentier : Non

Identification sentier :

Marais

Situation légale

Inscrit : Non

Classé : Non

Date de protection :

Propriété privée : Non

Propriété publique : Oui

Description

Datation : XIXème à l'origine.

Matériaux

Gros Oeuvre Extérieur: Ouvrage hydraulique constitué de deux piles en pierres appareillées aux angles.

Le reste est composé de pierres hordées.

Gros Oeuvre Intérieur :

Couverture :

Etat de conservation :

Etat actuel : Moyen

Entretien : Irrégulier

Restauration :

Appréciations

Intérêt architectural : 2

Intérêt culturel : 3


Intérêt touristique : 1

Intérêt paysager : 2

Etat actuel : 1

Total : 8

Observations :



Crossac

Références documentaires & Identification

N° d'inventaire : CR136FO

Date : 11/01/1994

Auteur : H.O.

Dénomination :

Localisation

Type : Four

Commune : Crossac

Adresse : La Haute Haie

N° parcelle : ZO n°94

Intégration géographique

Isolé : Non

Dans un hameau : Oui

Dans un bourg : Non

Intégré dans un ensemble homogène : Non

Bordure route : Non

Bordure chemin : Oui

Bordure sentier : Non

Identification sentier :

Situation légale

Inscrit : Non

Classé : Non

Date de protection :

Propriété privée : Oui

Propriété publique : Non

Description

Datation : Probablement aux alentours du XIXème.

Matériaux

Gros Oeuvre Extérieur: Description peu aisée en raison de la végétation qui a envahi tout le four.

La gueule laisse néanmoins apparaître des briques au niveau de l'ouverture.

Le reste du four est probablement composé de roches métamorphiques; la sole et la voûte sont en briques réfractaires.

Gros Oeuvre Intérieur :

Couverture :

Etat de conservation :

Etat actuel : Mauvais

Entretien : Aucun

Restauration :

Appréciations

Intérêt architectural : 2

Intérêt culturel : 1


Intérêt touristique : 0

Intérêt paysager : 0

Etat actuel : 1

Total : 4

Observations :



Crossac

Références documentaires & Identification

N° d'inventaire : CR137PU

Date : 11/01/1994

Auteur : H.O.

Dénomination :

Localisation

Type : Puits

Commune : Crossac

Adresse : La Haute Haie

N° parcelle : ZM n°131

Intégration géographique

Isolé : Non

Dans un hameau : Oui

Dans un bourg : Non

Intégré dans un ensemble homogène : Non

Bordure route : Non

Bordure chemin : Oui

Bordure sentier : Non

Identification sentier :

Situation légale

Inscrit : Non

Classé : Non

Date de protection :

Propriété privée : Non

Propriété publique : Oui

Description

Datation : Aux alentours du XIXème siècle.

Matériaux

Gros Oeuvre Extérieur: Puits circulaire composé de roches métamorphiques.

Présence d'un seul rebord

près de la margelle cimenté dans sa partie supérieure. Le mur de la margelle est assez irrégulier au niveau des parois externes.

Gros Oeuvre Intérieur :

Couverture :

Etat de conservation :

Etat actuel : Moyen

Entretien : Irrégulier

Restauration :

Appréciations

Intérêt architectural : 3

Intérêt culturel : 2


Intérêt touristique : 1

Intérêt paysager : 2

Etat actuel : 1

Total : 9

Observations :



Crossac

Références documentaires & Identification

N° d'inventaire : CR138PU

Date : 11/01/1994

Auteur : H.O.

Dénomination :

Localisation

Type : Puits

Commune : Crossac

Adresse : La Martinière

N° parcelle : ZM n°168a

Intégration géographique

Isolé : Non

Dans un hameau : Oui

Dans un bourg : Non

Intégré dans un ensemble homogène : Non

Bordure route : Oui

Bordure chemin : Non

Bordure sentier : Non

Identification sentier :

Situation légale

Inscrit : Non

Classé : Non

Date de protection :

Propriété privée : Oui

Propriété publique : Non

Description

Datation : XVIIIème ou aux alentours du début du XIXème.

Matériaux

Gros Oeuvre Extérieur: Puits couvert composé de roches métamorphiques. Présence d'une margelle constituée d'une dalle en pierre.

Puits complètement caché par une haie.

Gros Oeuvre Intérieur :

Couverture : Dalle en pierre en position oblique.

Etat de conservation :

Etat actuel : Moyen

Entretien : Aucun

Restauration :

Appréciations

Intérêt architectural : 0

Intérêt culturel : 0

Intérêt touristique : 0

Intérêt paysager : 0


Etat actuel : 0

Total : 0

Observations :

Le puits mériterait d'être dégagé de la végétation qui l'entoure. Les appréciations seront à définir à ce moment-là.

PAS DE PHOTO



Crossac

Références documentaires & Identification

N° d'inventaire : CR139PU

Date : 11/01/1994

Auteur : H.O.

Dénomination :

Localisation

Type : Puits

Commune : Crossac

Adresse : La Peltrais

N° parcelle : ZM n°20 (à proximité)

Intégration géographique

Isolé : Non

Dans un hameau : Oui

Dans un bourg : Non

Intégré dans un ensemble homogène : Non

Bordure route : Non

Bordure chemin : Oui

Bordure sentier : Non

Identification sentier :

Situation légale

Inscrit : Non

Classé : Non

Date de protection :

Propriété privée : Oui

Propriété publique : Non

Description

Datation : XIXème originellement.

Matériaux

Gros Oeuvre Extérieur: Puits circulaire composé de roches métamorphiques. Le dessus de la couronne de la margelle a été cimenté, de même les parois externes.

La margelle était sans doute une dalle en pierre aujourd'hui bétonnée. Armature en fer avec système de poulie.

Gros Oeuvre Intérieur :

Couverture :

Etat de conservation :

Etat actuel : Moyen

Entretien : Régulier

Restauration : Mauvaise

Appréciations

Intérêt architectural : 2

Intérêt culturel : 1

Intérêt touristique : 1


Intérêt paysager : 2

Etat actuel : 1

Total : 7

Observations :

Puits restauré en 1949.



Crossac

Références documentaires & Identification

N° d'inventaire : CR140PU

Date : 16/01/1994

Auteur : H.O.

Dénomination :

Localisation

Type : Puits

Commune : Crossac

Adresse : Les Courtes

N° parcelle : ZM n°37a

Intégration géographique

Isolé : Non

Dans un hameau : Oui

Dans un bourg : Non

Intégré dans un ensemble homogène : Non

Bordure route : Oui

Bordure chemin : Non

Bordure sentier : Non

Identification sentier :

Situation légale

Inscrit : Non

Classé : Non

Date de protection :

Propriété privée : Oui

Propriété publique : Non

Description

Datation : Vers le XIXème originellement.

Matériaux

Gros Oeuvre Extérieur: Puits circulaire composé de roches métamorphiques. Absence de margelle. Le puits est accolé à la maison.

Gros Oeuvre Intérieur :

Couverture :

Etat de conservation :

Etat actuel : Moyen

Entretien : Régulier

Restauration :

Appréciations

Intérêt architectural : 1

Intérêt culturel : 1

Intérêt touristique : 0

Intérêt paysager : 0

Etat actuel : 1

Total : 3

Observations :



Crossac

Références documentaires & Identification

N° d'inventaire : CR141FO

Date : 16/01/1994

Auteur : H.O.

Dénomination :

Localisation

Type : Four

Commune : Crossac

Adresse : La Peltrais

N° parcelle : ZM n°516

Intégration géographique

Isolé : Non

Dans un hameau : Oui

Dans un bourg : Non

Intégré dans un ensemble homogène : Non

Bordure route : Non

Bordure chemin : Non

Bordure sentier : Non

Identification sentier :

Dans un pré

Situation légale

Inscrit : Non

Classé : Non

Date de protection :

Propriété privée : Oui

Propriété publique : Non

Description

Datation : Vers 1800.

Matériaux

Gros Oeuvre Extérieur: Four composé de roches métamorphiques. Voûte en briques réfractaires et sole en terre glaise.

Deux blocs de pierres se rejoignent à l'ouverture de la gueule.

La végétation envahit de plus en plus

ce four à l'état d'abandon.

Gros Oeuvre Intérieur :

Couverture : Mottes de terre.

Etat de conservation :

Etat actuel : Vestige

Entretien : Aucun

Restauration :

Appréciations

Intérêt architectural : 2

Intérêt culturel : 1


Intérêt touristique : 0

Intérêt paysager : 1

Etat actuel : 0

Total : 4

Observations :



Crossac

Références documentaires & Identification

N° d'inventaire : CR142ML

Date : 16/01/1994

Auteur : H.O.

Dénomination :

Localisation

Type : Moulin

Commune : Crossac

Adresse : La Haute Haie

N° parcelle : ZM n°101C

Intégration géographique

Isolé : Non

Dans un hameau : Oui

Dans un bourg : Non

Intégré dans un ensemble homogène : Non

Bordure route : Non

Bordure chemin : Non

Bordure sentier : Non

Identification sentier :

Sur une butte

Situation légale

Inscrit : Non

Classé : Non

Date de protection :

Propriété privée : Oui

Propriété publique : Non

Description

Datation : 1791.

Matériaux

Gros Oeuvre Extérieur: Moulin adoptant un rétrécissement à la base ("à taille de guêpe")

Aujourd'hui, ce moulin est complètement à l'abandon. Il ne reste que des vestiges.

Gros Oeuvre Intérieur :

Couverture :

Etat de conservation :

Etat actuel : Détruit

Entretien : Aucun

Restauration :

Appréciations

Intérêt architectural : 1

Intérêt culturel : 1

Intérêt touristique : 0

Intérêt paysager : 1

Etat actuel : 0

Total : 3

Observations :

1 photo de 1993, 1 autre de 1947. Cette photo a été prise par Pierre Aoustin en 1947.



Crossac

Références documentaires & Identification

N° d'inventaire : CR143ML

Date : 16/01/1994

Auteur : H.O.

Dénomination :

Localisation

Type : Moulin

Commune : Crossac

Adresse : La Gautrais

N° parcelle : ZO n°95a

Intégration géographique

Isolé : Oui

Dans un hameau : Non

Dans un bourg : Non

Intégré dans un ensemble homogène : Non

Bordure route : Non

Bordure chemin : Non

Bordure sentier : Non

Identification sentier :

Sur une butte

Situation légale

Inscrit : Non

Classé : Non

Date de protection :

Propriété privée : Oui

Propriété publique : Non

Description

Datation :

Matériaux

Gros Oeuvre Extérieur :

Gros Oeuvre Intérieur :

Couverture :

Etat de conservation :

Etat actuel :

Entretien :

Restauration :

Appréciations

Intérêt architectural : 0

Intérêt culturel : 0


Intérêt touristique : 0

Intérêt paysager : 0

Etat actuel : 0

Total : 0

Observations :



Crossac

Références documentaires & Identification

N° d'inventaire : CR144CX

Date : 23/02/1994

Auteur : H.O.

Dénomination : La Barbière

Localisation

Type : Croix

Commune : Crossac

Adresse : La Rigortais

N° parcelle : ZI n°130C

Intégration géographique

Isolé : Non

Dans un hameau : Oui

Dans un bourg : Non

Intégré dans un ensemble homogène : Non

Bordure route : Non

Bordure chemin : Non

Bordure sentier : Non

Identification sentier :

Sur une brette

Situation légale

Inscrit : Non

Classé : Non

Date de protection :

Propriété privée : Non

Propriété publique : Oui

Description

Datation : Sans doute époque pré-révolutionnaire: vers les XVIIème ou XVIIIème ?

Matériaux

Gros Oeuvre Extérieur: Croix en granit; La nace est en roches métamorphiques reliées entre elles par du ciment.

Gros Oeuvre Intérieur :

Couverture :

Etat de conservation :

Etat actuel : Assez bon

Entretien : Régulier

Restauration : Bonne

Appréciations

Intérêt architectural : 5

Intérêt culturel : 5

Intérêt touristique : 3

Intérêt paysager : 3

Etat actuel : 2

Total : 18

Observations :

Très bel environnement: cette croix est placée à proximité du dolmen de la Barbière.

