Cadastre d'Aniche



Les informations contenues sur les cartes ne sont pas contractuelles, elles ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité de la collectivité.

Fiche n°1

Identification	Numéro de l'ensemble	43-53 RA
	Date du repérage	31-mai-22
	Adresses	n°45 au n° 57 rue d'Alsace
	Fonction	
	Propriétaire	
	Occupant actuel	

		Documentation et analyse
Documentation	Commanditaire	
	Datation ou éléments historiques	1866
	Sources	
	Archives écrites	
	Iconographie ancienne	
	Bibliographie	
	Commentaire : éléments remarquables ou représentatifs, analyse stylistique	Ensemble lié à un établissement industriel (ancienne brasserie Theys ?) (voir fiche 23 RD, rue

		Description	**Intérêt**	**Altérations**
Description	Description de l'ensemble	Ensemble de 8 maisons de briques, avec encadrement des baies, corniche en bois, toit de tuile, déploiement sur la rue Domisse		
	Matériaux de la façade	briques, bois, plaques de métal rondes (enduits sur quelques maisons)		Modifications des ouvertures, et enduits
	Toiture	2 pans		
	Matériaux de la toiture	tuiles		
	Eléments décoratifs remarquables	niveaux et baies soulignés		
	Présence d'une signature			
	Date de construction inscrite	1866		

À souligner	Alignement assez bien préservé, dans la continuité de la maison angle rue Domisse, remarquez la continuité des toitures et des corniches. Une maison au centre, couverte d'enduit, présente un rythme différent (1/1/1)



Echelle : 1/500

Les informations contenues sur les cartes ne sont pas contractuelles, elles ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité de la collectivité.

FICHE 2

Identification		
	Numéro	78 RB
	Date du repérage	07-juin-22
	Adresse	74 rue Barbusse
	Fonction	
	Propriétaire	
	Occupant actuel	

Documentation et analyse		
	Commanditaire	Liée à la ferme Lanvin ?
	Datation ou éléments historiques	Dernier quart Xxème siècle
	Sources	orale
	Archives écrites	
	Iconographie ancienne	
	Bibliographie	
	Commentaire : éléments remarquables ou représentatifs, analyse stylistique	

À souligner	Motifs originaux de la façade qui présente un pignon avec arcs en mitre

Description			Intérêt	Altérations
	Façade	sur rue		premier niveau
	Matériaux	briques		
	Composition	1er niveau : vitrine moderne, 2nd niveau : 4 travées, deux baies jumelées centrales encadrées de pilastres en briques, surmontées d'un pignon		
	Baies	arcs en mitres, rehauts de pierres, grilles		
	Porte			
	Toiture	à deux versants		
	Lucarnes			
	Matériaux			
	Eléments décoratifs remarquables	Motifs de briques sur le pignon à redents, pilastres à assises en relief	*	
	Parties extérieures			
	Jardin ou cour			
	Eléments de clôture			
	Présence d'une signature (architecte, entrepreneur)			
	Date de construction inscrite	1880	*	

Cadastre d'Aniche



Les informations contenues sur les cartes ne sont pas contractuelles, elles ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité de la collectivité.

FICHE N°3

Identification	Numéro	35-37 PB
	Date du repérage	18-mai-22
	Adresse	37 place Berrioz
	Fonction	habitations
	Propriétaire	
	Occupant actuel	

		Documentation et analyse
Documentation	**Commanditaire**	
	Datation ou éléments historiques	1er ou deuxième quart XXème siècle
	Sources	
	Archives écrites	
	Iconographie ancienne	
	Bibliographie	
	Commentaire : éléments remarquables ou représentatifs, analyse stylistique	Style régionaliste, néo-flamand (briques et pierres, pignons en façade)

		Description	Intérêt	Altérations
Description	**Description de l'ensemble**	deux façades en symétrie par miroir, à lucarne-pignon	*	
	Matériaux de la façade	briques peintes, pierres, enduits		
	Toiture	à deux pans, avec parties en pignons (ornée d'un acrotère)	*	
	Matériaux de la toiture	tuiles		
	Eléments décoratifs remarquables	Baies et portes ornées de linteau en arc mouluré avec clef, frise en bas-relief de décors de feuilles de vigne et raisin	*	
	Présence d'une signature			
	Date de construction inscrite			

À souligner	conservation des ouvertures originales



Echelle : 1/1000

Les informations contenues sur les cartes ne sont pas contractuelles, elles ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité de la collectivité.

FICHE N°4

Identification	**Numéro**	1 RBui
	Date du repérage	31-mai-22
	Adresse	1 rue du Buisson
	Fonction	ancien café Hubert
	Propriétaire	
	Occupant actuel	

Documentation et analyse	**Commanditaire**	
	Datation ou éléments historiques	Dernier quart du XIXème siècle, ou premier quart XXème
	Sources	
	Archives écrites	
	Iconographie ancienne	
	Bibliographie	
	Commentaire : éléments remarquables ou représentatifs, analyse stylistique	Références classiques avec décors imitant la pierre

À souligner	Qualité et conservation des décors

			Intérêt	Altérations
Description	**Façade**	Se développe sur 2 rues, avec entrée sur la rue du Buisson		
	Matériaux	enduit		
	Composition	2 niveaux, 2 travées sur rue du Buisson		
	Baies	à arc surbaissé		
	Porte	à arc surbaissé, imposte vitrée		
	Toiture	à croupe sur l'angle		
	Lucarnes			
	Matériaux	tuiles		
	Eléments décoratifs remarquables	Décors sur les enduits : tables, refends, guirlande de fleurs, moulures	*	
	Parties extérieures			
	Jardin ou cour			
	Eléments de clôture			
	Présence d'une signature (architecte, entrepreneur)			
	Date de construction inscrite			

Cadastre d'Aniche



Les informations contenues sur les cartes ne sont pas contractuelles, elles ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité de la collectivité.

FICHE N°5

Identification	**Numéro**	61 RLCH
	Date du repérage	06-juil-22
	Adresse	61 rue Louis Chantreau
	Fonction	Habitation
	Propriétaire	
	Occupant actuel	

Documentation et analyse	**Commanditaire**	
	Datation ou éléments historiques	Deuxième quart XXème siècle
	Sources	
	Archives écrites	
	Iconographie ancienne	
	Bibliographie	
	Commentaire : éléments remarquables ou représentatifs, analyse stylistique	décors de style art-déco : travail de briques, dessin de l'oculus et formes des baies géométrisées

À souligner	qualité des décors de briques

			Intérêt	Altérations
Description	**Façade**	sur jardinet, avec garage		
	Matériaux	briques et enduits, ferronnerie		
	Composition	2 niveaux, 2 travées		
	Baies	linteau à pans coupés, arc en plein cintre, oculus octogonal		
	Porte	linteau à pan coupé		
	Toiture	2 pans		
	Lucarnes			
	Matériaux	tuiles		
	Eléments décoratifs remarquables	appareillage de briques, dessin de l'oculus, grille du garde-corps 1er niveau	*	
	Parties extérieures			
	Jardin ou cour	jardinet		
	Eléments de clôture			
	Présence d'une signature (architecte, entrepreneur)			
	Date de construction inscrite			

Cadastre d'Aniche



Les informations contenues sur les cartes ne sont pas contractuelles, elles ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité de la collectivité.

FICHE N°6

Identification	
Numéro de l'ensemble	
Date du repérage	17-janv-23
Adresses	116 rue Delestraint
Fonction	
Propriétaire	
Occupant actuel	

Documentation	Documentation et analyse
Commanditaire	
Datation ou éléments historiques	
Sources	
Archives écrites	
Iconographie ancienne	
Bibliographie	
Commentaire : éléments remarquables ou représentatifs, analyse stylistique	alignement des menuiseries ornement métallique en façade, linteau en brique

Description	Description	Intérêt	Altérations
Description de l'ensemble			
Matériaux de la façade	brique		
Toiture	4 pans		
Matériaux de la toiture	tuile		
Eléments décoratifs remarquables	alignement des menuiseries ornement métallique en façade, linteau en brique		
Présence d'une signature			
Date de construction inscrite	1914		

À souligner	

Echelle : 1/1000

Les informations contenues sur les cartes ne sont pas contractuelles, elles ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité de la collectivité.

FICHE N° 7

Identification	**Numéro**	164 RDeles
	Date du repérage	29-juil-22
	Adresse	164 rue Delestraint
	Fonction	Habitation
	Propriétaire	
	Occupant actuel	

Documentation et analyse	**Commanditaire**	
	Datation ou éléments historiques	Premier quart XXème siècle
	Sources	
	Archives écrites	
	Iconographie ancienne	
	Bibliographie	
	Commentaire : éléments remarquables ou représentatifs, analyse stylistique	style art nouveau des céramiques (forme florale en forme de fouet)

À souligner	Richesse des éléments décoratifs encore en place (éléments de toiture et motifs art nouveau)

			Intérêt	Altérations
Description	**Façade**	à l'arrière d'une grille et avec dépendances	*	
	Matériaux	briques, pierres, carreaux de faïence, bois		
	Composition	3 travées, 2 niveaux		
	Baies	arc surbaissé, avec clef d'arc en pierre		
	Porte	belle porte art nouveau, avec imposte vitrée, surmontée d'un auvent	*	
	Toiture	deux pans, crête et épis de faitage en céramique	**	
	Lucarnes	grande lucarne pignon		
	Matériaux	tuiles		
	Eléments décoratifs remarquables	céramique art nouveau en bande sous les fenêtres et sur la corniche, cabochons de grès	**	
	Parties extérieures			
	Jardin ou cour	jardin avec dépendances, extension moderne		*
	Eléments de clôture	muret		
	Présence d'une signature (architecte, entrepreneur)			
	Date de construction inscrite			



Echelle : 1/500

Les informations contenues sur les cartes ne sont pas contractuelles, elles ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité de la collectivité.

FICHE N° 8

Identification	Numéro de l'ensemble	
	Date du repérage	17-janv-23
	Adresses	207 rue delestraint
	Fonction	habitation
	Propriétaire	
	Occupant actuel	

		Documentation et analyse
Documentation	Commanditaire	
	Datation ou éléments historiques	
	Sources	
	Archives écrites	
	Iconographie ancienne	
	Bibliographie	
	Commentaire : éléments remarquables ou représentatifs, analyse stylistique	maçonerie atypique pierre d'angle, balcon en facade avant, contour des fenêtres en pierre

		Description	**Intérêt**	**Altérations**
Description	Description de l'ensemble			
	Matériaux de la façade	brique		
	Toiture	2 pans		
	Matériaux de la toiture	tuile noire		
	Eléments décoratifs remarquables	maçonerie atypique pierre d'angle, balcon en facade avant, contour des fenêtres en pierre		
	Présence d'une signature			
	Date de construction inscrite	1950		

À souligner	



Echelle : 1/1000

Les informations contenues sur les cartes ne sont pas contractuelles, elles ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité de la collectivité.

FICHE N°9

	Identification
Numéro	
Date du repérage	30-mai-22
Adresse	37 rue Delforge
Fonction	Ancien château de l'industrie
Propriétaire	Verrerie de l'Union
Occupant actuel	Maison de l'enfance, maison de santé

	Documentation et analyse
Commanditaire	Verrerie de l'Union, Famille Lemaire
Datation ou éléments historiques	Ouverture de la verrerie : 1866, rachetée par la Compagnie des Mines d'Aniche en 1924
Architecte	
Sources	Présent sur le plan conservé aux Archives Départementales daté de 1898
Iconographie ancienne	carte postale ancienne
Bibliographie	
Commentaire : éléments remarquables ou représentatifs, analyse stylistique	
À souligner	Massivité de l'ensemble : importance de lamaison de maitre principale, du parc et des dépendances, importante des décors de briques

	Description	Intérêt	Altérations
Façade	Longue façade de 15 travées, divisée en deux bâtiments par un mur		
Composition	Façade composée 3 x 5 travées, avec travée centrale marquée par balcon et décors		
Matériaux	briques, placage de pierre ou pierre reconstituée, plaques de fonte, grilles en fonte pour les balcons, corniche en bois, avec consoles		
Baies	à linteaux, au premier niveau, sur les travées centrales : balcon avec belle grille de ferronerie, les chambranles sont conservés sur la partie "Filieris"	*	
Portes	à imposte		
Façade latérale	aveugle		
Ouvertures			
Parti de plan			
Toiture	toit brisé		
Lucarnes	lucarne centrale postérieure		*
Matériaux			
Eléments décoratifs remarquables	jeux de briques : motifs circulaires, faux bossages, faux modillons	**	
Parties extérieures			
Jardin ou cour	cour, tilleuls		
Eléments de clôture	grilles et pilastres conservés	*	
Eléments intérieurs remarquables			
Présence d'une signature (architecte, entrepreneur)			
Date de construction inscrite			



Echelle : 1/1000

Les informations contenues sur les cartes ne sont pas contractuelles, elles ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité de la collectivité.

FICHE N°10

Identification	Numéro de l'ensemble	8-58 RAD
	Date du repérage	18-mai-22
	Adresses	8 à 22- 24 à 42 - 44 à 58 rue Auguste Dubray
	Fonction	cité HBM
	Propriétaire	
	Occupant actuel	Multi propriétaires

		Documentation et analyse
Documentation	**Commanditaire**	
	Datation ou éléments historiques	deuxième quart du XXème siècle (1928-1929)
	Sources	
	Archives écrites	
	Iconographie ancienne	
	Bibliographie	Société d'Histoire locale "A la découverte des rues d'Aniche", p. 41
	Commentaire : éléments remarquables ou représentatifs, analyse stylistique	architecture assez modeste, mais typique de l'entre- deux-guerre, notamment par l'alternance de briques et de zones d'enduit.

		Description	**Intérêt**	**Altérations**
Description	Description de l'ensemble	Succession sur un versant de la rue de 3 séries de 8 maisons en briques et enduits. Pour les trois séries de deux maisons centrales, une lucarne pignon centrale sur les deux propriétés apporte un rythme sur l'ensemble de la façade.		quelques façades totalement peintes faisant disparaitre l'alternance briques et enduits
	Matériaux de la façade	briques et enduits		
	Toiture	deux pans		
	Matériaux de la toiture	tuiles		
	Eléments décoratifs remarquables			
	Présence d'une signature			
	Date de construction inscrite			

À souligner	ensemble HBM à comparer à celui rue Louis Chantreau



Echelle : 1/500

Les informations contenues sur les cartes ne sont pas contractuelles, elles ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité de la collectivité.

FICHE N°11

Identification	
Numéro	23 RD
Date du repérage	31-mai-22
Adresse	23 rue Domisse
Fonction	
Propriétaire	
Occupant actuel	

Documentation et analyse	
Commanditaire	ancienne brasserie Theys
Datation ou éléments historiques	1866
Sources	orale
Archives écrites	
Iconographie ancienne	
Bibliographie	
Commentaire : éléments remarquables ou représentatifs, analyse stylistique	

À souligner	La conservation des élévations, et la suite des élévations rue d'Alsace, plus ou moins conservée.

Description			Intérêt	Altérations
	Façade	à l'angle de la rue Domisse et de la rue d'Alsace		
	Matériaux	briques, bois, fers d'ancrage		
	Composition	3 travées 2 niveaux sur la rue Domisse, entrée de service sur le côté		
	Baies	en arc surbaissé, chambranle de briques		
	Porte	en arc surbaissé		
	Toiture	en croupe		
	Lucarnes			
	Matériaux	tuiles		
	Eléments décoratifs remarquables	encadrements de briques, et frise de denticules sous la corniche		
	Parties extérieures			
	Jardin ou cour			
	Eléments de clôture	entrée de service encadrée de deux murets concaves, avec chasse-roue en forme de pyramidons	*	
	Présence d'une signature (architecte, entrepreneur)			
	Date de construction inscrite	1866	*	



Echelle : 1/1000

Les informations contenues sur les cartes ne sont pas contractuelles, elles ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité de la collectivité.

FICHE N°12

Identification	
Numéro de l'ensemble	
Date du repérage	17-janv-23
Adresses	86 boulevard Drion
Fonction	habitation
Propriétaire	
Occupant actuel	

Documentation	Documentation et analyse
Commanditaire	
Datation ou éléments historiques	
Sources	
Archives écrites	
Iconographie ancienne	
Bibliographie	
Commentaire : éléments remarquables ou représentatifs, analyse stylistique	Ligne de chevron de briques sous la corniche, alignement des menuiseries et des chéneaux, frises en céramique en bande sous les fenêtres

Description	Description	Intérêt	Altérations
Description de l'ensemble			
Matériaux de la façade	brique		
Toiture	2 pans		
Matériaux de la toiture	tuile		
Eléments décoratifs remarquables	Ligne de chevron de briques sous la corniche, alignement des menuiseries et des chéneaux, frises en céramique en bande sous les fenêtres		
Présence d'une signature			
Date de construction inscrite	1900		

À souligner	



Echelle : 1/500

Les informations contenues sur les cartes ne sont pas contractuelles, elles ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité de la collectivité.

FICHE N°13

Identification	Numéro de l'ensemble	
	Date du repérage	17-janv-23
	Adresses	146 à 152 boulevard Drion
	Fonction	
	Propriétaire	
	Occupant actuel	

		Documentation et analyse
Documentation	Commanditaire	
	Datation ou éléments historiques	
	Sources	
	Archives écrites	
	Iconographie ancienne	
	Bibliographie	
	Commentaire : éléments remarquables ou représentatifs, analyse stylistique	Arc semicirculaire mélange brique et pierre, alignement des menuiseries, des chéneaux et des chevrons sous la corniche

		Description	**Intérêt**	**Altérations**
Description	Description de l'ensemble			
	Matériaux de la façade	brique		
	Toiture	2 pans		
	Matériaux de la toiture	tuile		
	Eléments décoratifs remarquables	Arc semicirculaire mélange brique et pierre, alignement des menuiseries, des chéneaux et des chevrons sous la corniche		
	Présence d'une signature			
	Date de construction inscrite	1890-1895-1896-1900		

À souligner	



Echelle : 1/500

Les informations contenues sur les cartes ne sont pas contractuelles, elles ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité de la collectivité.

FICHE N°14

Identification	Numéro de l'ensemble	
	Date du repérage	17-janv-23
	Adresses	154 à 160 boulevard Drion
	Fonction	habitation
	Propriétaire	
	Occupant actuel	

		Documentation et analyse
Documentation	Commanditaire	
	Datation ou éléments historiques	
	Sources	
	Archives écrites	
	Iconographie ancienne	
	Bibliographie	
	Commentaire : éléments remarquables ou représentatifs, analyse stylistique	Ligne de chevron de briques sous la corniche, jeux de briques en forme de losanges, alignement des chéneaux et des menuiseries

		Description	**Intérêt**	**Altérations**
Description	Description de l'ensemble			
	Matériaux de la façade	brique		
	Toiture	2 pans		
	Matériaux de la toiture	tuile		
	Eléments décoratifs remarquables	Ligne de chevron de briques sous la corniche, jeux de briques en forme de losanges, alignement des chéneaux et des menuiseries		
	Présence d'une signature			
	Date de construction inscrite	1880-1900-1900-1920		

À souligner	



Echelle : 1/1000

Les informations contenues sur les cartes ne sont pas contractuelles, elles ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité de la collectivité.

FICHE N°15

Identification	
Numéro de l'ensemble	
Date du repérage	17-janv-23
Adresses	202 boulevard Drion
Fonction	habitation
Propriétaire	
Occupant actuel	

Documentation	Documentation et analyse
Commanditaire	
Datation ou éléments historiques	ancienne maison de maître
Sources	
Archives écrites	
Iconographie ancienne	
Bibliographie	
Commentaire : éléments remarquables ou représentatifs, analyse stylistique	alignement des menuiseries et des chéneaux lambrequins sur la partie haute des fenêtres, sousbassement bas relief en ciment moulé, clef d'arc au niveau de la porte

Description	Description	Intérêt	Altérations
Description de l'ensemble			
Matériaux de la façade	brique		
Toiture	4 pans		
Matériaux de la toiture			
Eléments décoratifs remarquables	alignement des menuiseries et des chéneaux lambrequins sur la partie haute des fenêtres, sousbassement bas relief en ciment moulé, clef d'arc au niveau de la porte		
Présence d'une signature			
Date de construction inscrite	1900		

brique

À souligner	



Echelle : 1/500

Les informations contenues sur les cartes ne sont pas contractuelles, elles ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité de la collectivité.

FICHE N° 16

Identification	Numéro de l'ensemble	
	Date du repérage	17-janv-23
	Adresses	208 à 212 boulevard Drion
	Fonction	habitation
	Propriétaire	
	Occupant actuel	

		Documentation et analyse
Documentation	Commanditaire	
	Datation ou éléments historiques	
	Sources	
	Archives écrites	
	Iconographie ancienne	
	Bibliographie	
	Commentaire : éléments remarquables ou représentatifs, analyse stylistique	alignement des chéneaux et des menuiseries, jeu de brique sous la corniche en forme de losanges

		Description	Intérêt	Altérations
Description	Description de l'ensemble			
	Matériaux de la façade	brique		
	Toiture	2 pans		
	Matériaux de la toiture	tuile		
	Eléments décoratifs remarquables	alignement des chéneaux et des menuiseries, jeu de brique sous la corniche en forme de losanges		
	Présence d'une signature			
	Date de construction inscrite	1875-1870-1900		

À souligner	

Cadastre d'Aniche



Les informations contenues sur les cartes ne sont pas contractuelles, elles ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité de la collectivité.

FICHE N°17

Identification		
	Numéro	62 RJF
	Date du repérage	18-mai-22
	Adresse	62 rue Jules Ferry
	Fonction	Habitation
	Propriétaire	
	Occupant actuel	

Documentation et analyse		
	Commanditaire	savonnerie Lebas
	Datation ou éléments historiques	Premier quart XXème siècle
	Sources	orale
	Archives écrites	
	Iconographie ancienne	
	Bibliographie	
	Commentaire : éléments remarquables ou représentatifs, analyse stylistique	ensemble homogène et bien entretenu, façade classique de la première moitié du XXème siècle

À souligner	décors d'enduits en bas-relief et crête de faîtage

Description			Intérêt	Altérations
	Façade	maison et accés latéral piéton et voiture pour le jardin		
	Matériaux	briques enduites, balcon de fonte		
	Composition	2 travées 2 niveaux		
	Baies	à arc surbaissé, encadrement mouluré		
	Porte	idem		
	Toiture	2 pans		
	Lucarnes			
	Matériaux	crête de faîtage en céramique	*	
	Eléments décoratifs remarquables	éléments en relief sur la façade : guirlandes de fleurs, moulures en table, soubassement en bossage	*	
	Parties extérieures			
	Jardin ou cour	jardin latéral sur rue		
	Eléments de clôture			
	Présence d'une signature (architecte, entrepreneur)			
	Date de construction inscrite			



Echelle : 1/1000

Les informations contenues sur les cartes ne sont pas contractuelles, elles ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité de la collectivité.

FICHE N°18

Identification		
	Numéro	
	Date	18-juin-22
	Adresse	12 rue des Frères Fache
	Fonction	ancienne verrerie de l'Ancre réunie
	Propriétaire	
	Occupant actuel	

Documentation		Documentation et analyse
	Commanditaire	Entrée et bureaux des verreries de l'Ancre (à la suite de la verrrerie Hayez)
	Datation ou éléments historiques	*vers 1890*
	Sources	orale
	Archives écrites	
	Iconographie ancienne	carte postale
	Bibliographie	
	Commentaire : éléments remarquables ou représentatifs, analyse stylistique	

Description		Description	Intérêt	Altérations
	Description de l'ensemble	corps de bâtiment avec croupe sur l'angle des rues		
	Matériaux de la façade	briques		
	Toiture	en 2 pans et croupe arrondie	*	
	Matériaux de la toiture	tuiles		
	Eléments décoratifs remarquables	pilastres, moulures et modillons en briques	*	
	Présence d'une signature			
	Date de construction inscrite			

À souligner	la stabilité des élévations au regard de la carte postale ancienne



Echelle : 1/500

Les informations contenues sur les cartes ne sont pas contractuelles, elles ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité de la collectivité.

FICHE N°19

Identification	Numéro de l'ensemble	
	Date du repérage	17-janv-23
	Adresses	45 rue des Frères Fache
	Fonction	habitation
	Propriétaire	
	Occupant actuel	

		Documentation et analyse
Documentation	Commanditaire	
	Datation ou éléments historiques	
	Sources	
	Archives écrites	
	Iconographie ancienne	
	Bibliographie	
	Commentaire : éléments remarquables ou représentatifs, analyse stylistique	Arc semicirculaire en brique avec jeu de couleur, ligne de corbeaux sous la corniche, alignement et uniformité des menuiseries et des chien-assis

		Description	**Intérêt**	**Altérations**
Description	Description de l'ensemble			
	Matériaux de la façade	brique		
	Toiture	4 pans		
	Matériaux de la toiture	tuile		
	Eléments décoratifs remarquables	Arc semicirculaire en brique avec jeu de couleur, ligne de corbeaux sous la corniche, alignement et uniformité des menuiseries et des chien-assis		
	Présence d'une signature			
	Date de construction inscrite	1900		

À souligner	



Echelle : 1/500

Les informations contenues sur les cartes ne sont pas contractuelles, elles ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité de la collectivité.

FICHE N°20

Identification	**Numéro**	11 RFL
	Date du repérage	30-mai-22
	Adresse	9 et 11 rue des Frères Lemaire
	Fonction	
	Propriétaire	
	Occupant actuel	

Documentation et analyse	**Commanditaire**	
	Datation ou éléments historiques	
	Sources	
	Archives écrites	
	Iconographie ancienne	
	Bibliographie	
	Commentaire : éléments remarquables ou représentatifs, analyse stylistique	

À souligner	Décor de faïence entre les niveaux et décors sophistiqués sous la corniche

			Intérêt	Altérations
Description	**Façade**	Maison accolée à une autre partie habitation ?		
	Matériaux	briques, briques émaillées, carreaux ciment		
	Composition	2 niveaux, 3 travées		
	Baies	en arc surbaissé, encadrée d'une brique plus orangée		
	Porte			
	Toiture	2 pans		
	Lucarnes			
	Matériaux	tuiles		
	Eléments décoratifs remarquables	discrets décors de briques orange, damiers de briques blanches et rouges, carreaux ciment		
	Parties extérieures			
	Jardin ou cour			
	Eléments de clôture			
	Présence d'une signature (architecte, entrepreneur)			
	Date de construction inscrite			



Echelle : 1/1000

Les informations contenues sur les cartes ne sont pas contractuelles, elles ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité de la collectivité.

FICHE N°21

Identification	**Numéro**	2 PF
	Date du repérage	30-mai-22
	Adresse	2 place Fogt
	Fonction	
	Propriétaire	
	Occupant actuel	

Documentation et analyse	**Commanditaire**	
	Datation ou éléments historiques	Premier quart du XXème siècle
	Sources	
	Archives écrites	
	Iconographie ancienne	
	Bibliographie	
	Commentaire : éléments remarquables ou représentatifs, analyse stylistique	

À souligner	Présence sur la place, positionnée sur l'angle, importance des décors, pas de modification majeure

			Intérêt	Altérations
Description	**Façade**	développée sur deux points de vue, depuis la place et depuis le jardin	*	
	Matériaux	soubassement en enduit, briques, briques émaillées, briques silico-calcaires		
	Composition	sur jardin : 2 niveaux, 4 travées		
	Baies	arc surbaissé, souligné de briques émaillées, appuis soulignés de briques posées sur la pointe		
	Porte	imposte vitrée		
	Toiture	toit brisé		
	Lucarnes	une lucarne	*	
	Matériaux	tuiles		
	Eléments décoratifs remarquables	frises de briques émaillées et briques silico-calcaires	*	
	Parties extérieures			
	Jardin ou cour	jardin		
	Eléments de clôture	pilastres et grille		
	Présence d'une signature (architecte, entrepreneur)			
	Date de construction inscrite			



Echelle : 1/1000

Les informations contenues sur les cartes ne sont pas contractuelles, elles ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité de la collectivité.

FICHE N°22

Identification	Numéro de l'ensemble	
	Date du repérage	17-janv-23
	Adresses	3 et 5 place FOGT
	Fonction	habitation
	Propriétaire	
	Occupant actuel	

		Documentation et analyse
Documentation	Commanditaire	
	Datation ou éléments historiques	
	Sources	
	Archives écrites	
	Iconographie ancienne	
	Bibliographie	
	Commentaire : éléments remarquables ou représentatifs, analyse stylistique	Alignement des menuiseries, des chien-assis, des chéneaux, alignement et des corbeaux sous la corniche, arc semi circulaire avec jeu de couleur brique

		Description	Intérêt	Altérations
Description	Description de l'ensemble			
	Matériaux de la façade	brique		
	Toiture	2 pans		
	Matériaux de la toiture	tuile		
	Eléments décoratifs remarquables	Alignement des menuiseries, des chien-assis, des chéneaux, alignement et des corbeaux sous la corniche, arc semi circulaire avec jeu de couleur brique		
	Présence d'une signature			
	Date de construction inscrite	1910 et 1914		

À souligner	



Echelle : 1/1000

Les informations contenues sur les cartes ne sont pas contractuelles, elles ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité de la collectivité.

FICHE N°23

Identification	
Numéro de l'ensemble	
Date du repérage	17-janv-23
Adresses	31 et 33 place Fogt
Fonction	
Propriétaire	
Occupant actuel	

Documentation	Documentation et analyse
Commanditaire	
Datation ou éléments historiques	
Sources	
Archives écrites	
Iconographie ancienne	
Bibliographie	
Commentaire : éléments remarquables ou représentatifs, analyse stylistique	alignement des menuiseries et chéneaux, arc semi circulaire en briques jeu de couleurs, corbeau sous la corniche, frise avec alternation de couleur de brique

Description	Description	Intérêt	Altérations
Description de l'ensemble			
Matériaux de la façade			
Toiture	2 pans		
Matériaux de la toiture	tuiles		
Eléments décoratifs remarquables	alignement des menuiseries et chéneaux, arc semi circulaire en briques jeu de couleurs, corbeau sous la corniche, frise avec alternation de couleur de brique		
Présence d'une signature			
Date de construction inscrite	1900 (31 place Fogt) et 1914 (33 place Fogt)		

À souligner	



Echelle : 1/1000

Les informations contenues sur les cartes ne sont pas contractuelles, elles ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité de la collectivité.

FICHE N°24

Identification	
Numéro de l'ensemble	
Date du repérage	17-janv-23
Adresses	35 place Fogt
Fonction	habitation
Propriétaire	
Occupant actuel	

Documentation	Documentation et analyse
Commanditaire	
Datation ou éléments historiques	
Sources	
Archives écrites	
Iconographie ancienne	
Bibliographie	
Commentaire : éléments remarquables ou représentatifs, analyse stylistique	tourelle en brique surmonté d'un clocheton en ardoise, arc semicirculaire jeu de couleurs, moulure guirlande, frise en céramique, ornement circulaire en saillie, chainage d'angle brique blanche

Description	Description	Intérêt	Altérations
Description de l'ensemble			
Matériaux de la façade	briques		
Toiture	2 pans		
Matériaux de la toiture	ardoise		
Eléments décoratifs remarquables	tourelle en brique surmonté d'un clocheton en ardoise, arc semicirculaire jeu de couleurs, moulure guirlande, frise en céramique, ornement circulaire en saillie, chainage d'angle brique blanche		
Présence d'une signature			
Date de construction inscrite	1919		

À souligner	architecture atypique

Cadastre d'Aniche



Les informations contenues sur les cartes ne sont pas contractuelles, elles ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité de la collectivité.

Cadastre d'Aniche



Les informations contenues sur les cartes ne sont pas contractuelles, elles ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité de la collectivité.

FICHE N°25

Identification	Numéro de l'ensemble	
	Date du repérage	17-janv-23
	Adresses	19 et 23 rue Gambetta
	Fonction	logement locatif
	Propriétaire	
	Occupant actuel	

		Documentation et analyse
Documentation	Commanditaire	
	Datation ou éléments historiques	ancien logements de fonction école primaire Basuyaux
	Sources	
	Archives écrites	
	Iconographie ancienne	
	Bibliographie	
	Commentaire : éléments remarquables ou représentatifs, analyse stylistique	alignement des menuiseries et des chéneaux, décor briques et béton, clé d'arc au niveau de la porte centrale et des menuiseries, chaînage d'angle en pierre

		Description	Intérêt	Altérations
Description	Description de l'ensemble	deux maisons de maître rattachés par l'école primaire		
	Matériaux de la façade	brique		
	Toiture	quatre pans		
	Matériaux de la toiture	ardoise		
	Eléments décoratifs remarquables	alignement des menuiseries et des chéneaux, décor briques et béton, clé d'arc au niveau de la porte centrale et des menuiseries, chaînage d'angle en pierre		
	Présence d'une signature			
	Date de construction inscrite (données cadastrales)	1900		

À souligner	



Echelle : 1/1000

Les informations contenues sur les cartes ne sont pas contractuelles, elles ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité de la collectivité.

FICHE N°26

	Identification
Numéro	14-16 RAG
Date du repérage	29-juil-22
Adresses	14 et 16 rue Apollinaire Gaspard
Fonction	habitation
Propriétaire	
Occupant actuel	

	Documentation et analyse
Commanditaire	
Datation ou éléments historiques	logea à partir de 1913 un maître-verrier de Saint-Martin, Monsieur Carton
Sources	"A la découverte de nos rues" Société d'Histoire d'aniche, p.59
Archives écrites	
Iconographie ancienne	
Bibliographie	
Commentaire : éléments remarquables ou représentatifs, analyse stylistique	

	Description	Intérêt	Altérations
Description de l'ensemble	2 maisons sur rue en briques, n°16 semble surélevée (voir pignon latéral)		
Matériaux de la façade	briques		
Toiture	toit brisé		
Matériaux de la toiture	ardoises		
Éléments décoratifs remarquables	décor de briques		
Présence d'une signature (architecte, entrepreneur)			
Date de construction inscrite			

À souligner	Importance d'une maison de maître liée à la une activité artisanale



Echelle : 1/1000

Les informations contenues sur les cartes ne sont pas contractuelles, elles ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité de la collectivité.

FICHE N°27

Identification	
Numéro de l'ensemble	
Date du repérage	17-janv-23
Adresses	29 rue Gibour
Fonction	
Propriétaire	
Occupant actuel	

Documentation	Documentation et analyse
Commanditaire	
Datation ou éléments historiques	
Sources	
Archives écrites	
Iconographie ancienne	
Bibliographie	
Commentaire : éléments remarquables ou représentatifs, analyse stylistique	architecture atypique : chéneau, alignement de corbeaux sous la corniche, clé d'arc, soubassement bossage béton, moulure guirlande, flèche en toiture, jeu de brique en forme de losange

Description	Description	Intérêt	Altérations
Description de l'ensemble			
Matériaux de la façade	brique		
Toiture	quatre pans		
Matériaux de la toiture	tuile		
Eléments décoratifs remarquables	architecture atypique : chéneau, alignement de corbeaux sous la corniche, clé d'arc, soubassement bossage béton, moulure guirlande, flèche en toiture, jeu de brique en forme de losange		
Présence d'une signature			
Date de construction inscrite	1910		

À souligner	

Cadastre d'Aniche



Les informations contenues sur les cartes ne sont pas contractuelles, elles ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité de la collectivité.

FICHE N°28

Identification	
Numéro de l'ensemble	
Date du repérage	17-janv-23
Adresses	31 rue Gibour
Fonction	habitation
Propriétaire	
Occupant actuel	

Documentation	Documentation et analyse
Commanditaire	
Datation ou éléments historiques	
Sources	
Archives écrites	
Iconographie ancienne	
Bibliographie	
Commentaire : éléments remarquables ou représentatifs, analyse stylistique	chainage d'angle brique jeu de couleur, lambrequins de toit, jeu de brique en forme de losange

Description	Description	Intérêt	Altérations
Description de l'ensemble			
Matériaux de la façade	brique		
Toiture	2 pans		
Matériaux de la toiture	ardoise		
Eléments décoratifs remarquables	chainage d'angle brique jeu de couleur, lambrequins de toit, jeu de brique en forme de losange		
Présence d'une signature			
Date de construction inscrite	1900		

À souligner	



Echelle : 1/1000

Les informations contenues sur les cartes ne sont pas contractuelles, elles ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité de la collectivité.

FICHE N°29

Identification	
Numéro de l'ensemble	42-44 RG
Date du repérage	31-mai-22
Adresse	42-44 rue de Gibour
Fonction	Habitation
Propriétaire	
Occupant actuel	

Documentation	Documentation et analyse
Commanditaire	
Datation ou éléments historiques	Premier quart XXème sicèle
Sources	
Archives écrites	
Iconographie ancienne	
Bibliographie	
Commentaire : éléments remarquables ou représentatifs, analyse stylistique	

À souligner	- type de façade récurrent à Aniche, relativement bien c

Description	Description	Intérêt	Altérations
Description de l'ensemble	2 maisons identiques, soubassement en enduit, briques, ouvertures en arc surbaissé, clef à bossage, pilastres de briques encadrant la travée de la porte		
Matériaux de la façade	briques, enduit, pierre (?), bois		
Toiture	2 pans		
Matériaux de la toiture	tuiles		
Eléments décoratifs remarquables	clef d'arc, travail de briques		
Présence d'une signature			
Date de construction inscrite			



Echelle : 1/500

Les informations contenues sur les cartes ne sont pas contractuelles, elles ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité de la collectivité.

FICHE N° 30

Identification	Numéro de l'ensemble	
	Date du repérage	17-janv-23
	Adresses	50 rue Gibour
	Fonction	
	Propriétaire	
	Occupant actuel	

		Documentation et analyse
Documentation	Commanditaire	
	Datation ou éléments historiques	
	Sources	
	Archives écrites	
	Iconographie ancienne	
	Bibliographie	
	Commentaire : éléments remarquables ou représentatifs, analyse stylistique	alignement des menuiseries et des chéneaux, arc semicirculaire en brique avec jeu de couleur

		Description	**Intérêt**	**Altérations**
Description	Description de l'ensemble			
	Matériaux de la façade	briques		
	Toiture	2 pans		
	Matériaux de la toiture	tuiles		
	Eléments décoratifs remarquables	alignement des menuiseries et des chéneaux, arc semicirculaire en brique avec jeu de couleur		
	Présence d'une signature			
	Date de construction inscrite	1890		

À souligner	



Echelle : 1/1000

Les informations contenues sur les cartes ne sont pas contractuelles, elles ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité de la collectivité.

FICHE N° 31

Identification	
Numéro	167-169 RJJ
Date du repérage	18-mai-22
adresses	167 à 169 rue Jean Jaurès
Fonction	habitations
Propriétaire	
Occupant actuel	

Documentation	Documentation et analyse
Commanditaire	
Datation ou éléments historiques	troisième quart XXème siècle
Sources	
Archives écrites	
Iconographie ancienne	
Bibliographie	
Commentaire : éléments remarquables ou représentatifs, analyse stylistique	

Description	Description	Intérêt	Altérations
Description de l'ensemble	trois maisons sur rue, ouvertures à linteau, mensuiseries en aluminium conservées, chéneau en bois unique pour deux d'entre elles	*	aucune
Matériaux de la façade	Briques, béton, et pierres de parement		
Toiture	2 pans		
Matériaux de la toiture	tuiles		
Eléments décoratifs remarquables	diffréents bossages		
Présence d'une signature			
Date de construction inscrite			

À souligner	uniformité et conservation de l'ensemble



Echelle : 1/1000

Les informations contenues sur les cartes ne sont pas contractuelles, elles ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité de la collectivité.

FICHE N°32

	Identification
Numéro	3 PJ
Date du repérage	01-juin-22
Adresse	3 place Jean Jaurès
Fonction	Ancien estaminet
Propriétaire	
Occupant actuel	Dit "café de Paris"

	Documentation et analyse
Commanditaire	
Datation ou éléments historiques	Premier quart XXème (peintures intérieures vers 1910)
Architecte	
Sources	source orale, recherches de M. Ottaviani
Iconographie ancienne	
Bibliographie	
Commentaire : éléments remarquables ou représentatifs, analyse stylistique	Façade de style art nouveau (parties courbes en bois et style de la grille balcon 2nd niveau)
À souligner	et glaces), et façade commercial

	Description	Intérêt	Altérations
Façade	sur place, avec vitrine commerciale d'origine		
Composition	2 niveaux, 3 travées		
Matériaux	Briques enduites, bois, métal		
Baies	vitrine bois d'origine, baies de l'étage avec encarement mouluré à crossettes	*	
Portes	à imposte vitrée	*	
Façade latérale			
Ouvertures			
Parti de plan			
Toiture	2 pans		
Lucarnes			
Matériaux	tuiles		
Eléments décoratifs remarquables	Dessin de la vitrine, dessin de la grille de ferronerie, frise d'enduit en bas-relief	*	*
Parties extérieures			
Jardin ou cour			
Eléments de clôture			
Eléments intérieurs remarquables	4 tableaux figurant des paysages, dans un décor en place néo-Louis XV, avec 8 glaces	**	Huiles sur toile à restaurer
Signatures	Victor Hugo peintre, Henri Rogerol, sculpteur	*	
Date de construction inscrite			



Echelle : 1/1000

Les informations contenues sur les cartes ne sont pas contractuelles, elles ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité de la collectivité.

FICHE N°33

Identification	**Numéro**	1 RL
	Date du repérage	20-juil-22
	Adresse	1 rue Laudeau
	Fonction	bâtiment d'entrée d'une ancienne brasserie
	Propriétaire	
	Occupant actuel	

Documentation et analyse	**Commanditaire**	brasserie Saint-Alexandre
	Datation ou éléments historiques	Deuxième quart XXème siècle
	Sources	Société d'Histoire locale, "Les Brasseries d'Aniche", p.27
	Archives écrites	
	Iconographie ancienne	
	Bibliographie	
	Commentaire : éléments remarquables ou représentatifs, analyse stylistique	

À souligner	Décor de briques et béton original, avec présence des corps de bâtiment bas présentant un pignon sur rue, imitant une ferme de la région.

			Intérêt	Altérations
Description	**Façade**	sur rue, un corps de bâtiment et entrée latérale	*	
	Matériaux	enduit ciment, béton, briques, briques émaillées		
	Composition	pignon sur rue (double doucine affrontées), puis 4 travées sur un niveau, lucarnes pendantes		
	Baies	linteau		
	Porte	linteau		
	Toiture	en bâtière		
	Lucarnes	pendantes, en plein cintre, avec fronton en doucine affrontée		
	Matériaux			
	Eléments décoratifs remarquables	forme des lucarnes	*	
	Parties extérieures			
	Jardin ou cour			
	Eléments de clôture	Murs concaves et pilastres rainurés	*	
	Présence d'une signature (architecte, entrepreneur)			
	Date de construction inscrite			



Echelle : 1/1000

Les informations contenues sur les cartes ne sont pas contractuelles, elles ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité de la collectivité.

FICHE N°34

Identification	**Numéro**	17 RL
	Date du repérage	07-juin-22
	Adresse	17 rue de Lorraine
	Fonction	
	Propriétaire	
	Occupant actuel	

Documentation et analyse	**Commanditaire**	
	Datation ou éléments historiques	2ème quart du XXème siècle
	Sources	
	Archives écrites	
	Iconographie ancienne	
	Bibliographie	
	Commentaire : éléments remarquables ou représentatifs, analyse stylistique	Style art-déco

À souligner	Motifs décoratifs originaux et en bon état, composition recherchée de la façade

			Intérêt	Altérations
Description	**Façade**	sur rue		
	Matériaux	briques, pierres et enduits		
	Composition	4 travées, 2 niveaux	**	
	Baies	Différentes formes : en plein cintre, à pans coupés, en oculus ovale		
	Porte	à double imposte vitrée, à pans coupés		
	Toiture	Toiture découpée en deux parties : une partie toit brisé avec lucarne, puis une à croupe, avec grande lucarne	**	
	Lucarnes	Grande lucarne pendante, briques et enduits, oculus ovale encadré de volutes		
	Matériaux	ardoises, tuiles		
	Eléments décoratifs remarquables	Bas-relief en ciment moulé de motifs floraux, vitrail verre mécanique géométrique	**	
	Parties extérieures			
	Jardin ou cour			
	Eléments de clôture			
	Présence d'une signature (architecte, entrepreneur)	Edmond Lancelle, architecte	*	
	Date de construction inscrite			



Echelle : 1/1000

Les informations contenues sur les cartes ne sont pas contractuelles, elles ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité de la collectivité.

FICHE N° 35

Identification		
	Numéro	62 RL
	Date du repérage	06-juil-22
	Adresse	62 Rue Lutas
	Fonction	Habitation
	Propriétaire	
	Occupant actuel	

Documentation et analyse		
	Commanditaire	Marbrier M. Vincart
	Datation ou éléments historiques	1926
	Sources	Société d'histoire locale
	Archives écrites	
	Iconographie ancienne	
	Bibliographie	
	Commentaire : éléments remarquables ou représentatifs, analyse stylistique	Motif de baies jumelées avec piédroits en pierre : allure un peu médiévale de la façade.

À souligner	Façade originale à Aniche : présence de la pierre, baies jumelées, et date inscrite

Description			Intérêt	Altérations
	Façade	sur rue		
	Matériaux	briques et pierres		
	Composition	2 niveaux, 3 travées		
	Baies	en plein cintre, jumelées au second niveau		
	Porte	en arc plein cintre, en pierre, piédroits de pierre		
	Toiture	2 pans		
	Lucarnes			
	Matériaux	tuiles		
	Eléments décoratifs remarquables	dessin des baies et parties en revêtement de pierre	**	
	Parties extérieures			
	Jardin ou cour			
	Eléments de clôture			
	Présence d'une signature (architecte, entrepreneur)			
	Date de construction inscrite	1926	*	



Echelle : 1/1000

Les informations contenues sur les cartes ne sont pas contractuelles, elles ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité de la collectivité.

FICHE N°36

	Identification
Numéro	24-46 RJR
Date du repérage	12-juil-22
Adresses	24-46 rue Jean Rousselin
Fonction	Habitations
Propriétaire	
Occupant actuel	

	Documentation et analyse
Commanditaire	
Datation ou éléments historiques	Dernier quart XIXème siècle
Sources	
Archives écrites	
Iconographie ancienne	
Bibliographie	
Commentaire : éléments remarquables ou représentatifs, analyse stylistique	

	Description	Intérêt	Altérations
Description de l'ensemble	11 maisons		
Matériaux de la façade	briques et enduits, fers d'ancrage		
Toiture	2 pans		
Matériaux de la toiture	tuiles		
Éléments décoratifs remarquables	ligne de chevrons de briques sous la corniche		
Présence d'une signature (architecte, entrepreneur)			
Date de construction inscrite			

À souligner	relativement bonne conservation des élévations



Echelle : 1/1000

Les informations contenues sur les cartes ne sont pas contractuelles, elles ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité de la collectivité.

FICHE N°37

	Identification
Numéro	46-50 BD
Date du repérage	12-juil-22
Adresses	46 à 50 boulevard Paull vaillant Couturier
Fonction	
Propriétaire	
Occupant actuel	

	Documentation et analyse
Commanditaire	
Datation ou éléments historiques	
Sources	
Archives écrites	
Iconographie ancienne	
Bibliographie	
Commentaire : éléments remarquables ou représentatifs, analyse stylistique	n°50, porte de style art-déco conservée et n°46 pannes flamandes

	Description	Intérêt	Altérations
Description de l'ensemble	3 maisons de rue, placées de biais par rapport au boulevard, à l'arrière de jardinets		
Matériaux de la façade	briques, céramique		
Toiture	2 pans		
Matériaux de la toiture	tuiles		
Éléments décoratifs remarquables	frise de céramique sous la corniche et carreaux ciment en table	*	
Présence d'une signature (architecte, entrepreneur)			
Date de construction inscrite			

À souligner	is maisons placées de biais par rapport à la rue, portant des frises c



Echelle : 1/500

Les informations contenues sur les cartes ne sont pas contractuelles, elles ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité de la collectivité.

FICHE N°38

Identification		
	Numéro	61 BVC
	Date du repérage	12-juil-22
	Adresse	61 Boulevard Vaillant-Couturier
	Fonction	
	Propriétaire	
	Occupant actuel	

Documentation et analyse		
	Commanditaire	
	Datation ou éléments historiques	Dernier quart XIXème
	Sources	
	Archives écrites	
	Iconographie ancienne	
	Bibliographie	
	Commentaire : éléments remarquables ou représentatifs, analyse stylistique	

À souligner	Petit bâtiment maintenu en l'état, associant usage professionnel et habitation

Description			Intérêt	Altérations
	Façade	sur rue, incluant un passage latéral fermé d'une grille	*	
	Matériaux	briques rouges et silico-calcaire, métal, enduit		
	Composition	2 niveaux, 3 travées		
	Baies	arc surbaissé		
	Porte	idem		
	Toiture	toit brisé		
	Lucarnes			
	Matériaux	ardoises et briques		
	Eléments décoratifs remarquables	décors de briques : losanges, pilastres	*	
	Parties extérieures			
	Jardin ou cour			
	Eléments de clôture	grille		
	Présence d'une signature (architecte, entrepreneur)			
	Date de construction inscrite			



Echelle : 1/1000

Les informations contenues sur les cartes ne sont pas contractuelles, elles ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité de la collectivité.

FICHE N°39

	Identification
Numéro	53 RRV
Date du repérage	07-juin-22
Adresse	52 rue Robert Verrier
Fonction	ancienne brasserie
Propriétaire	Suzie Dauphinot
Occupant actuel	Emmaüs

	Documentation et analyse
Commanditaire	
Datation ou éléments historiques	Brasserie malterie sur le site depuis 1873
Sources	orale
Archives écrites	
Iconographie ancienne	
Bibliographie	
Commentaire : éléments remarquables ou représentatifs, analyse stylistique	Remarquable ancien bâtiment de fabrication, inscription "brasserie"

	Description	Intérêt	Altérations
Description de l'ensemble	sur le site : un bâtiment de production en briques, avec pilastres, et maison de maitre sur rue, avec annexes : laverie et pigeonnier, 4 anciennes maisons ouvrières anciennement sur le site sont démolies	*	
Matériaux de la façade	maison de maitre : briques peintes et enduits		
Toiture	maison de maitre : toit brisé		
Matériaux de la toiture	tuiles et ardoises	*	
Éléments décoratifs remarquables			
Présence d'une signature (architecte, entrepreneur)			
Date de construction inscrite			

À souligner	Dispositions intérieures intéressantes du site de production : colonnes en fonte et poutres en I. Remarquable ensemble site de production à proximité de la maison de maitre







Echelle : 1/1000

Les informations contenues sur les cartes ne sont pas contractuelles, elles ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité de la collectivité.

FICHE N°40

Identification	Numéro de l'ensemble	
	Date du repérage	17-janv-23
	Adresses	23 rue des Trois Sœur Fogt
	Fonction	habitation
	Propriétaire	
	Occupant actuel	

		Documentation et analyse
Documentation	Commanditaire	
	Datation ou éléments historiques	
	Sources	
	Archives écrites	
	Iconographie ancienne	
	Bibliographie	
	Commentaire : éléments remarquables ou représentatifs, analyse stylistique	décors de frises en céramiques alignements des menuiseries

		Description	**Intérêt**	**Altérations**
Description	Description de l'ensemble			
	Matériaux de la façade	brique		
	Toiture	4 pans		
	Matériaux de la toiture	tuile		
	Eléments décoratifs remarquables	décors de frises en céramiques alignements des menuiseries		
	Présence d'une signature			
	Date de construction inscrite	1900		

À souligner	



Echelle : 1/500

Les informations contenues sur les cartes ne sont pas contractuelles, elles ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité de la collectivité.

FICHE N°41

Identification		
	Numéro	5 RW
	Date du repérage	23-août-22
	Adresse	7 rue Wambrouck
	Fonction	presbytère
	Propriétaire	
	Occupant actuel	maison paroissiale de Saint-Laurent-en-Ostrevent

Documentation et analyse		
	Commanditaire	Evêché
	Datation ou éléments historiques	1936
	Sources	orale
	Archives écrites	
	Iconographie ancienne	
	Bibliographie	
	Commentaire : éléments remarquables ou représentatifs, analyse stylistique	Maison de style art-déco moderniste : ouvertures formant panneaux de verre avec appui en béton, à linteau et encadrement mouluré, alternance de briques et enduits, auvent en béton

À souligner	Plan complexe, ensemble cohérent, bien conservé, d'architecture originale, avec cour fermée de pilastres et d'une grille de même facture stylistique.

Description			Intérêt	Altérations
	Façade	sur rue Wambrouck : formant angle, sur deux travées et 2 niveaux		
	Matériaux	briques, enduit, béton		
	Composition	2 corps de bâtiment d'équerre, un à l'arrière de la rue, l'autre direct front à rue	*	
	Baies	à linteau		
	Porte	à l'arrière d'un perron, sous un auvent, encadrement mouluré	**	
	Toiture	à croupe		
	Lucarnes	grande lucarne pignon sur l'angle en façade	*	
	Matériaux	tuiles		
	Eléments décoratifs remarquables	petits décors de briques	*	
	Parties extérieures			
	Jardin ou cour	cour		
	Eléments de clôture	pilastres d'origine	*	
	Présence d'une signature (architecte, entrepreneur)			
	Date de construction inscrite			

Cadastre d'Aniche



Les informations contenues sur les cartes ne sont pas contractuelles, elles ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité de la collectivité.

FICHE n°42

Identification		
	Numéro	3 RA
	Date du repérage	31-mai-22
	Adresse	3 rue d'Alsace
	Fonction	
	Propriétaire	
	Occupant actuel	

Documentation et analyse		
	Commanditaire	
	Datation ou éléments historiques	Premier quart XXème
	Sources	
	Archives écrites	
	Iconographie ancienne	
	Bibliographie	
	Commentaire : éléments remarquables ou représentatifs, analyse stylistique	Style éclectique, incluant des références régionalistes discrètes : assises alternées imitant le "briques et pierres" et grande lucarne avec baies jumelées.

À souligner	Composition originale, avec rythme 2/1/1, importance des décors de briques, grande lucarne originale.

Description			Intérêt	Altérations
	Façade	Sur rue, avec porte cochère latérale		
	Matériaux	Enduit, briques, briques émaillées, briques silico-calcaires, fonte, carreaux ciment	**	
	Composition	4 travées, 2 niveaux, rythme 2/1/1	*	
	Baies	en plein cintre, avec linteau et arc de décharge	*	
	Porte	Porte cochère avec arc surbaissé		
	Toiture	toit brisé, retrait latéral correspondant à la travée de droite	*	
	Lucarnes	grande lucarne pignon avec baies jumelées, lucarne en forme d'oculus		
	Matériaux	ardoises		
	Eléments décoratifs remarquables	assises alternées de briques, clefs en relief, carreaux ciment, briques posées en chevron	*	
	Parties extérieures			
	Jardin ou cour			
	Eléments de clôture			
	Présence d'une signature (architecte, entrepreneur)			
	Date de construction inscrite			

Cadastre d'Aniche



Les informations contenues sur les cartes ne sont pas contractuelles, elles ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité de la collectivité.

Fiche n°43

Identification		
	Numéro	19 RA
	Date du repérage	31-mai-22
	Adresse	19-25 et 27 rue d'Alsace
	Fonction	
	Propriétaire	
	Occupant actuel	

Documentation et analyse		
	Commanditaire	
	Datation ou éléments historiques	XIXème siècle
	Sources	
	Archives écrites	
	Iconographie ancienne	
	Bibliographie	
	Commentaire : éléments remarquables ou représentatifs, analyse stylistique	

À souligner	Ancienneté de la toiture

Description			Intérêt	Altérations
	Façade	avec garage sur le côté		
	Matériaux	enduit, briques		
	Composition	2 niveaux, 3 travées (2 au second niveau)		
	Baies	en arc surbaissé		
	Porte	en arc surbaissé, encadrement de briques, seuil en pierre		
	Toiture	à croupe		
	Lucarnes			
	Matériaux	tuiles, pannes flamandes		
	Eléments décoratifs remarquables	Décors de briques en relief qui encadrent les ouvertures, alignement et uniformité des menuiseries et des chéneaux		
	Parties extérieures			
	Jardin ou cour			
	Eléments de clôture			
	Présence d'une signature (architecte, entrepreneur)			
	Date de construction inscrite			

Cadastre d'Aniche



Les informations contenues sur les cartes ne sont pas contractuelles, elles ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité de la collectivité.

FICHE n° 44

Identification	**Numéro**	17 RB
	Date du repérage	18-juin-22
	Adresse	13 à 17 rue Barbusse
	Fonction	commerce +habitation
	Propriétaire	
	Occupant actuel	imprimerie

Documentation et analyse	**Commanditaire**	
	Datation ou éléments historiques	
	Sources	
	Archives écrites	
	Iconographie ancienne	
	Bibliographie	
	Commentaire : éléments remarquables ou représentatifs, analyse stylistique	

À souligner	Décors en briques, et vitrine d'origine (n°17), composition avec la façade voisine

			Intérêt	Altérations
Description	**Façade**	sur rue		
	Matériaux	briques, bois		
	Composition	2 niveaux, 2 travées		
	Baies	1er niveau : vitrine bois, 2nd niveau : arc surbaissé surmonté d'une moulure en briques		
	Porte			
	Toiture	2 pans		
	Lucarnes			
	Matériaux	tuiles		
	Eléments décoratifs remarquables	frise de triangle inversé en briques, alignement et uniformité des menuiseries, des frontons arqués, des chéneaux et des chevrons en bois		
	Parties extérieures			
	Jardin ou cour			
	Eléments de clôture			
	Présence d'une signature (architecte, entrepreneur)			
	Date de construction inscrite			

Cadastre d'Aniche

Les informations contenues sur les cartes ne sont pas contractuelles, elles ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité de la collectivité.

FICHE n°45

Identification		
	Numéro	19 RB
	Date du repérage	18-juin-22
	Adresse	19 rue Barbusse
	Fonction	commerce
	Propriétaire	Pressing
	Occupant actuel	

Documentation et analyse		
	Commanditaire	
	Datation ou éléments historiques	
	Sources	
	Archives écrites	
	Iconographie ancienne	
	Bibliographie	
	Commentaire : éléments remarquables ou représentatifs, analyse stylistique	

À souligner	ancienne vitrine conservée, à maintenir

Description			Intérêt	Altérations
	Façade	sur rue		
	Matériaux	briques, bois		
	Composition	2 niveaux (premier niveau vitrine avec porte centrale et porte cochère, et trois travées au second niveau)		
	Baies	à linteau, décor en bois sous les fenêtres en accolade		
	Porte	porte cochère en bois, porte d'origine du commerce		
	Toiture	2 pans		
	Lucarnes			
	Matériaux	tuiles		
	Eléments décoratifs remarquables	décor en bois sous les fenêtres en accolade, frontons avec clé central		
	Parties extérieures			
	Jardin ou cour			
	Eléments de clôture			
	Présence d'une signature (architecte, entrepreneur)			
	Date de construction inscrite			

Cadastre d'Aniche



Les informations contenues sur les cartes ne sont pas contractuelles, elles ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité de la collectivité.

FICHE n °46

Identification	**Numéro**	25 RB
	Date du repérage	18-juin-22
	Adresse	25 rue Barbusse
	Fonction	
	Propriétaire	
	Occupant actuel	commerce "Kanya Tatoo"

Documentation et analyse	**Commanditaire**	
	Datation ou éléments historiques	
	Sources	
	Archives écrites	
	Iconographie ancienne	
	Bibliographie	
	Commentaire : éléments remarquables ou représentatifs, analyse stylistique	

À souligner	Motifs des clefs d'arc rejoignant deux niveaux similaire à la façade de l'ancienne poste (même architecte ?)

			Intérêt	Altérations
Description	**Façade**	sur rue		rez de chaussée
	Matériaux	briques peintes, briques émaillées		
	Composition	2 niveaux, 3 travées		
	Baies	Second niveau : arcs en briques émaillées bleues avec clef d'arc en relief, qui rejoint la corniche	*	
	Porte			
	Toiture	tuiles		
	Lucarnes			
	Matériaux			
	Eléments décoratifs remarquables	arcs en briques émaillées bleues avec clef d'arc en relief qui rejoint la corniche et ornements arqués avec clé d'arc sous les allèges		
	Parties extérieures			
	Jardin ou cour			
	Eléments de clôture			
	Présence d'une signature (architecte, entrepreneur)			
	Date de construction inscrite			

Cadastre d'Aniche



Les informations contenues sur les cartes ne sont pas contractuelles, elles ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité de la collectivité.

FICHE n°47

Identification	**Numéro**	95 RB
	Date du repérage	07-juin-22
	Adresse	93 rue Barbusse
	Fonction	ancien commerce (droguerie) et logement
	Propriétaire	
	Occupant actuel	

Documentation et analyse	**Commanditaire**	
	Datation ou éléments historiques	Premier quart XXème siècle
	Sources	
	Archives écrites	
	Iconographie ancienne	
	Bibliographie	
	Commentaire : éléments remarquables ou représentatifs, analyse stylistique	Dessin arrondi des menuiseries au second niveau, qui témoigne d'un style inspiré "art nouveau"

À souligner	importance de la façade et des décors de briques émaillées, conservation des vitrines commerciales et portes en bois

			Intérêt	Altérations
Description	**Façade**	Sur rue		
	Matériaux	Bois, briques, briques émaillées, céramique	*	
	Composition	1er niveau : 3 vitrines, 1 porte cochère, 1 porte fenêtre		
	Baies	en arc surbaissé avec briques émaillées bleues et blanches	*	
	Porte	porte fenêtre		
	Toiture	toit brisé		
	Lucarnes	3 lucarnes, 2 à pignons, 1 à croupe	**	
	Matériaux	ardoises		
	Eléments décoratifs remarquables	décors de briques émaillées, alignement et uniformité des menuiseries et des chiens assis, clocheton surmonté d'une flèche, fronton arqué en briques émaillés avec jeu de couleur	*	
	Parties extérieures			
	Jardin ou cour			
	Eléments de clôture			
	Présence d'une signature (architecte, entrepreneur)			
	Date de construction inscrite			

Cadastre d'Aniche

Les informations contenues sur les cartes ne sont pas contractuelles, elles ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité de la collectivité.

FICHE n°48

Identification	Numéro	11-13 PB
	Date du repérage	18-mai-22
	Adresse	11 et 13 place Berrioz
	Fonction	habitations
	Propriétaire	
	Occupant actuel	

		Documentation et analyse
Documentation	**Commanditaire**	
	Datation ou éléments historiques	1er quart XXème siècle
	Sources	
	Archives écrites	
	Iconographie ancienne	
	Bibliographie	
	Commentaire : éléments remarquables ou représentatifs, analyse stylistique	décor fréquent à Aniche de briques silico-calcaire et briques rouges (moulures, arcs, corniche)

		Description	Intérêt	Altérations
Description	**Description de l'ensemble**	2 niveaux, 2 travées		
	Matériaux de la façade	briques rouges et silico-calcaires et enduits		
	Toiture	2 pans		
	Matériaux de la toiture	tuiles		
	Eléments décoratifs remarquables	dessins de briques, alignement et uniformité des chéneaux et des menuiseries, alignement des chevrons en bois, frontons arqués en brique avec jeu de couleurs	*	
	Présence d'une signature			
	Date de construction inscrite			

À souligner	décors tronqués sur la gauche

Cadastre d'Aniche



Les informations contenues sur les cartes ne sont pas contractuelles, elles ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité de la collectivité.

FICHE n°49

Identification	**Numéro**	14 PB
	Date du repérage	18-mai-22
	Adresse	14 place Berrioz
	Fonction	
	Propriétaire	
	Occupant actuel	

Documentation et analyse	**Commanditaire**	
	Datation ou éléments historiques	2ème quart XXème siècle
	Sources	
	Archives écrites	
	Iconographie ancienne	
	Bibliographie	
	Commentaire : éléments remarquables ou représentatifs, analyse stylistique	

À souligner	Continuité avec les maisons 16 et 18

			Intérêt	Altérations
Description	**Façade**			
	Matériaux	briques et enduits		
	Composition	2 niveaux, 3 travées		
	Baies	Premier niveau : linteau à pans coupés, second niveau, linteau droit		
	Porte	à linteau en escalier		porte de garage modifiée
	Toiture	2 pans		
	Lucarnes			
	Matériaux	tuiles		
	Eléments décoratifs remarquables	linteaux à pans coupés (rez de chaussée) et droits (second niveau)		
	Parties extérieures			
	Jardin ou cour			
	Eléments de clôture			
	Présence d'une signature (architecte, entrepreneur)			
	Date de construction inscrite			

Cadastre d'Aniche



Les informations contenues sur les cartes ne sont pas contractuelles, elles ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité de la collectivité.

FICHE n° 50

Identification	**Numéro**	16 PB
	Date du repérage	18-mai-22
	Adresse	16 place Berrioz
	Fonction	habitation
	Propriétaire	
	Occupant actuel	

Documentation et analyse	**Commanditaire**	
	Datation ou éléments historiques	2ème quart du XXème siècle
	Sources	
	Archives écrites	
	Iconographie ancienne	
	Bibliographie	
	Commentaire : éléments remarquables ou représentatifs, analyse stylistique	

À souligner	maison jumelle avec la maison 18

			Intérêt	Altérations
Description	**Façade**			
	Matériaux	Briques et enduits		
	Composition	2 niveaux, 3 travées, porte de garage		
	Baies	plein cintre et arcs surbaissées (sur les côtés)		
	Porte			
	Toiture	2 pans		
	Lucarnes			
	Matériaux	tuiles		
	Eléments décoratifs remarquables	Moulures sur enduits, en haut de la façade, arcs à claveaux de baies du second étage, alingement et uniformité des menuiseries de l'étage		
	Parties extérieures			
	Jardin ou cour			
	Eléments de clôture			
	Présence d'une signature (architecte, entrepreneur)			
	Date de construction inscrite			

Cadastre d'Aniche



Les informations contenues sur les cartes ne sont pas contractuelles, elles ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité de la collectivité.

FICHE n°51

Identification		
	Numéro	17 PB
	Date du repérage	18-mai-22
	Adresse	17 place Berrioz
	Fonction	Habitation
	Propriétaire	
	Occupant actuel	

Documentation et analyse		
	Commanditaire	
	Datation ou éléments historiques	Premier quart XXème siècle
	Sources	
	Archives écrites	
	Iconographie ancienne	
	Bibliographie	
	Commentaire : éléments remarquables ou représentatifs, analyse stylistique	

À souligner	conservation des ouvertures, importance des reliefs en briques

Description			Intérêt	Altérations
	Façade			aucune
	Matériaux	briques		
	Composition	3 travées 2 niveaux		
	Baies	arcs surbaissés, encadrement harpé en briques		
	Porte	idem		
	Toiture	2 pans		
	Lucarnes			
	Matériaux	tuiles		
	Eléments décoratifs remarquables	pilastre en brique d'ordre colossal, encadrement général, frise en corniche et fronton semi arqué en brique, alingement et uniformité des menuiseries	*	
	Parties extérieures			
	Jardin ou cour			
	Eléments de clôture			
	Présence d'une signature (architecte, entrepreneur)			
	Date de construction inscrite			

Cadastre d'Aniche



Les informations contenues sur les cartes ne sont pas contractuelles, elles ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité de la collectivité.

FICHE n°52

Identification		
	Numéro	18 PB
	Date du repérage	18-mai-22
	Adresse	18 place Berrioz
	Fonction	habitation
	Propriétaire	
	Occupant actuel	

Documentation et analyse		
	Commanditaire	
	Datation ou éléments historiques	Deuxième quart du XXème siècle
	Sources	
	Archives écrites	
	Iconographie ancienne	
	Bibliographie	
	Commentaire : éléments remarquables ou représentatifs, analyse stylistique	

À souligner	Décor supérieur de l'enduit

Description			Intérêt	Altérations
	Façade			
	Matériaux	briques et enduits		
	Composition	3 travées, 2 niveaux, porte de garage		
	Baies	baies latérales : arc surbaissée, baie centrale plein cintre		
	Porte	en renfoncement, avec imposte		
	Toiture	2 pans		
	Lucarnes			
	Matériaux	tuiles		
	Eléments décoratifs remarquables	motifs sur enduits en soubassement et partie haute du mur, alignement et uniformité des menuiseries, linteau arqué		
	Parties extérieures			
	Jardin ou cour			
	Eléments de clôture			
	Présence d'une signature (architecte, entrepreneur)			
	Date de construction inscrite			

Cadastre d'Aniche



Les informations contenues sur les cartes ne sont pas contractuelles, elles ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité de la collectivité.

FICHE n°53

Identification	**Numéro**	24 PB
	Date du repérage	18-mai-22
	Adresse	
	Fonction	Habitation
	Propriétaire	
	Occupant actuel	

Documentation et analyse	**Commanditaire**	
	Datation ou éléments historiques	Deuxième quart XXème siècle
	Sources	
	Archives écrites	
	Iconographie ancienne	
	Bibliographie	
	Commentaire : éléments remarquables ou représentatifs, analyse stylistique	

À souligner	Signature d'entrepreneur

			Intérêt	Altérations
Description	**Façade**			
	Matériaux	briques oranges		
	Composition	2 travées, 2 niveaux		
	Baies	en arc surbaissé, avec claveaux de briques, surlignées		
	Porte	à imposte vitrée		
	Toiture	deux pans		
	Lucarnes			
	Matériaux	tuiles		
	Eléments décoratifs remarquables	dessin de moulures en forme de "tables" et frontons arqués en brique, chevrons apparents en bois		
	Parties extérieures			
	Jardin ou cour			
	Eléments de clôture			
	Présence d'une signature (architecte, entrepreneur)	"SMIRNE et HUBERT entreprise générale générale rue Jean Jaurès Abscon"	*	
	Date de construction inscrite			

Cadastre d'Aniche



Les informations contenues sur les cartes ne sont pas contractuelles, elles ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité de la collectivité.

FICHE n°54

Identification	**Numéro**	26-BP
	Date du repérage	18-mai-22
	Adresse	26 place Berrioz
	Fonction	habitation
	Propriétaire	
	Occupant actuel	privé

Documentation et analyse	**Commanditaire**	
	Datation ou éléments historiques	deuxième quart du XXème siècle
	Sources	
	Archives écrites	
	Iconographie ancienne	
	Bibliographie	
	Commentaire : éléments remarquables ou représentatifs, analyse stylistique	façade typique art-déco : alternance briques et enduits, détails stylisées floraux, variation des ouverures

À souligner	Eléments en relief de la façade, harmonie générale, conservation des menuiseries d'origine et soin apporté à la mise en œuvre des matériaux.

			Intérêt	Altérations
Description	**Façade**	rythmée, un temps faible, un temps fort	*	
	Matériaux	briques, joints creux, briques jaunes, enduits, corniche en bois portée par des modillons, grilles en ferronerie	*	
	Composition	2 niveaux, 2 travées		
	Baies	à linteau, au 2ème niveau : baies munies de garde-corps en fonte, géométriques, sur une saillie convexe moulurée avec parement de briques centrales	*	
	Porte	à double imposte vitrée, grille de ferronerie avec motif de lyre, seuil et marches en pierres bleues	**	
	Toiture	à deux pentes		
	Lucarnes	grande lucarne pendante, en plein cintre, sous un arc mouluré, couverture de la lucarne avec acrotères	*	
	Matériaux	tuiles		
	Eléments décoratifs remarquables	Alternance briques et enduits, jeux de moulures en relief, bandeau de briques colorées.	*	
	Parties extérieures			
	Jardin ou cour			
	Eléments de clôture			
	Présence d'une signature (architecte, entrepreneur)	A. Daubenton, architecte Sin-le-Noble		
	Date de construction inscrite			

Cadastre d'Aniche



Les informations contenues sur les cartes ne sont pas contractuelles, elles ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité de la collectivité.

FICHE n°55

Identification	**Numéro**	28-PB
	Date du repérage	18-mai-22
	Adresse	28 place Place Berrioz
	Fonction	habitation
	Propriétaire	
	Occupant actuel	

Documentation et analyse	**Commanditaire**	
	Datation ou éléments historiques	Deuxième quart XXème siècle
	Sources	
	Archives écrites	
	Iconographie ancienne	
	Bibliographie	
	Commentaire : éléments remarquables ou représentatifs, analyse stylistique	briques et enduits imitant le "brique et pierres"

À souligner	Soin apporté à la mise en œuvre des matériaux, décor original de la porte rappelant les pignons à redents du style régionaliste flamand

			Intérêt	Altérations
Description	**Façade**			
	Matériaux	briques, enduits et soubassement en pierres bleues		
	Composition	2 travées, 2 niveaux		
	Baies	linteaux		
	Porte	en arc plein cintre, à extrados en escalier, avec voussures	*	
	Toiture	toit brisé		
	Lucarnes	2		
	Matériaux	tuiles		
	Eléments décoratifs remarquables	éléments encadrant la porte principale : arc plein cintre avec voussures		
	Parties extérieures			
	Jardin ou cour			
	Eléments de clôture			
	Présence d'une signature (architecte, entrepreneur)	A. Bertichamp, entrepreneur à Aniche	*	
	Date de construction inscrite			

Cadastre d'Aniche



Les informations contenues sur les cartes ne sont pas contractuelles, elles ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité de la collectivité.

FICHE n°56

Identification		
	Numéro	25 PB
	Date du repérage	18-mai-22
	Adresse	25 place Berrioz
	Fonction	habitation
	Propriétaire	
	Occupant actuel	

Documentation et analyse		
	Commanditaire	
	Datation ou éléments historiques	2ème quart XXème siècle
	Sources	
	Archives écrites	
	Iconographie ancienne	
	Bibliographie	
	Commentaire : éléments remarquables ou représentatifs, analyse stylistique	

À souligner	Style régionaliste

Description			Intérêt	Altérations
	Façade			
	Matériaux	duit, briques de parement, bois		
	Composition	2 travées larges, 2 niveaux		
	Baies	1er niveau : trois baies en avant-corps et une travée large sous un arc surbaissé, second niveau : fenêtre avec balcon, sous toiture à demi-croupe	*	
	Porte	Porte rdc modifiée		*
	Toiture	à deux pans, avec pignon couvert d'une demi-croupe sur le côté	*	
	Lucarnes	lucarne à pan incliné		
	Matériaux	tuile (crête de faîtage en céramique en partie conservé)		
	Eléments décoratifs remarquables	architecture atypique faux colombage, trois baies en avant-corps et une travée large sous un arc surbaissé, second niveau : fenêtre avec balcon, sous toiture à demi-croupe		
	Parties extérieures	jardin		
	Jardin ou cour			
	Eléments de clôture	muret et grille		
	Présence d'une signature (architecte, entrepreneur)			
	Date de construction inscrite			

Cadastre d'Aniche



Les informations contenues sur les cartes ne sont pas contractuelles, elles ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité de la collectivité.

FICHE n°57

Identification	**Numéro**	30 PB
	Date du repérage	18-mai-22
	Adresse	30 place Berrioz
	Fonction	habitation
	Propriétaire	
	Occupant actuel	

Documentation et analyse	**Commanditaire**	
	Datation ou éléments historiques	2ème quart XXème siècle
	Sources	
	Archives écrites	
	Iconographie ancienne	
	Bibliographie	
	Commentaire : éléments remarquables ou représentatifs, analyse stylistique	Façade stylisée reprenant de nombreux motifs de style art-déco : formes géométriques, motifs floraux en ciment moulé, joints de briques en creux

À souligner	Motif original des linteaux et menuiseries des portes conservées

			Intérêt	Altérations
Description	**Façade**	travée centrale soulignée par la liaison porte, balcon et grande lucarne	*	
	Matériaux	briques de parement, joints creux	*	
	Composition	2 niveaux, trois travées, garage sur le côté		
	Baies	à linteaux, ornés de parties florales en bas-relief, se terminant par des glands	*	
	Porte	porte à imposte, avec poignée d'origine, deux décors vitrés, avec grille et motifs floraux, porte de garage d'origine également	**	
	Toiture	toit brisé		
	Lucarnes	grande lucarne à trois pans, en forme de tourelle	**	
	Matériaux	petites tuiles mécaniques style bourguignon		
	Eléments décoratifs remarquables	Fontons semi-arqués : motifs en ciment moulé, en bas-relief représentatnt des compositions florales géométriques, jeux d'appareillage de briques (chevrons), clocheton et balconière, alignement et uniformité des menuiseries	*	
	Parties extérieures			
	Jardin ou cour			
	Eléments de clôture			
	Présence d'une signature (architecte, entrepreneur)	SMIRNE et HUBERT, entreprise générale rue Jean Jaurès à Abscon	*	
	Date de construction inscrite			



Cadastre d'Aniche



Les informations contenues sur les cartes ne sont pas contractuelles, elles ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité de la collectivité.

FICHE n°58

Identification	**Numéro**	32-PB
	Date du repérage	18-mai-22
	Adresse	32 place Berrioz
	Fonction	habitation
	Propriétaire	
	Occupant actuel	

Documentation et analyse	**Commanditaire**	
	Datation ou éléments historiques	2ème quart XXème siècle
	Sources	
	Archives écrites	
	Iconographie ancienne	
	Bibliographie	
	Commentaire : éléments remarquables ou représentatifs, analyse stylistique	Style art-déco : pans coupés, présence d'enduit alternant avec briques, bow-window

À souligner	dessin original de l'enduit du premier niveau en relief, porte d'entrée d'origine conservée

			Intérêt	Altérations
Description	**Façade**			
	Matériaux	briques et enduits, corniche en bois		
	Composition	2 niveaux, 3 travées		
	Baies	à pans coupés, bow-window au rdc, appuis triangulaires saillants	*	
	Porte	menuiserie d'origine, imposte vitrée, porte de garage avec imposte	*	porte de garage moderne
	Toiture	à deux pans		
	Lucarnes			
	Matériaux	tuiles		
	Eléments décoratifs remarquables	soubassemnt en deux parties : lisse et bossage à grand chanfrein, partie haute du premier niveau : relief en godrons, appuis triangulaires saillants, alignement, uniformité et découpe atypique des menuiseries	**	
	Parties extérieures			
	Jardin ou cour			
	Eléments de clôture			
	Présence d'une signature (architecte, entrepreneur)			
	Date de construction inscrite			



Cadastre d'Aniche



Les informations contenues sur les cartes ne sont pas contractuelles, elles ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité de la collectivité.

FICHE n°59

Identification	**Numéro**	angle PB
	Date du repérage	18-mai-22
	Adresse	1 rue Fauqueux
	Fonction	
	Propriétaire	
	Occupant actuel	

Documentation et analyse	**Commanditaire**	
	Datation ou éléments historiques	Deuxième quart XXème siècle
	Sources	
	Archives écrites	
	Iconographie ancienne	
	Bibliographie	
	Commentaire : éléments remarquables ou représentatifs, analyse stylistique	Style régionaliste : dessin démesuré des toitures et de la lucarne, faux colombage

À souligner	Emplacement sur l'angle, deux façades s'offrent à la vue.

			Intérêt	**Altérations**
Description	**Façade**	2 façades : 1 vers la place, 1 vers rue Fauqueux	*	
	Matériaux	briques et enduits		
	Composition	sur la place : 2 niveaux, 2 travées, avec terrasse et pignon au second niveau ; sur la rue : un niveau puis niveau de toiture, avec lucarne pendante, coiffée d'une demi-croupe	*	
	Baies	linteau		
	Porte	arc en plein cintre		
	Toiture	toit brisé		
	Lucarnes	lucarne pendante sur rue		
	Matériaux	tuiles		
	Eléments décoratifs remarquables	faux colombage en enduit, dessin de la cheminée sur façade latérale, flèche sur le chien assis, architecture atypique	*	
	Parties extérieures			
	Jardin ou cour	jardin sur les deux côtés, garde corps en ciment	*	
	Eléments de clôture			
	Présence d'une signature (architecte, entrepreneur)			
	Date de construction inscrite			

Cadastre d'Aniche



Les informations contenues sur les cartes ne sont pas contractuelles, elles ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité de la collectivité.

FICHE n°60

Identification		
	Numéro	19 RBui
	Date du repérage	31-mai-22
	Adresse	21 rue Buisson
	Fonction	Habitation
	Propriétaire	
	Occupant actuel	

Documentation et analyse		
	Commanditaire	
	Datation ou éléments historiques	Premier quart XXème siècle
	Sources	
	Archives écrites	
	Iconographie ancienne	
	Bibliographie	
	Commentaire : éléments remarquables ou représentatifs, analyse stylistique	Façade classique en briques avec incrustations de céramique

À souligner	Décors de grès, corniche d'origine en place

Description			Intérêt	Altérations
	Façade	Sur rue		
	Matériaux	Enduit (soubassement), briques, briques silico-calcaires, grès grand feu, bois, joints de briques hollandais		
	Composition	2 travées 2 niveaux		
	Baies	Arc surbaissé, baies jumellées au 2ème niveau		
	Porte	Arc surbaissé		
	Toiture	2 pans		
	Lucarnes			
	Matériaux	Tuiles		
	Eléments décoratifs remarquables	Clefs d'arc en grès grand feu (feuille d'acanthe), cabochons de céramique, pilastres de briques, décrochements dans la corniche et Arc surbaissé, baies jumellées au 2ème niveau	**	
	Parties extérieures			
	Jardin ou cour			
	Eléments de clôture			
	Présence d'une signature (architecte, entrepreneur)			
	Date de construction inscrite			

Cadastre d'Aniche



Les informations contenues sur les cartes ne sont pas contractuelles, elles ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité de la collectivité.

FICHE n°61

	Identification
Numéro	6-38 rue Louis Chantreau
Date du repérage	05-juil-22
Adresses	6 à 38 rue Louis Chantreau
Fonction	
Propriétaire	
Occupant actuel	

	Documentation et analyse
Commanditaire	
Datation ou éléments historiques	Deuxième quart XXème siècle (vers 1928)
Sources	
Archives écrites	
Iconographie ancienne	
Bibliographie	
Commentaire : éléments remarquables ou représentatifs, analyse stylistique	architecture assez modeste, mais typique de l'entre-deux-guerre, notamment par l'alternance de briques et de zones d'enduit.

	Description	Intérêt	Altérations
Description de l'ensemble	Succession, sur un versant de la rue, de 14 maisons HBM en briques et enduits. Elles sont organisées deux par deux, autour d'une lucarne-pignon centrale avec baie en demi arc plein-cintre		façades totalement peintes faisant disparaitre l'alternance briques et enduits
Matériaux de la façade	briques et enduits		
Toiture	deux pans		
Matériaux de la toiture	tuiles		
Éléments décoratifs remarquables	Alignements et uniformité des menuiseries, des chéneaux, des lucarnes pignons centrales et des frontons arqués en brique		
Présence d'une signature (architecte, entrepreneur)			
Date de construction inscrite			

À souligner	logements HBM identiques à ceux de la rue Dubray

Cadastre d'Aniche



Les informations contenues sur les cartes ne sont pas contractuelles, elles ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité de la collectivité.

FICHe n°62

	Identification
Numéro	39-41 RLCH
Date du repérage	05-juil-22
Adresses	39 et 41 rue Louis Chantreau
Fonction	habitations
Propriétaire	
Occupant actuel	

	Documentation et analyse
Commanditaire	
Datation ou éléments historiques	Deuxième quart XXème siècle
Sources	
Archives écrites	
Iconographie ancienne	
Bibliographie	
Commentaire : éléments remarquables ou représentatifs, analyse stylistique	Nombreux motifs décoratifs représentant du style art-déco : briques orangées, décors fins en ciment moulé, formes géométriques des baies

À souligner	importance des motifs décoratifs

	Description	Intérêt	Altérations
Description de l'ensemble	Deux maisons de rue avec motifs identiques, mais variations de décors		
Matériaux de la façade	briques, enduits, ciment		
Toiture	2 pans		
Matériaux de la toiture	tuiles		
Éléments décoratifs remarquables	frise de fleurs géométrisées, dessin des baies, motifs décoratifs de briques en creux	*	
Présence d'une signature (architecte, entrepreneur)			
Date de construction inscrite			

Cadastre d'Aniche



Les informations contenues sur les cartes ne sont pas contractuelles, elles ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité de la collectivité.

FICHE n°63

Identification	
Numéro	45 RLCH
Date du repérage	06-juil-22
Adresse	45 rue Louis Chantreau
Fonction	Habitation
Propriétaire	
Occupant actuel	

Documentation et analyse	
Commanditaire	
Datation ou éléments historiques	Deuxieme quart XXème siecle
Sources	
Archives écrites	
Iconographie ancienne	
Bibliographie	
Commentaire : éléments remarquables ou représentatifs, analyse stylistique	

À souligner	Maison identique que celle 26 place Berrioz, même architecte Aubenton (mais présentant une composition inversée)

Description		Intérêt	Altérations
Façade	sur rue		
Matériaux	briques, enduits, ferronnerie, bois		
Composition	2 travées, 2 niveaux, grande lucarne pignon reliée à la baie centrale du second niveau par deux pilastres	**	
Baies	à linteau		
Porte	non vue		
Toiture	tuile		
Lucarnes	grande lucarne pignon, pendante, baie en plein cintre ornée de voussoirs	**	
Matériaux			
Eléments décoratifs remarquables	bossage rustique sur enduit et grande lucarne pignon, pendante, baie en plein cintre ornée de voussoirs, balconnière, chevrons en bois apparents		
Parties extérieures			
Jardin ou cour			
Eléments de clôture			
Présence d'une signature (architecte, entrepreneur)	Aubenton, architecte à Sin-Le-Noble	**	
Date de construction inscrite			

Cadastre d'Aniche



Les informations contenues sur les cartes ne sont pas contractuelles, elles ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité de la collectivité.

FICHe n°64

Identification		
	Numéro	93 Rdels
	Date du repérage	18-mai-22
	Adresse	93 rue Delestraint
	Fonction	Habitation
	Propriétaire	
	Occupant actuel	

Documentation et analyse		
	Commanditaire	
	Datation ou éléments historiques	Ancienne brasserie "qui se tenait dans la ferme Daize"
	Sources	"Les brasseries d'Aniche", p. 29
	Archives écrites	
	Iconographie ancienne	
	Bibliographie	
	Commentaire : éléments remarquables ou représentatifs, analyse stylistique	

À souligner	finesse des enduits

Description			Intérêt	Altérations
	Façade	à l'arrière de la rue		
	Matériaux	enduit		
	Composition	2 niveaux, 3 travées		
	Baies	linteau en arc surbaissé		
	Porte	à imposte vitrée		
	Toiture	4 pans, en croupe		
	Lucarnes	une lucarne à fronton, en zinc	*	
	Matériaux	tuiles mécaniques		
	Eléments décoratifs remarquables	différents types d'enduits, baies soulignées d'un encadrement mouluré, et arc surbaissé avec volutes, aux angles : pilastres à bossage	*	
	Parties extérieures	perron de trois marches devant porte pricipale		
	Jardin ou cour	jardinet		
	Eléments de clôture	pilastres en ciment, grille		
	Présence d'une signature (architecte, entrepreneur)			
	Date de construction inscrite			

Cadastre d'Aniche



Les informations contenues sur les cartes ne sont pas contractuelles, elles ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité de la collectivité.

FICHE n°65

Identification	
Numéro	15 RDeles
Date du repérage	18-mai-22
Adresse	15 rue Delestraint
Fonction	Habitation
Propriétaire	
Occupant actuel	

Documentation et analyse	
Commanditaire	maison d'ingénieur des mines
Datation ou éléments historiques	troisième quart XIXème siècle
Sources	orale
Archives écrites	
Iconographie ancienne	
Bibliographie	
Commentaire : éléments remarquables ou représentatifs, analyse stylistique	

À souligner	Décor de briques inspiré des références classiques : pilastres d'ordre colossal, frise, corniche

Description			Intérêt	Altérations
	Façade	à l'arrière d'un jardinet		*
	Matériaux	briques, grille de ferronnerie		
	Composition	5 travées, 2 niveaux, travée centrale plus large	*	
	Baies	arc surbaissé de briques		
	Porte	large double porte avec imposte vitrée		
	Toiture	toit brisé		
	Lucarnes	centrale en briques		
	Matériaux	tuiles bleues		
	Eléments décoratifs remarquables	très fin travail de briques et briques oranges pour les décors classiques	**	
	Parties extérieures			
	Jardin ou cour	jardinet		
	Eléments de clôture	pilastres remplacés par un portail moderne (photos avant après)		*
	Présence d'une signature (architecte, entrepreneur)			
	Date de construction inscrite			

Cadastre d'Aniche



Les informations contenues sur les cartes ne sont pas contractuelles, elles ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité de la collectivité.

FICHE n°66

Identification	Numéro	22-24 Rdeles
	Date du repérage	18-mai-22
	Adresse	22 et 24 rue Delestraint
	Fonction	habitation, maison de maître d'activité industrielle ?, ancien brasserie ?
	Propriétaire	
	Occupant actuel	activité toujours en cours (bâtiment)

		Documentation et analyse
Documentation	**Commanditaire**	
	Datation ou éléments historiques	*19ème siècle ?*
	Sources	plan 1898, AD O 208-39
	Archives écrites	
	Iconographie ancienne	ancienne fonderie (plan de 1898)
	Bibliographie	"Les brasseries d'Aniche" p. 26 "Ce quartier Saint-Martin possédait sa cantine brasserie".
	Commentaire : éléments remarquables ou représentatifs, analyse stylistique	

		Description	Intérêt	Altérations
Description	**Description de l'ensemble**	2 maisons jumelles, de part et d'autre de l'entrée d'usine, 2 niveaux, 5 travées,	*	22 : ouvertures modifiées et fenêtres transformées en porte
	Matériaux de la façade	en briques enduites		
	Toiture	toiture à quatre pans en croupe		
	Matériaux de la toiture	tuiles		
	Eléments décoratifs remarquables	travail des enduits		
	Présence d'une signature			
	Date de construction inscrite			

À souligner	Ensemble industriel remarquable, à documenter, étant donné l'ampleur du site et la taille des deux demeures qui se font face

Cadastre d'Aniche



Les informations contenues sur les cartes ne sont pas contractuelles, elles ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité de la collectivité.

FICHE n°67

	Identification
Numéro	40-46 RDeles
Date du repérage	29-juil-22
Adresses	40 à 46 rue Delestraint
Fonction	Habitations
Propriétaire	
Occupant actuel	

	Documentation et analyse
Commanditaire	
Datation ou éléments historiques	Troisième quart du XIXème siècle
Sources	
Archives écrites	
Iconographie ancienne	
Bibliographie	
Commentaire : éléments remarquables ou représentatifs, analyse stylistique	

	Description	Intérêt	Altérations
Description de l'ensemble	4 maisons alignées sur rue, conçues d'un seul tenant		
Matériaux de la façade	briques, fers d'ancrage, bois, enduit		
Toiture	à croupe		
Matériaux de la toiture	tuiles		
Éléments décoratifs remarquables	fins décors de briques qui encadrent les fenêtres et alignement et uniformité des menuiseries et des chéneaux	*	
Présence d'une signature (architecte, entrepreneur)			
Date de construction inscrite			

À souligner	Conservation des ouvertures

Cadastre d'Aniche



Les informations contenues sur les cartes ne sont pas contractuelles, elles ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité de la collectivité.

FICHE n°68

Identification		
	Numéro	162 RDeles
	Date du repérage	29-juil-22
	Adresse	162 rue Delestraint
	Fonction	Habitation
	Propriétaire	
	Occupant actuel	

Documentation et analyse		
	Commanditaire	
	Datation ou éléments historiques	Deuxième quart du XXème siècle
	Sources	
	Archives écrites	
	Iconographie ancienne	
	Bibliographie	
	Commentaire : éléments remarquables ou représentatifs, analyse stylistique	Même architecte que 29 rue J. Ferry

À souligner	Originalité de la façade, en deux parties, avec bow-window et baies jumelées

Description			Intérêt	Altérations
	Façade	à l'arrière d'un jardinet		
	Matériaux	briques et enduit		
	Composition	2 travées larges, travée de droite en avant-corps sur la façade, avec bow-window au 1er niveau	*	
	Baies	en arc sur-baissé et arc plein cintre		
	Porte	arc surbaissé		
	Toiture	2 pans		
	Lucarnes			
	Matériaux	tuiles		
	Eléments décoratifs remarquables			
	Parties extérieures			
	Jardin ou cour			
	Eléments de clôture			
	Présence d'une signature (architecte, entrepreneur)	Henri Peckre		
	Date de construction inscrite			

Cadastre d'Aniche



Les informations contenues sur les cartes ne sont pas contractuelles, elles ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité de la collectivité.

FICHE n°69

Identification		
	Numéro	2 Rdelf
	Date du repérage	22-juin-22
	Adresse	4 rue Delforge
	Fonction	habitation
	Propriétaire	
	Occupant actuel	

Documentation et analyse		
	Commanditaire	
	Datation ou éléments historiques	
	Sources	
	Archives écrites	
	Iconographie ancienne	Carte postale ancienne
	Bibliographie	
	Commentaire : éléments remarquables ou représentatifs, analyse stylistique	

À souligner	Soubassement de pierre

Description			Intérêt	Altérations
	Façade	Sur rue		
	Matériaux	briques		
	Composition	5 travées, 1 niveau		
	Baies	arc surbaissé, appui en pierres		
	Porte			
	Toiture	2 pans		
	Lucarnes	lucarne avec baie en tiers point encadrée de pilatres de briques	*	
	Matériaux	tuiles		
	Eléments décoratifs remarquables			
	Parties extérieures			
	Jardin ou cour			
	Eléments de clôture			
	Présence d'une signature (architecte, entrepreneur)			
	Date de construction inscrite			

Cadastre d'Aniche



Les informations contenues sur les cartes ne sont pas contractuelles, elles ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité de la collectivité.

FICHE n°70

Identification	
Numéro	6 Rdelf
Date du repérage	30-mai-22
Adresse	6 rue Delforge
Fonction	
Propriétaire	
Occupant actuel	

Documentation et analyse	
Commanditaire	
Datation ou éléments historiques	Premier quart XXème siècle
Sources	
Archives écrites	
Iconographie ancienne	
Bibliographie	
Commentaire : éléments remarquables ou représentatifs, analyse stylistique	Façade structurée classiquement (symétrie, pilastres encadrant la travée centrale et frise sous la corniche) avec un décor fleuri et coloré style "fin de siècle".

À souligner	Décor de grès grand feu et briques émaillées

Description		Intérêt	Altérations
Façade	Sur rue		
Matériaux	Briques, soubassement en enduit de ciment, céramique		
Composition	2 niveaux 3 travées		
Baies	arc surbaissé		
Porte	à imposte vitrée, menuiserie courbe	*	
Toiture	2 pans		
Lucarnes			
Matériaux	tuiles		
Eléments décoratifs remarquables	clefs d'arc et cabochons, briques émaillées	**	
Parties extérieures			
Jardin ou cour			
Eléments de clôture			
Présence d'une signature (architecte, entrepreneur)			
Date de construction inscrite			

Cadastre d'Aniche



Les informations contenues sur les cartes ne sont pas contractuelles, elles ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité de la collectivité.

FICHE n° 71

Identification		
	Numéro	17 Rdelf
	Date du repérage	30-mai-22
	Adresse	19 rue Delforge
	Fonction	ancienne menuiserie Verriez
	Propriétaire	
	Occupant actuel	

Documentation et analyse		
	Commanditaire	
	Datation ou éléments historiques	1877 (?)
	Sources	source orale
	Archives écrites	
	Iconographie ancienne	
	Bibliographie	
	Commentaire : éléments remarquables ou représentatifs, analyse stylistique	

À souligner	Menuiseries conservées : portes, fenêtres, volets

Description			Intérêt	Altérations
	Façade	1 niveau, garage sur le côté		
	Matériaux	briques, enduit en soubassement, bois		
	Composition	1 niveau, 5 travées		
	Baies	en arc surbaissé		
	Porte	à imposte		
	Toiture	2 pans		
	Lucarnes			
	Matériaux	tuiles		
	Eléments décoratifs remarquables	rythmes marqués par les jeux de briques		
	Parties extérieures			
	Jardin ou cour			
	Eléments de clôture			
	Présence d'une signature (architecte, entrepreneur)			
	Date de construction inscrite			

Cadastre d'Aniche



Les informations contenues sur les cartes ne sont pas contractuelles, elles ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité de la collectivité.

FICHE n°72

Identification		
	Numéro	36 Rdelf
	Date du repérage	30-mai-22
	Adresse	36 rue Delforge
	Fonction	
	Propriétaire	
	Occupant actuel	

Documentation et analyse		
	Commanditaire	
	Datation ou éléments historiques	
	Sources	
	Archives écrites	
	Iconographie ancienne	
	Bibliographie	
	Commentaire : éléments remarquables ou représentatifs, analyse stylistique	

À souligner	Même structuration que plusieurs maisons dans la rue : un seul niveau, soubassement en enduit, structuration verticale par pilastres

Description			Intérêt	Altérations
	Façade	un niveau		
	Matériaux	briques, enduit		
	Composition	1 niveau, 5 travées, une entrée annexe		
	Baies	arc surbaissé		
	Porte	imposte vitrée		
	Toiture	2 pans		
	Lucarnes			
	Matériaux	tuiles		
	Eléments décoratifs remarquables	pilastres de briques blanches ou silico-calcaire		
	Parties extérieures			
	Jardin ou cour			
	Eléments de clôture			
	Présence d'une signature (architecte, entrepreneur)			
	Date de construction inscrite			

Cadastre d'Aniche



Les informations contenues sur les cartes ne sont pas contractuelles, elles ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité de la collectivité.

FICHE n°73

	Identification
Numéro	
Date du repérage	30-mai-22
Adresse	35 rue Delforge
Fonction	Ancien château de l'industrie
Propriétaire	Verrerie de l'Union
Occupant actuel	Maison de l'enfance, maison de santé

	Documentation et analyse
Commanditaire	Verrerie de l'Union, Famille Lemaire
Datation ou éléments historiques	Ouverture de la verrerie : 1866, rachetée par la Compagnie des Mines d'Aniche en 1924
Architecte	
Sources	Présent sur le plan conservé aux Archives Départementales daté de 1898
Iconographie ancienne	carte postale ancienne
Bibliographie	
Commentaire : éléments remarquables ou représentatifs, analyse stylistique	
À souligner	Massivité de l'ensemble : importance de lamaison de maitre principale, du parc et des dépendances, importante des décors de briques

	Description	Intérêt	Altérations
Façade	Longue façade de 15 travées, divisée en deux bâtiments par un mur		
Composition	Façade composée 3 x 5 travées, avec travée centrale marquée par balcon et décors		
Matériaux	briques, placage de pierre ou pierre reconstituée, plaques de fonte, grilles en fonte pour les balcons, corniche en bois, avec consoles		
Baies	à linteaux, au premier niveau, sur les travées centrales : balcon avec belle grille de ferronerie, les chambranles sont conservés sur la partie "Filieris"	*	
Portes	à imposte		
Façade latérale	aveugle		
Ouvertures			
Parti de plan			
Toiture	toit brisé		
Lucarnes	lucarne centrale postérieure		*
Matériaux			
Eléments décoratifs remarquables	jeux de briques : motifs circulaires, faux bossages, faux modillons	**	
Parties extérieures			
Jardin ou cour	cour, tilleuls		
Eléments de clôture	grilles et pilastres conservés	*	
Eléments intérieurs remarquables			
Présence d'une signature (architecte, entrepreneur)			
Date de construction inscrite			

Cadastre d'Aniche



Les informations contenues sur les cartes ne sont pas contractuelles, elles ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité de la collectivité.

FICHE n°74

Identification	
Numéro	27 RDF
Date du repérage	05-juil-22
Adresse	27 rue Denfert-Rochereau
Fonction	
Propriétaire	
Occupant actuel	

Documentation et analyse	
Commanditaire	
Datation ou éléments historiques	dernier quart du XIXème siècle
Sources	
Archives écrites	
Iconographie ancienne	
Bibliographie	
Commentaire : éléments remarquables ou représentatifs, analyse stylistique	

À souligner	décors de briques important

Description			Intérêt	Altérations
	Façade	à l'arrière d'un muret et jardinet		
	Matériaux	briques et briques silico-calcaires		
	Composition	5 travées, 2 niveaux		
	Baies	arc surbaissé		
	Porte	arc surbaissé		
	Toiture	2 pans		
	Lucarnes			
	Matériaux	tuiles		
	Eléments décoratifs remarquables	assises alternées de briques, pilastres aux angles et piedroits des baies		
	Parties extérieures			
	Jardin ou cour			
	Eléments de clôture	mur avec décors géométriques de briques remarquable	**	
	Présence d'une signature (architecte, entrepreneur)			
	Date de construction inscrite			

Cadastre d'Aniche



Les informations contenues sur les cartes ne sont pas contractuelles, elles ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité de la collectivité.

FICHE n°75

Identification		
	Numéro	7 RD
	Date du repérage	31-mai-22
	Adresse	7 rue Domisse
	Fonction	Habitation
	Propriétaire	
	Occupant actuel	

Documentation et analyse		
	Commanditaire	
	Datation ou éléments historiques	
	Sources	
	Archives écrites	
	Iconographie ancienne	
	Bibliographie	
	Commentaire : éléments remarquables ou représentatifs, analyse stylistique	

À souligner	Décors de briques et présence rare de lambrequins (cachant le coffre des volets)

Description			Intérêt	Altérations
	Façade	sur rue		
	Matériaux	briques, enduit, bois		
	Composition	3 travées, 2 niveaux		
	Baies	en linteau		
	Porte	à imposte vitrée, en linteau		
	Toiture	2 pans		
	Lucarnes			
	Matériaux	tuiles		
	Eléments décoratifs remarquables	joints hollandais	*	
	Parties extérieures			
	Jardin ou cour			
	Eléments de clôture			
	Présence d'une signature (architecte, entrepreneur)			
	Date de construction inscrite			

Cadastre d'Aniche



Les informations contenues sur les cartes ne sont pas contractuelles, elles ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité de la collectivité.

	Identification
Numéro	239-239bis BD
Date du repérage	05-juil-22
Adresses	239 boulevard Drion
Fonction	ancienne brasserie Fassiaux
Propriétaire	
Occupant actuel	

	Documentation et analyse
Commanditaire	
Datation ou éléments historiques	Deuxième quart XIXème siècle (?)
Sources	
Archives écrites	
Iconographie ancienne	
Bibliographie	
Commentaire : éléments remarquables ou représentatifs, analyse stylistique	

	Description	Intérêt	Altérations
Description de l'ensemble	Deux maisons ornées de pilastres de briques		
Matériaux de la façade	briques, métal, enduit		
Toiture			
Matériaux de la toiture	tuiles		
Éléments décoratifs remarquables	pilastres de briques		
Présence d'une signature (architecte, entrepreneur)			
Date de construction inscrite			

À souligner	bâtiment atypique mixte habitation/ activité, de volume assez bas.

Cadastre d'Aniche



Les informations contenues sur les cartes ne sont pas contractuelles, elles ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité de la collectivité.

FICHE n°77

Identification	**Numéro**	141 BD
	Date du repérage	05-juil-22
	Adresse	141 Boulevard Drion
	Fonction	Habitation
	Propriétaire	
	Occupant actuel	

Documentation et analyse	**Commanditaire**	
	Datation ou éléments historiques	Premier quart XXème siècle
	Sources	
	Archives écrites	
	Iconographie ancienne	
	Bibliographie	
	Commentaire : éléments remarquables ou représentatifs, analyse stylistique	

À souligner	compositon originale style villa, avec avant-corps latéral et mur-pignon

			Intérêt	Altérations
Description	**Façade**	à l'arrière d'un jardinet		
	Matériaux	briques et briques silico-calcaires		
	Composition	2 travées, 3 niveaux, plan en L, avec avant-corps en partie gauche, terminé par un pignon	*	
	Baies	en arc surbaissé, petites baies étroites pour l'escalier		
	Porte	non visible, accès sur le côté		
	Toiture	en deux parties, en bâtière		
	Lucarnes	en demi-cercle		
	Matériaux	tuiles		
	Eléments décoratifs remarquables	discrets décors de briques soulignant les baies et les angles		
	Parties extérieures			
	Jardin ou cour	jardinet		
	Eléments de clôture			
	Présence d'une signature (architecte, entrepreneur)			
	Date de construction inscrite			

Cadastre d'Aniche



Les informations contenues sur les cartes ne sont pas contractuelles, elles ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité de la collectivité.

FICHE n°78

Identification		
	Numéro	26 BD
	Date du repérage	12-juil-22
	Adresse	26 Boulevard Drion
	Fonction	Habitation
	Propriétaire	
	Occupant actuel	

Documentation et analyse		
	Commanditaire	
	Datation ou éléments historiques	Dernier quart XIXème ou premier quart XXème
	Sources	
	Archives écrites	
	Iconographie ancienne	
	Bibliographie	
	Commentaire : éléments remarquables ou représentatifs, analyse stylistique	

À souligner	rares décors en grès intacts et briques émaillées

Description			Intérêt	Altérations
	Façade	sur rue		
	Matériaux	briques, briques émaillées, grès		
	Composition	2 niveaux, 2 travées		
	Baies	arc surbaissé, décor de briques émaillées		
	Porte	arc surbaissé, décor de briques émaillées		
	Toiture	deux pans		
	Lucarnes			
	Matériaux	tuiles		
	Eléments décoratifs remarquables	cabochons de grès, briques émaillées	**	
	Parties extérieures	décrotte-chausse en place		
	Jardin ou cour			
	Eléments de clôture			
	Présence d'une signature (architecte, entrepreneur)			
	Date de construction inscrite			



Cadastre d'Aniche



Les informations contenues sur les cartes ne sont pas contractuelles, elles ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité de la collectivité.

FICHE n°79

Identification	
Numéro	24 BD
Date du repérage	12-juil-22
Adresse	24 Boulevard Droon
Fonction	Habitation
Propriétaire	
Occupant actuel	

Documentation et analyse	
Commanditaire	
Datation ou éléments historiques	Dernier quart du XIXème siecle
Sources	
Archives écrites	
Iconographie ancienne	
Bibliographie	
Commentaire : éléments remarquables ou représentatifs, analyse stylistique	

À souligner	Façade ayant gardé ses dispositions d'origine : chéneau, menuiseries de fenêtres et portes, ferronneries

Description		Intérêt	Altérations
Façade	sur rue		
Matériaux	briques, briques émaillées		
Composition	2 niveaux, 2 travées		
Baies	en arc surbaissé, briques émaillées		
Porte	porte d'origine avec grille de ferronnrie	*	
Toiture	2 pans		
Lucarnes			
Matériaux	tuiles		
Eléments décoratifs remarquables	briques émaillées, grilles de soupiraux	*	
Parties extérieures			
Jardin ou cour			
Eléments de clôture			
Présence d'une signature (architecte, entrepreneur)			
Date de construction inscrite			

Cadastre d'Aniche

Les informations contenues sur les cartes ne sont pas contractuelles, elles ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité de la collectivité.

FICE n°80

Identification		
	Numéro	13 BD
	Date du repérage	22-juil-22
	Adresse	13 boulevard Drion
	Fonction	Habitation
	Propriétaire	
	Occupant actuel	

Documentation et analyse		
	Commanditaire	
	Datation ou éléments historiques	1856
	Sources	
	Archives écrites	
	Iconographie ancienne	
	Bibliographie	
	Commentaire : éléments remarquables ou représentatifs, analyse stylistique	

À souligner	date inscrite avec les fers d'ancrage, pignon sur l'angle remarqauble (baies en plein cintre)

Description			Intérêt	Altérations
	Façade	sur rue		
	Matériaux	briques		
	Composition	5 travées, 2 niveaux	*	
	Baies	encadrement de briques en relief		
	Porte	encadrement de briques en relief		
	Toiture	2 pans		
	Lucarnes			
	Matériaux	tuiles		
	Eléments décoratifs remarquables	frises de briques placées sur la pointe soulignant les niveaux	*	
	Parties extérieures			
	Jardin ou cour			
	Eléments de clôture			
	Présence d'une signature (architecte, entrepreneur)			
	Date de construction inscrite	1856	*	

Cadastre d'Aniche



Les informations contenues sur les cartes ne sont pas contractuelles, elles ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité de la collectivité.

FICHE n°81

Identification	**Numéro**	15 RD
	Date du repérage	30-mai-22
	Adresse	15 rue Ducret
	Fonction	Habitation
	Propriétaire	
	Occupant actuel	

Documentation et analyse	**Commanditaire**	
	Datation ou éléments historiques	Premier quart XXème siècle
	Sources	
	Archives écrites	
	Iconographie ancienne	
	Bibliographie	
	Commentaire : éléments remarquables ou représentatifs, analyse stylistique	

À souligner	Traitement raffiné des ouvertures, excellent état de conservation de la façade

			Intérêt	Altérations
Description	**Façade**	sur rue		
	Matériaux	pierre, briques, briques émaillées, briques silico-calcaires		
	Composition	2 niveaux, 2 travées		
	Baies	1er niveau : baie en arc surbaissé, 2nd niveau : baies jumelées en plein cintre	*	
	Porte	en renfoncement sous porche, avec imposte vitrée, sous arc plein cintre		
	Toiture	2 pans		
	Lucarnes			
	Matériaux	tuiles		
	Eléments décoratifs remarquables	joli couronnement des baies : claveaux alternant briques et briques émaillées, clef moulurée avec moulure en enroulement, frises de briques en lien avec consoles soutenant la corniche	*	
	Parties extérieures			
	Jardin ou cour			
	Eléments de clôture			
	Présence d'une signature (architecte, entrepreneur)			
	Date de construction inscrite			

Cadastre d'Aniche



Les informations contenues sur les cartes ne sont pas contractuelles, elles ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité de la collectivité.

FICHE n°82

Identification		
	Numéro	27 RD
	Date du repérage	30-mai-22
	Adresse	27 rue Ducret
	Fonction	Habitation
	Propriétaire	
	Occupant actuel	

Documentation et analyse		
	Commanditaire	
	Datation ou éléments historiques	Deuxième quart XXème siècle
	Sources	
	Archives écrites	
	Iconographie ancienne	
	Bibliographie	
	Commentaire : éléments remarquables ou représentatifs, analyse stylistique	Style art-déco : formes géométriques des baies, jeux de briques, couleur de la brique. À comparer avec n°31 à 39 rue Ducret (Style art-déco : formes géométriques des baies, jeux de briques, couleur de la brique)

À souligner	Remarquable porte conservée

Description			Intérêt	Altérations
	Façade	sur rue, avec garage latéral		
	Matériaux	briques, enduits et bois		
	Composition	2 niveaux, 2 travées		
	Baies	1er niveau : plein cintre, 2nd niveau à pans coupés et oculus en forme de hexagone, motif d'enroulement		
	Porte	à pans coupés, menuiserie conservée (grille, imposte vitrée)	**	
	Toiture	2 pans		
	Lucarnes			
	Matériaux	tuiles		
	Eléments décoratifs remarquables	Motifs variés de briques, enduits imitant la pierre		
	Parties extérieures			
	Jardin ou cour			
	Eléments de clôture			
	Présence d'une signature (architecte, entrepreneur)			
	Date de construction inscrite			

Cadastre d'Aniche



Les informations contenues sur les cartes ne sont pas contractuelles, elles ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité de la collectivité.

FICHE n°83

Identification		
	Numéro	29 RD
	Date du repérage	30-mai-22
	Adresse	29 rue Ducret
	Fonction	Habitation
	Propriétaire	
	Occupant actuel	

Documentation et analyse		
	Commanditaire	
	Datation ou éléments historiques	Deuxième quart du XXème siècle
	Sources	
	Archives écrites	
	Iconographie ancienne	
	Bibliographie	
	Commentaire : éléments remarquables ou représentatifs, analyse stylistique	De style art-déco géométrique, proche du 35 rue Ducret

À souligner	Porte d'origine conservée

Description			Intérêt	Altérations
	Façade	sur rue avec garage		
	Matériaux	brique et enduit, bois		
	Composition	2 niveaux, 2 travées, petite fenêtre à droite de l'entrée		
	Baies	à linteaux, à appui en ciment		
	Porte	à imposte vitrée, à linteau, menuiserie d'origine		
	Toiture	deux pans		
	Lucarnes			
	Matériaux	tuiles		
	Eléments décoratifs remarquables	moulures de briques marquant une structuration verticale	*	
	Parties extérieures			
	Jardin ou cour			
	Eléments de clôture			
	Présence d'une signature (architecte, entrepreneur)			
	Date de construction inscrite			



Cadastre d'Aniche



Les informations contenues sur les cartes ne sont pas contractuelles, elles ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité de la collectivité.

FICHE n°84

Identification		
	Numéro	31RD
	Date du repérage	30-mai-22
	Adresse	31 rue Ducret
	Fonction	Habitation
	Propriétaire	
	Occupant actuel	

Documentation et analyse		
	Commanditaire	
	Datation ou éléments historiques	Deuxième quart du XXème siècle
	Sources	
	Archives écrites	
	Iconographie ancienne	
	Bibliographie	
	Commentaire : éléments remarquables ou représentatifs, analyse stylistique	Style art-déco : formes géométriques des baies, jeux de briques, couleur orangée de la brique.

À souligner	remarquable exemple de style art-déco, avec une belle variation dans les formes des ouvertures

Description			Intérêt	Altérations
	Façade	sur rue, garage côté droit		
	Matériaux	brique, enduit et bois		
	Composition	2 niveaux, 2 travées		
	Baies	1er niveau : plein cintre, 2nd niveau, à pans coupés, et oculus en octogone		
	Porte	à pans coupés, à imposte vitré		Porte moderne
	Toiture	deux pans		
	Lucarnes			
	Matériaux	tuiles		
	Eléments décoratifs remarquables	jeux de briques (bossage partie haute) ; briques posées sur le petit côté, moulures, et soulignement des structures avec parties enduites	*	
	Parties extérieures			
	Jardin ou cour			
	Eléments de clôture			
	Présence d'une signature (architecte, entrepreneur)			
	Date de construction inscrite			

Cadastre d'Aniche



Les informations contenues sur les cartes ne sont pas contractuelles, elles ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité de la collectivité.

FICHE n°85

Identification	**Numéro**	33 RD
	Date du repérage	30-mai-22
	Adresse	33 rue Ducret
	Fonction	Habitation
	Propriétaire	
	Occupant actuel	

Documentation et analyse	**Commanditaire**	
	Datation ou éléments historiques	Deuxième quart du XXème siècle
	Sources	
	Archives écrites	
	Iconographie ancienne	
	Bibliographie	
	Commentaire : éléments remarquables ou représentatifs, analyse stylistique	style art-déco : formes géométriques des baies, jeux de briques, couleur de la brique

À souligner	maison jumelle avec le 31

			Intérêt	Altérations
Description	**Façade**	avec garage sur le côté gauche, surélévation ajoutée sur le garage		*
	Matériaux	briques, enduits, bois		
	Composition	2 niveaux, 2 travées		
	Baies	1er niveau : arc en plein cintre, 2nd niveau : linteaux à pans coupés, avec fenêtre en forme de losange, appuis sous forme de jardinière		
	Porte	à pans coupés, à imposte vitrée		
	Toiture	2 pans		
	Lucarnes			
	Matériaux	tuiles		
	Eléments décoratifs remarquables	jeux de briques, formes géométriques des ouvertures, alternance briques et enduits	*	
	Parties extérieures			
	Jardin ou cour			
	Eléments de clôture			
	Présence d'une signature (architecte, entrepreneur)			
	Date de construction inscrite			

Cadastre d'Aniche



Les informations contenues sur les cartes ne sont pas contractuelles, elles ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité de la collectivité.

FICHE n°86

Identification		
	Numéro	35 RD
	Date du repérage	30-mai-22
	Adresse	35 rue Ducret
	Fonction	Habitation
	Propriétaire	
	Occupant actuel	

Documentation et analyse		
	Commanditaire	
	Datation ou éléments historiques	Deuxième quart Xxème siècle
	Sources	
	Archives écrites	
	Iconographie ancienne	
	Bibliographie	
	Commentaire : éléments remarquables ou représentatifs, analyse stylistique	

À souligner	Originalité de la composition générale et des détails décoratifs

Description			Intérêt	Altérations
	Façade	sur rue avec garage		
	Matériaux	briques oranges, enduit, bois		
	Composition	2 niveaux, 3 travées		
	Baies	1er niveau : plein cintre, 2nd niveau à linteau, avec appui en ciment		
	Porte	porte cochère à imposte vitrée		
	Toiture	à deux pans		
	Lucarnes			
	Matériaux	tuiles		
	Eléments décoratifs remarquables	grilles des soupiraux, moulures dessinées par les briques, liaisonnement vertical des travées	*	
	Parties extérieures			
	Jardin ou cour			
	Eléments de clôture			
	Présence d'une signature (architecte, entrepreneur)			
	Date de construction inscrite			

Cadastre d'Aniche



Les informations contenues sur les cartes ne sont pas contractuelles, elles ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité de la collectivité.

FICHE n°87

Identification	**Numéro**	37 RD
	Date du repérage	30-mai-22
	Adresse	37 rue Ducret
	Fonction	Habitation
	Propriétaire	
	Occupant actuel	

Documentation et analyse	**Commanditaire**	
	Datation ou éléments historiques	2ème quart du XXème siècle
	Sources	
	Archives écrites	
	Iconographie ancienne	
	Bibliographie	
	Commentaire : éléments remarquables ou représentatifs, analyse stylistique	Style art-déco : géométrisation des formes, présence d'enduits, briques orange

À souligner	menuiseries d'origine

			Intérêt	Altérations
Description	**Façade**	Porte de garage sur le côté		
	Matériaux	briques, bois, enduits		joints refaits et taches d'humidité ?
	Composition	2 niveaux, 2 travées		
	Baies	Premier niveau : en plein cintre, menuiseries conservées, second niveau oculus ovale, et linteau		
	Porte	arc surhaussé, avec clef, à imposte vitrée, porte d'origine conservée		
	Toiture	2 pans		
	Lucarnes			
	Matériaux	tuiles		
	Eléments décoratifs remarquables	Jeux d'appareillage de briques, porte		
	Parties extérieures			
	Jardin ou cour			
	Eléments de clôture			
	Présence d'une signature (architecte, entrepreneur)			
	Date de construction inscrite			

Cadastre d'Aniche



Les informations contenues sur les cartes ne sont pas contractuelles, elles ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité de la collectivité.

FICHEn°88

Identification	**Numéro**	39 RD
	Date du repérage	30-mai-22
	Adresse	39 rue Ducret
	Fonction	Habitation
	Propriétaire	
	Occupant actuel	

Documentation et analyse	**Commanditaire**	
	Datation ou éléments historiques	Deuxième quart XXème siècle
	Sources	
	Archives écrites	
	Iconographie ancienne	
	Bibliographie	
	Commentaire : éléments remarquables ou représentatifs, analyse stylistique	style art-déco : géométrisation des formes, alternance enduits/ briques, briques orange

À souligner	Porte art-déco d'origine

			Intérêt	Altérations
Description	**Façade**	sur rue		
	Matériaux	briques, briques de parement, enduits, bois		
	Composition	2 niveaux, 2 travées		
	Baies	1er niveau, encadrement angles coupés, second niveau : arc surbaissé		
	Porte	arc surhaussé, à imposte vitrée	**	
	Toiture	2 pans		
	Lucarnes			
	Matériaux	tuiles		
	Eléments décoratifs remarquables	jeux de briques en damier		
	Parties extérieures			
	Jardin ou cour			
	Eléments de clôture			
	Présence d'une signature (architecte, entrepreneur)			
	Date de construction inscrite			

Cadastre d'Aniche



Les informations contenues sur les cartes ne sont pas contractuelles, elles ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité de la collectivité.

FICHE n°89

Identification		
	Numéro	52 RD
	Date du repérage	30-mai-22
	Adresse	52 rue Ducret
	Fonction	Habitation
	Propriétaire	
	Occupant actuel	

Documentation et analyse		
	Commanditaire	
	Datation ou éléments historiques	Premier quart XXème siècle
	Sources	
	Archives écrites	
	Iconographie ancienne	
	Bibliographie	
	Commentaire : éléments remarquables ou représentatifs, analyse stylistique	

À souligner	Décors et taille de la corniche, portée à l'angle par un pilastre d'ordre colossal

Description			Intérêt	Altérations
	Façade	sur rue		
	Matériaux	enduit en soubassement, briques, briques silico-calcaire, bois		
	Composition	2 niveaux, 3 travées		
	Baies	en arc surbaissé, souligné de briques imitant les claveaux, avec clef centrale		
	Porte			
	Toiture	toit brisé		
	Lucarnes			
	Matériaux	brisis : ardoises, terrasson : tuiles		
	Eléments décoratifs remarquables	frise de céramique alternant avec les briques, corniche très saillante	*	
	Parties extérieures			
	Jardin ou cour			
	Eléments de clôture			
	Présence d'une signature (architecte, entrepreneur)			
	Date de construction inscrite			

Cadastre d'Aniche



Les informations contenues sur les cartes ne sont pas contractuelles, elles ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité de la collectivité.

FICHE n°90

Identification		
	Numéro	60 RD
	Date du repérage	07-juin-22
	Adresse	62 rue Ducret
	Fonction	Habitation
	Propriétaire	
	Occupant actuel	

Documentation et analyse		
	Commanditaire	
	Datation ou éléments historiques	dernier quart XIXème siècle, ou premier quart XXème siècle
	Sources	
	Archives écrites	
	Iconographie ancienne	
	Bibliographie	
	Commentaire : éléments remarquables ou représentatifs, analyse stylistique	

À souligner	bon état général de la façade

Description			Intérêt	Altérations
	Façade	Sur rue		
	Matériaux	pierres, briques, bois		
	Composition	3 travées, 2 niveaux		
	Baies	en arc surbaissé, clef d'arc		
	Porte	à imposte vitrée, arc surbaissé, clef d'arc		
	Toiture	deux pans		
	Lucarnes			
	Matériaux	tuiles		
	Eléments décoratifs remarquables	rehauts et moulures de pierre, encadrements de briques (pilastres qui montent de fond)	*	
	Parties extérieures			
	Jardin ou cour			
	Eléments de clôture			
	Présence d'une signature (architecte, entrepreneur)			
	Date de construction inscrite			

Cadastre d'Aniche



Les informations contenues sur les cartes ne sont pas contractuelles, elles ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité de la collectivité.

FICHE n°90

Identification		
	Numéro	60 RD
	Date du repérage	07-juin-22
	Adresse	62 rue Ducret
	Fonction	Habitation
	Propriétaire	
	Occupant actuel	

Documentation et analyse		
	Commanditaire	
	Datation ou éléments historiques	dernier quart XIXème siècle, ou premier quart XXème siècle
	Sources	
	Archives écrites	
	Iconographie ancienne	
	Bibliographie	
	Commentaire : éléments remarquables ou représentatifs, analyse stylistique	

À souligner	bon état général de la façade

Description			Intérêt	Altérations
	Façade	Sur rue		
	Matériaux	pierres, briques, bois		
	Composition	3 travées, 2 niveaux		
	Baies	en arc surbaissé, clef d'arc		
	Porte	à imposte vitrée, arc surbaissé, clef d'arc		
	Toiture	deux pans		
	Lucarnes			
	Matériaux	tuiles		
	Eléments décoratifs remarquables	rehauts et moulures de pierre, encadrements de briques (pilastres qui montent de fond)	*	
	Parties extérieures			
	Jardin ou cour			
	Eléments de clôture			
	Présence d'une signature (architecte, entrepreneur)			
	Date de construction inscrite			

Cadastre d'Aniche



Les informations contenues sur les cartes ne sont pas contractuelles, elles ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité de la collectivité.

FICHE n°92

	Identification
Numéro	70-74 RD
Date du repérage	30-mai-22
Adresses	70 à 74 rue Ducret
Fonction	Habitation
Propriétaire	
Occupant actuel	

	Documentation et analyse
Commanditaire	
Datation ou éléments historiques	Dernier quart XIXème siècle
Sources	
Archives écrites	
Iconographie ancienne	
Bibliographie	
Commentaire : éléments remarquables ou représentatifs, analyse stylistique	Teintes orangées des briques, importance des frises décoratives

	Description	Intérêt	Altérations
Description de l'ensemble	Trois maisons avec frises de carreaux ciment continues, et briques émaillées jaunes et oranges soulignant les ouvertures		menuiseries remplacées et corniche moderne
Matériaux de la façade	Enduit ciment, briques, bois		
Toiture	2 pans		
Matériaux de la toiture	tuiles		
Éléments décoratifs remarquables	briques de couleurs, carreaux de céramique	*	
Présence d'une signature (architecte, entrepreneur)			
Date de construction inscrite			

À souligner	Riche décor de briques et carreaux de céramiques

Cadastre d'Aniche



Les informations contenues sur les cartes ne sont pas contractuelles, elles ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité de la collectivité.

FICHE n°93

Identification	**Numéro**	37 RJF
	Date du repérage	18-mai-22
	Adresse	37 rue Jules Ferry
	Fonction	Habitation
	Propriétaire	
	Occupant actuel	

Documentation et analyse	**Commanditaire**	
	Datation ou éléments historiques	Premier quart XXème siècle
	Sources	
	Archives écrites	
	Iconographie ancienne	
	Bibliographie	
	Commentaire : éléments remarquables ou représentatifs, analyse stylistique	

À souligner	Bon état général, décor de briques très élaboré

			Intérêt	Altérations
Description	**Façade**	à l'arrière d'un jardinet		
	Matériaux	Briques rouges et briques silico-calcaires	*	
	Composition	2 niveaux, 2 travées	*	
	Baies	arc surbaissé à claveaux de briques alternativement rouges et blanches, baie large au premier niveau, baies jumelées au second niveau	*	
	Porte			
	Toiture	à deux pans		
	Lucarnes			
	Matériaux	tuiles		
	Eléments décoratifs remarquables	chaine harpée de briques, arcs des baies, et frises de briques alternant avec les consoles de bois soutenant la corniche	*	
	Parties extérieures			
	Jardin ou cour	jardinet		
	Eléments de clôture	grille et un pilastre de briques sur le côté		
	Présence d'une signature (architecte, entrepreneur)			
	Date de construction inscrite			

Cadastre d'Aniche



Les informations contenues sur les cartes ne sont pas contractuelles, elles ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité de la collectivité.

FICHE n°94

Identification	
Numéro	51 RFL
Date du repérage	30-mai-22
Adresse	51 et 53 rue des frères Lemaire
Fonction	
Propriétaire	
Occupant actuel	

Documentation et analyse	
Commanditaire	
Datation ou éléments historiques	Premier quart XXème siècle
Sources	
Archives écrites	
Iconographie ancienne	
Bibliographie	
Commentaire : éléments remarquables ou représentatifs, analyse stylistique	

À souligner	Conservation des éléments décoratifs, des menuiseries et de la corniche

Description		Intérêt	Altérations
Façade			
Matériaux	briques, briques silico-calcaire, briques émaillées bleues, corniche en bois		
Composition	2 niveaux, 2 travées		
Baies	arc surbaissé, décor de briques silico-calcaire et briques émaillées, menuiseries courbes d'origine	*	
Porte	à imposte vitrée, porte d'origine conservée	*	
Toiture	2 pans		
Lucarnes			
Matériaux	tuiles		
Eléments décoratifs remarquables	décors de briques au dessus des baies	*	
Parties extérieures			
Jardin ou cour			
Eléments de clôture			
Présence d'une signature (architecte, entrepreneur)			
Date de construction inscrite			

Cadastre d'Aniche



Les informations contenues sur les cartes ne sont pas contractuelles, elles ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité de la collectivité.

FICHE n°95

Identification		
	Numéro	8 RG
	Date du repérage	31-mai-22
	Adresse	8 rue Gambetta
	Fonction	
	Propriétaire	
	Occupant actuel	

Documentation et analyse		
	Commanditaire	
	Datation ou éléments historiques	Premier ou deuxième quart XXème siècle ?
	Sources	
	Archives écrites	
	Iconographie ancienne	
	Bibliographie	
	Commentaire : éléments remarquables ou représentatifs, analyse stylistique	Maison datant de la fin du XIX ème siècle, peut-être remaniée après la première guerre (suite à bombardement ?)

À souligner	Décors de briques et de ferronnerie

Description			Intérêt	Altérations
	Façade	à l'arrière d'un jardin et d'une grille		
	Matériaux	briques		
	Composition	Avant-corps central composé de deux ailes, composé de 2 travées centrales, et 1 sur les côtés, 2 niveaux pour l'ensemble		
	Baies	Arc surbaissé, oculus ovale au second niveau		
	Porte	Sur le côté, avec grille et marquise	*	
	Toiture	en pavillon, toit plat sur les côtés (?)		
	Lucarnes			
	Matériaux	ardoises	*	
	Eléments décoratifs remarquables	Ferronnerie (garde-corps au fenêtres, grille de porte et grille de propriété), jeux de briques		
	Parties extérieures			
	Jardin ou cour	jardin		
	Eléments de clôture	mur avec décorations de briques et grille remarquable	*	
	Présence d'une signature (architecte, entrepreneur)			
	Date de construction inscrite			

Cadastre d'Aniche



Les informations contenues sur les cartes ne sont pas contractuelles, elles ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité de la collectivité.

FICHE n°96

Identification	**Numéro**	13 RG
	Date du repérage	31-mai-22
	Adresse	13 rue Gambetta
	Fonction	
	Propriétaire	
	Occupant actuel	

Documentation et analyse	**Commanditaire**	
	Datation ou éléments historiques	vers 1910
	Sources	orale
	Archives écrites	
	Iconographie ancienne	
	Bibliographie	
	Commentaire : éléments remarquables ou représentatifs, analyse stylistique	Façade symétrique présentant des motifs décoratifs originaux : bow-window, décors de briques, ferronneries

À souligner	Composition originale en bow-window et symétrie, conservation des décors d'origine

			Intérêt	Altérations
Description	**Façade**	A l'arrière de la rue, le long d'un muret		
	Matériaux	Enduit, briques, ardoise, bois		
	Composition	2 niveaux, 3 travées, symétrique		
	Baies	en arc surbaissé, et sur les côtés au 1er niveau : baies triples disposées en deux avants-corps, avec couverture en ardoises	*	
	Porte	arc surbaissé, imposte vitrée		
	Toiture	2 pans		
	Lucarnes			
	Matériaux	tuiles		
	Eléments décoratifs remarquables	Briques placées sur la pointe (motifs en carrés sur les allèges et trumeaux) et en frise sous la corniche	*	
	Parties extérieures			
	Jardin ou cour	jardinet		
	Eléments de clôture	grille à motifs stylisés	*	
	Présence d'une signature (architecte, entrepreneur)			
	Date de construction inscrite			

Cadastre d'Aniche



Les informations contenues sur les cartes ne sont pas contractuelles, elles ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité de la collectivité.

FICHE n°97

Identification		
	Numéro	31 RG
	Date du repérage	31-mai-22
	Adresse	31 rue Gambetta
	Fonction	
	Propriétaire	
	Occupant actuel	

Documentation et analyse		
	Commanditaire	
	Datation ou éléments historiques	dernier quart XIXème
	Sources	
	Archives écrites	
	Iconographie ancienne	
	Bibliographie	
	Commentaire : éléments remarquables ou représentatifs, analyse stylistique	

À souligner	ensemble qui forme l'angle de la rue

Description			Intérêt	Altérations
	Façade	Sur deux rues, angle et développement égal sur les deux façades		
	Matériaux	Briques, briques silico-calcaire		
	Composition	2 niveaux, 3 travées par face		
	Baies	arc surbaissé		
	Porte	arc surbaissé		
	Toiture	toit brisé		
	Lucarnes	sur angle		*
	Matériaux	ardoises et parties en tuiles		
	Eléments décoratifs remarquables	structuration en pilastres marquant les travées		
	Parties extérieures			
	Jardin ou cour			
	Eléments de clôture			
	Présence d'une signature (architecte, entrepreneur)			
	Date de construction inscrite			

Cadastre d'Aniche



Les informations contenues sur les cartes ne sont pas contractuelles, elles ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité de la collectivité.

FICHE n°98

Identification		
	Numéro	4 RJJ
	Date du repérage	18-mai-22
	Adresse	4 rue Jean Jaurès
	Fonction	Habitation
	Propriétaire	
	Occupant actuel	

Documentation et analyse		
	Commanditaire	
	Datation ou éléments historiques	Dernier quart XIX ème ?
	Sources	
	Archives écrites	
	Iconographie ancienne	
	Bibliographie	
	Commentaire : éléments remarquables ou représentatifs, analyse stylistique	

À souligner	Conservation des élévations et percements d'origine

Description			Intérêt	Altérations
	Façade	sur rue		
	Matériaux	Briques enduites		
	Composition	2 niveaux, 5 travées		
	Baies			
	Porte	à imposte vitrée		
	Toiture	à deux pans		
	Lucarnes			
	Matériaux	tuiles		
	Eléments décoratifs remarquables	décor d'enduit remarquable, imitant le "briques et pierres", baies surmontées de claveaux avec clefs passantes à bossages surdimensionnées	*	
	Parties extérieures			
	Jardin ou cour			
	Eléments de clôture			
	Présence d'une signature (architecte, entrepreneur)			
	Date de construction inscrite			

Cadastre d'Aniche



Les informations contenues sur les cartes ne sont pas contractuelles, elles ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité de la collectivité.

FICHE n°99

Identification		
	Numéro	13 RJJ
	Date du repérage	18-mai-22
	Adresse	13 rue Jean Jaurès
	Fonction	
	Propriétaire	
	Occupant actuel	

Documentation et analyse		
	Commanditaire	
	Datation ou éléments historiques	Dernier quart XIXème siècle
	Sources	
	Archives écrites	
	Iconographie ancienne	
	Bibliographie	
	Commentaire : éléments remarquables ou représentatifs, analyse stylistique	Forme arrondie de l'encadrement général en briques que l'on retrouve sur d'autres façades à Aniche

À souligner	Richesse du décor de briques et finesse des enduits

Description			Intérêt	Altérations
	Façade	sur rue		
	Matériaux	briques, soubassements et enduits		
	Composition	2 niveaux, 4 travées		
	Baies	en arc surbaissé		
	Porte			
	Toiture	deux pans		
	Lucarnes			
	Matériaux	tuiles		
	Eléments décoratifs remarquables	encadrements des baies en briques, et encadrement mouluré général de l'étage supérieur, modillons de briques, dessin de l'enduit en forme de losange au niveau du soubassement, pierres d'emmarchement roses	**	
	Parties extérieures			
	Jardin ou cour			
	Eléments de clôture			
	Présence d'une signature (architecte, entrepreneur)			
	Date de construction inscrite			

Cadastre d'Aniche



Les informations contenues sur les cartes ne sont pas contractuelles, elles ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité de la collectivité.

FICHE n°100

Identification		
	Numéro	14 RJJ
	Date du repérage	18-mai-22
	Adresse	14 rue Jean Jaurès
	Fonction	Ancien presbytère
	Propriétaire	co-propriété
	Occupant actuel	

Documentation et analyse		
	Commanditaire	Curé Lecocq
	Datation ou éléments historiques	Entre 1852 et 1880
	Sources	orale
	Archives écrites	
	Iconographie ancienne	
	Bibliographie	
	Commentaire : éléments remarquables ou représentatifs, analyse stylistique	

À souligner	façade conservée dans ses ouvertures et toiture

Description			Intérêt	Altérations
	Façade	à l'arrière de la rue		
	Matériaux	briques, fers d'ancrage		
	Composition	5 travées, deux niveaux		
	Baies	arc surbaissé		
	Porte			
	Toiture	à croupe		
	Lucarnes	grande lucarne, baie cintrée	*	
	Matériaux	tuiles		
	Eléments décoratifs remarquables	pilastres et moulures de briques qui soulignent la structuration	*	
	Parties extérieures			
	Jardin ou cour	jardinet		
	Eléments de clôture			
	Présence d'une signature (architecte, entrepreneur)			
	Date de construction inscrite			

Cadastre d'Aniche



Les informations contenues sur les cartes ne sont pas contractuelles, elles ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité de la collectivité.

FICHE n°101

Identification		
	Numéro	71 JJ
	Date du repérage	20-avr-22
	Adresse	71 rue Jean Jaurès
	Fonction	Habitation
	Propriétaire	
	Occupant actuel	

Documentation et analyse		
	Commanditaire	
	Datation ou éléments historiques	Dernier quart du XIXème siècle ou premier quart XXème
	Sources	
	Archives écrites	
	Iconographie ancienne	
	Bibliographie	
	Commentaire : éléments remarquables ou représentatifs, analyse stylistique	

À souligner	Ouvertures en place et décor de briques original

Description			Intérêt	Altérations
	Façade	sur rue		
	Matériaux	briques et briques silico-calcaires, chéneau en bois	*	
	Composition	2 niveaux, trois travées	*	
	Baies	en arc surbaissé, orné de briques blanches		
	Porte	décor identique		
	Toiture	deux pans		
	Lucarnes			
	Matériaux	tuiles		
	Eléments décoratifs remarquables	décor de briques blanches : arc surbaissé, bandeau, damier, faux entablement	*	
	Parties extérieures			
	Jardin ou cour			
	Eléments de clôture			
	Présence d'une signature (architecte, entrepreneur)			
	Date de construction inscrite			

Cadastre d'Aniche

Les informations contenues sur les cartes ne sont pas contractuelles, elles ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité de la collectivité.

FICHE n°102

Identification		
	Numéro	81 RJJ
	Date du repérage	20-avr-22
	Adresse	81 rue Jean Jaurès
	Fonction	ferme ?
	Propriétaire	
	Occupant actuel	

Documentation et analyse		
	Commanditaire	Ferme Gryselyn
	Datation ou éléments historiques	Deuxième quart XIXème sicèle (?)
	Sources	orale
	Archives écrites	
	Iconographie ancienne	
	Bibliographie	
	Commentaire : éléments remarquables ou représentatifs, analyse stylistique	

À souligner	bonne conservation des élévations et porte cochère latérale

Description			Intérêt	Altérations
	Façade	sur rue		
	Matériaux	soubassement pierre, briques orangées, fers d'ancrage		
	Composition	5 travées, 2 niveaux	*	
	Baies	à linteau de briques		
	Porte	grande porte cochère à arc surbaissé	*	
	Toiture	2 pans		
	Lucarnes	RAS		
	Matériaux	Tuiles		
	Eléments décoratifs remarquables	Haute frise de briques pour le couronnement de la façade, moulures de briques pour structurer les niveaux	*	
	Parties extérieures			
	Jardin ou cour			
	Eléments de clôture			
	Présence d'une signature (architecte, entrepreneur)			
	Date de construction inscrite			

Cadastre d'Aniche



Les informations contenues sur les cartes ne sont pas contractuelles, elles ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité de la collectivité.

FICHE n°103

Identification		
	Numéro	143 RJJ
	Date du repérage	18-mai-22
	Adresse	143 rue Jean Jaurès
	Fonction	Habitation
	Propriétaire	
	Occupant actuel	

Documentation et analyse		
	Commanditaire	brasserie Latargez
	Datation ou éléments historiques	Dernier quart XIXème siècle, premier quart XXème ?
	Sources	orale
	Archives écrites	
	Iconographie ancienne	
	Bibliographie	
	Commentaire : éléments remarquables ou représentatifs, analyse stylistique	

À souligner	Composition initiale conservée, décor de briques important

Description			Intérêt	Altérations
	Façade	sur rue		
	Matériaux	briques		
	Composition	2 niveaux, 3 travées		
	Baies			
	Porte	à imposte		
	Toiture	2 pans		
	Lucarnes			
	Matériaux	tuiles mécaniques		
	Eléments décoratifs remarquables	décor de briques silico-calcaires, sur les trumeaux, les allèges, en frise, sous la corniche, et au dessus des baies (motifs de chevrons, de losanges)	*	différences de couleurs, briques peintes ?
	Parties extérieures			
	Jardin ou cour			
	Eléments de clôture			
	Présence d'une signature (architecte, entrepreneur)			
	Date de construction inscrite			

Cadastre d'Aniche



Les informations contenues sur les cartes ne sont pas contractuelles, elles ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité de la collectivité.

FICHE n°104

Identification	
Numéro	51-79 RJJ
Date du repérage	20-avr-22
adresses	51 à 57 rue Jean Jaurès, angle rue Sadi Carnot
Fonction	Habitations
Propriétaire	
Occupant actuel	

Documentation	Documentation et analyse
Commanditaire	
Datation ou éléments historiques	Dernier quart XIXème siècle
Sources	
Archives écrites	
Iconographie ancienne	
Bibliographie	
Commentaire : éléments remarquables ou représentatifs, analyse stylistique	Décor de briques et frise de céramique en carreaux de ciment

Description	Description	Intérêt	Altérations
Description de l'ensemble	5 maisons sur rue et une sur angle		
Matériaux de la façade	en briques		*
Toiture	2 pans		
Matériaux de la toiture	tuiles		
Eléments décoratifs remarquables	reliefs de briques, frises de carreaux ciment sur les allèges	*	*
Présence d'une signature			
Date de construction inscrite			

À souligner	répertoire décoratif

Cadastre d'Aniche



Les informations contenues sur les cartes ne sont pas contractuelles, elles ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité de la collectivité.

FICHE n°105

Identification	Numéro	97 à 101 RJJ
	te du repér	20-avr-22
	adresses	97 à 101 rue Jean Jaurès
	Fonction	Ancienne entrée d'activité industrielle et estaminet sur l'angle ?
	Propriétaire	
	ccupant actuel	

		Documentation et analyse
Documentation	**Commanditaire**	
	ion ou éléments histor	95 : première moitié XIXème siècle (?), 97 milieu XIXème (?)
	Sources	
	Archives écrites	
	Iconographie ancienne	
	Bibliographie	
	Commentaire : éléments remarquables ou représentatifs, analyse stylistique	95 : haut pignon sur rue, présentant un pignon à wambergue et à l'arrière une série de maisons en bande, 97 : structuration par pilastres en briques

		Description	ntérê	Altérations
Description	**Description de l'ensemble**	2 ensembles qui forment une entrée	*	modifications des ouvertures
	Matériaux de la façade	briques		
	Toiture	à bâtière (95) à pan coupé sur l'angle (97)		
	Matériaux de la toiture	tuiles		
	Eléments décoratifs remarquables	pilastres de briques		
	Présence d'une signature			
	Date de construction inscrite			

À souligner	ensemble marquant l'entrée d'une activité industrielle ?

Cadastre d'Aniche



Les informations contenues sur les cartes ne sont pas contractuelles, elles ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité de la collectivité.

FICHE n°106

Identification	**Numéro**	4 PJ
	Date du repérage	07-juin-22
	Adresse	4 place Jean Jaurès
	Fonction	ancien commerce de tissus
	Propriétaire	
	Occupant actuel	Multiple

Documentation et analy	**Commanditaire**	
	Datation ou éléments historiques	Première moitié XIXème siècle (?)
	Sources	
	Archives écrites	
	Iconographie ancienne	carte postale ancienne A.D. 5Fi 8
	Bibliographie	
	Commentaire : éléments remarquables ou représentatifs, analyse stylistique	Grande maison initialement en briques, enduits avec décors appliqués dans un second temps (en même temps que les travaux de la mairie en 1922 ?)

À souligner	Grande maison antérieure ou contemporaine de la première mairie (voir C.P.)

			Intérêt	Altérations
Description	**Façade**			
	Matériaux	enduit sur briques		
	Composition	6 travées, 3 niveaux		
	Baies	linteau surbaissé, avec motif floral		
	Porte			*
	Toiture	2 pans		
	Lucarnes			
	Matériaux	tuiles		
	Eléments décoratifs remarquables	grille de balcon en ferronerie, motif floral moulé sur les clefs d'arc	*	
	Parties extérieures			
	Jardin ou cour			
	Eléments de clôture			
	Présence d'une signature (architecte, entrepreneur)			
	Date de construction inscrite			

Cadastre d'Aniche



Les informations contenues sur les cartes ne sont pas contractuelles, elles ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité de la collectivité.

Fiche n°107

Identification		
	Numéro	17 PJ
	Date du repérage	07-juin-22
	Adresse	17 place Jean Jaurès
	Fonction	ferme
	Propriétaire	ferme Roussel
	Occupant actuel	

Documentation et analyse		
	Commanditaire	
	Datation ou éléments historiques	Dernier quart XIX ème (?)
	Sources	
	Archives écrites	
	Iconographie ancienne	
	Bibliographie	
	Commentaire : éléments remarquables ou représentatifs, analyse stylistique	à l'arrière (visible depuis les locaux de la société d'histoire locale) ancienne grange avec pannes flamandes et statue de "sainte-Anne" dans une niche

À souligner	Décors de briques

Description			Intérêt	Altérations
	Façade	sur place		
	Matériaux	briques et briques silico-calcaire		
	Composition	4 travées, porte cochère et porte latérale en retrait, 2 niveaux		
	Baies	linteau : briques alternées et claveaux en point de diamant		
	Porte	porte cochère à linteau de bois		
	Toiture	en toit brisé		
	Lucarnes			
	Matériaux	tuiles		
	Eléments décoratifs remarquables	jeux de briques, fenêtres soulignées et pilastres décoratifs, carreaux ciment posés sur l'angle	*	
	Parties extérieures			
	Jardin ou cour			
	Eléments de clôture			
	Présence d'une signature (architecte, entrepreneur)			
	Date de construction inscrite			

Cadastre d'Aniche



Les informations contenues sur les cartes ne sont pas contractuelles, elles ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité de la collectivité.

FICHE n°108

Identification	Numéro de l'ensemble	
	Date du repérage	01-juin-22
	Adresses	20 à 28 place Jean Jaurès
	Fonction	Habitations, anciens cafés
	Propriétaire	
	Occupant actuel	

		Documentation et analyse
Documentation	**Commanditaire**	
	Datation ou éléments historiques	Dernier quart XIXème siècle
	Sources	
	Archives écrites	
	Iconographie ancienne	voir carte postale coll. privée
	Bibliographie	
	Commentaire : éléments remarquables ou représentatifs, analyse stylistique	Ensemble de maisons à trois travées, homogénéité des élévations et décors de briques

		Description	Intérêt	Altérations
Description	**Description de l'ensemble**			
	Matériaux de la façade	briques et briques silico-calcaires		
	Toiture	2 pans		
	Matériaux de la toiture	tuiles		
	Eléments décoratifs remarquables	Décors importants en relief de briques : trumeau, allèges, corniches, pilastres à bossages, etc..	*	
	Présence d'une signature			
	Date de construction inscrite			

À souligner	Riche décor de briques

www.delcampe.net
lenaperle

Cadastre d'Aniche



Les informations contenues sur les cartes ne sont pas contractuelles, elles ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité de la collectivité.

FICHE n°109

	Identification
Numéro	29-31 RL
Date du repérage	22-juil-22
Adresses	29-31 rue Landeau
Fonction	Habitations
Propriétaire	
Occupant actuel	

	Documentation et analyse
Commanditaire	
Datation ou éléments historiques	Dernier quart XIXème, premier quart XXème ?
Sources	
Archives écrites	
Iconographie ancienne	
Bibliographie	
Commentaire : éléments remarquables ou représentatifs, analyse stylistique	

	Description	Intérêt	Altérations
Description de l'ensemble	2 maisons jumelles sur la place		*
Matériaux de la façade	briques, briques blanches peintes, enduit soubassement		
Toiture	toit brisé		*
Matériaux de la toiture	tuiles		
Éléments décoratifs remarquables	décors de briques, lucarnes		*
Présence d'une signature (architecte, entrepreneur)			
Date de construction inscrite			

À souligner	fenêtres et portes en plein cintre, lucarnes à pignon, décor de brique important

Cadastre d'Aniche



Les informations contenues sur les cartes ne sont pas contractuelles, elles ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité de la collectivité.

FICHE n°110

	Identification
Numéro	47-49 RL
Date du repérage	20-juil-22
Adresses	49-47 rue Landeau
Fonction	Habitation
Propriétaire	
Occupant actuel	

	Documentation et analyse
Commanditaire	
Datation ou éléments historiques	Dernier quart XIXème siècle
Sources	
Archives écrites	
Iconographie ancienne	
Bibliographie	
Commentaire : éléments remarquables ou représentatifs, analyse stylistique	Curieux traitement de la façade en deux parties, premier et second niveau, laissant supposer une surélévation

	Description	Intérêt	Altérations
Description de l'ensemble	2 maisons sur rue, sur un haut soubassement		
Matériaux de la façade	briques et briques silico-calcaires		
Toiture	2 pans		
Matériaux de la toiture	tuiles		
Éléments décoratifs remarquables	frises de briques en pointes, et corniche en damier	*	
Présence d'une signature (architecte, entrepreneur)			
Date de construction inscrite			

À souligner	Décor de briques original

Cadastre d'Aniche



Les informations contenues sur les cartes ne sont pas contractuelles, elles ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité de la collectivité.

FICHE n°111

	Identification
Numéro	43-45 RL
Date du repérage	20-juil-22
Adresses	43-45 rue Landeau, cour Belotte
Fonction	Habitation et bureaux (?)
Propriétaire	ancienne verrerie Belotte ?
Occupant actuel	

	Documentation et analyse
Commanditaire	Verrerie Belotte
Datation ou éléments historiques	1885 Verrerie de la gare, puis verrerie Belotte (1892)
Sources	Société d'histoire locale
Archives écrites	
Iconographie ancienne	
Bibliographie	
Commentaire : éléments remarquables ou représentatifs, analyse stylistique	beau travail de briques qui dessine les niveaux, et les encadrements de baies

	Description	Intérêt	Altérations
Description de l'ensemble	2 habitations + un mur aveugle de même facture		fenêtres fermées
Matériaux de la façade	briques et fer		
Toiture	toit brisé		
Matériaux de la toiture	tuiles		
Éléments décoratifs remarquables	modénature de briques		
Présence d'une signature (architecte, entrepreneur)			
Date de construction inscrite			

À souligner	console portant l'éclairage gaz

Cadastre d'Aniche



Les informations contenues sur les cartes ne sont pas contractuelles, elles ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité de la collectivité.

FICHE n°112

Identification	
Numéro	10 RL
Date du repérage	07-juin-22
Adresse	10 rue de Lorraine
Fonction	Ancienne maison de maitre de la brasserie d'Oblin
Propriétaire	
Occupant actuel	

Documentation et analyse	
Commanditaire	brasserie d'Oblin
Datation ou éléments historiques	Dernier quart XIXème siècle ?
Sources	"Les brasseries d'Aniche", n°38, Société d'Histoire locale, P.30
Archives écrites	
Iconographie ancienne	Carte postale ancienne
Bibliographie	
Commentaire : éléments remarquables ou représentatifs, analyse stylistique	

À souligner	Maison de maître qui a gardé en l'état ses décors et percements d'origine

Description		Intérêt	Altérations
Façade	Sur rue, avec porte cochère latérale		
Matériaux	Briques, pierre (soubassement), bois, fonte		
Composition	6 travées (5 autour d'une travée centrale, balcon et porte fenêtre sur la travée centrale), porte cochère latérale et 2 niveaux	*	
Baies	à arc surbaissé avec rehauts de pierre		
Porte	derrière trois marches, imposte, garnie d'une belle grille à motif floral	*	
Toiture	toit brisé		
Lucarnes			
Matériaux	ardoises		
Eléments décoratifs remarquables	grille de porte, carreaux de ciment, moulures de briques, pilastres	**	
Parties extérieures			
Jardin ou cour			
Eléments de clôture			
Présence d'une signature (architecte, entrepreneur)			
Date de construction inscrite			